

การจัดตาราง/การเปลี่ยนตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น  
ในกรณีของเครื่องจักรเสีย



นางสาวปิยมาภรณ์ ชุมสุวรรณ

สถาบันวิทยบริการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2540

ISBN 974-637-435-4

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


**PRODUCTION SCHEDULING/RESCHEDULING FOR FLEXIBLE  
MANUFACTURING SYSTEMS IN THE CASE OF MACHINE BREAKDOWN**

MISS PIYAMAPORN CHOMSUWAN


A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS  
FOR THE DEGREE OF MASTER OF ENGINEERING  
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING  
GRADUATE SCHOOL  
CHULALONGKORN UNIVERSITY  
ACADEMIC YEAR 1997  
ISBN 974-637-435-4


หัวข้อวิทยานิพนธ์ การจัดตาราง / การเปลี่ยนตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น  
โดย ในการนี้ของเครื่องจักรกลเสีย  
ภาควิชา นางสาวปิยมภรณ์ ชุมสุวรรณ  
อาจารย์ที่ปรึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ  
อาจารย์ ดร. ปราเมศ ชุติมา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ  
ศึกษาตามหลักสูตรปฏิญญาณทางบัณฑิต


  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คุรุวัฒน์ ชุติมาวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

  
ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ จวน พยัตถ์พ่องกุล)

  
อาจารย์ที่ปรึกษา  
(อาจารย์ ดร. ปราเมศ ชุติมา)

  
กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เวียรุ บุญดีศุภโชค)

  
กรรมการ  
(อาจารย์ จิราพร งามประเสริฐวงศ์)

## ๗.๔ ผลงานนักบัณฑิตส่วนตัวที่ได้รับการเผยแพร่ในชีวิตประจำวัน

ปีมุกดาวน์ ชุมสุวรรณ : การจัดตาราง / การเปลี่ยนตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นในการใช้งานเครื่องจักรเสีย (PRODUCTION SCHEDULING / RESCHEDULING FOR FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS IN THE CASE OF MACHINE BREAKDOWN) อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. ปาร์เมศ ชุติมา ; 422 หน้า. ISBN : 974-637-435-4.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของความไม่แน่นอนที่มีต่อการจัดตารางการผลิต โดยพิจารณาในกรณีของเครื่องจักรเสีย ซึ่งพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิดเครื่องจักรเสียในด้านเวลา คือ ความถี่ (Frequency) เวลา (Time) และช่วงเวลาที่เกิด (Duration) เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้น ซึ่งมีโครงสร้างประกอบไปด้วย 1) ส่วนของข้อมูลที่ต้องการสำหรับการจัดตาราง 2) ส่วนของการจัดตาราง 3) ส่วนของการเปลี่ยนตาราง และ 4) ส่วนของการแสดงผล อีกทั้งสามารถทำการจัดตารางแบบได้ตอบและวิเคราะห์การเกิดเครื่องจักรเสียที่มีผลต่อการจัดตาราง โดยได้ผู้จัดตารางพิจารณาจากประสิทธิภาพของการจัดตารางแต่ละครั้ง ในส่วนของการแสดงผลของ การจัดตารางแสดงเป็น Gantt Chart และวัดประสิทธิภาพของการจัดตารางเป็นการให้ลงของงานโดยเฉลี่ย (Flowtime) การสายของงานโดยเฉลี่ย (Lateness) งานล่าช้าโดยเฉลี่ย (Tardiness) จำนวนงานล่าช้าโดยเฉลี่ย (Number of Tardy Jobs) และอัตราการใช้เครื่องจักรโดยเฉลี่ย (Machine Utilization)

จากการทดลองการทดสอบโปรแกรมนี้กับกรณีศึกษา พบว่ากฎเกณฑ์ที่เหมาะสมในการนำมาใช้ในการจัดตารางและการเปลี่ยนตาราง คือ SMT (Smallest Ratio by Multiplying Total Processing Time), SPT (Shortest Processing Time), EDD (Earliest Due Date) และ SLACK (Slack Time) อีกทั้งสามารถพัฒนาโปรแกรมนี้เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการจัดตาราง / เปลี่ยนตารางการผลิตในระบบการผลิตจริงได้ต่อไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## C81683 MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING  
KEY WORD:

PIYAMAPORN CHOMSUWAN : PRODUCTION SCHEDULING / RESCHEDULING FOR FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS IN THE CASE OF MACHINE BREAKDOWN. THESIS ADVISOR : PARAMES CHUTIMA, Ph.D. 422 pp. ISBN : 974-637-435-4.

The main objective of this thesis is to study the impacts of the uncertainty to Production Schedules in the case of machine breakdowns. Frequency , time and duration of machine breakdowns are used to classify the intensity levels of uncertainty. In order to study such problem , a computer program is developed. The structure of the program consists of : 1) Input data for scheduling 2) Scheduling algorithms 3) Rescheduling algorithms and 4) Analysis and Display. In addition , the program can also conduct such a complex feature as interactive scheduling. The output of the program can be displayed on Gantt Charts. Several measures , i.e., Flowtime , Lateness , Tardiness , Number of Tardy Jobs and Machine Utilization can be employed to compare the performance of alternate schedules.

From the results of the study. , the algorithms that show good performances consistently , both in scheuling and rescheduling , are SMT (Smallest Ratio by Multiplying Total Processing Time) , SPT (Shortage Processing Time) , EDD (Earliest Due Date) และ SLACK (Slack Time).

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา..... วิศวกรรมอุตสาหการ  
สาขาวิชา..... วิศวกรรมอุตสาหการ  
ปีการศึกษา..... 2540

ลายมือชื่อนิสิต..... ปัญญา พงษ์ภูริ.....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....   
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

## กิจกรรมประจำเดือน

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จครุ่งลงได้ด้วยดี ด้วยคำแนะนำและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีของ  
อาจารย์ ดร. ปารณ์ พุฒิมา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการทุกท่าน รวมทั้งผู้อธิบดีเห็น  
ด้วย ฯ อันมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน รวมทั้งผู้ใกล้ชิดทุกท่าน ซึ่งได้ให้การสนับสนุนตลอดมา และ  
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย จนกระทั่งงานวิจัย  
สำเร็จลงได้ด้วยดี

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๒
กิตติกรรมปวงกาศ.....	๙
สารบัญภาพ.....	๙
<b>บทที่</b>	
<b>1 บทนำ.....</b>	<b>1</b>
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	2
1.2 ขอบเขตของงานวิจัย.....	2
1.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย.....	3
1.1 ปัจจัยที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
<b>2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....</b>	<b>5</b>
2.1 ระบบการผลิตแบบยึดหยุ่น.....	5
2.2 รูปแบบการให้ผลของงาน.....	9
2.3 การจัดตาราง.....	11
2.4 วิธีการที่เกี่ยวข้อง.....	26
2.5 สรุป.....	43
<b>3 โครงสร้างของโปรแกรมการจัดตารางการผลิต.....</b>	<b>45</b>
3.1 การบูรณาการจัดตาราง.....	45
3.2 องค์ประกอบของการจัดตาราง / การเปลี่ยนตาราง.....	47
3.3 โครงสร้างของโปรแกรมการจัดตาราง / การเปลี่ยนตารางการผลิต.....	52
3.4 ตัวอย่างการจัดตารางการผลิต.....	77
3.5 การทดสอบการทำงานของโปรแกรมกับกรณีศึกษา.....	84
3.6 วิเคราะห์ผลการจัดตารางการผลิตที่ได้จากการนีศึกษา.....	85
3.7 สรุป.....	93
<b>4 การจัดตารางแบบโต้ตอบ.....</b>	<b>95</b>
4.1 การจัดตารางแบบโต้ตอบ.....	95
4.2 การทดสอบการทำงานของโปรแกรมกับกรณีศึกษา.....	107
4.3 วิเคราะห์การจัดตารางแบบโต้ตอบที่ได้จากการนีศึกษา.....	108

## บทที่

4.4 สรุป.....	113
5 การเปลี่ยนตารางการผลิต.....	115
5.1 ความไม่แน่นอนของระบบการผลิต.....	115
5.2 การทำงานที่มีผลกระทบและการทำงานที่ถูกผลกระทบ.....	120
5.3 กระบวนการเปลี่ยนตาราง.....	122
5.4 ตัวอย่างการเปลี่ยนตารางการผลิต.....	125
5.5 การทดสอบการทำงานของโปรแกรมและ การวิเคราะห์การเปลี่ยนตารางการผลิตที่ได้จากการฝึกภาษา.....	129
5.6 การนำการจัดตารางแบบโต้ตอบใช้ในการเปลี่ยนตารางการผลิต.....	134
5.7 สรุป.....	137
6 สรุปและข้อเสนอแนะ.....	139
6.1 สรุปผลการวิจัย.....	139
6.2 ข้อเสนอแนะ.....	142
6.3 ข้อจำกัดของโปรแกรม.....	142
รายการอ้างอิง.....	143
ภาคผนวก ก.....	144
ภาคผนวก ข.....	155
ภาคผนวก ค.....	166
ภาคผนวก ง.....	177
ประวัติผู้วิจัย.....	423

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญภาพ

หน้า

### บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 2.1 การไฟล์ของงานแบบ Flow Shop.....	9
รูปที่ 2.2 การไฟล์ของงานแบบ Job Shop.....	10
รูปที่ 2.3 แสดง Gantt Chart.....	12
รูปที่ 2.4 ลักษณะของ Gantt Chart.....	12
(ก) แสดงการทำงานของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง	
(ข) แสดงการทำงานของงานแต่ละงาน	
รูปที่ 2.5 กระบวนการจัดตาราง.....	13
รูปที่ 2.6 รูปแบบของการจัดตาราง.....	15
รูปที่ 2.7 ประเภทของตาราง.....	17
(ก) Semiaactive (ข) Active (ค) Active (ง) Non delay	
รูปที่ 2.8 แผนภาพเวนเน่ของ Semiaactive (S - A).....	18
และ Active schedules	
รูปที่ 2.9 แผนภาพเวนเน่แสดงความสัมภันธ์ของ Nondelay Schedules.....	18
(ก) ให้ค่าตอบที่เหมาะสม (ข) ไม่ให้ค่าตอบที่เหมาะสม	
รูปที่ 2.10 วิธีการจัดตารางแบบต่าง ๆ .....	21
รูปที่ 2.11 วิธี Branch and Bound.....	22
รูปที่ 2.12 Modular FMS Simulator.....	32
รูปที่ 2.13 การทำงานที่เป็นผลจากการถูกกระทบแบบอิสระและไม่อิสระ.....	37
รูปที่ 2.14 Time Effect : เวลาสิ้นสุดข้าหรือเริ่ม.....	38
รูปที่ 2.15 Time Effect : เวลาเริ่มต้นข้าหรือเริ่ม.....	39
รูปที่ 2.16 ตัวอย่างของ Scheduling Binary Tree.....	40
รูปที่ 2.17 องค์ประกอบของ S - Control.....	43

### บทที่ 3 โครงสร้างของโปรแกรมการจัดตารางการผลิต

รูปที่ 3.1 กระบวนการจัดตารางการผลิต.....	46
รูปที่ 3.2 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู File.....	53
รูปที่ 3.3 รายละเอียดที่ต้องการสำหรับการจัดตาราง.....	54
รูปที่ 3.4 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู Schedule.....	55
รูปที่ 3.5 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู Schedule [SPT].....	56

รูปที่ 3.6 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู Reschedule.....	57
รูปที่ 3.7 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู Reschedule.....	58
[Generate Machine]	
รูปที่ 3.8 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู Reschedule.....	59
[Breakdown Table]	
รูปที่ 3.9 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู Reschedule.....	60
[Input Alternative Machine]	
รูปที่ 3.10 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู Reschedule.....	61
[Option]	
รูปที่ 3.11 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู Reschedule.....	62
[Option] [SPT]	
รูปที่ 3.12 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู Reschedule.....	63
[Option] [SPT] [Resume]	
รูปที่ 3.13 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู View.....	64
รูปที่ 3.14 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู View.....	64
[Job Description] [Job Table]	
รูปที่ 3.15 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู View.....	65
[Schedule] [Table] [Job]	
รูปที่ 3.16 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู View.....	66
[Schedule] [Table] [Machine]	
รูปที่ 3.17 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู View.....	67
[Schedule] [Gantt Chart] [Job]	
รูปที่ 3.18 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู View.....	68
[Schedule] [Gantt Chart] [Machine]	
รูปที่ 3.19 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู View.....	69
[Schedule] [Performance] [Job]	
รูปที่ 3.20 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู View.....	70
[Schedule] [Performance] [Machine]	
รูปที่ 3.21 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู View.....	70
[Reschedule] [Performance] [Utilization]	

รูปที่ 3.22 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู View.....	72
[Reschedule] [Table] [Job]	
รูปที่ 3.23 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู View.....	72
[Reschedule] [Table] [Machine]	
รูปที่ 3.24 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู View.....	73
[Reschedule] [Gantt Chart] [Job]	
รูปที่ 3.25 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู View.....	74
[Reschedule] [Gantt Chart] [Machine]	
รูปที่ 3.26 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู View.....	76
[Reschedule] [Performance] [Job]	
รูปที่ 3.27 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู View.....	76
[Reschedule] [Performance] [Machine]	
รูปที่ 3.28 รายละเอียดของโปรแกรมในส่วนของเมนู View.....	77
[Reschedule] [Performance] [Utilization]	
รูปที่ 3.29 รายละเอียดที่ต้องการสำหรับการจัดตาราง.....	78
รูปที่ 3.30 (ก) เลือกเมนู Schedule [SPT].....	79
(ช) เลือกเมนู Schedule [SPT] [Active]	
รูปที่ 3.31 ตารางรายละเอียดของงาน (Job Table).....	80
รูปที่ 3.32 ตารางรายละเอียดเครื่องจักร (Machine Table).....	81
รูปที่ 3.33 แสดง Gantt Chart : Job.....	82
รูปที่ 3.34 แสดง Gantt Chart : Machine.....	82
รูปที่ 3.35 แสดงประสิทธิภาพของการจัดตารางโดยพิจารณา.....	83
รูปที่ 3.36 แสดงประสิทธิภาพของการจัดตารางโดยพิจารณาเครื่องจักร.....	84
รูปที่ 3.37 การให้ผลของงานในระบบโดยเฉลี่ย.....	85
รูปที่ 3.38 การถ่ายของงานโดยเฉลี่ย.....	86
รูปที่ 3.39 งานล่าช้าโดยเฉลี่ย.....	86
รูปที่ 3.40 จำนวนงานล่าช้าโดยเฉลี่ย.....	87
รูปที่ 3.41 อัตราการใช้เครื่องจักรโดยเฉลี่ย.....	88
รูปที่ 3.42 การให้ผลของงานในระบบโดยเฉลี่ยระหว่าง.....	89
Active กับ Non delay	
รูปที่ 3.43 การถ่ายของงานโดยเฉลี่ยระหว่าง Active กับ Non delay.....	89

รูปที่ 3.44	งานล่าช้าโดยเดลี่ระหว่าง Active กับ Non delay.....	90
รูปที่ 3.45	จำนวนงานล่าช้าโดยเดลี่ Active กับ Non delay.....	91
รูปที่ 3.46	อัตราการใช้เครื่องจักรโดยเดลี่ Active กับ Non delay.....	92
<b>บทที่ 4 การจัดตารางแบบตัวตอบ</b>		
รูปที่ 4.1	รายละเอียดของงานแต่ละงานที่ต้องการจัดตาราง.....	96
รูปที่ 4.2	แสดงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานแต่ละการทำงาน.....	97
รูปที่ 4.3	แสดงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง.....	97
รูปที่ 4.4	แสดง Gantt Chart ของงาน.....	98
รูปที่ 4.5	แสดง Gantt Chart ของเครื่องจักร.....	98
รูปที่ 4.6	ประสิทธิภาพของงานแต่ละงานและประสิทธิภาพของงานโดยเฉลี่ย.....	99
รูปที่ 4.7	ประสิทธิภาพของเครื่องจักรแต่ละเครื่องและ.....	100
	ประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยเฉลี่ย	
รูปที่ 4.8	แสดง Gantt Chart ของเครื่องจักรเมื่อมีการเคลื่อนย้ายงาน 4-1....	101
รูปที่ 4.9	แสดง Gantt Chart ของเครื่องจักรเมื่อมีการเคลื่อนย้ายงาน 2-2....	101
รูปที่ 4.10	แสดงประสิทธิภาพของงานเมื่อมีการเคลื่อนย้ายงาน 4-1 และ 2-2....	102
รูปที่ 4.11	แสดงประสิทธิภาพของเครื่องจักรเมื่อมีการเคลื่อนย้าย.....	102
	งาน 4-1 และ 2-2	
รูปที่ 4.12	แสดง Gantt Chart ของเครื่องจักรเมื่อมีการเคลื่อนย้ายงาน 1-2... 101	
รูปที่ 4.13	แสดง Gantt Chart ของเครื่องจักรเมื่อมีการเคลื่อนย้ายงาน 4-3... 104	
รูปที่ 4.14	แสดงประสิทธิภาพของงานเมื่อมีการเคลื่อนย้ายงาน 1-2 และ 4-3.... 104	
รูปที่ 4.15	แสดงประสิทธิภาพของเครื่องจักรเมื่อมีการเคลื่อนย้าย.....	105
	งาน 1-2 และ 4-3	
รูปที่ 4.16	แสดง Gantt Chart ของเครื่องจักรเมื่อมีการเคลื่อนย้ายงาน 2-1... 106	
รูปที่ 4.17	แสดงประสิทธิภาพของงานเมื่อมีการเคลื่อนย้ายงาน 2-1..... 106	
รูปที่ 4.18	แสดงประสิทธิภาพของเครื่องจักรเมื่อมีการเคลื่อนย้ายงาน 2-1..... 107	
รูปที่ 4.19	การให้ลงงานในระบบโดยเดลี่ระหว่างการจัดตาราง.....	108
	และการจัดตารางแบบตัวตอบ	
รูปที่ 4.20	การถ่ายของงานระหว่างการจัดตารางและการจัดตารางแบบตัวตอบ.....	109
รูปที่ 4.21	งานล่าช้าโดยเดลี่ระหว่างการจัดตารางและการจัดตารางแบบตัวตอบ....	109
รูปที่ 4.22	จำนวนงานล่าช้าโดยเดลี่ระหว่างการจัดตารางและ.....	110
	การจัดตารางแบบตัวตอบ	

รูปที่ 4.23 อัตราการใช้เครื่องจักรโดยเฉลี่ยระหว่างการจัดตาราง.....	111
และการจัดตารางแบบโต้ตอบ	
<b>บทที่ 5 การเปลี่ยนตารางการผลิต</b>	
รูปที่ 5.1 การให้คลื่นงานในกรณีเครื่องจักรเสียแต่ละแบบ.....	116
รูปที่ 5.2 การถ่ายของงานในกรณีเครื่องจักรเสียแต่ละแบบ.....	117
รูปที่ 5.3 งานล่าช้าในการกรณีเครื่องจักรเสียแต่ละแบบ.....	118
รูปที่ 5.4 จำนวนงานล่าช้าในการกรณีเครื่องจักรเสียแต่ละแบบ.....	119
รูปที่ 5.5 อัตราการใช้เครื่องจักรในการกรณีเครื่องจักรเสียแต่ละแบบ.....	120
รูปที่ 5.6 การทำงานที่มีผลกระทำและการทำงานที่ถูกกระทำ.....	121
รูปที่ 5.7 ขั้นตอนการจัด/เปลี่ยนตารางการผลิต กรณีเครื่องจักรเสีย.....	123
โดยลำดับเหมือนเดิม	
รูปที่ 5.8 ขั้นตอนการจัด/เปลี่ยนตารางการผลิต กรณีเครื่องจักรเสีย.....	124
โดยใช้ Rescheduling Heuristic ในการเปลี่ยนลำดับของงาน	
รูปที่ 5.9 แสดง Gantt Chart ของเครื่องจักรเมื่อจัดตาราง.....	126
โดยใช้ SPT แบบ Active	
รูปที่ 5.10 แสดงตารางเวลาของเครื่องจักรเสีย.....	126
รูปที่ 5.11 กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนตารางใหม่คือ EDD.....	127
รูปที่ 5.12 งานสามารถทำต่อไปได้ถ้าเวลาปฏิบัติงานที่ยังเหลืออยู่.....	128
รูปที่ 5.13 งานนั้นสามารถที่จะย้ายไปทำงานเครื่องจักรเครื่องอื่นได้.....	128
รูปที่ 5.14 แสดง Gantt Chart ของเครื่องจักรเมื่อเปลี่ยนตาราง.....	129
รูปที่ 5.15 การให้คลื่นงานในระบบโดยเฉลี่ยเมื่อทำการเปลี่ยนตารางการผลิต.....	130
รูปที่ 5.16 การถ่ายของงานโดยเฉลี่ยเมื่อทำการเปลี่ยนตารางการผลิต.....	131
รูปที่ 5.17 งานล่าช้าโดยเฉลี่ยเมื่อทำการเปลี่ยนตารางการผลิต.....	131
รูปที่ 5.18 จำนวนงานล่าช้าโดยเฉลี่ยเมื่อทำการเปลี่ยนตารางการผลิต.....	132
รูปที่ 5.19 อัตราการใช้เครื่องจักรโดยเฉลี่ยเมื่อทำการเปลี่ยนตารางการผลิต.....	133
รูปที่ 5.20 การให้คลื่นงานในระบบโดยเฉลี่ยเมื่อทำการจัดตารางแบบโต้ตอบ.....	135
รูปที่ 5.21 การถ่ายของงานโดยเฉลี่ยเมื่อทำการจัดตารางแบบโต้ตอบ.....	135
รูปที่ 5.22 งานล่าช้าโดยเฉลี่ยเมื่อทำการจัดตารางแบบโต้ตอบ.....	136
รูปที่ 5.23 จำนวนงานล่าช้าโดยเฉลี่ยเมื่อทำการจัดตารางแบบโต้ตอบ.....	136
รูปที่ 5.24 อัตราการใช้เครื่องจักรโดยเฉลี่ยเมื่อทำการจัดตารางแบบโต้ตอบ.....	137