

การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องปรับ
อากาศศูนย์รวมในประเทศไทย

นายกองเรนาด พิงพาด



สมชีวิทยาพัฒนา
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
นักที่ดิวิชันวิชาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2535

ISBN 974-581-548-9

ลิขสิทธิ์ของนักที่ดิวิชันวิชาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

018539

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT OF A SMALL AIR CONDITIONER
FACTORY IN THAILAND

Mr. Thong-moh Phungpai

A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirement
for a Degree of Master of Engineering
Department of Industrial Engineering
Graduate School
Chulalongkorn University

1992

ISBN 974-581-548-9

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศขนาดย่อมในประเทศไทย
โดย	นายกองเหมาะ พั้งพา�
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ตั้นพักสุกนทร์ คุณสมยศ กีรติชัยนันท์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... *นน ลลล* คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชราภิຍ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... *ก. ว.* ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย วิจิรวนิช)

..... *ก. ว.* กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ตั้นพักสุกนทร์)

..... *ก. ว.* กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกศน์ รัตนเกื้อกั้งวน)

..... *ก. ว.* กรรมการ
(คุณ สมยศ กีรติชัยนันท์)



พิมพ์ด้นฉบับนักคดีอวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสีเขียวนี้เพียงแผ่นเดียว

ห้องหมาย ผู้จัด : การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องปรับ

อากาศขนาดย่อมในประเทศไทย (PRODUCTIVITY IMPROVEMENT OF A SMALL AIR CONDITIONER FACTORY IN THAILAND) อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วิจิตร พัฒนาธิรชัย, คุณสมยศ กีรติ-
ชีวนนท์, ม.245 หน้า ISBN 974-581-548-9

วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อที่จะศึกษาอุปกรณ์ของ โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดย่อม-ในประเทศไทย โดยศึกษาเฉพาะโรงงานตัวอย่างโดยละเอียด แล้วประยุกต์วิชาการทางวิศวกรรม - อุตสาหการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานประเภทเดียวกัน

จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า บัญหาที่สำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพ - การผลิตได้แก่ บัญหาด้านการจัดการ , ด้านการวางแผนโรงงาน , กระบวนการผลิต , พนักงานที่ไม่เก็บ-รักษาวัสดุคุณภาพและอุปกรณ์การผลิต , การจัดสมดุลย์การผลิต ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานต่ำ จาก บัญหาดังกล่าวทางผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยปรับปรุงโครงสร้าง ขององค์กรใหม่ , วางแผนโรงงานที่เป็นระบบ , ออกแบบคลังเก็บวัสดุคุณภาพและอุปกรณ์การผลิต , กำหนด - ระบบหัตถศิริคุณภาพ , ออกแบบระบบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุคุณภาพและอุปกรณ์การผลิต , ปรับปรุงสายการ - ประกอบโดยการจัดสมดุลย์การผลิต

ผลจากการวิจัยสามารถเพิ่มการผลิต Condensing coil unit จากเดิมเฉลี่ย 3590 ตัว/ เดือน เป็นเฉลี่ย 5507 ตัว/เดือน หรือ 53.39 % และ เพิ่มการผลิต Fan coil unit จากเดิม - เฉลี่ย 3617 ตัว/เดือน เป็นเฉลี่ย 5578 ตัว/เดือน หรือ 54.22 % โดยมือตราชาราการผลิตต่อค่าแรงทาง- ทรงเฉลี่ยต่อเดือนของ Condensing coil unit เพิ่มขึ้นจาก 0.095 หน่วย/ชั่วโมงแรงงานทางทรง เป็น 0.144 หน่วย/ชั่วโมงแรงงานทางทรง และอัตราการผลิตต่อค่าแรงทางทรงเฉลี่ยต่อเดือนของ - Fan coil unit เพิ่มขึ้นจาก 0.096 หน่วย/ชั่วโมงแรงงานทางทรง เป็น 0.146 หน่วย/ชั่วโมง - แรงงานทางทรง

ภาควิชา วิศวกรรม อุตสาหการ
สาขาวิชา วิศวกรรม อุตสาหกรรม
ปีการศึกษา 2534

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ร่วม

พิมพ์ด้นฉบับทักษะอวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสีเขียวเพียงแผ่นเดียว

C016325 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEY WORD : PRODUCTIVITY IMPROVEMENT/AIR CONDITIONER FACTORY

THONG-MOH PHUNGPAT : PRODUCTIVITY IMPROVEMENT OF A SMALL AIR CONDITIONER FACTORY IN THAILAND. THESIS ADVISOR: ASSO. PRO. VICHIT TANTHASUT, MR. SOMYOS KIRATICHEWANAN, 244 pp. ISBN 19742581-548-9

The purpose of this research was to study problems in a typical small air conditioner factory in Thailand and to apply theories of industrial engineering for solving the productivity. This finding was purposed for future productivity improvement in same factory.

The result of this study reveals most problems that effect production and management, factory planning and layout, production processes , storage areas and balancing production line. All these problems bring about a low production efficiency. This research has suggested methods to improve productivity by way of organizational restructuring , setting up a new plant layout , redesigning of production areas , storage and dispatching systems , and balancing production line assembly.

The result of this research has increased condensing coil unit from average 3590 units/month to average 5507 units/month or 53.39% and uplifted fan coil unit from average 3617 units/month to average 5578 units/month or 54.22%. It has also improved the production rate per man-hour for condensing coil unit from 0.095 unit/man-hour to 0.144 unit/man-hour and for fan coil unit from 0.096 unit/man-hour to 0.146 unit/man-hour.


ภาควิชา Industrial Engineering

ลายมือชื่อนิสิต 

สาขาวิชา Industrial Engineering

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

ปีการศึกษา 2534

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้ได้สำเร็จลุล่วง ไปได้ด้วย ความช่วยเหลืออย่างดีอีก
ของรองศาสตราจารย์ วิจิตร ตั้มกสุกชัย คณบสมยศ กีรติชัยันนท์ อารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่าง ๆ
ในการวิจัยด้วยดีตลอด รวมทั้งได้รับการตรวจสอบแก้ไข เพื่อความสมบูรณ์และ
ถูกต้องของ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จาก รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย
ริจิวนิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกศ์ศน์ รัตนเกื้อกังวน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา
ตาม ที่นี่ด้วย

ท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา-มารดา ซึ่งสนับสนุนและให้กำลัง
ใจแก่ผู้วิจัยตลอดจนสำเร็จการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุกิจ กิจบำรุง ซึ่ง
ได้สนับสนุนด้านการเงินและให้กำลังใจในการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเจ้าน้า
ที่ทุกฝ่ายของบริษัทไทยคุณ เอ็นจิเนียร์วิ่ง จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุน ขอขอบพระ
คุณศาสตราจารย์สาขาวิชาบริหารอุตสาหกรรม คณบราหรชุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่
ได้ให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะจนผู้วิจัยสำเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์

กองทะเบียน ผู้จัดทำ

เมษายน 2535

**สุนีย์วิทยาชรับพยาบาล
บุคลากรและภารณ์มหาวิทยาลัย**

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๕
กิตติกรรมประกาศ.....	๖
สารบัญตาราง.....	๗
สารบัญภาพ.....	๘

บทที่

1	บทนำ	
1.1	สภาวะความเป็นมาแนวทางเหตุผลและปัจจุบัน.....	1
1.2	วัตถุประสงค์ของการศึกษาและวิจัย.....	5
1.3	ขอบเขตของการศึกษาและวิจัย.....	5
1.4	ขั้นตอนดำเนินการศึกษาและวิจัย.....	6
1.5	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาและวิจัย.....	6
2	หลักการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	
2.1	ค่าใช้จ่าย.....	9
2.2	เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต.....	10
2.3	การวัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต.....	13
2.4	การสำรวจงานวิจัย.....	14
3	การศึกษาการดำเนินการผลิตและ	
3.1	ค่าใช้จ่าย.....	19
3.2	การจัดการ.....	28
3.3	กระบวนการผลิต.....	49

3.4 การวางแผนป้องกันและการขับเคลื่อนภายในวัสดุ.....	53
3.5 การวางแผนและควบคุมการผลิต.....	60
3.6 การจัดระบบวัสดุคงคลัง.....	61
4 การวิเคราะห์ปัญหาของโรงงานตัวอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	
4.1 ค่าใช้จ่าย.....	63
4.2 การวิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดการ.....	63
4.3 การวิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดวางผังโรงงาน.....	66
4.4 การวิเคราะห์ปัญหาด้านพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุต้นแบบ และอุปกรณ์การผลิต.....	81
4.5 การวิเคราะห์ปัญหาด้านวัสดุต้นแบบ.....	84
4.6 การวิเคราะห์ปัญหาด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต...	85
4.7 การวิเคราะห์ปัญหาด้านการประกอบผลิตภัณฑ์บนสายการประกอบ.....	90
5 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน	
5.1 ค่าใช้จ่าย.....	111
5.2 การปรับปรุงด้านการจัดการ.....	111
5.3 การปรับปรุงด้านการวางแผนป้องกันและการขับเคลื่อนภายใน.....	139
5.4 การปรับปรุงคงคลังเก็บวัสดุต้นแบบ และอุปกรณ์การผลิต.....	183
5.5 การปรับปรุงระบบการจำแนกและการกำหนดรหัสผลิตภัณฑ์..	199
5.6 การปรับปรุงระบบควบคุมคงคลังเก็บวัสดุต้นแบบ และอุปกรณ์การผลิต...	201
5.7 การปรับปรุงสายการประกอบด้วยเครื่องชั่งและสายการประกอบแฟนด์อยล์.....	206
5.8 ผลของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานตัวอย่าง..	220

หน้า

6 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	223
เอกสารอ้างอิง.....	231
ภาคผนวก ก. การหาเวลาตามมาตรฐาน.....	234
ประวัติผู้เขียน.....	245

คุณย์วิทยกรพยุง
อุปัลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 3.1	แสดงประเภทของเครื่องปรับอากาศที่ โรงงานตัวอย่างผลิต.....	21
ตารางที่ 3.2	แสดงรายการชิ้นส่วน แผนโดยร ที่ทางโรงงานตัวอย่างผลิต.....	26
ตารางที่ 3.3	แสดงรายการชิ้นส่วน ค่อนเดนซิ่ง ที่ทางโรงงานตัวอย่างผลิต.....	27
ตารางที่ 3.4	แสดงจำนวนเครื่องจักรของโรงงานตัวอย่าง.....	32
ตารางที่ 3.5	แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกับโต๊ะล่าเลือง แผนโดยร์ยูนิต.....	43
ตารางที่ 3.6	แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกับโต๊ะล่าเลือง ค่อนเดนซิ่งค่อยร์ยูนิต.....	45
ตารางที่ 3.7	แสดงจำนวนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการแทนถ่ายวีดิว.....	49
ตารางที่ 4.1	แสดงปริมาณการผลิตของ ค่อนเดนซิ่งค่อยร์ยูนิต.....	68
ตารางที่ 4.2	แสดงปริมาณการผลิตของ แผนโดยร์ยูนิต.....	69
ตารางที่ 4.3	แสดงสินค้าที่มียอดการจำหน่ายสูงเกิน 80 %	71
ตารางที่ 4.4	แสดงแผนภูมิการไฟลของกระบวนการผลิต แผ่นหางห้าย-ขาว ของแผนโดยร์ยูนิต.....	75
ตารางที่ 4.5	แสดงแผนภูมิการไฟลของกระบวนการผลิต แผ่นกระป๋อง ของค่อนเดนซิ่งค่อยร์ยูนิต.....	79
ตารางที่ 4.6	แสดงอัตราการทำงานของชั่วโมงการทำงานปกติ กับชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา.....	87
ตารางที่ 4.7	แสดงกำลังการผลิตของแผนกพ่นสีและอบแห้ง.....	92
ตารางที่ 4.8	แสดงขั้นตอนในการประกอบ ค่อนเดนซิ่งค่อยร์ยูนิต....	94
ตารางที่ 4.9	แสดงขั้นตอนในการประกอบ แผนโดยร์ยูนิต.....	101

สารบัญตาราง(ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 4.10 แสดงรายละเอียดการจัดสถานีงานในสาย การประกอบ ค่อนเดนชิ่งคอร์ลยูนิต.....	107
ตารางที่ 4.11 แสดงรายละเอียดการจัดสถานีงานในสาย การประกอบ แฟนค์อร์ลยูนิต.....	109
ตารางที่ 5.1 แสดงจำนวนเครื่องจักรอุปกรณ์และพื้นที่ การจัดวางเครื่องจักรของโรงงานตัวอย่าง.....	140
ตารางที่ 5.2 แสดงการไฟล์ของวัสดุในโรงงานตัวอย่าง.....	142
ตารางที่ 5.3 แสดงแผนภูมิการไฟล์ของวัสดุภายใน โรงงานตัวอย่าง (แผ่นซ้าย-ขวา).....	145
ตารางที่ 5.4 แสดงแผนภูมิการไฟล์ของวัสดุภายใน โรงงานตัวอย่าง (แผ่นกระโปรง).....	146
ตารางที่ 5.5 แสดงการจัดความสัมพันธ์ของกิจกรรม ต่างๆ ในโรงงานตัวอย่าง.....	148
ตารางที่ 5.6 แสดงแผนภูมิความสัมพันธ์ของหน่วยงาน ในโรงงานตัวอย่าง.....	152
ตารางที่ 5.7 แสดงผลสรุปความสัมพันธ์คู่กิจกรรม/หน่วยงาน.....	153
ตารางที่ 5.8 แสดงพื้นที่ฯ ต้องการของหน่วยงานในโรงงานตัวอย่าง.	156
ตารางที่ 5.9 แสดงแผนภูมิการไฟล์ของวัสดุในกระบวนการผลิต แผ่นซ้าย-ขวาครั้งที่ 1.....	163
ตารางที่ 5.10 แสดงแผนภูมิการไฟล์ของวัสดุในกระบวนการผลิต แผ่นกระโปรงครั้งที่ 1.....	165
ตารางที่ 5.11 แสดงแผนภูมิการไฟล์ของวัสดุในกระบวนการผลิต แผ่นซ้าย-ขวา.....	171

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 5.12 แสดงแผนภูมิการไหลของวัสดุในกระบวนการผลิต แผ่นกระดาษครั้งที่ 2.....	173
ตารางที่ 5.13 แสดงการประเมินผลเพื่อคัดเลือก ผังงานงานตัวอย่างที่เหมาะสม.....	175
ตารางที่ 5.14 แสดงการกำหนดน้ำหนักของขันงานในการประกอบ คอนเดนซิ่งคอร์ลยูนิต (SLC-12).....	208
ตารางที่ 5.15 แสดงการเรียงลำดับน้ำหนักของขันงานในการ ประกอบ คอนเดนซิ่งคอร์ลยูนิต (SLC-12).....	209
ตารางที่ 5.16 แสดงการจัดขันงานเข้าสถานีงานของ คอนเดนซิ่งคอร์ลยูนิต (SLC-12).....	211
ตารางที่ 5.17 แสดงการกำหนดน้ำหนักของขันงานในการประกอบ แฟนคอร์ลยูนิต (H-12).....	213
ตารางที่ 5.18 แสดงการเรียงลำดับน้ำหนักของขันงานในการ ประกอบ แฟนคอร์ลยูนิต (H-12).....	214
ตารางที่ 5.19 แสดงการจัดขันงานเข้าสถานีงานของ แฟนคอร์ลยูนิต (H-12).....	216
ตารางที่ 5.20 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ สายการผลิต คอนเดนซิ่งคอร์ลยูนิต (SLC-12).....	218
ตารางที่ 5.21 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ สายการผลิต แฟนคอร์ลยูนิต (H-12).....	219
ตารางที่ 5.22 แสดงปริมาณการผลิตก่อน ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต.....	221
ตารางที่ 5.23 แสดงปริมาณการผลิตหลัง ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต.....	222

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 3.1	แสดงบริเวณและแผนผังของโรงงานตัวอย่าง.....	20
ภาพที่ 3.2	แสดงเครื่องปรับอากาศในกลุ่มที่ 1.....	22
ภาพที่ 3.3	แสดงเครื่องปรับอากาศในกลุ่มที่ 2.....	23
ภาพที่ 3.4	แสดงเครื่องปรับอากาศในกลุ่มที่ 3.....	24
ภาพที่ 3.5	แสดงชั้นส่วนโลหะที่โรงงานตัวอย่างผลิต.....	25
ภาพที่ 3.6	แสดงผังการจัดองค์กรของโรงงานตัวอย่าง.....	29
ภาพที่ 3.7	แสดงลักษณะของเครื่องตัด.....	33
ภาพที่ 3.8	แสดงลักษณะการทำงานของเครื่องตัด.....	34
ภาพที่ 3.9	แสดงลักษณะของเครื่องปืน.....	35
ภาพที่ 3.10	แสดงลักษณะการทำงานของเครื่องปืน.....	36
ภาพที่ 3.11	แสดงลักษณะของเครื่องพับ.....	37
ภาพที่ 3.12	แสดงลักษณะการทำงานของเครื่องพับ.....	38
ภาพที่ 3.13	แสดงลักษณะของเครื่องเชื่อมจุด.....	39
ภาพที่ 3.14	แสดงลักษณะการทำงานของเครื่องเชื่อมจุด.....	40
ภาพที่ 3.15	แสดงลักษณะของโต๊ะล่าเลียงในการประกอบแฟนดอยล์...	42
ภาพที่ 3.16	แสดงลักษณะของโต๊ะล่าเลียงในการประกอบคอนเดนเซอร์..	44
ภาพที่ 3.17	แสดงลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ในการขันถายวัสดุ.....	46
ภาพที่ 3.18	แสดงแผนภูมิแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต..	50
ภาพที่ 3.19	แสดงกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง.....	52
ภาพที่ 3.20	แสดงลักษณะโรงผลิตชั้นส่วนโลหะ.....	55
ภาพที่ 3.21	แสดงลักษณะโรงพ่นสีและอบแห้ง.....	57
ภาพที่ 3.22	แสดงลักษณะโรงประกอบผลิตภัณฑ์ล่าเรี้ยวรูป.....	59
ภาพที่ 4.1	แสดงโครงสร้างองค์กรปัจจุบันของโรงงานตัวอย่าง.....	66

สารบัญภาพ(ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 4.2 แสดงปริมาณการผลิตของโรงงานตัวอย่าง.....	70
ภาพที่ 4.3 แสดงการไหลของกระบวนการผลิต แผ่นหางห้วย-ขวา ของแฟนค้อดเดลล์ยูนิต.....	73
ภาพที่ 4.4 แสดงการไหลของกระบวนการผลิต แผ่นกระปรง ของคอนเดนซิ่งค้อดเดลล์ยูนิต.....	77
ภาพที่ 4.5 แสดงบริเวณอาคารเก็บวัสดุคงคลัง.....	83
ภาพที่ 4.6 แสดงผังล่าดับงานของสายการประกอบ คอนเดนซิ่งค้อดเดลล์ยูนิต.....	99
ภาพที่ 4.7 แสดงผังล่าดับงานของสายการประกอบแฟนค้อดเดลล์ยูนิต....	104
ภาพที่ 5.1 แสดงการจัดโครงสร้างองค์กรของโรงงานตัวอย่าง ปรับปรุงแล้ว.....	121
ภาพที่ 5.2 แสดงผังโรงงานปัจจุบัน.....	141
ภาพที่ 5.3 แสดงรูปแบบการไหลของโรงงานตัวอย่าง.....	144
ภาพที่ 5.4 แสดงไตรมาสความสัมพันธ์ของหน่วยงาน.....	155
ภาพที่ 5.5 แสดงไตรมาสความสัมพันธ์ของพื้นที่.....	158
ภาพที่ 5.6 แสดงการวางผังโรงงานอย่างคร่าวๆ ครั้งที่ 1.....	160
ภาพที่ 5.7 แสดงความหนาแน่นของการไหลจากการปรับปรุงครั้งที่ 1.	161
ภาพที่ 5.8 แสดงการจัดผังโรงงานในรายละเอียดครั้งที่ 1.....	162
ภาพที่ 5.9 แสดงการวางผังโรงงานอย่างคร่าวๆ ครั้งที่ 2.....	167
ภาพที่ 5.10 แสดงความหนาแน่นของการไหลจากการปรับปรุงครั้งที่ 2.	168
ภาพที่ 5.11 แสดงการจัดผังโรงงานในรายละเอียดครั้งที่ 2.....	169
ภาพที่ 5.12 แสดงการวางผังโรงงานตัวอย่างในรายละเอียด.....	170
ภาพที่ 5.13 แสดงพื้นที่ฯ มือญี่ในการเก็บวัสดุคงคลัง.....	188
ภาพที่ 5.14 แสดงการจัดพื้นที่ฯ มือญี่ในการจัดเก็บวัสดุคงคลัง.....	196

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 5.15 แสดงชั้นวางอุปกรณ์ไฟฟ้า.....	197
ภาพที่ 5.16 แสดงชั้นวางอุปกรณ์ข้อต่อ ห้องอ หวาน.....	198
ภาพที่ 5.17 แสดงลักษณะของตะกร้าพลาสติก.....	199
ภาพที่ 5.18 แสดงใบเบิกวัสดุของโรงงานตัวอย่างในปัจจุบัน.....	202
ภาพที่ 5.19 แสดงใบเบิกวัสดุของโรงงานตัวอย่างแบบปรับปรุง.....	203

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
อุปกรณ์มหा�วิทยาลัย**