

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม , ระบบการผลิตแบบโตโยต้า , กรุงเทพฯ :  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ , 2534 .

ชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์ , การออกแบบผังโรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต , กรุงเทพฯ :บริษัท ซีเอ็ด  
ยูเคชั่น , 2535 .

ทองเหมาะ ผึ้งผาย , การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศขนาดย่อมในประเทศไทย . วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ , ภาควิชา  
วิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2534 .

ชนวรรณ อัสวไพบูลย์ , การเพิ่มผลผลิตของเด็กเล่นที่ใช้ในการจับขี้และเฟอร์นิเจอร์เหล็ก .  
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ , ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2535 .

นพดล ประพันธ์ , การเป็นผู้จัดการคุณภาพมืออาชีพ , กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  
(ไทย - ญี่ปุ่น) . (มิถุนายน 2536)

ผจญ ภัคดีกุล , การเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมประกอบตู้เย็น . วิทยานิพนธ์ปริญญา  
โทบริหารธุรกิจ , ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
2532 .

พิภพ เล้าประจง , ระบบการควบคุมการผลิตเชิงวิศวกรรม , กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น ,  
2539 .

มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์ , การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่อง  
สุขภัณฑ์หินอ่อนเทียมในประเทศไทย . วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ,  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2535 .

ขรรขง ศรีสม , การจัดสมดุลของสายงานการผลิต , วารสารเทคนิค ฉบับที่ 127 (กันยายน 2538)  
: 117 - 127

วิจิตร ตันจตุรที , วันชัย ริจิรวนิช , จรุง มหิตราฟองกุล , ชูเวช ชาญสง่าเวช , การศึกษาการ  
ทำงาน , กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2524 .

- โสภณา จิระชุตติโรจน์, การวิเคราะห์และการปรับปรุงผังโรงงานผลิตรถจักรยานสองล้อ.  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
- สุนันท์ วิเศษสรโรจ, การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนโลหะของรถยนต์.  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
- สมศักดิ์ ศรีศักดิ์, การออกแบบและวางผังโรงงาน, กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  
 (ไทย - ญี่ปุ่น), 2531.
- เอกสิน โลหสมบุรณ์, การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตภาชนะอะลูมิเนียมขนาด  
 เล็กในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม  
 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

#### ภาษาอังกฤษ

- Apple, James M. Plant layout and material handling. New York : John Wiley & Sons, 1977.
- Barnes, Ralph M. Motion and time study Design and Measurement of Work. 7th ed.  
 New York : John Wiley & Sons, 1980.
- Baudin, M. Manufacturing system analysis. New Jersey : Yourdon Press, 1990.
- Mayer, Raymond R. Production and operations management. 4th ed. Singapore :  
 McGraw - Hill, 1982.
- Muther, Richard Systematic layout planning. New York : Richard Muther & Associates,  
 1981.
- Stevenson, William J. Production / operations management. 3rd ed. Singapore : Richard D.  
 Irwin, 1990.
- Sumanth, David J. Productivity Engineering and Management. New York : McGraw - Hill,  
 1985.
- Tonge, Fred M. A heuristic problem for assembly line balancing. New Jersey :  
 Prentice - Hall, 1977.



ภาคผนวก ก

การหาเวลามาตรฐาน

ศูนย์วิจัยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การหาเวลายามาตรฐาน

เวลายามาตรฐานเป็นเวลาทั้งหมดที่งานชิ้นนั้นควรจะเสร็จโดยการทำงานอย่างมาตรฐาน ทั้งนี้เพราะว่าถ้าหากยังไม่ได้วิธีการทำงานที่ดีที่สุดแล้ว อาจจะค้นพบวิธีการทำงานนั้นภายหลัง โดยคนงานเองหรือจากผู้เชี่ยวชาญก็ได้ ทำให้ต้องหาเวลายามาตรฐานใหม่ ในการศึกษาการทำงาน ควรจะเลือกคนงานขึ้นมาเพื่อจับเวลา โดยให้ผู้ควบคุมหรือตัวแทนคนงานเป็นผู้แนะนำว่า คนงานคนไหนที่จะนำมาเป็นตัวแทนในการจับเวลา โดยต้องเน้นว่าต้องเป็นคนงานที่ทำงานสม่ำเสมอ อัตราการทำงานอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยหรือสูงกว่าเฉลี่ยเล็กน้อย ลักษณะของคนงานที่เหมาะสมคือ คนงานที่มีการศึกษา เฉลียวฉลาด มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความชำนาญ มีความรู้ที่จะทำงานนั้นให้เสร็จตามปริมาณและคุณภาพที่กำหนด

### ขั้นตอนการศึกษาเวลาการทำงาน

เมื่อเลือกงานที่จะจับเวลาได้แล้ว การศึกษาหาเวลาประกอบไปด้วยขั้นตอน 8 ขั้นตอน ดังนี้

1. บันทึกข้อมูลทั้งหมดที่จะทำได้ของงานผู้ปฏิบัติและสภาพแวดล้อมการทำงานนั้น ซึ่งมีผลต่อการทำงานชิ้นนั้นทั้งหมด
2. บันทึกวิธีการทำงานทั้งหมด และแบ่งงานใหญ่ทั้งหมดออกเป็นงานย่อยๆ
3. พิจารณางานย่อยๆ ที่แตกออก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้วิธีที่เกิดผลดีที่สุดแล้วหาขนาดของตัวอย่าง ( sample size )
4. วัดค่าโดยนาฬิกาจับเวลา แล้วบันทึกเวลาที่วัดได้ในแต่ละงานย่อย
5. พิจารณาอัตราการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานของผู้จับเวลา โดยอาศัยหลักการของการประเมินค่า ( rating )
6. เปลี่ยนเวลาที่จับได้ ( observed time ) เป็นเวลาพื้นฐาน ( basic time )
7. พิจารณาเวลาเผื่อ ( allowance )
8. หาเวลายามาตรฐาน ( standard time ) สำหรับงานนั้น



### การหาขนาดของตัวอย่าง ( sample size )

ในการทำงานแต่ละขั้นงาน ( task element ) คนงานจะทำงานในเวลาที่ไม่เท่ากันทุกครั้ง ถึงแม้จะเลือกคนงานที่มีการทำงานอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตาม ดังนั้นเราจะต้องหาว่าในแต่ละงานย่อยควรจะใช้ขนาดตัวอย่างจำนวนเท่าใดจึงจะเหมาะสม โดยการสุ่มจับเวลาจำนวน  $n'$  ครั้ง จากนั้นจึงนำไปประยุกต์เข้าสู่สูตรสำหรับการคำนวณหาจำนวนตัวอย่างที่ต้องการจะหา ซึ่งจากสถิติจะกำหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ 95 % และให้โอกาสผิดพลาด  $\pm 5 %$  ตามสูตรดังนี้

$$n = \left| \frac{40 \sqrt{n' Ex' - (Ex)^2}}{Ex} \right|^2$$

เมื่อ	$n$	=	ขนาดตัวอย่างที่จะหา
	$n'$	=	จำนวนที่ทดลองจับเวลาก่อน
	$E$	=	ผลรวมแต่ละค่า
	$x$	=	ค่าที่อ่านได้

ตัวอย่างการคำนวณ การศึกษาเวลาของงานชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีขั้นงาน ( task element ) เดียว โดยทำการจับเวลา 10 ครั้ง และทำการคำนวณหาขนาดของตัวอย่างดังนี้

สุ่มตัวอย่าง  $x$  ( 1/100 นาที )  $x^2$

1	32	1024
2	35	1225
3	39	1521
4	37	1369
5	33	1089
6	36	1296
7	35	1225
8	38	1444
9	33	1089

10	$\frac{39}{Ex}$	$\frac{1521}{Ex^2}$
	357	12803

$$n = \left[ \frac{40 \sqrt{10(12803) - (357)^2}}{357} \right]^2$$

$$= 7.3 = 8 \text{ ครั้ง}$$

จากการคำนวณปรากฏว่าสุ่มตัวอย่างเพียง 8 ครั้งก็เป็นการเพียงพอตามหลักสถิติแล้ว

#### การประเมินประสิทธิภาพ

การประเมินประสิทธิภาพจะนำมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพ ( westinghouse ) หรือ 4 factor system มาใช้ในการประเมินดังตารางที่ ก 1 ซึ่งสามารถจะประเมินประสิทธิภาพได้ดังนี้

ความชำนาญ ( skill )	=	- 0.05	( พอใช้ )
ความพยายาม ( effort )	=	- 0.04	( พอใช้ )
สภาพแวดล้อม ( condition )	=	+ 0.02	( ดี )
ความสม่ำเสมอ ( consistency )	=	+ 0.01	( ดี )
รวมประสิทธิภาพ	=	1 - 0.05 - 0.04 + 0.02 + 0.01	
	=	0.94	= 94 %

#### การหาเวลาเพื่อ

เนื่องจากทางโรงงานมีเวลาการทำงานตั้งแต่ 8.00 - 16.40 น. โดยหยุดพักในช่วงเวลา กลางวันตั้งแต่เวลา 12.00 - 12.40 น. รวม 40 นาที และไม่มีช่วงพักระหว่างการทำงานให้ แต่เนื่อง

จากการทำงานจะต้องมีเวลาเผื่อสำหรับการเข้าห้องน้ำหรือความเมื่อยล้าเกิดขึ้น ทางผู้วิจัยจึงใช้มาตรฐานการกำหนดเวลาเผื่อของ ILO เพื่อหาเวลาเผื่อของการทำงานดังตารางที่ ก 2

มาตรฐานเวลาเผื่อที่กำหนดให้

1. เวลาเผื่อคงที่			
เวลาส่วนตัว		7	
เวลาเผื่อล่า		4	
2. เวลาเผื่อแปรผัน			
ขึ้นทำงาน		4	
รวมเวลาเผื่อ	=	7 + 4 + 4	= 15 %

ตัวอย่างการคำนวณเวลามาตรฐาน

ผลจากการศึกษาเวลา	เวลาเฉลี่ยที่ศึกษา	0.357	นาที
	ประสิทธิภาพ	94 %	
	เวลาเผื่อ	15 %	

สูตรการคำนวณ

$$\begin{aligned} \text{เวลาปกติ} &= \text{เวลาทำงาน} \times \text{ประสิทธิภาพ} \\ &= 0.357 \times \frac{94}{100} \\ &= 0.335 \quad \text{นาที} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{เวลาเผื่อ} &= \text{เวลาปกติ} \times \left( \frac{\% \text{ เวลาเผื่อ}}{100} \right) \\ &= 0.335 \times \frac{15}{100} \end{aligned}$$

$$= 0.050 \quad \text{นาที}$$

เวลามาตรฐาน = เวลาปกติ + เวลาเผื่อ

$$= 0.335 + 0.050$$

$$= 0.385 \quad \text{นาที}$$

จากวิธีการคิดหาเวลามาตรฐาน จะได้ว่าจะต้องทำการสุ่มตัวอย่างของการจับเวลางาน  
จำนวน 8 ครั้ง โดยคิดประสิทธิภาพที่ 94 % และมีเวลาเผื่อที่ 15 %

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาคิดและกำหนดหาเวลามาตรฐานของแต่ละงานย่อยในทุกๆ  
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 20 รายการที่นำมาทำการศึกษาและวิจัยครั้งนี้



ศูนย์วิทยพัธพยาบาล  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ ก1 แสดงมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพ

มาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพ Westinghouse  
(4 Factors System)

ความชำนาญ (Skill)	ความพยายาม (Effort)
+ 0.15 A1 ชำนาญมาก	+ 0.13 A1 มีมากเหลือเกิน
+ 0.13 A2	+ 0.12 A2
+ 0.11 B1 ดีเลิศ	+ 0.10 B1 ดีเลิศ
+ 0.08 B2	+ 0.08 B2
+ 0.06 C1 ดี	+ 0.05 C1 ดี
+ 0.03 C2	+ 0.02 C2
0.00 D ปานกลาง	0.00 D ปานกลาง
- 0.05 E1 พอใช้	- 0.04 E1 พอใช้
- 0.10 E2	- 0.08 E2
- 0.16 F1 ต้องปรับปรุง	- 0.12 F1 ต้องปรับปรุง
- 0.22 F2	- 0.17 F2
สภาพแวดล้อม (Conditions)	ความสม่ำเสมอ (Consistency)
+ 0.06 A จินตภาพ	+ 0.04 A สมบูรณ์
+ 0.04 B ดีเลิศ	+ 0.03 B ดีเลิศ
+ 0.02 C ดี	+ 0.01 C ดี
0.00 D ปานกลาง	0.00 D ปานกลาง
- 0.03 E พอใช้	- 0.02 E พอใช้
- 0.07 F ต้องปรับปรุง	- 0.04 F ต้องปรับปรุง

ตารางที่ ก 2 แสดงมาตรฐานการกำหนดเวลาเมื่อของ ILO

มาตรฐานการกำหนดเวลาเมื่อของ ILO


(หน่วย = % ของเวลาปกติ)

	ชาย	หญิง			
1. เวลาเมื่อขง			จ. กวาระบรรยากาศแวดล้อม		
เวลาส่วนตัว .....	5	7	(ความร้อน และความชื้น)		
เวลาเมื่อการลา .....	4	4	อัตราการระบายความร้อนจากร่างกาย		
2. เวลาเมื่อค้นแปร			(มีผลแก่ 1/ชม <sup>2</sup> /วินาที)		
ก. ยืนทำงาน .....	2	4	16 (เย็นและแห้ง) .....	0	
ข. ทัศนคติธรรมชาติ			14 .....	0	
เล็กน้อย .....	0	1	12 .....	0	
ปานกลาง (กม, โคง) ..	2	3	10 .....	3	
มาก (นอน, ยืนก้ม) ....	7	7	8 .....	10	
ค. งานใช้แรงและกลามเนื้อ			6 .....	21	
(ยก, ลาก, ผลัก)			5 .....	31	
นน. ยก (ปอนด์)			4 .....	45	
(1 ปอนด์ = .454 กก.)			3 .....	64	
5 .....	0	1	2 (ร้อนจัดและชื้นมาก) .....	100	
10 .....	1	2	จ. สมบัติในการทำงาน		
15 .....	2	3		ชาย	หญิง
20 .....	3	4	งานละเอียดปกติ .....	0	0
25 .....	4	6	ละเอียดหรือแม่นยำ .....	2	2
30 .....	5	8	ละเอียดมาก, แม่นยำมาก .....	5	5
35 .....	7	10	ข. เสียงรบกวน		
40 .....	9	13	ต่อเนื่อง .....	0	0
45 .....	11	16	เสียงกึ่งและเป็นช่วง ๆ ....	2	2
50 .....	13	20	เสียงกึ่งมากและเป็นช่วง ๆ		
		(สูงสุด)	เสียงแหลมกึ่ง .....	5	5
60 .....	17		ข. ความเครียด		
70 .....	22		ขบวนการผลิตซับซ้อน .....	1	1
ง. แสงสว่าง			ขบวนการผลิตซับซ้อนปานกลาง		
ค่าความมาตรฐานเล็กน้อย ..	0	0	หรือมีงานรับสัมผัสข้อมมาก ....	4	4
ค่าความมาตรฐานมาก .....	2	2	ขบวนการผลิตซับซ้อนมาก ...	8	8
ไม่เพียงพอ .....	5	5	ค. ความซ้ำซากจำเจ		
			ต่ำ .....	0	0
			ปานกลาง .....	1	1
			สูง .....	4	4
			ค. ความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบของงาน		
			พอสมควร .....	0	0
			ค่อนข้างมาก .....	2	1
			สูงมาก .....	5	2

ภาคผนวก ข

ส่วนประกอบของชิ้นงานทั้ง 20 รายการ

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




ตารางที่ ข 1 แสดงรายการชิ้นส่วนของ lamp assy fog

ITEM	PART NO.	PART NAME	Q'TY
1	002 - 40032	เบ้า	1
2	016 - 40004	รู๊บนใหญ่ 1 จุด	1
3	049 - 50010	ขาตั้ง	1
4	035 - 40001	หมุดดำ	3
5	029 - 30002	สายไฟ	1
6	027 - 20001	เบเกอริไลท์	1
7	033 - 20003	สปริง	1
8	018 - 30001	รู๊บนอง 1 จุด	1
9	031 - 20008	PVC กลมผู้	1
10	019 - 40004	ทองเหลืองกลมผู้	1
11	032 - 30051	หลอดไฟ	1
12	007 - 30029	ซีด	1
13	003 - 10084	เลนซ์	1
14	061 - 30021	สกรู	2

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ ข 1 แสดงส่วนประกอบของชิ้นงาน lamp assy fog




รูปที่ ข 2 แสดงส่วนประกอบของชิ้นงาน lamp assy rr. comp.

ตารางที่ ข 2 แสดงรายการชิ้นส่วนของ lamp assy rr. comp.

ITEM	PART NO.	PART NAME	Q'TY
1	002 - 40001	เบ้า	1
2	016 - 40029	จุกกลาง 2 จุด	1
3	016 - 40043	จุกกลาง 1 จุด	1
4	015 - 40003	หางปลาทู CD - 10	2
5	029 - 40001	สายไฟสี่เหลี่ยม	1
6	029 - 40001	สายไฟสี่แฉก	1
7	029 - 40001	สายไฟสี่เหลี่ยม	1
8	027 - 30002	เบเกอโรลท์ 2 จุด	1
9	033 - 30001	สปริง	2
10	018 - 40001	จุกข้าง 1 จุด	1
11	018 - 40002	จุกข้าง 2 จุด	1
12	005 - 20007	ชานฉาย	2
13	032 - 20005	หลอด 2 จุด	1
14	032 - 20004	หลอด 1 จุด	1
15	027 - 30001	เบเกอโรลท์ 1 จุด	1
16	007 - 40013	ซีดข้าง	2
17	003 - 40016	เลนส์สี่แฉก	1
18	003 - 20017	เลนส์สี่เหลี่ยม	1
19	031 - 40002	ปลอกดำขาว 10"	1
20	019 - 40003	ทองเหลืองแบบผู้	4
21	025 - 30005	ปลั๊กเมีย 4 ช่อง	1
22	061 - 20004	สกรูเกลียวปัดขย	12
23	009 - 30001	ฝาครอบหลัง	2
24	031 - 40002	ปลอกดำขาว 3 1/2"	1
25	030 - 40001	สายกราวด์	1






รูปที่ ๗.3 แสดงส่วนประกอบของชิ้นงาน ไฟส่องป้าย D21

ตารางที่ ๗.3 แสดงรายการชิ้นส่วนของ ไฟส่องป้าย D21

ITEM	PART NO.	PART NAME	Q'TY
1	002 - 30015	เบ้า	1
2	001 - 30008	แป้น	1
3	007 - 20006	ซีลยาง รองเบ้า	1
4	005 - 30001	จานฉาย ( สะท้อนแสง )	1
5	003 - 30005	เลนส์	1
6	016 - 40047	จุกกลาง 1 จุด	1
7	015 - 40001	หางปลาอาร์คจุก	1
8	016 - 40027	จิวหลอด	1
9	017 - 10053	คาโก้	1
10	027 - 30001	ฉนวน	1
11	033 - 30001	สปริงจิวหลอด	1
12	029 - 30001	สายไฟ	1
13	030 - 20001	สายร้าวค์	1
14	031 - 40006	ปลอกค่า 2 สาย	1
15	032 - 30007	หลอดไฟ	1
16	019 - 30003	หัวเสียบทองเหลือง	2
17	025 - 10009	ปลั๊ก 2 ช่อง	1
18	061 - 30040	สกรูหัวหกเหลี่ยม	2
19	034 - 10010	เกลียวปลั๊ก + BODY	1
20	038 - 10007	ตัวล๊อคหัวเสียบทองเหลือง	1
21	018 - 10028	จุกยางรัดสายไฟ	2
22	059 - 30002	แหวนซีแปะ	2
23	062 - 30001	นัท	2
24	044 - 30002	แหวนสปริง	2


ตารางที่ ๗4 แสดงส่วนประกอบของชิ้นงาน lamp assy clearance D21



ITEM	PART NO.	PART NAME	Q'TY
1	022-020047/48	BODY RH / LH	1
2	003-20067/57	LENS RH/LH	1
3	001-20049	BRACKET	1
4	061-30152	TAPPING SCREW	1
5	007-20030	COVER TUBE	1
6	087-20001	FILTER	1
7	029-20001	SOCKET PLUG ASSY	1
7.1	025-10007	CONNECTOR	1
7.2	016-20002	SOCKET # 1	1
7.3	007-20002	O - RING	1
7.4	020-60001	TERMINAL # 1	2
7.5	029-60003	CORD ( POWER )	1
7.6	030-20001	CORD ( GROUND )	1
7.7	018-20008	SOCKET # 2	2
7.8	019-10008	TERMINAL # 2	2
8	032-30065	BLUB	1
9	056-30006	PLASTIC BAG	1


รูปที่ ๗4 แสดงส่วนประกอบของชิ้นงาน lamp assy clearance D21

ตารางที่ ๕5 แสดงรายการชิ้นส่วนของ ไฟท้าย Suzuki



รูปที่ ๕5 แสดงส่วนประกอบของชิ้นงาน ไฟท้าย Suzuki

ITEM	PART NO.	PART NAME	Q'TY
1	002-60013/4	ถัง	1
2	003-20037	เลนซ์สีขาว	1
3	003-20036	เลนซ์สีแดง	1
4	003-20035	เลนซ์สีเหลือง	1
5	016-40001	รูบนเหล็ก 1 จุดมีหางปลา	2
6	025-20004	ปลั๊กถนน 4 ช่อง	1
7	007-10020	ซีจอกบน	1
8	061-30085	สกรูเกลียวปล่อย	4
9	017-20030	คาโก้	4
10	027-20016	เบรคอีโวลท์ 1 จุด	2
11	033-20004	สปริง	3
12	018-30004	รูบนาง 1 จุด	2
13	015-20001	หางปลา	1
14	027-30003	เบรคอีโวลท์ 2 จุด	1
15	019-30002	หัวยึดบนทองเหลือง	4
16	032-20014	หลอดไฟ # 93	2
17	032-20007	หลอดไฟ # 1016	1
18	007-20013	ฝาปิดปลั๊ก	1
19	029-40002	สายไฟถอย	1
20	029-40002	สายไฟเลี้ยว	1
21	029-40002	สายไฟฟรี	1
22	029-40002	สายไฟเบรค	1
23	030-40009	สายถราวค์	3
24	018-40005	รูบนาง 2 จุด	1
25	016-40006	รูบนเหล็ก 2 จุดมีหางปลา	1




รูปที่ ๖6 แสดงส่วนประกอบของชิ้นงาน head lamp KR - 150 c

ตารางที่ ๖6 แสดงรายการชิ้นส่วนของ head lamp KR - 150 c

ITEM	PART NO.	PART NAME	QTY
1	006 - 10054	ขอบ	1
2	006 - 10053	ขอบรีดเลนส์ (ขอบเล็ก)	1
3	003 - 20073	เลนส์	1
4	005 - 20014	จานฉาย	1
5	016 - 20003	ขั้วหลอด	1
6	032 - 30055	หลอดไฟ	1
7	016 - 40038	บู๊ตหลอด	1
8	013 - 20011	ฉนวน	1
9	015 - 30012	ขาปรับมุม	2
10	015 - 40006	ชุดยึดขอบ	2
11	015 - 40007	ชุดยึดขา	1
12	062 - 30017	นัท	2
13	015 - 10015	แกนปรับมุม	2
14	061 - 30032	สลักหัว TAPER	2
15	044 - 30002	แหวนสปริง	2
16	061 - 20021	สลัก	1
17	033 - 10018	สปริง	1
18	015 - 20001	ขาปรับระดับ	1
19	062 - 10009	กรอบเม็ดนิ้ด	1
20	017 - 10063	ฝาปิด	2
21	033 - 30005	สปริงขั้วหลอด	1
22	015 - 40017	หางปลาทูหัวขั้ว	1
23	030 - 20003	สายกราวด์	1
24	029 - 60059	สายไฟ	2
25	007 - 10025	บู๊ตสาย	1
26	031 - 40007	ปลอกดำ	1
27	019 - 10006	คิ้วสีขอบของหลอดแบบหลัก	3
28	025 - 10006	ปลั๊ก 3 ช่อง	1
29	062 - 10010	ตัวอุดสกรอนนัท	1





ตารางที่ ๗7 แสดงรายการชิ้นส่วนของ solar - 100


ITEM	PART NO.	PART NAME	Q' TY
1	002 - 10097	เบ้าพลาสติก SOLAR - 100	1
2	003 - 10149	LENS แก้ว SOLAR - 100	1
3	005 - 10021	จานดวย	1
4	006 - 10027	ขอม P SOLAR - 100	1
5	008 - 10006	ค้ำขั้ว	1
6	014 - 10004	สวิตช์ SOLAR 100	1
7	026 - 10033	สายไฟ	1
8	032 - 30038	หลอดไฟ	1
9	037 - 30001	ขมเข็มไฟ	1
10	044 - 30009	แหวนสปริง	1
11	061 - 30013	สกปรู่วัสดุ	1
12	061 - 30084	สกปรูกลีขั้วปลั๊ก	5
13	063 - 10047	สติกเกอร์ SOLAR - 100	2

รูปที่ ๗7 แสดงส่วนประกอบของชิ้นงาน solar - 100

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย









ตารางที่ ข 9 แสดงรายการชิ้นส่วนของ ขาคืนแรง D21

ITEM	PART NO.	PART NAME	Q'TY
1	007 - 20001	อางขาคืนแรง	1
2	033 - 20003	สายขาคืนแรง	1
3	044 - 20001	แหวนยึดขาคืนแรง	1
4	049 - 20008	ขาคืนแรง	1
5	050 - 20006	PIN ขาคืนแรง	1
6	051 - 20006	แผ่นยึดขาคืนแรง	1
7	081 - 20003	บู๊ต ขาคืนแรง	1



รูปที่ ข 9 แสดงส่วนประกอบของจิ้งจาม ขาคืนแรง D21


ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ ๗ 10 แสดงส่วนประกอบของชิ้นงาน โทรศัพท์รุ่น D21

ตารางที่ ๗ 10 แสดงรายการชิ้นส่วนของ โทรศัพท์รุ่น D21

ITEM	PART NO.	PART NAME	QTY
1	001 - 40028	แบตเตอรี่	1
2	003 - 30010	เลนส์	1
3	014 - 40002	จอสี	1
4	061 - 30063	สกรูหัวตัว	2
5	001 - 40020	BRACKET 1	1
6	009 - 30006	สวิตช์ดูภาพ	1
7	003 - 30011	สปริง	1
8	021 - 30003	ลูกบิด	1
9	033 - 30010	สปริง	1
10	021 - 30013	หน้า CONTACT	1
11	021 - 30009	สะพานไฟ PT 2	1
12	021 - 30008	สะพานไฟ PT 1	2
13	027 - 60001	เบรกล้อท้าย	1
14	021 - 30007	สะพานไฟ 4	1
15	021 - 30006	สะพานไฟ 3	1
16	021 - 30005	สะพานไฟ 2	1
17	021 - 30004	สะพานไฟ 1	1
18	016 - 30008	หัวออกทีวี	1
19	016 - 30009	หัวออกทีวี	1
20	027 - 30008	แผ่นแปะสวิตช์	1
21	059 - 30006	แหวนยึด	2
22	035 - 30007	หมุดยึด	2
23	035 - 30012	หมุดยึด	10
24	061 - 30059	สกรูหัวตัว	2
25	032 - 20001	หลอดไฟ	1




ตารางที่ ข 11 แสดงรายการชิ้นส่วนของ tank assy - ws wash

ITEM	PART NO.	PART NAME	Q'TY
1	002 - 20038	TANK ASSY - WS WASH	1
2	009 - 20010	CAP WASH	1
3	022 - 20040	TANK BRACKET	1
4	061 - 20032	BUTTON HEAD SCREW	1
5	033 - 30018	SPRING WACHER	2
6	033 - 40011	WASHER	2
7	009 - 10001	PACK WASH TANK	1
8	007 - 10015	PUMP ASSY - WASH	1

รูปที่ ข 11 แสดงส่วนประกอบของชิ้นงาน tank assy - ws wash

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




ตารางที่ ข12 แสดงรายการชิ้นส่วนของ ขาเบรค D21

ITEM	PART NO.	PART NAME	Q'TY
1	049 - 20009	LEVER BRAKE PEDAL ASSY	1
2	W 01013	LEVER BRAKE PEDEL	1
3	W 01008	PLATE PEDAL PAD	1
4	051 - 20002	COVER PEDAL PAD	1
5	W 01014	BRKT PEDAL STOPPER	1
6	024 - 60001	TUBE FULCRUM PEDEL	1
7	051 - 20004	RUBBER PED/L STOPPER	1
8	051 - 20007	BUSH FULCRUM PEDAL	1

รูปที่ ข12 แสดงส่วนประกอบของชิ้นงาน ขาเบรค D21

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






ตารางที่ ข 13 แสดงรายการชิ้นส่วนของ กระดกในแก้ว D21

ITEM	PART NO.	PART NAME	Q'TY
1	002 - 30040	เบ้า	1
2	003 - 10043	กระดก	1
3	049 - 20033	ขากระดก	1
4	049 - 30022	แป้น	1
5	061 - 20022	สกรู	1
6	062 - 20015	นัท	1
7	061 - 20023	สกรู	1
8	061 - 20024	สกรู	3

รูปที่ ข 13 แสดงส่วนประกอบของชิ้นงาน กระดกในแก้ว D21

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




ตารางที่ ข 14 แสดงรายการชิ้นส่วนของ mirror outside D21

ITEM	PART NO.	PART NAME	Q'TY
1	008 - 60007 / 8	เบ้า	1
2	006 - 40005 / 6	ขอบ	1
3	053 - 60002 / 3	กระจก	1
4	049 - 20027 / 8	ขากระจก	1
5	059 - 40003	แป้นยึดคาน์ค	1
6	062 - 20013	น๊ัท	1
7	011 - 30008	ตัวยึดคาน์คใหญ่	1
8	011 - 30007	ตัวยึดคาน์คเล็ก	1
9	033 - 30009	สายรัด	1
10	059 - 30011	แหวนรอง	1
12	061 - 10013	สกรู	1
13	009 - 30005	ฝาครอบ	1
14	007 - 30039	ซีลยางขอบ	1
15	007 - 30037 / 38	ซีลยางครอบ	1
16	031 - 40007	ปลอกค้ำ	1
17	007 - 40005	โพน	4

รูปที่ ข 14 แสดงส่วนประกอบของชิ้นงาน mirror outside D21

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ ๗15 แสดงส่วนประกอบของจันทาน ไฟฉายหัวนำ D21

ตารางที่ ๗15 แสดงรายการชิ้นส่วนของ ไฟฉายหัวนำ D21

ITEM	PART NO.	PART NAME	Q'TY
1	002 - 50116/17	HOUSING RH / LH	1
2	003 - 10265/66	LENS RH / LH	1
3	007 - 10082/88	PACKING RH / LH	1
4	032 - 20014	BULB	1
5	029 - 10123	EARTH ASSY	
5.1	016 - 40074	STEEL SOCKET	1
5.2	019 - 10007	TERMINAL # 1	1
5.3	028 - 20050	EARTH	1
6	029 - 10032	CORD ASSY	
6.1	029 - 10033	CORD ( POWER )	1
6.2	034 - 20070	PLATE	1
6.3	023 - 40005	INSULATOR ( 1 POINT )	1
7	033 - 30001	SET SPRING	1
8	018 - 10025	RUBBER SOCKET ( 2 POINT )	1
9	018 - 10026	COVER TUBE	1
10	049 - 10056	BRACKET	1
11	019 - 10008	TERMINAL # 2	2
12	061 - 20006	SCREW # 1	2
13	061 - 30098	SCREW # 2	1
14	025 - 10007	CONNECTOR	1
15	056 - 30006	PLASTIC BAG	1
16	087 - 20001	FILTER	1


ตารางที่ ข 16 แสดงรายการชิ้นส่วนของ lamp assy head D21



รูปที่ ข 16 แสดงส่วนประกอบของชิ้นงาน lamp assy head D21

ITEM	PART NO.	PART NAME	Q'TY
1	005 - 20009 / 10	REFLECTOR RH / LH	1
2	061 - 20022	PIVOT SCREW	1
3	062 - 20012	SQUARE NUT	1
4	003 - 20013	SET SPRING	1
5	061 - 30146	TAPPING SCREW	1
6	003 - 20055 / 46	LENS RH / LH	1
7	034 - 20006	PLATE SPRING	2
8	001 - 20044 / 47	BRACKET ASSY RH / LH	1
8.1	001 - 60014 / 16	BRACKET A RH / LH	1
8.2	001 - 60015 / 17	BRACKET B RH / LH	1
9	086 - 20001	SELF LOCKING NUT #1	1
10	001 - 20046	PLATE	1
11	035 - 20005	REVEL	2
12	086 - 20003	SPHERICAL SLAP BRING	1
12.1	061 - 30147	STUD BOLT	1
13	062 - 20015	FLANGE NUT	1
14	062 - 20014	GROMMET	2
15	061 - 20024	ADJUST SCREW	2
16	086 - 20002 / 4	SELF LOCKING NUT #2 RH / LH	1
17	032 - 20023	BULB	1
18	009 - 20014	SOCKET COVER	1
19	090 - 30001	GLUE	1
20	056 - 30003	PLASTIC BAG	1

ตารางที่ ข 17 แสดงรายการชิ้นส่วนของ ไฟหน้า Suzuki




ITEM	PART NO.	PART NAME	QTY
1	032-30031	ปลอกค้ำ 3 สาย	1
2	018-20030	ปุ่มตรงจิกเปิดไฟ	1
3	001-20017 / 8	แก้วไฟหน้า	1
4	029-30013	ชุดสามไฟหน้า SUZUKI	1
5	018-40011	ปุ่มตรงไฟหน้า SUZUKI	1
6	019-30015	หัวเขียนสามไฟหน้า	1
7	015-20001	หลอดไฟ	1
8	003-30015	สปริง	1
9	061-20012	เบ้าไฟหน้า SUZUKI	2
10	003-20027	หลอดไฟ	1

รูปที่ ข 17 แสดงส่วนประกอบของไฟหน้า Suzuki

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ ข 18 แสดงรายการชิ้นส่วนของ ไฟเลี้ยวข้าง Suzuki




ITEM	PART NO.	PART NAME	QTY
1	032-30031	หลอดเลี้ยว	1
2	030-40011	สายกราฟต์	1
3	001-20017/8	แป้นเลี้ยวข้าง	1
4	031-10012	ปลอกดำ 2 สาย	1
5	031-20007	ปลอก PVC	1
6	019-30012	หัวเลี้ยวทองเหลือง	1
7	015-20001	หางปลาไฟฟ้า CD 10	1
8	029-30008	สายไฟเลี้ยว	1
9	061-20012	สกรูเกลียวปลอก	2
10	003-20027	เลนส์	1

รูปที่ ข 18 แสดงส่วนประกอบของชิ้นงาน ไฟเลี้ยวข้าง Suzuki

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตารางที่ ข 19 แสดงรายการชิ้นส่วนของ cord GT-5



ITEM	PART NO.	PART NAME	QTY
1	001 - 10129	เปลือก CONNEX	1
2	002 - 10066	ใบพัดพลาสติก UFO 5 m.	1
3	020 - 10007	ทองเหลืองขนาดรับ UFO	2
4	026 - 10002	PVC ปลีอกสายไฟ UFO 5 m.	1
5	027 - 10005	เบรคโลหะ UFO	1
6	061 - 10028	สกรูหัวทึบเล็ก	1
7	061 - 10029	สกรูหัวต่ำใหญ่	2
8	061 - 30117	สกรู	2
9	062 - 30004	นัท	1
10	070 - 10002	ก้านหมุน CONNEX	1
11	071 - 10002	ปุ่มหมุน CONNEX	1

รูปที่ ข 19 แสดงส่วนประกอบของชิ้นงาน cord GT-5

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




ตารางที่ ข 28 แสดงรายการชิ้นส่วนของ slim - O

ITEM	PART NO.	PART NAME	Q'TY
1	001 - 10066	แม่พิมพ์ SLIM - O	1
2	002 - 50070	เขี้ยว SLIM - O	1
3	020 - 10003	ขาตั้งรับ SLIM - O สูง	1
4	020 - 10004	ขาตั้งรับ SLIM - O ต่ำ	1
5	026 - 10005	แผ่นกันของห้อง SLIM - O	1
6	026 - 10004	PVC ปลีกสายไฟ SLIM - O	1
7	027 - 10002	เบรคโรลล์ SLIM - O หน้า	1
8	027 - 10003	เบรคโรลล์ SLIM - O ราง	1
9	061 - 10024	สกรูหัวฟิลลิป	1
10	061 - 30013	สกรูหัวฟิลลิป	1
11	061 - 30049	สกรูหัวรับ	2
12	061 - 30054	สกรูหัวฟิลลิป	3
13	062 - 10004	น็อต	1

รูปที่ ข 29 แสดงส่วนประกอบของชิ้นงาน slim - O

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




ภาคผนวก ก

แผนภูมิการจัดส่งและเส้นทางการไหลของการประกอบ  
หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FLOW PROCESS CHART

○ Present      ⊗ Proposed # 1




รูปที่ ก 1- แสดงแผนภูมิการจัดส่งชิ้นส่วนในการประกอบ lamp assy fog



**พื้นที่โรงงาน**

1. สำนักงาน
2. พื้นที่ประกอบอู่
3. พื้นที่สต็อกชิ้นส่วน
4. พื้นที่การประกอบ
5. พื้นที่สต็อกชิ้นงานสำเร็จรูป
6. ฮีตวิคเก็บชิ้นส่วน
7. พื้นที่ฉีดพลาสมิก
8. พื้นที่ประกอบชิ้นงาน (Ultrasonic)
9. พื้นที่หบตี
10. พื้นที่ขึ้นชิ้นส่วนโลหะ
11. พื้นที่เชื่อมชิ้นส่วนโลหะ
12. ฮีตวิคเก็บชิ้นงานสำเร็จรูป
13. พื้นที่ตรวจรับชิ้นส่วน
14. พื้นที่จัดส่งชิ้นงานสำเร็จรูป




รูปที่ ค 2 แสดงเส้นทางการไหลของการประกอบชิ้นงาน lamp assy fog (หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1)

**FLOW PROCESS CHART**

○ Present


◉ Proposed #1



รูปที่ ค3 แสดงแผนภูมิการจัดส่งชิ้นส่วนในการประกอบ lamp assy rr.comp.

**พื้นที่ใช้งาน**


1. สำนักงาน
2. พื้นที่ประกอบต่อ
3. พื้นที่ติดตั้งชิ้นส่วน
4. พื้นที่การประกอบ
5. พื้นที่ติดตั้งงานสำเร็จรูป
6. สโตร์เก็บชิ้นส่วน
7. พื้นที่ผลิตพลาสติก
8. พื้นที่ประกอบชิ้นงาน ( Ultrasonic )
9. พื้นที่พ่นสี
10. พื้นที่โป้นชิ้นส่วนโลหะ
11. พื้นที่เชื่อมชิ้นส่วนโลหะ
12. สโตร์เก็บชิ้นงานสำเร็จรูป
13. พื้นที่ตรวจรับชิ้นส่วน
14. พื้นที่จัดส่งชิ้นงานสำเร็จรูป



รูปที่ ค 4 แสดงเส้นทางการผลิตของการประกอบชิ้นงาน lamp assy rr.comp. (หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1)


FLOW PROCESS CHART

○ Present      ⊗ Proposed #1



รูปที่ 5 แสดงแผนภูมิการจัดส่งชิ้นส่วนในการประกอบไฟท้าย suzuki





**พื้นที่ทำงาน**


1. ส่วนถังงาน
2. พื้นที่ประกอบย่อย
3. พื้นที่ติดตั้งชิ้นส่วน
4. พื้นที่การประกอบ
5. พื้นที่ติดตั้งชิ้นงานสำเร็จรูป
6. วัสดุเก็บชิ้นส่วน
7. พื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ
8. พื้นที่ประกอบชิ้นงาน ( Ultrasonic )
9. พื้นที่พ่นสี
10. พื้นที่ป่นชิ้นส่วนโลหะ
11. พื้นที่เชื่อมชิ้นส่วนโลหะ
12. วัสดุเก็บชิ้นงานสำเร็จรูป
13. พื้นที่ตรวจรับชิ้นส่วน
14. พื้นที่จัดตั้งชิ้นงานสำเร็จรูป

รูปที่ ค 6 แสดงเส้นทางการไหลของการประกอบชิ้นงาน ไฟฟ้า suzuki (หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1)




**FLOW PROCESS CHART**

○ Present      ⊗ Proposed #1



รูปที่ ๗ แสดงแผนภูมิการจัดส่งชิ้นส่วนในการประกอบ head lamp KR-150 c




รูปที่ ค 8 แสดงแผนภูมิการจัดส่งชิ้นส่วนในการประกอบ solar - 100



**FLOW PROCESS CHART**


○ Present

⊗ Proposed #1



รูปที่ 10 แสดงแผนภูมิการจัดส่งชิ้นส่วนในการประกอบ spot light super beam





**พื้นที่ทำงาน**

1. ส่วนทำงาน
2. พื้นที่ประกอบต่อ
3. พื้นที่ช็อกชิ้นส่วน
4. พื้นที่การประกอบ
5. พื้นที่ช็อกชิ้นงานสำเร็จรูป
6. สโคปเก็บชิ้นส่วน
7. พื้นที่ฉีดพลาสติก
8. พื้นที่ประกอบชิ้นงาน ( Ultrasonic )
9. พื้นที่พันสี
10. พื้นที่ปั่นชิ้นส่วนโลหะ
11. พื้นที่เชื่อมชิ้นส่วนโลหะ
12. สโคปเก็บชิ้นงานสำเร็จรูป
13. พื้นที่ตรวจรับชิ้นส่วน
14. พื้นที่จัดส่งชิ้นงานสำเร็จรูป


รูปที่ ค 11 แสดงเส้นทางการไหลของการประกอบชิ้นงาน spot light super beam (หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1)




FLOW PROCESS CHART

○ Present

◉ Proposed #1



รูปที่ ก 12 แสดงแผนภูมิการจัดส่งชิ้นส่วนในการประกอบ tank assy-ws wash D21



**พื้นที่ทำงาน**

1. สำนักงาน
2. พื้นที่ประกอบท่อ
3. พื้นที่ติดตั้งชิ้นส่วน
4. พื้นที่การประกอบ
5. พื้นที่ติดตั้งชิ้นงานสำเร็จรูป
6. สไลด์เก็บชิ้นส่วน
7. พื้นที่ฉีดพลาสติก
8. พื้นที่ประกอบชิ้นงาน (Ultrasonic)
9. พื้นที่พ่นสี
10. พื้นที่ป้อนชิ้นส่วนโลหะ
11. พื้นที่เชื่อมชิ้นส่วนโลหะ
12. สไลด์เก็บชิ้นงานสำเร็จรูป
13. พื้นที่ตรวจรับชิ้นส่วน
14. พื้นที่ติดตั้งชิ้นงานสำเร็จรูป


รูปที่ ค 13 แสดงเส้นทางไหลของการประกอบชิ้นงาน tank assy - ws wash D21 (หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1)...





FLOW PROCESS CHART		MAN / MATERIAL / EQUIPMENT						
CHART NO.	SHEET NO. 1	OF 1	S U M M A R Y					
SUBJECT CHART : การจัดตั้งชิ้นส่วนประกอบ lamp assy head D21		ACTIVITY	PRESENT	PROPOSED#1	SAVING			
Activity :		Operation ○	5	3	2			
Method : Proposed # 1		Transport →	21	10	11			
Location : Assembly line		Delay D	4	2	2			
Charted by : T. TARATHIP		Inspection □	3	2	1			
Approved by : Date : July-96		Storage ▽	2	2				
		Distance (m)	169	110	59			
		Time (man-min)	13.68	6.69	6.99			
		Cost : Labour						
		Material						
DESCRIPTION	DIS. (m)	TIME (min)	SYMBOL					REMARK
			○	→	□	D	▽	
1. ชิ้นส่วน reflector, bracket, spring, self locking								
2. เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่จัดเตรียม	20	0.95						
3. จัดเตรียมชิ้นส่วน								
4. เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเข้าลิฟท์	2	0.16						
5. ขึ้นลิฟท์	7.5	0.53						
6. เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนออกจากลิฟท์ไปยังพื้นที่ stock ชิ้นส่วน	48	2.20						
7. รอเข้าประกอบในไลน์		3 hr						
8. เคลื่อนย้ายไปยังโต๊ะประกอบ	5	0.37x2						
9. จัดเตรียมชิ้นส่วนเพื่อประกอบ								
10. ประกอบชิ้นงาน lamp assy head D21								
11. ตรวจสอบชิ้นงานที่ประกอบเสร็จ								
12. ยกชิ้นงานวางบน pallet ไม้		0.29						
13. รอการเคลื่อนย้ายจัดเก็บใน store		2 hr						
14. เคลื่อนย้ายชิ้นงานเข้าลิฟท์	5	0.35						
15. ลงลิฟท์	7.5	0.53						
16. เคลื่อนย้ายชิ้นงานออกจากลิฟท์ไปยัง store F/G	5	0.35						
17. ตรวจสอบ								
18. เคลื่อนย้ายไปยังจุดจัดเก็บ	10	0.59						
19. จัดเก็บใน store F/G								
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>6.69</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

รูปที่ ก 15 แสดงแผนภูมิรายละเอียดในการจัดตั้งชิ้นส่วนในการประกอบ lamp assy head D21



พื้นที่ทำงาน

1. ส่วนคางาน
2. พื้นที่ประกอบข้อต่อ
3. พื้นที่ติดตั้งชิ้นส่วน
4. พื้นที่การประกอบ
5. พื้นที่ติดตั้งชิ้นงานด้านรูป
6. สโตร์เก็บชิ้นส่วน
7. พื้นที่ฉีดพลาสมา
8. พื้นที่ประกอบชิ้นงาน ( Ultrasonic )
9. พื้นที่หนีสี
10. พื้นที่โม้ชิ้นส่วนโลหะ
11. พื้นที่เชื่อมชิ้นส่วนโลหะ
12. สโตร์เก็บชิ้นงานด้านรูป
13. พื้นที่รวบรวมชิ้นส่วน
14. พื้นที่จัดส่งชิ้นงานด้านรูป

รูปที่ ค 16 แสดงเส้นทางการไหลของการประกอบชิ้นงาน lamp assy head D21 (หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 )






ภาคผนวก ง

แผนภูมิการจัดส่งและเส้นทางการไหลของการประกอบ  
หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**FLOW PROCESS CHART**


○ Present      ⊗ Proposed #2



รูปที่ ง 1 แสดงแผนภูมิการจัดส่งชิ้นส่วนในการประกอบ head lamp KR-150 c

FLOW PROCESS CHART


○ Present      ⊗ Proposed #2




รูปที่ 2 แสดงแผนภูมิการจัดส่งชิ้นส่วนในการประกอบ solar-100

FLOW PROCESS CHART

○ Present      ◉ Proposed #2



รูปที่ ๓3 แสดงแผนภูมิการจัดส่งชิ้นส่วนในการประกอบ spot light super beam



**พื้นที่ทำงาน**

1. แผงกังน
2. พื้นที่สต็อกชิ้นส่วน
3. พื้นที่การประกอบ
4. พื้นที่สต็อกชิ้นงานสำเร็จรูป
5. สตอร์เก็บชิ้นส่วน
6. พื้นที่นิคพลาซติค
7. พื้นที่ประกอบชิ้นงาน ( Ultrasonic )
8. พื้นที่ทนซี
9. พื้นที่บึงชิ้นส่วน โลหะ
10. พื้นที่เชื่อมชิ้นส่วน โลหะ
11. สตอร์เก็บชิ้นงานสำเร็จรูป
12. พื้นที่ตรวจรับชิ้นส่วน
13. พื้นที่จัดตั้งชิ้นงานสำเร็จรูป

รูปที่ ๔ แสดงเส้นทางการไหลของการประกอบชิ้นงาน solar - 100 ,

kead lamp KR - 150 c , spot light super beam (หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2)



### ประวัติผู้เขียน

นายธราธิป ตรีวิเชียร เกิดวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2511 ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำเร็จการศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ในปี 2533 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2537



ศูนย์วิทยพัชยาคร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย