



บทที่ 3

กรรมวิธีการผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงในปัจจุบัน

การผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง ยังไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ประกอบการในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะผู้ประกอบการไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุน ประกอบกับกรรมวิธีการปั้นเตาก็ยุ่งยาก คนงานจะต้องมีความชำนาญงานสูงแต่ผลผลิตที่ได้ต่อคนต่ำ ในปัจจุบันมีผู้ผลิตอยู่บ้างแต่มีจำนวนน้อยราย ผู้ประกอบการจึงได้มีการปรับปรุงและดัดแปลงการผลิตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นผู้วิจัยขอเสนอการผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงในเขตจังหวัดราชบุรีซึ่งมีเป็นแหล่งที่มียอดการผลิตสูงดังนี้

การหาแหล่งดิน

การหาแหล่งดินมีส่วนสำคัญมากและจะต้องไม่ไกลจากโรงเตาเท่าไรนักเจ้าของโรงงานสามารถไปขุดมาเองหรือสั่งให้มาส่งก็ได้ ดินที่ใช้จะเหมือนกับดินที่ใช้ปั้นเตาหุงต้มทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 3.1

การเตรียมดิน

ดินเหนียวที่นำมาเป็นดินเชื้อหรือนำมาปั้นเตาจะต้องเป็นดินเหนียวล้วนๆไม่มีก้อนหินหรือเศษใบไม้ปะปนถ้าก้อนใหญ่ควรทุบให้เป็นก้อนเล็กๆ ขนดินลงบ่อหมักที่เตรียมไว้โดยมีน้ำผสม แช่ไว้ใช้เวลาประมาณ 12-24 ชั่วโมงจนดินอ่อนนุ่มอย่างทั่วถึงก็ใช้ได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.2

การผสมดินและการนวดดิน

ตักดินที่แช่น้ำเตรียมไว้แล้วผสมกับขี้เถ้าแกลบดำ นวดให้เข้ากัน ขณะนวดจะพรมน้ำตามไปด้วยเพื่อให้สามารถปั้นเตาได้ง่าย เมื่อนวดจนเนื้อดินเข้ากันได้ดี(ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องนวด) ดังแสดงในรูปที่ 3.3 บันให้เป็นก้อนขนาดเท่ากับการปั้นเตาได้ 1 ลูกเพื่อนำไปปั้นต่อไป

แบบแม่พิมพ์

แบบแม่พิมพ์ของเตาอั้งโล่ถ่าน ดังแสดงในรูปที่ 3.4 ประกอบด้วยชิ้นส่วนดังนี้

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) แบบแม่พิมพ์ภายใน | 1 ชิ้น (แม่พิมพ์ปากเตา) |
| 2) แบบแม่พิมพ์ภายนอก | 1 ชิ้น (แม่พิมพ์ตัวเตา) |
| 3) แบบแม่พิมพ์ก้นเตา | 1 ชิ้น (แท่นหมน) |

ก่อนปั้นเตาทุกครั้งจะต้องนำขี้เถ้าแกลบดำโรยรอบๆ แม่พิมพ์ก่อน เพื่อไม่ให้ดินเหนียวติดแบบๆ

การปั้น ขึ้นรูป และปรับแต่งเตา

นำก้อนดินผสมที่เตรียมไว้แล้วใส่ลงในแม่พิมพ์ตัวเตาซึ่งวางอยู่บนแท่นหมุนก้อนดินผสม จะถูกรีดขึ้นรูปแนบกับแม่พิมพ์ตัวเตา ตกแต่งผิวด้านใน ได้แก่ ห้องใต้รังผึ้งและห้องเผาไหม้หลังจากนั้นอัดทับด้วยแม่พิมพ์ปากเตาเพื่อขึ้นรูปปากเตา ถอดแบบนำไปฝังลมให้แห้งประมาณ 2-4 วัน แล้วจึงนำมาบดแต่งปากเตาและเจาะช่องลม ดังแสดงในรูปที่ 3.6 นำไปฝังลมอีก 3-12 วัน

การทำรังผึ้ง

นำดินผสมใส่ลงในแบบแม่พิมพ์รูปทรงกระบอกใช้มือกดให้เต็มแบบ ปาดหน้าเอาดินส่วนเกินออกทิ้งไว้ให้แห้งพอหมาดๆ ประมาณ 2-4 วัน (เพื่อให้เจาะรูได้ง่าย) แล้วใช้แม่แบบเจาะรูตามกำหนดหลังจากนั้นนำไปฝังลมอีก 3-12 วัน นำเข้าเผาไฟเพื่อให้รังผึ้งแข็งแรง ดังแสดงในรูปที่ 3.7

การเผาเตา

การเผาเตาประสิทธิภาพสูง มีกรรมวิธีเช่นเดียวกับการเผาเตาหุงต้มทั่วไปหลังจากเตาผ่านกรรมวิธีการตากแห้งแล้วให้ตรวจสอบสภาพเตาอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงนำเตาที่ตากแห้งและแต่งสีแล้วเข้าเตาเผา ตั้งเรียงเป็นแถวซ้อนๆ กันหลายๆ ชั้น จนเต็มเตาแล้วเผาเตาจากนั้นใส่เชื้อเพลิงที่จะเผาอันได้แก่ แกลบ, พางหรือฟืน แล้วจุดไฟเพื่ออุ่นเตาก่อนประมาณ 2-4 ชั่วโมง หลังจากนั้นค่อยเร่งไฟให้สูงขึ้นเวลาในการเผาขึ้นกับชนิดของเชื้อเพลิงดังนี้

- ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการเผาใช้เวลา 10-11 ชั่วโมง
- ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงในการเผาใช้เวลา 36 ชั่วโมง

หลังจากนั้นปล่อยให้เตาเย็นตัวลงเองใช้เวลาประมาณ 12-15 ชั่วโมงแล้วค่อยนำเตาออกจากเตาเผาและตรวจสอบสภาพอีกครั้งหนึ่ง

การนำเตาใส่ถัง ใส่รังผึ้ง และยาฉนวน

1. การนำเตาใส่ถัง

- 1.1 เตรียมถังที่จะใส่ เจาะช่องให้ตรงกับหน้าเตา
- 1.2 เอาดินเหนียวผสมซีเมนต์แกลบ อัตราส่วนดินเหนียว 1 ส่วนซีเมนต์แกลบ 10 ส่วน ย่ำให้เข้ากันดีแล้วยกเตาเบรียลงถังเอาซีเมนต์ที่ผสมแล้วใส่ข้างๆ เตาอัดจนแน่น ดังแสดงในรูปที่ 3.9
- 1.3 ที่ขอบเตาติดกับถังใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วนผสมทรายละเอียด 1 ส่วน ยาที่ขอบเตาและช่องหน้าเตา

2. การใส่รังผึ้งและยาฉนวน

- 2.1 ใส่รังผึ้งแล้วนำดินที่ผสมไว้ อัตราส่วนดินเหนียว 1 ส่วน ชี้เข้ากลบ 5 ส่วน
- 2.2 ย่ำให้เข้ากันดีแล้วยาภายในเตาและด้านล่างจะเป็นฉนวนที่สามารถทนความร้อนได้ ถ้าหากชำรุดหรือแตกร้าวควรซ่อมใช้ได้เอง

ปริมาณการผลิตและการใช้แรงงาน


ปริมาณการผลิตในปัจจุบันนี้ยังถือว่า การผลิตเตาประสิทธิภาพสูงเป็นผลผลิตเสริมจึงผลิตไม่เต็มกำลังการผลิต เพราะโรงเตาที่ผลิตเตาประสิทธิภาพสูงจะผลิตเตาธรรมดาเป็นหลัก จากรายงานการศึกษาของ กุลธร ศิลปบรรเลงและคณะ (2530) ได้แบ่งโรงงานออกเป็น โรงงานขนาดเล็กมีความสามารถในการผลิต 1,000-2,000 เตาต่อเดือน, โรงงานขนาดกลางมีความสามารถในการผลิต 2,000-6,000 เตาต่อเดือน และโรงงานขนาดใหญ่มีความสามารถในการผลิต 6,000 - 12,000 เตาต่อเดือน




รูปที่ 3.1 แสดงบริเวณที่เก็บดินเหนียว




รูปที่ 3.2 แสดงบ่อหมักและการหมักดินเหนียว




รูปที่ 3.3 แสดงเครื่องกวนดินผสม



รูปที่ 3.4 แสดงแบบแม่พิมพ์ภายนอกและแบบพิมพ์ภายใน




รูปที่ 3.5 แสดงเตาประสิทธิภาพสูงที่ได้จากการปั้นด้วยแม่พิมพ์ภายนอก-ใน



รูปที่ 3.6 แสดงการปาดแต่งปากเตา เสา และเจาะช่องลม



รูปที่ 3.7 แสดงรังผึ้งที่ผลิตได้




รูปที่ 3.8 แสดงเตาเผา



รูปที่ 3.9 แสดงการประกอบถังเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง



รูปที่ 3.10 แสดงเตาถ่านประสิทธิภาพสูง



รูปที่ 3.11 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตเตาหุงต้มที่ จ.ราชบุรี
 หมายเหตุ: ดินฉนวน มีส่วนผสม ดินเหนียว 1 ส่วน ซีเมนต์ 10 ส่วน
 ดินยารังผึ้ง มีส่วนผสม ดินเหนียว 1 ส่วน ซีเมนต์ 5 ส่วน