

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยวิธีคิวชีด:
กรณีในงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก

นายสุรัตน์ ตรัชวนพงศ์

สถาบันวิทยบริการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาช่างสำรวจอุตสาหการ ภาควิชาช่างสำรวจอุตสาหการ
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2540

ISBN 974-638-234-9

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**PRODUCTIVITY IMPROVEMENT THROUGH QCD:
A CASE OF A SMALL TRUCK PARTS MANUFACTURING PLANT**

Mr. Surat Triwanapong

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering in Industrial Engineering
Department of Industrial Engineering

Graduate School
Chulalongkorn University

Academic year 1997

ISBN 974-638-234-9


หัวข้อวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไดยวีซีเคชีดี:
กรณีศึกษาในงานผลิตชิ้นส่วนรถชนิดบรรทุกขนาดเล็ก

โดย นายสุรัตน์ ตรีวนพงษ์

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช


บัญชีดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต


..... คอมบินีบัญชีดิจิทัล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรัตน์ ชิตวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.ศิรินธร์ ทองประเสริฐ)


..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ชุดみな)


..... กรรมการ

(อาจารย์ ประเสริฐ อังค์ประดุมพงษ์)

สุรัตน์ ศรีวนพงศ์; การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยวิธีค่าใช้: การฝึกงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก (PRODUCTIVITY IMPROVEMENT THROUGH QCD:A CASE OF A
SMALL TRUCK PARTS MANUFACTURING PLANT) อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. วันชัย
ธิจิราภิช, 177 หน้า ISBN 974-638-234-9

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ค้นหาสาเหตุ และการ
จัดส่งสินค้าของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก

จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ ได้แก่ ปัญหาค่าน้ำหนักคุณภาพ ค่าน้ำ
ทุนการผลิต การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าล่าช้าจากปัญหาดังกล่าวทางผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงโดยการจัดทั่วระบบคุณภาพ การลดค่าน้ำหนักการผลิต และจัดระบบนำร่องรักษา เพื่อลดปัญหาการส่งมอบ
สินค้า

ผลจากการศึกษาวิจัยและดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถสรุปได้ดังนี้

1. จัดทั่วระบบคุณภาพ เพื่อใช้ในการควบคุมการผลิต มีผลทำให้ลดเวลาในการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพก่อนนำไปขาย 44.16% และลดปัญหาขึ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพในการส่งมอบให้ลูกค้าโดยเฉลี่ย 31.61%
2. การลดค่าน้ำหนักการผลิต โดยปรับปรุงค่าน้ำหนักค่าบริการ มีผลทำให้ค่าน้ำหนักสามารถลดลงจากเดิม 2035 บาท ลดลงเหลือ 1852.98 บาท หรือลดลง 8.94%
3. การจัดทั่วการนำร่องรักษา เพื่อบริการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น จัดทำให้สามารถลดจำนวนครั้งการส่งมอบล่าช้าลงได้ จาก 14.16% เหลือ 7.14%

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#C716818 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING
KEY WORD: PRODUCTIVITY IMPROVEMENT/QCD/PARTS

SURAT TRIWANAPONG:PRODUCTIVITY IMPROVEMENT THROUGH QCD:A CASE OF A
SMALL TRUCK PARTS MANUFACTURING PLANT. THESIS ADVISOR:ASSOC.PROF.
VANCHAI RIJIRAVANICH, Ph.D. 177 pp. ISBN 974-638-234-9

The purpose of this research is to improve the efficiency and increasing the productivity in a small truck parts manufacturing plant.

According to the result of this study, it's found the causes of low productivity are quality, cost and parts delivery delay. From these researcher suggested the method to do quality system, cost reduction and preventive maintenance. It could be summarized as the following:

1. To do quality control system.

Reduction incoming materials problem 44.16%, defective parts 31.61% in average.

2. Cost reduction.


Regarding cost reduction, the former average 2035 baht is reduce to 1852.98 baht or 8.94%

3. To do preventive maintenance to improve parts delivery delay.


Parts delivery delay was reduced from 14.16% to 7.14%

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม

ถ่ายมือชื่อนิสิต _____ 

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม

ถ่ายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา _____ 

ปีการศึกษา 2540

ถ่ายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม _____

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความอุบัติเห็นของบ่าดีจาก
รองศาสตราจารย์ ดร. วนชช ริจวนิช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ช่วยแนะนำและให้คำ
ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน อันประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ อาจารย์ ดร. ปารณพ ชุตima และ อาจารย์ ประเสริฐ
อัครประดุมพงศ์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี่

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณพนักงานของโรงงาน ก. ให้การ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี รวมถึงขอขอบคุณเพื่อน ๆ นิสิตปริญญาโทภาควิชาชีวกรรมอุตสาหกรรมทุกท่านที่ให้
ความช่วยเหลือและให้คำสั่งใจตลอดมา

ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและพี่น้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้
ความช่วยเหลือ จนกระทั้งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

สรัตน์ ตรีบาน พงศ์

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๕
กิตติกรรมประกาศ.....	๙
สารบัญตาราง.....	๗
สารบัญภาพ.....	๗
บทที่	
1. บทนำ.....	๑
2. การสำรวจงานวิจัยและทดลองถึงที่เกี่ยวข้อง.....	๗
3. ข้อมูลทั่วไปของโรงงานตัวอย่าง.....	๒๔
4. การวิเคราะห์ปัญหาและการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานตัวอย่าง.....	๓๔
5. บทสรุปและขอเสนอแนะ.....	๑๑๙
รายการอ้างอิง.....	๑๒๓
ภาคผนวก ก. ภาพชิ้นงานทั้ง 20 รายการ.....	๑๒๕
ภาคผนวก ข. แสดงผังความคุมกระบวนการผลิตชิ้นส่วน 20 รายการ.....	๑๓๖
ภาคผนวก ค. เอกสารในการตรวจสอบในกระบวนการผลิต.....	๑๗๒
ประวัติผู้เขียน.....	๑๗๗

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 แสดงชื่นงานที่ใช้ในการปรับปรุงจำนวน 20 รายการในโรงงาน	
ตัวอย่าง.....	38
4.2 แสดงจำนวนของเสียงชั้นส่วนที่พบในแต่ละเดือน.....	39
4.3 แสดงจำนวนของเสียงชั้นส่วนที่พบทั้งหมด.....	41
4.4 แสดงเปอร์เซ็นต์สะสมของเสียงที่พบ.....	42
4.5 แสดงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดของเสียงใน กระบวนการผลิต.....	48
4.6 หัวข้อการตรวจสอบแผ่นเหล็กก่อนนำเข้าใช้งาน.....	51
4.7 แสดงปัญหาการตรวจสอบเหล็กแผ่นก่อนนำเข้าใช้งานก่อน การปรับปรุง.....	56
4.8 แสดงปัญหาที่พบของเหล็กแผ่นก่อนนำเข้าใช้งานก่อนการ ปรับปรุง.....	56
4.9 แสดงปัญหาการตรวจสอบเหล็กแผ่นก่อนนำเข้าใช้งานหลัง การปรับปรุง.....	57
4.10 แสดงปัญหาที่พบของเหล็กแผ่นก่อนนำเข้าใช้งานหลังการ ปรับปรุง.....	57
4.11 เปรียบเทียบผลก่อน-หลังการปรับปรุงในส่วนการตรวจสอบ และควบคุมในกระบวนการผลิต.....	58
4.12 ปริมาณชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพก่อนการปรับปรุง (เดือน ก.ค. - ก.ย. 40).....	59
4.13 ปริมาณชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพหลังการปรับปรุง (เดือน ก.ค. - ธ.ค. 40).....	59
4.14 แสดงเกย์วัสดุที่เหลือจากการตัดแผ่น Blank size.....	62
4.15 แสดงต้นทุนของ Blank size ของชิ้นส่วนแต่ละรายการ.....	63

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.16 แสดงสรุปผลเบริบันเทียบต้นทุนต่อชิ้นก่อน-หลัง ปรับปรุง ชิ้นส่วน 20 รายการ.....	74
4.17 แสดงจำนวนครั้งของชิ้นส่วนส่งมอบไม่ทันตามกำหนด.....	76
4.18 แสดงสาเหตุของการผลิตไม่เป็นไปตามแผนการผลิต.....	77
4.19 เวลา Break down ของเครื่องจักรก่อนการปรับปรุง.....	98
4.20 แสดงการ Break down ของเครื่องจักรหลังการปรับปรุง.....	99
4.21 จำนวนครั้งของการส่งมอบชิ้นส่วนไม่ทันตามกำหนดหลัง การปรับปรุง.....	100
4.12 แสดงจำนวนชิ้นส่วนที่ส่งไม่ครบตามจำนวน.....	101

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

สารบัญภาพ

ขั้นที่	หน้า	
1.1	แสดงปริมาณการผลิตรดบนต์ประเภทต่าง ๆ ภายในประเทศไทย.....	2
2.1	ระบบการผลิต.....	7
2.2	การควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต.....	14
3.1	กระบวนการในการผลิตชิ้นส่วน.....	30
3.2	ผังโครงการสร้างองค์กรในปัจจุบันของโรงงานตัวอย่าง.....	31
3.3	แสดงผังของโรงงานตัวอย่าง.....	32
3.4	แสดงตำแหน่งเครื่องจักรของโรงงานตัวอย่าง.....	33
4.1	แสดงกราฟพาราได รายการของเสียงที่พบ.....	42
4.2	ตัวอย่างใบตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุปัญหา.....	44
4.3	แผนผังแสดงสถานที่ของกิจกรรมเดียวในกระบวนการผลิต.....	46
4.4	แผนผังแสดงแนวทางการจัดระบบคุณภาพสำหรับกระบวนการ การผลิตของโรงงานตัวอย่าง.....	47
4.5	แสดงลักษณะของวงจรคุณภาพ.....	49
4.6	แสดงขั้นตอนการตรวจสอบ ตรวจรับ แผ่นเหล็ก.....	50
4.7	แสดงรูปแบบฟอร์มเอกสารวิธีการตรวจสอบ ตรวจรับ แผ่นเหล็ก.....	52
4.8	แสดงขั้นตอนของการเตรียมแผ่นเหล็กก่อนเข้ารูป.....	60
4.9	แสดง Blank size และศ้นทุนของชิ้นส่วน 20 รายการ.....	65
4.10	ช่วงความผิดน้อยที่สุดที่ยอมให้ได.....	71
4.11	การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิด Break down ของเครื่องจักร.....	78