

บทที่ 2

วารสารบริการ

เม่นร่องว่างจดอยู่ในสารเซรามิกบุคใหม่ (new ceramics) หรือเรียกอีกอย่างว่า สารเซรามิก ก้าวหน้า (advanced ceramics) แผ่นร่องว่างเหลืออุบลามีวัตถุคิบอยู่ในประเภทสารออกไซด์ นั่นคือออกไซด์ของอลูมิเนียม (Al_2O_3) และจดอยู่ในประเภทฟังก์ชันแนลเซรามิก(functional ceramics) ตามการจัดประเภทของชิ้นส่วนเซรามิก ซึ่งจัดได้สองประเภทเมื่อแยกตามความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆ

ประเภทที่หนึ่งคือ ฟังก์ชันแนลเซรามิก (functional ceramics)

- เช่น - “แผ่นร่องว่าง (substrate)”
- ตัวเก็บประจุ (capacitor)
- วงจรเบ็คสเตอร์ (ICs packaging)
- แม่เหล็กอ่อนและแม่เหล็กถาวร (soft & permanent magnet)
- อุปกรณ์พิโซอิเลคทริก (piezoelectric)
- ใยแก้วนำแสง (optic fiber)

ประเภทที่สองคือ เซรามิกโครงสร้าง (structural ceramics)

- เช่น - วัสดุตัด (cutting tool)
- ไบโอดิซิเมติก (bioceramic)
- ชิ้นส่วนเตาเผา (kiln furniture)

เทคโนโลยีด้านแผ่นร่องว่างเป็นงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการคิดค้นผลิตส่วนผสมใหม่ๆ เพื่อให้ได้แผ่นที่มีสมบัติสืบสานเพื่อให้ทันกับความต้องการได้รับความต้องการ ไม่ใช้กับอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยต่างๆ ที่ก้าวหน้าไปตลอดเวลา และยังส่งผลต่อการพัฒนางานด้านอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันอยู่ เช่น เทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบแผ่น การคัดแปลงปรับปรุง เครื่องมือของกระบวนการขึ้นรูปแบบแผ่น กระบวนการหลักในการขึ้นรูปชิ้นงานที่เป็นแผ่นบาง คือกระบวนการการคือกเตอร์เบลด (Kerkar, 1994; Hyatt, 1995; Mistler, 1995)

2.1 แผ่นรองวงจรเนื้ออยุนีนา

Abraham (1996) กล่าวว่าตลาดใหญ่ที่สุดของเซรามิกเนื้ออยุนีนาในส่วนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คือการทำเป็นแผ่นรองวงจร มีทั้งประเภทแผ่นเดียว (single layer) และแผ่นหลายชั้น (multilayer) สำหรับประกอบเป็นวงจร ICs (integrated circuits) และ LSIs (large scale integrated circuits) ซึ่งมีความหนาแน่นของวงจรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมี VLSIs (very large scale integrated circuits) ที่มีทรานซิสเตอร์มากกว่าล้านตัวติดตั้งในแผ่นรองวงจรซึ่งใช้ในการทำคอมพิวเตอร์ แผ่นรองวงจรที่ใช้ในการอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีค่าคงด้วยอิเล็กทริกต์ (low dielectric constant) เป็นฉนวนไฟฟ้า (high electrical resistivity) มีค่าการนำความร้อนสูง (high thermal conductivity) นอกจากนี้ยังต้องมีขนาดคงที่สม่ำเสมอเพื่อกวามไม่ผิดพลาดเมื่อนำไปพิมพ์วงจร.(printing)

ตารางที่ 2.1 และ 2.2 ได้แสดงการทดสอบของหลายๆ ท่านที่ได้ศึกษาการเขียนรูปแผ่นเนื้ออยุนีนาด้วยกระบวนการคือกเตอร์เบนด์ ซึ่งแบ่งตามลักษณะการผลิตได้เป็นสองระบบคือ การผลิตในระบบหน้า และการผลิตในระบบที่ใช้ตัวทำละลายชนิดอิน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.1 อัตราส่วนขององค์ประกอบต่างๆในการขึ้นรูปแผ่นของระบบที่ตัวทำละลายไม่ใช่น้ำ

ตัวเลข	ชื่อสารเคมี, เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของทั้งหมด							หมายเหตุ
	อุณหภูมิ	สารปรับปูน กันบัดดี้ (doped material)	สารช่วยการ กระจายตัว (dispersant)	สารช่วยการยึดเกาะ (binder)	สารเพิ่มความยืดหยุ่น (plasticizer)	ตัวทำละลาย (solvent)	อื่นๆ	
1*	alumina, 100.00	magnesia, 0.25	mendahen fish oil, 1.70	polyvinyl butyral, 4.00	dioctyl phthalate, 3.60 polyethylene glycol, 4.30	trichloroethylene, 39.00 ethanol, 15.00	-	Shanefield, Mistler, 1974
2	alumina, 30.52	-	phosphate ester, 0.77	acrylic binder, 1.09 polyvinyl butyral, 3.62	dibutyl phthalate, 2.85 polyethylene glycol, 3.47	MEK/ethanol, 57.6	-	Chartier และ Boch, 1988
3	alumina, 53.20	-	-	polyvinyl butyral, 6.30	dibutyl phthalate, 3.10	toluene, 18.70 methyl ethyl ketone, 18.70	-	Lewis, Blackman, Ogden, Payne และ Francis, 1990
4	alumina, 60.00	-	phosphate ester, 0.30	methyimethacrylate, 15.00	butyl acrylate, 4.50	toluene, 20.00	benzoyl- peroxide, 0.12 (initiator)	Grader และ Zuri, 1993

หมายเหตุ : “ * ” 表示ว่าเป็น เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักขององค์ประกอบอุณหภูมิ

สถาบันวิทยบริการ
สถาบันเทคโนโลยี
ราชภัฏมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.1 (ค่อ)

ญี่ดาย	ชื่อสารเคมี, เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของทั้งหมด							หมายเหตุ
	อัลูมิเนียม สารปรับปูน สมบัติ (doped material)	สารช่วยการ กระจายตัว (dispersant)	สารช่วยการขึ้นรูป (binder)	สารเพิ่มความยืดหยุ่น (plasticizer)	ตัวทำละลาย (solvent)	อื่นๆ		
5*	alumina, 100.00	-	mendahen fish oil, 1.00	polyvinyl butyral, 3.00	dibutyl phthalate, 2.00 polyethylene glycol, 2.00 steric acid, 2.00	mineral spirits, 16.00 isopropanol, 8.00	-	Shanefield, 1995
6	alumina, 67.40	-	fish oil, 1.20	polyvinyl butyral, 2.70	mixed normal alkyl phthalate, 2.40 polyalkylene glycol, 2.90	anhydrous ethyl alcohol, 9.20 xylene, 14.20	-	Mistler, 1995
7	alumina, 64.88	-	fish oil, 1.30	polyvinyl butyral, 3.24	mixed normal alkyl phthalate, 2.43 poly alkylene glycol, 2.43	xylenes, 12.86 ethyl alcohol, 12.86	-	Anderson, Marra และ Mistler, 1997
8	alumina, 61.94	-	fish oil, 1.24	polyvinyl butyral, 3.09	mixed normal alkyl phthalate, 1.55 poly alkylene glycol, 1.55	xylenes, 15.31 ethyl alcohol, 15.31	-	Anderson, Marra และ Mistler, 1997

หมายเหตุ : “*” แสดงว่าเป็น เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของอัลูมิเนียม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

สูตร	ชื่อสารเคมี , เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของทั้งหมด							หมายเหตุ
	อลูมินา สมบัติ (doped material)	สารปรับปูรุ่ง กระชาติ	สารช่วยการ 擴散 (dispersant)	สารช่วยการขึ้นรูป (binder)	สารเพิ่มความยืดหยุ่น (plasticizer)	ตัวทำละลาย (solvent)	อื่นๆ	
9	alumina, 57.39 clay, 1.54 talcum, 2.78	fish oil, 2.47		polyvinyl butyral, 3.70	butylbenzyl phthalate, 3.09	xylenes, 14.51 ethyl alcohol, 14.51	-	Anderson, Marra และ Mistler, 1997

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.2 อัตราส่วนขององค์ประกอบต่างๆในการขึ้นรูปแผ่นของระบบที่ตัวทำละลายเป็นน้ำ

ตัวอย่าง	รื่อสารเคมี , เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของห้องทดลอง							หมายเหตุ
	อุดมินา	สารปรับปูน สมบัติ (doped material)	สารช่วยการ กระจายตัว (dispersant)	สารช่วยการขึ้นรูป (binder)	สารเพิ่มความยืดหยุ่น (plasticizer)	ตัวทำละลาย (solvent)	อื่นๆ	
1	alumina, 57.60	-	ammonium salt of polyacrylic acid, 1.00	polyacrylic acid, 3.75	polyethylene glycol, 3.75	water, 33.90	-	Ryu,Takahashi และ Suzuki,1993
2*	alumina, 100.00	-	ammonium polyacrylate, 1.00	polyacrylate emulsion, 3.00	glycerin, 3.00	water, 24.00	-	Shanefield, 1995
3	alumina, 100.00	-	Darvan 821-A , 1-5% of powder	proteinaceous gelatin, 1-10% of powder	glycerol, 70-100% of binder	water, 20-40%total	XF-B41-52, 0.05-0.5% of powder (defoamer)	Kerkar, 1994
4*	alumina, 100.00	-	ammonium polycarbonic acid, 0.50	cerander(DBR1), 11.00	-	water, 33.30	-	บริษัท Isekyu

หมายเหตุ : “ * ” แสดงว่าเป็น เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของผงอุดมินา

กระบวนการดีอคเตอร์เบลดเป็นการขึ้นรูปจากสารแหวนถอยของผงเซรามิกและสารเติมแต่งที่ผสมกันอยู่ในตัวทำถ้วย ลักษณะของกระบวนการนี้บางส่วนคล้ายกับการขึ้นรูปด้วยกระบวนการหล่อแบบ (slip casting) อย่างไรก็ตามกระบวนการดีอคเตอร์เบลดโดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่ไม่ใช้น้ำ เพราะเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนสำคัญคือการแห้งตัวด้วยกลไกหลักคือการถูกซับด้วยรูพุนของแบบที่เป็นปูนพลาสเตอร์ เพราะฉะนั้นงานวิจัยส่วนใหญ่ที่ปรากฏในวรรณสารและรายงานการศึกษาต่างๆจะเป็นการขึ้นรูปผ่านร่องทรงเรือนอุบลินาและรวมทั้งเมื่ออื่นๆด้วยกระบวนการดีอคเตอร์เบลดเมื่อใช้ตัวทำถ้วยเป็นสารอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ โภชินฯลฯ ตารางที่ 2.1 ได้ยกตัวอย่างของการทดลองไว้ ในประเทศไทยมีบริษัทที่ผลิตแผ่นร่องทรงเรือนอุบลินาอยู่เพียงแห่งเดียวคือ บริษัท Electro Ceramics (Thailand) ที่จังหวัดลำพูน ที่จะใช้ระบบที่ไม่ใช้น้ำเป็นหลัก ระบบที่ใช้น้ำจะมีข้อเสียบางประการเช่น

- เกิดฟองอากาศมากขึ้น
- แผ่นก้อนเนียนความประมาณมาก
- แผ่นมีความคงตัวสูง
- ควบคุมสภาพพื้นผิวได้ยาก
- ก่อให้เกิดกระบวนการโพลีเมอร์ไรซเซ็น (polymerization) ของสารเติมแต่งบางตัว
- ต้องใช้สารเติมแต่งในปริมาณสูง
- การอบแห้งทำได้ยาก
- ขึ้นรูปผ่านที่มีความหนานากๆได้ยาก
- เกิดรอยแตกได้ง่ายเมื่อม้วนแผ่น
- ตอกอออกจากแผ่นร่องรับพลาสติกได้ยาก
- แผ่นแตกหักง่าย


การทดลองที่ใช้ระบบน้ำแสดงในตารางที่ 2.2 จะเห็นว่าขั้นนีการใช้ระบบน้ำเป็นส่วนน้อย มีรายงานการศึกษาน้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้ตัวทำถ้วยที่ระบุข้างต้นๆ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันหลายหน่วยงานเริ่มให้ความสำคัญกับการผลิตด้วยระบบน้ำ เพราะต้องคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพราะการผลิตโดยใช้น้ำสามารถทำได้ง่าย ไม่มีพิษ ลดอันตรายที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ และมีราคาถูก การศึกษาในระบบที่ใช้น้ำจะให้ความสำคัญกับการเลือกชนิดสารช่วยการยึดเกาะที่สามารถใช้ในปริมาณน้อยแต่ยังสามารถช่วยให้ได้แผ่นก้อน耐用และหลังเผาที่มีสมรรถภาพ “ไม่เกิด

รอยแตกร้าว มีความยืดหยุ่นดี เช่นในการทดสอบของ Kerkar ในปี 1994 ใช้สารช่วยการยืด เกาะเป็น proteinaceous gelatin ซึ่งได้จากปฏิกรณ์ไข่ไก่ครา伊利ซิติกของคอลลาเจน (collagen) ที่ได้ จากเนื้อเยื่อประสาณ (connective tissue) ของผิวนังหรือกระดูกของสัตว์ สามารถขึ้นรูปแผ่นที่มี ความยืดหยุ่นดีไม่แตกกร้าว ง่ายน้ำหนักของแผ่นมาใช้ใหม่ได้ เพราะจะจัดสาร เดินแต่งออกได้ง่าย และยังเป็นสารที่มีราคาถูก ส่วนการทดสอบของ Ryu, Takahashi และ Suzuki ในปี 1993 ให้ความสำคัญกับสมบัติการไฮดรอฟิล์ ในการตรวจสอบหากความหนืด ค่า zeta potential ค่า yield stress ที่ pH ต่างๆ เพื่อหา pH ที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้ได้แผ่นที่มี สมบัติที่สุด การทดสอบครั้งนี้ใช้สารช่วยการยืดเกาะเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลท์ มวลไม่เกิน 500 g/cm² ประมาณ 100000

จากตารางที่ 2.1 การทดสอบที่ 9 เป็นการทดสอบเดียวที่ใช้ดินขาวและทัลคัมเป็นสาร ปรับปรุงสมบัติ เพาะอุณหภูมิที่ใช้เป็นชนิดที่มีความบริสุทธิ์สูง ไม่มีองค์ประกอบที่จะทำให้ เกิดเพลิงไหม้แก้วที่จะช่วยให้เกิดการซินเทอริงที่ดี ในขณะที่ส่วนใหญ่แล้วมักมีการระบุว่า ใน การขึ้นรูปแผ่นชนิดแผ่นหนานักจะใช้อุณหภูมิที่มีความบริสุทธิ์ประมาณ 96 เปอร์เซ็นต์และนักจะใช้ อุณหภูมิร่วมกับดินขาวและทัลคัมในการขึ้นรูปแผ่นชนิดแผ่นหนาน (Southern, 1990) และในปี 1997 Anderson, Marra และ Mistler ทำการทดสอบที่ 9 นี้ขึ้นและกล่าวว่า โดยปกติอุณหภูมิที่มี ใจค่าต่ำกว่า A-152 SG ของบริษัท Alcoa ค้องใช้ร่วมกับดินขาวและทัลคัม อย่างไรก็ตาม การ ทดสอบที่ 9 ไม่ใช่การขึ้นรูปแผ่นโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ในการทำวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย หลักคือ การขึ้นรูปแผ่นชนิดแผ่นหนานโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย และการหาอัตราส่วนการเดิน สารปรับปรุงสมบัติคือดินขาวและทัลคัม ซึ่งจะใช้ข้อมูลจากทั้งสองระบบที่ใช้แต่ไม่ใช้น้ำเป็น ตัวทำละลายมาออกแบบการทดสอบ

2.2 โครงสร้างของ


แผ่นรองวงจรที่ขึ้นรูปได้ด้วยอุปกรณ์นำไปผ่านกระบวนการซับช้อนอักษรหลายชั้นตอนก่อนจะ ออกมามีเป็นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้องทดลอง สำหรับแผ่นรองวงจรทั่วๆไป เมื่อขึ้นรูปแผ่น ได้ ชั้นตอนต่อไปคือตัดให้ได้ขนาด (blanking) และเจาะลวดลายตามต้องการ (hole or via generation) ด้วยแม่พิมพ์เจาะ (punch die) รูปที่ 2.1 แสดงแผ่นรองวงจรเนื้ออุณหภูมิที่ผ่านสอง ชั้นตอนดังกล่าว




รูปที่ 2.1 แผ่นรองวงจรเนื้อหุ่มใน
ที่มา：“เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ่มใน” สมนึก ศิริสุนทร (2540)

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รูปที่ 2.2 แสดงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในแผ่นรองวงจรเนื้ออัลูมีนา



(๑) chip carrier for semiconductor device



(๒) multilayerd ceramic substrate of pin grid allayed type for large size computers use



(๓) thermal printer head for facsimil used high density alumina substrate

รูปที่ 2.2 แสดงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในแผ่นรองวงจรเนื้ออัลูมีนา

2.3 แผ่นรองวงจรเนื้อหินฯ

นอกจากเนื้อหินฯ ไปจากอุปกรณ์แล้ว ยังมีการผลิตแผ่นรองวงจรเนื้อหินฯ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงให้ได้สมบัติที่ดีขึ้นและสามารถก่อหนนคให้เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะ ตัวอย่างของแผ่นรองวงจรเนื้อหินฯ เปรียบเทียบสมบัติกันเนื้อหินฯ แสดงดังในตารางที่ 2.3 (Sheppard, 1991)

ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบสมบัติของแผ่นรองวงจรเนื้อหินฯ

สารเซรามิก	ค่าคงตัว ไคลอสเตกตริก (ที่ 1% MHz)	ความแข็งแรง (MPa)	ส.ป.ส.การขยาย ตัวทางความร้อน (20° - 200°C) (10 ⁻⁷ /°C)	การนำ ความร้อน (W/m.K)	อุณหภูมิ จันทร์
alumina	9.4	280	65	25	1500
SiC (2% BeO)	42.0	420	37	270	2000
Si ₃ N ₄	7.0	350	23	33	1600
AlN	8.8	350	42	230	1900
BeO	6.8	250	68	290	2000
Mullite	6.5	200	40	7	1400
Borosilicate glass	4.0	137	30	2	800
Glass-ceramics	5.0	147	30	5	950
Silica + borosilicate	3.9	-	19	-	-
Cordierite + borosilicate	5.0	-	79	-	-

ที่มา : "surge in electronic materials continues" Sheppard (1991)

แผ่นรองวงจรบางชนิดมีสมบัติบางอย่างดีกว่าเนื้อหินมาก AlN มีค่าการนำความร้อนมากกว่าเมื่อใช้อุปกรณ์ปะรำ 9 เท่า มีสมบัติต่างๆ ดังนี้ ส่วนแพ่นรองวงจรที่เป็นเนื้อหินฯ แก้วเซรามิก ที่มีค่าคงตัวไคลอสเตกตริกต่ำ แต่ความแข็งแรงก็ต่ำด้วย แผ่นรองวงจรเหล่านี้จะใช้ในงานที่ต้องการความพิเศษมากๆ เช่น ใน เมนเฟรมของคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามแผ่นรองวงจรเนื้อหินฯ ก็ขึ้นอยู่กับการผลิตมากที่สุดเมื่อเทียบกับชนิดอื่นๆ เพราะมีสมบัติโดยรวมอยู่ในขั้นต่ำเพียงพอ กับการนำไปใช้ในงานประเภท low-performance packaging และ high-performance packaging บางชนิด และมีราคาไม่สูงเกินไป (Sheppard, 1991)

2.4 ອຄูມິນາແລະ ສາມນັດທຳໄປ

“ອຄูມິນາ” ມີອໍານວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຄີຍເຄີຍ ອຄູມິເນີຍມອອກໄຊຕ (Al₂O₃) ເປັນແຮ່ງຫາດູກທີ່ພົບນາກໃນຊ່ວຍເຫຼືອ ຮອງຈາກຊີລິກາ ໂດຍນາກຈະພບໃນຮູບປະກອບແຮ່ນອອກໄຊທ (bauxite) ແລະ ແລກເທອໄຣທ (litterite) ຈຶ່ງໄນ້ໃຊ້ອຄູມິນາບົຣຸຖົກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນສາրປະກອນກັບໄໂຍຄອອກໄຊຕ ຈາກແຮ່ງຫາດູກເຫັນນຳມາຜ່ານກະບວນ ການສັກດີໄດ້ເປັນອຄູມິນາທີ່ຄວາມບົຣຸຖົກທີ່ຕ່າງໆ (Southem, 1990) ເຊັ່ນ

1. calcined alumina

ສ່ວນໃຫຍ່ຈະໄດ້ຈາກການແກລໄຫວ່ນຂອງອຄູມິເນີຍມອອກໄຊຕທີ່ອູ່ໃນຮູບປະກອບ ກີປ່ໄຊທ (gibbsite, Al(OH)₃) ທີ່ໄດ້ຈາກກະບວນການນາຍເອ່ວ (Bayer process) ໂດຍນໍາຈະດູກຂັດລອກໄປທີ່ ອຸພາກຸນິປະນາພ 180 ອົງຄາເຊົາເຊີຍສ ແຕະໄດ້ເປັນແລກພ່າອອຄູມິນາ (α -alumina) ທີ່ອຸພາກຸນິປະນາພ 1150 ອົງຄາເຊົາເຊີຍສ ແລະ ນັກຈະໃຫ້ຝູອອໄຣຄເປັນສາຮແຮ່ເຕີມ (mineraliser) ຈຶ່ງຈະໄປດູດອຸພາກຸນິທີ່ ຈະເກີດການປັບປຸງເພື່ອເປັນແລກພ່າອອຄູມິນາ ແລະ ຈະນີຜົດຕ່ອງຮູປ່ວ່າງພົດືກ ທ່ານໄດ້ພົດືກຢູ່ວ່າງແຜ່ນຈຶ່ງເກົາຮວມກຸ່ມ (agglomerate) ກັນໄດ້ຈ່າຍ ສ່ວນສາຮເຈື້ອປັນຫລັກໂຄ (Na₂O) ອາງນີ້ສູງດີ່ງ 0.6 ເປົ້ອຮັ້ນຕີ

ອຄູມິນາປະເທດນີ້ນັກຈະໃຫ້ໃນຄູຕສາຫກຮັນວັດຄຸກນໄຟ (refractory) ແກ້ວ (glass) ພອຮ້າເຄີນ (porcelain) ແລະ ວັດຄຸທີ່ເປັນນັນວັນໄຟຟ້າ (electrical insulator) ຕ້ວອຍ່າງຂອງອຄູມິນາປະເທດນີ້ແສດງໃນຕາງໆທີ່ 2.4

2. low-soda alumina

ໂຄ (Ca) ໃນອຄູມິນາສັງພົດເຕີຍຕ່ອສົມນັດທຳໄຟຟ້າເນື່ອງຈາກນີ້ການເຄີດອິນທີ່ຂອງອິອອິນ ຂອງໄຊເດີນໃນສານໄຟຟ້າ ນອອກຈາກນີ້ຢັ້ງໄປດູດກວາມທານແນ່ນ ຄວາມແໜ້ງແຮງ ແລະ ຄວາມການຕ້ອສາຮເຄີນສ້າຫາກເກີດໄຊເດີນ ເບຕາ ອຄູມິນາ (Na₂O.11Al₂O₃) ໃນຫັ້ນຕອນການເພາ ການຈັດໄໂຄຕາກໍາໄດ້ໄດ້ໂຄຍເຕີມສາຮນາງຕົວທີ່ຈະໄປເກີດປົງກິໂຮງຢັກກັນໄໂຄຕາໄດ້ເປັນສາຮປະກອນຂອງເກລືອທີ່ຮະເໜຍໄດ້ຈ່າຍໃນຫັ້ນຕອນແກລໄຫວ່ນ ຢ່ວອເປັນຂອງແໜ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອອກໄດ້

ອຄູມິນາປະເທດນີ້ໃຊ້ກັນນາກໃນຄູຕສາຫກຮັນຫັວເຖິນຮັດ (spark plug) ວັດຄຸທີ່ເປັນນັນວັນໄຟຟ້າ (electrical insulator) ອຸກນົດ (grinding media) ແລະ ແຜ່ນຮອງວັງຈາໄຟຟ້າ (substrate)

เซรามิกที่ทำจากอุดมินาประเกทนีจะเกิดการซินเทอเริงแบบมิลิกวิคเฟส (liquid phase sintering) โดยการเติมฟลักซ์ประมาณ 5-15 เปอร์เซ็นต์ สำหรับแผ่นรองวงจรไฟฟ้าแบบแผ่นหนาซึ่งต้องการให้มีอุดมินาอยู่ในช่วง 92-96 เปอร์เซ็นต์ มักจะใช้อุดมินาที่มีโซเดียมาร์เวนกับดินและออกไซด์ของอัลตราไนท์เอร์ทบานาด้วย

ตัวอย่างของอุดมินาประเกทนีแสดงในตารางที่ 2.4

3. reactive alumina

เป็นอุดมินาที่มีโซเดียมาร์เวนอยู่ในปริมาณต่ำมากเหมือนอุดมินาในข้อ 2 แต่มีสมบัติพิเศษเพิ่มมากขึ้นคือทนความร้อนมาก โดยมีขีดความสามารถต้านทานความร้อนอยู่ในช่วง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ในโภรมตระชั่งได้จากการบดแบบพิเศษ ทำให้สามารถซินเทอเริงได้ที่อุณหภูมิต่ำ และได้ชิ้นงานที่มีความหนาแน่นสูง มีอุดมินามากกว่า 99.5 เปอร์เซ็นต์ การที่สามารถซินเทอเริงได้ที่อุณหภูมิต่ำ นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายได้แล้วยังช่วยลดการトイของเกรน ทำให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น การเติมแมกนีเซียม (MgO) ประมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์จะช่วยปรับปรุงให้ชิ้นงานมีจุลไครองสร้างดีขึ้น เพราะจะไปขับขึ้นการトイของเกรนได้

อุดมินาประเกทนีใช้กันมากในอุตสาหกรรมที่ต้องการได้ชิ้นงานที่มีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อการขัดสีหรือสารเคมี สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูง เช่น วัสดุตัด (cutting tool) ตัวนำร่องเส้นศ้าบ (thread guides) อวัชະเทียบ (prosthetic) แผ่นรองวงจรชนิดแผ่นบาง (thin film)

ตัวอย่างของอุดมินาประเกทนีแสดงในตารางที่ 2.4

4. high purity alumina

เป็นอุดมินาที่มีความบริสุทธิ์สูงมาก precursor สำหรับความบริสุทธิ์ 99.95 เปอร์เซ็นต์ และสำหรับความบริสุทธิ์ 99.99 เปอร์เซ็นต์ ใช้สำหรับงานที่ต้องการความบริสุทธิ์มากๆ ดังนั้น สารเจือปนอื่นๆ น้อยจากโซเดียมาร์เวนที่ต้องถูกขัดออกศ้าบ งานประเกทนี เช่นงานเชิงแสง (optical) ส่วนประกอนของหลอดไฟโซเดียม (translucent alumina envelope)


ตัวอย่างของอุดมินาประเกทนีแสดงในตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 ผลิตภัณฑ์อุดมินาประเทกค่างๆ

บริษัท	ชนิดของอุดมินา			
	calcined alumina	low-soda alumina	reactive alumina	high purity alumina
Alcoa	A-13, A-12	A-3500, A-4000, A-14, A-10, C-75	A-16SG, A-152SG, A-15SG, A-17, A-1000SG,A-3000FL	alumanux 39, alumanux 49
Alcan	C-1, C-71	-	-	-
Kaiser	C-70,C-1, C-5R	-	-	-
Sumitomo	A-12, A-21	AL-43, ACL-27	ALM-41, AES-11, AL-31	A-HPS30, A-HPT
Alcoa Chemie	CT-105, CT-19	CIB series : 3, 4, 5/6, 7	CT-1000SG, CT-3000SG	-
Vaw	103-60, 105	0625-25-10	-	-
Showa	A-14, A-12	AL-15H	L-45-1, AL-150SG, AL-160SG, AL-170SG	UA-5055
Martinswerk	PN, DX	ZS-6, ES-6, DS-6	CS-400M	-
Pechiney	GCT	-	-	-
Reynolds	-	-	-	RC-HP DBM
Baikowski	-	-	-	CR-6
Criceram	-	-	-	A6Z
Union Carbide	-	-	-	Linde A
Condea (Arco)	-	-	-	HPA

ที่มา : “เรื่องผ้ารุ้งเก็บกันอุดมินา” สมนึก ศิริสุนทร (2540)

อุดมินาที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลผลิตที่ได้จากการสกัดแร่บ่อ กไซท์ รูปที่ 2.3 แสดงผลผลิตจากการสกัดแร่บ่อ กไซท์



The Bayer process.

รูปที่ 2.3 ผลผลิตจากการสกัดแร่บอกราช


ที่มา : “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอลูมินา” สมนึก ศิริสุนทร (2540)

โดยส่วนใหญ่จะสกัดอลูมินาจากแร่บอกราชด้วยกระบวนการบayer process) เพื่อขั้นตอนเป็นเนื้องต่างๆ พาก ซิลิกา ออกไซด์ของเหล็ก และ ไททาเนียม และห้ามสุดได้อลูมินา ที่มีความบริสุทธิ์สูง มีออกไซด์ของโซเดียมเป็นสิ่งเงื่อนไขที่สำคัญและเป็นตัวกำหนดค่าเบอร์เซ็นต์ ความบริสุทธิ์ของอลูมินาด้วย (Maczura, Francis และ Roesel, 1976) อลูมินาถูกนำไปใช้งาน ในหลายด้านรวมทั้งทางด้านเซรามิกด้วย เพราะมีความแข็งสูง ความแข็งแรง ความด้านทาน การขัดตี ทนความร้อนสูง และทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี มีค่าความด้านทานไฟฟ้า และมีค่าความแข็งแรง ไดอิเลกทริกสูง ตารางที่ 2.6 แสดงสมบัติบางประการของอลูมินา

ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการผลิตอลูมินาทั้งหมดของทั่วโลกประมาณ 50 ล้านตันต่อปี ถูกใช้ในอุตสาหกรรมโลหะอลูมิเนียมประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ อีก 10 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือจะกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมยานพาหนะ เช่น ยานสีฟัน สี ผงขัด แผ่นขัด ตัวเร่งปฏิกิริยา และ เซรามิก เป็นต้น หากพิจารณาเฉพาะแกลลิชันอลูมินา ได้มีการประมาณการใช้งานไว้ดังนี้ 20 เปอร์เซ็นต์สำหรับ วัสดุขัด (abrasives) 25 เปอร์เซ็นต์สำหรับเซรามิก แผ่นรองวงจรเนื้ออลูมินากรุ่นอยู่ในประเภทนี้ 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับวัสดุทั่วไป และ 5 เปอร์เซ็นต์สำหรับงานอื่นๆ (สมนึก ศิริสุนทร, 2540)


2.4.1 กระบวนการผลิตอลูมิնิม่า

อุตสาหกรรมเพื่อการผลิตอลูมิնิม่าใช้กระบวนการกรานายเออร์เป็นส่วนใหญ่ อันเป็นการสกัดอลูมินิม่าจากแร่บ่อ กไซท์ Flock (1978) ได้อธิบายกระบวนการหลักๆ ในการสกัดดังนี้ นำแร่บ่อ กไซท์จากแหล่งวัสดุคืนความธรรมชาติซึ่งประกอบด้วย “ไฮเดรตอลูมิเนียมออกไซด์” คิโนเกโอลิน “ไฮเดรตไออกอนออกไซด์” และ “ไฮทานเนียมไออกไซด์” ผ่านการย่อยในโซดาไฟ เพื่อถะลายอลูมินิม่าออกมาระหว่างในรูปสารละลาย จากนั้นกรองสารอื่นๆ ออกไป นำสารละลายที่ผ่านการกรองแล้วมาตัดตะกอน ได้เป็น อลูมิเนียมไไฮเดรต ซึ่งเมื่อผ่านการแคลใจน์ก็จะได้อลูมินิม่า เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย การควบคุมความแตกต่างของภาวะบางอย่างในขั้นตอนที่กล่าวมา จะทำให้สามารถผลิตอลูมินิม่าที่ความบริสุทธิ์ต่างๆ ได้ตามต้องการ อลูมินิม่าจากกระบวนการกรานายเออร์ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆ มากมายแสดงในรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 การใช้อลูมินิม่าจากกระบวนการกรานายเออร์ในงานต่างๆ


ที่มา : “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอลูมินิม่า” สมนึก ศิริสุนทร (2540)



(ก) ตัวน้ำร่องเส้นด้าย



(ข) ครุชิเบิล (crucible)



(ก) ชิ้นส่วนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รูปที่ 2.5 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมดิจิทัล


ที่มา : “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม” สมนึก ศิริสุนทร (2540)

2.4.2 โครงสร้างของแอลฟ่าอัลูมินา

อัลูมินาที่ได้ในอุตสาหกรรมเซรามิกจะผ่านกระบวนการสกัดและแคลตไซเนชันจนได้เป็นแอลฟ่าอัลูมินา ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$)ซึ่งเป็นหนึ่งในสารประกอบของอัลูมิเนียม ไอโคร์เจน และออกซิเจน นอกจากนี้ยังมีสารประกอบอื่นๆ แสดงในตารางที่ 2.5 และแสดงโครงสร้างในรูปที่ 2.6

ตารางที่ 2.5 สารประกอบของอัลูมิเนียม ไอโคร์เจน และ ออกซิเจน

ชื่อแร่ธาตุ	องค์ประกอบทางเคมี	สูตรเคมี
gibbsite hydrargillite	Aluminum trihydroxide	$\gamma\text{-Al(OH)}_3$
Bayerite	Aluminum trihydroxide	$\alpha\text{-Al(OH)}_3$
Nordstrandite	Aluminum trihydroxide	Al(OH)_3
Boehmite	Aluminum oxide hydroxide	$\gamma\text{-AlOOH}$
Diaspore	Aluminum oxide hydroxide	$\alpha\text{-AlOOH}$
Corundum	Aluminum oxide	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$



รูปที่ 2.6 โครงสร้างแอลฟ่าอัลูมินา

ที่มา : "alumina chemicals,science and technology handbook" Wefers (1990)

2.4.3 สมบัติของแอลฟ่าอัลูมินา

แอลฟ่าอัลูมินา มีสมบัติทางกายประการเมื่อเปรียบเทียบกับองค์ไชร์ตัวอื่น ๆ ที่
สมบัติทางกล ทางความร้อน และทางไฟฟ้า แสดงในตารางที่ 2.6

ตารางที่ 2.6 สมบัติของแอลฟ่าอัลูมินา

สมบัติของแอลฟ่าอัลูมินา		
ความแข็ง (hardness)	9.0	Moh's scale
จุดหลอมเหลว (melting point, °C)	2051	\pm 9.7
จุดเดือด (boiling point, °C)	3530	
การนำความร้อน (thermal conductivity, cal / sec cm °C)	0.086	ที่ 25 °C
	0.069	ที่ 100 °C
	0.038	ที่ 300 °C
สภาพด้านทานไฟฟ้า (electrical resistivity, ohm-cm)	1×10^{13}	ที่ 500 °C (99.97 % Al ₂ O ₃)
	5×10^8	ที่ 800 °C (99.97 % Al ₂ O ₃)
ค่าคงตัวไคอิเล็กทริก (dielectric constant)	12.3	
ความแข็งแรง扯งคง (tensile strength, psi)	26000	ที่ 30 °C (94% Al ₂ O ₃)
	9500	ที่ 1100 °C (94% Al ₂ O ₃)
ความแข็งแรง扯งโค้ง (bending strength, psi)	46000	ที่ 25 °C (94% Al ₂ O ₃)
	17000	ที่ 980 °C (94% Al ₂ O ₃)

ที่มา : "alumina as a ceramic material" โดย Gitzen (1970)

2.5 สารปรับปูงสมบัติและสมบัติทั่วไป

สารปรับปูงสมบัติ (doped material) คือสารที่เติมในระบบเพื่อให้เกิดสมบัติพิเศษบางประการ การเติมชนิดของสารที่จะเติมจะขึ้นอยู่กับชนิดของอุณหภูมินา เพาะะอุณหภูมินางานชิ่งคือการฟลักซ์ที่จะช่วยลดอุณหภูมินิผ่า และช่วยให้เกิดการซินเทอริงแบบมีลิกวิดเฟส บางชนิดต้องการสารที่ช่วยควบคุมการไหลของกร恩 ดังรายละเอียดของอุณหภูมินาแต่ละชนิดในหัวข้อ 2.4

2.5.1 กลไกการซินเทอริงแบบมีลิกวิดเฟส (liquid phase sintering)

หนทางเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีสมบัติหลังเผาต้องทำได้โดยการซินเทอริงเมื่อมีลิกวิดเฟส Kingery, Bowen และ Uhlmann (1991) ได้ศึกษาถอดไปของ การซินเทอริงเมื่อมีลิกวิดเฟสและยืนยันว่ากลไกสำคัญ (driving force) คือแรงตึงผิว (surface tension) ของลิกวิดเฟสที่เกิดขึ้น สามารถแบ่งได้เป็นสามขั้นตอนหลักๆ คือ

1. การจัดเรียงตัวใหม่ของอนุภาคทำให้ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น
2. สารละลายของแก้วตกร่วมตัวกันที่บริเวณรอยต่อของอนุภาค
3. อนุภาคเกาะตัวกัน (coalescence)

สารปรับปูงสมบัติที่สำคัญที่ทำให้เกิดการซินเทอริงแบบมีลิกวิดเฟสคือ ดินขาวและฟลักซ์บางตัว Keyser (1965) ยังว่าเกิดปฏิกิริยาระหว่างซิลิกา (SiO_2) ในดินขาวและอุณหภูมิที่ 1600 องศาเซลเซียสและจะให้ลิกวิดเฟสที่เกิดจากการท่ออุณหภูมิเพร่เข้าไปในควาร์ตซ์ (quartz) ทำให้เกิดผลลัพธ์มัลติไลท์

ส่วนการเติมสารปรับปูงสมบัติโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการไหลของกร恩 แสดงในหัวข้อ 2.5.2

2.5.2 การเติมสารปรับปูงสมบัติเพื่อควบคุมการไหลของกร恩

การเติมสารปรับปูงสมบัติเพื่อควบคุมการไหลของกร恩ของอุณหภูมินางานจะนิยมใช้แมกนีเซียม (MgO) (Burke, 1957; Marucusand และ Fine, 1972; Baik และ Moon, 1991; Geho และ Palmour, 1993; Bae และ Baik, 1994)

Dawihl และ Doerte (1964) กล่าวว่าการเติม แมกนีเซียมปิโนยา 0.25 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้เกิดเฟสของสปีเนล (spinel) ที่ 700 องศาเซลเซียส สปีเนลไม่ละลายในอุณหภูมิแต่ที่ 1700 องศาเซลเซียสจะละลายได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในด และจะพบสปีเนลที่บริเวณขอบเกรน

Berry และ Harmer (1986) สรุปสมมติฐานการเกิดปฏิกิริยาเมื่อเติมแมกนีเซียมไว้ว่าแมกนีเซียมถูกการเกิดตัวที่ของเกรนและขอบเกรน (grain-boundary mobility, M_g)

Rodel และ Glaser (1990) ศึกษาผลของแมกนีเซียมต่อตัวแห่ง การกระจายของรูพูนและสรุปว่าแมกนีเซียมถูกการเกิดตัวที่ของเกรนและขอบเกรน (grain-boundary mobility, M_g) และเพิ่มอัตราการแพร่ของร่องรอยหลัก ผลจากสองปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือจะไปปรับรูปแบบและ การกระจายของรูพูนทำให้มีต้องใช้สารเริ่มต้นที่มีขนาดและ การกระจายของรูพูนคงที่กีสามารถได้งานที่มีความหนาแน่นสูงได้

2.5.3 การใช้สารปรับปุ่งสมบัติในการผลิตแผ่นรองวงจรชนิดแผ่นหนา

ในส่วนของอุตสาหกรรมแผ่นรองวงจรไฟฟ้าได้มีความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่าย ในกระบวนการผลิต เนื่องจากอุณหภูมน้ำมีอุคหภูมิของสปีเนลสูงดังในตารางที่ 2.6 ดังนั้นในการซินเทอเริง (sintering) ให้ได้ชิ้นงานที่มีความหนาแน่นสูงจึงต้องทำที่อุณหภูมนิ่งค่อนข้าง โดยทั่วไปจะเติมสารปรับปุ่งสมบัติ (doped material) ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

Southern (1990) ยืนยันว่า เซรามิกที่ใช้อุณหภูมิที่มีโซดาอลูมิเนียม (low soda alumina) เป็นสารตั้งต้นของการซินเทอเริง ให้ได้ชิ้นงานที่ไม่มีรูพูนคั่งกลกติกาการเกิดติดกิวฟีส (liquid phase sintering) โดยการเติมฟลักซ์ปิโนยา 5-15 เปอร์เซ็นต์ แผ่นรองวงจรแบบแผ่นหนา (thick film) มักจะใช้ 92 - 96 เปอร์เซ็นต์อุณหภูมิร่วมกับดินขาวและออกไซด์ของอัลคาไลน์เอิร์ท และอุณหภูมิการเผาต่ำกว่า 3 ในโคลเมต ไขขยะที่แผ่นรองวงจรแบบแผ่นบางจะใช้อุณหภูมิที่ความเร็วสูงมากๆและมีขนาดเด็กมากค่อนข้าง สำหรับการใช้รีแอกทิฟ อุณหภูมิ (reactive alumina)

ในปี 1997 Anderson, Marta และ Mistler ได้ทดสอบขั้นรุ่นแรกเพื่อวัดกระบวนการ การคีอิกเตอร์เบลดโดยใช้รีแอกทิฟ อุณหภูมิ ความบริสุทธิ์ 99.97 เปอร์เซ็นต์ คือ A-152 SG ของบริษัท Alcoa และเติมสารปรับปุ่งสมบัติเป็นดินขาวและทัลคัม โดยให้เหตุผลว่า ในการทำแผ่นรองวงจรชนิดแผ่นหนาคั่งของอุณหภูมิที่ความบริสุทธิ์เกรตนี้จำเป็นต้องใช้ร่วมกับดินขาวและทัลคัมเพื่อระดับต้องการให้เกิดติดกิวฟีส เมื่อจากอุณหภูมนิ่งมากในมีสารเจือปน

ที่จะช่วยในการซินเทอริ่ง ต่างจากอุกมินาเกรด A-16 SG ที่มีแมกนีเซียม ซิลิกา แกลเชีย ๑๐๑ อยู่แล้วจึงไม่ต้องเดินสารปรับปูงสมบัติอีก

Anjard (1992) กล่าวถึงแผ่นรองวงจรแบบแผ่นหนานว่าเป็นเวลากว่า 20 ปีที่การผลิตใช้หลักพื้นฐานคือ ทำขึ้นของตัวนำลงบนแผ่นรองวงจรเซรามิก ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นอุกมินา 96 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแบบแผ่นบางจะใช้อุกมินาที่มีความบริสุทธิ์ 99.5 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า

แสดงว่าในการทำแผ่นรองวงจรแบบแผ่นหนานินยใช้อุกมินาความบริสุทธิ์สูงร่วมกับสารปรับปูงสมบัติคือดินขาวและทัลคัม เพื่อให้เกิดการซินเทอริ่งแบบมีลิควิดเฟส

2.5.4 ดินขาวนิวซีแลนด์และทัลคัม

ดินขาวนิวซีแลนด์ ใช้นำกินอุตสาหกรรมพอร์ซเลน (porcelain) เมื่อจากมีความขาวสูง และมีองค์ประกอบของอุกมินาสูงถึงประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงสูง และทนความร้อนได้ดี

ทัลคัมเป็นสารประกอบไนเตรท แมกนีเซียม ซิลิกेट มีโครงสร้างแบบชั้น (layer-like structure) มีสูตรทั่วไปเป็น $\text{Si}_4\text{O}_{10}\text{Mg}_3(\text{OH})_2$ มีสมบัติทั่วไปคือ ไม่ละลายในน้ำ ความแข็งค่าเพียง 1 ในหาร์ดเก็ต พื้นผิวนิสมบัติไม่ชอบน้ำ (hydrophobic) โดยทั่วไปจะพบทัลคัมร่วมกับแร่ chlorite และ carbonates ในงานเซรามิกมักใช้ทัลคัมเป็นสารปรับปูงสมบัติและใช้ในปริมาณน้อย เช่นในการทำ กระเบื้องปูพื้นและผนัง เครื่องครัว เครื่องถุงกับษ์ วัสดุเคลือบ และผลิตภัณฑ์อุกมินา

สาเหตุที่ใช้ทัลคัมเป็นสารปรับปูงสมบัติเพราเมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบ และเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่างๆ ที่สำคัญคือ ที่ 1450-1500 องศาเซลเซียส จะทำให้เป็นสาร fusing ในลิควิดเฟส (liquid phase) หรือในเฟสผลึก (crystallisation phase) ของอุกมินามือใช้ร่วมกับดินขาว (Grosjean, 1996)

สมบัติต่างๆ ของดินขาวนิวซีแลนด์กับทัลคัมแสดงในตาราง 3.3

2.6 การขึ้นรูปด้วยกระบวนการการดีอกเตอร์เบตด

2.6.1 ประวัติการวิจัยและพัฒนากระบวนการการดีอกเตอร์เบตด

กระบวนการการดีอกเตอร์เบตดหรือเรียกอีกอย่างว่า เทปคาสติง (tape casting) เป็นเทคนิคการขึ้นรูปที่สำคัญในการทำชิ้นงานเซรามิกที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางเรียบ เช่นแผ่นรองวงจรไฟฟ้า (electrical substrate) ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (multilayer capacitor) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักในตลาดของเซรามิกแพนใหม่ นอกจากนี้ยังมี plate electrode และ multilayer assemblies ฯลฯ มีหลักการพื้นฐานคือ มีการเตรียมผงเซรามิกในรูปสารแวนดอน จากนั้นเทให้ในอบนิวทริเจนผ่านแก่นกันที่ควบคุมความหนาได้ตามต้องการ (Runk และ Andrejco, 1975)

กระบวนการการดีอกเตอร์เบตดได้รับการพัฒนามากในอดีตสาหกรรมสีและกระดาษ (Boch และ Chartier, 1988) ก่อนที่จะถูกนำมาเป็นวิธีขึ้นรูปแผ่นที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ในช่วงสิบคริสต์ทศวรรษที่สอง Howatt เป็นผู้เริ่มพัฒนาเพื่อใช้ในการผลิตวัสดุพิโซอิเลกทริก และ စิทธิบัตรในปี 1947 ถึง 1948 (Mistler, 1995) รายละเอียดของวิธีการต่างจากปัจจุบันในส่วนของการขัดด้วยกระดาษ ในวิธีการของ Howatt สถาปัตย์เตรียมໄสัจฉุกเคลื่อนแพ่นปูนพลาสเตอร์ ซึ่งวางอยู่บนอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ จากนั้นนำเข้าเตาอบซึ่งจะขัดน้ำจากส่วนศิวไปได้ประมาณ 75 เปอร์เซนต์ แผ่นงานจะถูกถอดออกอีกครั้งสู่ขั้นตอนการอบแห้งและการซินเทอเริงต่อไป ดังนั้นตัวทำละลายซึ่งส่วนมากจะใช้น้ำที่จะถูกขัดออกไปจากห้องการคุณภาพของแพ่นปูนพลาสเตอร์ด้วยแรงภาพถ่าย และการระเหยในขั้นตอนการอบแห้ง


ลักษณะวิธีการโดยทั่วไปของกระบวนการการดีอกเตอร์เบตดในยุคปัจจุบันจะพัฒนามาจากสิทธิบัตรของ Howatt ร่วมกับของ Park ซึ่งจดในช่วงกลางปี 1950 วิธีการของ Park เป็นการเตรียมสถาปัตย์ในระบบที่ใช้ตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ เทบันแผ่นโพลีเมอร์ประเภทโพลีเอทิลีน (polyethylene) ที่วางบนอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้

มีรายงานเกี่ยวกับเทคนิคการขึ้นรูปแผ่นบางด้วยกระบวนการการดีอกเตอร์เบตดตั้งแต่ช่วงปี 1950 จากนั้นมีการศึกษาวิจัยและปรับปรุงเทคโนโลยีด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องทั้งเทคนิคในกระบวนการ ควบคู่ไปกับขั้นส่วนอุปกรณ์เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น มีรายงานการศึกษาปรากฏทั่วไปในวารสารทางเซรามิก และสิทธิบัตรต่างๆ เช่นในสิทธิบัตรของ สหราชอาณาจักรหมายเลข 3953703 กล่าวว่า ในการอบแห้งควรทำในภาวะที่อากาศมีไอกองด้วยตัวทำละลายอยู่ก่อนจะอิ่มตัว

ส่วนสิทธิบัตรหมายเลข 5002710 ศึกษาการเพิ่มกรดไนโตรอีมดิวและไนโตรอีมดิว 1-5 เปอร์เซ็นต์โดยนำหนักเพื่อลดปัญหาการแตกกรานของแผ่นก่อนเผาในการขึ้นรูปแผ่นบาง

2.6.2 ลักษณะของกระบวนการคีอกเตอร์เบลด

เครื่องคีอกเตอร์เบลดจะแบ่งเป็นส่วนสำคัญๆ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ควบคุมความหนาอันประกอบด้วย แผ่นควบคุมความหนา (blade) ช่องเทสลิป สเกลวัดความหนา ซึ่งประกอบเข้าด้วยกันและวางอยู่กับที่บนแผ่นรองรับพลาสติก (carrier film) ที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ที่ทำให้แผ่นเคลื่อนที่ได้ แสดงในรูปที่ 2.7 เครื่องมือลักษณะนี้เป็นที่นิยมใช้งานมากกว่าประเภทที่อุปกรณ์ควบคุมความหนาเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ในขณะที่ส่วนของแผ่นรองรับพลาสติกติดตั้งอยู่กับที่แผ่นรองรับอาจเป็นแผ่นแก้วหรือพลาสติกเนื้อด่างๆ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสารตั้งต้น



รูปที่ 2.7 แสดงเครื่องมือของกระบวนการคีอกเตอร์เบลด

2.6.3 ขั้นตอนของกระบวนการคือกเตอร์เบตค

2.6.3.1. การเตรียมสเลอร์ (slurry preparation)

สเลอร์ประกอบด้วย พงเซรามิก สารเติมแต่ง ตัวทำละลาย และสารปรับปุงสมบัติ เช่น คินชาแม่และทัลคัม สารเติมแต่งประกอบด้วยสารช่วยการกระจายตัว (dispersant) สารช่วยการยึดเกาะ (binder) สารเพิ่มความยืดหยุ่น (plasticizer) สารลดฟอง (defoamer) สารเติมแต่งเป็นหัวใจสำคัญในการเตรียมสเลอร์ของกระบวนการคือกเตอร์เบตค (Mistler, 1990) ต้องออกแบบการทดลองเพื่อหาอัตราส่วนและปริมาณที่เหมาะสมว่าสารเติมแต่งแต่ละประเภท ส่วนตัวทำละลายเป็นตัวแบ่งว่าเป็นการเตรียมสเลอร์ในระบบน้ำหรือสารละลายอินทรีย์ อื่นๆ รายละเอียดของสารเติมแต่งแสดงในหัวข้อที่ 2.6.4 เมื่อเตรียมวัตถุดินแต่ละประเภทได้ที่ อัตราส่วนและปริมาณเหมาะสมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการบดซึ่งแบ่งเป็น การบดเพื่อการกระจายตัว (dispersant milling) และการบดเพื่อผสมเป็นเนื้อเดียวกัน (mixing)

1. การบดเพื่อการกระจายตัว (dispersant milling)


สำหรับขั้นในการเติมสารเติมแต่งแต่ละชนิดมีความสำคัญมาก Mistler (1995) และ Moreno (1992) กล่าวว่าในขั้นแรกควรบดผงสารตั้งต้น ตัวทำละลาย และ สารช่วยการกระจายตัวด้วยกันก่อนเพื่อให้อนุภาคมีการกระจายตัวที่ดี ขัดการเกาะตัวกันของอนุภาค และ เพื่อให้สารช่วยการกระจายตัวได้ทำงานเต็มที่ ในขั้นตอนการบดเพื่อการกระจายตัวจะละลายสารช่วยการกระจายตัวในตัวทำละลายก่อน หลังจากนั้นเติมพงเซรามิกและใช้เวลาในการบดอยู่ในช่วง 4-24 ชั่วโมง

2. การผสม (mixing)

เมื่อได้สเลอร์ที่มีการกระจายตัวที่ดีของอนุภาคในตัวทำละลาย ที่สำคัญของอนุภาคมีสารช่วยการกระจายตัวกระจายอยู่อย่างเหมาะสมจากขั้นตอนที่ 1 ต่อไปจะเติมสารช่วยการยึดเกาะ และสารเพิ่มความยืดหยุ่น ส่วนมากจะเติมสารเพิ่มความยืดหยุ่นก่อน เพราะสารช่วยการยึดเกาะมักจะละลายในสารเพิ่มความยืดหยุ่นดีกว่าในตัวทำละลาย การเติมตามลำดับขั้นตอนนี้จะช่วยให้สารช่วยการยึดเกาะละลายในระบบได้ดีขึ้น ในขั้นตอนนี้สเลอร์จะมีความหนืดมากขึ้น และเป็นการบดผสมให้อยู่คู่กับการตัวของสารที่มีการบดให้ออนุภาคเด็กลงได้อีก เวลาในการบดผสมจะขึ้นอยู่กับชนิดของสารเติมแต่ง

งานของ Shanefield และ Mistler ในปี 1974 ใช้โพลีไวนิลไบทาริล (PVB) เป็นสารช่วยการขัดเกาและใช้โพลีอีทิลีนไกลโคต (PEG) เป็นสารเพิ่มความยืดหยุ่นในการขันรูปแผ่นในระบบตัวทำละลายอินทรีย์ และใช้วงเวลาในการขันต่อนที่สองนี้ 24 ชั่วโมง ในขณะที่การทดลองของ Shanefield เริ่มนั้นในปี 1990 ในระบบน้ำ ใช้โพลีอะครีเลท อินดิกซ์ เป็นสารช่วยการขัดเกา และ กดิเซอร์รินเป็นสารเพิ่มความยืดหยุ่น ใช้วงเวลา 2 ชั่วโมง ส่วนการทดลองของ Ryu และคณะ ในปี 1993 ใช้โพลีอะครีลิก แอดซิด และ โพลีอีทิลีนไกลโคต เป็นสารช่วยการขัดเกาและสารเพิ่มความยืดหยุ่นตามลำดับ ใช้วงเวลาในการบด 12 ชั่วโมง หลังจากบดในขันต่อนเพื่อให้อ่อนภาคกระษายตัวเพียง 1 ชั่วโมง จะเห็นว่าเวลาในการบดขึ้นอยู่กับชนิดของสารเดิมแต่ง หากเป็นสารโพลีเมอร์ไม่เกิดสภาพยาวยาก็จะต้องการเวลาในการบดมากกว่าสารละลายโพลีอะครีลิก ใจกลาง เพราะสเตอเร้มีความหนืดเพิ่มขึ้นมากหลังจากเดิมลงไปในระบบ ต้องบดจนกระแทกสารละลายเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้

ในปี 1978 Mistler และคณะเสนอว่าเวลาในการบดทั้งสองขันต่อนต้องมีความพอดีกัน ถ้าหากหรือน้อยเกินไปส่วนทำให้เกิดผลเสียต่อสมบัติของแผ่นหลังเผา เช่นทำให้ความหนาแน่นลดลง สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าใช้วงเวลาในการบดมากเกินไปยังไม่เป็นที่รู้แจ้งชัด แต่หากน้อยเกินไปจะทำให้สารเจือปน เช่น Si และ Ca ที่อยู่ในอุปกรณ์และที่ป่นเป็นอนามากถูกบด และหมักบดกระษายตัวไม่ดี ทำให้ชิ้นงานมีรูพรุนมากและมีความหนาแน่นต่ำ เพราะทั้ง Si และ Ca เป็นตัวช่วยให้เกิดการซินเทอสิ่ง และพบว่าการเดิมทั้งคันเพื่อเป็นเหล็กให้ Si จะได้ชิ้นงานที่มีความหนาแน่นติดกันเมื่อเดิมผงของ SiO_2 โดยตรง เนื่องจากไม่สามารถถูกกระษายตัวได้ดีเท่า Si จากทั้งคัน Mistler และคณะจึงได้แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของแผ่นหลังเผา กับเวลาในการบด และในรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของแผ่นหลังเผา กับเวลาในการบดทั้งสองขันต่อน
ที่มา : "tape casting of ceramics" Mistler, Shanefield และ Runk (1978)

จากรูปแสดงว่าไม่ควรบดสมเกิน 24 ชั่วโมง ส่วนการบดเพื่อให้อุณหภูมิกระเจาดตัวสามารถทำได้ถึง 72 ชั่วโมง แต่นั่นที่ได้มีความหนาแน่นใกล้เคียงกันแผ่นที่มาจากการบด 3 ชั่วโมงเมื่อใช้เวลาในการบดขึ้นตอนที่สองเท่ากันคือ 24 ชั่วโมง ส่วนแผ่นที่ใช้เวลาในการบดขึ้นตอนที่สอง 3 ชั่วโมงกับ 48 ชั่วโมง ได้แผ่นที่มีค่าความหนาแน่นต่างกันว่าจะใช้เวลาในการบดขึ้นตอนที่ 1 มากหรือน้อย แสดงว่าต้องทดสอบหาเวลาที่เหมาะสมกับแต่ละการทดลองไป


สเตอเริลได้จะต้องวัดสมบัติการไหลด้วยต่อไป ความมีการหลอดของความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติต่างๆกับค่า pH เช่นความหนืดค่า pH ต่างๆ ค่า zeta potential ที่ pH ต่างๆ เป็นต้น โดยปกติการเติมสารเติมแต่งจะทำให้ค่า pH ที่เหมาะสมของอุบลินาสเตอเริลเปลี่ยนไป Kerkar (1994) กล่าวว่า ค่า pH ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับชนิดของผงเชรามิก และสารช่วยการกระเจาดตัว ในบางกรณีสามารถเตรียมสเตอเริลโดยไม่ใช้สารช่วยการกระเจาดตัวได้ เช่น อุณหภูมิของอุบลินาในสเตอเริลจะกระเจาดตัวได้ดีที่ pH ประมาณ 3 เมื่อไม่เติมสารช่วยการกระเจาดตัวเหล็กทึบนี้ต้องคำนึงถึงสภาพเครื่องมือและความป้องกันของผู้ปฏิบัติงานด้วย เพราะสเตอเริลที่มีสภาพเป็นกรดหรือด่างอย่างแรงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้

3. การขัดฟองอากาศ (deairing)

จะทำในสภาพสูญญากาศ และต้องระวังระดับความดันไม่ให้สูงเกินไป เพราะอาจจะสูญเสียสเตอเริลปริมาณมากไปกับฟองอากาศ การขัดฟองอากาศจะใช้เวลาอยู่ในช่วง 8 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพของสเตอเริล เมื่อได้สเตอเริลที่ปราศจากฟองอากาศ และผ่านการกรองที่ประมาณ 250 mesh ก็จะพร้อมนำไปใช้ในการขึ้นรูปแผ่น

2.6.3.2 การทำแผ่น (tape fabrication)

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญ คือการขึ้นรูปแผ่น (tape casting) การอบแห้ง (drying) การเผาขัดสารอินทรีย์ต่างๆ (burnout of the organic components) และการซินเทอริง (sintering) รูปที่ 2.9 แสดงขั้นตอนการทำแผ่นด้วยกระบวนการการตีอกเตอร์เบลต์



รูปที่ 2.9 ขั้นตอนการทำแผ่นด้วยกระบวนการคือกเตอร์เบบล็อก


การขึ้นรูปแผ่นจะเกสเลอเริ่ในช่องเกสเลอเริ่ที่อยู่หลังแผ่นควบคุมความหนาที่ต้องความหนาไว้ตามต้องการ เมื่อแผ่นรองรับพลาสติกที่อยู่ด้านล่างเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วที่กำหนด กีจพาสเลอเริ่ผ่านใบมีดได้แผ่นที่มีความหนาตามต้องการ การอบแห้งการทำในภาวะที่ควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้น ภาวะที่ดีที่สุดคือได้แผ่นก่อนเผาผิวเรียน ไม่แตกราน และสามารถถอดออกจากการแผ่นรองรับพลาสติกได้อย่างสมบูรณ์ ในการซินเทอเริงต้องให้ความสำคัญในการเผาจัดสารเติมแต่ง พลางการวิเคราะห์ทางความร้อนจะทำให้รู้อุณหภูมิสายตัวของสารเติมแต่งทำให้สามารถถอดแบบรูปแบบการเผาที่ถูกต้องได้ทั้งอัตราการขึ้นอุณหภูมิ และการแข็งอุณหภูมิ ทำให้สามารถหาภาวะที่เหมาะสมที่สุดได้

2.6.4 สารเติมแต่งและสมบูรณ์ทั่วไป

2.6.4.1 สารช่วยการกระจายตัว (dispersant)

กลไกที่ทำให้อุปการของผงเซรามิกกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในตัวทำละลายทั้งระบบที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายและอื่นๆ เป็นได้ทั้งการเกิด electrostatic stabilization steric stabilization หรือ electrosteric stabilization

การเกิด electrical double layer หรือバイตัวข่ายทฤษฎี DLVO,(B.Derjaguin L.Landau E.Verwey และ G.Overbeck) (Moreno, 1992) และจะมีบทบาทสำคัญในระบบที่ใช้น้ำมากกว่าระบบที่ใช้ตัวทำละลายอื่นๆ Derjaguin, Landau, Verwey และ Overbeck ได้ศึกษาผลของแรงผลักและแรงดึงดูดของอนุภาคที่รับจะทางต่างๆ ในระบบสเลอริซึ่งมีอนุภาคแขวนลอยอยู่ในสารละลาย แรงกระทำระหว่างอนุภาคจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา แรงที่สำคัญคือ แรงวัตเดอร์วัต ซึ่งเป็นแรงอ่อนๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างชั้นของประจุลบอนอนุภาค โดยปกติประจุลบอนกันจะเรียงตัวกันเป็นชั้นบางๆ และมีชั้นของประจุตรงกันช้านมาเกาะอยู่โดยรอบ ถัดไปจะเป็นชั้นบางๆ ของประจุชนิดแรกถัดมารอบอยู่อีกครั้ง ชั้นนอกจะมีความหนาแน่นของประจุน้อยลงไปเรื่อยๆ ชั้นนอกสุดเรียกว่าชั้นการแพร์จะชาตย ตัวหยหลักการนี้ทำให้สามารถเลือกสารที่เหมาะสมที่ช่วยให้เกิดการกระชาตยตัวได้โดยใช้หลักการที่ว่าประจุที่เหมือนกันจะผลักกัน แต่ประจุที่ต่างกันจะดูดกัน รูปที่ 2.10 แสดง electrostatic stabilization และ steric stabilization




รูปที่ 2.10 แสดง electrostatic stabilization และ steric stabilization

ที่มา : "the function of polymers in the tape casting of alumina" Bohnlein-Maußel และคณะ (1992)

ส่วนกลไก steric stabilization มีบทบาทสำคัญในระบบที่ใช้ตัวทำละลายอื่นๆ แสดงในรูปที่ 2.10 แรงผลักจะเพิ่มขึ้นเมื่อชั้นของสารช่วยการกระชาตยตัวที่ดูดซับอยู่บนผิวอนุภาคที่ต่างกันเคลื่อนที่เข้าใกล้กันจนทับซ้อนกัน (overlap) และผลักกัน

ส่วนกลไก electrosteric stabilization เป็นการทำงานร่วมกันของทั้งสองกลไกข้างต้น จะเกิดเมื่อใช้สารละลายโพลีอะลูมิโนไฮไดท์ซึ่งเป็นโพลีเมอร์สายยาวที่มีประจุด้วยโดยโพลีเมอร์ไม่เกิดสายยาวเข้าไปทำปฏิกิริยา กับพื้นผิวของอนุภาค ส่วนที่ทำให้เกิดแรงผลักคือส่วนที่เป็นสายยาวที่บยายออกมานอกจากในส่วนของเหลว โดยในจะทางสั้นๆ steric stabilization จะป้องกันการเกาะกันของอนุภาค ในขณะที่ electrostatic stabilization จะช่วยให้เกิดแรงผลักในระบบไกลดอนก็ไป แสดงในรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 กลไก electrostatic stabilization

ที่มา : "the role of slip additives in tape casting : part I -solvent and dispersant" Moreno (1992)

สารละลายน้ำมีส่วนสำคัญ เช่น สารละลายนอกสือของ organic tannic acid humic acid และ polycarbonic acid

2.6.4.2 สารช่วยการยึดเกาะ (binder)

สารช่วยการยึดเกาะทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงให้ชิ้นงานก่อนเผาเพื่อให้คงรูปอยู่ได้จนกว่าจะผ่านการเผา ในการขึ้นรูปแผ่นเพื่อทำแพ่นรองวงจรนั้น แผ่นก่อนเผาต้องผ่านหลายขั้นตอนคือ การอบแห้ง การตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ การเจาะรู การออกแบบวงจร ด้านแผ่นไม่มีความแข็งแรงพอที่จะแตกหักเสียหาย ร้อยเดกเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้เกิดผลกระแทบที่สำคัญต่อสมบัติของแผ่นหลังเผาได้ ส่วนใหญ่สารที่ใช้จะเป็นสารโพลีเมอร์ที่มีมวลโมเลกุลสูง การเลือกใช้สารช่วยการยึดเกาะต้องพิจารณาสมบัติทางประการ

1. สมบัติที่ใช้พิจารณาเลือกสารช่วยการยึดเกาะ

1.1 สามารถจัดองค์ได้ง่าย

1.2 ให้ความแข็งแรงก่อนเผาสูง

1.3 สามารถละลายเข้ากันได้ดีกับสารเติมแต่งชนิดอื่นๆ


1.4 ราคาถูก

สมบัติสำคัญที่สำคัญต้องถูกขัดลอกไปได้โดยง่ายที่อุณหภูมิต่ำ ๆ ใน เหลือสารตกค้างไว้ในชิ้นงานหลังขั้นตอนการซึ่นเทอริงเมื่อยูพรูปีดคัว หากโพลีเมอร์ที่ใช้สามารถ ยึดเกาะกับอนุภาคได้ดีจะทำให้สามารถใช้สารนี้ ๆ ได้ในปริมาณน้อยซึ่งจะช่วยลดเวลาในขั้นตอน การเผาเพื่อขัดสารช่วยการยึดเกาะและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ อันเป็นสมบัติประการที่ดี เมื่อ ในระบบมีปริมาณเนื้อสารสูง ชิ้นงานก่อนเผาและหลังเผาจะมีความแข็งแรง และความหนาแน่น สูงตามไปด้วย ส่วนความสามารถของกระดาษในระบบจะชื่นอยู่กับชนิดของตัวทำกระดาษ

2. ชนิดของสารช่วยการยึดเกาะ

2.1 อนุพันธ์ของเซลลูโลส (cellulose derivatives)

เซลลูโลสเป็นไฮคราบอนธรรมชาติ มีสูตรทั่วไปเป็น $(C_6H_{10}O_5)_n$ มีมวลโมเลกุลอยู่ในช่วง 50000 ถึง 500000 เซลลูโลสเป็นหน่วยพื้นฐานของ อนุพันธ์หลายชนิด เช่น เมทิลเซลลูโลส (methyl cellulose, MC) ไฮdroxyเอทิลเซลลูโลส (hydroxyethyl cellulose, HEC) คาร์บอฟิลเมทิลเซลลูโลส (carboxymethyl cellulose, CMC) สารช่วยการยึดเกาะชนิดนี้ละลายในน้ำ และประพฤติตัวเป็นสารโพลีอิเลกโตรไลท์ แป้ง (starch) ยางธรรมชาติ (natural gum) และสารประกอบจากสาหร่ายบางชนิด (alginate) ก็รวมอยู่ในสาร ช่วยการยึดเกาะชนิดนี้ โครงสร้างของเซลลูโลสแสดงในรูปที่ 2.12



รูปที่ 2.12 โครงสร้างของเซลลูโลส

ที่มา : "the role of slip additives in tape-casting technology:partII - binders and plasticizers" Moreno (1992)

2.2 สารประเทกโพลีไวนิล แกะอะคริลิก

สารช่วยการขึ้นรูปใช้กับระบบน้ำมักเป็นโพลีเมอร์สายยาว เช่น โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol, PVA) เป็นโพลีเมอร์ไม่เกลี่ยกล้ำสายยาวมีสูตรทั่วไปเป็น $[-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-]_n$ มีมวลไม่เกลี่ยกล้ำอยู่ในช่วง 13000-100000 สามารถละลายในน้ำได้ดีแต่ไม่ละลายในสารละลายอินทรีย์หลาบชนิด มีการนำ PVA ไปใช้ในการขึ้นรูปด้วยกระบวนการคั่อกเตอร์เบตค (Thompson, 1963) และ (Pauley และ Lockwood, 1967) Moreno (1992) กล่าวว่าสารช่วยการขึ้นรูปใช้ที่สุดในการเตรียมสเลอเรตเพื่อใช้ในกระบวนการการคั่อกเตอร์เบตคก็คือ โพลีไวนิลบิวทาริล (PVB) ซึ่งจะใช้กับระบบที่ตัวทำละลายไม่เป็นน้ำ ตารางที่ 2.7 แสดงชนิดของสารช่วยการขึ้นรูปและการประเทกโพลีไวนิล

ตารางที่ 2.7 ชนิดของสารช่วยการขึ้นรูปและการประเทกโพลีไวนิล

ชื่อสาร	หมู่ข้างเคียง (side group)
ละลายในน้ำ	
poly(vinyl acetate)	-COO-CH ₃
poly(vinyl alcohol)	-OH
poly(acrylamide)	-CONH ₂
poly(vinylpyrrolidone)	-NC ₄ H ₉ O
carboxilic polymer	-COOH
ละลายในของเหลว ที่ไม่มีน้ำ	
poly(vinyl butyral)	-O-C-O- HC ₃ H ₇
poly(methyl methacrylate)	-CH ₃
poly(vinyl formol)	-COOCH ₃
	-O-CH ₂ -O-

ที่มา : “the role of slip additives in tape-casting technology:partII - binders and plasticizers” Moreno (1992)

ได้แสดงชนิดของสารช่วยการขึ้นรูปและการประเทกของระบบที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (aqueous system) และระบบที่ใช้ตัวทำละลายเป็นสารอินทรีย์อื่นๆ (non-aqueous system) ในตารางที่ 2.8 และ 2.9 ตามลำดับ

ตารางที่ 2.8 สารช่วยการปั๊กเกะ สารช่วยการกรงชาด้วยตัว สารเพิ่มความยืดหยุ่น และตัวทำละลายของระบบที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (aqueous system)

ตัวทำละลาย	สารช่วยการปั๊กเกะ
water	Acrylic polymer Acrylic polymer emulsion Ethylene oxide polymer Hydroxyethyl cellulose Methyl cellulose Poly(vinyl alcohol) Tris(isocyanate) Wax emulsions Acrylic copolymer latex Polyurethane Poly(vinyl acetate)dispersion
สารเพิ่มความยืดหยุ่น	สารช่วยการกรงชาด้วยตัว
Benzyl butyl phthalate	Complex glassy phosphate
Dibutyl phthalate	Condensed arylsulfonic acid
Ethyltoluene sulfoamides	(neutral sodium salt)
Glycerine	Polyelectrolyte of the ammonium salt type
Poly(alkylene)glycol	Nonionic octyl phenoxyethanol
Triethylene glycol	Sodium salt of poly(carboxylic acid)
Tri-n-butyl phosphate	Polyoxyethylene nonylphenol ether
Poly(propylene glycol)	

ที่มา : "tape casting: the basic process for meeting the needs of the electronics industry" Mistler (1990)


ตารางที่ 2.9 สารช่วยการขึ้นรูป สารช่วยการกระจายตัว สารเพิ่มความยืดหยุ่น และตัวทำละลายของระบบที่ใช้ตัวทำละลายเป็นสารอินทรีย์อื่นๆ (non-aqueous system)

ตัวทำละลาย	สารช่วยการขึ้นรูป
Acetone	Cellulose acetate butyrate
Ethyl alcohol	Nitrocellulose
Benzene	Petroleum resins
Butanol	Poly(ethylene)
Diacetone	Polyacrylate esters
Isopropyl alcohol	Poly(methyl methacrylate)
Methyl isobutyl ketone	Poly(vinyl alcohol)
Toluene	Poly(vinyl butyryl)
Trichloroethylene	Poly(vinyl chloride)
Xylene	Vinyl chloride acetate
Tetrachloroethylene	Ethyl cellulose
Methanol	Poly(tetrafluoroethylene)
Cyclohexanone	Poly(α -methylstyrene)
Methyl ethyl ketone	
สารเพิ่มความยืดหยุ่น	สารช่วยการกระจายตัว
Benzyl butyl phthalate	Fatty acids(glyceryl trioleate)
Butyl stearate	Fish oil
Dibutyl phthalate	Synthetic surfactants (benzenesulfonic acid)
Dimethyl phthalate	Alkylaryl polyether alcohols
Methyl abietate	Ethyl ether of poly(ethylene glycol)
Mixed phthalate esters	Ethyl phenyl glycol
Poly(ethylene glycol)	Polyoxyethylene acetate
Poly(alkylene glycol) (triethylene glycol hexoate)	Polyoxyethylene ester
Dioctyl phthalate	Alkyl ether of poly (ethylene glycol)
Dipropylglycol dibenzoate	Oleic acid ethylene oxide adduct
	Sorbitan trioleate
	Phosphate ester

ที่มา : "tape casting: the basic process for meeting the needs of the electronics industry" Mistler (1990)

2.6.4.3 สารเพิ่มความยืดหยุ่น (plasticizer)

การเติมสารเพิ่มความยืดหยุ่นก็เพื่อให้ได้แผ่นที่ม้วนได้ มีความทนทาน ไม่แตกหักเสียหายระหว่างกระบวนการ เช่น ขั้นตอนการตากแห้ง การตัดเป็นแผ่น การเก็บชิ้นงาน ก่อนเผา สารเพิ่มความยืดหยุ่นเป็นตัวช่วยให้ตัวประสานทำงานได้ดีขึ้น เพราะสามารถช่วยลดค่า T_g (glass transition temperature) ของสารช่วยการยึดเกาะลงมาที่อุณหภูมิห้องหรือต่ำกว่าได้ Shanefield (1995) แสดงผลการวัดค่า T_g ของโพลีเมอร์ด้วยวิธี TMA(thermomechanical analysis) ได้ผลดังรูปที่ 2.13




รูปที่ 2.13 ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์ด้วยวิธี TMA กับค่า T_g

ที่มา : “organic additives and ceramic processing” Shanefield (1995)

ที่อุณหภูมิต่ำกว่า T_g โพลีเมอร์ประพฤติตัวแบบ “แก้ว (glassy)” เนื่องจากมีความแข็งและเปราะ แต่ที่อุณหภูมิสูงกว่า T_g โพลีเมอร์ประพฤติตัวแบบ “ยาง (rubbery)” เพราะโครงสร้างมีความยืดหยุ่น และจะทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความยืดหยุ่นดีด้วย โดยทั่วไปแล้วสารช่วยการยึดเกาะจะมีค่า T_g ต่ำกว่าอุณหภูมิห้องมาก ทำให้ที่อุณหภูมิห้องสารช่วยการยึดเกาะขึ้น มีสภาพโครงสร้างแข็งและเปราะอยู่ ทำให้แผ่นงานที่ขึ้นรูปได้มีความยืดหยุ่นต่ำ (flexibility) ถึงแม้จะมีค่าความแข็งแรง (tensile strength) ต่ำ การเติมสารเพิ่มความยืดหยุ่นลงไปจะช่วยลด T_g ลงมาอยู่ที่ประมาณอุณหภูมิห้อง ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความยืดหยุ่นดีขึ้น

ผลักการของสารเพิ่มความยืดหยุ่นคือเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่ของสายใยของสารช่วยการปั๊กเกะ เพราะสารเพิ่มความยืดหยุ่นที่เดินทางไปจับสารช่วยการปั๊กเกะบริเวณที่เป็นจุดเชื่อมโยงของสายใยต่างๆทำให้แรงปั๊กเกะและความแข็งแรงพันธะระหว่างสายใยต่างๆลดลง ทำให้เกิดอ่อนตัวได้ดีขึ้น เพราะระยะทางระหว่างสายใยเพิ่มขึ้น และลดค่า T_g ลง มวลไม่เลกฤทธิ์ของสารเพิ่มความยืดหยุ่นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปอยู่ในช่วง 300 ถึง 400 และควรมีจุดเดือดสูงกว่า 200 องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อย ผลการลดค่า T_g เมื่อเพิ่มสารเพิ่มความยืดหยุ่นเป็นไปดังรูปที่ 2.14




รูปที่ 2.14 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารเพิ่มความยืดหยุ่นกับค่า T_g เมื่อมีสารช่วยการปั๊กเกะเป็น PVA

ที่มา : "the role of slip additives in tape-casting technology:partII - binders and plasticizers" Moreno (1992)

ข้อสำคัญที่ต้องให้ความสนใจมากๆก็คือนอกจากสารเพิ่มความยืดหยุ่นจะทำให้เพิ่มความยืดหยุ่นแล้วในขณะเดียวกันก็จะลดความแข็งแรงของแผ่น เนื่องจากไปเพิ่มระยะระหว่างอนุภาค ดังนั้นจึงควรใช้ในปริมาณน้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้ ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของแผ่นกับปริมาณสารเพิ่มความยืดหยุ่นแสดงในรูปที่ 2.15

Hyatt (1986) กล่าวว่าสารเพิ่มความยืดหยุ่นที่นิยมใช้ในระบบที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย เช่น โพลีเอทิลีนไอกออล (PEG) และไดออกทิลฟทาเลต (dioctylphthalate) เพราะสามารถละลายในน้ำได้ และสามารถแทรกเข้าไปในโครงสร้างของสารช่วยการปั๊กเกะได้ และสามารถใช้ได้กับ PVA



รูปที่ 2.15 ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของแผ่นกับปริมาณสารเพิ่มความยืดหยุ่น

ที่มา : "the role of slip additives in tape-casting technology:partII - binders and plasticizers" Moreno (1992)

ได้แสดงชนิดของสารเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (aqueous system) และระบบที่ใช้ตัวทำละลายเป็นสารอินทรีย์อื่นๆ (non-aqueous system) ในตารางที่ 2.8 และ 2.9 ตามลำดับ

2.6.4.4 สารลดฟอง (defoamer)

สเตอริที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายจะเกิดฟองอากาศมากกว่าและขัดออกยากกว่าในระบบที่ใช้ตัวทำละลายเป็นสารอินทรีย์อื่นๆ หลักการทำงานของสารช่วยลดฟองคือไปลดแรงตึงผิวของฟองอากาศโดยจะเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ผิวสัมผัสระหว่างห้องเหลวกับอากาศ อย่างไรก็ตามหลักการทำงานของสารช่วยลดฟองยังไม่เป็นที่รู้แน่ชัด การเลือกใช้มักเป็นการลองผิดลองถูก (trial and error) (Shanefield, 1995) ว่าสารตัวใดจะเหมาะสมกับระบบที่เตรียมอยู่ที่สุด สารที่ใช้กันโดยทั่วไปคือ

- สารประกลบของแอดกอ肖ล์มวอลไม้เลกุลไม่สูงมาก เช่น octanol
- ซิลโคนวอลไม้เลกุลค่า
- fluorocarbon

2.6.4.5 ตัวทำละลาย (solvent)

ตัวทำละลายมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการกระจายตัวของสารเชอแฟกแทนท์ (surfactant) ที่ใช้เป็นสารเติมแต่ง ซึ่งโครงสร้างจะแบ่งเป็นส่วนที่จะไปจับกับพื้นผิวน้ำภาค กับ ส่วนที่จะยึดเกาะในตัวทำละลาย ถ้าเป็นโพลีเมอร์ประเภทที่ละลายได้ดี ก็จะเกิดปฏิกิริยา กับ ตัวทำละลายได้ดี ความสามารถในการอุดชั้นบนพิวอนุภาคก็จะขึ้นอยู่กับปฏิกิริหาระหว่างกลุ่มบีด เกาะ (anchoring group) กับพิวอนุภาค แต่ถ้าเป็นโพลีเมอร์ที่มีความสามารถในการละลายต่ำ ปฏิกิริหาระหว่างโพลีเมอร์กับตัวทำละลายก็จะต่ำและลดลง หาก ปฏิกิริหาระหว่างโพลีเมอร์ กับโพลีเมอร์จะเพิ่มมากขึ้นจนอาจตอกตะกอนได้ เพราะฉะนั้นการเลือกชนิดของตัวทำละลาย จะต้องพิจารณาความสามารถในการละลายของโพลีเมอร์ที่จะใช้ โดยส่วนมากจะใช้สารอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ คิโคน หรือเป็นของผสมตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป

ปัจจุบันเริ่มให้ความสำคัญกับการใช้น้ำเป็นตัวทำละลายมากขึ้น เพราะ ต้องคำนึงถึงปัญหามลภาวะและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ตัวทำละลายที่เป็น สารอินทรีย์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีราคาแพง น้ำเป็นตัวที่ใช้กันมาตั้งแต่เริ่มแรกและใช้ได้ดี และ สามารถลดปัญหาเหล่านี้ได้ ตัวทำละลายบางตัวในระบบที่ไม่ใช้น้ำแสดงในตารางที่ 2.9

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

2.7 สมบัติของแผ่นรองวงจรจากแหล่งต่างๆ

ตารางที่ 2.10 สมบัติของแผ่นรองวงจรจากแหล่งต่างๆ

สมบัติของ แผ่นรองวงจร	บริษัท Electro Ceramics Thailand จังหวัด สำพูน	Anderson, Marrall ^{และ} Mistler(1997)	Anderson, Marrall ^{และ} Mistler(1997)	Anderson, Marrall ^{และ} Mistler(1997)
Al ₂ O ₃ (%)	96	94	99.5(0.5μm)	99.5(0.2μm)
sintering temperature (°C)	1500-1700	1550	1550	1500
water absorption (%)	0	-	-	-
bending strength (kg/cm ²)	3300	-	-	-
hardness (Mohs' scale)	9	-	-	-
fired bulk density (g/cm ³)	-	3.69	3.93	3.93
fraction of theoretical density (%)	-	95	98	98
fired shrinkage (%)				
cast direction	-	17.9	15.6	16.2
cross cast direction	-	17.9	16.1	16.7
thickness	-	16.0	14.7	19.4
porosity (%)	-	3.0	1.4	1.4
average surface grain size (μ m)	-	2.2	1.36	0.98
surface finish, (R _a ,μm)	-	0.28	0.15	0.13
thermal conductivity (cal/cm sec °C at 20 °C)	0.04	-	-	-
electrical resistivity (Ω-cm)				
20 °C	>10 ¹⁵	-	-	-
100 °C	>10 ¹⁵	-	-	-
200 °C	>10 ¹⁴	-	-	-
300 °C	>10 ¹¹	-	-	-
volume resistivity(x10 ¹⁰ Ω·cm ² /cm)	-	8.712	8.512	11.595
dielectric constant (1 MHz and 25 °C)	-	8.8	9.3	10.1
dissipation factor (1 MHz and 25 °C)	-	0.002	0.002	0.001
loss index (1 MHz and 25 °C)	-	0.018	0.019	0.010
coefficient of thermal expansion (/ °C)				
25-150 °C	3.4 x 10 ⁻⁶	-	-	-
150-400 °C	8.4 x 10 ⁻⁶	-	-	-
400-800 °C	9.1 x 10 ⁻⁶	-	-	-