

## บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐาน

การเกิดควาบไฟตามผิวของลูกถ้วยฉนวนเนื่องจากผิวเปราะเปื้อนผิวจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งเปราะเปื้อนเหล่านั้นเปียกน้ำและความต้านทานที่ผิวของลูกถ้วยฉนวนลดลง ดังนั้นการเกิดควาบไฟตามผิวเนื่องจากความเปราะเปื้อนจึงขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสิ่งเปราะเปื้อน

### 2.1 ประเภทของสิ่งเปราะเปื้อน

สิ่งเปราะเปื้อนที่ผิวลูกถ้วยฉนวนสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ สารละลายน้ำได้และนำไฟฟ้า กับสารที่ไม่ละลายน้ำและไม่นำไฟฟ้า

ประเภทของสิ่งเปราะเปื้อนแบ่งตามสภาพแวดล้อมที่ลูกถ้วยฉนวนเหล่านั้นใช้งานอยู่ได้ดังนี้ [17,18,19]

- 1) สิ่งเปราะเปื้อนจากทะเล(Marine contamination)
- 2) สิ่งเปราะเปื้อนจากอุตสาหกรรม(Industrial contamination)
- 3) สิ่งเปราะเปื้อนจากฝุ่น(Dust contamination)

#### 2.2.1 สิ่งเปราะเปื้อนจากทะเล

สิ่งเปราะเปื้อนจากทะเลได้แก่เกลือ(NaCl) ลูกถ้วยฉนวนที่ใช้งานริมชายฝั่งทะเลและบางที่อาจเข้ามาถึง 100 กิโลเมตรจากชายฝั่งทะเล ความเปราะเปื้อนชนิดนี้แบ่งเป็น 2 แบบคือ

1) ความเปราะเปื้อนแบบธรรมดา เป็นการเปราะเปื้อนตามปกติในการใช้งาน ต้องใช้เวลานานในการสะสม ผลกระทบต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าของลูกถ้วยฉนวนจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งเปราะเปื้อนเปียกชื้นในขณะที่มีหมอกลงจัดเท่านั้น แต่ถ้าเกิดฝนตกหนักก็เป็นการล้างทำความสะอาดผิวลูกถ้วยฉนวนสภาพการฉนวนก็จะคืนสู่สภาวะปกติได้

2) ความเปราะเปื้อนแบบก่อตัวอย่างรวดเร็ว เกิดขึ้นเนื่องจากมีพายุขนาดใหญ่พัดหอบเอาไอเกลือเข้ามาเช่น ใต้ฝุ่น เฮอร์ริเคน ไชโคลน ซึ่งมีความเร็วลมประมาณ 18 - 35 กม./ชม.[19] โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่อยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร ความเปราะเปื้อนแบบนี้จะรุนแรงที่สุด

#### 2.1.2 สิ่งเปราะเปื้อนจากอุตสาหกรรม

ลูกถ้วยฉนวนที่ใช้ในบริเวณเขตอุตสาหกรรมจะเปราะเปื้อนควินและเขม่าที่ปล่องออกมาจากปล่องท่อไอเสีย แต่ในปัจจุบันระดับของควินและเขม่าจากท่อไอเสียถูกควบคุมด้วยกฎหมายควบคุมมลพิษและสภาพแวดล้อม ดังนั้นลูกถ้วยฉนวนที่ใช้ในบริเวณนี้จึงไม่ค่อยมีปัญหามากนัก

ส่วนประกอบทางเคมีของสิ่งเปราะเปื้อนเปลี่ยนไปตามชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม มีรายงานว่าขนาดของอนุภาคสิ่งเปราะเปื้อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  $0.5 - 2.0 \mu\text{m}$  [18,19] เหม่จากท่อไอเสียนั้นค่อนข้างเหนียวซึ่งสารดังกล่าวเมื่อจับที่ผิวถูกด้วยฉนวนทำให้การชำระล้างโดยฝนเป็นไปได้ยากและทำให้มีการสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามบริเวณใดที่มีถูกด้วยเปื้อนเหม่มาเป็นจำนวนมากควรทำความสะอาดผิวถูกด้วยฉนวนเป็นระยะ กรณีที่ถูกด้วยฉนวนเปราะเปื้อนสารที่เหนียวอย่างเช่นซีเมนต์ ควรเปลี่ยนถูกด้วยใหม่หลังจากใช้งานไปแล้ว 10 - 20 ปี[19]

### 2.1.3 สิ่งเปราะเปื้อนจากฝุ่น

ในบริเวณที่ห่างไกลชายทะเลหรือโรงงานอุตสาหกรรมเช่น ตามชนบท ถูกด้วยฉนวนอาจจะเปราะเปื้อนด้วยทรายหรือดินที่ลมพัดหอบขึ้นมา ซึ่งจะพบว่าส่วนประกอบของความเปราะเปื้อนที่ละลายน้ำได้ส่วนใหญ่จะเป็นแคลเซียมซัลเฟต ( $\text{CaSO}_4$ ) และเกลือ ( $\text{NaCl}$ ) สัดส่วนของสารดังกล่าวจะเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศ บางครั้งในบริเวณที่มีปัญหาเรื่องความเปราะเปื้อนแบบนี้มากๆ อาจมีแคลเซียมซัลเฟตเป็นส่วนประกอบของความเปราะเปื้อนที่ละลายน้ำได้ 30 - 70 % เมื่อเทียบกับโซเดียมคลอไรด์[19]

## 2.1 กลไกของการเปราะเปื้อน

### 2.2.1 กระบวนการของการเปราะเปื้อน

กระบวนการหลักที่นำสารต่างๆมายังผิวถูกด้วยฉนวนคือ แรงโน้มถ่วงของโลก แรงดึงดูดไฟฟ้าสถิตย์ของประจุไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีค่าเพอร์มิตทิวิตีสูงในย่านที่สนามไฟฟ้าแผ่ขยายออกไป การกลายเป็นไอของสารละลาย และการจับเนื่องจากมีการดำเนินการเคลื่อนที่ของอากาศ

เมื่ออากาศที่ประกอบด้วยอนุภาคที่สามารถเกาะติดผ่านถูกด้วยฉนวน ประสิทธิภาพในการเกาะจับผิวถูกด้วยฉนวนขึ้นอยู่กับรูปร่างของถูกด้วยฉนวน ขนาดและความหนาแน่นของอนุภาค และความเร็วในการพัดพา รูปร่างของถูกด้วยฉนวนทำให้ลมที่พัดมาแยกออกเป็นสองส่วน จะมีส่วนหยุดนิ่งของอากาศ ลมที่พัดพาจะเปลี่ยนทิศทางออกจากจุดหยุดนิ่งของอากาศ แต่อนุภาคก็จับเกาะเนื่องจากมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศรอบนอก การเคลื่อนที่ของอนุภาคสัมพันธ์กับอากาศภายนอกที่ถูกดันด้วยแรงหนีตของอนุภาค อย่างไรก็ตามก็เล็กน้อยสำหรับอนุภาคที่มีขนาดและความหนาแน่นต่ำ[20]

### 2.2.2 กระบวนการชะล้าง

การทำความสะอาดตัวเองโดยใช้ลมที่พัดผ่านหรือบางครั้งก็อาศัยอนุภาคที่ลอยมากับลมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้บนผิวถูกด้วยฉนวน การชะล้างอนุภาคที่จับเกาะทั้งหลายด้วยน้ำนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างของถูกด้วยฉนวนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับวิธีการเปียกน้ำด้วย

เม็ดฝนที่ตกลงมากระทบที่ผิวถูกด้วยฉนวนภายใต้ลมที่พัดแรง สามารถล้างความเปรอะเปื้อนทุกประเภทออกจากผิวได้เนื่องจากความเร็วที่ตกกระทบ ทำนองเดียวกันกับการพ่นน้ำอัดความดันสูงและการใช้หัวฉีดแบบเจ็ท ก็ใช้หลักการเดียวกันคืออาศัยพลังงานจลน์ ถึงแม้ว่าวิธีเหล่านี้จะล้างสิ่งสกปรกออกจากผิวถูกด้วยฉนวนแต่ก็ไม่มาก ซึ่งทั้งสองอย่างมีข้อเสียคือน้ำที่ตกกระทบผิวไม่หลุดหายไปทั้งหมดหลังจากตกกระทบ ถ้าน้ำเหล่านั้นต่อเนื่องกันก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายเนื่องจากเกิดลวดวงจรบนครีบบของถูกด้วยฉนวน


ฝนที่ตกลงมาเบาๆก็จะละลายองค์ประกอบส่วนที่ละลายน้ำได้ออกจากส่วนที่ไม่ละลายน้ำและอาจทำให้เกิดการลวดวงจรบนครีบบของถูกด้วยฉนวน ถ้าบริเวณที่เปรอะเปื้อนนั้นกว้างและระยะห่างของครีบบสั้น

การเปียกเพียงเล็กน้อยเนื่องจากน้ำค้างหรือหมอกก็อาจทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสิ่งเปรอะเปื้อนตามแนวที่มีเกรเดียนต์สูง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีฝนตก

แต่อย่างไรก็ตามการทำความสะอาดถูกด้วยฉนวนจริงจะดีกว่าการให้ถูกด้วยฉนวนมีขบวนการชะล้างด้วยตัวมันเอง แต่วิธีการต่างๆในการทำ ความสะอาดต้องเลือกให้เหมาะสม [20]

### 2.3 ไฮโดรโฟบิกและไฮโดรฟิลิก

เมื่อหยดน้ำตกลงบนพื้นผิวของของแข็ง มุมที่เกิดขึ้นระหว่างระนาบของพื้นผิวกับหยดน้ำจับเรียกว่ามุมสัมผัส ( $\theta_c$ ) รูปร่างของหยดน้ำที่ตกลงไปนั้นขึ้นอยู่กับสารที่เป็นพื้นผิวนั้นรวมทั้งสถานะทางกายภาพและทางกลของพื้นผิวดัง พื้นผิวของของแข็งนั้นอาจมีพลังงานผิว (Surface energy) สูงหรือต่ำก็ได้ ถ้าพลังงานผิวสูงก็จะเปียกทันที และหยดน้ำก็จะกระจายกลายเป็นฟิล์มต่อเนื่องคลุมที่ผิว ในกรณีนี้มุมสัมผัสจะเป็นศูนย์ พื้นผิวจะเปียกอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเราเรียกว่า พื้นผิวไฮโดรฟิลิก (Hydrophilic surface) ในทางตรงกันข้าม ถ้าพลังงานผิวต่ำก็จะไม่ชอบน้ำ น้ำที่ตกลงมาจะแยกกันอยู่เป็นหยดเล็กๆ กรณีนี้มุมสัมผัสจะใหญ่ ( $>90^\circ$ ) เราเรียกพื้นผิวแบบนี้ว่า พื้นผิวไฮโดรโฟบิก (Hydrophobic surface) หรือพื้นผิวไม่ชอบน้ำ (Water repellent) และหยดน้ำก็จะร่วงออกจากผิวที่มีพลังงานต่ำ [6,7,21]



รูปที่ 2.1 แสดงมุมสัมผัสของหยดน้ำบนผิวของของแข็งในแนวราบและแนวเอียง

$\gamma_s$  = แรงตึงผิวของแข็ง  $\gamma_L$  = แรงตึงผิวของเหลว  $\gamma_{SL}$  = แรงตึงผิวระหว่างของแข็งของเหลว




## 2.4 ผลกระทบของสิ่งเปราะเปื้อนต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าของลูกถ้วยฉนวน

เมื่อมีสิ่งเปราะเปื้อนเกาะที่ผิวลูกถ้วยฉนวนและมีไอน้ำ อาจทำให้เกิดความ ไฟตามผิวได้ ซึ่งการเกิดความ ไฟตามผิวมีลำดับขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นคือ

### 2.4.1 กลไกการเกิดแถบแห้ง

ปัญหาเรื่องความเปราะเปื้อนของลูกถ้วยฉนวนจะรุนแรงถ้าความเปราะเปื้อนมีเกลือเป็นส่วนประกอบด้วย การเกิดความ ไฟตามผิวเนื่องจากความเปราะเปื้อนจะเกิดเมื่อสิ่งเปราะเปื้อนเหล่านี้เปียกชื้นเท่านั้น


การเกิดความ ไฟตามผิวเริ่มต้นจากการก่อตัวของฟิล์มนำไฟฟ้า ขณะเดียวกันก็มีกระแสรั่วไหลตลอดผิวลูกถ้วยฉนวนและมีค่าเพิ่มมากขึ้น กระแสที่เพิ่มขึ้นนี้เองทำให้สิ่งเปราะเปื้อนเปียกน้ำที่จับอยู่บนผิวลูกถ้วยร้อนขึ้น น้ำก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำบริเวณที่มีความหนาแน่นกระแสสูง จุดที่แห้งเนื่องจากน้ำระเหยออกไปเรียกว่า แถบแห้ง และความต้านทานของจุดแห้งเหล่านี้ก็เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กระแสก็จะไหลรอบๆจุดแห้งนี้ซึ่งทำให้ความหนาแน่นกระแสสูงรอบๆ แถบแห้ง การระเหยของน้ำก็เพิ่มขึ้น ทำให้ขนาดของแถบแห้งขยายตัวออกไปในทิศทางตั้งฉากกับกระแสรั่วที่ไหล เนื่องจากกระแสที่ไหลและความต้านทานที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้มีแรงดันตกคร่อมแถบแห้ง และเนื่องจากว่าแถบแห้งนั้นมีขนาดแคบๆ แรงดันตกคร่อมเพิ่มขึ้นจนกระทั่งทำให้อากาศที่อยู่เหนือแถบแห้งเกิดเบรกดาวน์ ซึ่งเรียกว่าเกิดคิสซาร์บางส่วน (partial discharge) หรือ โครนา ดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 แสดงการเกิดอาร์กบางส่วนบนผิวลูกถ้วยฉนวนที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเนื่องจากความเปราะเปื้อน

ถ้ามีแถบแห้งจำนวนมากที่ผิวลูกถ้วยฉนวนอยู่ใกล้ๆกัน และมีเงื่อนไขแบบเดียวกัน กรณีเลวร้ายที่สุดคือ คิสซาร์บางส่วนที่เกิดขึ้นบนแถบแห้งแต่ละอันเชื่อมเข้าด้วยกัน ผลสุดท้ายก็จะนำไปสู่การเกิดความ ไฟตามผิวบนลูกถ้วยฉนวนอย่างสมบูรณ์[1] ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นถ้าค่าของกระแสรั่วที่ผิวลูกถ้วยสูงถึง 300 mA[22] ลำดับการเกิดแสดงในรูปที่ 2.3






รูปที่ 2.3 แสดงปรากฏการณ์การเกิดวابلไฟตามผิวเนื่องจากความเปราะเปื้อน

2.4.2 แบบจำลองการเกิดวابلไฟตามผิวเนื่องจากความเปราะเปื้อน

ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดวابلไฟตามผิวเนื่องจากความเปราะเปื้อนคือชั้นของความเปราะเปื้อนที่ผิวถูกด้วยฉนวนนำไฟฟ้า ถ้าถูกด้วยฉนวนรองรับแรงดันคงที่ แต่สภาพนำไฟฟ้าของชั้นความเปราะเปื้อนเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเปียกชื้นและการจับของสิ่งเปราะเปื้อนเพิ่มมากขึ้นจนถึงค่าวิกฤติ การเกิดวابلไฟตามผิวก็สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย ซึ่งเราเรียกค่านี้ว่า สภาพนำไฟฟ้าตามผิววิกฤติ(Critical Surface Conductivity)และเรียกค่ากระแสที่ไหลบนผิวว่า กระแสรั่ววิกฤติ[14]

กระบวนการเกิดวابلไฟตามผิวเนื่องจากความเปราะเปื้อนสำหรับแรงดันใช้งาน AC ขับข้องเนื่องจากการแปรค่าของแรงดันและกระแส การเกิดวابلไฟตามผิวของถูกด้วยฉนวนเปราะเปื้อนสามารถอธิบายได้ด้วยโมเดลของอาร์กบางส่วน(รูปที่2.2)อนุกรมกับความต้านทานของสิ่งเปราะเปื้อนส่วนที่เหลือ ซึ่งสามารถเขียนเป็น โมเดลง่ายๆ ได้ดังรูปที่2.4



รูปที่ 2.4 โมเดลของการเกิดวoltage ตามผิวเนื่องจากความเปราะเปื้อน[14]

$L$  เป็นระยะรั้วของลูกถ้วยฉนวน  $X$  เป็นความยาวของอาร์ก พื้นที่ผิวของลูกถ้วยฉนวนแทนด้วยพื้นที่ของโมเดล การแพร่กระจายของ AC อาร์กบนผิวเปราะเปื้อนนั้นซับซ้อนมาก ความยาวและความเข้มของอาร์กเปลี่ยนแปลงไป 100 เท่าภายในหนึ่งวินาที อาร์กจะเกิดขึ้นมากเมื่อแรงดันถึงค่ายอด จากนั้นอาร์กก็จะตกลงและเปลี่ยนไปคามขนาดแรงดัน ซึ่งในกรณีนี้อาร์กจะดับเมื่อกระแสผ่านศูนย์ แต่ถ้าอาร์กดับไม่ทันเมื่อกระแสผ่านศูนย์ก็จะทำให้เกิดวoltage ตามผิวขึ้น[14]

## 2.5 มาตรการในการแก้ไขผลกระทบจากความเปราะเปื้อน

เพื่อป้องกันการเกิดวoltage ตามผิวดังที่กล่าวมาแล้วนั้นต้องทำให้กระแสรั้วมีค่าน้อยที่สุด ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการที่การไฟฟ้าทั่วโลกนิยมใช้ในการจำกัดกระแสรั้วและควบคุมความเปราะเปื้อนคือ [7,19,21,]

### 2.5.1 การทำความสะอาดผิวลูกถ้วยฉนวนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

วิธีนี้เป็นการบำรุงรักษาในการใช้งานตามปกติวิธีนี้ง่ายแต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ต้องใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายมาก และไม่สามารถที่จะทำได้บ่อยๆในบริเวณที่มีปัญหาเรื่องสิ่งเปราะเปื้อนสูง วิธีการทำความสะอาดผิวลูกถ้วยฉนวนสามารถแบ่งคร่าวๆได้ 3 วิธีคือ

- 1) ทำความสะอาดโดยใช้พนักงานล้างทำความสะอาดผิว
- 2) ทำความสะอาดโดยใช้เครื่องมือฉีดล้างโดยไม่ต้องดับไฟ
- 3) ทำความสะอาดโดยใช้เครื่องมือแบบติดตั้งในบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด

การล้างทำความสะอาดลูกถ้วยฉนวนโดยใช้พนักงานต้องมีการดับไฟเพื่อให้สามารถทำงานได้ ดังนั้นวิธีนี้จึงไม่เหมาะ ถ้ามีโหนดที่ต้องการความเชื่อมั่นของระบบสูง เช่นระบบฉุกเฉิน ด้วยเหตุนี้เองวิธีในข้อ 2) จึงนำมาใช้สำหรับ ล้างลูกถ้วยฉนวนในขณะที่จ่ายไฟอยู่ ในกรณีนี้ลูกถ้วยฉนวนจะถูกล้าง ด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในท่อฉนวน ซึ่งควบคุมโดยพนักงานผู้ชำนาญ อย่างไรก็ตามวิธีนี้เป็นงานที่อันตรายและใช้เวลานานถ้ามีลูกถ้วยฉนวนจำนวนมาก

วิธีการที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่จะเป็นการทำความสะอาดโดยใช้อุปกรณ์แบบฉีดล้างโดยไม่ดับไฟ ซึ่งหมายความว่าน้ำจะถูกฉีดเป็นฝอยจากหัวฉีดเหนือลูกถ้วยฉนวน และความเปรอะเปื้อนก็จะถูกชะล้างออกจากลูกถ้วยฉนวน ตอนเริ่มต้นของการทำความสะอาดความต้านทานบนผิวลูกถ้วยฉนวนจะลดลงเนื่องจากการเปียกน้ำ ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำความสะอาดสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไม่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความไฟตามผิว อุปกรณ์ที่ใช้จึงจำเป็นต้องได้รับการรับรองอย่างดี

### 2.5.2 กำจัดสิ่งสกปรกโดยผิวของลูกถ้วยฉนวน

โดยออกแบบให้ผิวของลูกถ้วยให้มีแรงต้านอากาศน้อยเพื่อให้ผิวลูกถ้วยทำความสะอาดด้วยแรงลมและฝน ซึ่งสามารถลดการวางไฟเนื่องจากความเปรอะเปื้อนได้ แต่ในทางปฏิบัติวิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับบางบริเวณเช่น ทะเลทราย

### 2.5.3 เพิ่มระยะรั้ว

การเพิ่มจำนวนของลูกถ้วยฉนวนหรือใช้ลูกถ้วยฉนวนที่มีครีปเพิ่มขึ้น วิธีนี้เป็นการเพิ่มความยาวของระยะกระแสน้ำ แต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อจำกัดอยู่ที่ขนาดของเสาส่งไฟฟ้า และระยะปลอดภัย (clearances) วิธีนี้ยังคงต้องการการทำความสะอาดเวลาที่กำหนดแต่ไม่บ่อยเหมือนวิธีแรก

### 2.5.4 การทำให้ผิวของลูกถ้วยฉนวนแห้งตลอดเวลา

การทำให้ผิวลูกถ้วยแห้งตลอดเวลาทำได้โดยใช้สารกึ่งตัวนำเคลือบผิว เพื่อป้องกันการเกิดแถบแห้ง เนื่องจากมีกระแสรั้วเล็กน้อยไหลในชั้นสารกึ่งตัวนำ จึงทำให้ผิวลูกถ้วยฉนวนร้อนและแห้ง

### 2.5.5 ป้องกันการเกิดฟิล์มของน้ำบนผิวลูกถ้วยฉนวน

วิธีนี้จะใช้สารประเภทไม่เปียกน้ำหรือไม่ชอบน้ำ (water repellent) เคลือบบนผิวฉนวนหรือใช้เป็นฉนวนรองรับแรงดันโดยตรง

สารประกอบของสารที่ใช้เคลือบผิวลูกถ้วยฉนวนที่ใช้งานในภูมิภาคต่างๆของโลกส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีซิลิโคนเป็นตัวเริ่มต้น ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ใช้กันมากในยุโรป [26,27]

การเคลือบผิวลูกถ้วยฉนวนด้วยสารนี้ก็เพื่อป้องกันการเกิดความไฟตามผิวเนื่องจากความเปรอะเปื้อน การป้องกันด้วยวิธีนี้มีราคาแพงต้องการคาบเวลาในการดูแลรักษาเพื่อล้างออกและเคลือบใหม่ ความถี่ของการเคลือบใหม่มีช่วงตั้งแต่สามเดือนจนถึงห้าปีขึ้นอยู่กับระดับของความเปรอะเปื้อนและสถานะอากาศ เมื่อสารที่ใช้เคลือบผิวหมดอายุการใช้งานส่วนประกอบของมันก็จะเริ่มเสื่อมคุณภาพความสามารถในการต้านการเปียกน้ำจะลดลง อาจเกิดอาร์กบนพื้นผิวและบางครั้งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการแตกร้า บนผิวลูกถ้วยฉนวน



ส่วนประกอบของสารที่เคลือบผิวมีคุณสมบัติเด่นชัด สองประการ คือ เพื่อจับอนุภาคของสิ่งเปราะเปื้อนและเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดฟิล์มของน้ำบนผิว


ผิวของลูกถ้วยฉนวนที่จะทาสารเคลือบผิวจะต้องสะอาดและแห้ง สารเคลือบผิวต้องมีการเคลือบหรือทาบนผิวลูกถ้วยฉนวนอย่างทั่วถึงทั้งด้านบนและด้านล่างด้วยความหนา 1.5 ถึง 5 mm ความหนาของสารที่ใช้เคลือบผิวขึ้นอยู่กับความเปราะเปื้อนและสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ [ 7,19 ]

การเคลือบผิวลูกถ้วยฉนวนต้องกระทำตอนที่ไม่มีกระแสไฟด้วยวิธีการทาด้วยแปรง หรือใช้การฉีดพ่นเป็นฝอย

## 2.6 ลูกถ้วยฉนวนเคลือบสารกึ่งตัวนำ(Semiconducting Glazed Insulator)

ลูกถ้วยฉนวนแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ เมื่อผิวที่เปราะเปื้อนของลูกถ้วยฉนวนเปียกน้ำจะมีกระแสรั่วไหลบนชั้นสิ่งเปราะเปื้อนที่เปียกชื้นและแถบแห้งจะเริ่มก่อตัวขึ้น เมื่อความหนาแน่นของกระแสและแรงดันที่ตกคร่อมแถบแห้งสูงพอก็จะเกิดอาร์กบางส่วนและนำไปสู่การเกิดควาบไฟตามผิวในที่สุด

ในทางตรงกันข้ามอาร์กบางส่วนจะไม่เกิดขึ้นบนลูกถ้วยฉนวนเคลือบสารกึ่งตัวนำเนื่องจากว่าแรงดันที่ตกคร่อมแถบแห้งจะถูกควบคุมให้มีค่าน้อยๆด้วยความต้านทานของสารที่เคลือบผิว กระแสรั่วที่ไหลในชั้นสิ่งเปราะเปื้อนและสารกึ่งตัวนำที่เคลือบ ทำให้ผิวของลูกถ้วยฉนวนแห้งและสุดท้ายก็เข้าสู่สภาวะเสถียรซึ่งจะมีค่ากระแสรั่วเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ยังคงไหลในสารกึ่งตัวนำที่เคลือบผิว ดังแสดงในรูปที่ 2.5 [2,3]



รูปที่ 2.5 แสดงลักษณะสมบัติของลูกถ้วยฉนวนเคลือบสารกึ่งตัวนำในสภาวะเปราะเปื้อน



ลูกถ้วยแบบนี้มีข้อดีเมื่อเทียบกับลูกถ้วยแบบธรรมดาคือ


- 1) ผิวของลูกถ้วยจะแห้ง โดยความร้อนเนื่องจากมีกระแสไหลในสารกึ่งตัวนำที่เคลือบผิว
- 2) การกระจายของแรงดันสม่ำเสมอตลอดผิวลูกถ้วยเนื่องจากผลของความต้านทานบนสารกึ่งตัวนำที่เคลือบผิว

### 2.6.1 โครงสร้างของลูกถ้วยฉนวนเคลือบสารกึ่งตัวนำ

ลูกถ้วยฉนวนเคลือบสารกึ่งตัวนำก็เหมือนลูกถ้วยฉนวนที่ใช้งานกันทั่วไปอย่างเช่น ลูกถ้วยแขวน ลูกถ้วยคอคัตตัม ฯลฯ ลูกถ้วยแท่ง ลูกถ้วยก้านตรง เป็นต้น ยกเว้นสารที่ใช้เคลือบผิวจะเป็นสารกึ่งตัวนำ สารกึ่งตัวนำที่ใช้เคลือบผิวประกอบด้วย Tin Oxide ( $\text{SnO}_2$ ) และ Antimony Oxide ( $\text{Sb}_2\text{O}_3$ ) และเติม Niobium Oxide ( $\text{Nb}_2\text{O}_5$ ) ลงไปเล็กน้อยเพื่อป้องกันการสุกของสารที่เคลือบผิว[1-3]

### 2.6.2 สมดุลอุณหภูมิบนผิวลูกถ้วยฉนวนเคลือบสารกึ่งตัวนำ

แรงดันคงทนทางความร้อน หมายถึง แรงดันที่ไม่เป็นต้นเหตุทำให้เกิด เสี่ยงสภาพทางความร้อน ภายใต้สภาพการทำงานของผิวลูกถ้วยฉนวนที่กำหนดให้ จากรูปที่ 2.6 จะเห็นว่าที่ค่าอิมพีแดนซ์สูงๆ จะมีค่า ความคงทนต่อแรงดันสูงเนื่องจากว่าเมื่ออิมพีแดนซ์สูงจะมีกระแสไหลเพียงเล็กน้อย ดังนั้น ความร้อนที่เกิดขึ้นในชั้นของสารกึ่งตัวนำจึงเล็กน้อย ซึ่งจะทำให้เสถียรภาพทางความร้อนดี แม้กระนั้นก็ตาม ถ้า อุณหภูมิสถานะแวดล้อมสูงค่าอิมพีแดนซ์จะต่ำ



รูปที่ 2.6 แสดง ลักษณะสมบัติความคงทนของแรงดันทางความร้อนของลูกถ้วยฉนวนเคลือบสารกึ่งตัวนำ

จากที่กล่าวมาแล้วสามารถพิจารณาในเชิงสมการได้ดังนี้ เมื่อ  $P$  เป็นพลังงานที่ใช้บนผิวลูกถ้วยฉนวนแล้วทำให้อุณหภูมิที่ผิวลูกถ้วยฉนวนเพิ่มขึ้นเป็น  $T$  สูงจาก อุณหภูมิสถานะปกติ  $T_0$  สมดุลอุณหภูมิของผิวลูกถ้วยฉนวนเขียนแทนด้วยสมการดังนี้

$$C \frac{dT}{dt} + D_c(T - T_0) + D_r(T^4 - T_0^4) = P = \frac{E^2}{R} \quad (2.1)$$

โดยที่  $C$  = ความจุความร้อนของผิวลูกด้วยฉนวน  $J/K$

$D_c$  = ค่าคงที่พลังงานสูญเสียด้วยการนำและพาความร้อน  $W/K^4$

$D_r$  = ค่าคงที่การแผ่ความร้อนของลูกด้วยฉนวน  $W/K$

$t$  = เวลาหลังจากจ่ายแรงดัน  $sec$

$E$  = แรงดันที่ป้อน  $V$ ,  $R$  = ความต้านทานของฉนวน  $\Omega$

เมื่อนำลูกด้วยมาใช้งานในสภาวะปกติ  $T - T_c \ll T_c$  ดังนั้นจึงสามารถสมมติว่า

$$D_r(T^4 - T_0^4) = 4D_r T_0^3(T - T_0) \quad (2.2)$$

ดังนั้นจากสมการจะได้

$$C \frac{dT}{dt} + D(T - T_0) = P = \frac{E^2}{R} \quad (2.3)$$

โดยที่  $D = D_c + 4D_r T_0^3$

ถ้าแก้สมการที่สภาวะเริ่มต้น  $t=0$ ,  $T=T_0$  จะได้

$$T = T_0 + \frac{P}{D} \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{D}{C}t\right) \right\} \quad (2.4)$$

จากสมการแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ป้อนแรงดันค่าคงที่เข้าไปแล้ว อุณหภูมิของลูกด้วยฉนวนจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจนเกิดสมดุลอุณหภูมิ  $T = T_0 + P/D$  แต่อย่างไรก็ตามถ้า อุณหภูมิสภาวะแวดล้อมสูงที่ค่าพลังงาน  $P$  เดียวกัน สมดุลย์อุณหภูมิของลูกด้วยฉนวนก็จะสูงตามไปด้วยซึ่งหมายความว่าเสถียรภาพทางอุณหภูมิก็จะไม่ติดตามไปด้วย ดังนั้นการใช้งานลูกด้วยฉนวนเคลือบสารกึ่งตัวนำต้องมีการเลือกความต้านทานให้พอเหมาะเพื่อให้มีเสถียรภาพทางอุณหภูมิที่ดี [ 24 ]

## 2.6.2 แรงดันกระจายที่ผิวลูกด้วย

เป็นที่ทราบกันดีว่าแรงดันกระจายบนลูกด้วยฉนวนแบบเคลือบธรรมดาไม่สม่ำเสมออย่างเช่น พวงลูกด้วยแขนวนลูกด้วยที่อยู่ติดสายไฟจะรองรับแรงดันมาก ส่วนลูกด้วยฉนวนเคลือบสารกึ่งตัวนำแรงดันกระจายจะสม่ำเสมอเนื่องจากผลของความต้านทานที่ผิวเนื่องจากสารกึ่งตัวนำ ดังวงจรสมมูลที่แสดงในรูปที่ 2.6 ถ้าให้ค่า ความเก็บประจุของลูกด้วยฉนวนเคลือบสารกึ่งตัวนำแทนด้วย  $C_{01}, C_{02}, \dots, C_{0n}$  โดยที่  $n$  คือจำนวนลูกด้วยบนพวงลูกด้วยนับจากด้านกราวน์ไปยังสายไฟ ค่าเก็บประจุของกราวน์ของแต่ละสายเขียนแทนด้วย  $C_1, C_2, \dots, C_{n-1}$  และ  $C'_1, C'_2, \dots, C'_{n-1}$  จากด้านกราวน์มายังสาย ความต้านทานของสารกึ่งตัวนำที่เคลือบผิวลูกด้วยฉนวนแทนด้วย  $R_1, R_2, \dots, R_n$

จากวงจรสมมูล ศักย์ที่จุด  $s$ ,  $(s+1)$ ,  $(s+2)$  แทนด้วย  $U(s)$ ,  $U(s+1)$ ,  $U(s+2)$


ดังนั้นจะได้

สมการ [ 24 ]

$$\frac{U(s+2)}{Z_{(s+2)}} - \left\{ \frac{1}{Z_{(s+2)}} + \frac{1}{Z_{(s+1)}} + j\omega(C_{(s+1)} + C'_{(s+1)}) \right\} U(s+1) + \frac{U(s)}{Z_{(s+1)}} + j\omega \{ C_{(s+1)} U(0) + C'_{(s+1)} U(n) \} = 0 \quad (2.5)$$

โดยที่  $Z_s = \frac{R_s}{1 + j\omega C_{0s} R_s}$  ,  $U(0)=0$  ,  $U(n) = E$

E =แรงดันที่ถูกด้วยฉนวนรองรับ



- $C_{0s}$  = ค่าความเก็บประจุของลูกถ้วย
- $C_s$  = ค่าความเก็บประจุตาต่อระหว่างลูกถ้วยกับทราเวอร์
- $C'_s$  = ค่าความเก็บประจุตาต่อระหว่างลูกถ้วยกับสาย
- $R_s$  = ความต้านทานฉนวน
- $U(s)$  = แรงดันที่โหนดตาของลูกถ้วยหมายเลข s

รูปที่ 2.7 แสดงวงจรรวมมูลของพวงลูกถ้วยฉนวนเคทีอบสารกึ่งตัวนำ

จากการหาผลเฉลยของสมการจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างศักย์สมมูลกับจำนวนลูกถ้วยฉนวนก่อนข้างตมามีเสมอต่างจากลูกถ้วยฉนวนแบบเคทีอบธรรมดาที่ถูกฉนวนลูกถ้วยที่อยู่ติดกับสายไฟต้องรองรับแรงดันมาก