



บทที่ 4

ผลการวิจัย

4.1 การวิจัยโดยใช้กากกัมมันตรังสีเทียม (simulated radioactive wastes) จากห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์ ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผสมกับยูเรเนียมในเตา โดยใช้ชุดของสารเคมีดังต่อไปนี้

- 4.1.1 สารส้ม โซเดียมไฮดรอกไซด์ แบริยมคลอไรด์
- 4.1.2 สารส้ม โซเดียมคาร์บอเนต แบริยมคลอไรด์
- 4.1.3 สารส้ม คัลเซียมไฮดรอกไซด์ แบริยมคลอไรด์

และในแต่ละชุดจะทดลองใช้โคแอกกูแลนท์ เอค ออร์กาไทท์ และ เซฟราน ช่วยในการรวมตัวของฟลอค ดังในตารางที่ 4.1 ถึง 4.6

4.2 การวิจัยโดยใช้กากกัมมันตรังสี จากการสกัดแรมโมนาไซต์ที่โรงงานต้นแบบ ที่สำนักงาน พปส.

4.2.1 การวัด และเปรียบเทียบปริมาณรังสีอัลฟา ระหว่างกากกัมมันตรังสี และสารละลายมาตรฐานเรเดียม-226 ดังในตารางที่ 4.7 ถึง 4.9

4.2.2 การวัดโดยใช้กากกัมมันตรังสีเทียม ที่เตรียมจากกากกัมมันตรังสี จากแรมโมนาไซต์ ผสมกับสารละลายมาตรฐานเรเดียม-226 กับชุดของสารเคมี คือ สารส้ม กรดซัลฟูริก และแบริยมคลอไรด์ และใช้โคแอกกูแลนท์ เอค ช่วยในการรวมตัวของฟลอค ดังในตารางที่ 4.10 และ 4.11

4.3 การวิจัยโดยใช้กากกัมมันตรังสีเทียมจากถังเก็บกากกัมมันตรังสี ของสำนักงาน พปส. ผสมกับสารละลายมาตรฐานเรเดียม-226 โดยใช้ชุดของสารเคมี ดังต่อไปนี้

- 4.3.1 สารส้ม กรดซัลฟูริก แบริยมคลอไรด์
- 4.3.2 สารส้ม กรดไนตริก แบริยมคลอไรด์
- 4.3.3 สารส้ม กรดซัลฟูริก เหล็ก (III) คลอไรด์ แบริยมคลอไรด์
- 4.3.4 สารส้ม กรดไนตริก เหล็ก (III) คลอไรด์ แบริยมคลอไรด์
- 4.3.5 คัลเซียมไฮดรอกไซด์ แบริยมคลอไรด์
- 4.3.6 ไทรโซเดียมฟอสเฟต แบริยมคลอไรด์

และในแต่ละชุดจะทดลองใช้ โคแอกกูแลนต์ เอค คือ ออร์กาไทท์ และเซพาราน ช่วยในการรวมตัวของฟลอค ดังในตารางที่ 4.12 ถึง 4.21

4.4 การวิจัยโดยใช้กากกัมมันตรังสีที่ได้จากขบวนการทำยูเรเนียม และขอเตรียมให้บริสุทธิ์ กับชุดของสารเคมี ดังต่อไปนี้

- 4.4.1 สารส้ม โซเดียมไฮดรอกไซด์ แบริยมคลอไรด์
- 4.4.2 สารส้ม โซเดียมคาร์บอเนต แบริยมคลอไรด์
- 4.4.3 สารส้ม คัลเซียมไฮดรอกไซด์ แบริยมคลอไรด์
- 4.4.4 โซเดียมไฮดรอกไซด์ ไทรโซเดียมฟอสเฟต แบริยมคลอไรด์

และในแต่ละชุดจะทดลองใช้ โคแอกกูแลนต์ เอค คือ ออร์กาไทท์ และ เซพาราน ช่วยในการรวมตัวของฟลอค ดังในตารางที่ 4.22 ถึง 4.29

ตารางที่ 4.1

ผลการทดลองหาปริมาณที่เหมาะสมของสารส้ม โซเดียมไฮดรอกไซด์ และ
แบเรียมคลอไรด์ โดยใช้กากกัมมันตรังสีเทียม ในข้อ 4.1.1 pH ของกากกัมมันตรังสี
ก่อนเติมสารเคมี = 3.85

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)			pH หลังเติม สารเคมี	ลักษณะ ตะกอน	ประสิทธิภาพการ ชัก รังสี		* ปริมาตร ตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	NaOH	BaCl ₂			% การ ชัก	D.F.	
100	200	200	4.36	ตกไม่คืบ	39.39	1.65	150
200	200	200	4.36	ตกไม่คืบ	41.17	1.70	150
300	200	200	4.36	ตกไม่คืบ	32.88	1.49	150
400	200	200	4.36	ตกไม่คืบ	28.05	1.39	150
200	200	400	4.36	ตกไม่คืบ	50.25	2.01	160
200	200	500	4.36	ตกไม่คืบ	51.69	2.07	180
200	200	600	4.36	ตกไม่คืบ	53.27	2.14	190
200	200	700	4.36	ตกไม่คืบ	57.98	2.38	200
200	200	800	4.36	ตกไม่คืบ	57.98	2.375	200
200	300	700	5.51	ตกคืบขึ้น	56.86	2.318	200
200	400	700	6.42	ตกคืบขึ้น	60.78	2.55	150
200	500	700	7.85	ตกคืบขึ้น	88.09	6.40	150
200	600	700	8.90	ตกคืบมาก	95.53	22.41	120
200	700	700	9.30	ตกคืบมาก	95.28	21.23	120

* หมายความว่า ปริมาตรตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.2

ผลการทดลองใช้ โคแอกกูแลนต์ เอค ออร์กาไทท์ และเซพาราน
กับชุดของสวอร์เคมีที่เลือกจาก ตารางที่ 4.1

ความเข้มข้นของสาร ละลาย (ppm)			โคแอกกูแลนต์ เอค (ppm)		ลักษณะ ตะกอน	ประสิทธิภาพการ ขจัดรังสี		* ปริมาตร ตะกอน (มิลลิลิตร)
สารตั้ง	NaOH	BaCl ₂	ออร์กาไทท์	เซพาราน		%การขจัด	D.F.	
200	600	700	-	-	ตกช้า	95.53	22.41	400
200	600	700	2	-	ตกเร็ว	95.53	22.41	200
200	600	700	4	-	ตกเร็ว	95.53	22.41	150
200	600	700	6	-	ตกเร็ว	95.53	22.41	120
200	600	700	8	-	ตกเร็ว	95.53	22.41	120
200	600	700	10	-	ตกเร็ว	95.53	22.41	120
200	600	700	-	2	ตกเร็ว	95.53	22.41	300
200	600	700	-	4	ตกเร็ว	95.53	22.41	240
200	600	700	-	6	ตกเร็ว	95.53	22.41	230
200	600	700	-	8	ตกเร็ว	95.53	22.41	190
200	600	700	-	10	ตกเร็ว	95.53	22.41	170
200	600	700	-	12	ตกเร็ว	95.53	22.41	170

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้เติม

* หมายความว่า ปริมาตรตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.3

ผลการทดลองหาปริมาณที่เหมาะสมของ สารส้ม โซเดียมคาร์บอเนต และเบรียมคลอไรด์ โดยใช้กากกัมมันตรังสีเทียม ในข้อ 4.1.2 pH ของ กากกัมมันตรังสีก่อนเติมสารเคมี = 3.85

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)			pH หลังเติม สารเคมี	ลักษณะ ตะกอน	ประสิทธิภาพการ ซัก รังสี		ปริมาณ ตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	Na ₂ CO ₃	BaCl ₂			%การ ซัก	D.F.	
200	500	700	4.8	ตกไม่คืบ	67.74	3.10	230
200	600	700	5.0	ตกไม่คืบ	79.29	4.83	240
200	700	700	5.2	ตกคืบขึ้น	81.20	5.32	240
200	800	700	5.6	ตกคืบขึ้น	88.23	8.50	250
200	900	700	6.1	ตกคืบขึ้น	84.42	6.42	260
200	1000	700	7.2	ตกคืบขึ้น	85.75	7.02	270
200	600	400	5.6	ตกคืบขึ้น	80.73	5.19	240
200	800	500	5.6	ตกคืบขึ้น	84.07	6.28	250
200	800	600	5.6	ตกคืบ	86.37	7.34	260
200	800	700	5.6	ตกคืบ	88.09	8.40	250
200	800	800	5.6	ตกคืบ	87.13	7.77	260
100	800	700	5.6	ตกคืบ	87.26	7.85	250
200	800	700	5.6	ตกคืบ	88.26	8.52	250
300	800	700	5.6	ตกคืบ	88.13	8.43	250

* หมายความว่า ปริมาณตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.4

ผลการทดลองใช้ โคลแอกคูแลนท์ เอก ออร์กาไทท์ และเซฟาราน
กับชุดของสารเคมีที่เลือกจาก ตารางที่ 4.3

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)			โคลแอกคูแลนท์ เอก (ppm)		ลักษณะตะกอน	ประสิทธิภาพการขจัดรังสี		* ปริมาตรตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	NaCO ₃	BaCl ₂	ออร์กาไทท์	เซฟาราน		% การขจัด	D.F.	
200	700	800	-	-	ตกช้า	88.26	8.52	450
200	700	800	2	-	ตกเร็ว	88.26	8.52	430
200	700	800	4	-	ตกเร็ว	88.26	8.52	430
200	700	800	6	-	ตกเร็ว	88.26	8.52	420
200	700	800	8	-	ตกเร็ว	88.26	8.52	420
200	700	800	10	-	ตกเร็ว	88.26	8.52	420
200	700	800	-	2	ตกเร็ว	88.26	8.52	430
200	700	800	-	4	ตกเร็ว	88.26	8.52	430
200	700	800	-	6	ตกเร็ว	88.26	8.52	420
200	700	800	-	8	ตกเร็ว	88.26	8.52	400
200	700	800	-	10	ตกเร็ว	88.26	8.52	350
200	700	800	-	12	ตกเร็ว	88.26	8.52	250
200	700	800	-	14	ตกเร็ว	88.26	8.52	250

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้เติม

* หมายความว่า ปริมาตรตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.5

ผลการทดลองหาปริมาณที่เหมาะสมของ สารส้ม กัดเชื่อมไฮดรอกไซด์ และแบเรียมคลอไรด์ โดยใช้กากกัมมันตรังสีเทียมในข้อ 4.1.3 pH ของ กากกัมมันตรังสีก่อนเติมสารเคมี = 3.85

ความเข้มข้นของ สารละลาย (ppm)		Ca(OH) ₂ (กรัม)	pH หลังเติม สารเคมี	ลักษณะ ตะกอน	ประสิทธิภาพการ ชัก รังสี		* ปริมาตร ตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	BaCl ₂				%การ ชัก	D.F.	
200	700	0.2	5.1	ตกได้ดี	53.27	2.14	110
200	700	0.3	5.8	ตกได้ดี	59.18	2.45	110
200	700	0.4	6.2	ตกได้ดี	87.98	8.32	110
200	700	0.5	7.4	ตกดีมาก	95.21	20.91	120
200	700	0.6	8.3	ตกดีมาก	95.26	21.14	120
200	200	0.5	7.4	ตกดีมาก	83.08	5.91	100
200	300	0.5	7.4	ตกดีมาก	87.70	8.13	110
200	400	0.5	7.4	ตกดีมาก	90.54	10.57	110
200	500	0.5	7.4	ตกดีมาก	93.37	15.10	120
200	600	0.5	7.4	ตกดีมาก	94.63	18.65	120
200	700	0.5	7.4	ตกดีมาก	95.24	21.02	130
100	700	0.5	7.4	ตกดีมาก	94.65	18.71	120
200	700	0.5	7.4	ตกดีมาก	95.25	21.07	120
300	700	0.5	7.4	ตกดีมาก	95.26	21.12	120

* หมายความว่า ปริมาตรตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.6

ผลการทดลองใช้ โคลแอกคูแลนซ์ เอก ออร์กาไทท์ และเซฟาราน
กับชุดของสารเคมีที่เลือกจากตารางที่ 4.5

ความเข้มข้นของ สารละลาย(ppm)		Ca(OH) ₂ (กรัม)	โคลแอกคูแลนซ์ เอก		ลักษณะ ตะกอน	ประสิทธิภาพการ ขจัดรังสี		*ปริมาณ ตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	BaCl ₂		ออร์กาไทท์	เซฟาราน		% การขจัด	D.F.	
200	700	0.5	-	-	ตกช้า	95.25	21.07	430
200	700	0.5	2	-	ตกเร็ว	95.25	21.07	350
200	700	0.5	4	-	ตกเร็ว	95.25	21.07	270
200	700	0.5	6	-	ตกเร็ว	95.25	21.07	140
200	700	0.5	8	-	ตกเร็ว	95.25	21.07	120
200	700	0.5	10	-	ตกเร็ว	95.25	21.07	120
200	700	0.5	-	2	ตกเร็ว	95.25	21.07	320
200	700	0.5	-	4	ตกเร็ว	95.25	21.07	210
200	700	0.5	-	6	ตกเร็ว	95.25	21.07	130
200	700	0.5	-	8	ตกเร็ว	95.25	21.07	120
200	700	0.5	-	10	ตกเร็ว	95.25	21.07	120

ความหมาย - หมายความว่า ไม่ได้เติม

* หมายความว่า ปริมาณตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.7

การวัดปริมาณรังสีอัลฟา ในกากกัมมันตรังสีชนิดที่เป็นของเหลว
จากการสกัดในทางเคมีของแรมโมนาไซท์ ในข้อ 4.2.1

น้ำหนักแห้ง (กรัม)	ปริมาตร (มิลลิลิตร)	ปริมาณรังสีอัลฟา แบบกราวนด์ (จำนวนนับต่อ 20 นาที)	ปริมาณรังสีอัลฟา ที่วัดได้ (จำนวนนับต่อ 20 นาที)
0.19221	2	14	13
0.37837	4	12	14
0.54378	6	14	19
0.74653	8	13	10
0.95309	10	12	12
1.45663	15	10	11
2.24917	20	9	15

ตารางที่ 4.8

การวัดปริมาณรังสีอัลฟาในกากกัมมันตรังสี จากแบริโมนาไซต์ที่เติม
สารละลายมาตรฐานเรเดียม-226 ลงไปจนมีความแรงรังสี 1097.668
พิโคคูรี ต่อลิตร ในข้อ 4.2.1

น้ำหนักแห้ง (กรัม)	ปริมาตร (มิลลิลิตร)	ปริมาณรังสีอัลฟา แบบกราวนจ์ (จำนวนนับต่อ 20 นาที)	ปริมาณรังสีอัลฟาที่วัดได้ (จำนวนนับต่อ 20 นาที)
0.45568	5	10	11
0.53206	6	11	12
0.62866	7	12	10
0.71578	8	10	9
0.82329	9	9	12
0.89851	10	10	10
0.99169	11	11	13
1.13396	12	12	11
1.46615	13	9	10
1.48631	14	10	12
1.50835	15	11	11

ตารางที่ 4.9

การวัดปริมาณรังสีอัลฟาเปรียบเทียบระหว่างกากกัมมันตรังสีที่เติม
สารละลายมาตรฐานเรเดียม-226 กับสารละลายมาตรฐานเรเดียม-226
ที่มีความแรงรังสีเท่ากันในข้อ 4.2.1

ความแรงรังสีของ เรเดียม-226 (พิโกคูรีต่อลิตร)	ปริมาณรังสีของสาร ละลายมาตรฐาน เรเดียม-226 (จำนวนนับต่อ 20 นาที)	ปริมาณรังสีของกากกัม- มันตรังสี (จำนวนนับต่อ 20 นาที)
109766.8	1046	350
10976.68	370	176
1097.668	190	11
109.7668	140	15

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.10

ผลการทดลอง หาปริมาณที่เหมาะสม ของสารส้ม กรดซัลฟูริก และ
แมกนีเซียมคลอไรด์ โดยใช้กากกัมมันตรังสีเทียม ในข้อ 4.2.2

pH ของกากกัมมันตรังสีก่อนเติมสารเคมี = 11.5

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)			pH หลังเติม สารเคมี	ลักษณะ ตะกอน	ประสิทธิภาพการกำจัด รังสีอัลฟา		ปริมาณ ตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	H ₂ SO ₄	BaCl ₂			%การกำจัด	D.F	
200	400	900	5.5	ตกได้ดี	90.0	10.0	10.5
200	400	700	5.5	ตกได้ดี	90.19	10.2	10.5
200	400	600	5.5	ตกได้ดี	90.09	10.1	10.5
200	400	500	5.5	ตกได้ดี	90.24	10.25	10.5
200	400	400	5.5	ตกได้ดี	84.71	6.54	10.5
200	400	300	5.5	ตกได้ดี	83.52	6.07	10.5
200	500	500	3.0	ตกได้ดี	90.0	10.00	10.5
200	400	500	5.5	ตกได้ดี	90.24	10.25	10.5
200	300	500	8.0	ตกไม่ดี	87.06	7.73	10.5
200	200	500	10.5	ตกไม่ดี	86.66	7.05	10.5
100	400	500	5.5	ตกได้ดี	81.16	5.31	8.0
200	400	500	5.5	ตกได้ดี	90.24	10.25	10.5
300	400	500	5.5	ตกได้ดี	90.19	10.2	10.5
400	400	500	5.5	ตกได้ดี	90.09	10.1	10.5

* หมายความว่าถึง ปริมาณตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.11

ผลการทดลองใช้ โคแอกกูแลนต์ เอก ออร์กาไทท์ และเซฟาราน
กับชุดของสารเคมีที่เลือกจากตารางที่ 4.10

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)			โคแอกกูแลนต์ เอก (ppm)		ลักษณะตะกอน	ประสิทธิภาพการขจัดรังสี		* ปริมาตรตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	H ₂ SO ₄	BaCl ₂	ออร์กาไทท์	เซฟาราน		% การขจัด	D.F.	
200	400	500	-	-	ตกขาว	90.24	10.25	10.5
200	400	500	2	-	ตกขาว	90.24	10.25	10.5
200	400	500	4	-	ตกขาว	90.24	10.25	10.5
200	400	500	6	-	ตกขาว	90.24	10.25	10.5
200	400	500	8	-	ตกขาว	90.24	10.25	10.5
200	400	500	-	2	ตกขาว	90.24	10.25	10.5
200	400	500	-	4	ตกขาว	90.24	10.25	10.5
200	400	500	-	6	ตกขาว	90.24	10.25	10.5
200	400	500	-	8	ตกขาว	90.24	10.25	10.5

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้เติม

* หมายความว่า ปริมาตรตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.12

ผลการทดลองหาปริมาณที่เหมาะสมของสารส้ม กรดซัลฟูริก และแบเรียมคลอไรด์ โดยใช้ค่ากัมมันต์รังสีที่มีในข้อ 4.1.3 pH ของกากกัมมันตรังสี ก่อนเติมสารเคมี = 7.0

สารเข้มข้นของสารละลาย (ppm)			pH หลังเติม สารเคมี	ลักษณะ ตะกอน	ประสิทธิภาพการขจัด รังสีอัลฟา		* ปริมาตร ตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	H ₂ SO ₄	BaCl ₂			%การ ขจัด*	D.F.	
200	100	100	5.5	ตกได้ดี	81.95	5.54	6.2
200	100	200	5.5	ตกได้ดี	76.90	4.33	6.5
200	100	300	5.5	ตกได้ดี	78.31	4.61	7.0
200	100	400	5.5	ตกได้ดี	76.13	4.19	7.5
200	100	500	5.5	ตกได้ดี	75.43	4.07	8.0
200	-	100	7.0	ตกไม่ดี	69.13	3.24	-
200	100	100	5.5	ตกได้ดี	81.95	5.54	6.2
200	200	100	4.5	ตกได้ดี	32.88	1.49	6.8
100	100	100	5.5	ตกไม่ดี	78.49	4.65	6.0
200	100	100	5.5	ตกได้ดี	83.22	5.96	6.2
300	100	100	5.5	ตกได้ดี	82.54	5.73	6.5

* หมายความว่าถึง ปริมาตรตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.13

ผลการทดลองใช้ โคแอกกูแลนต์ เอค ออร์กาไทท์ และเซฟาราน
กับชุดของสารเคมีที่เลือกจากตารางที่ 4.12

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)			โคแอกกูแลนต์ เอค (ppm)		ลักษณะตะกอน	ประสิทธิภาพการขจัดรังสี		* ปริมาณตะกอน (มิลลิกรัม)
สารส้ม	H ₂ SO ₄	BaCl ₂	ออร์กาไทท์	เซฟาราน		% การขจัด	D.F.	
200	100	100	-	-	ตกช้า	81.95	5.54	20.0
200	100	100	1	-	ตกเร็ว	81.95	5.54	7.0
200	100	100	2	-	ตกเร็ว	81.95	5.54	6.5
200	100	100	3	-	ตกเร็ว	81.95	5.54	6.5
200	100	100	4	-	ตกเร็ว	81.95	5.54	6.5
200	100	100	-	1	ตกเร็ว	81.95	5.54	8.5
200	100	100	-	2	ตกเร็ว	81.95	5.54	6.5
200	100	100	-	3	ตกเร็ว	81.95	5.54	6.5
200	100	100	-	4	ตกเร็ว	81.95	5.54	6.5

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้เติม

* หมายความว่า ปริมาณตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.14

ผลการทดลองหาปริมาณที่เหมาะสมในการใช้ สารส้ม กรดไนตริก
แบบเวียมคลอไรด์ โดยใช้กากกัมมันตรังสีเทียมในข้อ 4.3.2 pH ของกาก
กัมมันตรังสีก่อนเติมสารเคมี = 7.0

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)			pH หลังเติม สารเคมี	ลักษณะ ตะกอน	ประสิทธิภาพการขจัด รังสีอัลฟา		* ปริมาณ ตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	HNO ₃	BaCl ₂			%การ ขจัด	D.F.	
200	100	100	6.5	ตกได้ดี	87.0	7.69	7.0
200	100	200	6.5	ตกได้ดี	86.0	7.14	7.5
200	100	300	6.5	ตกได้ดี	83.0	6.67	8.0
200	100	400	6.5	ตกได้ดี	84.0	6.25	8.5
200	-	100	7.0	ตกไม่ดี	69.13	3.24	5.0
200	100	100	6.5	ตกได้ดี	87.0	7.69	7.0
200	200	100	6.0	ตกได้ดี	62.96	2.70	7.2
100	200	100	6.0	ตกไม่ดี	28.57	1.40	6.5
200	200	100	6.0	ตกได้ดี	87.0	7.69	7.0
300	200	100	6.0	ตกได้ดี	75.0	4.00	7.0

* หมายความว่าถึง ปริมาณตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.15

ผลการทดลองใช้ โทแอกยูแลนธ์ เอก ออร์กาไทท์ และเซพาราน
กับชุดของสารเคมีที่เลือกจากตารางที่ 4.14

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)			โทแอกยูแลนธ์ เอก (ppm)		ลักษณะตะกอน	ประสิทธิภาพการขจัดรังสี		* ปริมาตรตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	HNO ₃	BeCl ₂	ออร์กาไทท์	เซพาราน		%การขจัด	D.F.	
200	100	100	-	-	ตกช้า	87.0	7.69	25.0
200	100	100	1	-	ตกเร็ว	87.0	7.69	7.5
200	100	100	2	-	ตกเร็ว	87.0	7.69	7.0
200	100	100	3	-	ตกเร็ว	87.0	7.69	7.0
200	100	100	4	-	ตกเร็ว	87.0	7.69	7.0
200	100	100	-	1	ตกเร็ว	87.0	7.69	8.9
200	100	100	-	2	ตกเร็ว	87.0	7.69	7.5
200	100	100	-	3	ตกเร็ว	87.0	7.69	7.0
200	100	100	-	4	ตกเร็ว	87.0	7.69	7.0

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้เติม

* หมายความว่า ปริมาตรตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.16

ผลการทดลองหาปริมาณที่เหมาะสม ของ สารส้ม กรดซัลฟูริก เหล็ก (III) คลอไรด์ และแบเรียมคลอไรด์ โดยใช้กากกัมมันตรังสีเทียม จากข้อ 4.3.3
pH ของกากกัมมันตรังสีก่อนเติมสารเคมี มีค่า = 7.0

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)				pH หลังเติม สารเคมี	ลักษณะ ตะกอน	ประสิทธิภาพการจับ* รังสีอัลฟา		ปริมาณ ตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	H ₂ SO ₄	FeCl ₃	BaCl ₂			%การจับ	D.F.	
100	100	100	100	5.5	ตกได้	95.01	20.06	26.0
200	100	100	100	5.5	ตกได้	94.68	18.81	24.0
300	100	100	100	5.5	ตกได้	95.35	21.50	25.0
400	100	100	100	5.5	ตกได้	94.35	17.7	26.5
100	100	100	100	5.5	ตกได้	95.01	20.06	26.0
100	200	100	100	4.5	ตกไม่	87.37	7.92	25.5
100	300	100	100	3.5	ตกไม่	86.03	7.16	25.5
100	100	100	100	5.5	ตกได้	95.01	20.06	26.0
100	100	100	200	5.5	ตกได้	93.35	15.05	27.0
100	100	100	300	5.5	ตกได้	92.35	13.08	29.0
100	100	100	100	5.5	ตกได้	95.01	20.06	26.0
100	100	200	100	5.5	ตกได้	92.69	13.68	27.5
100	100	300	100	5.5	ตกได้	92.01	12.54	28.0

* หมายความว่า ปริมาณตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.17

ผลการทดลองใช้ โคแอกกูแลนต์ เอค ออร์กาไทท์ และเซฟาราน
กับชุดของสารเคมีที่เลือกจากตารางที่ 4.16

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)				โคแอกกูแลนต์ เอค (ppm)		ลักษณะ ตะกอน	ประสิทธิภาพการ ขจัดรังสีอัลฟา		* ปริมาตร ตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	H ₂ SO ₄	FeCl ₃	BaCl ₂	ออร์กาไทท์	เซฟาราน		%การขจัด	D.F.	
100	100	100	100	-	-	ตกช้า	95.01	20.06	40.0
100	100	100	100	1	-	ตกเร็ว	95.01	20.06	30.0
100	100	100	100	2	-	ตกเร็ว	95.01	20.06	26.0
100	100	100	100	3	-	ตกเร็ว	95.01	20.06	26.0
100	100	100	100	4	-	ตกเร็ว	95.01	20.06	26.0
100	100	100	100	-	1	ตกเร็ว	95.01	20.06	35.0
100	100	100	100	-	2	ตกเร็ว	95.01	20.06	26.0
100	100	100	100	-	3	ตกเร็ว	95.01	20.06	26.0
100	100	100	100	-	4	ตกเร็ว	95.01	20.06	26.0

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้เติม

* หมายความว่า ปริมาตรตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.18

ผลการทดลองหาปริมาณที่เหมาะสมของ สารส้ม กรดไนตริก เหล็ก (III) คลอไรด์ และแบเรียมคลอไรด์ โดยใช้กากกัมมันตรังสีเทียม ในข้อ 4.34 pH ของกากกัมมันตรังสีก่อนเติมสารเคมี มีค่า = 7.0

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)				pH	ลักษณะตะกอน	ประสิทธิภาพการขจัดรังสีอัลฟา		* ปริมาณตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	HNO ₃	FeCl ₃	BaCl ₂	หลังเติมสารเคมี		%การขจัด	D.F.	
100	100	100	100	6.5	ตกได้ดี	90.19	10.2	25.0
100	100	100	200	6.5	ตกได้ดี	90.56	10.6	26.0
100	100	100	300	6.5	ตกได้ดี	90.38	10.4	28.5
100	100	100	100	6.5	ตกได้ดี	90.19	10.2	25.0
100	200	100	100	6.0	ตกได้ดี	94.23	17.33	24.5
100	300	100	100	5.5	ตกไม่ดี	90.38	10.4	24.9
100	400	100	100	5.0	ตกไม่ดี	88.84	8.96	25.5
100	200	100	100	6.0	ตกได้ดี	94.23	17.3	25.0
200	200	100	100	6.0	ตกได้ดี	94.65	18.7	25.0
300	200	100	100	6.0	ตกได้ดี	90.38	10.4	25.0
200	200	100	100	6.0	ตกได้ดี	94.65	18.7	25.0
200	200	200	100	6.0	ตกได้ดี	89.22	9.28	26.0
200	200	300	100	6.0	ตกได้ดี	88.55	8.74	27.0

* หมายความว่า ปริมาณตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.19

ผลการทดลองใช้ โคแอกกูแลนท์ เอก ออร์กาไทท์ และเซพาราน
กับชุดของสารเคมีที่เลือกจาก ตารางที่ 4.18

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)				โคแอกกูแลนท์ เอก		ลักษณะ ตะกอน	ประสิทธิภาพการ ขจัดรังสีอัลฟา		* ปริมาตร ตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	HNO ₃	FeCl ₃	BaCl ₂	ออร์กาไทท์	เซพาราน		% การขจัด	D.F.	
200	200	100	100	-	-	ตกช้า	94.65	18.7	30.5
200	200	100	100	1	-	ตกเร็ว	94.65	18.7	27.0
200	200	100	100	2	-	ตกเร็ว	94.65	18.7	25.0
200	200	100	100	3	-	ตกเร็ว	94.65	18.7	25.0
200	200	100	100	4	-	ตกเร็ว	94.65	18.7	25.0
200	200	100	100	-	1	ตกเร็ว	94.65	18.7	28.0
200	200	100	100	-	2	ตกเร็ว	94.65	18.7	25.0
200	200	100	100	-	3	ตกเร็ว	94.65	18.7	25.0
200	200	100	100	-	4	ตกเร็ว	94.65	18.7	25.0

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้เติม

* หมายความว่า ปริมาตรตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.20

ผลการทดลองหาปริมาณที่เหมาะสมของ คัลเซียมไฮดรอกไซด์ และแบเรียมคลอไรด์ โดยใช้กากกัมมันตรังสีเทียมในข้อ 4.3.5 pH ของกากกัมมันตรังสี ก่อนเติมสารเคมี = 7.0

ความเข้มข้นของสารละลาย		pH หลังเติมสารเคมี	ลักษณะตะกอน	ประสิทธิภาพการขจัดรังสีอัลฟา		* ปริมาณตะกอน (มิลลิลิตร)
Ca(OH) ₂ (กรัม)	BaCl ₂ (ppm) ²			%การขจัด	D.F.	
0.1	200	10.5	ตกไม่คิ	29.07	1.41	10.5
0.2	200	11.0	ตกไม่คิ	34.21	1.52	11.2
0.3	200	11.5	ตกไม่คิ	31.97	1.47	13.0
0.4	200	12.0	ตกไม่คิ	37.50	1.60	15.0
0.1	100	10.5	ตกไม่คิ	25.92	1.35	10.2
0.1	200	10.5	ตกไม่คิ	29.07	1.41	10.8
0.1	300	10.5	ตกไม่คิ	24.24	1.32	11.4

* หมายความว่า ปริมาณตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.21

ผลการทดลองปริมาณที่เหมาะสมของโครโซเดียมฟอสเฟต และ
แบเรียมคลอไรด์ โดยใช้กากกัมมันตรังสีเทียม ในข้อ 4.3.6 pH ของ
กากกัมมันตรังสีก่อนเติมสารเคมี = 7.0

ความเข้มข้นของสาร ละลาย (ppm)		pH หลังเติม สารเคมี	ลักษณะ ตะกอน	ประสิทธิภาพการ (ซิงค์รังสีอัลฟา)		*ปริมาณ ตะกอน (มิลลิลิตร)
Na_3PO_4	BaCl_2			% การจับ	D.F.	
100	200	9.0	ตกไม่คั่ง	69.04	3.23	15.7
100	400	9.5	ตกไม่คั่ง	70.67	3.41	16.0
100	600	10.0	ตกไม่คั่ง	67.84	3.11	17.0
200	200	9.0	ตกไม่คั่ง	58.33	2.40	16.5
300	200	9.0	ตกไม่คั่ง	63.63	2.75	16.8
400	200	9.0	ตกไม่คั่ง	61.97	2.63	17.5

* หมายความว่า ปริมาณตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.22

ผลการทดลองหาปริมาณที่เหมาะสมของ สารส้ม โซเดียมไฮดรอกไซด์ และแบเรียมคลอไรด์ โดยใช้กากกัมมันตรังสี ที่ได้จากขบวนการทำยูเรเนียม และขอเตรียมให้บริสุทธิ์ ในข้อ 4.41 pH ของกากกัมมันตรังสีก่อนเติมสารเคมีมีค่าน้อยกว่า 1

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)			pH หลังเติม สารเคมี	ลักษณะ ตะกอน	ประสิทธิภาพการกำจัด รังสีอัลฟา		* ปริมาตร ตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	NaOH	BaCl ₂			% การกำจัด	D.F	
200	1600	300	3	ตกไม่ดี	87.59	8.06	160
200	2400	300	5.5	ตกได้ดี	95.0	20.0	180
200	2700	300	6.5	ตกได้ดี	95.02	20.1	200
200	2400	100	5.5	ตกได้ดี	89.1	9.2	150
200	2400	300	5.5	ตกได้ดี	95.0	20.0	180
200	2400	500	5.5	ตกได้ดี	90.0	10.0	180
100	2400	300	5.5	ตกได้ดี	94.5	18.3	180
200	2400	300	5.5	ตกได้ดี	95.02	20.1	180
300	2400	300	5.5	ตกได้ดี	95.07	20.3	180

* หมายความว่าถึง ปริมาตรตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.23

ผลการทดลองใช้ โคแอกกูแลนต์ เอก ออร์กาไทท์ และเซพาราน
กับชุดของสารเคมีที่เลือกจากตารางที่ 4.22

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)			โคแอกกูแลนต์ เอก		ลักษณะตะกอน	ประสิทธิภาพการขจัดรังสีอัลฟา		* ปริมาตรตะกอน (มิลลิลิตร)
สารผสม	NaOH	BaCl ₂	ออร์กาไทท์	เซพาราน		% การขจัด	D.F.	
200	2400	300	-	-	ตกช้า	95.02	20.1	400
200	2400	300	1	-	ตกเร็ว	95.02	20.1	380
200	2400	300	3	-	ตกเร็ว	95.02	20.1	350
200	2400	300	5	-	ตกเร็ว	95.02	20.1	300
200	2400	300	7	-	ตกเร็ว	95.02	20.1	300
200	2400	300	-	1	ตกเร็ว	95.02	20.1	390
200	2400	300	-	3	ตกเร็ว	95.02	20.1	360
200	2400	300	-	5	ตกเร็ว	95.02	20.1	300
200	2400	300	-	7	ตกเร็ว	95.02	20.1	300

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้เติม

* หมายความว่า ปริมาตรตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.24

ผลการทดลองหาปริมาณที่เหมาะสมของ สารส้ม โซเดียมคาร์บอเนต และแอมเรียมคลอไรด์ โดยใช้อากกัมมันตรังสี ที่ได้ขบวนการทำยูเรเนียมและทอเรียม ให้บริสุทธิ์ในข้อ 4.4.2 pH ของกากกัมมันตรังสี ก่อนเติมสารเคมีมีค่าน้อยกว่า 1

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)			pH	ลักษณะตะกอน	ประสิทธิภาพการกำจัดรังสีอัลฟา		* ปริมาณตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	Na ₂ CO ₃	BaCl ₂	หลังเติมสารเคมี		% การกำจัด	D.F.	
200	2500	300	4.5	ตกไม่คืบ	68.75	3.2	120
200	2700	300	6.0	ตกโคคืบ	75.0	4.0	120
200	2900	300	7.0	ตกโคคืบ	74.35	3.9	150
200	2700	300	6.0	ตกโคคืบ	75.0	4.0	120
200	2700	500	6.0	ตกโคคืบ	81.23	5.33	150
200	2700	700	6.0	ตกโคคืบ	81.23	5.33	200
100	2700	500	6.0	ตกโคคืบ	80.39	5.10	150
200	2700	500	6.0	ตกโคคืบ	81.23	5.33	150
300	2700	500	6.0	ตกโคคืบ	80.84	5.22	150

* หมายความว่า ปริมาณตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.25

ผลการทดลองใช้ โคลอเคลนธ์ เอก ออร์กาไทท์ และเซพาราน
กับชุดของสารเคมีที่เลือกจากตารางที่ 4.24

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)			โคลอเคลนธ์ เอก (ppm)		ลักษณะตะกอน %	ประสิทธิภาพการขจัดรังสีอัลฟา		* ปริมาตรตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	Na_2CO_3	BaCl_2	ออร์กาไทท์	เซพาราน		การขจัด	D.F.	
200	2700	500	-	-	ตกขาว	81.23	5.33	400
200	2700	500	1	-	ตกเร็ว	81.23	5.33	380
200	2700	500	3	-	ตกเร็ว	81.23	5.33	360
200	2700	500	5	-	ตกเร็ว	81.23	5.33	250
200	2700	500	7	-	ตกเร็ว	81.23	5.33	250
200	2700	500	-	1	ตกเร็ว	81.23	5.33	370
200	2700	500	-	3	ตกเร็ว	81.23	5.33	350
200	2700	500	-	5	ตกเร็ว	81.23	5.33	250
200	2700	500	-	7	ตกเร็ว	81.23	5.33	250

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้เติม

* หมายความว่า ปริมาตรตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.26

ผลการทดลองหาปริมาณที่เหมาะสมของ สารส้ม คัลเซียมไฮดรอกไซด์ และแบเรียมคลอไรด์ โดยใช้กากกัมมันตรังสี ที่ได้จากขบวนการทำยูเรเนียม และธอเรียม ให้บริสุทธิ์ในข้อ 4.4.3 pH ของกากกัมมันตรังสี ก่อนเติมสาร เคมี มีค่าน้อยกว่า 1

ความเข้มข้นของ สารละลาย (ppm)		Ca(OH) ₂ (กรัม)	pH หลังเติม สารเคมี	ลักษณะ ตะกอน	ประสิทธิภาพการขจัด * ปริมาตร รังสีอัลฟา		ตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	BaCl ₂				% การขจัด	D.F.	
200	300	1.5	4.0	ตกไม่คืบ	65.15	2.87	80
200	300	2.0	6.0	ตกได้ดี	93.80	16.15	120
200	300	2.5	6.5	ตกได้ดี	93.33	15.0	120
200	300	3.0	11.0	ตกได้ดี	93.33	15.0	220
200	100	2.0	6.0	ตกได้ดี	92.30	13.0	120
200	300	2.0	6.0	ตกได้ดี	93.80	16.15	120
200	500	2.0	6.0	ตกได้ดี	93.80	16.15	120
200	700	2.0	6.0	ตกได้ดี	93.80	16.15	120
100	300	2.0	6.0	ตกได้ดี	93.33	15.0	120
200	300	2.0	6.0	ตกได้ดี	93.80	16.15	120
300	300	2.0	6.0	ตกได้ดี	93.80	16.15	120

* หมายความว่าถึง ปริมาตรตะกอนที่แน่นอน ข

ตารางที่ 4.27

ผลการทดลองใช้ โคแอกคูแลนต์ เอก ออร์กาไทท์ และเซฟาราน
กับชุดของสารเคมีที่เลือกจากตารางที่ 4.26

ความเข้มข้นของ สารละลาย(ppm)		Ca(OH) ₂ (กรัม)	โคแอกคูแลนต์ เอก (ppm)		ลักษณะ ตะกอน	ประสิทธิภาพการ ขจัดรังสีอัลฟา		* ปริมาตร ตะกอน (มิลลิลิตร)
สารส้ม	BaCl ₂		ออร์กาไทท์	เซฟาราน		% การขจัด	D.F.	
200	300	2.0	-	-	ตกช้า	93.80	16.15	300
200	300	2.0	1	-	ตกเร็ว	93.80	16.15	240
200	300	2.0	3	-	ตกเร็ว	93.80	16.15	200
200	300	2.0	5	-	ตกเร็ว	93.80	16.15	200
200	300	2.0	7	-	ตกเร็ว	93.80	16.15	200
200	300	2.0	-	1	ตกเร็ว	93.80	16.15	250
200	300	2.0	-	3	ตกเร็ว	93.80	16.15	240
200	300	2.0	-	5	ตกเร็ว	93.80	16.15	200
200	300	2.0	-	7	ตกเร็ว	93.80	16.15	200

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้เติม

* หมายความว่า ปริมาตรตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.28

ผลการทดลองหาปริมาณที่เหมาะสมของ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ไตร-โซเดียมฟอสเฟต และ แบเรียมคลอไรด์ โดยใช้กากกัมมันตรังสีที่ได้จากขบวนการทำยูเรเนียมและธอเรียมให้บริสุทธิ์ จากข้อ 4.4.4 pH ของกากกัมมันตรังสีก่อนเติมสารเคมี มีค่าน้อยกว่า 1

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)			pH	ลักษณะ ตะกอน	ประสิทธิภาพการขจัด รังสีอัลฟา		* ปริมาตร ตะกอน (มิลลิลิตร)
NaOH	Na ₃ PO ₄	BaCl ₂	หลังเติม สารเคมี		%การขจัด	D.F.	
1500	1000	200	5.0	ตกไม่ตก	80.95	5.25	220
1500	1000	300	5.0	ตกได้ตก	91.90	12.35	250
1500	1000	400	5.0	ตกได้ตก	92.36	13.10	250
1400	1000	300	4.0	ตกได้ตก	91.90	12.35	180
1600	1000	300	6.0	ตกได้ตก	93.33	15.0	180
1800	1000	300	9.0	ตกได้ตก	92.85	14.0	180
1600	-	300	5.0	ตกไม่ตก	92.85	14.0	120
1600	300	300	5.0	ตกได้ตก	92.85	14.0	180
1600	500	300	6.0	ตกได้ตก	94.28	17.5	200
1600	800	300	6.0	ตกได้ตก	93.80	16.15	220

* หมายความว่าถึง ปริมาตรตะกอนที่แขวนลอย

ตารางที่ 4.29

ผลการทดลองใช้ โครแอคกูแลนท์ เอก ออร์กาไทท์ และเซฟาราน
กับชุดของสารเคมีที่เลือกจากรายที่ 4.28

ความเข้มข้นของสารละลาย (ppm)			โครแอคกูแลนท์ เอก		ลักษณะตะกอน	ประสิทธิภาพการขจัดรังสีอัลฟา		* ปริมาณตะกอน (มิลลิลิตร)
NaOH	Na ₃ PO ₄	BaCl ₂	ออร์กาไทท์	เซฟาราน		% การขจัด	D.F.	
1600	500	300	-	-	ตกช้า	94.28	17.5	350
1600	500	300	1	-	ตกเร็ว	94.28	17.5	290
1600	500	300	3	-	ตกเร็ว	94.28	17.5	280
1600	500	300	5	-	ตกเร็ว	94.28	17.5	280
1600	500	300	7	-	ตกเร็ว	94.28	17.5	280
1600	500	300	-	1	ตกเร็ว	94.28	17.5	300
1600	500	300	-	3	ตกเร็ว	94.28	17.5	280
1600	500	300	-	5	ตกเร็ว	94.28	17.5	250
1600	500	300	-	7	ตกเร็ว	94.28	17.5	250

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้เติม

* หมายความว่า ปริมาณตะกอนที่แขวนลอย