

บทที่ 3

โรงงานตัวอย่างและการกำหนดกำลังการผลิตในปัจจุบัน

โรงงานตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ประเภทโรงงานผู้รับจ้างประกอบและทดสอบแผงวงจรรวมจุลภาค โดยโรงงานตัวอย่างนี้จะรับจ้างประกอบและทดสอบแผงวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Integrated Circuit แบบส่งออกร้อยละร้อย ภายใต้การสนับสนุนการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI, Board of Investment) โรงงานตัวอย่างนี้มีพนักงานรวมทั้งหมดประมาณ 3,000 คน โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็นกะ 4 กะการทำงาน กะละ 8 ชั่วโมง มีเวลาพักต่อกะ 1 ชั่วโมง กล่าวคือโรงงานตัวอย่างนี้จะทำการผลิตผลิตภัณฑ์ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมงแต่จะมีเวลาที่ใช้ในการผลิตจริงเพียง 21 ชั่วโมง

โรงงานตัวอย่างนี้มีระบบการบริหารงานแบบบนลงล่าง (Top down management) กล่าวคือแนวคิดในการดำเนินการบริหารองค์การจะมาจากผู้บริหารระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ ในปัจจุบันโรงงานตัวอย่างได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ของสถาบันที่มีอำนาจในการตรวจสอบถึงสองสถาบัน คือ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และ AT&T จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงยังสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานของสมาพันธ์ผู้ผลิตไอซีที่สร้างมาตรฐานขึ้นมารับรองโรงงานผู้รับจ้างผลิตซึ่งเรียกกันว่า Semiconductor Assembly Council (SAC) ซึ่งได้รวมเอามาตรฐาน ISO 9000 กับมาตรฐานด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continues Improving) และมาตรฐานด้านความสามารถของกระบวนการผลิต (Manufacturing Capacity) ไว้ด้วยกัน โดยจะมอบให้กับบริษัทผู้รับจ้างประกอบเพื่อความเชื่อมั่นทางด้านคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกของแซค ที่ประกอบด้วยบริษัทผู้รับจ้างประกอบ บริษัทผู้ผลิต และบริษัทลูกค้าจากทั่วโลก ส่วนกิจกรรมที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานคือ Total Improvement Process (QIP)

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่โรงงานตัวอย่างรับจ้างผลิตอยู่ในปัจจุบันผลิตประกอบด้วย

PDIP 8, 18, 28, 40 ขา

SOIC 8, 14, 16, 20 ขา

PLCC 32 ขา

TSOP 28 ขา

SSOP 20 ขา

เป็นต้น

ในโรงงานตัวอย่างมีการวางแผนผังของโรงงานดังแสดงในรูปที่ 3.1 และ 3.2 และขั้นตอนการผลิตหลักๆ (เฉพาะการประกอบ) ดังแสดงในรูปที่ 3.3

สำหรับการบริหารงานในโรงงานตัวอย่างจะแบ่งการบริหารออกเป็นแผนกต่างๆ ดังนี้

1. ฝ่ายผลิตประเภทสายการประกอบ
ประกอบด้วยแผนกผลิต, แผนกวิศวกรรมการผลิต, แผนกวางแผนการผลิต และแผนกวิศวกรรมเครื่องมือกล
2. ฝ่ายผลิตประเภททดสอบผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วยแผนกผลิต, แผนกวิศวกรรมการผลิต, แผนกวางแผนการผลิต และแผนกวิศวกรรมเครื่องมือกล
3. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ประกอบด้วยแผนกควบคุมคุณภาพ, แผนกควบคุมเอกสาร, แผนกวิศวกรรมคุณภาพ และแผนกเทียบวัดอุปกรณ์
4. ฝ่ายคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วยแผนกจัดการระบบ, แผนกโปรแกรม

5. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ประกอบด้วยแผนกวางแผนกลยุทธ์, แผนกดูแลลูกค้า

6. ฝ่ายจัดซื้อ

ประกอบด้วยแผนกจัดหาวัตถุดิบทางตรง, แผนกจัดหาวัตถุดิบทางอ้อม, แผนกจัดหาอื่นๆ และแผนกจัดหาเครื่องจักรและชิ้นส่วนสำรอง

7. ฝ่ายปฏิบัติการ และรักษาความปลอดภัย

ประกอบด้วยแผนกปฏิบัติการ, แผนกรักษาความปลอดภัย

8. ฝ่ายบุคคล


ประกอบด้วยแผนกจ่ายจ้าง, แผนกฝึกอบรม, แผนกสวัสดิการ, แผนกลูกจ้างสัมพันธ์ และแผนกประชาสัมพันธ์

9. ฝ่ายการเงินและต้นทุน

ประกอบด้วยแผนกการเงิน, แผนกต้นทุน, แผนกจ่ายค่าจ้าง และแผนกจัดหาเงินทุน


10. ฝ่ายอำนวยความสะดวก, วิศวกรรมอุตสาหกรรม และ ความปลอดภัย

ประกอบด้วยแผนกอำนวยความสะดวก, แผนกความปลอดภัย และแผนกวิศวกรรมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะแผนกสุดท้ายนี้หน้าที่ที่สำคัญหน้าที่หนึ่งคือการคำนวณหากำลังการผลิตของโรงงาน แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันผู้ที่มีความรับผิดชอบด้านนี้จะต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 2 วัน และคำนวณ 1 วัน และข้อมูลที่ได้สำหรับการคำนวณแต่ละครั้งจะมีรูปแบบรายงานไม่เหมือนกัน หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันสมัย ทำให้การรับข้อมูลล่าช้า และอาจไม่ครบตามความต้องการ รูปที่ 3.4 แสดงขั้นตอนการคำนวณกำลังการผลิตในปัจจุบัน



1st Floor
 Current layout
 Prepare by Pikul/IE
 Jan 15,97
 File : 1Jan97ql.dwg

รูปที่ 3.1 แสดงแผนผังโรงงานตัวอย่างชั้นที่ 1



2nd Floor
 Current layout
 Prepare by Pikul/IE
 Jan 15,97
 File : 2jan97q1.dwg


รูปที่ 3.2 แสดงแผนผังโรงงานตัวอย่าง ชั้นที่ 2

รูปที่ 3.3 แสดงขั้นตอนการผลิตหลักๆ ในสายการประกอบ



ในการคำนวณกำลังการผลิตประกอบด้วยส่วนสำคัญดังต่อไปนี้

1. ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นแหล่งเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะนำไปใช้ในการคำนวณต่อไป
 2. การคำนวณ เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องประมวลผลตามที่ต้องการ
 3. การจัดทำรายงาน เป็นส่วนแสดงผล ซึ่งต้องการแสดงผลออกมาเพื่อใช้ในการพิจารณาการตัดสินใจต่าง ๆ ที่จะตามมา
- รูปที่ 3.4 แสดงขั้นตอนการคำนวณกำลังการผลิตในโรงงานตัวอย่างในปัจจุบัน



ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลที่ดีนั้นจะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การเรียกรายการข้อมูลมาใช้หรือปรับปรุงให้ทันสมัยต้องสามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว ขึ้นตอนไม่ยุ่งยาก และสามารถกระทำได้โดยผู้ที่มีอำนาจในการเรียกใช้เท่านั้น

ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในการคำนวณหาต้นทุนการผลิตของโรงงานตัวอย่างถูกเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารของพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่สำคัญรั่วไหลไปนอกบริษัท อีกทั้งยังเป็นการจัดระบบของฐานข้อมูลให้ง่ายต่อการปรับปรุงให้ทันสมัยด้วย จะมีการระบุไว้ว่าเอกสารรายงานแต่ละชนิดถูกทำสำเนาแจกจ่ายไปยังบุคคลใดบ้างเพื่อให้ง่ายในการระบุการแจกจ่ายเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เช่น ข้อมูลกำลังการผลิตต่อชั่วโมงของเครื่องจักรจะถูกเก็บในแฟ้มของวิศวกรอุตสาหกรรมที่ดูแลในผลิตภัณฑ์นั้นๆ และจะถูกแจกจ่ายไปยังฝ่ายผลิต, ฝ่ายต้นทุน, ฝ่ายวิศวกรรมอุตสาหกรรม, ฝ่ายบริการลูกค้าเท่านั้น เป็นต้น ซึ่งระบบการเก็บข้อมูลในปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้ถูกแก้ไขให้ถูกต้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน กล่าวคือไม่มีแผนการที่แน่นอนในการแก้ไขว่าจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัยให้เป็นแบบแผนได้อย่างไร

เมื่อฝ่ายวิศวกรรมการผลิตแจ้งให้ฝ่ายวิศวกรรมอุตสาหกรรมทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน หรือเวลาที่เครื่องจักรใหม่จะเข้ามาใช้ผลิตในโรงงาน ฝ่ายวิศวกรรมอุตสาหกรรมจะต้องใช้เวลาในการติดต่อหาข้อมูลอีกระยะเวลาหนึ่ง จากสภาพเหตุการณ์เหล่านี้ควรที่จะมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบ ระเบียบมากขึ้น รวมไปถึงมีแผนการและวิธีการที่จะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยเอกสารต่างๆจะต้องมีการระบุวันที่ที่ประกาศออกใช้งาน, ลายเซ็นผู้แก้ไข และผู้มีอำนาจ, ประทับตราเอกสารควบคุม ให้ครบทั้งหมดนี้จึงถือว่าเอกสารฉบับนี้สามารถมีผลบังคับใช้ได้

ตัวอย่างข้อมูลที่มีในปัจจุบันดังแสดงในรูปที่ 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 และ 3.11

การคำนวณ

เมื่อฝ่ายวิศวกรรมอุตสาหกรรมรวบรวมข้อมูลครบแล้วจะนำข้อมูลเหล่านี้ที่อยู่ในรูปเอกสารต่างๆและมีรูปแบบรายงานต่างๆมาอ่านค่า แล้วใส่ค่าเหล่านั้นลงในตารางการคำนวณที่ถูกต้องแบบการคำนวณไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยตารางการคำนวณนั้นจะให้โปรแกรมสำเร็จรูปไมโครซอฟเอกเซล และในบางขั้นตอนการคำนวณจะต้องอาศัยการตัดสินใจหรือการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของผู้คำนวณประกอบด้วย เช่นเมื่อคำนวณพบว่าจำนวนเครื่องจักรที่มีอยู่ไม่พอเพียงกับกำลังการผลิตที่ต้องการก็จะต้องมีการตัดสินใจในขั้นตอนนี้ว่าจะเลือกผลิตผลิตภัณฑ์ใดเป็นจำนวนเท่าใดให้เหมาะสมกับจำนวนเครื่องจักรที่มีอยู่ และได้กำไรมากที่สุดโดยที่จะยังคงความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ให้ได้มากที่สุดด้วย

ตัวอย่างรายงานผลการคำนวณกำลังการผลิตดังแสดงในตารางที่ 3.1



คุนยวิทย์ทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.1 แสดงตัวอย่างรายงานผลการคำนวณกำลังการผลิต

INSTALLED CAPACITY REV.39

DURATION : JUN 18 - AUG 15,96

14L SOMT

		<u>K/DAY</u>	<u>INSTALL</u>		
		100%	K/WK	UPH	
<u>MOLD</u>	AGP	327	2288	19456	
	TOTAL	2288			
		<u>K/DAY</u>	<u>QTY</u>	<u>K/WK</u>	<u>UPH</u>
<u>DEJUNK+TNF</u>		276	2	3871	15360
UTIL	80%				
HOUR/DAY	22.5		TOTAL	3871	
<u>L/B</u>	(17M/C)			2296	
UTIL	80%				
HOUR/DAY	21.0		TOTAL	2640	
<u>MARK</u>		261	1	1830	15541
UTIL	80%				
HOUR/DAY	21.0		TOTAL	1830	

Remark : Constraint operation is Laser mark

Laser mark capacity of 14l SOMT = 16l SOMT = 261K/day


เมื่อพิจารณาการคำนวณกำลังการผลิตในปัจจุบันพบว่าการพิจารณาเปรียบเทียบถึงกำลังการผลิตของเครื่องจักรเพียงเฉพาะในบางขั้นตอนการผลิตที่สำคัญๆที่ผู้คำนวณเองได้ประมาณการไว้ว่าขั้นตอนเหล่านั้นน่าจะเป็นขั้นตอนที่มีผลต่อกำลังการผลิตรวม ซึ่งจะสังเกตได้ว่าวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการมีหลักการไม่เพียงพอ เพราะผู้คำนวณอาจจะมองข้ามขั้นตอนบางขั้นตอนซึ่งอาจจะมีผลต่อกำลังการผลิตรวมได้ อันจะเป็นผลทำให้ผลการคำนวณที่ได้สุดท้ายมีค่าที่ไม่ถูกต้องนัก

รูปที่ 3.5 แสดงตัวอย่างข้อมูลกำลังการผลิตต่อชั่วโมงในปัจจุบันของโรงงานตัวอย่าง

D/A

TITLE	PKG.		P-DIP 8L	P-DIP 18L	P-DIP 28L	P-DIP 40L	SSOP 20L
	M/C						
	DEVICE						
A	OUTPUT RATE	SEC/STRIP	24.73	9.82	11.42	8.54	28.2
B	CHANGE WAFER	SEC/WAFER	114.3	114.3	114.3	114.3	114.3
C	CHANGE LOT	SEC/RUN	211.18	211.18	211.18	211.18	211.18
D	TRANSIENT	SEC/RUN	38.55	24.79	25.24	22.5	40.7
E	UNIT/STRIP	UNIT/STRIP	28	10	10	6	32
F	A/E	SEC/UNIT	0.88	0.98	1.14	1.42	0.88
G	AVG. DIE/WAFER	UNIT/WAFER	336	204	224	165	602
H	B/G	SEC/UNIT	0.34	0.56	0.51	0.69	0.19
I	AVG. UNIT/RUN	UNIT/RUN	36375	31482	14642	9000	30000
J	C/I	SEC/UNIT	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01
K	D/I	SEC/UNIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	K.UPH (3.6)/(F+H+J+K)	K.UNIT/HR	2.93	2.32	2.16	1.68	3.33
K	L*21	K.UNIT/DAY	0.14	0.11	0.10	0.08	0.16

รูปที่ 3.6 แสดงตัวอย่างข้อมูลจำนวนวันทำงานในแต่ละเดือนในปัจจุบันของโรงงาน
ตัวอย่าง



รูปที่ 3.8 แสดงตัวอย่างข้อมูลร้อยละของประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรใน
ปัจจุบันของโรงงานตัวอย่าง

MACHINE : TECHNIC LINE: PLATE

PLASTIC OPERATIONS DEPARTMENT
EOL MAINTENANCE SECTION

FROM CU : 14 TO 14 (Mar 31, 96 - Apr 06, 96)
TOTAL M/C: 1

ITEM	PROBLEM	D/T TTL.	R/T TTL.	W/T TTL.	F/D TTL.	MTBF	MTR	% D/T TTL.	% R/T TTL.
1	PROCESS TIME	0.75	0.75	0.00	1	2.14	0.75	0.450	0.450
2	QUAL LOT TIME	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.000	0.000
3	EQUIPMENT TIME	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.000	0.000
4	MATERIAL SHORT	6.83	0.00	0.00	2	1.07	0.00	4.070	0.000
5	PREVENTIVE MAINTENANCE	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.000	0.000
6	OTHERS	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.000	0.000
7	WEEKLY CLEAN	3.50	3.50	0.00	1	2.14	3.50	0.000	2.080
8	JAM	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.000	0.000
9	SUPPLY FAULTY / FAC.	0.50	0.50	0.00	1	2.14	0.50	0.300	0.300
10	CHANGE LEAD TYPE	0.92	0.92	0.00	3	0.71	0.31	0.550	0.550
11	COLD ID WATER PROBLEM	0.83	0.83	0.00	3	0.71	0.28	0.500	0.500
12	B/O CHEMICAL, TANKS PROBLEM	0.33	0.33	0.00	1	2.14	0.33	0.200	0.200
13	ERROR INLOAD, UNLOAD	1.00	1.00	0.00	3	0.71	0.33	0.600	0.600
14	ERROR PARAMETER	0.08	0.08	0.00	1	2.14	0.08	0.050	0.050
15	IR TEST, THICKNESS	24.50	24.50	0.00	23	0.09	1.07	14.580	14.580
16	RECTIFIERS PROBLEM	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.000	0.000
17	STRIP DROP	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.000	0.000
18	FILTER PUMP PROBLEM	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.000	0.000
19	CONTROLLER PROBLEM	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.000	0.000
20	CONVEYER BELT PROBLEM	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.000	0.000
21	M/C PROBLEM	0.18	0.18	0.00	2	1.07	0.09	0.110	0.110
22	SUP MEETING	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.000	0.000
TTL.		39.43	29.10	0.00	41	0.96	0.71	23.470	17.320

AVAILABLE HOURS : 168
TOTAL UTILIZATION : 129
% UTILIZATION : 76.53
% UPTIME : 98.75

D/T = DOWNTIME
R/T = REPAIR TIME
W/T = WAITING TIME
MTBF = MEAN TIME BETWEEN FAILURE
MTR = MEAN TIME TO REPAIR TIME
F/D = FREQUENCY DOWN
ZD/T = (TTL D/T - AVAILABLE HOURS) X 100
PROD. UPTIME = M/C UPTIME - (PE, CAL, MAT'L)
M/C UPTIME = TTL AVAIL-TTL D/T TTL AVAILABLE = TTL. M/C DAY X SHIFT X MRS.

รูปที่ 3.9 แสดงตัวอย่างข้อมูลรายการเครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันของโรงงานตัวอย่าง

<u>operation</u>	<u>8L - DIP</u>	<u>18H - DIP</u>	<u>18F - PDIP</u>	<u>28L - DIP</u>	<u>40L - DIP</u>	<u>8L - SOIC</u>	<u>14L - SOIC</u>	<u>16L - SOIC</u>
MOLD	MGP6	CON	AGP1	CON 668T	AGP1	MGP6	MGP6	MGP6
	MGP6		AGP1	MGP 4	AGP2	MGP6		
	MGP6		AGP4	AGP2	AGP1	AGP4		
	AGP4		AGP4	AGP2		AGP4		


รูปที่ 3.10 แสดงตัวอย่างข้อมูลแสดงจำนวนเครื่องจักรที่ใช้ได้ในแต่ละช่วงเวลาในปัจจุบัน
ของโรงงานตัวอย่าง

OPERATION : PLASTIC ASSY
 PACKAGE : 18L PDP (FULL)
 TASK CODE : 3100/3200
 DATE :
 CAR NO. :
 C.I.R. APPROVED :

ACCT CODE	ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QTY	JAN CY97	FEB CY97	MAR CY97	APR CY97	MAY CY97	JUN CY97	JUL CY97	AUG CY97	SEPT CY97	OCT CY97	NOV CY97	DEC CY97	TTL Q4	TOTAL CY98
711	9	PMCOVEN Car committed Car received	15	3	15.0		15.0						15.0				15	30.0
611	10	DEJUNK Car committed Car received	150	1					150.0				15.0				15	45.0
711	11	PAD PRINTING Car committed Car received	170	2				170.0										150.0
611	12	TNF Car committed Car received	200	5	400.0				200.0				400.0	200.0			200	800.0
711	13	FOIFLIP FLOP Car committed Car received	0.2	8	0.4			0.4									0.4	1.2
711	14	CO2 BUBBLER Car committed Car received	60	1	60.0												60	60.0
514	15	FACILITIES/TOOLKIT Car committed Car received	0	1		110.0	88.8		135.0			220.0	130.8				61.0	894.8
		TOTAL CAR COMMITTED			906.4	478.0	1381.4	395.4	1873.0		630.4	180.0		200.0			200.0	4260.2
		TOTAL CAR RECEIVED				1210.0	1087.2		1456.0	1484.5		2420.0	1508.2			871.0	871.0	8643.0

การจัดทำรายงาน

เมื่อคำนวณได้ผลลัพธ์แล้วจะต้องพิมพ์รายงานผลลัพธ์ออกมาในรูปของเอกสาร แล้วส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมไปถึงรายละเอียดของข้อมูลที่สำคัญบางข้อมูลด้วย เช่น ประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ใช้ในการคำนวณ เพราะข้อมูลนี้เนื่องจากไม่มีแผนกใดทำออกมาเป็นมาตรฐาน และเก็บไว้ใช้ร่วมกันทั้งโรงงาน ทุกแผนกจะประมาณ หรือวัดเองแล้วใช้ข้อมูลนั่นเอง จึงมีความจำเป็นที่แผนกวิศวกรรมอุตสาหกรรมจะต้องวัดข้อมูลนี้อย่างจริงจัง แล้วเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลให้ใช้ร่วมกันทั้งโรงงาน รายงานผลการคำนวณทั้งหมดจะถูกหมุนเวียนไปยังผู้ที่มีอำนาจในแต่ละเรื่องเพื่อเห็นตี่ข้อยอมรับผลการคำนวณ แล้วจึงมีผลบังคับใช้



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย