

รายการอ้างอิง



- ชันทัด ชาตชัยณรงค์ และ วิโรจน์ โทมพัตราภรณ์. การปรับปรุงและทดสอบ
สมรรถนะเครื่องอบแห้งแบบพาหะลมและเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง.
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2533
- ทิพมณี เหลียงกอบกิจ. เครื่องอบแห้งแบบพาหะลม. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2529
- เรือวโซ โทเอ. อุปกรณ์อบแห้งในอุตสาหกรรม, พิมพ์ครั้งที่ 3,
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2529
- Abbott, R D., Gwin, D. and Edwards, L.L. Optimizing
dryer performance : flash pulp and Yankee drying.
Appl. Chem. Eng. Princ. For Prod. Relat. Ind., (Pap.
Symp.) (1985) : 120-131.
- Barr, D.J. Energy saving in dryer for starch Industry.
Starke 32(1) (1980) : 57-59.
- Barr, D.J. Developments in flash drying. Drying '80
(Mujumdar, A.) (1980) : 170-173.
- Barr D.J. Pneumatic conveying drying. Symp. Pap-Inst.
Chem. Eng., North West Branch. (1989) : 6.1-6.2.
- Brink and Hans-Juergen. Drying powders and fine grained
product in a centrifugal flash dryer. Int. Chem.
Eng. v17 n1 (1977) : 80-84.
- Czeslaw Leszczynski Przeegl. Flash drying of pulps
Papiern 22(10) (1966) : 322-325.
- Debrand and Staley. Heat transfer during a flash drying
process. Ind. Eng Chem. Process Dev 13(4) (1974)
: 396-401.

Dunbar, T.W. Application of newer flash drying techniques to high-grade chemical pulps. Tappi 42 No.9 (1959) :133A-135A.

Foust A.S., Principles of Unit Operations, 2nd ed., John Wiley & Sons Inc., 1980

Jewell, J.N., Harper, D. O. and Plank, C.A. Pneumatic conveying drying of cut tobacco Drying'80 (Mujumdar, A.) (1980) :174-179.

Kai Richardt. Energy saving in dryers. Drying '80 (Mujumdar, A.) (1980) : 379-386.

Kamice, A; Mielczarski, S. Heat transfer in pneumatic flash dryer. Inz. Chem. Procesowa 2(1) (1981) : 59-70.

Kauh, J.Y. Evaluation of drying schedules. AIChE. J. v15. n1 (Jan 1969) : 85-88.

Keey and Roger Brian. Introduction to industrial drying operations, William Clower & Sons Limited London, Beceles and Colchester, 1978

Lee David, Tunno and Julain. Flash dryer. J.Process Equip Ser v.5, Transfer Oper. in Process Ind :Des & Equip (1983) : 36-45.

Lindemann .W. and Motek H. Flash dryer-model type and example for application. Aufbereit-Tech 19(12) (1978) : 577-580.

Martin, H. and Saleh, A. H. Drying of fine granular material in a pneumatic dryer. Int.Chem.Eng.v24 n1 (Jan 1984) : 13-22.

- Matsumoto, Shigeru and Pei David C.T. A Mathematical analysis of pneumatic drying of grain-I constant Rate. Int. J. Heat Mass Transfer 27(6) (1984) : 843-849.
- Matsumoto, Shigeru and Pei David C.T. A Mathematical analysis of pneumatic drying of grain-II falling Rate. Int. J. Heat Mass Transfer 27(6) (1984) : 851-855.
- Noden and Derek. Efficient energy utility in drying operating. Powder Bulk Eng 1(4) (1987) : 68-71.
- Opman, Ya.S. Effect of drying condition on the efficiency of a pneumatic dryer. Khim Prom 48(8) (1971) : 632-638.
- Perovic, B. Determinatio de lalonguer der sicheirs pneumatic venticaux. Chimic & Industric V98 (Nov 1967) : 1406-1409.
- Perry , R.H., and D. Green, Chemical Engineers' Handbook, 6th ed., McGraw-Hill Inc., 1983
- Radcliffe, B.R. Factor affecting the design of pneumatic dryer. Chem. Eng. London n 246 (Feb 1971):66-70.
- Saburo Kamei and Ryoza Toei . Studies on pneumatic conveying drying I. Chem. Eng. (Japan) 16 (1952) : 294-300.
- Saburo Kamei and Ryoza Toei. New-experiments on dryers . Chem-Ing-Tech 6 (1954) : 1-9.

- Saburo Kamei, Ryoze Toei and Masakatsu Hiraoka.
Pneumatic conceyng drying . Its application to
several materials. Chem.Eng.(Japan) 20 (1956)
:55-59.
- Sazhin, B.S., Reutskii, V.A., Zhuravleva, T.Yu., Solomatina
E.M. Method for calculating the kinetic
characteristics of convection drying of fiber-
forming polymers. Tekhnol.Tekst. Prim-Sti (2)
(1988) : 79-82.
- Sheth, V.M, Shah B.M Gomkale, S.D. Pneumatic drying heat
and masstransfer studies. Proc. Nat Heat Mass
transfer Conf., 4th (1977) : 567-585
- Viktorin, Z and Houska, K. Selection and Analysis
of new kinds of pneumatic dryer. Praha-Bechovice
6 (1981): 105.
- Waller, M.H., S.C. Curtis . Energy management for drying
systems by a computer-based decision aid.
Drying '80 (Mujumdar, A.) vol 2 (1980) : 495-499.
- Williams-Gardner A., Idustrial Drying. Gulf Publishing
Company Houston, Texas, 1977

ภาคผนวก ก

คุณสมบัติของอากาศ

การอ่านค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ของอากาศชั้นและของน้ำ เช่น ความดันไออิ่มตัวของน้ำ ความชื้นอิ่มตัวของอากาศชั้น ความร้อนแฝงของการระเหยของน้ำ ปริมาตรจำเพาะของอากาศชั้น อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศชั้น เป็นต้น สามารถทำได้โดยใช้ตารางไซโครเมตริก เป็นต้น แต่แบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องอบแห้งแบบพาหะลม ในวิทยานิพนธ์นี้จะอาศัย สหสัมพันธ์ต่างๆ ในการทำนายคุณสมบัติต่าง ๆ ของน้ำและของอากาศชั้นที่ความดันบรรยากาศ

คุณสมบัติของอากาศชั้นที่อุณหภูมิต่าง ๆ ที่ใช้ในแบบจำลอง มีดังนี้

1. ความดันไออิ่มตัวของน้ำ
2. ความชื้นสัมบูรณ์อิ่มตัวของอากาศชั้น
3. ความร้อนแฝงของการระเหยของน้ำ
4. ปริมาตรจำเพาะของอากาศชั้น และ ความหนาแน่นของอากาศชั้น
5. สัมประสิทธิ์การแพร่ระหว่างน้ำกับอากาศ
6. ค่าความจุความร้อนจำเพาะของอากาศ
7. ค่าความนำความร้อนของอากาศ
8. ค่าความหนืดของอากาศ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก1. ความดันไออิ่มตัวของน้ำที่อุณหภูมิต่าง ๆ

ได้มีการเสนอสมการทำนาย ความดันไออิ่มตัวของน้ำหลายสมการ เช่น ปี 1930 ได้มีการเสนอสมการทำนายเฟสของน้ำบริสุทธิ์ในอากาศชั้นในช่วง $0 - 100^{\circ}\text{C}$ ในปี 1946 Goff และ Gratch ได้เสนอสมการทำนายความดันไออิ่มตัวของน้ำในอากาศชั้น โดยคิดว่าอากาศชั้นไม่ใช่ก๊าซอุดมคติ ในช่วง $0 - 100^{\circ}\text{C}$ และในปี 1976 ASAE ได้เสนอสมการทำนายความดันไออิ่มตัวของน้ำในช่วง $-17.78 - 260^{\circ}\text{C}$ ซึ่งอาจจะรู้จักกันในนามของแบบจำลองของ Lerew

ในวิทยานิพนธ์นี้จะใช้สมการของ ASAE ปี 1976 นี้ ในการทำนายความดันไออิ่มตัวของน้ำ P_s

ช่วง $-17.78 - 0^{\circ}\text{C}$ ($459.69 - 491.69^{\circ}\text{R}$)

$$\ln(P_s) = 23.3924 - (911286.6489 / T_R) - 0.46057 \ln(T_R) \quad \dots (ก1)$$

ช่วง $0 - 260^{\circ}\text{C}$ ($491.69 - 959.69^{\circ}\text{R}$)

$$\ln(P_s / 3206.18) = (-27405.5 + 54.1896 T_R - 0.04513 T_R^2 + 0.215321 \times 10^{-4} T_R^3 - 0.462027 \times 10^{-8} T_R^4) / (2.41613 T_R - 0.00121547 T_R^2) \quad \dots (ก2)$$

โดยที่ T_R มีหน่วยเป็น $^{\circ}\text{R}$
 P_s มีหน่วยเป็น psia

ก2. ความชื้นสัมบูรณ์อิ่มตัวของอากาศชื้น

แบบจำลองนี้ใช้สมมุติฐานว่า อากาศชื้นเป็นก๊าซอุดมคติ จึงใช้สมการของก๊าซในอุดมคติคำนวณหาความชื้นสัมบูรณ์อิ่มตัว

$$H_s = 0.62198 \times P_s / (P_T - P_s) \quad \dots (ก3)$$

สมการข้างต้นใช้งานได้ในช่วงความดันย่อยของน้ำตั้งแต่ 0-14.916 psia หรือ 0 - 760 mmHg เท่านั้น

P_T เป็นความดันรวม = 14.696 psia

P_s เป็นความดันไออิ่มตัว (psia)

H_s ความชื้นสัมบูรณ์อิ่มตัว (kg ไอน้ำ/kg อากาศแห้ง)

ก3. ความร้อนแฝงของการระเหย ของน้ำที่อุณหภูมิต่างๆ

แบบจำลองนี้ใช้ สมการคำนวณหาความร้อนแฝงของการระเหยน้ำ (Lamda) ของ ASAE ปี 1976 ซึ่งใช้งานได้ในช่วง $-17.78-260$ °C หรือ $459.69-959.69$ °R

ช่วง $-17.78 - 0$ °C ($459.69 - 491.69$ °R)

$$\text{Lamda} = 1220.844 - 0.05077 \times (T_r - 459.69) \quad \dots (ก4)$$

ช่วง $0 - 65.56$ °C ($491.69 - 609.69$ °R)

$$\text{Lamda} = 1075.8965 - 0.56983 \times (T_r - 491.69) \quad \dots (ก5)$$

ช่วง $65.56 - 260$ °C ($609.69 - 959.69$ °R)

$$\text{Lamda} = (1354673.24 - 0.9125275587 \times T_r^2)^{1/2} \quad \dots (ก6)$$

โดยที่ Lamda มีหน่วยเป็น kcal / kg-steam

ก4. ปริมาตรจำเพาะของอากาศชื้น (V_H), ความหนาแน่นของอากาศชื้น (ρ_x)

แบบจำลองนี้ใช้สมมติฐานว่า อากาศชื้นเป็นก๊าซอุดมคติ จึงใช้สมการของก๊าซอุดมคติคำนวณ ดังต่อไปนี้

$$V_H = (0.733 + 1.244 \times H) \times (T_x / 273) \quad \dots (ก7)$$

โดยที่ T_x มีหน่วยเป็น $^{\circ}K$

H มีหน่วยเป็น (kg ไอน้ำ/kg อากาศแห้ง)

ค่าความหนาแน่นของอากาศชื้นสามารถคำนวณ ดังต่อไปนี้

$$\rho_x = (1 + H) / V_H \quad \dots (ก8)$$

โดยที่ ρ_x มีหน่วยเป็น กิโลกรัมอากาศชื้นต่อลูกบาศก์เมตร

ก5. สัมประสิทธิ์การแพร่ของไอน้ำในอากาศ (Diffusion Coefficient)

แบบจำลองนี้ ใช้สมการจาก Perry Chemicals Engineer's Handbook ใช้คำนวณ ดังนี้

$$D_{AB} = \frac{T^{1.75} \times 10^{-3} [(M_A + M_B) / (M_A \cdot M_B)]^{1/2}}{P_x [(\Sigma v_A)^{1/3} + (\Sigma v_B)^{1/3}]^2} \quad \dots (ก9)$$

โดยที่ Σv = The value of atomic diffusion volume

$$\Sigma v_{air} = 20.1$$

$$\Sigma v_{water} = 12.7$$

$$M_A, M_B = 18, 29$$

$$T = \text{อุณหภูมิสัมบูรณ์ } ^{\circ}K$$

$$D_{AB} = \text{m}^2 / \text{sec}$$

$$\begin{aligned} D_{AB} &= \frac{T^{1.75} \times 10^{-3} ((18+29) / (18 \times 29))^{1/2}}{((20.1)^{1/3} + (12.7)^{1/3})^2} \\ &= 1.175 \times 10^{-9} \times T^{1.75} \quad \dots (ก10) \end{aligned}$$

ก6. ความร้อนจำเพาะของอากาศแห้ง (Specific Heat of Dry air)

แบบจำลองนี้ ใช้ข้อมูลจาก Perry Chemicals Engineer's Handbook แต่เพื่อความสะดวกในการใช้ในโปรแกรม ซิมูเลชัน ได้สร้างสมการแทนข้อมูลโดยใช้วิธี Regression ดังสมการ

$$C_p = (3.49 \times 10^{-5}) T_x + 0.230 \quad \dots (ก11)$$

C_p มีหน่วยเป็น kcal / kg.K

T_x คือ อุณหภูมิสัมบูรณ์ °K

ก7. ค่าความนำความร้อนของอากาศแห้ง (Thermal Conductivity ,Kg)

แบบจำลองนี้ ใช้ข้อมูลจาก Perry Chemicals Engineer's Handbook แต่เพื่อความสะดวกในการใช้ในโปรแกรม ซิมูเลชัน ได้สร้างสมการแทนข้อมูลโดยใช้วิธี Regression ดังสมการ

$$K_g = (1.72 \times 10^{-5}) T_x + 1.1864 \times 10^{-5} \quad \dots (ก12)$$

K_g มีหน่วยเป็น kcal / m.sec.K

T_x คือ อุณหภูมิสัมบูรณ์ °K

ก8. ค่าความหนืดของอากาศ (Viscosity , μ_x)

แบบจำลองนี้ ใช้ข้อมูลจาก Perry Chemicals Engineer's Handbook แต่เพื่อความสะดวกในการใช้ในโปรแกรม ซิมูเลชัน ได้สร้างสมการแทนข้อมูลโดยใช้วิธี Regression ดังสมการ

$$\mu_x = (4.489 \times 10^{-5}) e^{(-260.245/T)}$$

....(ก13)

μ_x มีหน่วยเป็น kg / m.sec

T_x คือ อุณหภูมิสัมบูรณ์ °K

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ก.1 เปรียบเทียบค่า P_s, H_s, λ ระหว่างค่าจาก Handbook
กับค่าจากการคำนวณ

อุณหภูมิ (K)	ค่าจาก Handbook			ค่าจากการคำนวณ		
	P_s	H_s	λ	P_s	H_s	λ
283.16	9.2041	0.0076	591.7	9.230	0.0076	592.172
288.16	12.781	0.0106	588.9	12.815	0.0107	589.322
293.16	17.528	0.0147	586.0	17.569	0.0147	586.472
298.16	23.751	0.0200	583.2	23.803	0.0201	583.622
303.16	31.813	0.0272	580.4	31.885	0.0272	580.772
308.16	42.170	0.0366	577.6	42.257	0.0366	577.923
313.16	55.314	0.0488	574.7	55.436	0.0489	575.073
318.16	71.871	0.0650	571.8	72.025	0.0651	572.223
323.16	92.519	0.0862	569.0	92.721	0.0864	569.373
328.16	118.07	0.1140	566.1	118.33	0.1147	566.523
333.16	149.39	0.1520	563.2	149.75	0.1526	563.673
338.16	187.57	0.2040	560.2	188.01	0.2045	560.823
343.16	233.69	0.2760	557.3	234.29	0.2772	557.501
348.16	289.15	0.3820	554.3	289.85	0.3835	554.664
353.16	355.20	0.5450	551.3	356.13	0.5485	551.770
358.16	433.54	0.8280	548.3	434.70	0.8312	548.819
363.16	525.85	1.4000	545.2	527.29	1.4093	545.812
368.16	633.98	3.1200	542.1	635.78	3.1834	542.745

ตารางที่ ก.2 เปรียบเทียบค่า k_x, C_D, μ_x ระหว่างค่าจาก Handbook
กับค่าจากการคำนวณ

อุณหภูมิ (K)	ค่าจาก Handbook			ค่าจากการคำนวณ		
	$K_x \times 10^{-6}$	C_D	$\mu_x \times 10^{-5}$	$K_x \times 10^{-6}$	C_D	$\mu_x \times 10^{-5}$
277.78	5.91	0.2399	1.756	5.96	0.2386	1.703
305.56	6.45	0.2403	1.872	6.44	0.2399	1.859
333.33	6.94	0.2407	2.008	6.92	0.2403	2.001
361.11	7.44	0.2413	2.128	7.40	0.2409	2.129
388.89	7.89	0.2419	2.248	7.88	0.2416	2.246
416.67	8.35	0.2428	2.351	8.36	0.2424	2.352
444.44	8.80	0.2428	2.467	8.84	0.2434	2.449
472.22	9.26	0.2449	2.562	9.31	0.2445	2.538
500.00	9.79	0.2462	2.665	9.79	0.2458	2.619

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ก.3 เปรียบเทียบค่า D_{sub} ระหว่างค่าจาก Handbook
กับค่าจากการคำนวณ

อุณหภูมิ (K)	ค่าจาก Handbook	ค่าจากการคำนวณ
293.16	2.42×10^{-5}	2.442×10^{-5}
373.16	3.99×10^{-5}	3.724×10^{-5}
473.16	6.38×10^{-5}	5.643×10^{-5}
573.16	8.73×10^{-5}	7.893×10^{-5}
673.16	11.35×10^{-5}	10.458×10^{-5}

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ข

การวัดความเร็วของอากาศ

ในการทดลองนี้ใช้ ท่อปีโตต์ (Pitot tube) วัดความเร็วของลมร้อนโดยเปรียบเทียบกับความถูกต้องกับ Hot-wire Anemometer หลักการทำงานของท่อปีโตต์เป็น ดังต่อไปนี้ ท่อปีโตต์จะประกอบด้วยท่อความดันรวมซึ่งใช้วัดความดันรวม กับท่อความดันสถิตซึ่งมีรูเปิดอยู่ด้านข้างของท่อสำหรับวัดเฉพาะความดันสถิต เมื่อหันท่อปีโตต์ให้อยู่ในทิศสวนทางกับเส้นทางการไหลโดยให้แกนของท่อขนานกับเส้นการไหล

$$\text{ความดันในท่อความดันรวม} = \rho \cdot u^2 / 2 \cdot g_c + p_s$$

โดยที่ u คือ ความเร็ว (m/sec)

p_s คือ ความดันสถิตของการไหล

$$\text{ส่วนความดันสถิตภายในท่อ} = p_s$$

$$\text{ดังนั้นผลต่างระหว่างสองความดัน} = \rho \cdot u^2 / 2 \cdot g_c$$

จึงสามารถคำนวณความเร็วได้จาก

$$u = \sqrt{\frac{2 \cdot g_c \cdot \Delta p}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \cdot g_c \cdot (\rho' - \rho) h'}{\rho}}$$

.... (ข)

โดยที่ ρ' = ความหนาแน่นของน้ำ

ρ = ความหนาแน่นของอากาศ

h' = ความแตกต่างของความดันรวมและความดันสถิต

ตัวอย่างการคำนวณค่าความเร็วและอัตราการไหลเชิงมวล (G_o)
ของลมร้อนใช้ท่อปิโตต์วัดที่ท่ออบแห้งจุดป้อนแป้งขึ้น อุณหภูมิลมร้อน = 200 °C

$$h = 4.0, 4.1, 4.2, 4.0 \quad \text{cm}$$

$$\text{เฉลี่ย} = 4.075 \quad \text{cm}$$

$$G_o = v \times \rho \times S$$

$$v = \sqrt{2 \times 9.8 \times \frac{(1000 - 0.7822)}{0.7822} \times 4.075 \times 10^{-2}}$$

$$= 31.942 \quad \text{m / sec}$$

$$G_o = 31.942 \times 0.7822 \times 0.7854$$

$$= 70643.68 \quad \text{Kg / hr}$$

ค่าจากการวัดโดย Hot-wire Anemometer

$$v = 31 \quad \text{m/sec}$$

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ค

อัลกอริทึมวิธี รันจ์-คัตตา ออร์เดอร์ 3 และ 4

(Algorithm of Third & Fourth Order Runge-Kutta Methods)

วิธีหาค่าตอบเชิงตัวเลขสำหรับ สมการอนุพันธ์กรณีสภาวะเริ่มต้น (Initial Value Problem) มีอยู่หลากหลาย เช่น วิธีของออยเลอร์ (Euler's method), วิธีของอดัมส์ (Adam's method), วิธีของรันจ์-คัตตา (Runge-Kutta method) เป็นต้น ซึ่งในแต่ละวิธีก็มีความแม่นยำแตกต่างกัน ในวิทยานิพนธ์นี้เลือกใช้วิธีของรันจ์-คัตตา ออร์เดอร์ที่ 4 และออร์เดอร์ที่ 3 หากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างๆ ในแบบจำลองนี้ วิธีดังกล่าวสามารถหาค่าตอบของชุดสมการอนุพันธ์ลำดับที่หนึ่งพร้อมกันหลายสมการ โดยจะใช้วิธี รันจ์-คัตตา ออร์เดอร์ที่ 4 เป็นวิธีหาค่าตอบที่ถูกต้อง และใช้ออร์เดอร์ที่ 3 เป็นการเปรียบเทียบหาค่าความผิดพลาดสัมพัทธ์ (Relative Error) โดยจะกำหนดความผิดพลาดในแต่ละจุด 0.1%

ขั้นตอนการทำงานของวิธีรันจ์-คัตตา ออร์เดอร์ที่ 4 มีดังนี้

1. ชุดของสมการอนุพันธ์

$$dy_j/dX = f_j(X, y_j)$$

ค่าเริ่มต้น (Initial condition) $X = X_0$ จะได้

$$y_j(X_0) = y_{j,0}$$

โดยให้ช่วงห่าง (Step size) $= Z$

2. คำนวณค่าของชุดสมการอนุพันธ์ที่ $X_0, y_{j,0}$

$$dy_j/dX = f_{j,0}(X_0, y_{j,0})$$

- คำนวณค่า $k_{1..j}$

$$k_{1..j} = Z * f_{j,0}(X_0, y_{j,0})$$

3. ปรับตัวแปรเพิ่มตามช่วงห่าง Z

$$X = X_0 + Z/2$$

$$y_j = y_{j,0} + k_{1,j} / 2$$

- คำนวณค่าของชุดสมการอนุพันธ์ที่ X, y_j ใหม่

$$dy_j/dX = f_j(X, y_j)$$

- คำนวณค่า $k_{2,j}$

$$k_{2,j} = Z * f_j(X, y_j)$$

4. ปรับตัวแปรเพิ่มตามช่วงห่าง Z

$$X = X + Z/2$$

$$y_j = y_j + k_{2,j} / 2$$

- คำนวณค่าของชุดสมการอนุพันธ์ที่ X, y_j ใหม่

$$dy_j/dX = f_j(X, y_j)$$

- คำนวณค่า $k_{3,j}$

$$k_{3,j} = Z * f_j(X, y_j)$$

5. ปรับตัวแปรเพิ่มตามช่วงห่าง Z

$$X = X + Z$$

$$y_j = y_j + k_{3,j} / 2$$

- คำนวณค่าของชุดสมการอนุพันธ์ที่ X, y_j ใหม่

$$dy_j/dX = f_j(X, y_j)$$

- คำนวณค่า $k_{4,j}$

$$k_{4,j} = Z * f_j(X, y_j)$$

6. คำนวณค่าตอบของชุดสมการอนุพันธ์

$$y_j = y_{j,0} + (1/6) [k_{1,j} + (2*k_{2,j}) + (2*k_{3,j}) + k_{4,j}]$$

โดยที่ $i = 1, 2, 3, 4$

$j = 1, 2, \dots, n$

กรณีวิธีรันจ-ตัดตา ออร์เดอร์ที่ 3 จะเหมือนกับ วิธีออร์เดอร์ที่ 4 แต่การหาค่า $k_{1..j}$ และคำตอบของสมการจะแตกต่างกันดังนี้

$$k_{1..j} = Z * f_j(X_0, y_j)$$

$$k_{2..j} = Z * f_j(X, y_j)$$

$$\text{โดยที่ } X = X_0 + Z/2, y_j = y_{j..0} + k_{1..j} / 2$$

$$k_{3..j} = Z * f_j(X, y_j)$$

$$\text{โดยที่ } X = X + Z, y_j = y_j - k_{1..j} + (2 * k_{2..j})$$

คำตอบของสมการคือ

$$y_j = y_{j..0} + (1/6) * [k_{1..j} + (4 * k_{2..j}) + k_{3..j}]$$

$$\text{โดยที่ } i = 1, 2, 3$$

$$j = 1, 2, \dots, n$$

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ง

การหาการกระจายขนาดอนุภาค (Size Distribution) ของผลิตภัณฑ์แป้ง

โดยปกติแล้วการวัดขนาดอนุภาคนั้นมีหลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สุด คือ วิธีการร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน (Standard Sieve) ในที่นี้จะใช้ตะแกรงตามมาตรฐานของเทเลอร์ (Tyler Standard Screen Sizes) เพื่อหาขนาดของอนุภาคที่ตกค้างบนและล็ดลอดผ่านตะแกรงแต่ละชั้น โดยใช้ตะแกรง Mesh # 80, 100, 150, 200


วิธีการทดลอง

1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แป้งจากเครื่องอบแห้ง = 50.00 g.
2. ร่อนผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ โดยใช้เครื่องเขย่า เป็นเวลา 15 นาที
3. ชั่งตัวอย่างแป้งที่ค้างอยู่บนตะแกรงแต่ละขนาด

ผลการทดลอง

Mesh #	Size Range(m.m)	Avg. D_p (m.m)	Weight fraction
80	>0.175	0.175	0.003
100	0.147 - 0.175	0.161	0.102
150	0.104 - 0.147	0.125	0.437
200	0.074 - 0.104	0.089	0.230
<200	0 - 0.074	0.074	0.227

พลอตกราฟระหว่าง Avg. D_p กับ % less than หาค่า $D_{p_{50}}$
ดังนั้น $D_p = 0.121$ mm.



รูปที่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอนุภาคเฉลี่ย กับ % Less than

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก จ

ตัวอย่างการคำนวณ

ตัวอย่างข้อมูล

ข้อมูล	ทางเข้าเครื่อง	ทางออกเครื่อง
อุณหภูมิลมร้อน (°C)	205	107
อุณหภูมิวัสดุ (°C)	33	58
ความชื้นลมร้อน	0.014	0.052
ความชื้นแป้ง (kg/kg วัสดุไ้ชื้น)	0.6129	0.1429
	38 %	12.5 %
อัตราป้อนแป้ง (kg วัสดุไ้ชื้น/hr)	5758.42	5758.42
ที่ 12.5 % (kg/hr)		6581.3

1. คำนวณอัตราส่วนความชื้น (Moisture content)

$$w_1 = \frac{0.38}{1 - 0.38} = 0.6129$$

$$w_2 = \frac{0.125}{1 - 0.125} = 0.1429$$

2. คำนวณปริมาณแป้งไ้ชื้นป้อนเข้าที่อบแห้ง

$$\begin{aligned} \text{ปริมาณแป้งอบแห้งไ้ชื้น} &= \frac{6581.3}{1 + 0.1429} \\ &= 5758.42 \text{ Kg วัสดุไ้ชื้น/hr} \end{aligned}$$

3. คำนวณสมการดุลมวลสารรวม

จากสมการสมดุลมวลรวมจะได้

$$G_o = 69712.0 \text{ kg/hr}$$

$$69712 \times (0.052 - 0.014) = 5758.42 \times (0.6129 - 0.1429)$$

$$2649.056 = 2706.457$$

$$\text{Relative Error} = \frac{(2649.056 - 2706.457) \times 100}{2649.056}$$

$$= -2.16 \%$$

4. คำนวณสมการดุลพลังงานสารรวม

จากสมการสมดุลพลังงานรวมจะได้

$$i_1 = 0.24 \times (205) + (595 + 0.45 \times (205) \times (0.014))$$

$$= 58.822$$

$$i_2 = 0.24 \times (107) + (595 + 0.45 \times (107) \times (0.052))$$

$$= 59.124$$

$$\text{LHS} = 69712(58.822) + 5758.42[0.44 + (1)(0.6129)]33$$

$$= 4300679.598$$

$$\text{RHS} = 69712(59.124) + 5758.42[0.44 + (1)(0.1429)]58$$

$$= 4316334.103$$

$$\text{Relative Error} = \frac{(4300679.59 - 4316334.10) \times 100}{4300679.59}$$

$$= -0.36 \%$$

5. คำนวณปริมาณความร้อนที่ใช้

5.1 ความร้อนที่ใช้ในการระเหยน้ำ (Q_1)

$$\begin{aligned}
 Q_1 &= W_o \cdot (w_1 - w_2) \lambda \\
 &= (5758.42) [0.6129 - 0.1429] (595) \\
 &= 1610342.153 \text{ kcal / hr}
 \end{aligned}$$

5.2 ความร้อนที่ใช้เพิ่มอุณหภูมิของน้ำ (Q_2)

$$\begin{aligned}
 Q_2 &= W_o \cdot (w_1 - w_2) \cdot C_w \cdot (T_{w2} - T_{w1}) \\
 &= (5758.42) [0.6129 - 0.1429] (1) (50 - 33) \\
 &= 46009.776 \text{ kcal / hr}
 \end{aligned}$$

5.3 ความร้อนที่ใช้เพิ่มอุณหภูมิของแป้ง (Q_3)

$$\begin{aligned}
 Q_3 &= W_o \cdot C_s \cdot (T_{s2} - T_{s1}) \\
 &= (5758.42) \times 0.44 \times (58 - 33) \\
 &= 63342.62 \text{ kcal / hr}
 \end{aligned}$$

5.4 ความร้อนรวมที่ใช้ในการอบแห้ง (Q_t)

$$\begin{aligned}
 Q_t &= Q_1 + Q_2 + Q_3 \\
 &= 1610342.153 + 46009.776 + 63342.62 \\
 &= 1719694.549 \text{ kcal / hr}
 \end{aligned}$$

ภาคผนวก ฉ

การคำนวณความดันลดของเครื่องอบแห้ง

• ในการหาเงื่อนไขการปฏิบัติงานที่เหมาะสมนั้น จะต้องมีการหา
ต้นทุนการปฏิบัติงานที่เงื่อนไขต่าง ๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้
การคำนวณความดันลดของเครื่องอบแห้ง

1. ความดันลดที่ทางเข้า (ΔP_{n1})

$$\Delta P_{n1} = \Sigma_{n1} \cdot (\rho_{n1}/2) u_{n1}^2 \quad \dots (ฉ1)$$

$$\Sigma_{n1} = \text{สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (0.1 - 0.8)}$$

2. ความดันลดของลมถึงจุดป้อนแป้ง (ΔP_{nd})

$$\Delta P_{nd} = \Sigma_{nd} \cdot (L_d/D_d) \cdot (\rho_{nd}/2) u_{nd}^2 \quad \dots (ฉ2)$$

3. ความดันลดช่วงเร่งความเร็ววัสดุ (Acceleration pressure drop, ΔP_{nc})

$$\Delta P_{nc} = (C+\gamma) \cdot (\rho_{nc}/2) u_{nc}^2 \quad \dots (ฉ3)$$

$$C = \text{สัมประสิทธิ์การป้อนวัสดุ สำหรับกรณีป้อน}$$

$$\text{โดยโรตารี} = 1 - 3$$

$$\gamma = W_o / G_o$$

4. ความดันดันทันในท่ออบแห้ง (ΔP_m)

$$\Delta P_{ac} = (1 + \beta \Gamma) \cdot \Delta P_m \quad \dots (๑4)$$

$$\Delta P_m = \lambda_m \cdot (L_{eq}/D_m) \cdot (\rho_m/2) u_m^2 \quad \dots (๑5)$$

$$\beta = 0.38 - 0.42$$

$$L_{eq} = L_x + kL_x + D(\epsilon_1 + \epsilon_2 + \dots + \epsilon_n)/90$$

5. ความดันดันทันไชนโคเลน (ΔP_{cv})

$$\Delta P_{cv} = \lambda_{cv} \cdot (\rho_m/2) u_{cv}^2 \quad \dots (๑6)$$

$$\lambda_{cv} = \text{สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของไชนโคเลน} = 10-20$$

6. ความดันดันทันจากทางออกไชนโคเลนถึงท่อทางออก

$$\Delta P_{ao} = \lambda_{ao} \cdot (L_o/D_o) \cdot (\rho_{ao}/2) u_{ao}^2 \quad \dots (๑7)$$

7. ความดันดันทันที่ทางออก (ΔP_{ox})

$$\Delta P_{ox} = \lambda_{ox} \cdot (\rho_{ox}/2) u_{ox}^2 \quad \dots (๑8)$$

$$\lambda_{ox} = 10 - 20$$

8. ความดันดันทันรวม (ΔP_t)

$$\Delta P_t = \Delta P_{a1} + \Delta P_{ad} + \Delta P_{ac} + \Delta P_m + \Delta P_{cv} + \Delta P_{ao} + \Delta P_{ox} \quad \dots (๑9)$$

ภาคผนวก ช

ผลการเก็บข้อมูลจริง

รายละเอียดข้อมูลที่เก็บมีดังนี้

1. การเก็บข้อมูล เริ่มเก็บตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน
รวม 98 ข้อมูล
2. การทำตุลมวลรวม และตุลของพลังงานความร้อนรวม
คำนวณจากสมการ 4.1 , 4.2
3. การคำนวณความร้อนที่ใช้ในการอบแห้ง



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๗ ตัวอย่างข้อมูลจากการวัดจริงในโรงงาน

ค่า	1/2/95	2/2/95	3/2/95	4/2/95	7/2/95	8/2/95	9/2/95	10/2/95	11/2/95	12/2/95	13/2/95	15/2/95	16/2/95	17/2/95	19/2/95	23/2/95	24/2/95	25/2/95	26/2/95	27/2/95
F air (ความดันอากาศ, C)	24	30	30	30	31	31	30	30	35	34	34	34	35	32	30	22	30	30	32	32
F w air (ความดันอากาศ, C)	18	21	22	22	23	23	24	24	25	25	25	25	25	23	24	24	24	24	24	24
F 1 (ความดันอากาศ, C)	190	190	200	200	200	195	180	175	188	174	175	180	197	190	208	202	210	205	192	195
T 2 (ความดันอากาศ, C)	118	105	120	95	95	118	110	115	115	112	112	113	115	113	118	118	114	115	114	119
T w 2 (ความดันอากาศ, C)	46	44.5	50	50	49	46	48	47	48	47.5	48	48	47	48	48.5	49.5	48.5	49	47	48.5
F 3.1 (ความดันอากาศ, C)	23	25	34	33	30	32	32	31	34	34	34	34	34	33	31	26	33	31	32	31
F 2 (ความดันอากาศ, C)	60	56	60	60	64	63	62	61	58	56	57	57	62	60	58	60	58	59	61	65
H 1 (ความดันอากาศ, C)	0.01	0.012	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.016	0.014	0.014	0.015	0.015	0.014	0.014	0.018	0.014	0.016	0.016	0.015	0.015
H 2 (ความดันอากาศ, C)	0.040	0.0360	0.0360	0.0360	0.0360	0.0360	0.0360	0.0360	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.048	0.048	0.052	0.051	0.044	0.048
G 0 (ความดันอากาศ, C)	70956.8	70956.8	70486.7	70486.7	70401.5	71153.4	72459.4	74113.6	72281.9	74494.9	74528.7	71889.7	70390.2	71777.7	69133.7	70105.1	68896.3	69618.7	71812.3	71901.7
น้ำหนักแห้ง (kg/hr)	6000	5000	8000	8000	7981	7125	5900	5900	5900	6400	6400	5000	5000	6281	5000	6575	6487	6602	6607	5948
W 0 (kg/hr)	5260	4325	7040	7030	6600.37	6220.12	5192	4973.64	5082.4	5988	5978	5034.4	5002.15	5046	5612.3	5665.38	5864.33	5600.73	5163.73	5600
ความชื้น (%)	34.8	36	36.8	36.5	35	34.5	35	35.6	36.2	36	35.5	35.0	37	36.0	36.7	36.6	36.7	36.5	36.4	36.5
ความชื้น (%)	12	13.5	12	11.5	12.5	12.7	12	13.2	12.2	13	12	13.2	12.4	13	11.8	12.3	12.7	12.6	13.2	12
w 1 (moisture content, %)	0.52074	0.5625	0.56227	0.57490	0.53646	0.52671	0.53846	0.56279	0.56739	0.56259	0.55038	0.56783	0.56730	0.59227	0.57977	0.62866	0.57877	0.57480	0.57282	0.57480
w 2 (moisture content, %)	0.13836	0.15808	0.13638	0.12984	0.14283	0.14547	0.13638	0.15207	0.13885	0.14942	0.13836	0.15207	0.14155	0.14942	0.13122	0.14878	0.14547	0.14416	0.15207	0.13836
Mass balance																				
U-S	2086.15	1757.81	3138.24	3149.60	2654.19	2571.37	2007.69	1863.04	2181.81	2000	2350	2041.74	2462.58	2184.17	2607.14	2730.00	2580.33	2488.02	2170.07	2656.10
RHS	2212.70	1948.98	3088.74	2958.84	2484.05	2265.75	2203.78	2075.18	2285.30	2208.34	2452.84	2159.09	2268.74	2153.33	2350.54	2593.89	2342.54	2438.65	2076.75	2343.05
Relative error (%)	5.45359	5.20888	-1.2581	-6.0565	-6.1024	-6.8040	5.59030	4.12132	9.39639	0.40829	4.37669	5.74749	-7.4856	-1.4122	-9.8422	-4.8659	-9.5659	-2.4565	-4.3002	-8.3247
Energy balance																				
F 1 (หน่วยความร้อน)	48.95	48.404	57.58	57.58	58.276	57.0412	54.016	53.0272	64.6344	51.8596	52.1062	55.127	56.8611	57.848	59.8067	58.7866	61.432	60.186	56.301	57.268
F 2 (หน่วยความร้อน)	53.212	48.321	68.442	59.514	54.8875	58.3953	57.8719	55.057	58.2934	58.5894	57.8592	55.5374	57.3905	58.1208	59.4289	62.0212	59.675	60.8472	55.7872	59.6904
U-S	3603144	3727533	4301836	4294241	4297293	4251088	4130953	4063113	4123501	4053099	4064122	4135242	4217172	4312181	4300624	4318771	4421112	4379142	4189120	4252653
RHS	4107342	3877044	4824211	4384348	4087528	4384311	4406774	4304221	4362027	4387848	4487075	4181820	4268038	4344285	4307742	4547470	4314040	4436033	4182282	4468536
Relative error (%)	7.40820	3.75648	12.6380	1.80637	-4.8770	3.03838	6.80187	5.78361	5.88868	7.84000	9.42802	1.04207	0.85973	0.73889	0.16523	5.00716	-2.4819	1.20247	-0.4031	4.61305
ความชื้นในอากาศ	1248404	1043989	1887848	1874015	1561394	1410367	1242176	1189380	1289181	1368950	1368950	1214838	1458096	1289686	1561283	1824385	1541247	1406322	1291194	1520380
ความชื้นในน้ำ	86968.4	43768	80537.6	84110.4	98235.2	84842.5	68632.4	65662.0	53775.7	53888.2	57441.1	62023.8	65385.6	58846.4	81837.1	67304.7	70356.3	68812.7	58888.2	87216.8
ความชื้นในน้ำ	4857.6	16698.2	50227.8	53643.3	49858.6	37841.9	33403.0	31888.6	30545.4	31050	32900	26642.6	36788.7	37131.0	53448.5	45045.1	45330.8	42486.3	32551.1	44731.7
ความชื้นในน้ำ	1382620	1106366	1966813	2011669	1710468	1533752	1344114	1283404	1463446	1406691	1503404	1561438	1388862	1666637	1736705	167434	1587701	1388636	1652628	

ตารางที่ ๗ ตัวอย่างข้อมูลจากการวัดรังสีในโรงงาน (ต่อ)

200285	200286	400286	500286	600286	1500286	1600286	1700286	1800286	1900286	2000286	2100286	2200286	2300286	2400286	2500286	2600286	2700286	2800286	2900286
32	38	35	35	35	35	36	36	35	35	34	35	35	34	34	35	35	34	34	34
24	25	25	26	25	25	26	25	25	25	24	24	24	26	25	26	26	26	26	25
200	200	200	200	200	200	195	210	202	210	180	180	185	180	180	182	190	200	200	180
117	113	108	118	114	116	108	117	117	117	119	119	116	104	109	111	109	114	116	115
49	48	47.5	49.5	49	49	47.5	49	50	50	50	49	48	46	47	47	48.5	48	49.5	48.5
32	35	34	33	34	34	34	34	33	32	32	34	34	32	32	32	32	32	31	31
59	58	59	60	59	60	60	62	62	62	61	59	59	57	55	54	54	55	55	56
0.015	0.014	0.015	0.015	0.016	0.015	0.016	0.014	0.015	0.015	0.014	0.014	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.017	0.017	0.015
0.052	0.048	0.046	0.052	0.052	0.052	0.046	0.054	0.056	0.056	0.048	0.045	0.042	0.044	0.044	0.043	0.048	0.054	0.052	0.046
6620.9	6972.0	7321.5	70253.0	69104.6	70401.5	71105.8	68960.6	70105.1	68944.4	70747.7	70747.7	72857.8	73456.4	73459.4	73136.7	71873.4	70307.5	70307.5	71821.5
6076	6456.3	5901.9	6635	7035	6811.3	6435	6892.5	6811.3	6816.8	6406.3	6456.3	5706.3	5931.3	5706.3	6813	6407.5	6443.9	6518.8	6631.3
5885	5994.45	5184.16	5786.99	6134.52	5758.53	5611.32	5907.33	5939.45	5885.45	5535.04	5829.88	4163.01	5215.69	4983.01	5086.37	5606.56	5631.88	5684.39	6064.88
36.7	37.2	36	37	35.2	38.8	35.8	38	37.6	38	36.8	36.3	35.2	36	35.5	34.3	35.2	38.2	37	35.6
12.8	11.8	12.5	12.6	12.8	12.5	12.8	11.6	12.6	12.5	13.6	12.8	12.5	12.8	12.5	12.5	12.5	12.6	12.8	12.5
0.57977	0.59235	0.5625	0.59730	0.54320	0.9227	0.56765	0.61290	0.80256	0.61290	0.4227	0.56905	0.54320	0.5625	0.54320	0.52207	0.54320	0.61812	0.59730	0.56279
0.14678	0.13378	0.14285	0.14416	0.14678	0.14285	0.14678	0.13122	0.14416	0.14285	0.15740	0.14678	0.14285	0.14678	0.14285	0.14285	0.14285	0.14416	0.14678	0.14285
2665.77	2611.30	2187.10	2669.74	2431.05	2530.46	2105.37	2845.45	2676.80	2604.50	2251.67	2481.50	1968.86	2186.22	2034.60	1928.81	2244.60	2669.27	2504.04	2496.22
255.154	2370.21	2229.56	2569.36	2490.64	2604.95	2133.17	2759.62	2674.31	2550.84	2405.42	2193.18	1838.10	2056.98	2056.86	1974.69	2299.95	2601.37	2460.76	2373.41
-1.3185	-9.2367	2.88286	1.15250	2.41778	2.93868	-7.4684	-3.0182	7.37866	-9.0412	2.28539	-7.9006	-5.4956	-5.1357	1.08419	2.37506	2.46581	-2.5436	-1.7285	-4.5376
60.249	56.6215	55.8076	58.5217	60.9376	58.275	57.724	60.053	58.7865	60.7425	57.0974	57.0874	55.262	54.016	54.016	54.5104	56.466	59.646	59.646	55.8075
61.7578	58.1208	55.7883	62.2846	60.9676	61.4944	59.5258	63.0331	64.3484	62.2046	59.6904	56.964	51.9156	54.4882	55.0178	53.8584	58.3624	63.3174	61.231	59.3624
4366731	4306523	4188781	4307521	4421020	4302820	4284846	4564571	4320880	4388882	4231888	4232018	4181401	4133307	4121283	4143301	4203384	4384138	4374519	4212460
4460103	4241221	4188814	4579836	4430404	4534043	4145753	4553287	4722651	4493374	4424671	4224987	3835046	4177859	4201841	4088905	4372606	4632838	4481788	4403879
2.96678	-1.5347	-0.0708	5.81871	0.21181	5.10006	-3.9982	4.48010	8.30730	2.37878	4.26675	-0.1653	-6.2605	1.01880	1.91283	-1.0665	3.11534	5.36302	2.61078	4.34877
1544485	1553727	1289428	1528888	1446861	1505628	1371897	1893043	1866881	1666881	1369249	1417153	1193084	1290081	1210708	1147847	1335538	1583219	1489907	1479005
71220.6	57627.9	54633.5	68882.0	67470.7	69412.6	64183.5	72778.3	74511.4	68256.1	65756.3	61828.8	48332.3	57372.6	52726.2	48236.1	54071.5	56884.6	62528.3	66713.7
44128.1	33946.9	28255.9	42400.8	38477.7	37957.0	31122.5	42691.7	45505.6	50481.1	32275.1	33046.7	23667.5	32523.3	35658.6	27967.8	35913.6	4612.3	48324.6	38536.5
1658834	1645301	1573216	1642281	1550808	1611899	1467013	1806600	1712714	1787418	1500930	1512467	1281704	1379687	1289881	1224851	1425720	1681826	1588761	1594556

Mass balance
 LHS
 RHS
 Relative error (%)
 Energy balance
 LHS
 RHS
 Relative error (%)
 ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
 ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
 ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
 ความชื้นสัมพัทธ์ (%)

ตารางที่ ๗ ตัวอย่างข้อมูลจากการวัดจริงในโรงงาน (ต่อ)

Temp	300/395	310/395	210/485	300/485	400/485	500/485	700/485	800/485	1700/485	1900/485	2000/485	2100/485	2600/485	2700/485	2800/485	2900/485	3000/485	105/85	2/5/85
T air (อุณหภูมิอากาศ, C)	36	35	34	35	34	35	36	36	35	35	35	36	35	36	35	35	36	35	36
T w1 (อุณหภูมิบนท่อลม, C)	25	25	24	25	24	25	26	26	25	24	25	24	25	25	26	25	25	24	25
T 1 (อุณหภูมิบนถัง, C)	200	210	190	205	190	210	200	205	205	205	200	195	190	190	176	188	190	185	190
T 2 (อุณหภูมิบนท่อลม, C)	119	120	108	106	112	105	119	110	107	112	115	106	118	100	101	106	104	119	119
T w2 (อุณหภูมิบนท่อลมบนท่อลม, C)	49	49	47	49	49	49	50	48	50	49	48	50	48	49	48	48	49	49	49
T s1 (อุณหภูมิบนถัง, C)	34	33	35	35	33	33	35	34	33	35	30	34	34	35	34	33	33	34	33
T s2 (อุณหภูมิบนถัง, C)	60	59	60	59	57	59	59	56	58	58	58	55	59	52	52	56	58	60	62
H1 (การไหลของอากาศ, kg/hr)	0.015	0.015	0.016	0.015	0.014	0.016	0.018	0.018	0.014	0.014	0.015	0.014	0.015	0.015	0.018	0.015	0.015	0.014	0.015
H2 (การไหลของอากาศ, kg/hr)	0.056	0.059	0.046	0.05	0.049	0.048	0.052	0.049	0.052	0.048	0.048	0.052	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048
Go (การไหลของอากาศ, kg/hr)	70401.5	61844.4	71873.4	69665.3	69712.0	71873.4	68006.5	69092.5	68712.0	69712.0	70401.5	71201.1	71821.5	72233.4	74014.9	72233.4	71821.5	7201.1	71821.5
W0 (kg/hr)	6781.3	7081.0	6456.3	6456.3	6311.3	6312.5	6261.3	6261.3	6261.3	6261.3	6510.8	6666.3	6461.2	6510.8	6666.3	5726.6	5805	6265	6510.8
W0 (kg/hr)	5947.20	6245.70	5707.36	5616.96	5520.69	5517.12	5433.69	5441.31	5754.63	5669.69	5703.85	5824.26	5716.50	5690.91	5817.92	4870.66	5096.78	5537.55	5703.85
ความชื้น (%)	36.2	38.9	35.2	36.8	36	35.8	35.5	35.3	36	36.5	35.5	36.2	35.5	34.6	35.2	36.6	36.5	36	36.7
ความชื้น (%)	12.3	11.8	11.6	13	12.8	12.6	12.0	13.2	12.5	12.8	12.5	12.5	11.8	12.7	12.6	13.2	12.2	13	12.5
w1 (moisture content in %)	0.61812	0.63666	0.54320	0.57783	0.5625	0.56279	0.56008	0.54559	0.61290	0.61290	0.56008	0.56739	0.55008	0.52905	0.54320	0.57728	0.57480	0.5625	0.57977
w2 (moisture content in %)	0.14025	0.13378	0.13122	0.14942	0.14678	0.14416	0.14678	0.15207	0.14285	0.14678	0.14285	0.14285	0.13378	0.14116	0.14416	0.15207	0.13885	0.14842	0.14285
Mass balance																			
LHS	2842.00	3140.90	2261.36	2282.88	2285.09	2254.48	2183.03	2141.27	2708.82	2512.31	2394.53	2472.63	2381.50	2182.90	2261.48	2113.67	2221.44	2287.42	2482.17
RHS	2886.48	2664.80	2156.20	2438.28	2439.82	2296.95	2339.42	2072.77	2649.05	2370.21	2323.24	2705.64	2373.41	2373.41	2363.70	2220.44	2363.70	2373.41	2420.83
Relative error (%)	1.56442	-5.6066	-8.3000	6.34113	6.31026	2.01759	6.67331	-3.7848	-2.1340	-5.6661	-0.0652	9.42336	-0.3567	8.72737	2.68003	5.06152	7.30440	3.75620	-2.1826
Energy balance																			
L1 (เชื้อเพลิง)	58275	607426	56488	595087	583215	594168	621811	623148	583215	583215	58275	583215	583215	583215	583215	583215	583215	583215	583215
L2 (เชื้อเพลิง)	64.8788	66.442	55.5256	57.575	58.5046	58.028	62.2946	57.326	58.1238	57.8992	58.644	58.6904	59.4288	55.5048	54.9816	56.2886	56.2886	55.7884	58.8804
LHS	4318805	4408764	4256381	4341626	4283214	4240740	4510159	4497826	4300837	4309048	4272121	4212279	4209254	4208778	4189990	4191484	4196205	4202500	4204743
RHS	4774617	4792242	4186426	4206318	4263134	4217077	4473706	4141804	4318317	4226667	4321452	4377837	4467734	4165248	4143228	4331088	4227138	4206643	4461489
Relative error (%)	9.99284	7.98119	-1.6712	-3.2215	-0.4730	-0.9811	-0.8143	-8.2618	0.26281	-1.7077	1.14152	3.77732	5.88282	-0.9970	-1.0069	3.22332	1.67408	0.08829	5.64178
ความชื้น (%)	1890380	1989779	1380064	1384270	1385552	1341406	1304932	1274058	1610580	1494225	1330397	1471219	1418893	1288826	1381284	1257637	1321757	1367016	1482846
ความชื้น (%)	60035.9	71450.81	62781.0	59315.3	58300.6	63115.9	57378.8	52871.9	63345.0	61933.9	70272.6	53816.1	62881.5	42588.0	48073.4	50305.1	54064.6	63348.5	72782.4
ความชื้น (%)	42630.0	50292.0	28216.4	32100.4	36717.4	34695.4	29877.8	46016.0	36172.3	41341.6	38652.2	33641.0	30850.6	32500.8	31705.1	29543.0	34311.3	38874.8	37405.4
ความชื้น (%)	1801656	1990483	1460061	1456566	1460604	1440950	1365128	1366700	1719921	1591981	1465211	156469	1513215	1371854	1459181	1338848	1413266	1464676	1592504

ตารางที่ ๗ ตัวอย่างข้อมูลจากการวัดจริงในโรงงาน (ต่อ)

3/6/85	4/7/85	5/8/85	6/9/85	7/6/85	8/6/85	9/6/85	10/6/85	14/6/85	15/6/85	19/6/85	17/6/85	18/6/85	23/6/85	24/6/85	25/6/85	26/6/85	27/6/85	28/6/85	29/6/85	30/6/85
34	35	36	34	34	34	34	34	35	34	34	34	34	34	35	35	34	34	35	35	35
24	24	25	25	25	24	24	25	24	26	24	25	25	25	25	24	24	24	24	25	25
205	200	210	180	180	200	200	200	210	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
115	114	110	100	101	100	118	110	115	116	115	112	114	116	114	110	111	113	117	117	113
48	48	49	47	46	47	48	48	49	49	48	48	48	48	47	47	48	48	48	49	48
31	32	30	32	31	31	32	30	33	32	35	34	34	34	32	31	33	31	31	31	33
61	59	62	59	52	50	58	58	61	58	58	54	59	53	54	54	54	60	60	60	60
0.013	0.014	0.015	0.015	0.015	0.014	0.015	0.015	0.015	0.018	0.018	0.015	0.016	0.016	0.015	0.015	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015
0.046	0.046	0.046	0.044	0.046	0.046	0.046	0.048	0.052	0.05	0.048	0.048	0.05	0.048	0.05	0.044	0.048	0.048	0.048	0.048	0.046
68791.9	70461.7	69844.4	73508.6	75001.6	73557.9	70401.5	70401.5	68844.4	68995.0	70260.7	70401.5	68816.7	70354.4	68896.3	68665.3	70401.5	70483.7	66844.4	70401.5	64663.3
6520	6443.8	6281.3	5811.3	5522.55	5436.72	5896.24	5330.91	5735.81	5618.32	5577.87	5634.22	5719.14	5533.55	5608.32	5897.42	5514.96	5501.89	5638.76	5948.26	5638.76
5665.66	5886.31	5495.13	5514.99	5552.55	5436.72	5896.24	5330.91	5735.81	5618.32	5577.87	5634.22	5719.14	5533.55	5608.32	5897.42	5514.96	5501.89	5638.76	5948.26	5638.76
36.5	30.2	35.7	35.6	35.6	35.0	37.4	36.5	38	36	36.2	37.4	37	36.2	36.7	35.3	36.8	37	36	35.8	35.8
13.1	11.9	12.5	12.2	12.3	13.1	13.6	12.4	12.7	12.3	11.9	12.9	13.1	12.6	12.5	13.1	12.2	13.1	13.5	13.5	12.5
0.57400	0.56985	0.61012	0.55520	0.55279	0.55783	0.58744	0.57400	0.61280	0.56525	0.56739	0.59744	0.58730	0.56739	0.57877	0.54559	0.58227	0.58730	0.61280	0.58730	0.58730
0.15374	0.13122	0.14285	0.14025	0.14025	0.15074	0.15740	0.14155	0.14547	0.14025	0.13507	0.14810	0.15074	0.14416	0.14205	0.15074	0.13665	0.15074	0.15004	0.15004	0.14205
2402.64	2488.61	2612.12	2285.65	2280.67	2212.11	2502.15	2526.24	2880.80	2372.33	2411.45	2331.71	2486.71	2281.03	2342.54	2020.29	2182.44	2254.35	2275.16	2182.44	2182.44
2002.04	2495.25	2560.84	2278.76	2131.75	2353.85	2323.24	2323.24	2560.84	2268.88	2388.86	2223.24	2287.03	2251.34	2342.54	2020.29	2182.44	2254.35	2275.16	2182.44	2182.44
-4.1870	-4.1366	-2.3422	-0.7355	-6.5077	6.40726	-7.1500	-8.0356	-4.8504	-5.5933	-0.8366	-8.2342	-5.1838	-3.8703	-4.8102	-10.183	-10.736	-6.1418	-11.677	-6.5630	-6.5630
58.1342	57.58	60.7425	53.34	53.34	52.694	59.275	58.275	60.7425	60.8262	60.33	59.275	60.186	59.96	61.432	59.5087	58.275	57.59	60.7425	58.275	58.275
57.3505	58.3524	62.0212	55.0042	52.4188	54.2221	59.4298	57.306	61.231	60.2	61.231	57.6592	58.676	59.9056	59.675	54.758	59.3077	56.8291	59.1672	56.8291	56.8291
4233827	4241222	4378770	4084655	4081940	4041866	4281421	4280165	4387144	4435941	4435501	4301366	4380530	4337630	4416655	4319773	4288887	4252259	4371904	4288887	4288887
4204695	4304844	4474628	4218984	4020046	4143054	4380903	4286608	4428378	4400976	4401766	4252200	4353835	4315580	4305400	3596404	4158664	4186652	4280813	4186652	4186652
-0.8825	1.48020	2.11884	2.88807	-1.7656	2.58029	2.04255	-1.0280	0.88633	-0.7945	1.03230	-1.1541	-0.8428	-0.5106	-2.5917	-8.0680	-3.6777	-0.3051	-2.1255	-2.1487	-2.1487
74738.6	1486674	1554215	1385814	1382946	1318210	1689782	1503116	1595165	1411538	1424813	1506372	1485545	1383481	1485786	1326618	1454737	1429115	1532706	1381100	1381100
40844.9	38677.8	41794.0	34434.6	34580.0	35383.8	42536.6	45472.4	42886.7	40228.6	33780.3	35444.0	34854.0	35129.7	37657.9	50958.4	70204.2	71950.6	67113.2	71950.6	67113.2
1545205	1584326	1686138	1458180	1446815	1587055	1595366	1622963	1708742	1516141	1520113	1581386	1552410	1474671	1574648	1432170	1542088	1540151	1651024	1486446	1486446

ตารางที่ ๗ ตัวอย่างข้อมูลจากการวัดจริงในโรงงาน (ต่อ)

สิ่ง	30/06/65	2/06/65	3/06/65	4/06/65	9/06/65	10/06/65	11/06/65	12/06/65	18/06/65	18/06/65	19/06/65	20/06/65	21/06/65	22/06/65	23/06/65	24/06/65	25/06/65
F air (อุณหภูมิอากาศ, C)	34	35	34	35	35	35	35	35	34	35	35	35	35	35	36	35	35
F w air (อุณหภูมิอากาศ, C)	25	25	25	24	24	24	24	24	24	24	24	25	24	24	25	24	25
T 1 (อุณหภูมิห้อง, C)	200	210	200	200	200	200	200	200	200	205	205	200	190	201	205	200	195
T 2 (อุณหภูมิห้อง, C)	113	110	115	113	115	115	114	113	113	105	118	110	105	112	113	118	106
T w 2 (อุณหภูมิห้อง, C)	47	49	49	49	49	49	49	49	48	49	49	48	48	48	49	49	49
T a 1 (อุณหภูมิห้อง, C)	31	34	33	34	32	30	32	30	30	32	32	32	32	33	34	33	32
T a 2 (อุณหภูมิห้อง, C)	57	60	63	59	50	57	58	57	56	59	58	53	55	57	56	55	54
H 1 (ความชื้นสัมพัทธ์, %)	0.014	0.016	0.015	0.016	0.016	0.016	0.015	0.015	0.014	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.016	0.015	0.015
H 2 (ความชื้นสัมพัทธ์, %)	0.043	0.052	0.052	0.05	0.05	0.05	0.054	0.048	0.048	0.056	0.052	0.046	0.044	0.048	0.05	0.048	0.046
G o (การวัดอุณหภูมิ, g/hr)	7048.7	6839.3	6865.3	7034.4	6898.3	7034.4	6894.4	7046.7	7048.7	6965.3	6965.3	7040.15	7192.15	7023.0	6961.7	7040.15	71153.4
W o (kg, content in hr)	6556.3	7250	6556.3	6450	6511.3	6655.3	6530	6950	6550	6750	7050	6560	5950	6250	6350	6550	5850
W 1 (kg, content in hr)	5987.42	5718.15	6500.25	5988.9	5771.93	5777.66	5987.5	6074.3	5724.7	5945.75	6186.95	5556.25	5118.75	5431.25	5337.2	5757.45	5184.25
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	35.3	37	36.5	37	38	36.5	37.2	36.6	36.6	36.9	37.7	36.0	36.2	37.5	36.5	35.8	36.9
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	13.1	12.7	13.1	11.8	12.3	13.2	12.5	12.6	11.9	12.1	12.1	12.5	12.5	13.1	12.8	12.1	12.7
w 1 (moisture content in hr)	0.54559	0.58750	0.57490	0.59700	0.61290	0.57400	0.59225	0.62866	0.57490	0.57228	0.59478	0.60513	0.56739	0.6	0.62601	0.56763	0.59478
W 2 (moisture content in hr)	0.15074	0.14547	0.15074	0.15378	0.14025	0.15207	0.14285	0.14416	0.14416	0.13507	0.13765	0.14285	0.14285	0.15074	0.14678	0.13765	0.14547
Mix balance																	
LHS	2249.61	2526.42	2671.65	2880	2728.05	2442.39	2556.52	2942.69	2465.27	2628.73	2770.83	2730.33	2441.53	2440	2463.57	2417.98	2281.83
RHS	2043.01	2480.33	2577.61	2392.05	2460.33	2392.05	2464.05	2888.83	2392.05	2392.05	2392.05	2577.61	2182.44	2085.72	2318.25	2287.03	2205.75
Relative error (%)	-9.1537	-152.42	-35.187	-7.2648	-9.0833	-2.0610	-3.6172	-8.6362	-2.8401	-8.9162	3.08350	-5.5634	-10.611	-4.0716	-4.8656	-3.9181	-3.3362
Energy balance																	
I 1 (ค่าความร้อน)	57.59	61.432	59.5007	58.96	61.432	58.96	58.275	60.7495	57.59	57.59	59.5007	59.5007	58.275	55.8075	59.5217	58.275	57.0412
I 2 (ค่าความร้อน)	56.1683	60.7042	60.4408	60.725	61.231	59.9375	60.2	59.8915	56.3824	58.1208	61.166	62.2916	56.047	53.458	57.8952	58.4225	58.0042
LHS	42312.19	43222.05	43588.80	43466.00	44270.28	43474.46	42864.06	43855.60	42488.54	42366.29	43418.14	43132.28	42844.08	41836.29	42920.82	43914.64	42821.94
RHS	41502.42	43832.08	44451.06	44648.61	44186.57	44119.55	44271.28	43343.01	43035.84	42800.47	44722.63	45387.42	41174.34	40088.46	42476.59	43181.77	43299.63
Relative error (%)	-1.9511	-1.1178	1.99821	2.64422	-0.1687	1.45990	2.95254	-1.4138	1.27171	1.10532	2.78002	4.30788	-4.3648	-1.0456	-1.6871	0.87228	-3.7042
ความชื้นสัมพัทธ์	13085.18	15032.25	15198.30	15351.00	16201.82	14532.22	15211.24	17510.93	14668.38	15646.90	16488.49	16245.50	14527.13	12830.05	14516.00	15780.78	14367.04
ความชื้นสัมพัทธ์	65170.5	65415.6	63163.3	62577.9	71106.5	59470.0	60080	69418.9	60432.8	60030.8	73618.7	67587.5	51338.7	48548.5	59743.7	53600.0	55732.1
ความชื้นสัมพัทธ์	35980.7	37896.4	42745.4	38700	45378.9	26635.8	40904.4	50000.9	38878.1	47335.1	47104.2	48415.7	38068.5	32686.7	38040	34663.8	36610.9
ความชื้นสัมพัทธ์	14098.91	16085.07	17155.40	16037.7	17406.78	15416.28	16202.69	18706.03	15942.70	18100.56	17883.73	17065.33	15431.17	13751.82	15605.83	16722.82	15007.6

ภาคผนวก ช

ผลการซีมูเลต

รายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการซีมูเลต มีดังนี้

1. ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ ที่ ขนาดเชิงประสิทธิผลของอนุภาค
0.45 μm . ทดลองซีมูเลตที่ $a=0.60, 0.65, 0.68, 0.70$
2. ค่า Ts' ได้จากการคำนวณจากสมการของโทเอ (5.1)



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๗ ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากกาารซึ่มเลต (ต่อ)

Date	อุณหภูมิ (T _g)		อุณหภูมิ (T _s)		ความชื้น (H)		ความเร็วลม (W)		ปริมาณน้ำฝน (P _r)	
	Exp.	a = 0.60 a = 0.65 a = 0.68 a = 0.70	Exp.	a = 0.60 a = 0.65 a = 0.68 a = 0.70	Exp.	a = 0.60 a = 0.65 a = 0.68 a = 0.70	Exp.	a = 0.60 a = 0.65 a = 0.68 a = 0.70	Exp.	a = 0.60 a = 0.65 a = 0.68 a = 0.70
24/03/95	111.00	113.14 110.41 108.96 107.78	55.00	45.42 45.49 45.53 45.55	0.0423	0.0423 0.0435 0.0442 0.0447	0.1429	0.1429 0.1455 0.1382 0.1265	0.0447	0.0447 0.0455 0.0432 0.0285
25/03/95	108.00	113.41 110.64 109.14 107.96	54.00	45.85 45.72 45.75 45.78	0.0432	0.0432 0.0444 0.0450 0.0455	0.1428	0.1428 0.1315 0.1047 0.0973	0.0455	0.0455 0.1047 0.0973 0.0973
26/03/95	114.00	110.47 107.42 105.78 104.50	54.00	46.45 46.52 46.56 46.59	0.0475	0.0475 0.0488 0.0496 0.0502	0.1428	0.1428 0.1268 0.1217 0.1124	0.0502	0.0502 0.1217 0.1124 0.1050
27/03/95	118.00	112.16 108.66 107.11 105.72	55.00	47.55 47.62 47.66 47.69	0.0539	0.0539 0.0540 0.0547 0.0547	0.1442	0.1442 0.1533 0.1655 0.1559	0.0547	0.0547 0.1559 0.1480 0.1480
28/03/95	115.00	112.02 108.73 106.99 105.99	56.00	47.53 47.81 47.85 47.87	0.0488	0.0488 0.0518 0.0532 0.0540	0.1467	0.1467 0.1573 0.1593 0.1297	0.0540	0.0540 0.1297 0.1219 0.1219
29/03/95	114.00	105.51 102.39 100.71 99.39	59.00	46.31 46.38 46.42 46.45	0.0518	0.0518 0.0531 0.0539 0.0545	0.1429	0.1429 0.1538 0.1659 0.1563	0.0545	0.0545 0.1563 0.1488 0.1488
30/03/95	118.00	108.30 104.95 103.18 101.72	60.00	47.20 47.28 47.32 47.35	0.0560	0.0560 0.0577 0.0582 0.0582	0.1460	0.1460 0.1494 0.1451 0.1372	0.0582	0.0582 0.1451 0.1372 0.1372
31/03/95	120.00	108.84 103.26 101.36 99.87	59.00	48.07 48.15 48.19 48.22	0.0560	0.0560 0.0577 0.0582 0.0582	0.1460	0.1460 0.1494 0.1451 0.1372	0.0582	0.0582 0.1451 0.1372 0.1372
02/04/95	108.00	108.67 106.31 104.87 103.67	61.00	46.55 46.58 46.66 46.69	0.0460	0.0460 0.0482 0.0487 0.0493	0.1428	0.1428 0.1466 0.1466 0.1521	0.0493	0.0493 0.1466 0.1466 0.1521
03/04/95	106.00	114.37 110.89 108.20 107.78	59.00	47.61 47.67 47.73 47.76	0.0513	0.0513 0.0528 0.0536 0.0542	0.1494	0.1494 0.1428 0.1428 0.1428	0.0542	0.0542 0.1428 0.1428 0.1428
04/04/95	112.00	114.88 111.57 109.77 108.35	57.00	47.31 47.39 47.43 47.46	0.0487	0.0487 0.0512 0.0520 0.0528	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0528	0.0528 0.1428 0.1428 0.1428
05/04/95	105.00	111.32 108.28 106.66 105.37	59.00	46.46 46.54 46.57 46.60	0.0488	0.0488 0.0494 0.0494 0.0494	0.1488	0.1488 0.1428 0.1428 0.1428	0.0494	0.0494 0.1428 0.1428 0.1428
07/04/95	119.00	118.67 115.46 113.65 112.20	59.00	46.95 46.73 46.78 46.79	0.0520	0.0520 0.0546 0.0546 0.0546	0.1488	0.1488 0.1428 0.1428 0.1428	0.0546	0.0546 0.1428 0.1428 0.1428
08/04/95	110.00	116.24 114.87 113.05 111.65	56.00	48.46 48.54 48.58 48.61	0.0460	0.0460 0.0536 0.0554 0.0562	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0562	0.0562 0.1428 0.1428 0.1428
17/04/95	112.00	110.80 103.48 105.66 103.51	59.00	47.35 47.43 47.47 47.50	0.0520	0.0520 0.0512 0.0527 0.0535	0.1488	0.1488 0.1428 0.1428 0.1428	0.0535	0.0535 0.1428 0.1428 0.1428
18/04/95	110.00	111.31 107.88 106.03 104.81	58.00	47.35 47.43 47.47 47.50	0.0480	0.0480 0.0517 0.0512 0.0512	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0512	0.0512 0.1428 0.1428 0.1428
19/04/95	115.00	111.77 108.82 106.70 105.34	58.00	47.06 47.13 47.17 47.20	0.0480	0.0480 0.0487 0.0510 0.0520	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0520	0.0520 0.1428 0.1428 0.1428
20/04/95	106.00	103.65 105.84 103.91 102.57	55.00	46.51 46.59 46.63 46.66	0.0480	0.0480 0.0484 0.0479 0.0505	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0505	0.0505 0.1428 0.1428 0.1428
21/04/95	118.00	108.10 108.02 104.96 103.08	59.00	46.28 46.36 46.40 46.43	0.0480	0.0480 0.0473 0.0487 0.0494	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0494	0.0494 0.1428 0.1428 0.1428
26/04/95	103.00	108.78 105.71 105.09 103.78	52.00	46.31 46.38 46.42 46.45	0.0480	0.0480 0.0472 0.0485 0.0492	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0492	0.0492 0.1428 0.1428 0.1428
27/04/95	101.00	107.61 104.55 102.83 101.64	52.00	46.12 46.19 46.23 46.26	0.0480	0.0480 0.0471 0.0485 0.0492	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0492	0.0492 0.1428 0.1428 0.1428
28/04/95	106.00	112.07 108.42 107.99 106.88	56.00	45.59 45.66 45.70 45.72	0.0480	0.0480 0.0434 0.0446 0.0454	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0454	0.0454 0.1428 0.1428 0.1428
29/04/95	108.00	114.51 111.59 108.66 106.75	58.00	45.97 46.05 46.08 46.11	0.0480	0.0480 0.0441 0.0454 0.0461	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0461	0.0461 0.1428 0.1428 0.1428
30/04/95	104.00	110.75 107.89 106.07 104.77	60.00	46.26 46.33 46.37 46.39	0.0480	0.0480 0.0466 0.0478 0.0487	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0487	0.0487 0.1428 0.1428 0.1428
01/05/95	119.00	108.94 106.63 104.94 103.57	62.00	46.46 46.54 46.58 46.61	0.0480	0.0480 0.0478 0.0492 0.0500	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0500	0.0500 0.1428 0.1428 0.1428
02/05/95	119.00	107.94 104.85 103.16 102.19	80.00	46.27 46.45 46.38 46.45	0.0480	0.0480 0.0478 0.0492 0.0500	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0500	0.0500 0.1428 0.1428 0.1428
03/05/95	115.00	112.57 108.16 104.34 105.91	81.00	47.05 47.13 47.17 47.20	0.0480	0.0480 0.0484 0.0508 0.0517	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0517	0.0517 0.1428 0.1428 0.1428
04/05/95	114.00	111.38 108.08 106.32 104.93	59.00	46.87 46.95 46.99 47.02	0.0480	0.0480 0.0480 0.0505 0.0513	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0513	0.0513 0.1428 0.1428 0.1428
05/05/95	118.00	115.86 112.37 110.46 109.04	62.00	47.86 48.03 48.09 48.10	0.0520	0.0520 0.0523 0.0538 0.0547	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0547	0.0547 0.1428 0.1428 0.1428
06/05/95	106.00	107.69 104.84 103.33 102.11	55.00	45.28 45.36 45.39 45.41	0.0480	0.0480 0.0438 0.0449 0.0454	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0454	0.0454 0.1428 0.1428 0.1428
07/05/95	101.00	107.29 104.43 102.91 101.70	52.00	45.25 45.32 45.36 45.39	0.0480	0.0480 0.0461 0.0461 0.0461	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0461	0.0461 0.1428 0.1428 0.1428
08/05/95	103.00	103.07 105.23 103.71 102.50	50.00	44.89 45.06 45.09 45.12	0.0480	0.0480 0.0423 0.0436 0.0442	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0442	0.0442 0.1428 0.1428 0.1428
09/05/95	118.00	111.32 108.01 106.24 104.86	50.00	47.10 47.18 47.22 47.25	0.0480	0.0480 0.0519 0.0523 0.0529	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0529	0.0529 0.1428 0.1428 0.1428
10/05/95	110.00	108.66 106.64 104.84 103.47	59.00	47.07 47.15 47.19 47.22	0.0480	0.0480 0.0519 0.0527 0.0533	0.1428	0.1428 0.1428 0.1428 0.1428	0.0533	0.0533 0.1428 0.1428 0.1428

ตารางที่ ๗ ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการซิมูเลต (ต่อ)

Date	จำนวนสินค้า (lg)		จำนวนเงิน (ls)		ราคาต้นทุน (li)		ราคาขาย (lv)		กำไรสุทธิ (lv)															
	a = 0.60		a = 0.65		a = 0.70		a = 0.65		a = 0.70															
	Exp.	Exp.	Exp.	Exp.	Exp.	Exp.	Exp.	Exp.	Exp.	Exp.														
14.05/95	15.00	13.00	108.56	107.67	106.21	81.00	47.99	48.07	48.11	48.15	0.0520	0.0561	0.0598	0.1465	0.1500	0.1312	0.1210	0.1131	53.22	64.99	74.83	84.28		
15.05/95	16.00	14.00	110.80	107.67	107.65	56.00	47.94	48.02	48.11	48.08	0.0500	0.0529	0.0546	0.0569	0.0598	0.1400	0.1278	0.1210	0.0917	68.79	92.02	73.85	91.51	
16.05/95	15.00	14.14	110.88	107.17	105.62	56.00	47.85	47.92	47.96	47.98	0.0500	0.0538	0.0547	0.0561	0.0594	0.1351	0.1148	0.1075	0.0875	63.62	83.35	96.27	100.51	
17.05/95	12.00	12.06	103.76	106.99	105.26	54.00	47.15	47.23	47.27	47.30	0.0480	0.0501	0.0515	0.0528	0.0544	0.1481	0.1412	0.1313	0.1227	49.67	56.88	63.98	70.84	
18.05/95	14.00	12.69	109.50	107.70	108.28	59.00	47.92	47.90	47.94	47.97	0.0500	0.0528	0.0543	0.0551	0.0567	0.1507	0.1507	0.1414	0.1035	68.68	74.93	87.29	99.36	
19.05/95	16.00	13.99	110.72	103.97	103.02	53.00	47.37	47.41	47.48	47.50	0.0480	0.0500	0.0519	0.0528	0.0539	0.1442	0.1303	0.1125	0.0962	65.18	96.56	100.18	97.75	
23.05/95	14.00	15.05	111.57	108.72	108.25	59.00	48.17	48.25	48.29	48.32	0.0500	0.0537	0.0552	0.0560	0.0567	0.1429	0.1197	0.1007	0.0828	77.04	106.72	90.81	78.54	
24.05/95	11.00	12.61	110.09	107.53	108.11	54.00	47.52	47.58	47.64	47.65	0.0440	0.0514	0.0528	0.0538	0.0543	0.1507	0.1036	0.1045	0.0901	103.83	98.76	74.75	89.67	
25.05/95	11.00	13.57	110.30	108.39	107.17	54.00	47.11	47.18	47.25	47.25	0.0440	0.0480	0.0508	0.0514	0.0522	0.1441	0.1257	0.1152	0.1242	103.83	98.76	74.75	89.67	
26.05/95	13.00	13.38	109.80	108.16	106.76	60.00	46.82	46.89	46.93	46.93	0.0420	0.0482	0.0498	0.0504	0.0510	0.1507	0.1486	0.1313	0.1128	52.39	84.04	73.78	83.47	
27.05/95	17.00	14.06	110.54	103.68	107.21	60.00	47.92	47.96	48.04	48.07	0.0480	0.0528	0.0547	0.0559	0.0567	0.1456	0.1259	0.1072	0.0911	63.16	101.07	83.60	73.16	
28.05/95	13.00	12.46	109.21	107.46	106.43	60.00	47.13	47.21	47.25	47.27	0.0420	0.0488	0.0513	0.0520	0.0525	0.1429	0.1294	0.1088	0.0922	0.0868	71.71	96.85	81.88	66.92
30.05/95	16.00	11.71	103.42	106.57	105.28	57.00	46.85	46.93	46.97	46.99	0.0430	0.0488	0.0510	0.0511	0.0517	0.1507	0.1146	0.0888	0.0673	70.66	96.90	91.23	87.37	
02.06/95	12.00	14.14	110.65	103.78	107.32	60.00	48.24	48.32	48.36	48.38	0.0520	0.0542	0.0559	0.0567	0.0573	0.1456	0.1259	0.1072	0.0911	63.16	101.07	83.60	73.16	
03.06/95	12.00	106.37	102.91	101.07	98.63	63.00	47.66	47.74	47.78	47.81	0.0520	0.0542	0.0559	0.0567	0.0573	0.1456	0.1259	0.1072	0.0911	70.66	96.90	91.23	87.37	
04.06/95	16.00	11.82	103.63	106.56	105.48	59.00	47.38	47.47	47.51	47.54	0.0500	0.0512	0.0528	0.0534	0.0540	0.1400	0.1228	0.1138	0.1066	67.84	71.44	81.08	89.73	
09.06/95	15.00	12.68	108.35	107.46	106.00	60.00	48.19	48.27	48.31	48.34	0.0520	0.0546	0.0561	0.0568	0.0576	0.1400	0.1259	0.1138	0.1066	67.84	71.44	81.08	89.73	
10.06/95	15.00	11.16	107.86	106.11	104.72	57.00	47.41	47.48	47.52	47.55	0.0500	0.0515	0.0528	0.0537	0.0544	0.1521	0.1428	0.1248	0.1167	51.79	61.79	70.12	78.53	
11.06/95	16.00	11.47	108.17	106.40	101.55	57.00	47.13	47.21	47.25	48.17	0.0500	0.0512	0.0528	0.0534	0.0540	0.1429	0.1278	0.1088	0.1066	56.34	70.32	81.03	91.24	
12.06/95	105.00	103.80	105.23	103.31	103.88	58.00	48.01	48.08	48.14	48.17	0.0540	0.0551	0.0568	0.0576	0.0582	0.1429	0.1278	0.1088	0.1066	56.34	70.32	81.03	91.24	
16.06/95	114.00	111.07	107.76	105.99	104.80	57.00	46.91	46.98	47.03	47.06	0.0480	0.0493	0.0508	0.0516	0.0522	0.1442	0.1278	0.1088	0.1066	48.46	51.36	55.09	59.22	
17.06/95	13.00	108.35	105.02	103.24	101.94	56.00	48.85	48.93	48.97	47.06	0.0480	0.0500	0.0515	0.0522	0.0528	0.1442	0.1401	0.1221	0.1194	57.38	72.78	84.54	95.53	
18.06/95	105.00	107.19	103.73	101.87	100.46	59.00	47.81	47.89	47.93	47.96	0.0480	0.0500	0.0515	0.0522	0.0528	0.1351	0.1508	0.1330	0.1183	51.91	61.99	70.18	77.93	
19.06/95	116.00	110.00	108.56	104.70	107.81	58.00	47.56	47.65	47.69	47.71	0.0520	0.0526	0.0542	0.0554	0.0562	0.1377	0.1494	0.1311	0.1216	53.43	84.11	72.50	78.99	
20.06/95	110.00	113.02	108.75	108.02	106.81	53.00	47.09	47.16	47.20	47.23	0.0480	0.0494	0.0508	0.0516	0.0523	0.1429	0.1462	0.1278	0.1181	49.84	56.86	62.32	68.54	
21.06/95	105.00	115.00	112.10	110.52	108.24	55.00	48.18	48.23	48.27	48.29	0.0440	0.0447	0.0460	0.0467	0.0473	0.1429	0.1489	0.1317	0.1216	48.68	63.24	73.03	83.09	
22.06/95	112.00	114.43	111.14	109.40	108.00	57.00	47.15	47.23	47.27	47.29	0.0480	0.0492	0.0507	0.0514	0.0521	0.1507	0.1574	0.1388	0.1288	47.81	58.64	66.81	74.77	
23.06/95	113.00	114.32	110.93	109.09	108.00	56.00	47.79	47.87	47.91	47.92	0.0500	0.0498	0.0508	0.0516	0.0524	0.1469	0.1716	0.1527	0.1424	66.03	62.13	56.92	61.81	
24.06/95	116.00	111.30	108.00	106.24	104.96	55.00	47.15	47.22	47.26	47.29	0.0460	0.0471	0.0485	0.0493	0.0501	0.1377	0.1281	0.1060	0.0867	89.21	91.97	67.27	88.89	
25.06/95	108.00	115.66	112.45	110.61	109.47	54.00	46.59	46.66	46.70	46.73	0.0460	0.0465	0.0477	0.0485	0.0493	0.1459	0.1550	0.1363	0.1264	48.79	59.85	68.49	77.50	

ภาคผนวก ๗

โปรแกรมคอมพิวเตอร์



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

```

' .....
' MAIN PROGRAM OF THESIS SIMULATION OF FLASH DRYER
' .....
DECLARE SUB WETBLUB ()
DECLARE SUB RUNGE3 ()
DECLARE SUB RUNGE ()
DECLARE SUB PROPERTY ()
DECLARE SUB HSAT ()
DECLARE SUB HEAT ()
COMMON SHARED DAB, CP, VIS, KG, LAM, TR, HS, TRS, TG, TS
COMMON SHARED H, W, US, UG, HH, TTG, TTS, WW, UUS, Z
COMMON SHARED H1, W1, TG1, TS1, US1, TGO, TAO, TSO
COMMON SHARED FW, FH, FTG, FTS, FUS, FU, AA, BB, REO
COMMON SHARED FWW, FHH, FTTG, FTTS, FUUS, FUU
COMMON SHARED RE, PR, SC, NU, SH, FR, CD, KO, KI
COMMON SHARED PHIU, PHIH, W, CV, CS, CW, X, TW, TW1, TW2

'Program for Simulation Flash Dryer
'PROGRAMER BY CHAIRAT SRIVOTANAI C517103
'CHEMICALS ENGINEER CHULALONGKORN UNIVERSITY

```

```

' .....
' NOMENCLATURE AND UNIT OF PARAMETER
' .....
'D=Diameter of dryer duct (m)
'XL=Length of dryer duct (m)
'DP=Diameter of Starch particle (m)
'DENS=Density of Starch (Kg/m3)
'DENG=Density of gas (Kg/m3)
'DENAO=Density of gas at inlet (Kg/m3)
'VIS= Viscosity of gas (Kg/m .sec)
'CP=Specific Heat Capacity of air at Temp. T. (Kcal/Kg.K)
'CV=Specific Heat of vapour water (Kcal/kg .K)
'CW=Specific Heat of Water (Kcal/kg.K)
'CS=Specific Heat Capacity of Starch (Kcal/Kg.K)
'DAB=Diffusion Coefficient air-water (m2/sec)
'KG=Thermal Conductivity of air ( Kcal/m.sec.C)
'LAM =Latent Heat (Kcal/Kg)
'H= Absolute Humidity of air
'Hs=Saturated Humidity of air
'PHIU=Relative Viscosity of air
'PHIH=Relative gas density
'UG=Relative gas velocity
'US=Dimensionless Velocity of starch (-)
'TG=Temperature of gas (K)
'TR=Temperature of gas (R)
'TRS=Temperature of starch (R)
'TS=Temperature of Starch (K)
'GA=Mass flow rate of hot air (Kg/hr)
'GS=Mass flow rate of solids (Kg. dry basis/hr)
'W=Moisture content (dry basis) (Kg-water/Kg-dry solids)
'Wc=Critical moisture content (dry basis) (Kg-water/Kg-dry solids) =0.17
'We=Equilibrium moisture content (dry basis) (Kg-water/Kg-dry solids)=0.10

```

```
'CD=Drag Coefficient
'RE=Reynold number (-)
'PR=Prandtl number (-)
'SC=Schmidt number (-)
'NU=Nusselt number (-)
'SH=Sherwood number (-)
'FR=Froude number (-)
'M=Mass Flow Rate ratio of dry solid to air (Gs/Ga)
'X=Dimensionless Distance, x/D (-)
'Parameter W1,H1,TG1..... is parameter in subroutine RUNGE
'Parameter WW1,HH1,TTG1..... is parameter in subroutine RUNGE3
'Z = Step size
COLOR 1, 2
```

```
CLS
```

```
.....
'          INPUT INITAIL CONDITION OF DRYER
'          .....
```

```
PRINT TAB(10); '-----'
PRINT TAB(10); '          INPUT INITAIL CONDITION OF DRYER  '
PRINT TAB(10); '-----'
INPUT 'No. OF data '; WON$
INPUT 'Humidity of air ='; HO
INPUT 'Temp. of Gas (C) ='; TGO
INPUT 'Temp. of Starch (C) ='; TSO
INPUT 'Moisture of Starch = (%)'; WOO
INPUT 'Solid Mass Flow Rate (Kgs .dry basis /hr) '; GS
```

```
CLS
```

```
US = .001: Z = .00001: DP = .00045
```

```
.....
'          DIMENSION OF DRYER AND PROPERTY OF SOLID AT INLET
'          .....
```

```
D = 1: DENS = 1540: CS = .44: X = 0: XL = 57
WO = (WOO / 100) / (1 - (WOO / 100))
CV = .4512: CW = 1.0024: H = HO: W = WO
UAO = 31.94: TG = TGO + 273.16: TS = TSO + 273.16: TGI = TGO + 273.16
VHO = (.733 + (1.244 * H)) * (TGI / 273.16)
DENGO = (1 + H) / VHO
VISO = ((3.99 * 10-8 * TG)) + 6.75 * 10-6
REO = (D * UAO * DENGO) / VISO
GA = DENGO * UAO * 3600 * .7854
M = GS / GA
```

```
PRINT
PRINT '          SIMULATION RESULT  '
PRINT '          No. of data '; WON$
PRINT '          REo = '; REO
PRINT '          GA = '; GA
```

```
PRINT
```

```
PRINT '-----'
PRINT '          X/D          TG          TS          H          W          US          UG
PRINT '-----'
B$ = '###.####'*****
```

```
PRINT USING B$; X / D; TGO; TSO; H; W; US * UAO; UAO
HH = H: WW = W: TTG = TG: TTS = TS: UUS = US
```

```

.....
'          CALCULATION PARAMETER AT DRYER LENGTH
'          Dimensionless , Property of Air , etc
'          .....

```

```

I = 1
10 VHG = (.733 + (1.244 * H)) * (TG / 273.16)
TR = 1.8 * TG
DENG = (1 + H) / VHG
UG = (TG / TGI) * (1 + H * (29 / 18))
PHIH = DENG / DENG0
CALL WETBLUB
CALL PROPERTY
CALL HSAT
CALL HEAT
TW = TW2 + 273.16
PHIU = VISO / VIS
RE = (DP * (UG - US) * UAO * DENG) / VIS
SC = VIS / (DENG * DAB)
PR = (CP * VIS) / KG
NU = 2 + (.68 * (RE ^ .5)) * (PR ^ (1 / 3))
SH = 2 + .68 * (RE ^ .5) * (SC ^ (1 / 3))
FR = UAO / ((9.8 * D) ^ (.5))
KO = 6 * ((D / DP) ^ 2) * (DENG0 / DENS) * (RE0 ^ (-1)) * (SC ^ (-1))
K1 = (3 / 4) * (D / DP) * (DENG0 / DENS)
SELECT CASE RE
CASE IS <= 5
    CD = 24 / RE
CASE IS < 500
    CD = 10 / (RE ^ .5)
CASE IS >= 500
    CD = .44
END SELECT

```

```

.....
'Calculate the initial value for 4 th Runge - Kutta methods
'          .....

```

```

FW = -KO * (SH / US) * PHIU * (HS - H)
FH = -M * FW
FTG = (-KO * M) * (SC / PR) * (NU / US) * PHIU * (TG - TS)
      * (1 / (1 + (CV / CP) * H))
FTS = (-1 / M) * (1 + (CV / CP) * H) * (CP / CW) * FTG * (1 / ((CS / CW) + W))
      - (1 / M) * (CV / CW) * (TG - TS) * FH * (1 / ((CS / CW) + W))
      - (1 / M) * (LAM / CW) * FH * (1 / ((CS / CW) + W))
FU = K1 * (PHIH / (1 + W)) * CD * ((UG - US) ^ 2) - (1 / (FR ^ 2))
FUS = FU / US

```

```

.....
'Calculate the initial value for 3 rd Runge - Kutta methods
.....

FWW = -KO * (SH / UUS) * PHIU * (HS - HH)
FHH = -M * FWW
FTTG = (-KO * M) * (SC / PR) * (NU / UUS) * PHIU * (TTG - TTS)
      * (1 / (1 + (CV / CP) * HH))
FTTS = (-1 / M) * (1 + (CV / CP) * HH) * (CP / CW) * FTTG * (1 / ((CS / CW) + WW))
      - (1 / M) * (CV / CW) * (TTG - TTS) * FHH * (1 / ((CS / CW) + WW))
      - (1 / M) * (LAM / CW) * FHH * (1 / ((CS / CW) + WW))
FUU = K1 * (PHIH / (1 + WW)) * CD * ((UG - UUS) ^ 2) - (1 / (FR ^ 2))
FUUS = FUU / UUS
.....
'
'      CALCULATION THE SOLUTION OF EQUATION
.....
CALL RUNGE
CALL RUNGE3
.....
'
'      FIND MAX.RELATIVE ERROR
.....
EA1 = ABS(((TG - TTG) / TG) * 100)
EA2 = ABS(((TS - TTS) / TS) * 100)
EA3 = ABS(((W - WW) / W) * 100)
EA4 = ABS(((H - HH) / H) * 100)

IF EA1 > EA2 THEN
    EA = EA1
ELSE EA = EA2

END IF
IF EA > EA3 THEN
    EA = EA
ELSE EA = EA3
END IF
IF EA > EA4 THEN
    EA = EA
ELSE EA = EA4
END IF
.....
'
'      ADJUST STEP SIZE (RELATIVE ERROR)
.....
SELECT CASE EA
CASE IS <= .001
    Z = 2 * Z
CASE IS <= .01
    Z = Z
CASE IS > .01
    Z = .5 * Z

END SELECT
IF Z >= .05 THEN
    Z = .05
ELSE
    END IF
DH = GA * (H - HO)
DW = GS * (WO - W)

```



```

'.....
'Calcutte temp. of solid (falling drying rate)
'.....
WE = .1; WC = .17
RW1 = 1075.8965# - (.56983) * ((TW * 1.8) - 491.69)
RW = (2.205 / 3.968) * RW1
F = W - WE; FC = WC - WE
SQ1 = (TG - 273.16) - TW2
SQ = (FC * RW) / (CS * SQ1)
SQ2 = (F / FC) ^ SQ
SQ3 = (RW * FC) - (CS * SQ1)

TSS0 = ((RW * F) - (CS * SQ1 * SQ2)) / SQ3
TSS1 = SQ1 * TSS0

TSS = (TG - 273.16) - TSS1

A$ = '##.###'
IF I = 20 THEN
    PRINT USING A$; X / D; TG - 273.16; TS - 273.16; H; W; US * UAO; UG * UAO
'.....
'    CHECKING W < WC
'.....

    IF W < WC THEN
        PRINT 'Ts' ='; TSS
    ELSE
        END IF

    I = 0
    ELSE
    END IF

X = X + 2; I = I + 1
'.....
'    CHECKING DRYER LENGTH
'.....

IF X <= XL THEN 10
PRINT USING A$; X / D; TG - 273.16; TS - 273.16; H; W; US * UAO; UG * UAO
PRINT '-----'
PRINT 'Ts' ='; TSS

END

```

```

SUB HEAT
'HEAT = Latent Heat of Vapour (Kcal/Kg )
TRS = TS * 1.8
IF TRS >= 959.69 THEN
PRINT 'CAN NOT RUN HEAT TRS > 959'
ELSE
IF TRS <= 459.69 THEN
PRINT 'CAN NOT RUN HEAT TRS < 459'
ELSE
SELECT CASE TRS
CASE IS <= 491.69
HE = 1220.844 - .0577 * (TRS - 459.69)
CASE IS <= 609.69
HE = 1075.8965# - .56983 * (TRS - 491.69)
CASE IS > 609.69
HE = (1354673.214# - .9125275587# * (TRS ^ 2)) ^ (1 / 2)
END SELECT
END IF
END IF
LAM = HE * (2.205 / 3.968)
END SUB

SUB HSAT
'HS = Saturated Humidity (Kg/Kg dry air)
TRS = TS * 1.8
IF TRS <= 459.69 THEN
PRINT 'CAN NOT RUN Hsat TRS < 459'
ELSE
IF TRS <= 491.69 THEN
PS = EXP(23.3924 - (11286.6489# / TRS) - .46057 * (2.3026 * LOG(TRS)))
ELSE
A1 = (-27405.5 + (54.1896 * TRS) - (.04513 * (TRS ^ 2)))
A2 = (.215321 * 10 ^ (-4) * (TRS ^ 3)) - (.462027 * 10 ^ (-8) * (TRS ^ 4))
A = A1 + A2
B = (2.41613 * TRS) - (.00121547# * (TRS ^ 2))
PS = 3206.18 * EXP(A / B)
END IF
END IF
PT = 14.696
HS = ABS(.62198 * PS / (PT - PS))
END SUB

```

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SUB PROPERTY

'DAB Diffusion Coefficient (m²/hr)
 'CP=Specific Heat Capacity of gas (Kcal/g.K)
 'VIS=Viscosity of gas (cP)
 'KG=Thermal Conductivity of gas (kcal/m.hr.c)
 'TGO=Temp. gas (C)

DAB = 1.1756 * (10 ^ (-9)) * (TG ^ (1.75))
 CP = ((3.49 * 10 ^ (-5)) * TG) + .23
 VIS = (4.489 * 10 ^ (-5)) * EXP(-269.245 / TG)
 KG = ((1.72 * 10 ^ (-8)) * TG) + 1.1864 * 10 ^ (-6)

END SUB *

SUB WETBLUB

'Sub routine for find wet blub Temp.
 'data from main programe is Tg(C),H
 'parameter

'DB =Gas temp. (F)

DB = (1.8 * (TG - 273.16)) + 32

AC = 1093 * H + (.444 * DB * H) + (.24 * DB)

TW1 = DB - 25

FOR I = 1 TO 30

THE = 273.16 / (273.16 + (TW1 - 32) / 1.8)

PVS = 10 ^ (10.7959 * (1 - THE) + 5.02808 * .4343
 * LOG(THE) - 2.2195983#)

F12 = .62198 * PVS / (1 - PVS)
 - (AC - (.24 * H) * TW1) / (1093 - .556 * TW1)

IF ABS(F12) < .0001 THEN 1

F1D = .0136566# * PVS
 * (THE ^ 2 + .202272 * THE) / (1 - PVS) ^ 2

F2D = (.556 * AC - 1093
 * (.24 * H)) / (1093 - .556 * TW1) ^ 2

TW1 = TW1 - F12 / (F1D - F2D)

NEXT I

1 TW2 = (5 / 9) * (TW1 - 32)

END SUB

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SUB RUNGE

'Find k1 for all equation

$$\begin{aligned} DW1 &= 2 * FW; DH1 = 2 * FH; DTG1 = 2 * FTG; DTS1 = 2 * FTS \\ DUS1 &= 2 * FUS; X1 = X + Z / 2 \\ W1 &= W + DW1 / 2; H1 = H + DH1 / 2; TG1 = TG + DTG1 / 2 \\ TS1 &= TS + DTS1 / 2; US1 = US + DUS1 / 2 \end{aligned}$$

'Calculate the value of equation at (x1,y1)

$$\begin{aligned} FW &= -K0 * (SH / US1) * PHIU * (HS - H1) \\ FH &= -M * FW \\ FTG &= (-K0 * M) * (SC / PR) * (NU / US1) * PHIU * (TG1 - TS1) \\ &\quad * (1 / (1 + (CV / CP) * H1)) \\ FTS &= (-1 / M) * (1 + (CV / CP) * H1) * (CP / CW) * FTG \\ &\quad * (1 / ((CS / CW) + W1)) - (1 / M) * (CV / CW) * (TG1 - TS1) \\ &\quad * FH * (1 / ((CS / CW) + W1)) - (1 / M) \\ &\quad * (LAM / CW) * FH * (1 / ((CS / CW) + W1)) \\ FU &= K1 * (PHIH / (1 + W1)) * CD * ((UG - US1) ^ 2) - (FR ^ (-2)) \\ FUS &= FU / US1 \end{aligned}$$

'Find k2 for all equation

$$\begin{aligned} DW2 &= 2 * FW; DH2 = 2 * FH; DTG2 = 2 * FTG; DTS2 = 2 * FTS \\ DUS2 &= 2 * FUS; W1 = W + DW2 / 2; H1 = H + DH2 / 2; TG1 = TG + DTG2 / 2 \\ TS1 &= TS + DTS2 / 2; US1 = US + DUS2 / 2 \end{aligned}$$

'Calculate the value of equation at (x1,y1)

$$\begin{aligned} FW &= -K0 * (SH / US1) * PHIU * (HS - H1) \\ FH &= -M * FW \\ FTG &= (-K0 * M) * (SC / PR) * (NU / US1) * PHIU * (TG1 - TS1) \\ &\quad * (1 / (1 + (CV / CP) * H1)) \\ FTS &= (-1 / M) * (1 + (CV / CP) * H1) * (CP / CW) * FTG \\ &\quad * (1 / ((CS / CW) + W1)) - (1 / M) * (CV / CW) * (TG1 - TS1) \\ &\quad * FH * (1 / ((CS / CW) + W1)) \\ &\quad - (1 / M) * (LAM / CW) * FH * (1 / ((CS / CW) + W1)) \\ FU &= K1 * (PHIH / (1 + W1)) * CD * ((UG - US1) ^ 2) - (FR ^ (-2)) \\ FUS &= FU / US1 \end{aligned}$$

'Find k3 for all equation

$$\begin{aligned} DW3 &= 2 * FW; DH3 = 2 * FH; DTG3 = 2 * FTG; DTS3 = 2 * FTS \\ DUS3 &= 2 * FUS; X1 = X + Z \\ W1 &= W + DW3; H1 = H + DH3; TG1 = TG + DTG3 \\ TS1 &= TS + DTS3; US1 = US + DUS3 \end{aligned}$$

```
-----
'Calculate the value of equation at (x1,y1)
-----
```

```
FW = -KO * (SH / US1) * PHIU * (HS - H1)
FH = -M * FW
FTG = (-KO * M) * (SC / PR) * (NU / US1) * PHIU * (TG1 - TS1)
      * (1 / (1 + (CV / CP) * H1))
FTS = (-1 / M) * (1 + (CV / CP) * H1) * (CP / CW) * FTG
      * (1 / ((CS / CW) + W1)) - (1 / M) * (CV / CW)
      * (TG1 - TS1) * FH * (1 / ((CS / CW) + W1))
      - (1 / M) * (LAM / CW) * FH * (1 / ((CS / CW) + W1))
FU = K1 * (PHIH / (1 + W1)) * CD * ((UG - US1) ^ 2) - (FR ^ (-2))
FUS = FU / US1
```

```
-----
'Find k4 for all equation
-----
```

```
DW4 = 2 * FW; DH4 = 2 * FH; DTG4 = 2 * FTG; DTS4 = 2 * FTS
DUS4 = 2 * FUS
```

```
-----
'Calculate the solution of all equation
-----
```

```
W = W + (DW1 + (2 * DW2) + (2 * DW3) + DW4) * (1 / 6)
H = H + (DH1 + (2 * DH2) + (2 * DH3) + DH4) * (1 / 6)
TG = TG + (DTG1 + (2 * DTG2) + (2 * DTG3) + DTG4) * (1 / 6)
TS = TS + (DTS1 + (2 * DTS2) + (2 * DTS3) + DTS4) * (1 / 6)
US = US + (DUS1 + (2 * DUS2) + (2 * DUS3) + DUS4) * (1 / 6)
```

```
END SUB
```

```
SUB RUNGE3
```

```
-----
'Find k1 of all equation
-----
```

```
DWWW = 2 * FWW; DHH1 = 2 * FHH; DTTG1 = 2 * FTTG; DTTS1 = 2 * FTTS
DUUS1 = 2 * FUUS; X1 = X + 2 / 2
WWW = WW + DWWW / 2; HH1 = HH + DHH1 / 2; TTG1 = TTG + DTTG1 / 2
TTS1 = TTS + DTTS1 / 2; UUS1 = UUS + DUUS1 / 2
```

```
-----
'Calculate the value of equation at (x1,y1)
-----
```

```
FWW = -KO * (SH / UUS1) * PHIU * (HS - HH1)
FHH = -M * FWW
FTTG = (-KO * M) * (SC / PR) * (NU / UUS1) * PHIU * (TTG1 - TTS1)
      * (1 / (1 + (CV / CP) * HH1))
FTTS = (-1 / M) * (1 + (CV / CP) * HH1) * (CP / CW) * FTTG
      * (1 / ((CS / CW) + WWW)) - (1 / M) * (CV / CW) * (TTG1 - TTS1)
      * FHH * (1 / ((CS / CW) + WWW)) - (1 / M) * (LAM / CW) * FHH
      * (1 / ((CS / CW) + WWW))
FUU = K1 * (PHIH / (1 + WWW)) * CD * ((UG - UUS1) ^ 2) - (FR ^ (-2))
FUUS = FUU / UUS1
```

```
-----
'Find k2 for all equation
-----
```

$$DWW2 = 2 * FWW; DHH2 = 2 * FHH; DTTG2 = 2 * FTTG$$

$$DTTS2 = 2 * FTTS; DUUS2 = 2 * FUUS$$

$$X1 = X + 2$$

$$WW1 = WW - DWW1 + (2 * DWW2); HH1 = HH - DHH1 + (2 * DHH2)$$

$$TTG1 = TTG - DTTG1 + (2 * DTTG2)$$

$$TTS1 = TTS - DTTS1 + (2 * DTTS2); UUS1 = UUS - DUUS1 + (2 * DUUS2)$$

```
-----
'Calculate the value of equation at (x1,y1).
-----
```

$$FWW = -K0 * (SH / UUS1) * PHIU * (HS - HH1)$$

$$FHH = -M * FWW$$

$$FTTG = (-K0 * M) * (SC / PR) * (NU / UUS1) * PHIU \\ * (TTG1 - TTS1) * (1 / (1 + (CV / CP) * HH1))$$

$$FTTS = (-1 / M) * (1 + (CV / CP) * HH1) * (CP / CW) * FTTG \\ * (1 / ((CS / CW) + WW1)) - (1 / M) * (CV / CW) * (TTG1 - TTS1) \\ * FHH * (1 / ((CS / CW) + WW1)) - (1 / M) * (LAM / CW) * FHH \\ * (1 / ((CS / CW) + WW1))$$

$$FUU = K1 * (PHIH / (1 + WW1)) * CD * ((UG - UUS1) ^ 2) - (FR * (-2))$$

$$FUUS = FUU / UUS1$$

```
-----
'Find k3 for all equation
-----
```

$$DWW3 = 2 * FWW; DHH3 = 2 * FHH; DTTG3 = 2 * FTTG$$

$$DTTS3 = 2 * FTTS; DUUS3 = 2 * FUUS$$

```
-----
'Calculate the solution of all equation
-----
```

$$WW = WW + (DWW1 + (4 * DWW2) + DWW3) * (1 / 6)$$

$$HH = HH + (DHH1 + (4 * DHH2) + DHH3) * (1 / 6)$$

$$TTG = TTG + (DTTG1 + (4 * DTTG2) + DTTG3) * (1 / 6)$$

$$TTS = TTS + (DTTS1 + (4 * DTTS2) + DTTS3) * (1 / 6)$$

$$UUS = UUS + (DUUS1 + (4 * DUUS2) + DUUS3) * (1 / 6)$$

```
END SUB
```

ประวัติผู้เขียน

นาย ชัยรัตน์ ศรีไวทانی เกิดวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2509
ที่ อำเภอ โชดชัย จังหวัด นครราชสีมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2530
ปัจจุบัน ทำงานที่ บ.ไทยวาอัลฟาสตาร์ จำกัด ในตำแหน่ง Technical
Support Supervisor



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย