

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย

การเตรียมสารประกอบสำเร็จรูปที่โบรอกซิมเพื่อนำมาติดฉลากกับเทคนิคซีเอ็ม-99เอ็ม

ปัจจัยสำคัญสำหรับการเตรียมสารประกอบสำเร็จรูป Teboroxime เพื่อนำมาติดฉลากกับ ^{99m}Tc เพื่อให้ได้ค่าความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสีสูงคือ ปริมาณตัวรีดิวซ์ และ pH ดังนั้นในลำดับแรกจึงทำการศึกษาหาปริมาณตัวรีดิวซ์ และ pH ที่เหมาะสมดังนี้คือ

1. ศึกษาหาปริมาณตัวรีดิวซ์ที่เหมาะสมในการเตรียมสารประกอบสำเร็จรูปที่โบรอกซิม สารเคมีที่ใช้

1,2 ไซโคลเฮกเซนไดโอน ไดออกซิม (1,2 Cyclohexanedione dioxime)	; Aldrich
แกมมา-ไซโคเดกตริน (γ -Cyclodextrin)	; Fluka
กรดซิตริก แอนไฮดรัส (Citric acid anhydrous)	; Fluka
กรดเพนทีติก (Pentetic acid)	; Fluka
กรดเมทิล โบโรนิก (Methyl boronic acid)	; Sigma
โซเดียม คลอไรด์ (Sodium chloride)	; Fluka
แอสตันนัสคลอไรด์ ไดไฮเดรต ($\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	; Merk
สารละลายโซเดียมเปอร์เทคโนโลยีเตท ($\text{Na}^{99m}\text{TcO}_4$)	
2 มิลลาร์กรดไฮโดรคลอริก	
2 มิลลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์	
น้ำกลั่นยาฉีดปราศจากเชื้อโรค	
ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์	

เครื่องมือที่ใช้

เครื่องกวนแม่เหล็กและแท่งกวนแม่เหล็กขนาด 1 นิ้ว

ขวดเตรียมสารขนาด 250 มล.

เครื่องวัดความเป็นกรดต่าง (pH meter) , Orion model 920A

ขวดยาฉีดขนาด 10 มล. พร้อมจุกยางและฝาปิดอะลูมิเนียม

กระบอกฉีดยาพร้อมเข็มขนาดต่างๆ

ตัวกรองเมมเบรนขนาด 0.22 ไมครอน ของ Acrodisc

ชุดให้น้ไนโตรเจน (ประกอบด้วยถังก๊าซไนโตรเจน ชุดควบคุมการไหลของ

ก๊าซไนโตรเจน)

1.1 วิธีการเตรียมสารประกอบสำเร็จรูป Teboroxime

ละลาย Gamma cyclodextrin (50 มิลลิกรัม/ขวด) และ 1,2 Cyclohexanedione dioxime (2.0 มิลลิกรัม/ขวด) ในน้ำกลั่นยาฉีดปราศจากเชื้อ ภายใต้บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน เติมสารละลาย $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ปริมาณต่างๆ ดังนี้ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 และ 160 ไมโครกรัมต่อขวดตามลำดับ แล้วเติม Pentetic acid (2.0 มิลลิกรัม/ขวด) ปรับ pH เป็น 9.5-10.0 ด้วย 2 M . NaOH คนจนละลายหมด เติม Methylboronic acid (2.0 มิลลิกรัม/ขวด) Sodium chloride (100 มิลลิกรัม/ขวด) และ Citric acid anhydrous (9.0 มิลลิกรัม/ขวด) ตามลำดับ ปรับ pH สุดท้ายเป็น 3.0 ด้วย 2 M. HCl แล้วเติมน้ำกลั่นยาฉีดปราศจากเชื้อจนได้ปริมาตรที่ต้องการ แบ่งตวงใส่ขวดแก้วปราศจากเชื้อ (2 มิลลิลิตร/ขวด) ปิดจุกยางพร้อมฝาอะลูมิเนียม นำไปเก็บที่อุณหภูมิ $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$ ถึง $0\text{ }^{\circ}\text{C}$

1.2 การติดฉลากสารประกอบสำเร็จรูปที่โบรอกซิม ด้วยเทคนิคเทียม-99เอ็ม

สารเคมีที่ใช้

สารประกอบสำเร็จรูป Teboroxime

สารละลายโซเดียมเปอร์เทคโนโลยีเตท ($\text{Na}^{99\text{m}}\text{TcO}_4$)

0.9% โซเดียมคลอไรด์

อุปกรณ์ที่ใช้

กระบอกยาฉีดขนาด 20 มล., 5 มล. และ 1 มล.

เข็มขนาด 22G x11/2 นิ้ว และ 26G x11/2 นิ้ว

กระปุกตะกั่วหนา 1 ซม. พร้อมฝาปิดเจาะรูตรงกลาง

ชุดอ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)

เครื่องปรับเทียบปริมาณรังสี (Dose calibrator) , Deluxe Isotope Calibrator

(III) model 34-056, Victoreen, USA

วิธีคิดผลลาค

นำสารประกอบสำเร็จรูปที่โบริกซิมที่เตรียมไว้ใส่ลงในกระปุกตะกั่วที่มีฝาปิด (มีรูตรงกลาง) เสียบกระบอกยาฉีดขนาด 20 มิลลิลิตร พร้อมเข็มขนาดเล็กไว้เพื่อปรับความดันภายในขวด เติมสารละลายเทคนิคีเนียม-99เอ็มเปอร์เทคนิคีเททความแรงรังสี 25-30 มิลลิวูรี/มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน นำไปต้มในอ่างน้ำเดือด 15 นาที ทำให้เย็นที่อุณหภูมิห้องในอ่างน้ำไหล หาความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสีด้วยวิธี Thin layer chromatography

1.3 การหาความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสีของ ^{99m}Tc-Teboroxime (Radiochemical purity: RCP)

การหาความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสีของสารประกอบเชิงซ้อน ^{99m}Tc-Teboroxime โดยวิธี Thin layer chromatography และ High performance liquid chromatography ดังนี้

สารเคมีที่ใช้

1:1 โดยปริมาตรของ Acetone : 0.9% NaCl

0.9% NaCl

9:1 โดยปริมาตรของ Acetonitrile : 0.1 M Ammonium acetate buffer pH4.6

อุปกรณ์ที่ใช้

กระบอกยาฉีดขนาด 1 มล. พร้อมเข็มขนาด 26G x1/2 นิ้ว

โครมาโตกราฟฟีแทงค์

แผ่นโครมาโตกราฟฟีวอทแมม 31อีที ขนาด 1.5 x16 ซม.

Thin Layer Chromatography Analyzer raytest Scanner Model Gita 92

High Performance Liquid Chromotography (HPLC) , Water

Thin Layer Chromatography (TLC)

ระบบที่ 1


เฟสที่เคลื่อนที่ (Mobile phase) คือ 0.9% NaCl
 เฟสที่อยู่กับที่ (Stationary phase) คือ Whatman 31ET chromatography paper
 ระบบนี้ จะทำการแยก $^{99m}\text{TcO}_4^-$ (Free pertechnetate) ออกจาก $\text{HR-}^{99m}\text{Tc}$ (Hydrolyzed, reduced- ^{99m}Tc) และ $^{99m}\text{Tc-TeBOROXIME}$ โดย $\text{H.R-}^{99m}\text{Tc}$ และ $^{99m}\text{Tc-TeBOROXIME}$ จะอยู่ที่ origin ($R_f = 0.0-0.1$) ส่วน $^{99m}\text{TcO}_4^-$ เคลื่อนที่ไปพร้อมกับตัวทำละลายไปยัง solvent front ($R_f = 0.9-1.0$)

ระบบที่ 2

เฟสที่เคลื่อนที่ (Mobile phase) คือ 1:1 โดยปริมาตรของ Acetone : 0.9% NaCl
 เฟสที่อยู่กับที่ (Stationary phase) คือ Whatman 31ET chromatography paper
 ระบบนี้ $\text{HR-}^{99m}\text{Tc}$ จะแยกออกจาก $^{99m}\text{Tc-TeBOROXIME}$ และ $^{99m}\text{TcO}_4^-$ โดย $\text{HR-}^{99m}\text{Tc}$ จะอยู่ที่ origin ($R_f = 0.0-0.1$) ส่วน $^{99m}\text{Tc-TeBOROXIME}$ และ $^{99m}\text{TcO}_4^-$ เคลื่อนที่ไปกับตัวทำละลายไปยัง solvent front ($R_f = 0.9-1.0$)

วิธีทดลอง

หยดตัวอย่างที่ต้องการหาความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสีลงบนแผ่นโครมาโตกราฟี Whatman 31ET ขนาด 1.5 ซม. x 16.0 ซม. ที่จุดเริ่มต้นซึ่งห่างจากปลายด้านหนึ่งประมาณ 2 ซม. จำนวน 2 แผ่น โดยหยดให้มีขนาดเล็กที่สุด แผ่นแรกนำไปจุ่มลงในตัวทำละลาย 0.9% NaCl แผ่นที่สองจุ่มลงในตัวทำละลาย 1:1 โดยปริมาตรของ Acetone : 0.9% NaCl เมื่อตัวทำละลายเคลื่อนที่ได้ 10 เซนติเมตร ยกแผ่นโครมาโตกราฟีขึ้นนำไปตากให้แห้ง แล้ววัดการกระจายตัวของรังสีบนแผ่นโครมาโตกราฟีด้วยเครื่อง scanner หรือ ตัดแผ่นโครมาโตกราฟีที่ได้เป็นแผ่นสั้นๆ ขนาด 1 ซม. แล้ววัดความแรงรังสีด้วย GM counter หรือ MCA คำนวณหาร้อยละของสารประกอบเชิงซ้อน $^{99m}\text{Tc-TeBOROXIME}$



รูปที่ 21 ลักษณะของ paper chromatograph โดยใช้ Whatman 31Et เป็น stationary phase โดยที่
 (A) ใช้ 0.9% NaCl เป็น solvent (B) ใช้ 1:1 โดยปริมาตรของ Acetone : 0.9% NaCl
 เป็น solvent

การคำนวณ

$$\% \text{ } ^{99m}\text{TcO}_4^- = \frac{\text{Fs}}{\text{Fs} + \text{Os}} \times 100$$

เมื่อ Fs คือ radioactivities ที่ front ของแผ่นโครมาโตกราฟที่ที่จุ่มในตัวทำละลาย 0.9% NaCl


Os คือ radioactivities ที่ origin ของแผ่นโครมาโตกราฟที่ที่จุ่มในตัวทำละลาย 0.9% NaCl

$$\% \text{HR-}^{99\text{m}}\text{Tc} = \frac{\text{Oa/s}}{(\text{Fa/s} + \text{Oa/s})} \times 100$$


เมื่อ Fa/s คือ radioactivities ที่ front ของแผ่นโครมาโตกราฟที่ที่จุ่มในตัวทำละลาย 1:1 โดยปริมาตร
ของ Acetone : 0.9% NaCl

Oa/s คือ radioactivities ที่ origin ของแผ่นโครมาโตกราฟที่ที่จุ่มในตัวทำละลาย 1:1 โดยปริมาตร
ของ Acetone:0.9% NaCl

$$\% \text{RCP} = [100 - (\% \text{ }^{99\text{m}}\text{TcO}_4^- + \% \text{HR-}^{99\text{m}}\text{Tc})]$$



รูปที่ 22 โครมาโตแกรมแสดงการแยกองค์ประกอบต่างๆ ของระบบที่ 1 ใช้
0.9% NaCl เป็น mobile phase



รูปที่ 23 โครมาโตแกรมแสดงการแยกองค์ประกอบต่างๆ ของระบบที่ 2 ให้ 1:1 โดยปริมาตรของ Acetone : 0.9% NaCl เป็น mobile phase

2. High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

การวิเคราะห์โดยวิธี High Performance Liquid Chromatography เตรียมสถานะของการวิเคราะห์โดยใช้ตัวชะคือ 90% Acetonitrile : 10% 0.1 M. Ammonium acetate buffer pH 4.6 ผ่านคอลัมน์ Hamilton PRP-1 column ขนาด 250 x 4.1 มิลลิเมตร ซึ่งต่อกับ pump ให้มีอัตราการไหลของตัวชะ 2.0 มิลลิลิตร / นาที เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์หาความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสีของ สารประกอบเชิงซ้อน ^{99m}Tc -Teboroxime โดยฉีดสารตัวอย่างของสารประกอบเชิงซ้อน ^{99m}Tc -Teboroxime ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ตรวจจับรังสีที่ถูกระบายออกมาด้วยหัววัด NaI(Tl) ที่ต่อกับ Rate meter เก็บสัญญาณจากหัววัดด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประมวลผล

Retention time ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ทำการตรวจวัดได้ดังนี้คือ

$^{99m}\text{TcO}_4^-$ Retention time ประมาณ 1.43 นาที

$^{99m}\text{Tc-Teboroxime}$ Retention time ประมาณ 4.68 นาที

H.R.- ^{99m}Tc ไม่สามารถตรวจวัดโดยวิธี High Performance Liquid Chromatography ทั้งนี้เนื่องจาก H.R.- ^{99m}Tc เป็นคอลลอยด์ จึงติดอยู่ที่ Guard column ดังนั้นในการหาปริมาณของ H.R.- ^{99m}Tc จึงต้องใช้วิธี TLC ดังกล่าวข้างต้น

2. ศึกษา pH ที่เหมาะสมในการเตรียมสารประกอบสำเร็จรูปที่โบรอกซิม

จากผลการศึกษาหาปริมาณตัวรีดิวิซ์ที่เหมาะสม เลือกปริมาณตัวรีดิวิซ์ที่ให้ค่า RCP ที่ดี (>90%) มาเตรียมสารประกอบสำเร็จรูปที่โบรอกซิมตามวิธีการทดลองข้อ 1.1 โดยปรับ pH ของสารละลายสุดท้ายเป็น 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.5 และ 7.0 ตามลำดับ นำมาอย่างละ 3 ขวด ติดฉลากกับสารละลายเทคนิคีเอ็ม-99เอ็มเปอร์เทคนิคีเตทและหาความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสีตามวิธีการทดลองข้อ 1.2 และ 1.3 นำค่าต่างๆ ที่ได้มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH กับร้อยละขององค์ประกอบต่างๆของเทคนิคีเอ็ม-99เอ็ม

จากการศึกษาหาปริมาณตัวรีดิวิซ์ และ pH ที่เหมาะสม เลือกระบบที่ให้ความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสีสูง(RCP>90%)ที่ได้จากการทดลองข้างต้นมาเตรียมสารประกอบสำเร็จรูปที่โบรอกซิมชนิดผง (Lyophilized kit) ตามวิธีการทดลองข้อ 1.1 แล้วทำให้แห้งที่อุณหภูมิต่ำ ด้วยเครื่อง Lyophilizer เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 0-5 °C เพื่อนำไปศึกษาต่อไป

การติดฉลากสารประกอบสำเร็จรูป Teboroxime ด้วย ^{99m}Tc นั้นจะต้องทำในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สารประกอบเชิงซ้อน $^{99m}\text{Tc-Teboroxime}$ ที่ให้ค่าความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสีสูงมากกว่า 95% ในการศึกษาลำดับต่อไปจึงทำการศึกษานหาสภาวะที่เหมาะสมในการติดฉลากดังนี้คือ

การศึกษานหาสภาวะที่เหมาะสมในการติดฉลากสารประกอบสำเร็จรูป Teboroxime ด้วย ^{99m}Tc

1. ศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาต่อการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน $^{99m}\text{Tc-Teboroxime}$

นำสารประกอบสำเร็จรูป Teboroxime ชนิดผงที่เตรียมไว้มาติดฉลากกับสารละลายเทคนิคีเอ็ม-99เอ็มเปอร์เทคนิคีเตทความแรงรังสี 25-30 มิลลิคูรี/มิลลิลิตร นำมาต้มในอ่างน้ำที่

อุณหภูมิ 100 °C, 70 °C, 37 °C, และ 25 °C (อุณหภูมิห้อง) แล้วดูสารละลายที่ต้มในอุณหภูมิต่างๆ ออกมาหาความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสีที่เวลา 10, 15, 20 และ 60 นาที นำค่าที่ได้มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี (RCP) ที่อุณหภูมิต่างๆ

2. ศึกษาปริมาณรังสีของเทคนิคซีเอ็ม-99เอ็มเปอร์เทคนิคนี้ที่เหมาะสมในการติดฉลาก

นำสารประกอบสำเร็จรูป Teboroxime ชนิดผงที่เตรียมไว้มาติดฉลากกับสารละลายเทคนิคซีเอ็ม-99เอ็มเปอร์เทคนิคนี้ ดังกล่าวมาแล้วในข้อ 1.2 โดยใช้ความแรงรังสีต่างๆ กันดังนี้คือ 30, 70, 100, 130 และ 160 มิลลิคูรีในปริมาตรคงที่ 3 มิลลิลิตร หาความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสีด้วยวิธีที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1.3 นำค่าต่างๆ ที่ได้มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรังสีกับร้อยละขององค์ประกอบต่างๆ ของเทคนิคซีเอ็ม-99เอ็ม

3. ศึกษาปริมาตรของเทคนิคซีเอ็ม-99เอ็มเปอร์เทคนิคนี้ที่เหมาะสมในการติดฉลาก

นำสารประกอบสำเร็จรูป Teboroxime ชนิดผงที่เตรียมไว้มาติดฉลากกับสารละลายเทคนิคซีเอ็ม-99เอ็มเปอร์เทคนิคนี้ ตามวิธีการทดลองข้อ 1.2 โดยใช้ปริมาณความแรงรังสี 70 มิลลิคูรีต่อปริมาตร 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตร ตามลำดับ ทำการวิเคราะห์หาความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสีตามวิธีที่ 1.3 นำค่าต่างๆ ที่ได้มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของสารละลายเทคนิคซีเอ็ม-99เอ็มเปอร์เทคนิคนี้กับร้อยละขององค์ประกอบต่างๆ ของเทคนิคซีเอ็ม-99เอ็ม

ศึกษาเสถียรภาพของสารประกอบเชิงซ้อน ^{99m}Tc -Teboroxime

นำสารประกอบสำเร็จรูป Teboroxime ชนิดผงที่เตรียมไว้มาติดฉลากกับสารละลายเทคนิคซีเอ็ม-99เอ็ม เปอร์เทคนิคนี้ ตามวิธีการทดลองข้อ 1.2 โดยใช้ความแรงรังสี 25-30 มิลลิคูรี/มิลลิลิตร หาความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสีที่เวลาต่างๆ ดังนี้คือ 5, 15, 30, นาที 1, 2, 4, 6, และ 8 ชม. หลังการติดฉลาก แสดงผลที่ได้ เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละขององค์ประกอบต่างๆ ของเทคนิคซีเอ็ม-99เอ็ม กับเวลา

การหาความบริสุทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบสำเร็จรูป Teboroxime

ส่งตัวอย่างของสารประกอบสำเร็จรูป Teboroxime ที่เตรียมให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพ กองผลิตไอโซโทป สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ทำการตรวจสอบคุณสมบัติทางชีวภาพดังนี้ คือ

1. Pyrogen test โดยใช้ Limulus Amebocyte (LAL) ↓
2. Sterility test โดยใช้ Fluid Thioglycolate Media (FTM)

เมื่อผ่านการตรวจสอบทางด้านชีวภาพ จึงดำเนินการศึกษาการกระจายตัวของสารประกอบเชิงซ้อน ^{99m}Tc -Teboroxime ในสัตว์ทดลองต่อไป

ศึกษาการกระจายตัวของสารประกอบเชิงซ้อน ^{99m}Tc -Teboroxime ในสัตว์ทดลอง

สารเคมีที่ใช้

สารประกอบสำเร็จรูป Teboroxime

0.9% NaCl

สารละลายโซเดียมเปอร์เทคนีเตท ($\text{Na}^{99m}\text{TcO}_4$)

อุปกรณ์ที่ใช้

หนู (male Spragwe-Dawley rats) น้ำหนัก 100-120 กรัม

กระบอกฉีดยาขนาด 1 มิลลิลิตร พร้อมเข็ม

กระบอกพลาสติก

เครื่องชั่ง

ชุดเครื่องมือผ่าตัด

เครื่องปรับเทียบปริมาณรังสี (Dose calibrator) , Deluxe Isotope Calibrator (II)

model 34-056, Victoreen, USA

เครื่องแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ หัววัด NaI(Tl) (Multichannel Analyser), Ortec

วิธีทดลอง

ฉีดสารประกอบเชิงซ้อน ^{99m}Tc -Teboroxime ที่มีความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสีสูงกว่า 95 % ความแรงรังสี 30-70 ไมโครมิลลิวรี ในปริมาตรไม่เกิน 0.1 มิลลิลิตร เข้าทางหางของหนูเพศผู้ (Sprague-Dawley rats) แล้วทำการฆ่าหนูที่เวลา 1, 5 และ 15 นาทีหลังการฉีด ตามลำดับ แยกอวัยวะต่างๆ ออกจากกันใส่กระบอกพลาสติกที่ซั่งเตรียมไว้ นำไปซั่งหาน้ำหนักของอวัยวะแต่ละส่วน แล้วนำไปวัดปริมาณรังสีที่สะสมในแต่ละอวัยวะ โดยเครื่องแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ที่ใช้หัววัดแบบ NaI(Tl) (Multichannel analyzer, MCA) คำนวณหาปริมาณรังสีที่สะสมเป็นร้อยละของปริมาณรังสีที่ฉีดเข้าไปทั้งหมด- เปรียบเทียบค่าที่ได้กับเอกสารอ้างอิง

ศึกษาเสถียรภาพของสารประกอบสำเร็จรูป Teboroxime

เพื่อตรวจสอบว่าสารประกอบสำเร็จรูป Teboroxime ที่เตรียมสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเท่าใด โดยที่เมื่อนำมาติดฉลากกับ ^{99m}Tc แล้วยังคงให้ค่าความบริสุทธิ์ทางเคมีทางรังสีของสารประกอบเชิงซ้อน ^{99m}Tc -Teboroxime สูงกว่า 95 % ทำได้ดังต่อไปนี้

นำสารประกอบสำเร็จรูป Teboroxime ชนิดผงที่เตรียมเก็บไว้มาติดฉลากกับสารละลายเทคนิคีเอ็ม-99เอ็มเปอร์เทคนิคีเตท ความแรงรังสี 40 มิลลิวรี/ มิลลิลิตร หากความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสีนำค่าที่ได้เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสีกับระยะเวลาในการเก็บ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย