

การเทียบปรับ (calibrate) เครื่องโมนิเตอร์บริเวณรังสีเอ็กซ์

การใช้เครื่องโมนิเตอร์บริเวณรังสีเอ็กซ์ในห้องปฏิบัติการหรือห้องวินิจฉัยโรคที่ใช้รังสีเอ็กซ์เพื่อตรวจสอบจำนวนหรือปริมาณรังสีที่แพร่กระจายอยู่ภายในห้อง หรือบริเวณที่มีการใช้รังสีว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือไม่ ซึ่งระดับรังสีที่ถือว่าปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีถูกกำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศ ICRP (International Commission on Radiological Protection) โดยถือหลักว่าความสัมพันธ์ระหว่างผลทางชีววิทยา เนื่องจากรังสีกับปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับจะเป็นเส้นตรง ซึ่งก็หมายความว่า ปริมาณรังสีไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ก่อให้เกิดอันตรายได้ จากข้อสมมติฐานนี้การจะอ้างถึงระดับรังสีที่ถือว่าปลอดภัยจะต้องมีการคำนึงถึงผลกระทบระหว่างอันตรายที่เป็นไปได้ที่สังคมมีการยอมรับ กับผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากการใช้รังสีนั้น จึงมีการกำหนดค่าปริมาณรังสีที่ยอมให้ผู้ทำงานเกี่ยวกับรังสีได้รับมีค่าไม่เกิน 5 เรม (rems) ต่อปี ซึ่งเป็นค่าจำกัดสูงสุด (upper limit) แต่อย่างไรก็ตามในการทำงานเกี่ยวกับรังสี จะต้องถือหลักว่าควรได้รับรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้

ในการตรวจวัดบริเวณรังสีมักใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เซอร์เวย์มิเตอร์ (Survey Meter) ซึ่งจะวัดออกมาในหน่วยมิลลิเรม/ชั่วโมง (mR/hr) ซึ่งจากข้อกำหนดที่ว่าผู้ทำงานเกี่ยวกับรังสียอมให้ได้รับรังสีรวมแล้วไม่เกิน 5 เรมต่อปี หมายความว่า จะได้รับครั้งเดียว 5 เรมไม่ได้ จะต้องเฉลี่ยไปเรื่อย ๆ เช่น ใน 3 เดือนแรกต้องไม่เกิน 3 เรม แล้วที่เหลืออีก 9 เดือน เฉลี่ยไม่เกิน 2 เรม ซึ่งในการหาค่าอัตราปริมาณรังสีเป็นมิลลิเรม/ชั่วโมง สามารถคำนวณได้จากจำนวนเวลาของการทำงานใน 1 ปี ซึ่งเท่ากับ 50 สัปดาห์ ใน 1 สัปดาห์ทำงานเพียง 5 วัน และใน 1 วันทำงานเพียง 8 ชม. ดังนั้นในเวลา 1 ชม. ปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับจะเท่ากับ $\frac{5 \times 1,000}{50 \times 5 \times 8} = 2.5$ มิลลิเรม/ชม. ซึ่งเป็นค่าที่ใช้โดยทั่วไปในการตรวจวัดบริเวณรังสี ค่านี้จะมีความหมายว่าถ้าภายในห้อง ซึ่งสามารถตรวจวัดโดยใช้เซอร์เวย์มิเตอร์ได้ค่าเท่ากับ 2.5 มิลลิเรม/ชม. แล้วจะสามารถเข้าไปทำงานได้ 8 ชม. ใน 1 วัน, 5 วันใน 1 สัปดาห์ และ 50 สัปดาห์ใน 1 ปี โดยที่จะได้รับรังสีไม่เกินค่าที่กำหนดไว้

ในการเทียบปรับ เครื่องโมนิเตอร์บริเวณรังสีเอ็กซ์ดังกล่าวจะใช้ค่า 2.5 มิลลิแอม/ชม. เป็นจุดสูงสุดที่ตั้งไว้เพื่อเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบว่า ขณะนั้นระดับรังสีถึงจุดที่จะไม่ปลอดภัย จะเทียบปรับออกมาเป็นค่าจำนวนนับ/นาที โดยการเทียบจากเส้นเทียบปรับ (calibration curve) ซึ่งเป็นเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราปริมาณรังสี (Dose rate) ในหน่วย มิลลิแอม/ชม. กับค่าจำนวนนับ/นาที ที่สมนัยกัน

5.1 การหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราปริมาณรังสีกับค่าจำนวนนับ/นาที


ทำการวัดในบริเวณห้องที่มีการใช้เครื่อง Deep X-ray Therapy-Unit ซึ่งใช้สำหรับคนไข้โดยมีคนไข้เทียบ (phantom) วางอยู่บนแท่นโดยวางให้อยู่ในแนวเดียวกับลำรังสีปฐมภูมิ (primary beam) ที่จะมาตกกระทบ ทำการวัดอัตราปริมาณรังสีเอ็กซ์ซึ่งเป็นรังสีสะท้อนมาจากคนไข้เทียบในแนว 45° จากรังสีปฐมภูมิโดยจัดวางเครื่องมือดังรูป 5.1

5.1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัด


- เครื่อง Deep X-ray Therapy-Unit รุ่น STABILIPAN
- KEITHLEY Radiation Survey Meter Model 36600 X-ray/Gamma
- หัววัดแบบ GM.
- เครื่องโมนิเตอร์บริเวณรังสีเอ็กซ์
- คนไข้เทียบ

5.1.2 วิธีการวัด


- จัดวางอุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวตามรูป 5.1
- เปิดเครื่องโมนิเตอร์บริเวณรังสีเอ็กซ์แล้วค่อย ๆ เพิ่มค่าศักดาไฟฟ้าแรงสูงไปที่ 910 โวลต์
- เปิดเครื่อง Deep X-ray Therapy แล้วปรับค่าศักดาไฟฟ้าไปที่ 75 กิโลโวลต์



รูป 5.1 แสดงทิศทางของรังสีในการวัด เพื่อเทียบปรับ เครื่องโมนิเตอร์บริเวณรังสี เอกซ์



รูป 5.3 ลักษณะบริ เวณห้องที่ทำการวัด



รูป 5.4 ลักษณะการจัดวาง เครื่องมือในการวัด เพื่อ เที่ยบปรับ



รูป 5.5 เครื่อง Deep X-ray Therapy-Unit.

ศูนย์วิทยุรักษากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผู้ทำการวัดสวม เสื้อตะกั่วไซ้ เซอร์เวย์มิเตอร์วัดอัตราปริมาณรังสีสะท้อนที่มาจากหัววัดพร้อมทั้งบันทึกค่าจำนวนนับ/นาทิจากเครื่องไมนิเตอร์บริเวณรังสีเอ็กซ์พร้อมกันไปด้วย
- เปลี่ยนตำแหน่งของหัววัดให้ห่างออกไปอีก 2 จุด แล้วทำการวัดเหมือนเดิม โดยระยะทางที่เปลี่ยนตำแหน่งของหัววัดจะอยู่ในช่วงที่ห่างจากคนไซ้เทียบ ประมาณ 2.65 เมตร - 3.5 เมตร

5.1.3 ผลที่ได้จากการวัด

จุดที่ 1 เมื่อวัดอัตราปริมาณรังสีสะท้อนที่หัววัดได้ = 4.1 มิลลิเรม/ชม.
จะได้ค่าจำนวนนับ/นาทิจังนี้

ตารางที่ 1

ครั้งที่	จำนวนนับ/นาทิจ
1	9,598
2	9,392
3	9,303
4	9,554
5	9,364
6	9,185
7	9,489
8	9,455
9	9,135
10	9,252

จุดที่ 2 เมื่อวัดอัตราการปริมาตรรังสีสะท้อนที่หัววัดได้ = 3.6 มิลลิแอม/ชม.
จะได้ค่าจำนวนนับ/นาที ดังนี้

ตารางที่ 2

ครั้งที่	จำนวนนับ/นาที
1	8,768
2	8,445
3	8,349
4	8,851
5	8,828
6	8,823
7	8,351
8	8,815
9	8,863
10	8,718

จุดที่ 3 เมื่อวัดอัตราการปริมาตรรังสีสะท้อนที่หัววัดได้ = 2.9 มิลลิแอม/ชม.
จะได้ค่าจำนวนนับ/นาที ดังนี้

ตารางที่ 3

ครั้งที่	จำนวนนับ/นาที
1	7,630
2	7,986
3	7,725
4	7,787
5	7,656

ตารางที่ 3

จุดที่ 3 เมื่อวัดอัตราการปริมาตรรังสีสะท้อนที่หัววัดได้ = 2.9 มิลลิแอม/ซม.
จะได้ค่าจำนวนนับ/นาที ดังนี้

ครั้งที่	จำนวนนับ/นาที
6	7,858
7	7,498
8	7,999
9	7,460
10	7,360

5.1.4 การทิ้ง (reject) ค่าจำนวนนับ/นาทีบางค่าออกจากข้อมูล (data)

เนื่องจากเครื่องโมนิเตอร์บริเวณรังสีเอ็กซ์ใช้เวลาในการนับเพียง 1 วินาที แต่ค่าที่ได้จะเป็นจำนวนนับ/นาที ดังนั้นอาจมีบางค่าที่ผิดพลาด จึงจำเป็นต้องสุ่มวัดถึง 10 ค่า ซึ่งจะต้องหาว่า ค่าจำนวนนับ/นาทีค่าใดที่ถูกต้องมากที่สุด โดยการกำจัดค่าที่ผิดพลาดออกแล้วหาค่าเฉลี่ยก็จะได้ค่าจำนวนนับที่ถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด

ศูนย์วิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



จากตารางที่ 1 คำนวณหาค่าจำนวนนับ/นาที่ที่ถูกต้องโดยการทิ้งค่าที่มีผลพล
ออกจากข้อมูล สำหรับค่า 4.1 มิลลิแรม/ชม.

ตารางที่ 4

ครั้งที่	N	N - \bar{N}	$\frac{N - \bar{N}}{\sigma} = \tau$
1	9,598	225.3	2.32
2	9,392	19.3	0.19
3	9,303	- 69.7	0.72
4	9,554	181.3	1.87
5	9,364	- 8.7	0.09
6	9,185	- 187.7	1.94
7	9,489	116.3	1.2
8	9,455	82.3	0.85
9	9,135	- 237.7	2.45
10	9,252	- 120.7	1.24

$$\text{ค่าจำนวนนับ/นาที่เฉลี่ยในการนับ 10 ครั้ง } \bar{N} = \frac{93727}{10} = 9372.7$$

$$\begin{aligned} \text{ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) } \sigma &= \sqrt{\bar{N}} \\ &= \sqrt{9372.7} \\ &= 96.81 \end{aligned}$$

จากตารางสำหรับ Chanvenet's Criterion (ก.๑) กำหนดค่าสำหรับการทดลอง 10 ครั้ง ค่า $\tau = 1.96$ และค่าจำนวนนับใดก็ตามที่มีค่า τ มากกว่า 1.96

จะเป็นค่าที่ใช้ไม่ได้

สำหรับค่าจำนวนนับ/นาที่ ในตารางที่ 1 ที่ถูกต้องคือ 9598 และ 9135 ดังนั้นค่าจำนวนนับ/นาที่
ที่ถูกต้อง สำหรับอัตราปริมาตรรังสี 4.1 มิลลิแรม/hr. จะเท่ากับ 9374.25

จากตารางที่ 2 คำนวณหาค่าจำนวนนับ/นาที่ที่ถูกต้อง โดยกาเวทึงค่าที่มีผลลดาออก
จากข้อมูล สำหรับค่า 3.6 มิลลิเวม/ซม.

ตารางที่ 5

ครั้งที่	N	$N - \bar{N}$	$\frac{N - \bar{N}}{\sigma} = \tau$
1	8,768	86.9	0.93
2	8,445	-236.1	2.53
3	8,349	-332.1	3.56
4	8,851	169.9	1.82
5	8,828	146.9	1.57
6	8,823	141.9	1.52
7	8,351	-330.1	3.54
8	8,815	133.9	1.44
9	8,863	181.9	1.95
10	8,718	36.9	0.39

$$\text{ค่าจำนวนนับ/นาที่ เฉลี่ยในการนับ 10 ครั้ง } \bar{N} = \frac{86811}{10} = 8681.1$$

$$\text{ค่าความข้ายเบนมาตรฐาน } \sigma = \sqrt{\frac{+}{-} \bar{N}} = \sqrt{8681.1} = 93.17$$

สำหรับค่าจำนวนนับ/นาที่ ใน ตารางที่ 2 ที่ถูกทึง คือ 8445, 8349 และ 8351

ตั้งนั้นค่าจำนวนนับ/นาที่ ที่ถูกต้องสำหรับอัตราปริมาวงรังสี 3.6 มิลลิเวม/ซม. จะเท่ากับ

8809.43

จากตารางที่ 3 คำนวณหาค่าจำนวนนับ/นาทีที่ถูกต้อง โดยการหาค่าที่ผิดพลาดออก
จากข้อมูล สำหรับค่า 2.9 มิลลิแอม/ชม.

ตารางที่ 6

ครั้งที่	N	$N - \bar{N}$	$\frac{N - \bar{N}}{\sigma} = \tau$
1	7,630	- 65.9	0.75
2	7,986	290.1	3.31
3	7,725	29.1	0.33
4	7,787	91.1	1.04
5	7,656	-39.9	0.45
6	7,858	162.1	1.85
7	7,498	-197.9	2.25
8	7,999	303.1	3.45
9	7,460	-235.9	2.68
10	7,360	-235.9	3.82

$$\text{ค่าจำนวนนับ/นาที เฉลี่ยในการนับ 10 ครั้ง } \bar{N} = \frac{76959}{10} = 7695.9$$

$$\begin{aligned} \text{ค่าความข้ายเบนมาตรฐาน } \sigma &= \pm \sqrt{\bar{N}} = \pm \sqrt{7695.9} \\ &= \pm 87.73 \end{aligned}$$

สำหรับค่าจำนวนนับ/นาที ในตารางที่ 3 ที่ถูกต้องคือ 7986, 7498, 7460, 7999 และ 7360
ดังนั้นค่าจำนวนนับ/นาที ที่ถูกต้องสำหรับอัตราปริมาตรรังสี 2.9 มิลลิแอม/ชม. จะเท่ากับ 7731.2

5.1.5 การสร้างเส้นเทียบปรับ จากความสัมพันธ์ระหว่างอัตราปริมาตรรังสี เอ็กซ์กับค่า
จำนวนนับ/นาที

จากผลของการคำนวณเพื่อหาค่าจำนวนนับ/นาทีที่ถูกต้องสำหรับอัตราปริมาตรรังสีที่วัด
ได้ ณ จุดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปรวมเป็นตารางเปรียบเทียบเพื่อนำไปเขียนกราฟ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ามิลลิแอม/ชม. กับจำนวนนับ/นาที ได้ดังนี้

มิลลิแอม/ชม.	จำนวนนับ/นาที
2.9	7,731.2
3.6	8,809.43
4.1	9,374.25

จากค่าในตารางข้างบน เมื่อนำไปเขียนกราฟให้ค่าจำนวนนับ/นาทีอยู่บนแกนตั้งและ
ค่าอัตราปริมาตรรังสีในหน่วยมิลลิแอม/ชม. อยู่บนแกนนอน โดยกำหนดมาตราส่วนบนแกนตั้งมี
ค่าเท่ากับ 1,000 เท่า ของมาตราส่วนบนแกนนอน ดังรูป 5.2 ซึ่งการจะหาเส้นตรงที่ใช้
แทนความสัมพันธ์ระหว่างจุดทุกจุดบนแผ่นกราฟให้อยู่ในลักษณะต่อเนื่อง (linearity) สามารถ
ทำได้โดยการคำนวณเพื่อหาค่าความชันและระยะตัดแกนตั้ง ด้วยวิธี least square fit
ดังนี้

$$\text{จากสมการเส้นตรง } Y_1 = a + bX_1 \quad \dots\dots (5.1)$$

$$\text{เมื่อ } Y_1 = \text{ค่าทางแกนตั้ง เป็นจำนวนนับ/นาที}$$

$$X_1 = \text{ค่าทางแกนนอน เป็นมิลลิแอม/ชม.}$$

$$a = \text{ระยะตัดแกนตั้ง}$$

$$b = \text{ความชันของเส้นตรง}$$

$$\text{จาก (5.1)} \quad \Sigma Y_1 = na + b \Sigma X_1 \quad \dots\dots (5.2)$$

$$(5.1) \times X_1 \quad Y_1 X_1 = aX_1 + bX_1^2 \quad \dots\dots (5.3)$$

$$\text{จาก (5.3)} \quad \Sigma Y_1 X_1 = a \Sigma X_1 + b \Sigma X_1^2 \quad \dots\dots (5.4)$$

$$(5.2) \times X_i$$

$$\sum Y_i \sum X_i = na \sum X_i + b(\sum X_i)^2 \quad \dots\dots (5.5)$$

$$(5.4) \times n \quad n \sum Y_i X_i = na \sum X_i + nb \sum X_i^2 \quad \dots\dots (5.6)$$

$$(5.5) - (5.6) \quad \sum Y_i \sum X_i - n \sum Y_i X_i = b(\sum X_i)^2 - nb \sum X_i^2$$

$$= b \left\{ (\sum X_i)^2 - n \sum X_i^2 \right\}$$

$$\therefore b = \frac{\sum Y_i \sum X_i - n \sum Y_i X_i}{(\sum X_i)^2 - n \sum X_i^2} \quad \dots\dots (5.7)$$

$$(5.2) \times \sum X_i^2, \quad \sum Y_i \sum X_i^2 = na \sum X_i^2 + b \sum X_i \sum X_i^2 \quad \dots\dots (5.8)$$

$$(5.4) \times \sum X_i \quad \sum Y_i X_i \sum X_i = a (\sum X_i)^2 + b \sum X_i \sum X_i^2 \quad \dots\dots (5.9)$$

$$(5.8) - (5.9) \quad \sum Y_i \sum X_i^2 - \sum Y_i X_i \sum X_i = a \left\{ n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2 \right\}$$

$$\therefore a = \frac{\sum Y_i \sum X_i^2 - \sum Y_i X_i \sum X_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \quad \dots\dots (5.10)$$


ตารางที่ 7

Y _i	X _i	X _i Y _i	Y _i ²
7731.2	2.9	22420.48	8.41
8809.43	3.6	31713.95	12.96
9374.25	4.1	38434.42	16.81
$\sum Y_i = 25914.88$	$\sum X_i = 10.6$ $(\sum X_i)^2 = 112.36$	$\sum X_i Y_i = 92568.85$	$\sum Y_i^2 = 38.18$

$$\text{จาก (5.10)} \quad a = \frac{(25914.88 \times 38.18) - (92568.85 \times 10.6)}{(3 \times 38.18) - (10.6)^2}$$

$$= \frac{8200.3}{2.18} = 3761.6$$

เพราะฉะนั้นเส้นกราฟจะตัดแกนตั้งที่ระยะ 3761.6 จำนวนนับ/นาทื ตามมาตราส่วน



รูป 5.2 calibration curve แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ามิลลิเรม/ชั่วโมง
กับจำนวนนับต่อนาที

$$\begin{aligned} \text{จาก (5.7)} \quad b &= \frac{(25914.88 \times 10.6) - (3 \times 92568.85)}{112.36 - (3 \times 38.18)} \\ &= \frac{-3008.83}{-2.18} \end{aligned}$$

เนื่องจากมาตราส่วนทางด้านแกนตั้งเท่ากับ 1,000 เท่าของมาตราส่วนทางด้านแกนนอน

$$\text{เพราะฉะนั้น ความชันของเส้นตรง} = \frac{3,008.83}{2.18} = 1.38$$

$$\therefore \tan \theta = 1.38$$

$$\theta = 54.07 \text{ องศา}$$

ดังนั้นเส้นตรงเส้นนี้จะเอียงทำมุมกับแกนนอน = 54.07 องศา

จากกราฟในรูป 5.2 เมื่อลากเส้นตรงที่มีความชัน = 1.38 และมีระยะตัดแกนตั้งที่ 3761.6 จำนวนนับ/นาทิจแล้ว เส้นตรงเส้นนี้จะเป็นเส้นเทียบปรับ ใช้แทนความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราปริมาณรังสี และจำนวนนับต่อนาทีที่สมมูลกัน (Equivalent) ดังนั้นเมื่อต้องการทราบค่าจำนวนนับ/นาที ที่อัตราปริมาณรังสีเท่าไรก็สามารถทราบได้โดยการลากเส้นตั้งฉากจากค่ามิลลิเรม/ชม. ไปยังเส้นกราฟแล้วลากไปตั้งฉากกับแกนตั้ง ก็จะทราบค่าจำนวนนับต่อนาทีได้ ซึ่งในการเทียบปรับเครื่องโมนิเตอร์บริเวณรังสีเอ็กซ์ในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการหาค่าจำนวนนับต่อนาทีที่สมมูลกับค่าอัตราปริมาณรังสี 2.5 มิลลิเรม/ชม. ซึ่งเป็นค่าสูงสุดที่ยอมให้ผู้ทำงานเกี่ยวกับรังสีได้รับตั้งได้กล่าวแล้ว ดังนั้นจากเส้นเทียบปรับในรูป 5.2 จะได้ค่า 7200 จำนวนนับ/นาที ที่ 2.5 มิลลิเรม/ชม. แต่มีได้หมายความว่าค่า 7200 จำนวนนับ/นาที ที่ได้จากเส้นเทียบปรับจะเป็นค่าที่คงที่ตายตัวสำหรับปริมาณรังสีที่จะไม่ปลอดภัย เพราะค่าที่ใกล้เคียงกับ 7200 แม้จะเป็นค่าที่มากกว่าหรือน้อยกว่า ก็เรียกได้ว่าขณะนั้นมีปริมาณรังสีในบริเวณที่ต้องการตรวจวัดอยู่ในช่วงที่จะไม่ปลอดภัย ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีภายในห้องหรือบริเวณนั้น ควรจะได้รับการเตือนให้ทราบจากเครื่องซึ่งมีระบบเตือน (alarm) เมื่อระดับรังสีถึงจุดที่ตั้งไว้ ดังนั้นในการตั้งค่าที่ทัมบ์วิลสวิทช์ของเครื่องโมนิเตอร์บริเวณรังสีเอ็กซ์ดังกล่าว ก็ควรจะตั้งให้อยู่ในช่วง $7200 \pm 20\%$ ด้วยสาเหตุดังได้กล่าวแล้ว