



## บทที่ 6

## สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการศึกษาคทดลอง

การศึกษาคทดลองการกักกรองของท่ออะลูมิเนียมบร่าสในเครื่องควบแน่นที่ใช้ น้ำหล่อเย็นจากแม่น้ำบางปะกง มีผลการทดลองสรุปได้ดังนี้

- 1) น้ำหล่อเย็นจากแม่น้ำบางปะกงที่นำไปใช้ในเครื่องควบแน่นของโรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 1 และ หน่วยที่ 2 ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคม ทำให้มีผลโดยตรงต่อการกักกรองของท่อควบแน่นอะลูมิเนียมบร่าสที่นำมาใช้ดังที่ได้สรุป รายละเอียดลักษณะสมบัติของน้ำหล่อเย็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการกักกรองท่ออะลูมิเนียมบร่าสไว้ในตารางที่ 6.1
- 2) เนื่องจากในระหว่างการศึกษาวิจัย โรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 2 ได้หยุดเปลี่ยนท่ออะลูมิเนียมบร่าสใหม่ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ทำให้ข้อมูลของโรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 2 ในช่วงดังกล่าวขาดหายไป ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจุดที่นำน้ำหล่อเย็นจากแม่น้ำมาใช้ในเครื่องควบแน่น (Intake) และรายละเอียดของข้อมูลจากโรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 1 แล้ว ข้อมูลที่ขาดหายไปของโรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 2 น่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในลักษณะที่คล้ายกับโรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 1
- 3) ลักษณะสมบัติของน้ำหล่อเย็นที่นำมาใช้ในเครื่องควบแน่น บางลักษณะมีการแปรเปลี่ยนที่สอดคล้องกับอิทธิพลที่น้ำหล่อเย็นได้รับจากน้ำทะเล กล่าวคือในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคม Chloride, Sulfate, Conductivity, Total alkalinity, Bicarbonate และ Hardness มีปริมาณที่สูงเพิ่มมากขึ้น และในช่วงเวลาดังกล่าวยังพบด้วยว่า ปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่ตรวจพบในน้ำหล่อเย็นมีปริมาณสูงเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

- 4) ทราย, Silt และ Silica ที่ตรวจพบในน้ำหล่อเย็น เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนของท่อความแน่นอะลูมิเนียมบราสขึ้นโดยตรง และทำให้เกิดความเสียหายแก่ผิวป้องกันการกัดกร่อน (Protective film)
- 5) อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นก่อนไหลเข้าเครื่องความแน่นตลอดการศึกษาทดลอง มีค่าอยู่ระหว่าง 29 ถึง 30 °C และอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นภายหลังออกจากเครื่องความแน่นมีค่าสูงเพิ่มมากขึ้น 4 ถึง 5 °C
- 6) Chloride, Sulfate ทำให้ Conductivity สูงขึ้น อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ความสามารถในการนำไฟฟ้าของน้ำสูงเพิ่มมากขึ้น และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนของท่อความแน่นอะลูมิเนียมบราส
- 7) Dissolved oxygen ที่ตรวจพบในน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 1 ก่อนเข้าเครื่องความแน่นมีปริมาณโดยเฉลี่ยตลอดการศึกษาทดลองอยู่ระหว่าง 6.4 ถึง 6.5 mg/l และภายหลังออกจากเครื่องความแน่นมีปริมาณโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6.2 ถึง 6.4 mg/l แสดงให้เห็นว่าเกิดการแยกตัวของก๊าซออกซิเจนออกจากน้ำเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น
- 8) pH ที่ตรวจพบในน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 มีลักษณะค่อนข้างเป็นด่าง มีค่าอยู่ระหว่าง 6.9 ถึง 8.0
- 9) Total alkalinity ที่ตรวจพบในน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 พบอยู่ในรูปของ Bicarbonate ซึ่งไม่มีผลโดยตรงต่อการกัดกร่อนของท่ออะลูมิเนียมบราสที่ใช้ในเครื่องความแน่น แต่มีผลในลักษณะการเกิดตะกอนเนื่องจาก Carbonate
- 10) Total hardness, Calcium hardness และ Magnesium hardness ที่ตรวจพบในน้ำหล่อเย็นพบทั้งในรูปของ Carbonate และ Non-carbonate โดยส่วนใหญ่พบอยู่ในรูปของ Non-carbonate ได้แก่  $Cl^-$  และ  $SO_4^{2-}$  ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการกัดกร่อนของท่อความแน่นอะลูมิเนียมบราส เมื่อนิยามค่า pH และ  $pH_u$  จากผลการวิเคราะห์แสดงว่า

Carbonate hardness ที่ตรวจพบในน้ำหล่อเย็นแสดงแนวโน้มของการตกตะกอน

11) Bicarbonate, Carbondioxide และ Ammonia ที่ตรวจพบในน้ำหล่อเย็นไม่มีผลต่อการกัดกร่อนของท่อความแน่นอะลูมิเนียมบราสที่ใช้ในเครื่องความแน่น

12) ตลอดการศึกษาทดลองพบว่า โรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 มีการกัดกร่อนของท่อความแน่นอะลูมิเนียมบราสที่ใช้ การกัดกร่อนของท่อความแน่นมีอัตราที่สูงในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม แสดงให้เห็นว่าการกัดกร่อนของท่อความแน่นอะลูมิเนียมบราสมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อน้ำหล่อเย็นได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเล

13) ตลอดการศึกษาทดลองพบว่า เกิดการกัดกร่อนของสังกะสี (Zinc) ขึ้นภายในเครื่องความแน่นในอัตราที่สูงจาก Zinc anode ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันการกัดกร่อนแบบ Galvanic ในระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น้ำหล่อเย็นได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเล

14) จากการตรวจวิเคราะห์น้ำหล่อเย็นพบ Sulfate, Sulfide และ Sulfate reducing bacteria แสดงให้เห็นว่าปัญหาการกัดกร่อนเนื่องมาจากจุลชีพ เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนท่ออะลูมิเนียมบราสในเครื่องความแน่น

15) ลักษณะสมบัติของน้ำหล่อเย็นทางด้านชีวภาพ (Biological) พบว่าปริมาณของสิ่งมีชีวิตในน้ำหล่อเย็นที่ใช้ในโรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 มีปริมาณที่ตรวจพบได้สูงเพิ่มมากขึ้นตามอิทธิพลที่น้ำหล่อเย็นได้รับจากน้ำทะเล และมากกว่า 50% ของสิ่งมีชีวิตที่ตรวจพบมีลักษณะผิวรอนอกที่แข็ง ซึ่งสามารถขูดทำความเสียหายให้แก่ผิวท่อได้ ในขณะที่มีการใช้ Taprogge's ball ทำความสะอาดท่อ บางส่วนของสิ่งมีชีวิตที่ตรวจพบจะเกาะบริเวณ Tube sheet และบริเวณปากทางเข้าเครื่องความแน่น ซึ่งก่อให้เกิดการกัดกร่อนในบริเวณดังกล่าว และบางส่วนของสิ่งมีชีวิตจะติดค้างบริเวณ Debris filter ทำให้ต้องหยุด (Shut down) การผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด

16) ผลของการใช้สารเคมีเพื่อจุดประสงค์ในการทำให้ตกตะกอนนั้นมีผลต่อทรายและ Silt ในน้ำหล่อเย็นที่นำไปใช้ในโรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 1 และโรง

ไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 2 ภายหลังการเปลี่ยนท่อความแน่นใหม่ โดยมีผลในลักษณะที่ทำให้ปริมาณของสารดังกล่าวลดน้อยลงภายหลังออกจากเครื่องความแน่น

17) ผลของการใช้สารเคมีเพื่อจุดประสงค์ในการทำลาย (Dispersant) มีผลต่อ Clay ในน้ำหล่อเย็นที่นำไปใช้ในโรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 1 และโรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 2 โดยมีผลในลักษณะที่ทำให้ปริมาณ Clay ภายหลังออกจากเครื่องความแน่นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

18) ผลของการใช้ Cl เพื่อจุดประสงค์ในการฆ่าสิ่งมีชีวิตที่มากับน้ำหล่อเย็นนั้นใช้ในปริมาณและเวลาที่อาจจะพอเพียง แต่ภายหลังการใช้สารเคมีแล้ว ปัญหาเนื่องจากสิ่งมีชีวิตก็ยังคงมีอยู่

## 6.2 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต

จากผลการทดลอง การกัดกร่อนของท่ออะลูมิเนียมบราสในเครื่องความแน่นที่ใช้ น้ำหล่อเย็นจากแม่น้ำบางปะกงในครั้งนี้ ควรจะทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปดังนี้คือ

1) ศึกษาวิจัยการใช้สารเคมีว่าสารเคมีชนิดใดในปริมาณความเข้มข้นเท่าใดที่เหมาะสมในการนำมาใช้ในการป้องกันการกัดกร่อนของท่ออะลูมิเนียมบราสของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า ในการป้องกันการกัดกร่อนโดยใช้สารเคมีเพื่อสร้างผิวป้องกัน เป็นการยับยั้งการเกิดขั้วทางไฟฟ้า เพื่อแยกผิวของโลหะที่กัดกร่อนออกจากปฏิกิริยาของการเกิดกัดกร่อน โดยทั่วไปการสร้างผิวป้องกันการกัดกร่อนสามารถทำได้ดังนี้

1.1 ใช้สารเคมีเพื่อสร้างผิวป้องกันโลหะที่เป็นผู้รับอิเล็กตรอน (Cathodic inhibitors) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างมาก และสารเคมีที่ใช้มักได้แก่ Polyphosphates, Zinc, Molybdates, Polysilicates

1.2 ใช้สารเคมีเพื่อสร้างผิวป้องกันโลหะที่เป็นผู้ให้อิเล็กตรอน (Anodic inhibitors) ซึ่งเป็นวิธีที่อันตรายและไม่นิยมใช้ เพราะหากผิวปกป้องเสียหายเพียงเล็กน้อย

น้อย จะทำให้การกัดกร่อนเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมาก สารเคมีที่นิยมใช้มักได้แก่ Chromate, Nitrites และ Orthosilicates

การใช้สารเคมีเพื่อสร้างผิวป้องกันขึ้นอยู่กับลักษณะสมบัติของน้ำหล่อเย็นที่ใช้ และความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้เป็นสิ่งสำคัญมาก Sheldon D. Strauss และ Paul R. puckorius ได้ให้รายละเอียดการใช้สารเคมีไว้ในตารางที่ 6.2 และตารางที่ 6.3

2) ศึกษาเปรียบเทียบการกัดกร่อนของท่ออะลูมิเนียมบราส ในเครื่องควบแน่นที่อื่น ๆ ว่ามีสาเหตุเช่นเดียวกันกับการกัดกร่อนของเครื่องควบแน่นที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกงหรือไม่

### 6.3 ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการกัดกร่อน

ในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาการกัดกร่อนของท่อควบแน่นอะลูมิเนียมบราสที่เกิดขึ้นของโรงจักรไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 1 และโรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 2 ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยการเปลี่ยนท่อควบแน่นที่ใช้ในโรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 1 จากท่ออะลูมิเนียมบราส เป็นท่อ Titanium ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม และเปลี่ยนท่อควบแน่นอะลูมิเนียมบราสของโรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 2 ใหม่ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน โดยการนำท่ออะลูมิเนียมบราสของเดิมที่เคยใช้งานที่อื่นมาแล้ว แต่ไม่มีร่องรอยของการกัดกร่อนมาเปลี่ยนใหม่ แนวความคิดเห็นของผู้วิจัยในการแก้ไขปัญหาการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นของโรงไฟฟ้า Combined cycle หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 ควรดำเนินการดังนี้

- 1) เปลี่ยนท่อควบแน่นอะลูมิเนียมบราสของเดิมใหม่เป็นท่อ Titanium
- 2) ปรับปรุงระบบควบแน่นใหม่เป็นระบบ Closed recirculation system
- 3) ในการ Start up เครื่องควบแน่นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการกัดกร่อนขึ้น เพราะหากเกิดการกัดกร่อนขึ้นก็จะทำให้การกัดกร่อนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4) ในการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมนั้น ควรจะต้องพิจารณาศึกษาลักษณะสมบัติของลำน้ำที่นำน้ำมาใช้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการนำน้ำนั้นมาใช้ และทำนายปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากลักษณะสมบัติของน้ำดังกล่าว

ตารางที่ 6.2 สภาวะแวดล้อมของการเลือกใช้ชนิดของสารเคมีของเหล็ก, ทองแดง และอะลูมิเนียม

ชนิดของสารเคมี (Inhibitor)	โลหะที่ใช้			สภาวะแวดล้อม		
	เหล็ก	ทองแดง	อะลูมิเนียม	Calcium ppm	pH	Total dissolved solids, ppm
Chromate	Excellent	Excellent	Excellent	0-1200	5.5-10.0	0-20,000
Polyphosphate	Excellent	Attacks	Attacks	100- 600	5.5- 7.5	0-20,000
Zinc	Good	None	None	0-1200	6.5- 7.0	0- 5,000
Polysilicat	Excellent	Excellent	Excellent	0-1200	7.5-10.0	0- 5,000
Molybdate	Good	Fair	Fair	0-1200	7.5-10.0	0- 5,000
Copper Inhibitor <sup>2</sup>	Fair	Excellent	Good	0-1200	6.0-10.0	0-20,000

ตารางที่ 6.3 ข้อเสนอแนะการใช้ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีเพื่อสร้างผิวป้องกัน  
การกัดกร่อน

ชนิดของสารเคมี (Inhibitor)	Dosage, ppm		Film-formation time, days
	Initial	Maintenance	
Chromate	30-50	5-20	3-4
Polyphosphate	40-60	10-30	5-6
Zinc	10-20	3-5	5-6
Polysilicate	40-50	10-20	10-12
Molybdate	40-60	5-20	10-12

ตารางที่ 6.1 ลักษณะสมบัติของน้ำหล่อเย็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการกัดกร่อนของท่ออะลูมิเนียมบรอส

ลักษณะสมบัติของน้ำหล่อเย็น	ความเกี่ยวเนื่องกับการกัดกร่อนของท่ออะลูมิเนียมบรอส		ไม่เกี่ยวเนื่อง กับการกัดกร่อน
	ทางตรง	ทางอ้อม	
1. ทราย (Sand)	*	*	
2. Silt	*	*	
3. Clay	*	*	
4. อุณหภูมิ		*	
5. Conductivity	*		
6. Dissolved oxygen	*	*	
7. pH			*
8. Total alkalinity		*	
9. Total hardness		*	
10. Calcium hardness		*	
11. Magnesium hardness		*	
12. Carbon dioxide			*
13. Bicarbonate			*
14. Chloride	*	*	
15. Sulfide	*		
16. Sulfate	*		
17. Silica	*		
18. Ammonia			*
19. Sulfate reducing bacteria	*		
20. Microbiology อื่นๆ	*		