



## การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

การดำเนินการในขั้นนี้ คือ การนำเอาข้อมูลที่ได้รับมาจากการสำรวจแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ ซึ่งพอจะสรุปเป็นลำดับขั้น ดังนี้

1. ถ้าวันที่ครุภกจ มีเลขที่เรียงตามลำดับที่เจาะบัตร
2. เมื่อเริ่มตนเจาะบัตร ถ้าว่า บัตรใบแรกที่มีค่าอยู่แล้ว คือบัตรเดียวที่คุณย์
3. นำข้อมูลที่ได้รับมาหา Inter-Arrival Defect คือนำหาช่วงของ การพิมพ์พิเศษ เช่น

Inter-Arrival Defect ;

	15	9	27	9	42	13	10	32	3	11	21	7	
ข้อมูล	0,	15,	24,	51,	60,	102,	115,	125,	157,	160,	171,	192,	199

4. ทั้งสมมติฐานว่า การกระจายของ Inter-Arrival Defect เป็นเอ็ก-โพเนนเชียล (Exponential Distribution) ซึ่งมีลักษณะพัฒนาเป็น

$$F_i = 1 - e^{-t/\theta}$$

โดย  $t$  = ช่วงที่พิมพ์บัตรนัดโดยเริ่มจาก 0

$\theta$  = กำลังขีดเลขคณิตของข้อมูล

5. ใช้ ไค-สแควร์ (Chi-Square Test) ช่วยในการทดสอบสมมติฐาน ที่ตั้งไว้ในลักษณะการทดสอบที่เรียกว่า การทดสอบภาวะสารูปสนิทสุด (Goodness of fit Test) โดยใช้สูตร

$$\chi^2 (\alpha, df.) = \sum_{i=1}^n \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

เมื่อ  $O_i$  ความถี่ของการเจาะบัตรผิดจริง ๆ ในแต่ละชั้น  
 $E_i$  ความถี่ของการเจาะบัตรผิดตามทฤษฎีในแต่ละชั้น

6. เอกซ์эмปล์ที่ใหม่หา  $O_i$  โดยการเจ้า Interarrival defect  
 มาแจกความถี่ โดยจัดชั้นของความถี่ เป็น

0 - 20  
 20 - 40  
 40 - 60  
 60 - 80

ความถี่ที่ได้ของหนังงานเจาะบัตรแต่ละคน คือ  $O_i$  นั้นเอง เช่น  
 ข้อมูล 0, 15, 24, 51, 60, 102, 115, 125, 157, 160, 171  
 Interarrival defect; 15, 9, 27, 9, 42, 13, 10, 32, 3, 11, 21, 7  
 เมื่อแจกความถี่ของ Inter arrival defect จะได้เป็น

#### ตารางที่ 4.1 แสดงการหาความถี่ของการเจาะบัตรผิดจริง ๆ ในแต่ละชั้น

ช่วงที่พิมพ์บัตรผิด	จุดกลาง ( $x_i$ )	ความถี่ของการเจาะ บัตรผิดจริง ๆ ในแต่- ละชั้น ( $O_i$ หรือ $n_i$ )
0 - 20	10	8
20 - 40	30	3
40 - 60	50	1
60 - 80	70	0

7. คำนวณค่ามัธยมเลขคณิต ( $\theta$ ) ของข้อมูลจากตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.2 แสดงการหาค่ามัธยมเลขคณิต ( $\theta$ ) ของข้อมูล

ช่วงที่พิมพ์บัตรผิด	จุดกลาง ( $x_i$ )	ความถี่ของการเจาะ, บัตรผิดจริง ๆ ในแต่ ละชั้น ( $o_i$ หรือ $n_i$ )	$n_i x_i$
0 - 20	10	8	80
20 - 40	30	3	90
40 - 60	50	1	50
60 - 80	70	0	0
		$\Sigma = 12$	$\Sigma = 220$

$$\theta = \frac{220}{12} = 18.33$$

8. นำค่า  $\theta$  มาหาค่า Distribution Function ( $F_i$ ) และ PROB.  
ของทดลอง ( $F_i - F_{i-1}$ ) ตามหัวเรื่อง

จากสูตร  $F_i = 1 - e^{-t/\theta}$

$t$  = ช่วงในการพิมพ์บัตรผิดแทนค่าคร่าวๆ

0, 20, 40, 60, 80

$\theta$  = ค่า  $\theta$  ที่หาได้ใน ข้อ 7.

ตารางที่ 4.3 แสดงการหาค่า Distribution Function ( $F_i$ ) และ PROB. ของ  
ແລະช่วง ( $F_i - F_{i-1}$ )

ช่วงที่พิมพ์บัตรนิค	จุดกลาง ( $X_i$ )	ความถี่ของการเจาะบัตร ผิดริบบิ้ง ๆ ในແລະชຸນ ( $O_i$ หรือ $n_i$ )	$F_i = 1 - e^{-t/\theta}$	$F_i - F_{i-1}$
0 - 20	10	8	0	0.664
20 - 40	30	3	0.664	0.223
40 - 60	50	1	0.887	0.075
60 - 80	70	0	0.962	0.025
			0.987	

9. คำนวณหา  $E_i$  ซึ่งเป็นจำนวนบัตรที่ผิดในทางดูด

$$\text{โดย } E_i = (F_i - F_{i-1}) \approx n$$

ตารางที่ 4.4 แสดงการหาค่าจำนวนบัตรที่ผิดในทางดูด

ช่วงที่พิมพ์ บัตรนิค	จุดกลาง ( $X_i$ )	ความถี่ของการเจาะบัตร ผิดริบบิ้ง ๆ ในແລະชຸນ ( $O_i$ หรือ $n_i$ )	$F_i = 1 - e^{-t/\theta}$	$F_i - F_{i-1}$	$E_i = (F_i - F_{i-1}) \approx n$
0 - 20	10	8	0	0.664	7.968
20 - 40	30	3	0.664	0.223	2.676
40 - 60	50	1	0.887	0.075	.9
60 - 80	70	0	0.962	0.025	.3
		$\approx n=12$	0.987		

10. นำค่า  $O_i$  และ  $E_i$  มาทดสอบด้วย ไก-สแควร์ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้

ตารางที่ 4.5 แสดงการหาค่าไก-สแควร์

ความถี่ของการเจาะบัตร ผิดจริง ๆ ในแต่ละชั้น $O_i$	ความถี่ของการเจาะบัตร ผิดตามทฤษฎีในแต่ละชั้น $E_i$	$O_i - E_i$	$(O_i - E_i)^2$	$\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$
8	7.968	0.032	0.001024	0.0001285
3	2.676	0.324	0.104976	0.0392286
1	.9	0.1	0.01	0.0111111
0	.3	-0.3	0.09	0.3
				$\chi^2 = 0.3504682$

$$\chi^2 = 0.350$$

เนื่องจากข้อมูลมีชั้นแห่งการแจกแจงความถี่ 4 ชั้น และมีการใช้ค่า parameter 1 ตัว คือ  $\theta$  ดังนั้น ชั้นแห่งความเป็นอิสระที่ใช้ในการทดสอบไก-สแควร์<sup>1</sup> จึงเป็น  $4-1-1 = 2$

<sup>1</sup> ประกอบ ภารณสูตร, สูตรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับครุ, (ไทยวัฒนาพานิช, กรุงเทพฯ 2517) หน้า 120.


เบิกตารางค่าไค-สแควร์ ซึ่งมีแสดงในภาคผนวก จ. ไคค่า


$$\chi^2_{(0.05, 2)} = 5.991$$


ปรากฏว่า  $\chi^2$  ที่คำนวณได้ไม่น้อยกว่าค่าที่ระบุ 0.05 นั้นคือ ขอมรับสมมติฐานที่ว่า การกระจายของ Interarrival defect ของพนักงานเจ้าบัตรคนนี้เป็น Exponential Distribution


การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่แสดงมาตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 10 นั้น เป็นลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงชุดเดียว หรือของพนักงานเจ้าบัตรเพียงคนเดียว เนื่องจากข้อมูลที่ครับมีจำนวนมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีให้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) Wang Model 2200 ช่วยในการทดสอบว่า Interarrival defect ของพนักงานเจ้าบัตรแต่ละคนนั้นมีลักษณะการกระจายเป็นเว็กโพเนนเชียล (Exponential Distribution) หรือไม่ โดยให้เครื่องเริ่มคำนวณตามลำดับขั้น เมื่อกับการแสดงการวิเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 10

ดังนั้น จึงสามารถเขียนลักษณะการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ดังนี้  
(Flow-Chart)









11. ตาม Flow-Chart นี้จึงสามารถเขียนเป็น Program Computer  
ภาษา Basic ได้กัง pragm ในภาคผนวก ก และผลลัพธ์ ได้แสดงไว้ใน ภาคผนวก ข.

12. จากผลจะเห็นได้ว่า Inter arrival defect มีลักษณะการกระจาย  
เป็นแบบเอ็กโพเนนเชียล ถ้าอนุมัติในการ defect ก็จะเป็นปัจจุบันทฤษฎีของ Pure  
Birth Process ถ้าที่กล่าวมาแล้ว

13. จึงทำให้ได้ว่า รูปแบบของความผิดพลาดที่เกิดจากหนังงานจะเป็นบัคหรือลักษณะ  
ในลักษณะของ Random Error จะมีรูปแบบเป็นเอ็กโพเนนเชียล

14. นำค่าความผิดพลาดที่เป็น Random Error เหล่านี้มาใช้ Chi-Square  
Goodness of fit Test หารูปแบบรวม

### การหาชี้รูปแบบรวมของความผิดพลาดในการ เจาะบัตรนิคของพนักงานเจ้าบัตร

จะใช้หลักการและวิธีคำนวณงาน เมื่อข้อมูลการหาชี้รูปแบบของความผิดพลาดในการ เจาะบัตรนิคของพนักงานเจ้าบัตรแต่ละคน นั้นคือจะใช้ ไช-สแควร์ (CHI-Square) ทดสอบเช่นกัน โดย

1. พยายานจัตุรัส (interval) โดยให้มีจำนวนครั้งของการเกิดการเจาะบัตรผิดในแต่ละช่วง อภูมิในลักษณะที่เหมือนกัน
2. คำนวณหาค่ามัธยมเลขคณิต ( $\theta$ ) ของข้อมูลทุกคู่
3. คำนวณหาค่า distribution function ( $F_i$ ) ตามทฤษฎีคือ  $F_i = 1 - e^{-t/\theta}$
4. หาผลทางระหว่าง  $F_i$  และ  $F_{i-1}$  ซึ่งเป็น prob ของแต่ละ interval
5. คำนวณหาค่า  $E_i$  ซึ่งเป็นจำนวนครั้งในการเจาะบัตรนิคของพนักงานเจ้าบัตรรวมทั้งหมดในแต่ละช่วงในทางทฤษฎีคือ  $E_i = N(F_i - F_{i-1})$  ในเมื่อ  $N$  จำนวนครั้งในการเจาะบัตรผิดของพนักงานเจ้าบัตรทั้งหมดรวมกัน
6. ให้  $O(x)$  เป็นจำนวนครั้งที่ observed ให้ริง ๆ
7. คำนวณค่า  $\frac{(O(x) - E(x))^2}{E(x)}$
8. คำนวณหา  $\chi^2 = \sum_{x=1}^6 \frac{(O(x) - E(x))^2}{E(x)}$

ชี้รูปแบบรวมของความผิดพลาดในการ เจาะบัตรนิคของพนักงานเจ้าบัตรรวมทั้งหมดในแต่ละช่วงในทางทฤษฎีคือ  $E_i = N(F_i - F_{i-1})$  ในเมื่อ  $N$  จำนวนครั้งในการเจาะบัตรผิดของพนักงานเจ้าบัตรทั้งหมดรวมกัน


$$\chi^2_{\text{Test}} = \sum \frac{(O(x) - E(x))^2}{E(x)} = 8.247$$

$$\chi^2_{(0.05, 4)} = 9.49$$

$$\chi^2_{\text{test}} < \chi^2_{(0.05, 4)}$$

จึงสรุปได้ว่าชี้รูปแบบของความผิดพลาดของพนักงานเจ้าบัตรรวมจะเป็นเอ็งโพเนนเรียล

กราฟเลขที่ 1  
แสดงการเปรียบเทียบจำนวนจริงกับจำนวนทางแทนที่



กราฟเลขที่ 2

แสดงโคงเปรียบเทียบแสดงจำนวนจริงกับจำนวนทางทฤษฎี

