

การออกแบบและสร้างขดลวดสเตเตอร์สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ ชนิด ๓ เฟส  
แบบเปลี่ยนอัตราส่วนความเร็ว ๔ ต่อ ๖ โดยใช้ขดลวดสเตเตอร์ชุดเดียว

004848

นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
แผนกวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๒๑

DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE STATOR WINDING OF A 3 PHASE  
INDUCTION MOTOR FOR A 4:6 SPEED CHANGE USING A SINGLE STATOR  
WINDING

MR. WISIT CHAISUWAN

A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements  
for the degree of Master of Engineering  
Department of Electrical Engineering  
Graduate School  
Chulalongkorn University

1978

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การออกแบบและสร้างขดลวดสเตเตอร์สำหรับมอเตอร์  
เหนี่ยวนำ ชนิด ๓ เฟส แบบเปลี่ยนอัตราส่วนความ  
เร็ว ๔ ต่อ ๖ โดยใช้ขดลวดสเตเตอร์ชุดเดียว

โดย

นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

แผนกวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผ.ศ. ไพฑูลย์ ไชยนิล


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยฉบับนี้  
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคณะหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต




..... รักษาการในตำแหน่ง  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(ผศ.ดร. สุประสิทธิ์ บุญนาค)


คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์




..... ประธานกรรมการ  
(รศ.ดร. ประโมทย์ อุณหไวทยะ)



..... กรรมการ  
(ผศ. ไพรัช นิลเสนา)



..... กรรมการ  
(ผศ.ดร. ไพโรจน์ เพ็ญชริยะ)



..... กรรมการ  
(ผศ. ไพฑูลย์ ไชยนิล)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การออกแบบและสร้างขดลวดสเตเตอร์สำหรับมอเตอร์  
เหนี่ยวนำ ชนิด ๓ เฟส แบบเปลี่ยนอัตราส่วนความ  
เร็ว ๔ ต่อ ๖ โดยใช้ขดลวดสเตเตอร์ชุดเดียว

โดย

นาย วิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผ.ศ. ไพบุลย์ ไชยนิล

แผนกวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

ปีการศึกษา

๒๕๒๑



บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้กล่าวถึง การออกแบบและพันขดลวดสเตเตอร์ของ  
มอเตอร์เหนี่ยวนำ ชนิด ๓ เฟส (induction motor) ซึ่งมีโรเตอร์แบบ  
squirrel cage เพื่อให้สามารถเปลี่ยนความเร็วซิงโครนัสได้ ๒ ค่า คือ  
๑๐๐๐ และ ๑๕๐๐ รอบต่อนาที โดยใช้ขดลวดสเตเตอร์เพียงชุดเดียว การ  
วิจัยครั้งนี้ได้นำมอเตอร์เหนี่ยวนำ ชนิด ๓ เฟส ซึ่งแต่เดิมหมุนได้ความเร็ว  
เดียว มาดัดแปลงเพื่อให้สามารถเปลี่ยนความเร็วได้ ๒ ค่า โดยการออกแบบ  
และพันขดลวดสเตเตอร์เป็น ๓ ชั้น การเปลี่ยนความเร็วซิงโครนัสของ  
มอเตอร์เป็น ๑๐๐๐ และ ๑๕๐๐ รอบต่อนาที (อัตราส่วนความเร็ว ๔ ต่อ ๖)  
จะทำโดยการเปลี่ยนจำนวนโพลของสนามแม่เหล็ก ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการ  
เปลี่ยนแปลงการต่อวงจรของขดลวดทั้ง ๓ ชั้น เพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กเป็น  
แบบ ๖ โพล หรือ ๔ โพล โดยอาศัยสวิตช์ภายนอกช่วย



9

THESIS TITLE : Design and Construction of the  
**Stator** Winding of a 3 Phase  
Induction Motor for a 4:6 Speed  
Change Using a Single Stator  
Winding

NAME : Mr. Wisit Chaisuwan

THESIS ADVISOR : Prof. Assistant Paibul Chaiyanil

DEPARTMENT : Electrical Engineering

ACADEMIC YEAR : 1978

#### ABSTRACT

This thesis is principally concerned with the design of stator winding to make a variable speed 3-phase induction motor which has squirrel cage rotor. The motor will have synchronous speed either 1000 RPM. or 1500 RPM. by using single stator winding. The stator winding of the motor were wound in 3 layers. Changing pole number, which will be able to alter the synchronous speed, can be achieved by reconnection these three layers via switching devices.

## กิติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้สำเร็จได้ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก

๑. อาจารย์ ไพบุลย์ ไชยนิล, อาจารย์ไพรัช นิลเสนา และ  
อาจารย์ ไพโรจน์ เฟื่องธูระ ซึ่งท่านเหล่านั้นได้กรุณาให้  
คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนให้แนวความคิดที่เป็นประโยชน์  
อย่างยิ่ง
๒. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ทุนอุดหนุนใน  
การทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นเงิน ๒,๕๓๗ บาท
๓. บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด ให้ความช่วยเหลือ  
ในด้านอุปกรณ์บางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ในการทำวิทยานิพนธ์

จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย .....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	จ
กิตติกรรมประกาศ .....	ฉ
รายการตารางประกอบ .....	ฉ
รายการรูปประกอบ .....	ฉ
บทที่	

๑. บทนำ

๑.๑ การเปลี่ยนความเร็วโดยการเปลี่ยนจำนวนโพลของ สนามแม่เหล็ก .....	๒
๑.๒ การเปลี่ยนความเร็วโดยการเปลี่ยนค่าความถี่ของ แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสเตเตอร์ .....	๔
๑.๓ การเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์โดยการเปลี่ยนค่าสลิป	
๑.๓.๑ Rheostatic Speed Control .....	๑๐
๑.๓.๒ Concatenation Method .....	๑๑
๑.๓.๓ การเปลี่ยนความเร็วโดยการเปลี่ยนค่าแรงดัน ในวงจรของโรเตอร์ .....	๑๒
๑.๓.๓.๑ The Leblanc Exciter .....	๑๒
๑.๓.๓.๒ The Krämer System .....	๑๓
๑.๓.๓.๓ The Scherbius System .....	๑๕
๑.๓.๔ The Schrage Motor .....	๑๖
๑.๓.๕ The Rossman Drive .....	๑๗

๒. มอเตอร์ชนิดที่ใช้ในการวิจัย

๒.๑ หลักการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำชนิด ๓ เฟส .....	๑๘
๒.๒ มอเตอร์ชนิดที่ใช้ในการวิจัย .....	๒๑



๒.๓	แนวความคิดในการ เปลี่ยนจำนวนโพลของ สนามแม่เหล็ก .....	๒๒
๓.	การออกแบบขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์	
๓.๑	การออกแบบการพันขดลวด สเตเตอร์ .....	๓๒
๓.๒	การออกแบบขนาดและจำนวนรอบของขดลวด สเตเตอร์ .....	๓๕
๓.๓	การออกแบบสวิตช์ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ .....	๔๑
๓.๓.๑	การต่อวงจร เพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก แบบ ๔ โพล .....	๔๓
๓.๓.๒	การต่อวงจร เพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก แบบ ๖ โพล .....	๔๕
๔.	ผลการทดสอบมอเตอร์	
๔.๑	คุณสมบัติของมอเตอร์ขณะเกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๔ โพล	
๔.๑.๑	การทดสอบเมื่อไม่มีโหลด .....	๕๑
๔.๑.๒	การทดสอบเมื่อจับโรเตอร์ให้หยุดอยู่กับที่ .....	๕๑
๔.๑.๓	วงจรสมมูลและ circle diagram .....	๕๑
๔.๑.๔	การทดสอบเมื่อมีโหลด .....	๕๓
๔.๑.๕	การวัดอุณหภูมิขณะทำงาน .....	๕๔
๔.๒	คุณสมบัติของมอเตอร์ขณะเกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๖ โพล	
๔.๒.๑	การทดสอบเมื่อไม่มีโหลด .....	๕๔
๔.๒.๒	การทดสอบเมื่อจับโรเตอร์ให้หยุดอยู่กับที่ .....	๖๑
๔.๒.๓	วงจรสมมูลและ circle diagram .....	๖๑
๔.๒.๔	การทดสอบเมื่อมีโหลด .....	๖๑
๔.๒.๕	การวัดอุณหภูมิขณะทำงาน .....	๖๔



๕. ขอสรูปและขอเสนอแนะ

๕.๑ ขอสรูป .....	๖๘
๕.๒ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงข้อเสีย .....	๗๑

เอกสารอ้างอิง .....	๗๓
---------------------	----

ภาคผนวก .....	๗๕
---------------	----

ประวัติผู้เขียน .....	๘๓
-----------------------	----

รายการตารางประกอบ

หน้า

ตารางที่ ๕.๑	เปรียบเทียบคุณสมบัติของมอเตอร์ที่สร้างขึ้น เมื่อเกิด สนามแม่เหล็กแบบ ๔ โพลและ ๖ โพล .....	๖๔
ตารางที่ A๑	ตารางการใช้ลวดทองแดง .....	๗๖



รายการรูปประกอบ

หน้า

รูปที่ ๑.๑	วงจรถบายคุมความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำชนิด ๓ เฟส โดยใช้ขั้วลวดสเทเตอร์ ๒ ชุด .....	๒
รูปที่ ๑.๒	การเปลี่ยนความเร็วโดยวิธี Consequent Pole .....	๓
รูปที่ ๑.๓	การเปลี่ยนความเร็วโดยวิธี Pole Amplitude Modulation .....	๔
รูปที่ ๑.๔	การเปลี่ยนความเร็วโดยวิธี Pole Amplitude Modulation .....	๕
รูปที่ ๑.๕	การเปลี่ยนความเร็วโดยวิธี Pole Amplitude Modulation .....	๖
รูปที่ ๑.๖	การเปลี่ยนความเร็วโดยวิธี Pole Amplitude Modulation .....	๗
รูปที่ ๑.๗	วงจrfrequency inverter แบบป้องกัน .....	๑๐
รูปที่ ๑.๘	การเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์ โดยวิธีเปลี่ยนค่า ความต้านทานในวงจรโรเตอร์ .....	๑๐
รูปที่ ๑.๙	การเปลี่ยนความเร็วโดยวิธี Concatenation Connection .....	๑๑
รูปที่ ๑.๑๐	วงจรถบายคุมความเร็วโดยวิธี Leblanc .....	๑๓
รูปที่ ๑.๑๑	วงจรถบายคุมความเร็วโดยวิธี Krämer .....	๑๔
รูปที่ ๑.๑๒	วงจรถบายคุมความเร็วโดยวิธี Modified Krämer .....	๑๔
รูปที่ ๑.๑๓	วงจรถบายคุมความเร็วโดยวิธี Scherbius .....	๑๖
รูปที่ ๑.๑๔	มอเตอร์แบบ Schrage .....	๑๖
รูปที่ ๒.๑	ลักษณะการเหนี่ยวนำภายใน induction motor .....	๒๐
รูปที่ ๒.๒	ส่วนประกอบต่าง ๆ ของมอเตอร์ชนิดแบบที่ใช้ในการวิจัย .....	๒๓



รูปที่ ๒.๓	phase belt ของขดลวดสเตเตอร์เมื่อเกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๔ โพลและ diagram การต่อวงจรของขดลวดสเตเตอร์เพื่อใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์และ ๓๘๐ โวลท์ ของ conventional motor .....	๒๔
รูปที่ ๒.๔	ลักษณะการพันลวด การต่อวงจร และ phase belt ของขดลวดสเตเตอร์ในเฟส A และทิศทางการไหลของกระแสทั้ง ๓ เฟส เพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๔ โพลของ conventional motor .....	๒๕
รูปที่ ๒.๕	สวิตช์ควบคุมความเร็วที่สร้างขึ้นในการวิจัย .....	๒๗
รูปที่ ๒.๖	phase belt ของขดลวดทั้ง ๓ ชั้น เมื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๔ โพล ในมอเตอร์ที่ดัดแปลงขึ้นมา .....	๒๘
รูปที่ ๒.๗	phase belt ของขดลวดทั้ง ๓ ชั้น เมื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๖ โพล ในมอเตอร์ที่ดัดแปลงขึ้นมา .....	๒๘
รูปที่ ๒.๘	การพันขดลวดสเตเตอร์ในมอเตอร์ที่ดัดแปลงขึ้นมาเพื่อให้สามารถเปลี่ยนความเร็วเชิงโคโรนัสได้เป็น ๑๐๐๐/๑๕๐๐ รอบต่อนาที .....	๓๐
รูปที่ ๓.๑	ทิศทางการไหลของกระแสทั้ง ๓ เฟส ในขดลวดแต่ละชั้นเพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๔ โพล .....	๓๔
รูปที่ ๓.๒	ทิศทางการไหลของกระแสทั้ง ๓ เฟส ในขดลวดแต่ละชั้นเพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๖ โพล .....	๓๖
รูปที่ ๓.๓	diagram การพันขดลวดสเตเตอร์ชุดต่าง ๆ เพื่อทำให้สามารถเปลี่ยนความเร็วเชิงโคโรนัสได้เป็น ๑๐๐๐/๑๕๐๐ รอบต่อนาที .....	๓๗
รูปที่ ๓.๔	diagram การต่อวงจรของขดลวดสเตเตอร์ชุดต่าง ๆ เข้ากับสวิตช์ภายนอก และการทำงานของสวิตช์เพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๔ โพลหรือ ๖ โพล .....	๔๒



รูปที่ ๓.๕	ลักษณะการต่อวงจรของขดลวดชุดต่าง ๆ และ phase belt ของขดลวดสเตเตอร์ในเฟส A ของชั้นที่ ๑ ในมอเตอร์ที่ตัดแปลงขึ้นมาขณะที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๔ โพล .....	๔๔
รูปที่ ๓.๖	ลักษณะการต่อวงจรของขดลวดชุดต่าง ๆ ในชั้นที่ ๑ (สำหรับเฟส A) ขณะที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๖ โพล .....	๔๗
รูปที่ ๔.๑	คุณสมบัติของมอเตอร์เมื่อไม่มีโหลด (no load test) .....	๕๑
รูปที่ ๔.๒	คุณสมบัติของมอเตอร์เมื่อจับโรเตอร์ให้หยุดอยู่กับที่ (blocked rotor test) ขณะเกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๔ โพล .....	๕๒
รูปที่ ๔.๓	วงจรสมมูลย์ของมอเตอร์ที่สร้างขึ้น ขณะเกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๔ โพล .....	๕๓
รูปที่ ๔.๔	circle diagram เมื่อเกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๔ โพล .....	๕๔
รูปที่ ๔.๕	คุณสมบัติในการทำงานของมอเตอร์ที่สร้างขึ้นเมื่อเกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๔ โพล .....	๕๖
รูปที่ ๔.๖	อุณหภูมิขณะทำงานของมอเตอร์ที่สร้างขึ้นเมื่อเกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๔ โพล .....	๕๗
รูปที่ ๔.๗	คุณสมบัติของมอเตอร์เมื่อไม่มีโหลด (no load test) ขณะเกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๖ โพล .....	๕๘
รูปที่ ๔.๘	คุณสมบัติของมอเตอร์เมื่อจับโรเตอร์ให้หยุดอยู่กับที่ (blocked rotor test) ขณะเกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๖ โพล .....	๖๐
รูปที่ ๔.๙	วงจรสมมูลย์ของมอเตอร์ที่สร้างขึ้นขณะเกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๖ โพล .....	๖๑

รูปที่ ๔.๑๐	circle diagram เมื่อเกิดสนามแม่เหล็กแบบ ๒ โพล . . . . .	๖๒
รูปที่ ๔.๑๑	คุณสมบัติในการทำงานของมอเตอร์ที่สร้างขึ้นเมื่อเกิด สนามแม่เหล็กแบบ ๒ โพล . . . . .	๖๕
รูปที่ ๔.๑๒	อุณหภูมิขณะทำงานของมอเตอร์ที่สร้างขึ้นเมื่อเกิดสนาม แม่เหล็กแบบ ๒ โพล . . . . .	๖๖
รูปที่ ๔.๑๓	การทดสอบคุณสมบัติในการทำงานของมอเตอร์ . . . . .	๖๗