

บทนำ

1.1 ความสำคัญของปัญหา

การนำเอารังสีเอกซ์มาใช้ในทางการแพทย์ เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยนี้ไม่มากนักแล้ว เครื่องมือต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบและใช้ร่วมกัน อาทิเช่น เครื่องมือวัสดุกอส (Dose) ของเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ก็ได้มีมาบานแล้ว เช่นกัน และໄคปรับปรุงให้การหน้ามากลอก ควบคู่กับเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ ซึ่งໄคปรับปรุงอย่างมาก ดังจะเห็นได้ว่าเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ใหม่ ๆ มีกำลังการแผ่รังสีสูง หันนี้เพื่อให้ผลการวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถใช้กับงานของโรงพยาบาลได้ทั่ว ๆ ไปคุ้ย แต่เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์เก่า ๆ ซึ่งให้โภสค่า ภัยมีไว้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ มาก เช่นเดียวกัน ซึ่งก็ให้ผลก็พอสมควร แต่ต้องอาศัยการเบิกเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์นาน ๆ

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดโภสังรังสีเอกซ์ นั้น สามารถจะอาศัยคุณสมบัติการเกิด ไอออนในเชื้อน (Ionization) กล่าวคือ เมื่อมีไฟฟอน (Photon) หรือรังสีเอกซ์ผ่านกระหนบกับอากาศภายในเครื่องมือวัด อากาศจะแตกตัวเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบ การสร้างเครื่องมือวัสดุกอสก็จะวัดประจุไฟฟ้าบวก ลบที่เกิดขึ้นนี้ แล้วประมาณออกมานนสเกล ของมิเตอร์ มีเครื่องมือหลายชนิด ซึ่งใช้หลักการ หั้นการวัดโภสที่เกี่ยวหั้นหนด (Integral dose) และ วัดโภสเรท (Dose rate) ซึ่งให้ผลก็สำหรับการใช้งานในประเภทแบบที่มีความชื้นในอากาศค่า สำหรับในประเทศไทย ซึ่งมีความชื้นในอากาศสูง ประจุไฟฟ้า บวก ลบ ที่เกิดขึ้นในเครื่องมือวัด จะมีโอกาสรั่ว หรือซึมหาย (leak) ไปได้ง่าย ทำให้การวัดโภสังรังสีเอกซ์มีผลลักษณะและนอกจากนี้ เครื่องมือคงกล่าวยังมีราคาแพง การเก็บรักษา ก็ยาก

1.2 วัสดุประส่งค์ และขอบเขตของการวิจัย

เพื่อการสร้างเครื่องมือขึ้นโดยใช้แคคเมียมชัลไฟฟ์ ซึ่งเป็นสารประเภทกึ่งตัวนำและไวแสง (photoconductive) ปิกค์วายແດນคำเพื่อกันแสงส่วนของรับรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เป็นการวัดโภสทั้งหมด เมื่อแคคเมียมชัลไฟฟ์ซึ่งปกติมีความต้านทานสูงมาก ได้รับรังสีเอกซ์ ความต้านทานจะลดลงช้าๆ จึงอาศัยคุณสมบัตินี้ทำให้มีการขยายประจุไฟฟ้าจาก คาปaciเตอร์ และหาความสัมพันธ์ระหว่าง โภสกับ ประจุไฟฟ้า