# การศึกษาเชิงตัวเลขของการกระจายอุณหภูมิของแท่งเหล็กจากการแผ่รังสีความร้อนระหว่างพื้นผิว ภายในเตาเผาเหล็ก

นายธนวัฒน์ เก้ากิตติ์

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR) เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) are the thesis authors' files submitted through the University Graduate School.

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย A NUMERICAL STUDY OF THE TEMPERATURE DISTRIBUTION OF A BILLET SUBJECTED TO THE THERMAL RADIATION AMONG SURFACES IN A REHEATING FURNACE



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering Program in Mechanical Engineering Department of Mechanical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University Academic Year 2014 Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การศึกษาเชิงตัวเลขของการกระจายอุณหภูมิของแท่ง
	เหล็กจากการแผ่รังสีความร้อนระหว่างพื้นผิวภายใน
	เตาเผาเหล็ก
โดย	นายธนวัฒน์ เก้ากิตติ์
สาขาวิชา	วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติน แตงเที่ยง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

\_\_\_\_\_คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

\_\_\_\_\_ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร จรัญญากรณ์)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติน แตงเที่ยง)

\_\_\_\_กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย เลิศนุวัฒน์)

.....กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทิต ภักดี)

ธนวัฒน์ เก้ากิตติ์ : การศึกษาเชิงตัวเลขของการกระจายอุณหภูมิของแท่งเหล็กจากการแผ่ รังสีความร้อนระหว่างพื้นผิวภายในเตาเผาเหล็ก (A NUMERICAL STUDY OF THE TEMPERATURE DISTRIBUTION OF A BILLET SUBJECTED TO THE THERMAL RADIATION AMONG SURFACES IN A REHEATING FURNACE) อ.ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์หลัก: รศ. ดร.จิตติน แตงเที่ยง, 127 หน้า.

งานวิจัยนี้ศึกษาการกระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็กของพื้นผิวปิดล้อมภายในเตาเผาเหล็ก ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหาสมการจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น เตาเผา เหล็กแบบผลักดัน (pusher type) ถูกนำมาใช้ในศึกษาและวิเคราะห์หาค่าการถ่ายเทความร้อนแต่ละ พื้นผิวภายในเตาเผาเหล็กในส่วนของ soaking zone เนื่องจากกระบวนการเผาเหล็กเป็น กระบวนการที่มีอุณหภูมิสูง ดังนั้นการถ่ายเทความร้อนจึงมีเพียงแค่การแผ่รังสีความร้อน เท่านั้น โดยแท่งเหล็กจะได้รับความร้อนฟลักซ์ที่ผิวด้านบนของแท่งเหล็ก การกระจายตัวอุณหภูมิใน แท่งเหล็กถูกวิเคราะห์เป็นสองมิติภายใต้สภาวะคงตัว และคำนวณหาค่าอุณหภูมิของแต่ละจุดด้วย ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขแบบผลต่างสืบเนื่อง (finite difference method) โดยใช้การคำนวณซ้ำด้วย วิธีเกาส์-ไซเดล (gauss-seidel) ซึ่งเปรียบเทียบผลการคำนวณกับค่าที่ตรวจวัดจากโรงงาน โดย งานวิจัยนี้วิเคราะห์ค่าตัวประกอบการมองเห็นของพื้นผิวแท่งเหล็กที่ถูกแบ่งเป็นชิ้นเล็ก ๆ และศึกษา ผลของความหนาฉนวนผนังเตา , ผลของเปลวไฟ และผลของอุณหภูมิพื้นเตาต่อการกระจายตัว อุณหภูมิในแท่งเหล็ก

จากการเปรียบเทียบระหว่างผลที่ได้จากแบบจำลองกับผลจากการตรวจวัดพบว่าค่ามีความ สอดคล้องเป็นที่ยอมรับได้ การกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่งเหล็กมีลักษณะเป็นการนำความร้อน แบบเชิงเส้นหนึ่งมิติจากผิวบนสู่ผิวล่าง โดยที่อุณหภูมิตรงกลางแท่งเหล็กมีค่าสูงเนื่องจากเป็นบริเวณ ที่อยู่ใกล้กับเปลวไฟ จากสมดุลความร้อนของแท่งเหล็กพบว่าการสูญเสียความร้อนผ่านผนังเตามี ค่าสูงสุด ดังนั้นเมื่อทำการหุ้มฉนวนผนังเตาจึงส่งผลให้อุณหภูมิแท่งเหล็กสูงขึ้นแต่ความสม่ำเสมอของ อุณหภูมิแท่งเหล็กลดลง เพราะว่าแบบจำลองกำหนดอุณหภูมิพื้นผิวด้านล่างแท่งเหล็กคงที่ ส่วนค่า เบียงเบนมาตรฐานรวมแท่งเหล็กมีค่าลดลงโดยการลดอุณหภูมิเปลวไฟ และเพิ่มอุณหภูมิพื้นเตา ส่งผลให้กระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็กมีความสม่ำเสมอมากขึ้น นอกจากนี้ส่งผลการแผ่รังสีความ ร้อนจากเปลวไฟและการสูญเสียความร้อนผ่านพื้นเตามีค่าลดลงด้วย ซึ่งสามารถลดการสูญเสียความ ร้อนผ่านพื้นเตาได้ด้วยการหุ้มฉนวนที่พื้นเตา

ภาควิชา	วิศวกรรมเครื่องกล	ลายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมเครื่องกล	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก
ปีการศึกษา	2557	

# # 5570219521 : MAJOR MECHANICAL ENGINEERING

KEYWORDS: THERMAL RADIATION / ENCLOSURE SURFACE / PUSHER TYPE REHEATING FURNACE / TEMPERATURE DISTRIBUTION

> TANAWAT KHOUKIT: A NUMERICAL STUDY OF THE TEMPERATURE DISTRIBUTION OF A BILLET SUBJECTED TO THE THERMAL RADIATION AMONG SURFACES IN A REHEATING FURNACE. ADVISOR: ASSOC. PROF. CHITTIN TANGTHIENG, Ph.D., 127 pp.

The study of the temperature distribution of a billet in the reheating furnace under the enclosure surfaces is presented. This research is conducted to investigate the numerical method by formulating the mathematical model and solving the governing equation. A billet is heated at the soaking zone in pusher type reheating furnace. Due to the high temperature for the reheating process, the only thermal radiation is applied at the upper surface of a billet. The two dimensions steady state heat conduction is employed by calculating the temperature with the finite difference method and solving with the Gauss-seidel iterative technique. The numerical result is verified with the field data. The different value of view factor of a billet and the effect of the insulation thickness , combustion flame and floor temperature on the temperature distribution are also investigated in this study.

The agreement between the numerical result and the field data is fairly acceptable. The temperature distribution is likely one dimension from upper to lower surface. The hot spot of the billet occurs near the combustion flame. From the heat balance of a billet, the heat loss through furnace wall is the highest value. The billet temperature is increased but the degree of temperature uniformity is decreased when covering the wall thickness because the floor temperature is set. Decreasing the flame temperature and increasing the floor temperature, the degree of temperature uniformity is increased. Moreover, the thermal radiation of combustion flame and the heat loss through furnace floor are also decreased.

Department:Mechanical EngineeringStudent's SignatureField of Study:Mechanical EngineeringAdvisor's SignatureAcademic Year:2014

#### กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติน แตงเที่ยง อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ที่มอบโอกาสให้ข้าพเจ้าในการทำงานวิจัยฉบับนี้ รวมถึงให้ให้คำแนะนำถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่ง คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการวิจัยและ ทางด้านทุนการศึกษาอันเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามุ่งมั่นทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้สำเร็จสมบูรณ์

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร จรัญญากรณ์ ประธานกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์, รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย เลิศนุวัฒน์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทิต ภักดี กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ และชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาของงานวิจัยฉบับนี้ และถ่ายทอดวิชาความรู้อันเป็นส่วนเติม เต็มที่มีประโยชน์ยิ่ง ทำให้ให้งายวิจัยนี้ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนมอบ ความรักให้อย่างหาที่สุดไม่ได้ เป็นที่พึ่งคอยให้คำปรึกษาก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหา และเป็นผู้ ที่คอยให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาและคอยเป็นกำลังใจในการทำงานวิจัยตลอดมาจนสำเร็จ ลุล่วง

د د
สารบญ

ทน
บทคัดย่อภาษาไทยง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษจ
กิตติกรรมประกาศฉ
สารบัญช
สารบัญตารางฏ
สารบัญภาพฏ
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ ณ
บทที่ 1 บทนำ1
1.1 ที่มาและความสำคัญของวิทยานิพนธ์1
1.2 วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์
1.3 ขอบเขตของวิทยานิพนธ์
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5 วิธีดำเนินงานวิจัย
บทที่ 2 ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนภายในเตาเผาเหล็ก
2.2 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนภายในแท่งเหล็ก7
บทที่ 3 ทฤษฎี
3.1 เตาเผาเหล็ก (reheating furnace)
3.1.1 เตาเผาเหล็กแบบผลักดัน (pusher type furnace)
3.1.2 เตาเผาเหล็กแบบคานเลื่อน (walking beam furnace)
3.2 การถ่ายเทความร้อน (heat transfer)20
3.2.1 การนำความร้อน (conduction heat transfer)

หน้า

3.2.2 การพาความร้อน (convection heat transfer)	21
3.2.3 การแผ่รังสีความร้อน (radiation heat transfer)	22
3.3 ตัวประกอบการมองเห็น (view factor)	23
3.3.1 Reciprocity relation	24
3.3.2 Summation rule	24
3.3.3 Cross-strings method	24
3.4 การแผ่รังสีความร้อนภายในพื้นที่ปิดล้อม (radiative heat transfer enclosure)	25
3.5 การหาความต้านทานทางความร้อน (thermal resistance)	30
3.7 สมการการนำความร้อนสองมิติ	36
บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยระเบียบวิธีเชิงเลข	39
4.1 สมมติฐานและเงื่อนไขขอบเขตของปัญหา	39
4.2 การพิจารณาปัญหาของตัวประกอบการมองเห็น	42
4.3 การพิจารณาปัญหาของการกระจายตัวของอุณหภูมิของแท่งเหล็ก	43
4.4 แบบจำลองการถ่ายเทความร้อน	52
4.41 การคำนวณการแผ่รังสีความร้อนภายในพื้นที่ปิดล้อม	52
4.4.2 การคำนวณการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังเตา	53
4.4.3 การคำนวณการถ่ายเทความร้อนภายในแท่งเหล็ก	55
4.4.4 การคำนวณการถ่ายเทความร้อนรวมของทั้งระบบ	56
บทที่ 5 ผลการวิจัยและวิเคราะห์ผล	59
5.1 ตัวประกอบการมองเห็นภายในเตาเผาเหล็ก	59
5.1.1 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างแท่งเหล็กและเปลวไฟ	59
5.1.2 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างแท่งเหล็กและผนังเตาด้านข้าง	60
5.1.3 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างแท่งเหล็กและผนังเตาด้านบน	61

ଖ

	หน้า
5.1.4 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างแท่งเหล็กและพื้นผิวสมมาตรด	62
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม	63
5.2.1 ตรวจสอบผลเฉลยแม่นตรงกับผลระเบียบวิธีเชิงเลข	63
5.2.2 ตรวจสอบความอิสระของระยะระหว่างจุด (grid independent)	66
5.3 ผลการคำนวณการกระจายตัวอุณหภูมิและการถ่ายเทความร้อนในแท่งเหล็ก	67
5.3.1 ผลการคำนวณการกระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็ก	67
5.3.2 ผลการคำนวณการถ่ายเทความร้อนของแท่งเหล็ก	69
5.4 การเปรียบเทียบผลการคำนวณกับผลการตรวจวัดจากโรงงาน	70
5.5 การศึกษาผลกระทบของความหนาฉนวนผนังเตา	72
5.5.1 ผลการคำนวณความหนาฉนวนผนังเตาต่อการกระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็ก <sup>-</sup>	73
5.5.2 ผลการคำนวณความหนาฉนวนผนังเตาต่อการถ่ายเทความร้อนของแท่งเหล็ก	75
5.6 การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเปลวไฟ	77
5.6.1 ผลการคำนวณอุณหภูมิเปลวไฟต่อการกระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็ก	77
5.6.2 ผลการคำนวณอุณหภูมิเปลวไฟต่อการถ่ายเทความร้อนของแท่งเหล็ก	80
5.7 การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิพื้นเตา	81
5.7.1 ผลการคำนวณอุณหภูมิพื้นเตาต่อการกระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็ก	82
5.7.2 ผลการคำนวณอุณหภูมิพื้นเตาต่อการถ่ายเทความร้อนของแท่งเหล็ก	84
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย	87
6.1 สรุปการศึกษางานวิจัย	87
6.2 ข้อเสนอแนะ	89
รายการอ้างอิง	90
ภาคผนวก ก ตัวอย่างการคำนวณหาตัวประกอบการมองเห็น	92
ภาคผนวก ข ตัวอย่างการคำนวณ1	12

ภาคผนวก ศ	เ รายละเอียดวัสดุทนไฟ	
ประวัติผู้เขียเ	เวิทยานิพนธ์	



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University หน้า

# สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1	แสดงค่าของหัวเผาที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของเตาเผาเหล็ก5
ตารางที่ 2.2	อุณหภูมิของผนังเตาและอุณหภูมิก๊าซภายในเตาเผาเหล็ก
ตารางที่ 4.1	พื้นผิวภายในเตาเผาเหล็ก
ตารางที่ 5.1	ผลการตรวจสอบความอิสระของระยะระหว่างจุด67
ตารางที่ 5.2	การถ่ายเทความร้อนของแท่งเหล็ก70
ตารางที่ 5.3	ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ (° $C$ ) จากโรงงาน71
ตารางที่ 5.4	เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อน (%) ระหว่างผลการตรวจวัดและผลการคำนวณ 72
ตารางที่ 5.5	ผลของอุณหภูมิที่ความหนาฉนวนของผนังเตาต่าง ๆ74
ตารางที่ 5.6	การถ่ายเทความร้อนภายในเตาเผาเหล็กที่ความหนาฉนวนผนังเตาต่าง ๆ
ตารางที่ 5.7	ผลของอุณหภูมิที่อุณหภูมิเปลวไฟต่าง ๆ79
ตารางที่ 5.8	การถ่ายเทความร้อนภายในเตาเผาเหล็กที่อุณหภูมิเปลวไฟต่าง ๆ
ตารางที่ 5.9	ผลของอุณหภูมิที่อุณหภูมิพื้นเตาต่าง ๆ
ตารางที่ 5.1(	) การถ่ายเทความร้อนภายในเตาเผาเหล็กที่อุณหภูมิพื้นเตาต่าง ๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University

# สารบัญภาพ

รูปที่ 2.1 ลักษณะเตาเผาเหล็กแบบผลักดัน	4
รูปที่ 2.2 ความเร็วการไหลของก๊าซ (บน) และการกระจายตัวของอุณหภูมิในเตาเผาเหล็ก (ล่าง)	5
รูปที่ 2.3 ลักษณะเตาเผาเหล็กแบบคานเลื่อน	6
รูปที่ 2.4 การกระจายตัวของอุณหภูมิ (บน) และการแผ่รังสีความร้อนภายในเตาเผาเหล็ก (ล่าง) .	7
รูปที่ 2.5 ขนาดที่ใช้ในการคำนวณระเบียบวิธีเชิงเลข (บน) และคานเลื่อนแท่งเหล็ก (ล่าง)	8
รูปที่ 2.6 การกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่งเหล็กระนาบ $x_z$ ที่ $y = 0.848$ เมตร	9
รูปที่ 2.7 การกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่งเหล็กระนาบ $y_Z$ ที่ $x = 0.218$ เมตร	9
รูปที่ 2.8 การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างผนังเตา ก๊าซร้อน และแท่งเหล็ก	10
รูปที่ 2.9 เปรียบเทียบอุณหภูมิที่กึ่งกลางแท่งเหล็กแบนกับค่าจากการวัด	10
รูปที่ 2.10 การถ่ายเทความร้อนระหว่างอากาศภายในเตากับแท่งเหล็ก	11
รูปที่ 2.11 สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและการแผ่รังสี	11
รูปที่ 2.12 อุณหภูมิบริเวณกึ่งกลางภายในแท่งเหล็ก	12
รูปที่ 2.13 สมดุลความร้อนในส่วนของ preheating และ heating	13
รูปที่ 2.14 สมดุลความร้อนในส่วนของ soaking	13
รูปที่ 2.15 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างผนังเตาด้านบนและด้านข้างกับแท่งเหล็ก	13
รูปที่ 2.16 เปรียบเทียบอุณหภูมิจากการวัดกับการคำนวณ	14
รูปที่ 2.17 การแลกเปลี่ยนความร้อนในระหว่างเผาเหล็ก	15
รูปที่ 2.18 เปรียบเทียบผลจากการตรวจวัดกับผลการคำนวณ	15
รูปที่ 2.19 แบบจำลองการถ่ายเทความร้อน	16
รูปที่ 2.20 เปรียบเทียบผลจากแบบจำลองกับค่าที่ตรวจวัดจากโรงงาน	16
รูปที่ 3.1 เตาเผาเหล็กแบบผลักดัน (pusher type furnace)	18
รูปที่ 3.2 เตาผาเหล็กแบบคานเลื่อน (walking beam furnace)	19
รูปที่ 3.3 การถ่ายเทความร้อนภายในเตาเผาเหล็ก	20

รูปที่ 3.4 ตัวประกอบการมองเห็นจากพื้นผิว A <sub>1</sub> ไปยังพื้นผิว A <sub>2</sub>
รูปที่ 3.5 การหาตัวประกอบการมองเห็นด้วยวิธี Cross-strings method
รูปที่ 3.6 พื้นผิวการแผ่รังสีความร้อนภายในพื้นที่ปิดล้อม
รูปที่ 3.7 ลักษณะรังสีที่กระทำต่อวัสดุเทา26
รูปที่ 3.8 ความต้านทานของการแผ่รังสีความร้อนสุทธิระหว่างวัตถุเทา 2 พื้นผิวใด ๆ
รูปที่ 3.9 ความต้านทานของการแผ่รังสีความร้อนสุทธิของพื้นผิวปิดล้อม <i>N</i> พื้นผิว
รูปที่ 3.10 การนำความร้อนผ่านพื้นผิวความยาว <i>L</i>
รูปที่ 3.11 ความต้านทานการพาความร้อน
รูปที่ 3.12 ความต้านทานการแผ่รังสีความร้อน
รูปที่ 3.13 ความต้านทานความร้อนที่เกิดจากความร้อนสูญเสียผ่านผนังเตา
รูปที่ 3.14 ค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
รูปที่ 3.15 การนำความร้อน 1 มิติ ความยาว <i>L</i>
รูปที่ 3.16 ปริมาตรควบคุมบริเวณรอบจุด <i>m,n</i>
รูปที่ 4.1 พื้นผิวการแผ่รังสีความร้อนภายในพื้นที่ปิดล้อม
รูปที่ 4.2 เงื่อนไขขอบเขตของปัญหา
รูปที่ 4.3 ความร้อนสุทธิของพื้นผิวแท่งเหล็ก
รูปที่ 4.4 ความร้อนสุทธิของจุดที่พิจารณา
รูปที่ 4.5 การประมาณค่าเชิงเส้นหาค่าอุณหภูมิของพื้นผิวแท่งเหล็ก
รูปที่ 4.6 ปัญหาการกระจายตัวของอุณหภูมิ
รูปที่ 4.7 สมดุลพลังงานจุดที่ 1
รูปที่ 4.8 สมดุลพลังงานจุดที่ 2
รูปที่ 4.9 สมดุลพลังงานจุดที่ 3
รูปที่ 4.10 สมดุลพลังงานจุดที่ 4
รูปที่ 4.11 สมดุลพลังงานจุดที่ 5

รูปที่ 4.12 สมดุลพลังงานจุดที่ 6	49
รูปที่ 4.13 สมดุลพลังงานจุดที่ 7	50
รูปที่ 4.14  สมดุลพลังงานจุดที่ 8	50
รูปที่ 4.15 สมดุลพลังงานจุดที่ 9	51
รูปที่ 4.16 ผังการคำนวณแบบจำลอง (block diagram) การแผ่รังสีความร้อนภายในพื้นที่ปิด อ้อง	52
	52
รูบท 4.17 การถายเทความรอนผานผนงเตา	53
รูปที่ 4.18 ความต้านทานการถ่ายเทความร้อนของผนังเตา	53
รูปที่ 4.19 ผังการคำนวณแบบจำลอง (block diagram) การถ่ายเทความร้อนผนังเตา	54
รูปที่ 4.20 ผังการคำนวณแบบจำลอง (block diagram) การถ่ายเทความร้อนภายในแท่งเหล็ก	55
รูปที่ 4.21 ผังการคำนวณแบบจำลอง (block diagram) การถ่ายเทความร้อนของทั้งระบบ	58
รูปที่ 5.1 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างแท่งเหล็กและเปลวไฟ	59
รูปที่ 5.2 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างแท่งเหล็กและผนังเตาด้านข้าง	60
รูปที่ 5.3 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างแท่งเหล็กและผนังเตาด้านบน	61
รูปที่ 5.4 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างแท่งเหล็กและพื้นผิวสมมาตร	62
รูปที่ 5.5 ปัญหาการนำความร้อนแบบ 2 มิติ	63
รูปที่ 5.6 การกระจายตัวของอุณหภูมิของผลเฉลยแม่นตรง	64
รูปที่ 5.7 เปรียบเทียบผลการคำนวณของผลเฉลยแม่นตรงและระเบียบวิธีเชิงเลขที่ $y = 0.75$	64
รูปที่ 5.8 ปัญหาการนำความร้อนแบบสมมาตรตามแกน <i>x</i>	65
รูปที่ 5.9 เปรียบเทียบผลการคำนวณแบบสมมาตรของผลเฉลยแม่นตรงและระเบียบวิธีเชิงเลขที่	
<i>y</i> = 0.8	66
รูปที่ 5.10 อุณหภูมิในแท่งเหล็กของแต่ละความสูงตามแนวยาวของแท่งเหล็ก	68
รูปที่ 5.11 การกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่งเหล็ก	68
รูปที่ 5.12 สมดุลความร้อนของแท่งเหล็ก	70

รูปที่ 5.13	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับผลการคำนวณ	.71
รูปที่ 5.14	การกระจายตัวของอุณหภูมิที่ผิวด้านบนที่ความหนาฉนวนผนังเตาต่าง ๆ	.73
รูปที่ 5.15	การกระจายตัวของอุณหภูมิที่กึ่งกลางแท่งเหล็กที่ความหนาฉนวนผนังเตาต่าง ๆ	.73
รูปที่ 5.16	ผลของอุณหภูมิที่พิจารณาต่อความหนาฉนวนผนังเตา	. 75
รูปที่ 5.17	ผลของการสูญเสียความร้อนผ่านผนังเตาต่อความหนาฉนวนผนังเตา	.76
รูปที่ 5.18	ผลของการถ่ายเทความร้อนต่อความหนาฉนวนผนังเตา	.76
รูปที่ 5.19	การกระจายตัวของอุณหภูมิที่ผิวด้านบนที่อุณหภูมิเปลวไฟต่าง ๆ	. 78
รูปที่ 5.20	การกระจายตัวของอุณหภูมิที่กึ่งกลางแท่งเหล็กที่อุณหภูมิเปลวไฟต่าง ๆ	. 79
รูปที่ 5.21	ผลของอุณหภูมิที่พิจารณาต่ออุณหภูมิเปลวไฟ	. 80
รูปที่ 5.22	ผลของการถ่ายเทความร้อนต่ออุณหภูมิเปลวไฟ	. 81
รูปที่ 5.23	การกระจายตัวของอุณหภูมิที่ผิวด้านบนที่อุณหภูมิพื้นเตาต่าง ๆ	. 83
รูปที่ 5.24	การกระจายตัวของอุณหภูมิที่กึ่งกลางแท่งเหล็กที่อุณหภูมิพื้นเตาต่าง ๆ	. 83
รูปที่ 5.25	ผลของอุณหภูมิที่พิจารณาต่ออุณหภูมิพื้นเตา	. 84
รูปที่ 5.26	ผลของการถ่ายเทความร้อนต่ออุณหภูมิพื้นเตา	. 86

ମ୍ମ

# คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

สัญลักษณ์	คำอธิบาย	หน่วย		
A	พื้นที่ตัวกลางของการถ่ายความร้อน	$m^2$		
$A_{i}$	พื้นที่ของพื้นผิว <i>i</i>	$m^2$		
$A_{s}$	A, พื้นที่การถ่ายเทความร้อน			
$E_{b,i}$	การปลดปล่อยพลังงานของวัตถุดำของพื้นผิว <i>i</i>	$W/m^2$		
$F_{1 \rightarrow 2}$	ตัวประกอบการมองเห็นจากพื้นผิว $A_{\!_1}$ ไปยังพื้นผิว $A_{\!_2}$	-		
$F_{2 \rightarrow 1}$	ตัวประกอบการมองเห็นจากพื้นผิว $A_{_2}$ ไปยังพื้นผิว $A_{_1}$	-		
$F_{5 \rightarrow 1}$	ตัวประกอบการมองเห็นจากพื้นผิวแท่งเหล็กไปยังพื้นผิวเปลวไฟ	-		
$F_{5 \rightarrow 2}$	ตัวประกอบการมองเห็นจากพื้นผิวแท่งเหล็กไปยังพื้นผิวผนังเตาด้า	นข้าง -		
$F_{5\rightarrow 3}$	ตัวประกอบการมองเห็นจากพื้นผิวแท่งเหล็กไปยังพื้นผิวผนังเตาด้า	นบน -		
$F_{5 \rightarrow 4}$	ตัวประกอบการมองเห็นจากพื้นผิวแท่งเหล็กไปยังพื้นผิวสมมาตร	-		
$F_{i \rightarrow j}$	ตัวประกอบการมองเห็นจากพื้นผิว i ไปยังพื้นผิว j	-		
g	ค่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วง	$m/s^2$		
$G_{i}$	การแผ่รังสีลงบนพื้นผิว <i>เ</i>	$W/m^2$		
$Gr_L$	Grashof number	-		
h	สัมประสิทธิ์การพาความร้อน	$W/m^2 \cdot K$		
$h_{b}$	สัมประสิทธิ์การพาความร้อนที่พื้นเตา	$W/m^2 \cdot K$		
h <sub>conv</sub>	สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนแบบพาความร้อน	$W/m^2 \cdot K$		
h <sub>rad</sub>	สัมประสิทธิ์การถ่ายความร้อนแบบแผ่รังสี	$W/m^2 \cdot K$		
I <sub>elec</sub>	กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน	A		
$J_i$	Radiosity ของพื้นผิว <i>i</i>	$W/m^2$		
k	สัมประสิทธิ์การนำความร้อน	$W/m \cdot K$		
L	ความยาวของบริเวณการถ่ายเทความร้อน	m		
$L_c$	ขนาดความยาวของบริเวณลักษณะพิเศษ	m		
Nu	Nusselt number	-		
Pr	Prandtl number	-		
$q_{billet  ightarrow flame}$	อัตราการถ่ายเทความร้อนจากแท่งเหล็กไปยังเปลวไฟ	W		
$q_{billet  ightarrow wall}$	อัตราการถ่ายเทความร้อนจากแท่งเหล็กไปผนังเตาด้านข้าง	W		

สัญลักษณ์	คำอธิบาย	หน่วย	
$q_{billet  ightarrow ceiling}$	อัตราการถ่ายเทความร้อนจากแท่งเหล็กไปเพดานเตา	W	
$q_{billet \rightarrow reradiat \text{ in } g}$	อัตราการถ่ายเทความร้อนจากแท่งเหล็กไปพื้นผิวสมมาตร	W	
<i>q<sub>net,billet</sub></i>	อัตราการถ่ายเทความร้อนความร้อนสุทธิของแท่งเหล็ก	W	
$q_{\it rad,enclosure}$	อัตราการแผ่รังสีความร้อนภายในพื้นที่ปิดล้อม	W	
$\dot{Q}_{cond}$	อัตราการถ่ายเทความร้อนด้วยการนำความร้อน	W	
$\dot{Q}_{cond,right}$	การนำความร้อนผ่านปริมาตรควบคุมทางด้านขวา	W	
$\dot{Q}_{cond,left}$	การนำความร้อนผ่านปริมาตรควบคุมทางด้านซ้าย	W	
$\dot{Q}_{cond,top}$	การนำความร้อนผ่านปริมาตรควบคุมทางด้านบน	W	
$\dot{Q}_{cond,bottom}$	การนำความร้อนผ่านปริมาตรควบคุมทางด้านล่าง	W	
$\dot{Q}_{conv}$	อัตราการถ่ายเทความร้อนด้วยการพาความร้อนด้านนอกเตา	W	
$\dot{Q}_{emit,max}$	อัตราการปลดปล่อยรังสีความร้อนสูงสุด	W	
$\dot{Q}_i$	คือ ความร้อนสุทธิของพื้นผิว <i>i</i>	W	
$\dot{Q}_{i \rightarrow i}$	ความร้อนสุทธิจากพื้นผิว i ไปยังพื้นผิว j	W	
$\dot{Q}_{total}$	การถ่ายเทความร้อนรวม	W	
$Ra_L$	Rayleigh number	-	
R <sub>cond</sub>	ความต้านการนำความร้อน	K/W	
R <sub>conv</sub>	ความต้านทานแบบการพาความร้อน	K/W	
R <sub>elec</sub>	ความต้านทานไฟฟ้า	Ω	
R <sub>equi</sub>	ความต้านทานการพาขนานกับการแผ่รังสีความร้อน	K/W	
R <sub>i</sub>	ความต้านทานของพื้นผิว <i>i</i>	_	
$R_{i \rightarrow i}$	ความต้านทานของพื้นว่างระหว่างพื้นผิว <i>i</i> และพื้นผิว <i>j</i>	_	
R <sub>rad</sub>	ความต้านทานการแผ่รังสีความร้อน	K/W	
R <sub>total</sub>	ความต้านทานการถ่ายเทความร้อนรวม	K/W	
T <sub>bottom</sub>	อุณหภูมิพื้นเตา	K	
T <sub>flame</sub>	อุณหภูมิเปลวไฟ	K	
T <sub>out</sub>	อุณหภูมิผนังด้านนอกเตา	K	
$T_s$	อุณหภูมิที่พื้นผิว	K	
$T_{wall}$	อุณหภูมิผนังเตาด้านใน	K	
$T_{\infty}$	อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมด้านนอกเตา	K	

สัญลักษณ์	คำอธิบาย	หน่วย
$\Delta V_{elec}$	ความต่างศักย์ไฟฟ้า	V
$\Delta x$	ความยาวของบริเวณการถ่ายเทความร้อนแกน <i>x</i>	m
$\Delta y$	ความยาวของบริเวณการถ่ายเทความร้อนแกน y	m
$\sigma$	ค่าคงที่ของ Stefan-Boltzmann	$W/m^2 \cdot K^4$
β	สัมประสิทธิ์การขยายตัวของปริมาตร	$K^{-1}$
ε	ค่า emissivity ของพื้นผิว	-
$\mathcal{E}_i$	emissivity ของพื้นผิว <i>i</i>	-
$\mathcal{E}_{tol}$	ค่าความผิดพลาด	-
$ ho_i$	reflectivity ของพื้นผิว i	-
υ	ค่าความหนืดเชิงจลน์ของของไหล	$kg/m \cdot s$
ω	ค่าถ่วงน้ำหนัก	-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University บทที่ 1 บทนำ

### 1.1 ที่มาและความสำคัญของวิทยานิพนธ์

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ในประเทศ ซึ่งเหล็กเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง และ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น อุตสาหกรรมเหล็กแหละเหล็กกล้านั้นมีการใช้พลังงาน ที่สูง ในปี 2008 อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศจีนเป็นแกนหลักของเศรษฐกิจซึ่งได้ใช้พลังงานเพียง อุตสาหกรรมเดียวสูงถึง 17% ของการใช้พลังงานอุตสาหกรรมอื่นทั้งหมดในประเทศ [1] จากการ ขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จึงทำให้ความต้องการการผลิตเหล็กเพื่อมาเป็น วัตถุดิบนั้นเพิ่มขึ้นด้วย แต่ในปัจจุบันราคาต้นทุนของน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น และราคามีความผันผวน ในตลาดโลก อีกทั้งการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลต่อระบบสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการปล่อยก้าช เรือนกระจกทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น (global warming) ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้การศึกษาทางด้าน การอนุรักษ์พลังงานไม่เพียงช่วยลดต้นทุนการผลิต แต่ยังส่งผลทางด้านประสิทธิภาพของ อุตสาหกรรมเหล็กอีกด้วย

ได้มีการศึกษาการใช้พลังงานสำหรับแต่ละกระบวนการของอุตสาหกรรม ในปี 1994 เหล็กในประเทศญี่ปุ่น พบว่าจำนวนการใช้พลังงานในกระบวนการหลอมเหล็ก (blast furnace) มากที่สุดอยู่ที่ 44.1% ของการใช้พลังงานทั้งหมด และจำนวนการใช้พลังงานในกระบวนการรีด (rolling and piping) รองลงมาอยู่ที่ 17.3% ของการใช้พลังงานทั้งหมด [2] จะเห็นได้ว่าใน กระบวนการเผาเหล็ก (reheating furnace) เป็นกระบวนการให้ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ เชื้อเพลิงโดยตรงได้แก่น้ำมันเตา และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น แก่เหล็กก่อนที่จะนำไปแปรรูปโดยการ รีด ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการรีดนั้นอยู่ในช่วง 1,100 – 1,250 ℃ โดยเตาเผาเหล็ก (reheating furnace) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ preheating zone , heating zone และ soaking zone ส่วนแรกที่เหล็กเคลื่อนที่เข้ามา คือ preheating zone ส่วนนี้จะเป็นการ ้อุ่นชิ้นเหล็กให้ร้อนโดยไอเสียจากการเผาไหม้ ส่วนที่สองชิ้นเหล็กจะเคลื่อนที่ต่อมาจาก preheating zone คือ heating zone ส่วนนี้จะเป็นการเผาเหล็กให้มีความร้อนจนอุณหภูมิสูง และส่วนที่สามเหล็กจะเคลื่อนที่ต่อมาจากส่วน heating zone คือ soaking zone ส่วนนี้จะ เป็นการให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิคงที่ตลอดทั้งชิ้นเหล็ก ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ชิ้นเหล็กจะถูกดัน นำไปรีด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ เนื่องจากอุณหภูมิชิ้นเหล็กต้องคงที่ (uniform

temperature) หรือการกระจายตัวของอุณหภูมิ (temperature distribution) อย่างสม่ำเสมอ เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพและเกิดความเสียหายต่อการแปรรูป

## 1.2 วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์

- เพื่อศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในชิ้นเหล็ก อันเป็นผลมาจากการแผ่รังสีระหว่าง พื้นผิวภายในเตาเผาเหล็กโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและเปรียบเทียบกับผลการ ตรวจวัด
- เพื่อศึกษาปัจจัยการถ่ายเทความร้อนที่มีผลต่อการกระจายตัวของอุณหภูมิในชิ้นเหล็ก โดยการเปลี่ยนพารามิเตอร์จากแบบจำลองเชิงตัวเลข

## 1.3 ขอบเขตของวิทยานิพนธ์

- สร้างแบบจำลองจากการแลกเปลี่ยนการถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสีระหว่างแท่ง เหล็ก (billet) เปลวไฟ (combustion flame) และผนังเตา (wall) ภายในเตาเผา เหล็กแบบ pusher ขนาด 12 ตัน ภายใต้สภาวะคงตัว
- ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีเชิงเลขด้วยผลต่างสืบเนื่องแบบ 2 มิติ (2-D finite difference method) ภายใต้สภาวะคงตัว เพื่อทำนายผลการกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่งเหล็ก และเปรียบเทียบกับผลจากการตรวจวัดโรงงาน
- 3. ศึกษาการถ่ายเทความร้อนที่มีผลต่อการกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่งเหล็ก

# 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สุขุดรถไม่หาวิทยาลัย

- 1. ได้แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนของแท่งเหล็กที่ศึกษา
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ศึกษาสามารถทำนายผลการกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่ง เหล็กภายในเตาเผาเหล็ก
- ทราบถึงปัจจัยการถ่ายเทความร้อนที่ส่งผลต่อการกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่งเหล็ก ก่อนที่จะถูกนำไปแปรรูป

### 1.5 วิธีดำเนินงานวิจัย

- 1. ศึกษาข้อมูลชนิดและการทำงานของเตาเผาเหล็กในประเทศไทย
- 2. ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อนภายในเตาเผาเหล็ก
- ศึกษาการคำนวณระเบียบวิธีเชิงเลขโดยวิธีผลต่างสืบเนื่องในการจำลองการถ่ายเทความ ร้อนในเตาเผาเหล็ก
- 4. ประดิษฐ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการคำนวณการกระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็ก ภายในเตาเผาเหล็ก
- 5. เปรียบเทียบผลจากการสร้างแบบจำลองกับผลจากการตรวจวัดโรงงาน
- 6. วิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขตัวแปร (parameter) สำคัญที่ส่งผลต่อการกระจายตัว ของอุณหภูมิในแท่งเหล็ก และสรุปผลการทดลอง
- 7. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และเสนอผลงานวิจัย



# บทที่ 2 ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาระเบียบวิธีเชิงเลข (numerical method) ของการ กระจายตัวอุณหภูมิ (temperature distribution) ภายในเตาเผาเหล็ก (reheating furnace) ซึ่งจะต้องทราบเกี่ยวกับแบบจำลองซึ่งอธิบายถึงกลไกที่เกิดขึ้นภายในเตาเผาเหล็กเสียก่อน เพื่อเป็น แนวทางในการสร้างแบบจำลองของงานวิจัยนี้ ดังนั้นจึงแบ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาการถ่ายเทความร้อนภายในเตาเผาเหล็ก และการศึกษาการถ่ายเทความร้อนภายในแท่ง เหล็ก

#### 2.1 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนภายในเตาเผาเหล็ก

Maki, Osterman และ Luomala (2002) [3] ได้ศึกษาระเบียบวิธีเซิงเลขด้วยใช้ไฟไนต์ วอลุมสามมิติ (3D finite volume method) ของเตาเผาเหล็กแบบผลักดัน (pusher type) แสดง ดังรูปที่ 2.1 ใช้ coke even gas เป็นเชื้อเพลิง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป PHEONICS



แบบจำลองได้คำนวณการไหลของก๊าซ และการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในเตาเผาเหล็ก สำหรับ ปฏิกิริยาการเผาไหม้ได้ใช้ eddy-break-up (EBU) และ renormalization group (RNG) สำหรับการไหลปั่นป่วน (turbulence) และแสดงค่าของหัวเผาที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของเตาเผาเหล็กดัง แสดงในตารางที่ 2.1

Burner position	Number	Diameter (mm)	Coke gas (Nm <sup>3</sup> /h)	Air (Nm <sup>3</sup> /h)	Velocity (m/s) v	W
Soaking zone	8	380	900	3800	4.3	0
Upper heating zone	6	380	2200	11,200	10.3	2.0
Lower heating zone	7	300	2100	10,800	8.6	0

ตารางที่ 2.1 แสดงค่าของหัวเผาที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของเตาเผาเหล็ก [3]

w, z-directional velocity; v, y-directional velocity.

จากการคำนวณแบบจำลองพบว่าความเร็วในการไหลของก๊าซภายในเตาด้วยความเร็วต่ำเนื่องจาก ปฏิกิริยา exothermic ของปฏิกิริยาการเผาไหม้ปลดปล่อยพลังงานให้ก๊าซภายในเตา ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบทบาทของการแผ่รังสีความร้อน (radiation heat transfer) ภายในเตามีผลสำคัญมากกว่า การพาความร้อน (convection heat transfer) และจากลักษณะที่ซับซ้อนของเตาทำให้เกิดการ หมุนวนของก๊าซขนาดใหญ่บริเวณด้านล่างในส่วนของ heating zone ดังแสดงรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 ความเร็วการไหลของก๊าซ (บน) และการกระจายตัวของอุณหภูมิในเตาเผาเหล็ก (ล่าง) [3]

Kim (2007) [4] ศึกษาแบบจำลองทำนายผลของการแผ่รังสีความร้อนและการกระจายตัว ของอุณหภูมิภายในเตาเผาเหล็กแบบคานเลื่อน (walking beam furnace) แสดงดังรูปที่ 2.3 โดยเหล็กแท่งแบน (slab) มีขนาดความกว้าง ความยาวและความสูงคือ 1.16 , 0.23 และ 0.2 เมตรตามลำดับ จำนวนแท่งเหล็กทั้งหมด 28 แท่ง ตารางที่ 2.2 แสดงอุณหภูมิของผนังเตาและ อุณหภูมิก๊าซภายในเตาเผาเหล็ก โดยอุณหภูมิของแท่งเหล็กก่อนเข้าเตาเผาเหล็กอยู่ที่ 21.2 °*C* 



รูปที่ 2.3 ลักษณะเตาเผาเหล็กแบบคานเลื่อน [4]

ตารางที่ 2.2 อุณหภูมิของผนังเตาและอุณหภูมิก๊าซภายในเตาเผาเหล็ก [4]

Zone	$T_{w\_upper}$	T <sub>g_upper</sub>	T <sub>g_lower</sub>	T <sub>w_lower</sub>
Non-firing	750	950	950	700
Charging	950	1150	1150	900
Preheating	1040	1240	1240	990
Heating	1050	1250	1230	980
Soaking	960	1160	1120	970

จากการคำนวณแบบจำลองพบว่าแท่งเหล็กที่เข้าเตาในส่วน non-firing ได้รับการแผ่รังสีความร้อน สูงเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างก๊าซร้อนและผนังเตากับแท่งเหล็ก โดยแท่งเหล็กจะ ได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นสูงสุดในส่วน heating และแท่งเหล็กสามารถแผ่รังสีความร้อนออกตัวเองได้ เช่นกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยการไหลของการแผ่รังสีความร้อน (radiative heat flux) แทน ด้วยเวกเตอร์ (vector) แสดงดังรูปที่ 2.4



#### 2.2 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนภายในแท่งเหล็ก

Lindholm และ Leden (1999) [5] ให้ความสนใจเกี่ยวกับแท่งเหล็กที่ถูกดันออกไปสู่ กระบวนการรีด เนื่องจากว่าการกระจายตัวของอุณหภูมิที่ไม่สม่ำเสมอในแท่งเหล็กเป็นสาเหตุความ หนาของผลิตภัณฑ์ที่รีดไม่เป็นไปตามความต้องการในระหว่างกระบวนการรีด ซึ่งส่งผลกระทบต่อ คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย จึงสร้างแบบจำลองระเบียบวิธีเชิงเลขไฟไนต์อิลิเมนต์สามมิติ (3D finite element method) ขึ้นกับเวลา (transient) โดยพิจารณาการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซ การแผ่รังสีความร้อนของผนังเตาเผา และการแผ่รังสีความร้อนคานเลื่อนแท่งเหล็ก (skid pipe) ซึ่ง อยู่กับที่ เปรียบเทียบผลการทดลองกับเตาเผาแบบผลักดัน แท่งเหล็กแบนขนาดความกว้าง ความ ยาว และความสูง คือ 1.695, 0.218 และ 2.98 เมตรตามลำดับ อุณหภูมิเริ่มต้น 20 °C ใช้ coke even gas เป็นเชื้อเพลิง ความกว้างของคานเลื่อนแท่งเหล็กขนาด 0.2 เมตร ซึ่งมี สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ได้แก่ 20  $W/m^2 \cdot ^{\circ}C$  และ 180 °C ตามลำดับ สัมประสิทธิ์การแผ่รังสี (emissivity) ของผนังเตาและแท่งเหล็กแบน คือ 0.9 และ 0.8 ตามลำดับ คานเลื่อนแท่งเหล็กและขนาด (mesh) ที่ใช้ในการคำนวณระเบียบวิธีเชิงเลขแสดงดังรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 ขนาดที่ใช้ในการคำนวณระเบียบวิธีเชิงเลข (บน) และคานเลื่อนแท่งเหล็ก (ล่าง) [5]

จากแบบจำลองพบว่าเป็นที่ชัดเจนว่าคานเลื่อนส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิภายในแท่งเหล็ก การ กระจายของอุณหภูมิในแท่งเหล็กไม่เพียงส่งผลกระทบทางด้านล่างของแท่งเหล็ก แต่ส่งผลกระทบ ตลอดทั้งความหนาของแท่งเหล็กด้วย อุณหภูมิด้านล่างของแท่งเหล็กอยู่ในช่วง 1,223 ถึง 1,260 °C อุณหภูมิต่ำสุดอยู่บริเวณเหนือคานเลื่อนแท่งเหล็ก โดยความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างผิว บนกับผิวล่างเหนือคานเลื่อนแท่งเหล็กประมาณ 36 °C แสดงการกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่ง เหล็กระนาบ xz ที่ y = 0.848 เมตร และระนาบ yz ที่ x = 0.218 เมตร ดังรูปที่ 2.6 และรูปที่ 2.7 ตามลำดับ ซึ่งการกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่งเหล็กสมเหตุสมผลและยอมรับได้กับการ ทดลอง



Kolenko , Glogovac และ Jaklic (1999) [6] ศึกษาการแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchange) ระหว่างผนังเตา ก๊าซร้อน และแท่งเหล็ก ด้วยแบบจำลองอุณหภูมิ 3 ค่า คือ อุณหภูมิผนังเตา อุณหภูมิก๊าซร้อน และอุณหภูมิผิวแท่งเหล็กด้วยระเบียบวิธีเชิงเลขผลต่างสืบเนื่อง แสดงดังรูปที่ 2.8 จากสมดุลทางความร้อนที่ผนังเตาจะได้ว่าที่ผนังเตาจะได้รับความร้อนจากก๊าซร้อน จะแผ่รังสีความร้อน  $(\dot{q}_{sw})$  และพาความร้อนไปยังผนังเตา  $(\dot{q}_{cnvw})$  รวมทั้งการดูดซับความร้อน ภายในเตา  $(\dot{q}_{abs})$  ซึ่งผนังเตาจะสูญเสียความร้อนจากการถายนสมการได้ดังนี้

$$\dot{q}_{w} + \dot{q}_{wc} - \dot{q}_{abs} - \dot{q}_{gw} - \dot{q}_{cnvw} = 0$$
(2.1)

โดยอุณหภูมิผนังเตาสามารถวัดได้จากเทอร์โมคัปเปิล (thermocouple) อุณหภูมิผิวแท่งเหล็ก สามารถคำนวณเป็นขั้นเป็นตอนได้จากระเบียบเชิงเลขผลต่างสืบเนื่อง แต่อุณหภูมิก๊าซร้อนเป็นตัวไม่ ทราบค่า (unknown) จากการคำนวณแบบจำลองพบว่าอุณหภูมิตรงกึ่งกลางแท่งเหล็กแบนมีค่า ใกล้เคียงกับการวัดค่าจริงมาก แสดงดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.8 การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างผนังเตา ก๊าซร้อน และแท่งเหล็ก [6]



Honner , Vesely และ Svantner (2003) [7] ศึกษาการวัดค่าอุณหภูมิภายในแท่ง เหล็ก อุณหภูมิภายในเตาโดยอุปกรณ์วัดจะเคลื่อนที่ไปกับแท่งเหล็กภายในเตาเผาเหล็กด้วย โดยทำ การทดลองกับเตาเหล็กแบบผลักดัน ข้อดีเนื่องจากสายเทอร์โมคัปเปิลสั้นจึงทำให้ค่าที่ได้มีความ เสถียรและลดการรบกวนจากสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าวิธีอื่น โดยแท่งเหล็กยาว (billet) ที่ทดลองมี ขนาดความกว้าง ความยาว และความสูง คือ 0.1 , 2.5 และ 0.1 เมตรตามลำดับ และสร้าง แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนระหว่างอากาศภายในเตากับแท่งเหล็กเพื่อคำนวณอุณหภูมิภายใน แท่งเหล็กโดยนำค่าอุณหภูมิที่ได้จากการวัดเป็นเงื่อนไขขอบเขต แสดงดังรูปที่ 2.10



จากการคำนวณพบว่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีของผิวบนและผิว ล่างของแท่งเหล็กที่ค่าขึ้นกับอุณหภูมิในแต่ละส่วนของเตาเผา แสดงดังรูปที่ 2.11 โดยค่าดังกล่าว ถูกนำไปใช้ในเงื่อนไขขอบเขตเพื่อคำนวณอุณหภูมิภายในแท่งเหล็ก รูปที่ 2.12 แสดงอุณหภูมิ บริเวณกึ่งกลางภายในแท่งเหล็ก โดย M คือ ค่าจากการวัด และ C คือ ค่าจากการคำนวณ



Jaklic , Vode และ Kolenko (2007) [8] ได้ศึกษาต่อจากงานวิจัยของ [6] ด้วยการ แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอุณหภูมิ 3 ผิว ด้วยแบบจำลองอุณหภูมิ 3 ค่า การคำนวณหาตัว factor) และการถ่ายเทความร้อนในแท่งเหล็กด้วยแบบจำลอง ประกอบการมองเห็น (view ระเบียบวิธีเชิงเลขสามมิติ โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างผนังเตา ก๊าซร้อน และผิวแท่งเหล็ก รวมถึงคานเลื่อนในส่วน preheating และ heating นอกจากนี้แบบจำลองได้คำนึงการถ่ายความ ร้อนผ่านผิวด้านล่างของแท่งเหล็กในส่วน soaking ซึ่งประกอบด้วยการถ่ายเทความร้อนจาก 2 กลไกหลัก คือ การแผ่รังสีความร้อน และการนำความร้อนระหว่างผนังเตากับผิวแท่งเหล็กด้านล่าง โดยพิจารณาจากพื้นผิวเตามีความขรุขระและเกิดชั้นของออกไซด์ (oxide scale) พบว่าการแผ่รังสี มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนเป็นหลัก สามารถแสดงสมดุลความร้อนได้ดังรูปที่ 2.13 และรูปที่ เนื่องจากได้คำนึงถึงลักษณะการทำงานจริงของเตาเผาซึ่งเป็นสามมิติ จึงได้คำนวณการ 2.14 มองเห็นระหว่างผนังเตาด้านบน (ceiling) และผนังเตาด้านข้าง (side wall) กับแท่งเหล็ก โดย แบ่งเป็นพื้นผิวเล็ก ๆ ตลอดทั้งผิวเตาเผาแสดงดังรูปที่ 2.15 โดยสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีของผนัง เตาและแท่งเหล็กแบน คือ 0.95 และ 0.8 ตามลำดับ



รูปที่ 2.13 สมดุลความร้อนในส่วนของ preheating และ heating [8]





จากการศึกษาคำนวณการถ่ายเทความร้อนของแบบจำลองพบว่า ผลจากการคำนวณอุณหภูมิของ แท่งเหล็กแบนตลอดทั้งกระบวนการเผาเหล็กมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากวัดมาก และอุณหภูมิ บริเวณด้านล่างของแท่งเหล็กในส่วน soaking มีค่าใกล้เคียงเป็นที่ยอมรับได้เช่นกัน สำหรับ แบบจำลองการคำนวณอุณหภูมิที่พื้นผิวผนังเตาเผาเหล็ก แสดงดังรูปที่ 2.16



จากงานวิจัยของ [4] นอกจากพิจารณาแบบจำลองการถ่ายเทความร้อนภายในเตาดังที่ กล่าวข้างต้นแล้ว ยังได้พิจารณาแบบจำลองการถ่ายเทความร้อนในแท่งเหล็กด้วย โดยพิจารณาการ แผ่รังสีความร้อนเท่านั้น โดยที่เกิดการนำความร้อนภายในแท่งเหล็กเท่านั้น ซึ่งการนำความร้อน ภายในแท่งเหล็กเป็นการคำนวณสองมิติขึ้นกับเวลาด้วยระเบียบวิธีเชิงเลขไฟในต์วอลุม รูปที่ 2.17 แสดงการแลกเปลี่ยนความร้อนภายในเตากับแท่งเหล็ก หมายเลข 1 คือ การแผ่รังสีจากผนังเพดาน เตาสู่แท่งเหล็ก หมายเลข 2 คือ การแผ่รังสีจากก๊าซสู่แท่งเหล็ก หมายเลข 3 คือ การแผ่รังสี จากแท่งเหล็กสู่ผนังเพดานเตา หมายเลข 4 คือ การแผ่รังสีจากแท่งเหล็กสู่ก๊าซ หมายเลข 5 คือ การแผ่รังสีความร้อนจากก๊าซสู่ผนังเพดานเตา หมายเลข 6 คือ การนำความร้อนจากผนังเพดาน เตาสู่อากาศภายนอก และหมายเลข 7 คือ การนำความร้อนภายในแท่งเหล็ก ในการทำนายการ กระจายตัวของอุณหภูมิภายในแท่งเหล็กได้ใช้สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีของผนังเตา และของแท่งเหล็ก คือ 0.75 และ 0.5 ตามลำดับ จากการศึกษาพบว่าแท่งเหล็กถูกให้ความร้อนมากขณะที่เคลื่อนที่ ผ่านในส่วนของ charging , preheating และ heating อุณหภูมิประมาณ 1,150 °C โดย อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในส่วนของ heating สำหรับในส่วนของ soaking อุณหภูมิมีค่าลดลงประมาณ 90 °C เมื่อเทียบในส่วนการเผาไหม้ก่อนหน้า อุณหภูมิแท่งเหล็กมีค่าลู่เข้ากับอุณหภูมิก๊าซ และแท่ง เหล็กร้อนจะมีการแผ่รังสีบางส่วนออกไป จึงเป็นเหตุให้อุณหภูมิของแท่งเหล็กต่ำกว่าเล็กน้อย รวมถึงความชันของอุณหภูมิ (temperature gradient) ภายในแท่งเหล็กมีค่าน้อย แสดงดังรูปที่ 2.18



เอกรัชภู์ สมเรียววงศ์กุล (2554) [9] คำนึงถึงผลจากการสูญเสียความร้อนที่ช่องเปิด บริเวณทางออกของเตาเผาเหล็กก่อนที่แท่งเหล็กจะถูกนำไปรีด ซึ่งได้สร้างแบบจำลองในการแจกแจง



รูปที่ 2.20 เปรียบเทียบผลจากแบบจำลองกับค่าที่ตรวจวัดจากโรงงาน [9]

อุณหภูมิในแท่งเหล็กบริเวณทางออกของเตาเผาเหล็กแบบผลักดัน (pusher type furnace) โดย แท่งเหล็กแบน (billet) มีขนาดกว้าง สูง และยาว คือ 0.1 , 0.1 และ 1.21 เมตรตามลำดับ และใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงเลขสองมิติด้วยผลต่างสืบเนื่อง (2-D finite difference method) ภายใต้สภาวะคงตัว โดยศึกษาการถ่ายเทความร้อนจากการแผ่รังสีของก๊าซ และผนังเตา การพาความร้อน และการถ่ายเทความร้อนจากการเปิดและปิดประตูเตา แสดงดังรูปที่ 2.19 โดยสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีของผนังเตาและของแท่งเหล็ก คือ 0.8 และ 0.9 ตามลำดับ และ กำหนดอุณหภูมิพื้นเตา อุณหภูมิผนังเตาและอุณหภูมิก๊าซร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้คือ 1,060 °C , 1,150 °C และ 1,250 °C ตามลำดับ จากการศึกษาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบผลการคำนวณจาก แบบจำลองกับค่าที่ตรวจวัดจากโรงงานมีความสอดคล้องกันแสดงดังรูปที่ 2.20 และพบว่าการ สูญเสียความร้อนมากที่สุดบริเวณพื้นเตา ซึ่งมีผลต่อการแจกแจงอุณหภูมิภายในแท่งเหล็ก

จุฬาลงกรณิมหาวิทยาลัย Chulalongkorn University บทที่ 3 ทฤษฎี

### 3.1 เตาเผาเหล็ก (reheating furnace)

เตาเผาเหล็กถูกแบ่งออกอย่างกว้าง ๆ เป็น 2 ประเภท โดยขึ้นอยู่กับวิธีการให้กำเนิดความ ร้อน ได้แก่ เตาเผาที่ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้และเตาเผาไฟฟ้า เตาเผาที่ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ สามารถแบ่งแยกได้อีก เช่น ชนิดของเชื้อเพลิง รูปแบบการในการลำเลียงวัสดุ รูปแบบการถ่ายเท ความร้อน และรูปแบบการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น

เตาเผาเหล็กเป็นเตาที่ใช้เผาแท่งเหล็กที่ถูกนำลำเลียงเข้าไปภายในเตา ซึ่งแท่งเหล็กจะถูก ลำเลียงผ่านส่วนต่าง ๆ ของเตาเผาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ preheating zone , heating zone และ soaking zone โดยมีหัวเผา ณ ตำแหน่งต่างเพื่อทำหน้าให้ความร้อนแก่แท่งเหล็กก่อนที่ แท่งเหล็กจะถูกนำไปแปรรูปต่อไป และอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 1,100–1,250 °C


### 3.1.1 เตาเผาเหล็กแบบผลักดัน (pusher type furnace)

การทำงานของเตาเหล็กแบบผลักดัน แท่งเหล็กจะถูกลำเลียงเข้าสู่เตาเผาด้วยการ ผลักดันซึ่งแท่งเหล็กที่จะเคลื่อนที่ติดกันไป เตาเผาเหล็กแบบผลักดันเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม เหล็ก เนื่องจากต้นทุนการติดตั้งและต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำ แต่แท่งเหล็กจะถูกผลักดันให้เคลื่อนที่ บนพื้นเตาเผาเหล็ก ซึ่งบ่อยครั้งทำให้เกิดความเสียหายกับแท่งเหล็กจากพื้นเตา และการลำเลียงแท่ง เหล็กเข้าสู่เตาเผาเหล็กต้องทำงานร่วมกันกับการดันแท่งเหล็กออกจากจากเตาเพื่อที่จะไปแปรรูป แสดงดังรูปที่ 3.1

### 3.1.2 เตาเผาเหล็กแบบคานเลื่อน (walking beam furnace)

ส่วนประกอบของเตาเผาเหล็กแบบคานเลื่อนที่ทำหน้าที่เคลื่อนเหล็กเข้าสู่เตาเผาเหล็ก ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ คานเลื่อนแบบเคลื่อนที่ (moving beam) และคานเลื่อนอยู่กับที่ (fixed beam) แท่งเหล็กที่ถูกลำเลียงจะไม่เคลื่อนที่ติดกันไป จึงทำให้เกิดช่องว่างในการแผ่รังสีและ การพาความร้อนได้ดี แต่เนื่องจากคานเลื่อนที่ทำหน้าที่เคลื่อนแท่งเหล็กต้องมีการระบายความร้อน ด้วยน้ำ ดังนั้นจึงทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนบริเวณพื้นผิวด้านล่างของแท่งเหล็ก แสดงดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 เตาผาเหล็กแบบคานเลื่อน (walking beam furnace) [10]

### 3.2 การถ่ายเทความร้อน (heat transfer)

กระบวนการเผาเหล็กภายในเตาเผาเหล็ก (reheating furnace) จะเกิดกลไกการถ่ายเท ความร้อน (heat transfer mechanisms) เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ (temperature difference) โดยเกิดขึ้นจากการถ่ายเทของพลังงานจากตัวกลางอุณหภูมิสูงกว่าไปยังตัวกลาง อุณหภูมิต่ำกว่า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลไก คือ การนำความร้อน (conduction heat transfer) , การพาความร้อน (convection heat transfer) และการแผ่รังสีความร้อน (radiation heat transfer) แสดงดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 การถ่ายเทความร้อนภายในเตาเผาเหล็ก

### 3.2.1 การนำความร้อน (conduction heat transfer)

งานวิจัยนี้การนำความร้อนในกระบวนการเผาเหล็กจะเกิดขึ้นบริเวณผนังเตา ซึ่งจะ ถ่ายเทความร้อนจากภายในเตาเผาไปสู่บรรยากาศภายนอกโดยผ่านผนังเตา และการนำความร้อน เข้าสู่แท่งเหล็ก การนำความร้อนสามารถพิจารณาได้จาก Fourier 's law

$$\dot{Q}_{cond} = -kA\frac{dT}{dx}$$
 3.1

เมื่อ  $\dot{Q}_{cond}$  คือ อัตราการถ่ายเทความร้อนด้วยการนำความร้อน (W)

k คือ สัมประสิทธิ์การนำความร้อน (thermal conductivity)  $\left(W/m\cdot K\right)$ 

A คือ พื้นที่ตัวกลางของการถ่ายความร้อน  $\left(m^2
ight)$ 

dx คือ ความหนาของตัวกลาง (m)

dT คือ ผลต่างอุณหภูมิของตัวกลาง (K)

### 3.2.2 การพาความร้อน (convection heat transfer)

เนื่องจากกระบวนการเผาเหล็กเป็นกระบวนการเผาไหม้ก๊าซร้อนที่อุณหภูมิสูง ทำให้ การแผ่รังสีความร้อนเป็นกลไกสำคัญ (dominate) ของการถ่ายเทความร้อนมากกว่าการพาความ ร้อน ดังนั้นการพาความร้อนในกระบวนการเผาเหล็กด้านในเตาจึงไม่มีผลต่อการพิจารณาอย่างมี นัยสำคัญโดยงานวิจัยนี้จะละทิ้งการคำนวณการถ่ายเทความร้อนแบบพาความร้อนในเตาเผาเหล็ก แต่การพาความร้อนในกระบวนการเผาเหล็กจะเกิดขึ้นบริเวณผนังด้านนอกเตาซึ่งเป็นการพาความ ร้อนจากผนังเตาด้านนอกสู่บรรยากาศภายนอกเตา อย่างไรก็ตามการพาความร้อนที่เกิดขึ้นสามารถ พิจารณาได้จาก Newton's law of cooling

$$\dot{Q}_{conv} = hA_s \left( T_s - T_\infty \right) \tag{3.2}$$

เมื่อ  $\dot{Q}_{\scriptscriptstyle conv}$  คือ อัตราการถ่ายเทความร้อนด้วยการพาความร้อนด้านนอกเตา (W)

- h คือ สัมประสิทธิ์การพาความร้อน (heat transfer coefficient) ของอากาศ ด้านนอกเตา  $\left(W/m^2\cdot K
  ight)$ 
  - $A_s$ คือ พื้นที่การถ่ายเทความร้อน  $(m^2)$
  - $T_s$ คือ อุณหภูมิที่ผิวด้านนอกเตา (K)
  - $T_{\infty}$  คือ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมด้านนอกเตา  $\left(K
    ight)$

หากพิจารณาการถ่ายเทความร้อนด้วยการพาความร้อนด้านนอกเตาเป็นการพา ความร้อนแบบธรรมชาติ (natural convection) เนื่องจากไม่มีปัจจัยภายนอกที่บังคับการไหลของ อากาศภายนอกเตา เช่น ปั้มหรือพัดลมระบายความร้อนมาเกี่ยวข้อง สัมประสิทธิ์การพาความร้อน สามารถหาได้จาก Nusselt number ดังนี้

$$Nu = \frac{hL}{k}$$
 3.3

เมื่อ Nu คือ Nusselt number (Dimensionless)

h คือ สัมประสิทธิ์การพาความร้อน (heat transfer coefficient)  $\left( W/m^2 \cdot K \right)$ 

L คือ ความยาวของบริเวณการถ่ายเทความร้อน (m)

k คือ สัมประสิทธิ์การนำความร้อน  $\left(W/m\cdot K
ight)$ 

โดย Nusselt Number สำหรับพื้นผิวที่เป็นระนาบตามแนวดิ่ง ซึ่งสามารถใช้กับ  $Ra_L$  ได้ ทุกช่วง สามารถหาจากสมการได้ดังนี้ [11]

$$Nu = \left\{ 0.825 + \frac{0.387 R a_L^{1/6}}{\left[ 1 + \left( 0.492/Pr \right)^{9/16} \right]^{8/27}} \right\}^2$$
 3.4

โดย Nusselt Number สำหรับพื้นผิวที่เป็นระนาบตามแนวนอน ซึ่งสามารถใช้กับ  $Ra_L$ ในช่วงระหว่าง  $10^7 \le Ra_L \le 10^{11}$  สามารถหาจากสมการได้ดังนี้ [11]

$$Nu = 0.15 Ra_L^{1/3}$$
 3.5

เมื่อ *Ra<sub>L</sub>* คือ Rayleigh number (*Dimensionless*) โดย Rayleigh number หาได้จากความสัมพันธ์ดังนี้

$$Ra_L = Gr_L Pr$$
 3.6

เมื่อ *Pr* คือ Prandtl number (*Dimensionless*) *Gr<sub>L</sub>* คือ Grashof number (*Dimensionless*) โดย Grashof number หาได้จากสมการดังนี้

$$Gr_{L} = \frac{g\beta(T_{s} - T_{\infty})L_{c}^{3}}{\upsilon^{2}}$$
3.7

เมื่อ g คือ ค่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วง  $(m/s^2)$ 

eta คือ สัมประสิทธิ์การขยายตัวของปริมาตร  $\left(K^{-1}
ight)$ 

- $L_c$  คือ ขนาดความยาวของบริเวณลักษณะพิเศษ (characteristic length) (m)
- $\upsilon$  คือ ค่าความหนืดเชิงจลน์ของของไหล (kinetic viscosity)  $\left(kg/m\cdot s
  ight)$

### 3.2.3 การแผ่รังสีความร้อน (radiation heat transfer)

การแผ่รังสีเป็นการปลดปล่อยพลังงานในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโฟตอน (electromagnetic waves or photon) ซึ่งไม่เหมือนกับถ่ายความร้อนด้วยการนำความร้อนและ การพาความร้อน การแผ่รังสีเกิดได้ทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ซึ่งวัตถุทั้งหมดที่มีอุณหภูมิ สัมบูรณ์มากกว่าศูนย์จะสามารถแผ่รังสีความร้อนได้

กระบวนการเผาเหล็กเป็นกระบวนการที่ใช้อุณหภูมิสูงเนื่องจากเกิดการเผาไหม้ของ ก๊าซร้อน ดังนั้นการแผ่รังสีความร้อนจึงเป็นกลไกหลักของการถ่ายเทความร้อนของกระบวนการเผา เหล็ก [3], [4] และ [8] อัตราการสูงสุดของการแผ่รังความร้อนซึ่งสามารถถูกปลดปล่อยจากอุณหภูมิที่ผิว สามารถพิจารณาได้จาก Stefan-Boltzmann law ดังนี้

$$\dot{Q}_{emit,max} = \sigma A_s T_s^4 \tag{3.8}$$

เมื่อ  $\dot{Q}_{\scriptscriptstyle emit,max}$  คือ อัตราการปลดปล่อยรังสีความร้อนสูงสุด (W)

 $\sigma$  คือ ค่าคงที่ของ Stefan-Boltzmann มีค่า  $5.67{ imes}10^{-8}$   $\left(W/m^2\cdot K^4
ight)$ 

 $A_{s}$  คือ พื้นที่การถ่ายความร้อน  $\left(m^{2}
ight)$ 

 $T_s$  คือ อุณหภูมิของพื้นผิว (K)

พื้นผิวอุดมคติซึ่งปลดปล่อยการแผ่รังความร้อนที่อัตราสูงสุดเรียกว่า วัตถุดำ (blackbody) การปลดปล่อยการแผ่รังสีความร้อนของทุกพื้นผิวจริงมีค่าน้อยกว่าวัตถุดำโดยมีค่าอยู่ ในช่วง 0≤ε≤1 การปลดปล่อยการแผ่รังสีโดยวัตถุดำ ซึ่งมีค่า ε=1 ที่อุณหภูมิเดียวกัน

$$\dot{Q}_{emit} = \varepsilon \sigma A_s T_s^4$$
3.9

เมื่อ ε คือ ค่า emissivity ของพื้นผิว (Dimensionless)

### 3.3 ตัวประกอบการมองเห็น (view factor)

การแผ่รังสีภายในเตาเผาเหล็กจะเป็นการแผ่รังสีความร้อนระหว่างพื้นผิวสองพื้นผิว เช่น การแผ่รังสีความร้อนจากผนังเตามายังแท่งเหล็ก เป็นการปลดพลังออกจากพื้นผิวเป็นลักษณะครึ่ง ทรงกลมทุกทิศทุกทาง แสดงดังรูปที่ 3.4 ซึ่งการแผ่รังสีความร้อนจากผนังเตามายังแท่งเหล็กและ รวมถึงพื้นผิวต่าง ๆ ภายในเตาเผาเหล็กนั้นจะมีสัดส่วนความสัมพันธ์ โดยมีตัวแปรที่สำคัญในการ วิเคราะห์การแผ่รังสีความร้อนเรียกว่า ตัวประกอบการมองเห็น (view factor) โดยตัว ประกอบการมองเห็นภายในเตาเผาเหล็กสามารถหาได้จากวิธีต่าง ๆ ดังนี้



รูปที่ 3.4 ตัวประกอบการมองเห็นจากพื้นผิว  $A_{
m l}$  ไปยังพื้นผิว  $A_{
m 2}$ 

### 3.3.1 Reciprocity relation

ตัวประกอบการมองเห็นของการแผ่รังสีความร้อนจากพื้นผิว A<sub>1</sub> ไปยังพื้นผิว A<sub>2</sub> จะมีสัดส่วนระหว่างพื้นผิว A<sub>2</sub> และพื้นผิว A<sub>1</sub> ซึ่งความสัมพันธ์นี้เรียกว่า Reciprocity relation

$$A_1 F_{1 \to 2} = A_2 F_{2 \to 1} \tag{3.10}$$

เมื่อ  $F_{1\to 2}$  คือ ตัวประกอบการมองเห็นจากพื้นผิว  $A_1$  ไปยังพื้นผิว  $A_2$  (Dimensionless)  $F_{2\to 1}$  คือ ตัวประกอบการมองเห็นจากพื้นผิว  $A_2$  ไปยังพื้นผิว  $A_1$  (Dimensionless)

3.3.2 Summation rule

เมื่อพิจารณาตามหลักการของพื้นที่ปิดล้อม (enclosure) พลังงานที่ปลดปล่อย การแผ่รังสีจากพื้นผิว *i* ไปยังพื้นผิวโดยรอบ ๆ จำนวน *N* พื้นผิว ต้องมีค่าเท่ากับพลังงาน ทั้งหมดที่ปลดปล่อยจากพื้นผิว *i* ผลรวมของตัวประกอบการมองเห็นจากพื้นผิว *i* ไปยังพื้นผิว ทั้งหมดของพื้นที่ผิวโดยรอบและรวมถึงการมองเห็นของพื้นผิวตัวเองต้องมีค่าเท่า 1 ตาม ความสัมพันธ์ของ Summation rule ดังนี้

$$\sum_{j=1}^{N} F_{i \to j} = F_{i \to 1} + F_{i \to 2} + F_{i \to 3} + \dots + F_{i \to N-2} + F_{i \to N-1} + F_{i \to N} = 1$$
 3.11

3.3.3 Cross-strings method [11]

การคำนวณตัวประกอบการมองเห็นภายในเตาเผาเหล็ก ซึ่งจะมีการมองเห็นเป็น ลักษณะเฉพาะ เช่น ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างผนังเตามองมาที่แท่งเหล็ก สามารถพิจารณา ได้จาก Cross-strings method ซึ่งใช้ได้กับการปัญหาที่มีลักษณะสองมิติ โดยในการหาตัว ประกอบการมองเห็นจากพื้นผิว *i* ไปยังพื้นผิว *j* สามารถแสดงได้ในเทอมของความยาวของเส้น ดังรูปที่ 3.5

ตัวประกอบการมองเห็นจากพื้นผิว *i* ไปยังพื้นผิว *j* สามารถหาได้จากผลต่าง ของผลรวมของเส้นที่ไขว้กัน (crossed strings) กับผลรวมของเส้นที่ไม่ไขว้กัน (uncrossed strings) ต่อด้วย 2 เท่าความยาวของพื้นผิว *i* โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้

$$F_{i \to j} = \frac{(L_5 + L_6) - (L_3 + L_4)}{2 \times L_1}$$
 3.12



รูปที่ 3.5 การหาตัวประกอบการมองเห็นด้วยวิธี Cross-strings method

# 3.4 การแผ่รังสีความร้อนภายในพื้นที่ปิดล้อม (radiative heat transfer enclosure)

เมื่อพิจารณาภายในเตาเผาเหล็กของกระบวนการเผาเหล็กแสดงดังรูปที่ 3.3 จะเห็นได้ว่า กลไกการถ่ายเทความร้อนจะเป็นลักษณะการถ่ายเทความร้อนด้วยการแผ่รังสีภายในเนื้อ ที่ปิดล้อม โดยภายในเตาเผาเหล็กมีลักษณะสมมาตรตามแนวแกน x ดังนั้นจึงสามารถพิจารณาการถ่ายเท ความร้อนเพียงครึ่งเดียวได้ การแผ่รังสีความร้อนภายในพื้นที่ปิดล้อม N พื้นผิวแสดงดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 พื้นผิวการแผ่รังสีความร้อนภายในพื้นที่ปิดล้อม

โดยในทางปฏิบัติการวิเคราะห์การแผ่รังสีความร้อนของพื้นที่ปิดล้อมจะมีความซับซ้อนในการ วิเคราะห์มากถ้าบางสมมติฐานไม่ถูกสมมติขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์การแผ่รังสีความ ร้อนจะสมมติให้พื้นผิวปิดล้อมเป็นวัตถุเทา (gray surface) ซึ่งการแผ่รังสีออกจากพื้นผิวจะ ประกอบด้วยการปลดปล่อยการแผ่รังสี (emitted radiation) และการสะท้อนรังสี (reflected radiation) แสดงดังรูปที่ 3.7



ซึ่งผลรวมของการปลดปล่อยการแผ่รังสีและการสะท้อนรังสีเรียกว่า Radiosity สามารถ แสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้

$$J_i = \varepsilon_i E_{b,i} + \rho_i G_i \tag{3.13}$$

สำหรับพื้นผิว *i* ซึ่งเป็นวัตถุเทาจะมีความสัมพันธ์ดังนี้

$$\varepsilon_i = \alpha_i$$
 3.14

$$\alpha_i + \rho_i = 1 \qquad 3.15$$

Chulalongkorn University

ดังนั้นจะได้ว่า

$$J_i = \varepsilon_i E_{b,i} + (1 - \varepsilon_i) G_i$$
3.16

เมื่อ

- $J_i$  คือ Radiosity ของพื้นผิว  $i \left( W/m^2 \right)$
- $G_{_i}$  คือ การแผ่รังสีลงบนพื้นผิว  $i \ \left( W/m^2 
  ight)$
- $E_{b,i}$  คือ การปลดปล่อยพลังงานของวัตถุดำของพื้นผิว i เท่ากับ  $\sigma T_i^4~\left(W/m^2
  ight)$
- $\varepsilon_i$  คือ emissivity ของพื้นผิว *i* (*Dimensionless*)
- $\rho_i$ คือ reflectivity ของพื้นผิว i (Dimensionless)

เมื่อพิจารณาหลักการอนุรักษ์พลังงานของพลังงานที่เข้าและออกบนพื้นผิว *i* จะได้ว่าอัตรา ้ความร้อนสุทธิของการถ่ายความร้อยด้วยการแผ่รังสี (Net radiation heat transfer) จากพื้นผิว i ของพื้นที่ A, สามารถแสดงได้ดังนี้

$$\dot{Q}_i = A_i \left( J_i - G_i \right) \tag{3.17}$$

นำสมการ 3.16 แทนลงสมการเพื่อลดตัวแปร G<sub>i</sub> จะได้

$$\dot{Q}_{i} = A_{i} \left( J_{i} - \frac{J_{i} - \varepsilon_{i} E_{b,i}}{1 - \varepsilon_{i}} \right)$$
$$\dot{Q}_{i} = \frac{A_{i} \varepsilon_{i}}{1 - \varepsilon_{i}} \left( E_{b,i} - J_{i} \right)$$
$$\dot{Q}_{i} = \frac{A_{i} \varepsilon_{i}}{1 - \varepsilon_{i}} \left( \sigma T_{i}^{4} - J_{i} \right)$$
3.18

หากพิจารณาในทางไฟฟ้าของความต้านทานไฟฟ้าสามารถพิจารณาได้ตาม Ohm's law

ดังนี้

$$I_{elec} = \frac{\Delta V_{elec}}{R_{elec}}$$
 3.19

เมื่อ

 $\Delta V_{elec}$  คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้า  $\left(V
ight)$ 

คือ ความต้านทานไฟฟ้า  $(\Omega)$ R<sub>elec</sub>

 $I_{elec}$  คือ กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน (A)

จากหลักการของ Ohm's law สามารถนำมาเขียนในรูปแบบของความต้านทานทางความ ร้อนได้ดังนี้

$$\dot{Q}_{i} = \frac{E_{b,i} - J_{i}}{R_{i}}$$
$$\dot{Q}_{i} = \frac{\sigma T_{i}^{4} - J_{i}}{R_{i}}$$
3.20

$$R_i = \frac{1 - \varepsilon_i}{A_i \varepsilon_i}$$
 3.21

เมื่อ 
$$\dot{Q}_{i}$$
 คือ ความร้อนสุทธิของพื้นผิว  $i$   $(W)$ 

คือ ความต้านทานของพื้นผิว *i* (surface resistance) (*Dimensionless*)  $R_i$ 

คือ พื้นที่ของพื้นผิว  $i \pmod{m^2}$  $A_i$ 

เมื่อพิจารณาการแผ่รังสีความร้อนสุทธิระหว่างวัตถุเทา 2 พื้นผิวใด ๆ แสดงดังรูปที่ 3.8 ตามกฎอนุรักษ์พลังงานการแผ่รังสีความร้อนออกจากพื้นผิวทั้งหมดของ *i* กระทำต่อพื้นผิว *j* ลบ ด้วยการแผ่รังสีความร้อนออกจากพื้นผิวทั้งหมดของ *j* กระทำต่อพื้นผิว *i* ดังนี้

$$\dot{Q}_{i \to j} = A_i J_i F_{i \to j} - A_j J_j F_{j \to i}$$

$$3.22$$

จากความสัมพันธ์ของ reciprocity relation จะได้

$$\dot{Q}_{i \to j} = A_i F_{i \to j} \left( J_i - J_j \right)$$
3.23



รูปที่ 3.8 ความต้านทานของการแผ่รังสีความร้อนสุทธิระหว่างวัตถุเทา 2 พื้นผิวใด ๆ

หากพิจารณาในทางไฟฟ้าของความต้านทานไฟฟ้าสามารถพิจารณาได้ตาม Ohm's law ดังนี้

$$\dot{Q}_{i \to j} = \frac{J_i - J_j}{R_{i \to j}}$$
 3.24

$$R_{i \to j} = \frac{1}{A_i F_{i \to j}} \tag{3.25}$$

เมื่อ 
$$\dot{Q}_{i
ightarrow j}$$
 คือ ความร้อนสุทธิจากพื้นผิว  $i$  ไปยังพื้นผิว  $j$   $(W)$ 

- $R_{i o j}$  คือ ความต้านทานของพื้นว่างระหว่างพื้นผิว i และพื้นผิว j (space resistance) (*Dimensionless*)
- $F_{i 
  ightarrow j}$  คือ ตัวประกอบการมองเห็นจากพื้นผิว i ไปยังพื้นผิว j (Dimensionless)

เนื่องจากภายในเตาเผาเหล็กแสดงดังรูปที่ 3.6 ซึ่งประกอบด้วยพื้นผิวหลายพื้นผิวภายใน พื้นที่ปิดล้อม ดังนั้นเมื่อพิจารณาพื้นผิวปิดล้อม *N* พื้นผิว จากกฎอนุรักษ์พลังงานจะได้ว่าการ ถ่ายเทความร้อนสุทธิจากผิว *i* มีค่าเท่ากับผลรวมของการถ่ายเทความร้อนสุทธิจากพื้นผิว *i* ไป ยังพื้นผิวอื่น ๆ *N* พื้นผิวของพื้นที่ปิดล้อม สามารถแสดงในเทอมของความต้านทานทางไฟฟ้าดัง รูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 ความต้านทานของการแผ่รังสีความร้อนสุทธิของพื้นผิวปิดล้อม N พื้นผิว

จากสมการ 3.20 จะได้ความสัมพันธ์ตามสมการดังนี้

$$\dot{Q}_i = \sum_{j=1}^N \dot{Q}_{i \to j}$$
3.26

$$\dot{Q}_{i} = \sum_{j=1}^{N} A_{i} F_{i \to j} \left( J_{i} - J_{j} \right)$$
3.27

ดังนั้นผลรวมของการถ่ายความร้อนสุทธิ คือ

$$\dot{Q}_i = \sum_{j=1}^N \frac{\left(J_i - J_j\right)}{R_{i \to j}}$$
3.28

### 3.5 การหาความต้านทานทางความร้อน (thermal resistance)

กลไกการถ่ายเทความร้อนทางด้านการนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสี ความร้อนที่ไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ปิดล้อมสามารถพิจารณาในลักษณะความต้านทานทางความร้อนได้ เพื่อทำให้ง่ายต่อการคำนวณ รูปที่ 3.10 แสดงการนำความร้อนผ่านพื้นผิวความยาว *L* 



รูปที่ 3.10 การนำความร้อนผ่านพื้นผิวความยาว L

สามารถแสดงสมการความต้านทานการนำความร้อนได้ดังนี้

$$R_{cond} = \frac{L}{kA}$$
 3.29

ดังนั้นสมการการนำความร้อนสามารถแสดงดังนี้

$$\dot{Q}_{cond} = \frac{T_1 - T_2}{R_{cond}}$$
3.30

เมื่อ  $\dot{Q}_{cond}$  คือ อัตราการถ่ายเทความร้อนด้วยการนำความร้อน (W)

R<sub>cond</sub> คือ ความต้านทานการนำความร้อน (K/W)

L คือ ความยาวของบริเวณการถ่ายเทความร้อน (m)

k คือ สัมประสิทธิ์การนำความร้อน  $\left(W/m\cdot K
ight)$ 

A คือ พื้นที่ตัวกลางของการถ่ายความร้อน  $\left(m^2
ight)$ 

สำหรับการพาความร้อนซึ่งสามารถหาความต้านทานการพาความร้อนได้ แสดงดังรูปที่ 3.11 เป็นการนำความร้อนจาก  $T_1$  ไปยังอุณหภูมิ  $T_2$  และมีการพาความร้อนที่พื้นผิวไปยังอุณหภูมิ สิ่งแวดล้อม  $(T_{\infty})$  ซึ่งประกอบด้วยสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนแบบพาความร้อน  $(h_{conv})$ โดยสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนขึ้นอยู่กับ Nusselt number (Nu) ตามสมการ 3.3



รูปที่ 3.11 ความต้านทานการพาความร้อน

สามารถแสดงสมการความต้านทานการพาความร้อนได้ดังนี้

$$R_{conv} = \frac{1}{h_{conv}A}$$
3.31

เมื่อ  $R_{_{conv}}$  คือ ความต้านทานการพาความร้อน  $\left(K/W
ight)$  $h_{_{conv}}$  คือ สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนแบบพาความร้อน  $\left(W/m^2\cdot K
ight)$ 

เนื่องจากความต้านทานทางความร้อนมีลักษณะการคำนวณเหมือนความต้านทางไฟฟ้าดังนั้น จากรูปที่ 3.11 จะได้ว่าความต้านทานการนำความร้อนต่ออนุกรมกับความต้านทานพาความร้อน ซึ่ง สามารถเขียนสมการรวมความต้านทาน (*R<sub>total</sub>*) ได้ดังนี้

$$R_{total} = R_{cond} + R_{conv}$$
 3.32

ในทำนองเดียวกันสำหรับความต้านทานการแผ่รังสีความร้อนแสดงดังรูปที่ 3.12 เป็นการนำ ความร้อนจาก T<sub>1</sub> ไปยังอุณหภูมิ T<sub>2</sub> และมีการแผ่รังสีความร้อนที่ผิวไปยังอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (T<sub>∞</sub>) ซึ่งประกอบด้วยสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนแบบแผ่รังสี (h<sub>rad</sub>)



รูปที่ 3.12 ความต้านทานการแผ่รังสีความร้อน

สามารถแสดงสมการความต้านทานการแผ่รังสีความร้อนได้ดังนี้

$$R_{rad} = \frac{1}{h_{rad}A}$$
 3.33

เมื่อ  $R_{rad}$  คือ ความต้านทานการแผ่รังสีความร้อน  $\left(K/W
ight)$  $h_{rad}$  คือ สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนแบบแผ่รังสี  $\left(W/m^2\cdot K
ight)$ 

เนื่องจากสมการการแผ่รังสีความร้อนเป็นสมการไม่เชิงเส้น (nonlinear) ดังนั้นสัมประสิทธิ์ การถ่ายเทความร้อน h<sub>rad</sub> จึงสามารถเขียนได้ดังนี้

$$h_{rad} = \varepsilon \sigma (T_{out} + T_{\infty}) (T_{out}^{2} + T_{\infty}^{2})$$
3.34

หากพิจารณาจากรูปที่ 3.12 ความต้านทานการนำความร้อนและความต้านทานการแผ่รังสีต่อแบบ อนุกรมกัน ดังนั้นสามารถเขียนสมการรวมได้ในลักษณะเดียวกันกับสมการ 3.32 ได้เช่นกัน

เนื่องจากความร้อนสูญเสีย (heat loss) ที่เกิดจากการถ่ายเทความร้อนภายในเตาเผา เหล็กซึ่งเกิดการนำความร้อนจะถูกส่งผ่านผนังเตาไปสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดการพาความร้อนและการแผ่ รังสีความร้อนภายนอกเตาเผาเหล็กแสดงดังรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13 ความต้านทานความร้อนที่เกิดจากความร้อนสูญเสียผ่านผนังเตา

เมื่อพิจารณารูปที่ 3.13 ความต้านทานการพาความร้อนต่อขนานกับความต้านทานการแผ่ รังสี ซึ่งสามารถเขียนสมการได้ดังนี้

$$\frac{1}{R_{equi}} = \frac{1}{R_{conv}} + \frac{1}{R_{rad}}$$
3.35

ดังนั้นจึงสามารถเขียนสมการความต้านทานรวมได้ดังนี้

$$R_{total} = R_{cond} + R_{equi}$$
 3.36

โดยสมการการถ่ายเทความร้อนทั้งหมดที่ผ่านผนังเตาเผาเหล็กไปสู่สิ่งแวดล้อมนอกเตาเผา เหล็ก สามารถเขียนได้ดังนี้

$$\dot{Q}_{total} = \frac{T_1 - T_{\infty}}{R_{total}}$$
3.37

ปัญหาในงานวิศวกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของสมการเชิงอนุพันธ์ ซึ่งการได้ค่าผล เฉลยแม่นตรง (exact solution) ของสมการนั้นมีความเป็นไปได้ยาก โดยประกอบไปด้วย สมการควบคุม (governing equation), เงื่อนไขขอบเขต (boundary condition), เงื่อนไข เริ่มต้น (initial condition) และรูปร่าง (geometry) ของปัญหาที่พิจารณา เป็นต้น ซึ่งจะเกิดความ ซับซ้อนในการวิเคราะห์อย่างมาก ดังนั้นปัญหาดังกล่าวสามารถคำนวณได้ด้วยระเบียบวิธีเชิงเลข (numerical method) ซึ่งจะได้ค่าคำตอบโดยประมาณ (approximate solution) ซึ่งได้เลือกใช้ ระเบียบวิธีเชิงเลขด้วยผลต่างสืบเนื่อง (finite difference method) เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและ เหมาะสมสำหรับกับการหาคำตอบซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

### 3.6 การหาค่าสมการอนุพันธ์ [11]

เมื่อพิจารณาปัญหาในแขนงทางวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของสมการเชิง อนุพันธ์ ซึ่งสมการนำความร้อนที่ใช้ในการศึกษาการแจกแจงของอุณหภูมิภายในแท่งเหล็กอยู่ใน รูปแบบสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยเช่นกัน หากพิจารณาฟังก์ชัน *f* ซึ่งขึ้นกับตัวแปร *x* แสดงดังรูป 3.14



รูปที่ 3.14 ค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ดังนั้นค่าอนุพันธ์ เมื่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้น x ลู่เข้าสู่ศูนย์ จะได้

$$\frac{df(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$
3.38

ซึ่งจะได้ค่าอนุพันธ์โดยประมาณคือ

$$\frac{df(x)}{dx} \approx \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$
3.39

ค่าอนุพันธ์โดยประมาณในเทอมของผลต่าง คือ รูปแบบของผลต่างสืบเนื่อง (finite difference form) ซึ่งสามารถหาค่าอนุพันธ์โดยประมาณจากอนุกรมเทย์เลอร์ (Taylor series expansion)

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \Delta x \frac{df(x)}{dx} + \frac{1}{2} \Delta x^2 \frac{d^2 f(x)}{dx^2} + \dots \qquad 3.40$$

หากพิจารณาโดยการละทิ้งพจน์ทางขวาของสมการทั้งหมดยกเว้น 2 พจน์แรก โดย  $\Delta x^2$ ของพจน์แรกของสมการที่ถูกละทิ้ง คือค่าความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนของการ ประมาณ อย่างไรก็ตามเราสามารถลดค่าความผิดพลาดลงได้โดยให้ค่า  $\Delta x$  มีค่าน้อย ๆ ดังนั้นจะ ทำให้คำตอบโดยประมาณมีความแม่นยำมากขึ้น

เมื่อพิจารณาสมการการนำความร้อนหนึ่งมิติ ความยาว *L* ภายใต้สภาวะคงตัว ไม่มีการ ผลิตความร้อน แสดงดังรูปที่ 3.15 โดยสามารถแสดงสมการควบคุมได้ดังนี้

$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0$$
3.41



รูปที่ 3.15 การนำความร้อน 1 มิติ ความยาว L

หากพิจารณาอุณหภูมิที่จุด *m* (node) จากสมการ 3.39 พบว่า อนุพันธ์อันดับหนึ่งของ อุณหภูมิ  $\frac{dT}{dx}$  ที่จุดกึ่งกลาง  $m - \frac{1}{2}$  และ  $m + \frac{1}{2}$  บริเวณรอบจุด *m* จะได้  $\frac{dT}{dx}\Big|_{m-\frac{1}{2}} \cong \frac{T_m - T_{m-1}}{\Delta x}$ 3.42

$$\left. \frac{dx}{dx} \right|_{m+\frac{1}{2}} \cong \frac{x_{m+1} - x_m}{\Delta x}$$
3.43

และสมการอนุพันธ์อันดับ 2 ของอุณหภูมิที่จุด m ดังนี้

$$\frac{d^2 T}{dx^2}\Big|_m \approx \frac{\frac{dT}{dx}\Big|_{m+\frac{1}{2}} - \frac{dT}{dx}\Big|_{m-\frac{1}{2}}}{\Delta x}$$
3.44

$$\frac{d^2 T}{dx^2}\Big|_m = \frac{\frac{T_{m+1} - T_m}{\Delta x} - \frac{T_m - T_{m-1}}{\Delta x}}{\Delta x}$$
3.45

$$\left. \frac{d^2 T}{dx^2} \right|_m = \frac{T_{m-1} - 2T_m + T_{m+1}}{\Delta x^2}$$
 3.46

ดังนั้นจากสมการ 3.41 การนำความร้อนหนึ่งมิติ ความยาว *L* ภายใต้สภาวะคงตัว ไม่มี การผลิตความร้อน จะได้

$$\frac{T_{m-1} - 2T_m + T_{m+1}}{\Delta x^2} = 0$$
3.47

### 3.7 สมการการนำความร้อนสองมิติ

งานวิจัยนี้เป็นการพิจารณาการแจกแจงความร้อนภายในแท่งเหล็กโดยเป็นการนำความร้อน สองมิติภายใต้สภาวะคงตัว ไม่มีการผลิตความร้อนขึ้นภายในแท่งเหล็ก และคุณสมบัติของแท่งเหล็ก คงที่ สามารถพิจารณาสมการควบคุมได้ดังนี้

$$\frac{d^2T}{dx^2} + \frac{d^2T}{dy^2} = 0$$
 3.48

ระเบียบวิธีเชิงเลขด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่องเป็นการพิจารณาอุณหภูมิที่จุดที่สนใจ หาก พิจารณาอุณหภูมิที่จุด m,n โดยมีปริมาตรควบคุมบริเวณรอบจุด m,n เป็นค่าผลเฉลย โดยประมาณ ซึ่งมีระยะห่าง  $\Delta x$  และ  $\Delta y$  ในทิศทางแกน x และทิศทางแกน y ตามลำดับ แสดงดังรูปที่ 3.16



รูปที่ 3.16 ปริมาตรควบคุมบริเวณรอบจุด m,n

เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ในการพิจารณาอุณหภูมิจุดที่สนใจ ซึ่งจะใช้การสมดุลพลังงานใน การวิเคราะห์สมดุลพลังงานที่ถ่ายเทความร้อนเข้าและออกของปริมาตรควบคุมที่จุดนั้น ๆ สามารถ แสดงดังนี้

$$\dot{Q}_{cond,right} + \dot{Q}_{cond,left} + \dot{Q}_{cond,top} + \dot{Q}_{cond,bottom} = 0$$
 3.49

เมื่อ	$\dot{Q}_{\scriptscriptstyle cond,right}$	คือ	การนำความร้อนผ่านปริมาตรควบคุมทางด้านขวา (W)	
	$\dot{Q}_{\scriptscriptstyle cond,left}$	คือ	การนำความร้อนผ่านปริมาตรควบคุมทางด้านซ้าย (W)	
	$\dot{Q}_{\scriptscriptstyle cond,top}$	คือ	การนำความร้อนผ่านปริมาตรควบคุมทางด้านบน (W)	
	$\dot{Q}_{cond,bottom}$	คือ	การนำความร้อนผ่านปริมาตรควบคุมทางด้านล่าง (W)	

หากพิจารณาการถ่ายเทความร้อนด้วยการนำความร้อนผ่านปริมาตรควบคุมทางด้านขวา หรือในทิศทางแกน x ของจุด m,n จากความเข้าใจการหาค่าอนุพันธ์จะได้

$$\dot{Q}_{cond,right} = k\Delta y \frac{T_{m+1,n} - T_{m,n}}{\Delta x}$$
3.50

เมื่อ k คือ สัมประสิทธิ์การนำความร้อน  $\left(W/m\cdot K\right)$ 

 $\Delta y$  คือ พื้นที่การถ่ายเทความร้อนโดยมีความหนา 1 หน่วยในทิศทางแกน z (m)

 $\Delta x$  คือ ความยาวของบริเวณการถ่ายเทความร้อน (m)

ในทำนองเดียวกันกับการนำความร้อนผ่านปริมาตรควบคุมแต่ละทิศทางรอบจุด m,n ดังนี้

$$\dot{Q}_{cond,left} = k\Delta y \frac{T_{m-1,n} - T_{m,n}}{\Delta x}$$
3.51

หากพิจารณาการถ่ายเทความร้อนด้วยการนำความร้อนผ่านปริมาตรควบคุมทางด้านบนหรือ ในทิศทางแกน y ของจุด *m,n* จากความเข้าใจการหาค่าอนุพันธ์จะได้

$$\dot{Q}_{cond,top} = k \Delta x \frac{T_{m,n+1} - T_{m,n}}{\Delta y}$$
3.52

เมื่อ k คือ สัมประสิทธิ์การนำความร้อน  $\left(W/m\cdot K
ight)$ 

 $\Delta x$  คือ พื้นที่การถ่ายเทความร้อนโดยมีความหนา 1 หน่วยในทิศทางแกน z (m)

 $\Delta y$  คือ ความยาวของบริเวณการถ่ายเทความร้อน (m)

$$\dot{Q}_{cond,bottom} = k\Delta x \frac{T_{m,n-1} - T_{m,n}}{\Delta y}$$
3.53

ดังนั้นสมการสมดุลพลังงานจะได้

$$k\Delta y \frac{T_{m+1,n} - T_{m,n}}{\Delta x} + k\Delta y \frac{T_{m-1,n} - T_{m,n}}{\Delta x} + k\Delta x \frac{T_{m,n+1} - T_{m,n}}{\Delta y} + k\Delta y \frac{T_{m,n-1} - T_{m,n}}{\Delta y} = 0$$
 3.54

หากกำหนดให้สัมประสิทธิ์การนำความร้อนมีค่าคงตัว และ  $\Delta x = \Delta y$  จะได้

$$T_{m+1,n} + T_{m-1,n} + T_{m,n+1} + T_{m,n-1} + 4T_{m,n} = 0 3.55$$

ซึ่งสมการ 3.55 จะถูกนำไปประยุกต์ใช้สำหรับผลเฉลยโดยประมาณบริเวณจุดภายใน (interior node) ของการนำความร้อนภายในแท่งเหล็กเท่านั้น ในอีกความหมายคือเงื่อนไข ขอบเขตจะไม่ส่งผลกระทบต่อสมการผลต่างสืบเนื่องภายในของแท่งเหล็ก



# บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยระเบียบวิธีเชิงเลข

## 4.1 สมมติฐานและเงื่อนไขขอบเขตของปัญหา

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่งเหล็กที่เกิดจากการถ่ายเทความ ร้อนแบบแผ่รังสีความร้อนระหว่างพื้นผิวภายในพื้นที่ปิดล้อมภายในเตาเผาเหล็ก ซึ่งจะเห็นได้ว่า ภายในเตาเผาเหล็กมีลักษณะสมมาตรตามแนวแกน x แสดงดังรูปที่ 4.1 โดยประกอบด้วย 5 พื้นผิวแสดงดังตารางที่ 4.1



รูปที่ 4.1 พื้นผิวการแผ่รังสีความร้อนภายในพื้นที่ปิดล้อม

		Ŷ	_	
a		4 4	୍	<u>م</u>
ຕາຮາ.99/	/1 1	9/19/16/17	กายไขแต	າງເຄັ້າເອັ້
	4.1	N RM 9	9 I I U P 14 P M	1 1600 16016111

หมายเลข	พื้นผิว	หมายเลข	พื้นผิว
1	เปลวไฟ (combustion flame)	4	พื้นผิวสมมาตร (reradiating surface)
2	ผนังเตาด้านข้าง (side wall)	5	แท่งเหล็ก (billet)
3	ผนังเตาด้านบน (ceiling)		

เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการแจกแจงอุณหภูมิแท่งเหล็กจากการแผ่รังสีความร้อนภายในเนื้อที่ ปิดล้อม จึงกำหนดสมมติฐานในการคำนวณดังนี้

- 1. พิจารณาปัญหาอยู่ในสภาวะคงตัว
- การนำความร้อนแท่งเหล็กในสองมิติ
- เกิดการแผ่รังสีความร้อนภายในพื้นที่ปิดล้อมมายังแท่งเหล็ก
- เตาเผาเหล็กและแท่งเหล็กมีความสมมาตรตามแนวแกน x
- 5. ไม่มีการถ่ายเทความร้อนระหว่างผนังเตาด้านข้างของแท่งเหล็ก  $\left( \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=0} = 0$
- 6. ผนังเตาและแท่งเหล็กเป็นพื้นผิวเทา (gray surface)
- คุณสมบัติทางความร้อนของผนังเตาและแท่งเหล็กคงที่
- 8. อุณหภูมิเปลวไฟมีค่าคงที่  $T_{flame} = 1,350^{\circ}C$  และเป็นพื้นผิวดำ (black body surface)
- 9. อุณหภูมิผนังเตาด้านข้างและด้านบนมีค่าคงที่  $T_{wall}=$ 1,150°C
  - 9.1. พิจารณาอุณหภูมิผนังเตาด้านข้างและด้านบนเป็นตัวไม่ทราบค่า ที่เกิดจากการ ปรับปรุงผนังเตาด้วยการเพิ่มความหนาของฉนวน โดยที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมมีค่า

$$T_{\infty} = 30^{\circ}C$$

10. อุณหภูมิพื้นเตาเผาหรืออุณภูมิผิวด้านล่างแท่งเหล็กมีค่าคงที่  $T_{bottom} = 1,060^\circ C$ 





เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่งเหล็ก ซึ่งเป็นลักษณะการนำความร้อนแบบ 2 มิติ จากรูปที่ 4.2 แสดงเงื่อนไขขอบเขตของ ตามสมมติฐานข้างต้นดังนี้

1) 
$$x = 0$$
 ,  $\frac{\partial T}{\partial x}\Big|_{x=0} = 0$ 

2) 
$$x = L$$
 ,  $\frac{\partial T}{\partial x}\Big|_{x=L} = 0$ 

3) 
$$y = 0$$
 ,  $T_b = 1,060^{\circ}C$ 

4) 
$$y = H$$
 ,  $k\Delta x \frac{\partial T}{\partial y} = q_{billet}$ 

หากพิจารณาเงื่อนไขขอบเขตที่ y = H หรือที่ผิวด้านบนของแท่งเหล็ก โดยเงื่อนไข ขอบเขตคือการแผ่รังสีความร้อนสุทธิของพื้นผิวแท่งเหล็ก ซึ่งประกอบไปด้วยการแผ่รังสีความร้อน สุทธิของพื้นผิวภายในเตาเผาเหล็กดังสมการ 3.28 โดยหาได้จากค่า radiosity ของแต่ละพื้นผิว ภายในเตาเผาเหล็กซึ่งสามารถแปรเปลี่ยนได้ตามอุณหภูมิของพื้นผิวนั้น ๆ



จากการหาความร้อนสุทธิภายในพื้นที่ปิดล้อมภายในเตาเผาเหล็กของแต่ละพื้นผิวของแท่ง เหล็กจะประกอบด้วยค่าของตัวประกอบการมองเห็นของพื้นผิวของแท่งเหล็กนั้นแสดงดังรูปที่ 4.3 เมื่อนำความร้อนสุทธิของพื้นผิวของแท่งเหล็กมาประยุกต์เป็นเงื่อนไขขอบเขตที่พื้นผิวด้านบนของแท่ง เหล็กเพื่อที่จะหาการกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่งเหล็ก จะเห็นได้ว่าความร้อนสุทธิของแต่ละ พื้นผิวเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นผิวควบคุม (control surface) ของจุด (node) ที่ต้องการพิจารณา ดังนั้นการประยุกต์เงื่อนไขขอบเขตระหว่างการถ่ายเทความร้อนสุทธิของแต่ละพื้นผิวกับจุดอุณหภูมิ พื้นผิวด้านบนของแท่งเหล็กแสดงดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 ความร้อนสุทธิของจุดที่พิจารณา

รูปที่ 4.4 แสดงพื้นผิวควบคุม (control surface) ของจุดอุณหภูมิที่พิจารณา  $(T_m)$  ประกอบด้วย ความร้อนสุทธิของพื้นผิวแท่งเหล็กด้านซ้ายครึ่งหนึ่ง  $\left(q_{net,billet(left)}/2\right)$  และด้านขวาครึ่งหนึ่ง  $\left(q_{net,billet(right)}/2\right)$  ต่อด้วยพื้นที่ของการถ่ายเทความร้อน  $\Delta x/2$  ซึ่งคือความร้อนฟลักซ์ (heat flux) ของพื้นผิวนั้น ๆ

เมื่อหาอุณหภูมิของแต่ละจุด (node) ได้แล้ว จะต้องนำค่าอุณหภูมิระหว่างสองจุดเพื่อมา หาค่าอุณหภูมิของพื้นผิวแท่งเหล็ก โดยอุณหภูมิพื้นผิวของแท่งเหล็กจะถูกนำไปคำนวณหาค่า Radiosity และความร้อนสุทธิของพื้นผิว งานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการประมาณค่าในช่วงโดยการใช้ผลต่าง จากการแบ่งย่อยของนิวตัน (newton's divided-difference interpolating polynomials) [12] ด้วยการใช้ประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น (linear interpolation) ในการหาค่าอุณหภูมิระหว่างสองจุด สำหรับการหาค่าอุณหภูมิของพื้นผิวแท่งเหล็กแสดงดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 การประมาณค่าเชิงเส้นหาค่าอุณหภูมิของพื้นผิวแท่งเหล็ก

จากรูปที่ 4.5 แสดงการประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น สำหรับในการหาค่าอุณหภูมิที่พื้นผิวจาก การประมาณค่าอุณหภูมิระหว่างสองจุด สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$T_1 = T_0 + (x_1 - x_0) \left( \frac{T_2 - T_0}{x_2 - x_0} \right)$$

$$4.1$$

### 4.2 การพิจารณาปัญหาของตัวประกอบการมองเห็น

การวิจัยนี้ได้ศึกษาและคำนวณหาค่าตัวประกอบการมองเห็น (view factor) ของปัญหาที่ พิจารณา ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับการคำนวณการแผ่รังสีความร้อนภายในเตาเผาเหล็กประกอบ ไปด้วยจำนวน 5 ผิว ดังตารางที่ 4.1 โดยข้อมูลขนาดพื้นผิวต่าง ๆ และตัวอย่างการคำนวณตัว ประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิวต่าง ๆ มายังแท่งเหล็กแบบ 1 พื้นผิวได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก เนื่องจากความเป็นจริงอุณหภูมิของแท่งเหล็กไม่ได้มีค่าคงที่ตลอดทั้งความยาว ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง ศึกษาค่าตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิวภายในพื้นที่ปิดล้อมด้วยการแบ่งพื้นผิวของแท่งเหล็ก เป็นพื้นผิวเล็ก ๆ ได้แก่ 1, 2, 10, 20 และ 50 พื้นผิว และมีขนาดของพื้นผิว 1.3, 0.65, 0.13 , 0.065 และ 0.026 *m* ตามลำดับ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่พิจารณาจริง โดยค่าตัว ประกอบการมองเห็นที่หาได้ของแต่ละขนาดพื้นผิวจะมีค่าตัวประกอบการมองเห็นตลอดความยาว พื้นผิวนั้น ผลการคำนวณหาตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิวต่าง ๆ มายังพื้นผิวแท่งเหล็ก จะ ทำการเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนด้วยค่าเฉลี่ยกำลังสอง (Root mean square , RMS) ซึ่งใช้ ค่าของ 50 พื้นผิวเป็นตัวอ้างอิง (Base line)



### 4.3 การพิจารณาปัญหาของการกระจายตัวของอุณหภูมิของแท่งเหล็ก

รูปที่ 4.6 ปัญหาการกระจายตัวของอุณหภูมิ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาระเบียบวิธีเซิงเลขแบบผลต่างสืบเนื่อง (finite difference method) ซึ่ง ประกอบไปด้วยเอลิเมนต์ (element) และจุดต่อ (node) ของปัญหาการนำความร้อนในแท่ง เหล็กแบบ 2 มิติแสดงดังรูปที่ 4.6 ดังนั้นจากปัญหาการกระจายตัวของอุณหภูมิเป็นปัญหาที่มีการ ถ่ายเทความร้อนแตกต่างกันตามลักษณะเงื่อนไขขอบเขตของแต่ละจุด โดยเงื่อนไขขอบเขตที่ผิว ด้านบนคือความร้อนฟลักซ์ของพื้นผิวนั้น ๆ ( $q_{element}$ ) โดยกำหนดให้สัมประสิทธิ์การนำความร้อนมี ค่าคงตัว และ  $\Delta x \neq \Delta y$  และกำหนดให้อุณหภูมิที่จุด m,n เป็นจุดสนใจในการพิจารณาที่จุด ๆ นั้น ซึ่งสามารถเขียนสมดุลพลังงานได้ดังนี้ 4.3.1 พิจารณาจุดที่ 1



เงื่อนไขขอบเขตของจุดที่ 1 ประกอบด้วยการถ่ายเทความร้อนภายในพื้นที่ปิดล้อมภายใน เตาเผาเหล็ก (q<sub>rad,enclosure</sub>) มายังพื้นผิวด้านบนของแท่งเหล็ก ซึ่งเป็นฟังก์ชันของค่า radiosity ตาม สมการ 3.28 และเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิตามสมการ 3.18 ดังนั้นสามารถเขียนสมการสมดุล พลังงานได้ดังนี้

$$0 + q_{element,m} \left(\frac{\Delta x}{2}\right) + \left(k\frac{\Delta y}{2}\right) \frac{\left(T_{m+1,n} - T_{m,n}\right)}{\Delta x} + \left(k\frac{\Delta x}{2}\right) \frac{\left(T_{m,n-1} - T_{m,n}\right)}{\Delta y} = 0$$
$$T_{m,n} = \frac{1}{\left(k\frac{\Delta x}{\Delta y} + k\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)} \left[q_{element,m} \Delta x + k\frac{\Delta y}{\Delta x} T_{m+1,n} + k\frac{\Delta x}{\Delta y} T_{m,n-1}\right]$$
$$4.2$$



 $q_{element,m} + q_{element,m-1} + q_{(m-1,n) \rightarrow (m,n)} + q_{(m+1,n) \rightarrow (m,n)} + q_{(m,n-1) \rightarrow (m,n)} = 0$ 

หากพิจารณาเอลิเมนต์ที่จุด 2 สามารถหาได้จากเงื่อนไขขอบเขตของการถ่ายเทความร้อน ภายในพื้นที่ปิดล้อมภายในเตาเผาเหล็ก (q<sub>rad,enclosure</sub>) มายังพื้นผิวด้านบนของแท่งเหล็ก ซึ่งมี ลักษณะเดียวกับจุดที่ 1 ดังนั้นสามารถเขียนสมการสมดุลพลังงานได้ดังนี้

$$\begin{pmatrix} q_{element,m-1} \frac{\Delta x}{2} + q_{element,m} \frac{\Delta x}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k \frac{\Delta y}{2} \end{pmatrix} \frac{\left(T_{m-1,n} - T_{m,n}\right)}{\Delta x} + \left(k \frac{\Delta y}{2}\right) \frac{\left(T_{m+1,n} - T_{m,n}\right)}{\Delta x} \\ + \left(k \Delta x\right) \frac{\left(T_{m,n-1} - T_{m,n}\right)}{\Delta y} = 0 \\ T_{m,n} = \frac{1}{\left(k \frac{\Delta x}{\Delta y} + k \frac{\Delta y}{\Delta y} \right)} \begin{bmatrix} \left(q_{element,m-1} \frac{\Delta x}{2} + q_{element,m} \frac{\Delta x}{2}\right) + k \frac{\Delta y}{2\Delta x} T_{m-1,n} \\ + k \frac{\Delta y}{2\Delta x} T_{m+1,n} + k \frac{\Delta x}{\Delta y} T_{m,n-1} \end{bmatrix}$$

$$4.3$$



 $q + q_{element,m} + q_{(m-1,n) \rightarrow (m,n)} + q_{(m,n-1) \rightarrow (m,n)} = 0$ 

หากพิจารณาเอลิเมนต์ที่จุด 3 สามารถหาได้จากเงื่อนไขขอบเขตของการถ่ายเทความร้อน ภายในพื้นที่ปิดล้อมภายในเตาเผาเหล็ก (q<sub>rad,enclosure</sub>) มายังพื้นผิวด้านบนของแท่งเหล็ก ซึ่งมี ลักษณะเดียวกับจุดที่ 1 ดังนั้นสามารถเขียนสมการสมดุลพลังงานได้ดังนี้

$$0 + q_{element,m} \left(\frac{\Delta x}{2}\right) + \left(k\frac{\Delta y}{2}\right) \frac{\left(T_{m-1,n} - T_{m,n}\right)}{\Delta x} + \left(k\frac{\Delta x}{2}\right) \frac{\left(T_{m,n-1} - T_{m,n}\right)}{\Delta y} = 0$$
$$T_{m,n} = \frac{1}{\left(k\frac{\Delta x}{\Delta y} + k\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)} \left[q_{element,m} \Delta x + k\frac{\Delta y}{\Delta x} T_{m-1,n} + k\frac{\Delta x}{\Delta y} T_{m,n-1}\right]$$
4.4



$$q + q_{(m,n+1)\to(m,n)} + q_{(m+1,n)\to(m,n)} + q_{(m,n-1)\to(m,n)} = 0$$

หากพิจารณาเอลิเมนต์ที่จุด 4 จะประกอบด้วยการถ่ายเทความร้อนแบบการนำความร้อน ภายในแท่งเหล็กซึ่งสามารถเขียนสมการสมดุลพลังงานได้ดังนี้

$$0 + \left(k\frac{\Delta x}{2}\right)\frac{\left(T_{m,n+1} - T_{m,n}\right)}{\Delta y} + \left(k\Delta y\right)\frac{\left(T_{m+1,n} - T_{m,n}\right)}{\Delta x} + \left(k\frac{\Delta x}{2}\right)\frac{\left(T_{m,n-1} - T_{m,n}\right)}{\Delta y} = 0$$
$$T_{m,n} = \frac{1}{\left(\Delta y/\Delta x\right) + \left(\Delta x/\Delta y\right)}\left[\frac{\Delta y}{\Delta x}T_{m+1,n} + \frac{\Delta x}{2\Delta y}T_{m,n+1} + \frac{\Delta x}{2\Delta y}T_{m,n-1}\right]$$
4.5



 $q_{(m-1,n) \rightarrow (m,n)} + q_{(m,n+1) \rightarrow (m,n)} + q_{(m+1,n) \rightarrow (m,n)} + q_{(m,n-1) \rightarrow (m,n)} = 0$ 

หากพิจารณาเอลิเมนต์ที่จุด 5 จะประกอบด้วยการถ่ายเทความร้อนแบบการนำความร้อน ภายในแท่งเหล็กซึ่งสามารถเขียนสมการสมดุลพลังงานได้ดังนี้

$$(k\Delta y)\frac{\left(T_{m-1,n}-T_{m,n}\right)}{\Delta x} + (k\Delta x)\frac{\left(T_{m,n+1}-T_{m,n}\right)}{\Delta y} + (k\Delta y)\frac{\left(T_{m+1,n}-T_{m,n}\right)}{\Delta x} + (k\Delta x)\frac{\left(T_{m,n-1}-T_{m,n}\right)}{\Delta y} = 0$$

$$T_{m,n} = \frac{1}{\left(2\Delta y/\Delta x\right) + \left(2\Delta x/\Delta y\right)} \left[\frac{\Delta y}{\Delta x}T_{m-1,n} + \frac{\Delta y}{\Delta x}T_{m+1,n} + \frac{\Delta x}{\Delta y}T_{m,n-1} + \frac{\Delta x}{\Delta y}T_{m,n+1}\right]$$

$$4.6$$

จากสมการ 4.6 จะเห็นได้ว่าเมื่อเมื่อแทนค่า  $\Delta x = \Delta y$  สมการ 4.6 จะเหมือนสมการ 3.55 ซึ่งคือผลเฉลยโดยประมาณบริเวณจุดภายใน (interior node) ของการนำความร้อนภายใน แท่งเหล็ก โดยเงื่อนไขขอบเขตจะไม่ส่งผลกระทบต่อสมการผลต่างสืบเนื่องภายในของแท่งเหล็ก



 $q + q_{(m,n+1) \rightarrow (m,n)} + q_{(m-1,n) \rightarrow (m,n)} + q_{(m,n-1) \rightarrow (m,n)} = 0$ 

หากพิจารณาเอลิเมนต์ที่จุด 6 จะประกอบด้วยการถ่ายเทความร้อนแบบการนำความร้อน ภายในแท่งเหล็กซึ่งสามารถเขียนสมการสมดุลพลังงานได้ดังนี้

$$0 + \left(k\frac{\Delta x}{2}\right)\frac{\left(T_{m,n+1} - T_{m,n}\right)}{\Delta y} + \left(k\Delta y\right)\frac{\left(T_{m-1,n} - T_{m,n}\right)}{\Delta x} + \left(k\frac{\Delta x}{2}\right)\frac{\left(T_{m,n-1} - T_{m,n}\right)}{\Delta y} = 0$$
$$T_{m,n} = \frac{1}{\left(\Delta y/\Delta x\right) + \left(\Delta x/\Delta y\right)} \left[\frac{\Delta y}{\Delta x}T_{m-1,n} + \frac{\Delta x}{2\Delta y}T_{m,n+1} + \frac{\Delta x}{2\Delta y}T_{m,n-1}\right]$$
4.7



 $q + q_{bottom} + q_{(m+1,n) \to (m,n)} + q_{(m,n+1) \to (m,n)} = 0$ 

หากพิจารณาเอลิเมนต์ที่จุด 7 จากเงื่อนไขขอบเขตคืออุณหภูมิพื้นด้านล่างแท่งเหล็กมี ค่าคงที่ ซึ่งมีลักษณะการถ่ายเทความร้อนแบบการพาความร้อนโดย h<sub>b</sub>→∞ (perfect thermal contact) สามารถเขียนสมการสมดุลพลังงานได้ดังนี้

$$0 + \left(h_b \frac{\Delta x}{2}\right) \left(T_b - T_{m,n}\right) + \left(k \frac{\Delta y}{2}\right) \frac{\left(T_{m+1,n} - T_{m,n}\right)}{\Delta x} + \left(k \frac{\Delta x}{2}\right) \frac{\left(T_{m,n+1} - T_{m,n}\right)}{\Delta y} = 0$$

$$T_{m,n} = T_b$$
4.8



 $q_{(m-1,n) \rightarrow (m,n)} + q_{bottom} + q_{(m+1,n) \rightarrow (m,n)} + q_{(m,n+1) \rightarrow (m,n)} = 0$ 

หากพิจารณาเอลิเมนต์ที่จุด 8 สามารถหาได้จากเงื่อนไขขอบเขตของการถ่ายเทความร้อน ลักษณะเดียวกับจุดที่ 7 โดย *h<sub>b</sub>* →∞ (perfect thermal contact) ดังนั้นสามารถเขียนสมการ สมดุลพลังงานได้ดังนี้

$$\left(k\frac{\Delta y}{2}\right)\frac{\left(T_{m-1,n}-T_{m,n}\right)}{\Delta x} + \left(h_b\Delta x\right)\left(T_b-T_{m,n}\right) + \left(k\frac{\Delta y}{2}\right)\frac{\left(T_{m+1,n}-T_{m,n}\right)}{\Delta x} + \left(k\Delta x\right)\frac{\left(T_{m,n+1}-T_{m,n}\right)}{\Delta y} = 0$$
$$T_{m,n} = T_b \qquad 4.9$$



หากพิจารณาเอลิเมนต์ที่จุด 9 สามารถหาได้จากเงื่อนไขขอบเขตของการถ่ายเทความร้อน ลักษณะเดียวกับจุดที่ 7 โดย h<sub>b</sub> →∞ (perfect thermal contact) ดังนั้นสามารถเขียนสมการ สมดุลพลังงานได้ดังนี้

$$0 + \left(h_b \frac{\Delta x}{2}\right) \left(T_b - T_{m,n}\right) + \left(k \frac{\Delta y}{2}\right) \frac{\left(T_{m-1,n} - T_{m,n}\right)}{\Delta x} + \left(k \frac{\Delta x}{2}\right) \frac{\left(T_{m,n+1} - T_{m,n}\right)}{\Delta y} = 0$$
$$T_{m,n} = T_b$$

$$4.10$$

### 4.4 แบบจำลองการถ่ายเทความร้อน

4.41 การคำนวณการแผ่รังสีความร้อนภายในพื้นที่ปิดล้อม



รูปที่ 4.16 ผังการคำนวณแบบจำลอง (block diagram) การแผ่รังสีความร้อนภายในพื้นที่ปิดล้อม

การคำนวณการแผ่รังสีความร้อนของแต่ละพื้นผิวภายในพื้นที่ปิดล้อมของเตาเผาเหล็ก ซึ่งจะ คำนวณหาค่า Radiosity ของแต่ละพื้นผิวจากสมการ 3.18 และ 3.27 โดยคำนวณหาเมทริกซ์ (matrix) ของระบบสมการด้วยการกำจัดแบบเกาส์ (Gauss elimination method) และจาก สมการ 3.26 สามารถคำนวณหาการแผ่รังสีความสุทธิของแต่ละพื้นผิว โดยมีหลักการการคำนวณ แสดงดังรูปที่ 4.16 4.4.2 การคำนวณการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังเตา

จากรูปที่ 4.17 จะเป็นการกำหนดอุณหภูมิของผนังเตาเป็นค่าคงที่ แต่เมื่อพิจารณาการ ถ่ายเทความร้อนผนังเตาแล้ว นอกจากมีการนำความร้อนผ่านผนังเตาและยังมีการพาความร้อนแบบ ธรรมชาติและการแผ่รังสีความร้อนเกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวด้าน นอกผนังเตาและอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม ด้วย โดย Nusselt Number ของผนังเตาด้านข้างซึ่งพิจาณาเป็นพื้นผิวระนาบตามแนวดิ่งสามารถหา ได้ตามสมการ 3.4 และ Nusselt Number ของผนังเตาด้านบนซึ่งพิจาณาเป็นพื้นผิวระนาบตาม แนวนอนสามารถหาได้ตามสมการ 3.5 หากพิจารณาเฉพาะการถ่ายเทความร้อนเฉพาะผนังเตาซึ่งไม่ เกี่ยวของกับการถ่ายเทความร้อนภายในพื้นที่ปิดล้อมแสดงดังรูปที่ 4.18 โดยกระบวนการคำนวณจะ เริ่มจากกำหนดอุณหภูมิผนังเตาด้านในและอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม และสมมติอุณหภูมิผนังเตาด้านนอก



รูปที่ 4.18 ความต้านทานการถ่ายเทความร้อนของผนังเตา



รูปที่ 4.19 ผังการคำนวณแบบจำลอง (block diagram) การถ่ายเทความร้อนผนังเตา

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.17 การถ่ายความร้อนผ่านผนังเตาเผาเหล็กไปสู่สิ่งแวดล้อมด้านนอก เตาเผาเหล็ก สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของความต้านทานทางความร้อนได้แสดงดังรูปที่ 4.18 ซึ่งทำ ให้ง่ายต่อการคำนวณ โดยมีหลักการคำนวณแสดงดังรูปที่ 4.19 ซึ่งจะเป็นการคำนวณหาอุณหภูมิที่ ผนังด้านนอกเตาเผาเหล็ก  $(T_{out})$  เริ่มจากการกำหนดอุณหภูมิผนังเตาด้านใน  $(T_{wall})$  และอุณหภูมิ สิ่งแวดล้อม  $(T_{\infty})$  และค่ายอมรับความผิดพลาด (tolerance,  $\varepsilon_{tol}$ ) เป็นค่าคงที่ จากนั้นสมมติ อุณหภูมิผนังด้านนอกเตาเผาเหล็ก  $(T_{out})$  เพื่อที่จะทำการคำนวณค่าที่ถูกต้อง ต่อจากนั้นคำนวณหา
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน  $(h_{conv})$  จากสมการ 3.3 และ  $(h_{rad})$  จากสมการ 3.34 ให้เป็น ค่าคงที่เพื่อที่จะทำการปรับแก้ค่าให้ถูกต้อง และทำการคำนวณ  $(T_{out})$  โดยแทน  $(\dot{Q}_{total})$  จาก สมการ 3.37 ลงในสมการ 3.30 หลังจากนั้นทำการตรวจสอบว่า  $(T_{out})$  ที่สมมติขึ้นตอนแรกกับ  $(T_{out})$  ที่ได้จากการคำนวณขึ้นมาใหม่มีค่าน้อยกว่าค่ายอมรับความผิดพลาดหรือไม่ ดังนั้นในการ คำนวณขึ้นตอนนี้จะทำการคำนวณซ้ำ (iteration) เพื่อให้ได้ค่า  $(T_{out})$  ลู่เข้าสู่ค่าที่ถูกต้อง

#### 4.4.3 การคำนวณการถ่ายเทความร้อนภายในแท่งเหล็ก

ระเบียบวิธีการทำซ้ำแบบเกาส์-ไซเดล [12] คือสมการที่นำค่าที่ถูกคำนวณจากสมการย่อย แรกนำมาใช้ในการคำนวณสมการย่อยถัด ๆ มา ทำให้คำตอบที่ได้ลู่เข้าสู่ผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น ดังนั้น ระเบียบวิธีการทำซ้ำแบบเกาส์-ไซเดลจึงถูกนำมาใช้ในคำนวณการนำความร้อนในแท่งเหล็ก ซึ่งระบบ จะก่อตัวของปัญหาทางความร้อนในรูปของเมทริกซ์ โดยพิจารณาจากสมดุลความร้อนและเงื่อนไข ขอบเขตของปริมาตรควบคุม (control volume) ของจุดนั้น ๆ ดังหัวข้อที่ 4.3



รูปที่ 4.20 ผังการคำนวณแบบจำลอง (block diagram) การถ่ายเทความร้อนภายในแท่งเหล็ก

# 4.4.4 การคำนวณการถ่ายเทความร้อนรวมของทั้งระบบ

การคำนวณการถ่ายเทความร้อนของทั้งระบบแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การคำนวณการแผ่รังสี ความร้อนภายในพื้นที่ปิดล้อม , การคำนวณการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังเตา และการคำนวณการ ถ่ายเทความร้อนในแท่งเหล็ก โดยระบบเริ่มจากการสมมติค่าอุณหภูมิพื้นผิวภายในเตาเผาเหล็ก และกำหนดค่าอุณหภูมิพื้นด้านล่างเตา อุณหภูมิบรรยากาศภายนอกเตา และค่าตัวประกอบการ มองเห็น ระบบจะทำการคำนวณหาค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังเตา โดยทำการคำนวณหา ้สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและกำหนดเป็นค่าคงที่ จากนั้นระบบทำการคำนวณซ้ำจนกว่าค่า การถ่ายเทความร้อนของผนังเตาจะลู่เข้าซึ่งจะทำให้ได้ค่าอุณหภูมิของผนังเตามา และระบบจะทำ การคำนวณหาการแผ่รังสีความร้อนสุทธิของแต่ละพื้นผิวภายในเตาเผาเหล็ก ซึ่งทำการหาค่าโดย ้คำนวณค่า Radiosity ซึ่งปัญหาจะจัดให้อยู่ในรูปของเมตริกซ์ได้ ดังนั้นการคำนวณการแผ่รังสีความ ร้อนภายในเตาเผาเหล็กใช้ระเบียบวิธีการกำจัดแบบเกาส์ในแก้ไขปัญหา จากนั้นระบบจะนำค่าความ ร้อนฟลักซ์ที่ได้มาคำนวณหาการกระจายตัวอุณหภูมิของแท่งเหล็ก เนื่องจากเงื่อนไขขอบเขตพื้นผิว ด้านบนของแท่งเหล็กที่ใช้หาอุณหภูมิเป็นสมการไม่เชิงเส้น (nonlinear) เนื่องจากมีสมการการ ถ่ายเทความร้อนภายในพื้นที่ปิดล้อม  $\left(q_{rad,enclosure}
ight)$  อยู่ด้วย ดังนั้นจึงต้องทำสมการให้อยู่ในรูป สมการเชิงเส้น (linear) กำหนดค่า  $q_{rad,enclosure}$  ค่าคงที่ ระบบจะทำการคำนวณตามสมการสมดุล ความร้อนของแต่ละจุดซึ่งปัญหาของสมการจะอยู่ในรูปของเมทริกซ์ โดยใช้ระเบียบวิธีการทำซ้ำแบบ เกาส์-ไซเดลของอุณหภูมิแต่ละจุด จากการคำนวณดังกล่าวจะทำให้ได้ค่าอุณหภูมิที่คำนวณได้ขึ้นมา ใหม่ที่ผิวด้านบนของแท่งเหล็ก ระบบจะทำการคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิใหม่ที่หา ได้กับอุณหภูมิเก่าที่หาได้จากการคำนวณการแผ่รังสีความร้อนภายในเตาเผาเหล็ก โดยใช้ค่าถ่วง น้ำหนัก (weighting factor ,  $\omega = 0.5$ ) ระหว่างค่าเก่ากับค่าใหม่ และนำค่าอุณหภูมิของพื้นผิวบน ของแท่งเหล็กกลับไปคำนวณซ้ำหาอุณหภูมิผนังเตาและอุณหภูมิเพดานเตา และคำนวณหาการแผ่รัง ความร้อนภายในเตาเผาเหล็ก และคำนวณหาอุณหภูมิภายในแท่งเหล็กจนกว่าคำตอบจะลู่เข้า โดย ้ กำหนดค่าความคลาดเคลื่อน (tolerance) เท่ากับ 10<sup>-10</sup> และสมมติอุณหภูมิเริ่มต้นของแต่ละ พื้นผิวได้แก่ อุณหภูมิผนังเตา , อุณหภูมิเพดานเตา , อุณหภูมิพื้นผิวด้านบนแท่งเหล็ก คือ 1,000°C โดยกำหนดอุณหภูมิพื้นผิวเตาหรืออุณหภูมิผิวด้านล่างแท่งเหล็กเท่ากับ 1,060°C แสดง ดังรูปที่ 4.20





รูปที่ 4.21 ผังการคำนวณแบบจำลอง (block diagram) การถ่ายเทความร้อนของทั้งระบบ



#### 5.1 ตัวประกอบการมองเห็นภายในเตาเผาเหล็ก

#### 5.1.1 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างแท่งเหล็กและเปลวไฟ



รูปที่ 5.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิวแท่งเหล็กและ พื้นผิวเปลวไฟด้วยจำนวนพื้นผิวต่าง ๆ กัน ค่าตัวประกอบการมองเห็นจะเป็นตัวแทนของแต่ละเอลิ เมนต์ซึ่งมีค่าคงที่ตลอดความยาวเอลิเมนต์นั้น ค่าตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิวแท่งเหล็กกับ พื้นผิวเปลวไฟของ 1, 2, 5, 10, 20 และ 50 เอลิเมนต์แสดงดังตารางที่ ก.2 - ก.7 ในภาคผนวก ก โดยค่าของตัวประกอบการมองเห็นในกรณีของ 1 พื้นผิวมีค่า 0.17273 ในกรณีของ 2 พื้นผิวค่าตัว ประกอบการมองเห็นคือ 0.162223 และ 0.183242 ซึ่งเป็นค่าที่แทนในช่วงของ  $0 \le x \le 0.65 m$ และ  $0.66 \le x \le 1.3 m$  ตามลำดับ จากรูปที่ 5.1 แสดงให้เห็นว่าค่าตัวประกอบการมองเห็นของ จำนวน 50 พื้นผิว มีค่าตั้งแต่ 0.119831 ถึง 0.200866 โดยค่าในช่วง  $0.4 \le x \le 1.15 m$  มีค่า สูงมากกว่าในค่าของ 1 พื้นผิว เนื่องจากว่าเปลวไฟอยู่ในตำแหน่งของช่วงนี้ และค่าตัวประกอบการ มองเห็นสูงสุดคืออยู่ที่จุดศูนย์กลางของเปลวไฟที่ 0.75 m โดยค่าตัวประกอบการมองเห็นในช่วง เริ่มต้นและสุดท้ายของพื้นผิวของแท่งเหล็กมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากว่าพื้นผิวของแท่งเหล็กนั้นอยู่ไกล จากเปลวไฟนั่นเอง ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของพื้นผิว 1 , 2 , 5 , 10 และ 20 พื้นผิวระหว่าง พื้นผิวแท่งเหล็กกับเปลวไฟคือ 2.37% , 2.12% , 0.85% , 0.42% และ 0.15% ตามลำดับ



#### 5.1.2 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างแท่งเหล็กและผนังเตาด้านข้าง

รูปที่ 5.2 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างแท่งเหล็กและผนังเตาด้านข้าง

รูปที่ 5.2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิวแท่งเหล็กและ พื้นผิวผนังเตาด้วยจำนวนพื้นผิวต่าง ๆ กัน ค่าตัวประกอบการมองเห็นจะเป็นตัวแทนของแต่ละเอลิ เมนต์ซึ่งมีค่าคงที่ตลอดความยาวเอลิเมนต์นั้น ค่าตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิวแท่งเหล็กกับ พื้นผิวผนังเตาด้านข้างของ 1, 2, 5, 10, 20 และ 50 เอลิเมนต์แสดงดังตารางที่ ก.2 - ก.7 ใน ภาคผนวก ก โดยค่าของตัวประกอบการมองเห็นในกรณีของ 1 พื้นผิวมีค่า 0.311003 และค่าตัว ประกอบการมองเห็นของจำนวน 50 พื้นผิว มีค่าตั้งแต่ 0.49559 ถึง 0.17115 จะเห็นได้ว่าค่าตัว ประกอบการมองเห็นมีค่าลดลง อย่างไรก็ตามค่าตัวประกอบการมองเห็นลดลงอย่างช้า ๆ ตลอด ความยาวของพื้นผิวแท่งเหล็ก ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าพื้นผิวของแท่งเหล็กบริเวณ x=0 m อยู่ใกล้ ผนังเตามากกว่าพื้นผิวบริเวณ x=1.3 m จึงทำให้ค่าตัวประกอบการมองเห็นมีค่ามากกว่านั่นเอง ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของพื้นผิว 1, 2, 5, 10 และ 20 พื้นผิวระหว่างพื้นผิวแท่งเหล็กกับผนัง เตาคือ 9.7%, 4.91%, 1.96%, 0.96% และ 0.34% ตามลำดับ



#### 5.1.3 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างแท่งเหล็กและผนังเตาด้านบน



รูปที่ 5.3 แสดงการเปลี่ยนแปลงของตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิวแท่งเหล็กและ พื้นผิวผนังเตาด้านบนด้วยจำนวนพื้นผิวต่าง ๆ กัน ค่าตัวประกอบการมองเห็นจะเป็นตัวแทนของแต่ ละเอลิเมนต์ซึ่งมีค่าคงที่ตลอดความยาวเอลิเมนต์นั้น ค่าตัวประกอบการมองเห็นจะหว่างพื้นผิวแท่ง เหล็กกับพื้นผิวผนังเตาด้านบนของ 1, 2, 5, 10, 20 และ 50 เอลิเมนต์แสดงดังตารางที่ n.2 - n.7 ในภาคผนวก n โดยค่าของตัวประกอบการมองเห็นในกรณีของ 1 พื้นผิวมีค่า 0.21484 และค่าตัว ประกอบการมองเห็นของจำนวน 50 พื้นผิว มีค่าตั้งแต่ 0.25813 ถึง 0.18545 จะเห็นได้ว่าเปลว ไฟเป็นตัวบังการมองเห็นจะหว่างพื้นผิวแท่งเหล็กกับพื้นผิวเพดานเตา ดังนั้นที่ความยาวของแท่ง เหล็กช่วง  $0 \le x \le 0.6 m$  ค่าตัวประกอบมองเห็นมีค่ามากกว่าช่วง  $1 \le x \le 1.3 m$  ซึ่งสามารถ อธิบายได้ว่าพื้นผิวเปลวไฟประมาณครึ่งหนึ่งบังการมองเห็นระหว่างพื้นผิวแท่งเหล็กกับพื้นผิวเพดาน เตาในช่วง  $0 \le x \le 0.6 m$  ในทางตรงกันข้ามพื้นผิวเปลวไฟเกือบทั้งหมดบังการมองเห็นระหว่าง พื้นผิวแท่งเหล็กกับพื้นผิวเพดานเตาในช่วง  $1 \le x \le 1.3 m$  ทำให้ในช่วงช่วง  $0 \le x \le 0.6 m$  ค่าตัว ประกอบมองเห็นมีค่าตัวประกอบการมองเห็นมากกว่าช่วง  $1 \le x \le 1.3 m$  ค่าความคลาดเคลื่อน เฉลี่ยของพื้นผิว 1, 2, 5, 10 และ 20 พื้นผิวระหว่างพื้นผิวแท่งเหล็กกับผนังเตาคือ 2.49% , 1.47% , 0.72% , 0.65% และ 0.47% ตามลำดั



# 5.1.4 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างแท่งเหล็กและพื้นผิวสมมาตร

รูปที่ 5.4 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างแท่งเหล็กและพื้นผิวสมมาตร

รูปที่ 5.4 แสดงการเปลี่ยนแปลงของตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิวแท่งเหล็กและ พื้นผิวสมมาตรด้วยจำนวนพื้นผิวต่าง ๆ กัน ค่าตัวประกอบการมองเห็นจะเป็นตัวแทนของแต่ละเอลิ เมนต์ซึ่งมีค่าคงที่ตลอดความยาวเอลิเมนต์นั้น ค่าตัวประกอบการมองเห็นจะหว่างพื้นผิวแท่งเหล็กกับ พื้นผิวสมมาตรของ 1, 2, 5, 10, 20 และ 50 เอลิเมนต์แสดงดังตารางที่ ก.2 - ก.7 ในภาคผนวก ก โดยค่าของตัวประกอบการมองเห็นในกรณีของ 1 พื้นผิวมีค่า 0.30216 และค่าตัวประกอบการ มองเห็นของจำนวน 50 พื้นผิว มีค่าตั้งแต่ 0.12645 ถึง 0.49559 ค่าตัวประกอบการมองเห็นมีค่า มากสุดที่จุดปลายของแท่งเหล็ก และค่าตัวประกอบการมองเห็นมีค่าต่ำสุดที่จุดเริ่มต้นของแท่งเหล็ก สามารถอธิบายได้ว่าพื้นผิวของแท่งเหล็กบริเวณที่ x=0 m อยู่ไกลจากพื้นผิวสมมาตรมากกว่า พื้นผิวของแท่งเหล็กบริเวณที่ x=1.3 m ทำให้ค่าตัวประกอบการมองเห็นมีค่าต่ำกว่า แม้ว่า ลักษณะของพื้นผิวสมมาตรมีความคล้ายกับพื้นผิวผนังเตา แต่พื้นผิวแท่งเหล็กในกรณีนี้ถูกบังการ มองเห็นโดยบางส่วนของเปลวไฟ ดังนั้นบริเวณที่  $0 \le x \le 0.4$  m ค่าตัวประกอบการมองเห็นมีค่า ต่ำกว่าเล็กน้อย ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของพื้นผิว 1, 2, 5, 10 และ 20 พื้นผิวระหว่างพื้นผิว แท่งเหล็กกับผนังเตาคือ 10.87%, 5.59%, 2.21%, 1.25% และ 0.57% ตามลำดับ

## 5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม

5.2.1 ตรวจสอบผลเฉลยแม่นตรงกับผลระเบียบวิธีเชิงเลข



รูปที่ 5.5 ปัญหาการนำความร้อนแบบ 2 มิติ

ลักษณะปัญหาการนำความร้อนแบบ 2 มิติ ภายใต้สภาวะคงตัว (steady state) ไม่ขึ้นกับ เวลา โดยกำหนดอุณหภูมิทั้ง 4 ด้าน ไม่มีการถ่ายเทความร้อนด้านนอกและไม่มีการผลิตความร้อน (heat generate) เกิดขึ้น

กำหนดเงื่อนไขขอบเขต (boundary condition) ของปริมาตรควบคุม คือ

 $x = 0 : T_{\infty} = 0$   $x = L : T_{\infty} = 0$   $y = 0 : T_{\infty} = 0$   $y = H : T_{0} = 1$ 

ผลเฉลยแม่นตรง (exact solution) ของลักษณะปัญหาดังกล่าว [13] ได้แก่

$$T_{(x,y)} = T_{\infty} + \frac{4(T_0 - T_{\infty})}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)\sinh\left[\frac{(2n+1)\pi H}{b}\right]} \sin\left[\frac{(2n+1)\pi x}{b}\right] \cdot \sinh\left[\frac{(2n+1)\pi y}{b}\right]$$
5.1



รูปที่ 5.6 การกระจายตัวของอุณหภูมิของผลเฉลยแม่นตรง

จากปัญหาการนำความร้อนแบบ 2 มิติ และเงื่อนไขขอบเขตที่กำหนดสามารถคำนวณด้วย ระเบียบวิธีเชิงเลขตามสมการ 4.6 โดยกำหนดระยะห่างของจุดเท่ากัน ( $\Delta x = \Delta y$ ) คำตอบของผล เฉลยแม่นตรงและคำตอบแบบระเบียบวิธีเชิงเลขมีค่าใกล้เคียงมาก แสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบกำหนดเงื่อนไขขอบเขตข้างต้นมีความถูกต้อง ซึ่งผลการตรวจสอบ โปรแกรมการคำนวณของผลเฉลยแม่นตรงและระเบียบวิธีเชิงเลขดังรูปที่ 5.7



รูปที่ 5.7 เปรียบเทียบผลการคำนวณของผลเฉลยแม่นตรงและระเบียบวิธีเชิงเลขที่ y = 0.75

ลักษณะปัญหาของงานวิจัยนี้ได้พิจารณาแท่งเหล็กเพียงครึ่งเดียวเนื่องจากโครงสร้างของ เตาเผาเหล็กและแท่งเหล็กมีลักษณะสมมาตรในแนวแกน x โดยสามารถตรวจสอบการประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากปัญหาดังนี้



รูปที่ 5.8 ปัญหาการนำความร้อนแบบสมมาตรตามแกน x

กำหนดเงื่อนไขขอบเขต (boundary condition) ของปริมาตรควบคุม คือ

 $x = 0 \quad : \quad T_{\infty} = 0$   $x = L/2 \quad : \quad \partial T/\partial x = 0$   $y = 0 \quad : \quad T_{\infty} = 0$  $y = H \quad : \quad T_{0} = 1$ 

จากปัญหาการนำความร้อนแบบ 2 มิติ แบบสมมาตรตามแกน x และเงื่อนไขขอบเขตที่ กำหนดสามารถคำนวณด้วยระเบียบวิธีเชิงเลขตามสมการ 4.6 โดยกำหนดระยะห่างของจุดเท่ากัน  $(\Delta x = \Delta y)$  คำตอบของผลเฉลยแม่นตรงและคำตอบแบบระเบียบวิธีเชิงเลขมีค่าใกล้เคียงมาก แสดง ให้เห็นว่าการประดิษฐ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบกำหนดเงื่อนไขขอบเขตข้างต้นมีความถูกต้อง ซึ่ง ผลการตรวจสอบโปรแกรมการคำนวณของผลเฉลยแม่นตรงและระเบียบวิธีเชิงเลขดังรูปที่ 5.9



รูปที่ 5.9 เปรียบเทียบผลการคำนวณแบบสมมาตรของผลเฉลยแม่นตรงและระเบียบวิธีเชิงเลขที่y=0.8

5.2.2 ตรวจสอบความอิสระของระยะระหว่างจุด (grid independent)

เป็นการตรวจสอบระยะห่างของจุดในแนวแกน x และแกน y แต่ละขนาดต่าง ๆ ซึ่งจะ ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของผลการคำนวณและระยะเวลาในการคำนวณ ซึ่งถ้าระยะระหว่างจุดมี ขนาดใหญ่จะส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนมาก แต่จะใช้ระยะเวลาในการคำนวณน้อยเนื่องจากจำนวน ของเอลิเมนต์มีจำนวนน้อย ในทางตรงกันข้ามถ้าระยะระหว่างจุดมีขนาดเล็กจะส่งผลต่อความ คลาดเคลื่อนน้อย แต่จะใช้ระยะเวลาในการคำนวณมากเนื่องจากจำนวนของเอลิเมนต์มีจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบระยะระหว่างจุดที่ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของผลการคำนวณและ ระยะเวลาในการคำนวณ ซึ่งสามารถเป็นที่ยอมรับได้ในทางวิศวกรรม ในงานวิจัยนี้จะเปรียบเทียบ ผลการคำนวณความอิสระของระยะระหว่างจุดในแนวแกน x และแกน y ที่ขนาด 0.01 m( $\Delta x = \Delta y$ ) สามารถแสดงผลการคำนวณตามตารางที่ 5.1 ดังนี้

$\Delta x = \Delta y(m)$	ค่าความคลาดเคลื่อน (%)	ระยะเวลาในการคำนวณ (sec)
0.01	-	805
0.013	0.0034	263
0.026	0.019	16
0.052	0.043	3
0.065	0.053	2

ตารางที่ 5.1 ผลการตรวจสอบความอิสระของระยะระหว่างจุด

จากผลการเปรียบเทียบระยะระหว่างจุดจึงเลือกใช้  $\Delta x = 0.026 \ m$  เนื่องจากค่าความ คลาดเคลื่อนสามารถยอมรับได้ในทางวิศวกรรม และระยะเวลาในการคำนวณไม่มาก ซึ่งผลการ คำนวณที่ได้สอดคล้องกับค่าของการคำนวณหาตัวประกอบการมองเห็นที่ 50 ค่า โดยในแกน y เลือกใช้ระยะระหว่างจุด  $\Delta y = 0.01 \ m$  ดังนั้นจำนวนจุดในแนวแกน x 51 จุด ในแนวแกน y 11 จุด และจำนวนจุดทั้งหมด 561 จุด แต่เนื่องจากกำหนดอุณหภูมิที่พื้นด้านล่างแท่งเหล็กที่ (y=0) ทำให้เหลือจำนวนจุดในแนวแกน y 10 จุด ดังนั้นจำนวนจุดที่ไม่รู้ค่า (unknown) ทั้งหมด 510 จุด กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในการคำนวณ  $10^{-10}$  หากพิจารณาระยะ ระหว่างจุดไม่เท่ากัน  $\Delta x \neq \Delta y$  สามารถคำนวณระเบียบวิธีเชิงเลขได้ด้วยสมการ 4.2 - 4.10

#### 5.3 ผลการคำนวณการกระจายตัวอุณหภูมิและการถ่ายเทความร้อนในแท่งเหล็ก

## 5.3.1 ผลการคำนวณการกระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็ก

แท่งเหล็กที่ศึกษาในงานวิจัยนี้มีคุณสมบัติคือ เหล็กคาร์บอนต่ำ , ค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสี คือ 0.9 และสัมประสิทธิ์การนำความร้อน 30  $W/m \cdot K$  ผลการคำนวณการกระจายตัวของ อุณหภูมิในแท่งเหล็กตามระยะความสูงกับตามระยะความยาวของแท่งเหล็กแสดงดังรูปที่ 5.10 และ 5.11 จากรูปพบว่าอุณหภูมิมีลักษณะเพิ่มสูงขึ้นอย่างคงที่ตามระยะความสูงจากด้านล่างสู่ด้านบน ของแท่งเหล็ก โดยระยะความสูงของแท่งเหล็กตั้งแต่ 0–4 cm ผลต่างของอุณหภูมิในแนวระดับมี ค่าการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เนื่องจากว่าที่ระยะความสูงนี้อยู่ใกล้กับพื้นผิวด้านล่างแท่งเหล็กหรือพื้น เตาซึ่งกำหนดอุณหภูมิคงที่ 1,060°C ตลอดระยะตามความยาวของแท่งเหล็ก ส่งผลให้อุณหภูมิมี ค่าการเปลี่ยนแปลงน้อย และเมื่อพิจารณาระยะความสูงของแท่งเหล็กตั้งแต่ 4–10 cm ผลต่างของ อุณหภูมิในแนวระดับมีค่าการเปลี่ยนแปลงมาก เนื่องจากอุณหภูมิที่ผิวด้านบนของแท่งเหล็กซึ่งเป็น ผลมาจากตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิวอื่น ๆ ภายในเตาเผาเหล็ก หากพิจารณาอุณหภูมิ พื้นผิวด้านบนแท่งเหล็กพบว่า ที่ความยาวแท่งเหล็กตั้งแต่ 0–0.8 *m* อุณหภูมิมีค่าเพิ่มขึ้นอย่าง คงที่และช่วงความยาวแท่งเหล็กตั้งแต่ 0.8–1.3 *m* อุณหภูมิมีค่าลดลง



รูปที่ 5.10 อุณหภูมิในแท่งเหล็กของแต่ละความสูงตามแนวยาวของแท่งเหล็ก



โดยที่อุณหภูมิสูงสุดของพื้นผิวด้านบนแท่งเหล็กมีค่า 1,172.71 °C ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งของหัวเผา ที่ถูกติดตั้งบริเวณ 0.75 *m* ของเตาเผาเหล็ก ส่งผลทำให้อุณหภูมิของแท่งเหล็กในช่วงนี้จึงมีค่าสูง และอุณหภูมิต่ำสุดของพื้นผิวด้านบน 1,153.59 °C โดยผลต่างของอุณหภูมิพื้นผิวด้านบนแท่ง เหล็กคือ 19.12 °C ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวด้านบนแท่งเหล็กมีค่า 1,167.01 °C แสดงให้เห็น ว่าอุณหภูมิของแท่งเหล็กมีความไม่สม่ำเสมอ โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของแท่งเหล็กอยู่ที่ 34.07°C ซึ่งสอดคล้องกับผลการคำนวณของตัวประกอบการมองเห็นดังหัวข้อที่ 5.1 ข้างต้น โดย อุณหภูมิเฉลี่ยของกึ่งกลางแท่งเหล็กมีค่า 1,113.51 °C

## 5.3.2 ผลการคำนวณการถ่ายเทความร้อนของแท่งเหล็ก

้จากผลการศึกษาการถ่ายเทความร้อนของแท่งเหล็กพบว่า แท่งเหล็กได้รับการถ่ายเทความ ร้อนโดยการแผ่รังสีความร้อนเพียงอย่างเดียวมีค่า 157.52kW หรือคิดเป็น 100% ซึ่งการสญเสีย ความร้อนที่เกิดขึ้นประกอบด้วย การสูญเสียความร้อนผ่านพื้นเตา , การสูญเสียความร้อนผ่านผนัง เตาด้านข้าง และการสูญเสียความร้อนผ่านผนังเตาด้านบนแสดงดังตารางที่ 5.2 จากการสูญเสีย ความร้อนดังกล่าวพบว่า การสูญเสียความร้อนผ่านผนังเตาด้านข้างและด้านบนมีค่า 58.35kW (37.04%) และ 57.44kW (36.46%) ตามลำดับหรือคิดเป็น 73.5% ของการสูญเสียความร้อน ทั้งหมดซึ่งเป็นการสูญเสียความร้อนมากที่สุดแสดงดังรูปที่ 5.12 ซึ่งสามารถลดการสูญเสียความร้อน ้ผ่านผนังเตาได้ด้วยการหุ้มฉนวน ส่งผลให้อุณหภูมิของผนังเตามีค่าเพิ่มขึ้น และส่งผลให้การแผ่รังสี ความร้อนจากเปลวไฟมีค่าลดลง และช่วยทำให้อุณหภูมิในแท่งเหล็กมีค่าสูงขึ้นด้วย เมื่อพิจารณา การสูญเสียความร้อนผ่านพื้นเตาจะเห็นได้ว่ามีการสูญเสียความร้อนมีค่า 41.73kW หรือคิดเป็น 26.5% ของการสูญเสียความร้อนทั้งหมด ซึ่งสามารถลดการสูญเสียความร้อนผ่านพื้นเตาได้ด้วยการ หุ้มฉนวนที่พื้นด้านล่างเตาเช่นกัน ซึ่งช่วยให้การกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่งเหล็กมีค่าสูงขึ้น จาก การวิเคราะห์สมดุลพลังงานทางความร้อนของแท่งเหล็กสามารถพิจารณาได้โดยการปรับเปลี่ยนตัว แปรต่าง ๆ ได้จากแบบจำลองที่สร้างขึ้น



รูปที่ 5.12 สมดุลความร้อนของแท่งเหล็ก

ความร้อนเข้า	kW	%	ความร้อนออก	kW	%
การแผ่รังสีความร้อนจากเปลวไฟ	157.52	100	การสูญเสียผ่านพื้นเตา	41.73	26.5
			การสูญเสียผ่านผนังเตา ด้านข้าง	58.35	37.04
	14.12	7.CEA	การสูญเสียผ่านผนังเตา ด้านบน	57.44	36.46
ความร้อนเข้ารวม	157.52	100	ความร้อนออกรวม	157.52	100

a	ע ו	I 6
ตารา.๚/ 5.2	การกายเทคาาบรอบด	ລ,ແທນ,ແທນ
VII JIN VI J.Z	11 1991 109111 9 191 90 190	O A PP ALAPIA DA PARA

## 5.4 การเปรียบเทียบผลการคำนวณกับผลการตรวจวัดจากโรงงาน

รูปที่ 5.13 แสดงการเปรียบเทียบผลการคำนวณอุณหภูมิของแท่งเหล็กกับผลการตรวจวัด จากโรงงาน [9] โดยการเปรียบเทียบอุณหภูมิ ณ จุดต่าง ๆ กับระยะตามความสูงของแท่งเหล็ก ซึ่ง กราฟจุดแสดงค่าที่ตรวจวัดจากโรงงาน และกราฟเส้นแสดงค่าที่ได้จากการคำนวณที่ระยะความสูง เดียวกับค่าที่ตรวจวัดจากโรงงาน ค่าอุณหภูมิของแท่งเหล็กที่ได้จากการตรวจวัดถูกบันทึกค่าด้วย กล้องถ่ายภาพความร้อน (thermal imaging camera) ที่บริเวณทางออกของแท่งเหล็กก่อนที่แท่ง เหล็กจะถูกนำไปรีด ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิที่ปลายแท่งเหล็กมีค่าลดลงมาก จากการสูญเสียความ ร้อนสู่บรรยากาศขณะที่แท่งเหล็กกำลังถูกดันออกมาก แต่งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการกระจายตัวอุณหภูมิ ของแท่งเหล็กเพียงครึ่งหนึ่งของส่วนด้านในเตาเผา ซึ่งมีลักษณะสมมาตรตามแนวแกน *x* ดังนั้น ระยะของค่าที่ได้จากการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 5.3 จากการเปรียบเทียบผลจากการตรวจวัดกับ ผลจากการคำนวณพบว่า ค่าที่ได้จากการคำนวณมีความสอดคล้องเชิงคุณภาพ และจากการคำนวณ ระยะความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งที่วัดต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 5.4 พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อน ต่ำสุดคือ 0.06% และมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ระยะ  $x = 0.09 \ m$  ซึ่งสาเหตุมาจากการ ตรวจวัดที่บริเวณทางออกของแท่งเหล็กดังที่กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามค่าความคลาดเคลื่อนที่จุด ต่าง ๆ สามารถยอมรับได้ในทางวิศวกรรม ดังนั้นแบบจำลองที่สร้างขึ้นนี้สามารถทำนายการกระจาย ตัวของอุณหภูมิในแท่งเหล็กในระดับที่ยอมรับและเชื่อถือได้



รูปที่ 5.13 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับผลการคำนวณ

ความสูงจากผิวล่าง ( <i>cm</i> )	ระยะความยาวของแท่งเหล็ก $(m)$							
	0.09	0.2	0.42	0.53	0.75	1.05		
0	1,057.89	1,092.81	1,066.33	1,042.34	1,043.15	1,060.60		
2	1,036.92	1,111.57	1,096.22	1,083.78	1,061.09	1,043.83		
5	1,024.29	1,100.67	1,108.14	1,099.61	1,079.17	1,083.87		
8	1,028.87	1,145.11	1,142.75	1,129.50	1,102.31	1,092.64		
10	1,010.89	1,131.27	1,184.57	1,187.49	1,105.00	1,126.05		

ตารางที่ 5.3 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ (°C) จากโรงงาน [9]

ความสูงจากผิวล่าง ( <i>cm</i> )	ระยะความยาวของแท่งเหล็ก (m)						
	0.09	0.2	0.42	0.53	0.75	1.05	
0	0.20	3.00	0.59	1.69	1.62	0.06	
2	4.06	2.87	1.38	0.19	2.01	3.70	
5	8.13	0.78	0.40	1.33	3.41	2.97	
8	10.43	0.55	0.12	1.53	4.29	5.23	
10	53.84	2.41	1.58	1.60	6.07	4.10	

ตารางที่ 5.4 เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อน (%) ระหว่างผลการตรวจวัดและผลการคำนวณ

จากผลการทำนายการกระจายตัวอุณหภูมิของแท่งเหล็กพบว่ากระจายตัวอุณหภูมิของแท่ง เหล็กมีความไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงพิจารณาตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อการกระตัวอุณหภูมิ ของแท่งเหล็กคือ ผลกระทบของความหนาฉนวนผนังเตา , ผลกระทบของอุณหภูมิเปลวไฟ และ ผลกระทบของอุณหภูมิพื้นเตา อย่างไรก็ตามจากรูปที่ 5.10 พบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุดใน แนวระดับของแท่งเหล็กอยู่ที่พื้นผิวด้านบนของแท่งเหล็ก และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุดในแนวดิ่ง ของแท่งเหล็กอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางของแท่งเหล็ก ดังนั้นงานวิจัยนี้จะพิจารณาการกระจายตัวอุณหภูมิ ของแท่งเหล็กที่พื้นผิวด้านบนของแท่งเหล็ก ดังนั้นงานวิจัยนี้จะพิจารณาการกระจายตัวอุณหภูมิ ของแท่งเหล็กที่พื้นผิวด้านบนของแท่งเหล็ก และการกระจายตัวอุณหภูมิในแนวดิ่งบริเวณกึ่งกลาง ของแท่งเหล็ก ซึ่งเป็นพื้นผิวที่ได้รับการแผ่รังสีความร้อนจากพื้นผิวต่าง ๆ ภายในเตาเผาเหล็ก โดย การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการกระจายตัวอุณหภูมิและการถ่ายเทความร้อนของแท่ง เหล็กดังนี้

# 5.5 การศึกษาผลกระทบของความหนาฉนวนผนังเตา

จากผลการคำนวณการสูญเสียความร้อนผ่านผนังเตาด้านข้างและผนังเตาด้านบนมีค่า 37.04% และ 36.46% ตามลำดับหรือคิดเป็น 73.5% ของการสูญเสียความร้อนทั้งหมด จะเห็นได้ ว่าการสูญเสียความร้อนผ่านผนังเตา มีผลต่อการกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่งเหล็กอย่างมาก ซึ่งมี สาเหตุมาจากการนำความร้อนผ่านผนังเตาไปสู่บรรยากาศด้านนอกเตา ดังนั้นในการลดการสูญเสีย ความร้อนผ่านผนังเตาสามารถทำได้โดยการหุ้มฉนวนที่ผนังเตา เพื่อที่จะลดสูญเสียจากการนำความ ร้อน งานวิจัยนี้จึงได้พิจารณาจำนวนฉนวนทั้งหมด 3 ชั้น [14] โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความ ร้อนดังนี้ 1.6, 0.19 และ 0.2 W/m·K [15] และพิจารณาความหนาของฉนวนดังนี้ 0,4,10, 20, 40 และ 50 cm โดยอุณหภูมิบรรยากาศภายนอกเตามีค่า 30°C อุณหภูมิเปลวไฟมีค่าคงที่ 1,350°C และอุณหภูมิผิวล่างแท่งเหล็กมีค่าคงที่ 1,060°C



5.5.1 ผลการคำนวณความหนาฉนวนผนังเตาต่อการกระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็ก



จากการวิเคราะห์การกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่งเหล็กพบว่า เมื่อเพิ่มความหนาฉนวน ของผนังเตา ส่งผลให้การกระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็กมีค่าสูงขึ้น เมื่อเทียบกับไม่ได้หุ้มฉนวน แสดงดังรูปที่ 5.14 และการกระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็กตามแนวดิ่งที่บริเวณกึ่งกลางแท่งเหล็กมี ค่าสูงขึ้นแสดงดังรูปที่ 5.15 จากรูปที่ 5.15 พบว่าการกระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็กมีลักษณะเป็น เชิงเส้นตรง เนื่องจากว่าแบบจำลองมีลักษณะการนำความร้อนในแท่งเหล็กแบบเชิงเส้น 1 มิติ และ เมื่อพิจารณาความหนาฉนวนผนังเตาที่ 40 cm อุณหภูมิผนังเตาด้านข้างและด้านบนคือ 1,288.3°C และ 1,292.79°C ตามลำดับ โดยผลต่างของอุณหภูมิผนังเตาด้านข้างและด้านบนคือ 138.3°C และ 142.79°C ตามลำดับ ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิผนังเตามีค่าสูงขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิในแท่งเหล็กมีค่า ้สูงขึ้นตลอดความยาวแท่งเหล็ก สามารถพิจารณาได้จากอุณหภูมิพื้นผิวด้านบนแท่งเหล็กสูงสุดมีค่า 1,233.78 หรือเพิ่มขึ้น 61.08 °C และอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวด้านบนแท่งเหล็ก 1,232.36 °C อุณหภูมิเฉลี่ยกึ่งกลางแท่งเหล็กมีค่าเพิ่มขึ้น 32.67 °C เมื่อเทียบกับไม่ได้หุ้มฉนวนผนังเตา แต่ การกระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็กมีความสม่ำเสมอลดลงสามารถพิจารณาได้จากค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานรวมของแท่งเหล็กที่มีค่าสูงขึ้นจาก 34.07°C เป็น 54.56°C เมื่อความหนาฉนวนผนังเตา เพิ่มขึ้นเป็น 40 cm เทียบกับการไม่หุ้มฉนวนผนังเตา เพราะว่าผลต่างอุณหภูมิระหว่างผิวบนกับผิว ล่างของแท่งเหล็กมีค่าสูงขึ้น โดยสาเหตุมาจากแบบจำลองในงานวิจัยนี้ได้กำหนดอุณหภูมิผิวด้านล่าง แท่งเหล็กมีค่าคงที่ตลอดความยาวแท่งเหล็กที่ 1,060°C และจะเห็นได้ว่าเมื่อความหนาฉนวนผนัง เตาเพิ่มขึ้นผลต่างของอุณหภูมิที่ผิวด้านบนแท่งเหล็กมีค่าลดลงจาก 19.12°C เป็น 4.22°C โดยที่ อุณหภูมิภายนอกเตาผนังเตาด้านข้างและด้านบนมีค่า 114.42°C และ 108.45°C ตามลำดับ และ หากพิจารณาเพิ่มความหนาฉนวนเป็น 50 cm จะพบว่าอุณหภูมิแท่งเหล็กและอุณหภูมิผนังเตาไม่มี การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับความหนาฉนวนที่ 40 cm ดังนั้นเมื่อเพิ่มความหนาฉนวน มากกว่า 40 cm จะไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิของแท่งเหล็กและอุณหภูมิผนังเตาแสดงดังตารางที่ 5.5 และรูปที่ 5.16

י ט י								
ผลของอุณหภูมิ (° $C$ )	ความหนาฉนวนของผนังเตา $(\mathit{cm})$							
	0	4	10	20	40	50		
อุณหภูมิผนังเตาด้านข้าง	1,150	1,262.89	1,278.87	1,284.98	1,288.3	1,288.99		
อุณหภูมิผนังเตาด้านบน	1,150	1,267.66	1,283.46	1,289.51	1,292.79	1,293.47		
อุณหภูมิเหล็กสูงสุด	1,172.7	1,221.81	1,229.29	1,232.19	1,233.78	1,234.11		
อุณหภูมิเฉลี่ยผิวด้านบน แท่งเหล็ก	1,167.01	1,219.64	1,227.6	1,230.68	1,232.36	1,232.71		
อุณหภูมิเฉลี่ยกึ่งกลางแท่ง เหล็ก	1,113.51	1,139.82	1,143.8	1,145.34	1,146.18	1,146.36		
ผลต่างอุณหภูมิผิวด้านบน	19.12	6.98	5.24	4.58	4.22	4.14		

ตารางที่ 5.5 ผลของอุณหภูมิที่ความหนาฉนวนของผนังเตาต่าง ๆ

แท่งเหล็ก						
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม แท่งเหล็ก	34.07	50.55	53.06	54.03	54.56	54.67
อุณหภูมิภายนอกผนังเตา ด้านข้าง	-	344.91	232	164.52	114.42	101.85
อุณหภูมิภายนอกผนังเตา ด้านบน	-	336.03	222.73	156.44	108.45	96.61



5.5.2 ผลการคำนวณความหนาฉนวนผนังเตาต่อการถ่ายเทความร้อนของแท่งเหล็ก

จากผลการคำนวณการถ่ายเทความร้อนที่ความหนาฉนวนต่าง ๆ พบว่า เมื่อเพิ่มความหนา ฉนวนของผนังเตาส่งผลให้การสูญเสียความร้อนผ่านผนังเตาด้านข้างและด้านบนมีค่าลดลงอย่างเห็น ได้ชัดแสดงดังตารางที่ 5.6 หากพิจารณาความหนาฉนวนที่ 40 cm สามารถลดการสูญเสียความ ร้อนผ่านผนังเตารวมจาก 73.5% เป็น 4.67% เปรียบเทียบกับการไม่หุ้มฉนวนแสดงดังรูปที่ 5.17 และจากวิเคราะห์ยังพบว่าการแผ่รังสีความร้อนจากเปลวไฟมีค่าลดลงจาก 157.52 kW เป็น 70.51 kW หรือคิดเป็น 55.24% เนื่องจากว่าอุณหภูมิผนังเตามีค่าสูงขึ้นและการสูญเสียความร้อนผ่านผนัง เตาลดลงส่งผลให้การแผ่รังสีความร้อนจากเปลวไฟมีค่าลดลง จากการถ่ายเทความร้อนของแท่งเหล็ก พบว่าเมื่อการสูญเสียความร้อนผ่านผนังเตาลดลง ส่งผลให้การสูญเสียพื้นเตามีค่าสูงขึ้นหรือในอีก ความหมายกล่าวคือแท่งเหล็กได้รับความร้อนมากขึ้นก่อนที่แท่งเหล็กจะสูญเสียความร้อนผ่านพื้นเตา เนื่องจากเป็นสัดส่วนเดียวกัน โดยความร้อนเข้าสู่แท่งเหล็กเพิ่มขึ้นจาก 41.73 kW เป็น 67.36 kW เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่หุ้มฉนวน หรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 68.84% เมื่อเทียบกับความ ร้อนรวมเข้าแท่งเหล็ก และส่งผลให้อุณหภูมิของแท่งเหล็กสูงขึ้นนั่นเองแสดงดังรูปที่ 5.18 และเมื่อ พิจารณาความหนาฉนวนเพิ่มขึ้นเป็น 50 cm พบว่าการแผ่รังสีความร้อนจากเปลวไฟ และการ สูญเสียผ่านพื้นเตาไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่การสูญเสียความร้อนผ่านผนังเตามีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อ เทียบกับความหนาฉนวน 40 cm



การถ่ายเท	ความหนาฉนวนผนังเตา $(cm)$							
ความร้อน ( <i>kW</i> )	0	4	10	20	40	50		
การแผ่รังสี ความร้อน จากเปลวไฟ	157.52 (100%)	88.06 (100%)	77.12 (100%)	72.85 (100%)	70.51 (100%)	70.02 (100%)		
การสูญเสีย ผ่านพื้นเตา	-41.73 (26.49%)	-62.26 (70.70%)	-65.36 (84.75%)	-66.57 (91.38%)	-67.22 (95.33%)	-67.36 (96.20%)		
การสูญเสีย ผ่านผนังเตา ด้านข้าง	-58.35 (37.04%)	-13.61 (15.46%)	-6.21 (8.05%)	-3.32 (4.56%)	-1.74 (2.47%)	-1.41 (2.01%)		
การสูญเสีย ผ่านผนังเตา ด้านบน	-57.44 (36.47%)	-12.19 (13.84%)	-5.55 (7.20%)	-2.96 (4.06%)	-1.55 (2.20%)	-1.25 (1.79%)		

ตารางที่ 5.6 การถ่ายเทความร้อนภายในเตาเผาเหล็กที่ความหนาฉนวนผนังเตาต่าง ๆ

## 5.6 การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเปลวไฟ

จากงานวิจัยนี้การแผ่รังสีความร้อนเป็นกลไกเดียวที่ถ่ายเทความร้อนเข้าสู่แท่งเหล็กโดยเกิด จากอุณหภูมิเผาไหม้ของเปลวไฟ ในการวิเคราะห์นี้จะทำการเปลี่ยนตัวแปรในแบบจำลองคือ อุณหภูมิเปลวไฟ เพื่อที่จะศึกษาผลกระทบต่อการกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่งเหล็กและการถ่ายเท ความร้อนของแท่งเหล็ก โดยศึกษาผลของอุณหภูมิเปลวไฟดังนี้ 1,250 , 1,300 , 1,350 , 1,400 และ 1,450 °C โดยที่อุณหภูมิเปลวไฟ 1,350°C เป็นอุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจากโรงงาน ซึ่ง เป็นการคำนวณขณะที่มีความหนาฉนวนของผนังเตาที่ความหนา 40 cm และอุณหภูมิผิวล่างแท่ง เหล็กมีค่าคงที่ 1,060°C

## 5.6.1 ผลการคำนวณอุณหภูมิเปลวไฟต่อการกระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็ก

จากการศึกษาพบว่าเมื่ออุณหภูมิเปลวไฟมีค่าสูงขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิของแท่งเหล็กมีค่าสูงขึ้น และผลต่างของอุณหภูมิระหว่างผิวด้านบนกับผิวด้านล่างของแท่งเหล็กมีค่าสูงขึ้นด้วยแสดงดังตารางที่ 5.7 รูปที่ 5.19 แสดงอุณหภูมิผิวด้านบนของแท่งเหล็กพบว่าเมื่อมีการเพิ่มอุณหภูมิเปลวไฟสูงขึ้น ดังนั้นอุณหภูมิพื้นผิวด้านบนของแท่งเหล็กจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเดียวกัน และ การกระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็กตามแนวดิ่งที่บริเวณกึ่งกลางแท่งเหล็กมีค่าสูงขึ้นแสดงดังรูปที่ 5.20 ซึ่งสามารถดูได้จากความชั้นของเส้นกราฟที่ความชั้นสูงขึ้น โดยหากลดอุณหภูมิเปลวไฟลงจาก 1,350°C เป็น 1,250°C ส่งผลให้อุณหภูมิสูงสุดของแท่งเหล็กมีค่า 1,165.6°C หรือลดลง 68.18°C อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวด้านบนของแท่งเหล็กมีค่าลดลง 67.74°C และอุณหภูมิเฉลี่ยกึ่งกลาง แท่งเหล็กมีค่าลดลง 33.87°C หากพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของแท่งเหล็กพบว่าเมื่อ อุณหภูมิเปลวไฟมีค่าลดลงจาก 1,350°C เป็น 1,250°C ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของแท่งเหล็กมี ้ค่าลดลงจาก 54.56°C เป็น 33.12°C ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าการกระจายตัวอุณหภูมิของแท่งเหล็กมี ความสม่ำเสมอขึ้น และเนื่องจากอุณหภูมิของเปลวไฟมีค่าลดลงจึงทำให้อุณหภูมิของผนังเตาด้านข้าง และด้านบนมีค่า 1,203.63°C และ 1,206.87°C หรือมีค่าลดลงคิดเป็น 84.67°C และ 85.92°C ตามลำดับ และอุณหภูมิภายนอกผนังเตาด้านข้างและด้านบนลดลงคือ 4.39°C และ 4.17°C ตามลำดับ หากพิจารณาอุณหภูมิเปลวไฟเพิ่มขึ้นจาก 1,350°C เป็น 1,450°C พบว่าค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานรวมแท่งเหล็กมีค่าสูงขึ้นเป็น 78.34°C หรือคิดเป็น 23.78°C ส่งผลให้อุณหภูมิสูงสุด , อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวด้านบนและอุณหภูมิเฉลี่ยกึ่งกลางของแท่งเหล็กมีค่าเพิ่มขึ้นคิดเป็น 75.52°C , 75.14°C และ 37.57°C ตามลำดับ อุณหภูมิของผนังเตาด้านข้างและด้านบนมีค่าเพิ่มขึ้นคิดเป็น 88.38°C และ 89.33°C ตามลำดับ และอุณหภูมิภายนอกผนังเตาด้านข้างและด้านบนเพิ่มขึ้นคิด เป็น 4.48°C และ 4.25°C ตามลำดับ เมื่อเทียบกับอุณหภูมิเปลวไฟที่ 1,350°C แสดงดังรูปที่ 5.21





รูปที่ 5.20 การกระจายตัวของอุณหภูมิที่กึ่งกลางแท่งเหล็กที่อุณหภูมิเปลวไฟต่าง ๆ

ຍລຍລະວຸດເຮດນີ້ (°C)	อุณหภูมิเปลวไฟ (° $C$ )						
พยุภุฏงด์เห็ญปีท ( C)	1,250	1,300	1,350	1,400	1,450		
อุณหภูมิเหล็กสูงสุด	1,165.6	1,198.73	1,233.78	1,270.67	1,309.3		
อุณหภูมิเฉลี่ยผิวด้านบนแท่งเหล็ก	1,164.62	1,197.52	1,232.36	1,269.05	1,307.5		
อุณหภูมิเฉลี่ยกึ่งกลางแท่งเหล็ก	1,112.31	1,128.76	1,146.18	1,164.53	1,183.75		
ผลต่างอุณหภูมิผิวด้านบนแท่งเหล็ก	2.95	3.6	4.22	4.8	5.35		
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมแท่งเหล็ก	33.12	43.53	54.56	66.17	78.34		
อุณหภูมิผนังเตาด้านข้าง	1,203.63	1,245.46	1,288.3	1,332.06	1,376.68		
อุณหภูมิผนังเตาด้านบน	1,206.87	1,249.37	1,292.79	1,337.06	1,382.12		
อุณหภูมิภายนอกผนังเตาด้านข้าง	110.03	112.21	114.42	116.65	118.9		
อุณหภูมิภายนอกผนังเตาด้านบน	104.28	106.35	108.45	110.57	112.7		

ตารางที่ 5.7 ผลของอุณหภูมิที่อุณหภูมิเปลวไฟต่าง ๆ



5.6.2 ผลการคำนวณอุณหภูมิเปลวไฟต่อการถ่ายเทความร้อนของแท่งเหล็ก

จากการศึกษาพบว่าลักษณะการถ่ายเทความร้อนของแท่งเหล็กจากการแผ่รังสีความร้อนของ เปลวไฟมีลักษณะแนวโน้มเดียวกับอุณหภูมิแสดงดังตารางที่ 5.8 เมื่อพิจารณาลดอุณหภูมิเปลวไฟ จาก 1,350°C เป็น 1,250°C พบว่าการแผ่รังสีความร้อนจากเปลวไฟลดลงจาก 70.51kW เป็น 43.87kW หรือคิดเป็น 37.78% และส่งผลให้การสูญเสียความร้อนผ่านพื้นเตามีลดลง 26.41kW หรือคิดเป็นสัดส่วนลดลง 2.31% เมื่อพิจารณาเทียบกับสัดส่วนของความร้อนเข้าแท่งเหล็กแสดงดัง รูปที่ 5.22 และจากการลดอุณหภูมิเปลวไฟลงจาก 1,350°C เป็น 1,250°C พบว่าการสูญเสียความ ร้อนผ่านผนังเตาด้านข้างและด้านบนรวมลดลงจาก 3.29kW เป็น 3.06kW แต่หากเทียบกับสัดส่วน ของความร้อนรวมเข้าแท่งเหล็กจะมีค่าการสูญเสียความร้อนผ่านผนังเตาด้านข้างและด้านบนรวม เพิ่มขึ้น 2.3% หากพิจารณาเพิ่มอุณหภูมิเปลวไฟจาก 1,350°C เป็น 1,450°C พบว่าการแผ่รังสี ความร้อนจากเปลวไฟเพิ่มขึ้นจาก 70.51kW เป็น 100.12kW หรือคิดเป็น 41.99% และส่งผลให้ การสูญเสียความร้อนผ่านพื้นเตาคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 1.06% เมื่อพิจารณาเทียบกับสัดส่วนของ ความร้อนเข้าแท่งเหล็ก และพบว่าการสูญเสียความร้อนผ่านผนังเตาด้านข้างและด้านบนรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็น 0.32kW แต่หากเทียบกับสัดส่วนของความร้อนรวมเข้าแท่งเหล็กจะมีค่าการสูญเสียความ ร้อนผ่านผนังเตาด้านข้างและด้านบนรวมลดลง 1.06%

การก่ายเพดาาบร้อบ ( <i>k</i> W)	อุณหภูมิเปลวไฟ (° $C$ )						
	1,250	1,300	1,350	1,400	1,450		
การแย่รังสีดาวบร้อบอาณปลาไฟ	43.87	56.81	70.51	85	100.12		
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)		
	-40.81	-53.63	-67.22	-81.52	-96.51		
ាកសូរសូរសាល ដែលជនការ 	(93.02%)	(94.40%)	(95.33%)	(95.91%)	(96.39%)		
การสถแสียย่างเยงไงเตาด้างด้าง	-1.62	-1.68	-1.74	-1.84	-1.91		
	(3.69%)	(2.96%)	(2.47%)	(2.16%)	(1.91%)		
การสูญเสียผ่านผนังเตาด้านบน	-1.44	-1.5	-1.55	-1.64	-1.7		
	(3.28%)	(2.64%)	(2.20%)	(1.93%)	(1.70%)		

ตารางที่ 5.8 การถ่ายเทความร้อนภายในเตาเผาเหล็กที่อุณหภูมิเปลวไฟต่าง ๆ



## 5.7 การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิพื้นเตา

จากการศึกษาพบว่าการสูญเสียความร้อนผ่านพื้นเตาส่งผลกระทบต่อการกระจายตัวของ อุณหภูมิในแท่งเหล็ก โดยงานวิจัยนี้ได้กำหนดอุณหภูมิพื้นเตา 1,060°C ซึ่งหมายความว่าอุณหภูมิ พื้นผิวด้านล่างของแท่งเหล็กมีค่า 1,060°C ด้วย หากพิจารณาการลดการสูญเสียความร้อนผ่านพื้น เตาสามารถทำได้โดยหุ้มฉนวนที่พื้นด้านล่างเตา ซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวด้านล่างของแท่งเหล็กมี ค่าสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อจะศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิและการถ่ายเทความร้อนของแท่งเหล็ก จึง ทำการวิเคราะห์เปลี่ยนตัวแปรอุณหภูมิพื้นเตาในแบบจำลองประกอบด้วย 1,040 , 1,050 , 1,060 , 1,070 และ 1,080°C ซึ่งเป็นการคำนวณขณะที่มีความหนาฉนวนของผนังเตาที่ความหนา 40 *cm* และอุณหภูมิเปลวไฟที่ 1,350°C

# 5.7.1 ผลการคำนวณอุณหภูมิพื้นเตาต่อการกระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็ก

จากการวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นเตาพบว่าเมื่ออุณหภูมิพื้นเตามีค่าสูงขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิของ แท่งเหล็กมีค่าสูงขึ้นและอุณหภูมิพื้นผิวด้านบนของแท่งเหล็กมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นใน ลักษณะเดียวกันแสดงดังรูปที่ 5.23 แต่ผลต่างของอุณหภูมิระหว่างผิวด้านบนกับผิวด้านล่างของแท่ง เหล็กมีค่าลดลงสามารถพิจารณาได้จากความชั้นของการกระจายอุณหภูมิที่กึ่งกลางแท่งเหล็กที่ลดลง เมื่ออุณหภูมิพื้นเตามีค่าสูงขึ้นแสดงดังรูปที่ 5.24 เมื่ออุณหภูมิพื้นเตามีค่า 1,080°C จะเห็นได้ว่า อุณหภูมิสูงสุดของแท่งเหล็กมีค่า 1,242.19°C หรือมีค่าเพิ่มขึ้นคิดเป็น 8.41 °C อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว ด้านบนของแท่งเหล็กมีค่าสูงขึ้นคือ 8.51°C และอุณหภูมิเฉลี่ยกึ่งกลางของแท่งเหล็กสูงขึ้นคือ 14.26°C เมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิพื้นเตาที่ 1,060°C แสดงดังตารางที่ 5.9 ซึ่งหากพิจารณาค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของแท่งเหล็กพบว่าเมื่ออุณหภูมิพื้นเตาสูงขึ้นจาก 1,060°C เป็น 1,080°C ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของแท่งเหล็กมีค่าลดลงจาก 54.56°C เป็น 50.92°C ส่งผลให้การกระจาย ตัวอุณหภูมิของแท่งเหล็กมีความสม่ำเสมอขึ้นแสดงดังรูปที่ 5.25 หากพิจารณาอุณหภูมิของผนังเตา พบว่าเมื่ออุณหภูมิพื้นเตาเพิ่มขึ้น 1,080°C อุณหภูมิผนังเตาด้านข้างและด้านบนเพิ่มขึ้น  $4.05^\circ C$ และ  $3.72^\circ C$  ตามลำดับ หากพิจารณาอุณหภูมิพื้นเตาลดลงจาก 1,060°C เป็น 1,040°C พบว่าค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมแท่งเหล็กมีค่าสูงขึ้นเป็น 58.17°C หรือคิดเป็น 3.61°C ส่งผลให้อุณหภูมิ สูงสุด , อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวด้านบนและอุณหภูมิเฉลี่ยกึ่งกลางของแท่งเหล็กมีค่าลดลงคิดเป็น 8.49°C , 8.59°C และ 14.29°C ตามลำดับ อุณหภูมิของผนังเตาด้านข้างและด้านบนมีค่าลดลง คิดเป็น 4.05°C และ 3.72°C ตามลำดับ โดยที่อุณหภูมิภายนอกผนังเตาด้านข้างและด้านบนมีค่า เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอุณหภูมิพื้นเตาที่ 1,060°C



รูปที่ 5.24 การกระจายตัวของอุณหภูมิที่กึ่งกลางแท่งเหล็กที่อุณหภูมิพื้นเตาต่าง ๆ

ยอของออเหอยิ (°C)	อุณหภูมิพื้นเตา (° $C$ )						
พยากองค์ชหมร์ให ( C)	1,040	1,050	1,060	1,070	1,080		
อุณหภูมิเหล็กสูงสุด	1,225.29	1,229.55	1,233.78	1,237.99	1,242.19		
อุณหภูมิเฉลี่ยผิวด้านบนแท่งเหล็ก	1,223.77	1,228.07	1,232.36	1,236.63	1,240.87		
อุณหภูมิเฉลี่ยกึ่งกลางแท่งเหล็ก	1,131.89	1,139.04	1,146.18	1,153.32	1,160.44		
ผลต่างอุณหภูมิผิวด้านบนแท่งเหล็ก	4.52	4.37	4.22	4.07	3.92		
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมแท่งเหล็ก	58.17	56.37	54.56	52.75	50.92		
อุณหภูมิผนังเตาด้านข้าง	1,284.25	1,286.28	1,288.3	1,290.32	1,292.35		
อุณหภูมิภายผนังเตาด้านบน	1,289.07	1,290.92	1,292.79	1,294.65	1,296.51		
อุณหภูมิภายนอกผนังเตาด้านข้าง	114.22	114.32	114.42	114.53	114.63		
อุณหภูมิภายนอกผนังเตาด้านบน	108.27	108.36	108.45	108.54	108.63		

ตารางที่ 5.9 ผลของอุณหภูมิที่อุณหภูมิพื้นเตาต่าง ๆ



5.7.2 ผลการคำนวณอุณหภูมิพื้นเตาต่อการถ่ายเทความร้อนของแท่งเหล็ก

จากการศึกษาการถ่ายเทความร้อนของแท่งเหล็กพบว่าเมื่ออุณหภูมิพื้นเตาเพิ่มขึ้น ทำให้เกิด การสูญเสียความร้อนผ่านพื้นเตาน้อยลง และการแผ่รังสีความร้อนจากเปลวไฟลดลงด้วย เนื่องจาก เมื่ออุณหภูมิที่ผิวด้านล่างแท่งเหล็กสูงขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิที่ผิวด้านบนแท่งเหล็กมีค่าสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นผลต่างของอุณหภูมิระหว่างแท่งเหล็กกับอุณหภูมิเปลวไฟมีค่าน้อยลง ทำให้การแผ่รังสีความ ร้อนจากเปลวไฟจึงมีค่าน้อยลงแสดงดังตารางที่ 5.10 หากพิจารณาอุณหภูมิพื้นเตาที่ 1,080°C ค่า การแผ่รังสีความร้อนจากเปลวไฟลดลงจาก 70.57 kW เป็น 66.1 kW หรือคิดเป็น 6.33% นอกจากนี้การสูญเสียความร้อนผ่านพื้นเตาลดลงจาก 67.22 kW เป็น 62.72 kW หรือคิดเป็น สัดส่วนลดลง 0.44% เมื่อเทียบกับความร้อนรวมเข้าแท่งเหล็ก แสดงดังรูปที่ 5.26 ในขณะที่การ สูญเสียความร้อนผ่านผนังเตาด้านข้างและด้านบนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอุณหภูมิพื้น เตา 1,060°C หากพิจารณาลดอุณหภูมิพื้นเตาจาก 1,060°C เป็น 1,040°C พบว่าการแผ่รังสีความ ร้อนจากเปลวไฟลดลงจาก 70.51kW เป็น 75kW หรือคิดเป็น 5.97% แต่ส่งผลให้การสูญเสียความ ร้อนผ่านพื้นเตาคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อพิจารณาเทียบกับสัดส่วนของความร้อนเข้าแท่ง เหล็ก และพบว่าหากเทียบกับสัดส่วนจองความร้อนรวมเข้าแท่งเหล็กจะมีค่าการสูญเสียความร้อน ผ่านผนังเตาด้านข้างและด้านบนรวมลดลง 0.2%

การถ่ายเทความร้อน ( <i>kW</i> )	อุณหภูมิพื้นเตา (°C)						
	1,040	1,050	1,060	1,070	1,080		
การแผ่รังสีความร้อนจากเปลวไฟ	75	72.8	70.51	68.34	66.1		
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)		
	-71.65	-69.44	-67.22	-64.97	-62.72		
	(95.53%)	(95.38%)	(95.33%)	(95.07%)	(94.89%)		
การสถเเสียย่างเยงเัยเตาด้างเข้าง	-1.77	-1.78	-1.74	-1.78	-1.79		
	(2.36%)	(2.45%)	(2.47%)	(2.60%)	(2.71%)		
การสถเเสียย่างเยงไงเตาด้างเงเง	-1.58	-1.58	-1.55	-1.59	-1.59		
	(2.11%)	(2.17%)	(2.20%)	(2.33%)	(2.41%)		

ตารางที่ 5.10 การถ่ายเทความร้อนภายในเตาเผาเหล็กที่อุณหภูมิพื้นเตาต่าง ๆ



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University

# บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย

## 6.1 สรุปการศึกษางานวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในแท่งเหล็กสภาวะคงตัวแบบ 2 มิติ ซึ่ง แท่งเหล็กถูกให้ความร้อนในส่วนของ soaking zone ก่อนที่แท่งเหล็กจะนำไปถูกรีด เพื่อศึกษาดูว่า แท่งเหล็กนั้นมีค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อในการรีดและอุณหภูมิมีความสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดความ เสียหายต่อการรีด โดยการถ่ายเทความร้อนภายในพื้นที่ปิดล้อมภายในเตาเผาเหล็กซึ่งประกอบไป ด้วย 5 พื้นผิว คือ พื้นผิวเปลวไฟ , พื้นผิวผนังเตาด้านข้าง , พื้นผิวผนังเตาด้านบน , พื้นผิวแท่งเหล็ก และพื้นผิวสมมาตรตามแกน x เนื่องจากงานวิจัยนี้วิเคราะห์แท่งเหล็กเพียงครึ่งเดียว ซึ่งกลไกการ ถ่ายเทความร้อนหลักของเตาเผาเหล็กคือการแผ่รังสีความร้อนของแต่ละพื้นผิว เนื่องจาก กระบวนการอุ่นเหล็กมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง ทำให้กลไกการแผ่รังความร้อนมีผลสำคัญกว่าการพา ความร้อน เนื่องจากการพาความร้อนมีค่าน้อยมากจนละทิ้งได้ โดยเงื่อนไขขอบเขตของพื้นผิว ้ด้านบนแท่งเหล็กเป็นค่าความร้อนฟลักซ์ของพื้นผิว (heat flux) จะอยู่ในรูปของสมการการแผ่รังสี ความร้อนซึ่งไม่เป็นสมการเชิงเส้น (nonlinear) และเพื่อศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิ งานวิจัย ้นี้จึงนำระเบียบวิธีเชิงตัวเลขแบบผลต่างสืบเนื่อง (finite difference method) มาใช้ในการคำนวณ และใช้การคำนวณซ้ำเพื่อหาอุณหภูมิแต่ละจุดในแท่งเหล็กด้วยวิธีเกาส์-ไซเดล (Gauss seidel) อีก ทั้งงานวิจัยนี้ได้ศึกษาตัวประกอบการมองเห็นของแต่ละพื้นผิว โดยแบ่งพื้นผิวแท่งเหล็กเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อคำนวณหาตัวประกอบการมองเห็นอีกด้วย และศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการกระจายตัวของ อุณหภูมิในแท่งเหล็กจากแบบจำลองที่สร้างขึ้น

จากการศึกษาการคำนวณตัวประกอบการมองเห็นพบว่า ค่าของตัวประกอบการมองเห็น ระหว่างพื้นผิวแท่งเหล็กกับพื้นผิวเปลวไฟมีค่าสูงบริเวณตรงกลางของแท่งเหล็ก เป็นเพราะว่าหัวเผา ถูกติดตั้งที่บริเวณตรงกลางเตาเผาเหล็ก เมื่อพิจารณาค่าตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิวแท่ง เหล็กกับพื้นผิวผนังเตาด้านข้างพบว่า ค่าตัวประกอบการมองเห็นมีค่าสูงบริเวณที่ใกล้ผนังเตาด้านข้าง และมีค่าลดลงอย่างคงที่เป็นเชิงเส้น เนื่องจากว่าพื้นผิวแท่งเหล็กที่อยู่ใกล้กับบริเวณผนังเตาด้านข้าง สามารถมองเห็นได้ชัดกว่าบริเวณพื้นผิวแท่งเหล็กที่อยู่ไกลกว่า และสำหรับค่าตัวประกอบการ มองเห็นระหว่างพื้นผิวแท่งเหล็กกับพื้นผิวสมมาตรซึ่งมีลักษณะเป็นไปในแนวทางเดียวกับค่าตัว ประกอบการมองเห็นผนังเตาด้านข้าง คือ พื้นผิวแท่งเหล็กที่อยู่ใกล้กับบริเวณพื้นผิวสมมาตรจะมีค่า สูงกว่าบริเวณพื้นผิวแท่งเหล็กที่อยู่ไกลกว่า หากพิจารณาค่าตัวประกอบมองเห็นระหว่างพื้นผิวแท่ง เหล็กกับพื้นผิวผนังเตาด้านบนพบว่า ค่าตัวประกอบการมองเห็นมีค่าลดลงตั้งแต่บริเวณ *x*=0 *m* โดยเฉพาะในช่วง 1≤*x*≤1.3 *m* เป็นเพราะว่าพื้นผิวเปลวไฟเป็นตัวบังในการมองเห็นของพื้นผิว แท่งเหล็ก ดังนั้นพื้นผิวเปลวไฟจึงเป็นตัวบังการมองเห็นระหว่างพื้นผิวอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งผลการ คำนวณตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิวภายในเตาเผาเหล็กมีความสมเหตุสมผลตามรูปแบบ ของปัญหาเตาเผาเหล็ก

จากการวิเคราะห์การกระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็กจากแบบจำลองในสภาวะการทำงาน จริงของเตาเผาเหล็กเทียบกับค่าอุณหภูมิในแท่งเหล็กจากการตรวจวัดโรงงานพบว่า ค่าคำนวณจาก แบบจำลองมีความสอดคล้องเชิงคุณภาพกับค่าที่ตรวจวัดจากโรงงาน แต่เนื่องจากว่าการเก็บค่า อุณหภูมิแท่งเหล็กนั้นเป็นการเก็บค่าขณะที่แท่งเหล็กกำลังถูกดันออกจากเตาเผา ทำให้เกิดการ สูญเสียความร้อนในส่วนหัวของแท่งเหล็ก ดังนั้นจากการเปรียบเทียบค่าความคลาดบริเวณส่วนนี้ของ แท่งเหล็กระหว่างแบบจำลองกับค่าได้จากตรวจวัดมีความคลาดเคลื่อนสูง ถึงแม้ว่าค่าความคลาดที่ บริเวณส่วนนี้มีค่าสูงแต่ในส่วนจุดอื่น ๆ มีค่าที่ยอมรับได้ ดังนั้นแบบจำลองที่สร้างขึ้นนี้สามารถ ทำนายการกระจายตัวอุณหภูมิในแท่งเหล็กมีความสอดคล้องเป็นที่ยอมรับได้ จากการศึกษาพบว่า อุณหภูมิแก่งเหล็กมีค่าสูงสุด 1,172.7°C อุณหภูมิเฉลี่ยผิวด้านบนแท่งเหล็กมีค่า 1,167.01°C อุณหภูมิเฉลี่ยกึ่งกลางแท่งเหล็กมีค่า 1,113.51°C และผลต่างอุณหภูมิผิวด้านบนแท่งเหล็กมีค่า 19.12°C ทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมออุณหภูมิในแท่งเหล็ก โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมแท่งเหล็ก คือ 34.07°C จากการคำนวณสมดุลความร้อนแท่งเหล็กการสูญเสียความร้อนผ่านผนังเตาด้านข้างและด้านบนมี ค่า 37.04% และ 36.46% ตามลำดับ และเกิดการสูญเสียความร้อนผ่านพื้นเตามีค่า 26.5%

การกระจายตัวอุณหภูมิในงานวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการนำความร้อนแบบเชิงเส้นหนึ่งมิติจาก ผิวบนสู่ผิวล่าง เมื่อทำการศึกษาการถ่ายเทความร้อนจะเห็นได้ว่ามีการสูญเสียความร้อนผ่านผนังเตา รวมมากสุดถึง 73.5% ซึ่งสามารถลดการสูญเสียความร้อนนี้ได้ด้วยการหุ้มฉนวนของผนังเตา โดย พบว่าเมื่อความหนาฉนวนที่ 40 cm อุณหภูมิภายในแท่งเหล็กมีค่าสูงขึ้นแต่มีความสม่ำเสมอลดลง ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของแท่งเหล็กมีค่าสูงขึ้น เนื่องจากว่า แบบจำลองได้กำหนดอุณหภูมิผิวล่างแท่งเหล็กให้คงที่นั่นเอง และพบว่าการสูญเสียความร้อนผ่าน ผนังเตารวมลดเหลือเพียง 4.67% และการแผ่รังสีความร้อนจากเปลวไฟมีค่าลดลง 55.24% ซึ่ง ความร้อนสูญเสียพื้นเตามีค่าสูงขึ้น 25.63kW หรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 68.84% เมื่อเทียบกับ ความร้อนรวมเข้าแท่งเหล็ก เมื่อเทียบกับการไม่หุ้มฉนวน ส่วนการศึกษาการเปลี่ยนค่าอุณหภูมิของ เปลวไฟร่วมกับความหนาฉนวนผนังเตาที่ 40 cm พบว่า เมื่อลดอุณหภูมิเปลวไฟลงทำให้อุณหภูมิ แท่งเหล็กก็มีค่าลดลงและการกระจายตัวอุณหภูมิแท่งเหล็กมีความสม่ำเสมอมากขึ้นเนื่องจากค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมแท่งเหล็กมีค่าลดลง และเมื่ออุณหภูมิเปลวไฟมีค่าลดลงพบว่าการแผ่รังสี ความร้อนจากเปลวไฟมีค่าลดลงด้วย หากลดอุณหภูมิเปลวไฟลงจาก 1,350°C เป็น 1,250°C ทำให้ การแผ่รังสีความร้อนจากเปลวไฟมีค่าลดลง 26.64kW หรือคิดเป็น 37.78% โดยมีค่าเป็นสัดส่วน เดียวกับการสูญเสียความร้อนผ่านพื้นเตา หากเทียบกับความร้อนรวมเข้าแท่งเหล็กการสูญเสียความ ร้อนผ่านผนังเตามีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนการศึกษาการเปลี่ยนค่าอุณหภูมิของพื้นเตาร่วมกับความ หนาฉนวนผนังเตาที่ 40 cm พบว่า เมื่ออุณหภูมิของพื้นเตามีค่าสูงขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิในแท่งเหล็ก ก็มีค่าสูงขึ้นด้วย และหากพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของแท่งเหล็กมีค่าลดลงส่งผลให้การ กระจายตัวของอุณหภูมิมีความสม่ำเสมอมากขึ้น และทำให้ทั้งการสูญเสียความร้อนผ่านพื้นเตาและ การแผ่รังสีความร้อนจากเปลวไฟมีค่าลดลงด้วยเนื่องจากผลต่างของอุณหภูมิระหว่างแท่งเหล็กกับ อุณหภูมิเปลวไฟมีค่าน้อยลง ในขณะที่อุณหภูมิพื้นเตา 1,080°C ค่าการแผ่รังสีความร้อนจากเปลว ไฟลดลง 6.33% และหากเปรียบเทียบกับความร้อนรวมเข้าแท่งเหล็กการสูญเสียความร้อนผ่านพื้น เตาลดลงคิดเป็น 0.44% เมื่อเทียบกับอุณหภูมิพื้นเตา 1,060°C ดังนั้นการหุ้มฉนวนพื้นเตาจะ สามารถช่วยลดการสูญเสียการถ่ายเทความร้อนอกจากพื้นเตา

## 6.2 ข้อเสนอแนะ

6.2.1 การตรวจวัดอุณหภูมิของแท่งเหล็กทำการวัดด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนบริเวณ ทางออกของเตาเผาเหล็ก ซึ่งเป็นช่วงของประตูเตาเผาเหล็กเปิดขึ้นทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อน ภายนอกเตามาสู่แท่งเหล็ก ทำให้เกิดความร้อนสูญเสียขึ้นมากที่แท่งเหล็ก ทำให้การเปรียบเทียบค่า ผลจากแบบจำลองกับค่าที่ได้จากตรวจวัดมีค่าคลาดเคลื่อนสูงโดยเฉพาะบริเวณปลายของแท่งเหล็ก ซึ่งถ้าทำการตรวจวัดที่ดีขึ้นอาจทำให้ผลความคลาดเคลื่อนมีค่าที่ดีขึ้น

6.2.2 อุณหภูมิพื้นผิวด้านล่างแท่งเหล็กได้กำหนดให้เป็นค่าอุณหภูมิที่พื้นเตาซึ่งมีค่าคงที่ ตลอดความยาวแท่งเหล็ก แต่ในความเป็นจริงแท่งเหล็กจะถูกวางอยู่บนคานของเตาเผาเหล็กซึ่งจะมี ช่องว่างระหว่างคาน ทำให้พื้นที่ของแท่งเหล็กบางส่วนไม่ได้เกิดขึ้นจากการนำความร้อนผ่านคานเตา เพียงอย่างเดียว แต่จะมีการแผ่รังสีความร้อนและการพาความร้อนเข้าสู่พื้นผิวด้านล่างแท่งเหล็กด้วย ดังนั้นหากพิจารณาการถ่ายเทความร้อนดังกล่าวแล้ว อาจส่งผลให้การกระตัวของอุณหภูมิมีค่า ใกล้เคียงของจริงมากขึ้น

6.2.3 แบบจำลองได้กำหนดอุณหภูมิเปลวไฟซึ่งได้จากการตรวจวัดมีค่าคงที่ และสมมติให้ ลักษณะเปลวไฟมีขนาดและรูปร่างลักษณะทรงกระบอกยาว โดยการเผาไหม้ของเปลวไฟจริงมี ลักษณะความซับซ้อนทั้งชนิดของเชื้อเพลิง ลักษณะเปลวไฟ รูปร่างของเปลวไฟ และปฏิกิริยาการ เผาไหม้ ซึ่งอาจส่งผลให้แบบจำลองมีความถูกต้องมากขึ้น ซึ่งต้องทำการศึกษาในขั้นต่อไป

#### รายการอ้างอิง

- [1] B. Lin, Y. Wu, and L. Zhang, "Estimates of the potential for energy conservation in the Chinese steel industry," *Energy Policy*, vol. 39, pp. 3680-3689, 2011.
- [2] Y. Sakamoto, Y. Tonooka, and Y. Yanagisawa, "Estimation of energy consumption for each process in the Japanese steel industry : a process analysis," *Energy Conversion & Management*, vol. 40, pp. 1129-1140, 1999.
- [3] A. M. Maki, P. J. Osterman, and M. J. Luomala, "Numerical study of the pushertype slab reheating furnace," *Scandinavian Journal of Metalllurgy*, vol. 31, pp. 81-87, 2002.
- [4] M. Y. Kim, "A heat transfer for the analysis of transient heating of the slab in a direct-fired walking beam type reheating furnace," *International Journal of Heat and Mass Transfer*, vol. 2007, pp. 3740-3748, 2007.
- [5] D. Lindholm and B. Leden, "A finite element method for solution of the three-dimensional time-dependent heat-conduction equation with application for heating of steels in reheating furnace," *Numerical Heat Transfer,* vol. 35, pp. 155-172, 1999.
- [6] T. Kolenko, B. Glogovac, and T. Jaklic, "An analysis of a heat transfer model for situations involving gas and surface radiative heat transfer," *Communications in Numerical Methods in Engineering,* vol. 15, pp. 349-365, 1999.
- [7] M. Honner, Z. Vesely, and M. Svantner, "Temperature and heat transfer measurement in continuous reheating furnaces," vol. 32, pp. 225-232, 2003.
- [8] A. Jaklic, F. Vode, and T. Kolenko, "Online simulation model of the slabreheating process in a pusher-type furnace," *Applied Thermal Engineering*, vol. 27, pp. 1105-1114, 2007.
- [9] เอกรัชฎ์ สมเรียววงศ์กุล, "การศึกษาเชิงตัวเลขของการแจกแจงอุณหภูมิในแท่งเหล็กบริเวณ ทางออกของเตาเผาเหล็กโดยคำนึงถึงผลจากการสูญเสียความร้อนที่ช่องเปิด," วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2554.

- [10] Bureau of Energy Efficiency, "Energy efficiency in thermal utilities," Ministry of Power, India, 2005.
- [11] Y. A. Cengel, *Heat and mass transfer : A practical approach*. McGraw-Hill Education, 2006.
- [12] ปราโมทย์ เดชะอำไพ และ นิพนธ์ วรรณโสภาคย์, ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม,
   พิมพ์ครั้งที่ 8. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
- [13] D. Poulikakos, *Conduction heat transfer*. Prentice-Hall, Inc, 1994.
- [14] บรรยเวกษก์ สงฤทธิ์, "การศึกษาการลดการสูญเสียพลังงานจากการสะสมความร้อนในผนัง เตาเผาเหล็กโดยใช้เซรามิกไฟเบอร์," วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
- [15] บริษัท ไทย เอส เอส อิฐทนไฟ, "ฉนวนของผนังเตา," http://www.tssrefractory.com /products/.
- [16] A. Feingold and K. G. Gupta, "Exterior of infinitely long cylinder to symmetrically placed infinitely long parallel plate," 1970, http://www.thermalradiation.net/sectionc/C-62.html.



#### ภาคผนวก ก

# ตัวอย่างการคำนวณหาตัวประกอบการมองเห็น

# ก.1 การหาตัวประกอบการมองเห็นภายในเตาเผาเหล็ก

ขนาดภายในของเตาเผาเหล็กแสดงดังรูปที่ ก.1





รูปที่ ก.2 ขนาดสมมาตรภายในเตาเผาเหล็ก (หน่วย : mm)

จากรูปที่ ก.1 จะเห็นได้ว่าภายในเตาเหล็กมีลักษณะสมมาตร (symmetry) ตามแนวแกน x ดังนั้นการหาตัวประกอบการมองเห็นจึงพิจารณาเพียงครึ่งเดียวของความยาวทั้งหมด แสดงดังรูป ที่ ก.2 ซึ่งประกอบด้วย 5 พื้นผิว ดังตารางที่ 4.1 โดยแต่ละพื้นผิวจะเห็นซึ่งกันและกันทั้งสิ้น 5 ผิวซึ่งรวมการมองเห็นพื้นผิวตัวเองด้วย ดังนั้นจึงต้องหาตัวประกอบการมองเห็นทั้งหมด 25 ค่า

## ก.2 ตัวประกอบการมองเห็นของพื้นผิวหมายเลข 1

พื้นผิวหมายเลข 1 คือ เปลวไฟ (combustion flame) ซึ่งได้กำหนดให้มีลักษณะเป็น วงกลมซึ่งมองไปยังพื้นผิวระนาบอื่น ๆ ซึ่งได้ใช้วิธีการหาตัวประการมองเห็น [16] แสดงดังรูปที่ ก.3 ซึ่งเมื่อเงื่อนไขและสมการในการคำนวณ (governing equation) ดังนี้

$$r < \sqrt{\left(a^2 + b_2^2\right)}$$
  $n.1$ 

$$F_{1\to 2} = \frac{1}{2\pi} \left( tan^{-1}B_1 - tan^{-1}B_2 \right)$$
 1.2

เมื่อ

$$B_1 = \frac{b_1}{a}$$
 n.3

$$B_2 = \frac{b_2}{a}$$
  $(1.4)$ 



หากพิจารณาระหว่างรูปที่ ก.2 และรูปที่ ก.3 จะเห็นได้ว่าพื้นผิวระนาบทั้ง 4 ผิวของรูปที่ ก.2 ต้องพิจารณาเป็น 2 พื้นผิวเพื่อที่จะสามารถคำนวณได้ตามรูปที่ ก.3 ในที่นี้จะ ยกตัวอย่างการคำนวณระหว่างพื้นผิว 1 กับพื้นผิว 5 ตรวจสอบเงื่อนไขจากสมการ ก.1 จะได้ว่า

$$r < \sqrt{\left(896^2 + 0^2\right)}$$
$$r < 896$$

จะได้ว่ารัศมีวงกลม (*r*=180) น้อยกว่า 896 ตามเงื่อนไขดังนั้นสามารถใช้สมการ ก.2 ซึ่งพิจารณาเป็น 2 พื้นผิว คือ พื้นผิว 501 และ พื้นผิว 502 ดังนี้

$$F_{1 \to 501} = \frac{1}{2\pi} \left( tan^{-1} \frac{750}{896} - tan^{-1} \frac{0}{896} \right) = 0.11092$$
$$F_{1 \to 501} = \frac{1}{2\pi} \left( tan^{-1} \frac{550}{896} - tan^{-1} \frac{0}{896} \right) = 0.08763$$

ดังนั้นตัวประกอบการมองเห็นของพื้นผิว 1 มายังพื้นผิว 5 คือ

$$F_{1\to 5} = F_{1\to 501} + F_{1\to 502} = 0.11092 + 0.08763$$
  
 $F_{1\to 5} = 0.19855$ 

95

เมื่อพิจารณาทุก 5 พื้นผิวจะได้ตัวประกอบมองเห็นดังตารางที่ ก.1

พื้นผิวการมองเห็น	ตัวประกอบการมองเห็น
$F_{1 \rightarrow 1}$	0 (พื้นผิวเป็นส่วนโค้งจึงมองไม่เห็นตัวเอง)
$F_{1 \rightarrow 2}$	0.24359
$F_{1 \rightarrow 3}$	0.26656
$F_{1 \rightarrow 4}$	0.29134
$F_{1 \rightarrow 5}$	0.19855

ตารางที่ ก.1 ตัวประกอบการมองเห็นจากพื้นผิว 1 ไปยังพื้นผิวอื่น ๆ

#### ก.3 ตัวประกอบการมองเห็นของพื้นผิวหมายเลข 2

ก.3.1 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 2 และพื้นผิว 1

เนื่องจากตัวประกอบการมองเห็นของการแผ่รังสีความร้อนจากพื้นผิว A<sub>2</sub> ไปยัง พื้นผิว A<sub>1</sub> จะมีสัดส่วนระหว่างพื้นผิว A<sub>1</sub> และพื้นผิว A<sub>2</sub> ซึ่งคือ Reciprocity relation จาก สมการ 3.9 โดย A<sub>1</sub> คือเส้นรอบวงของวงกลม

$$A_{2}F_{2\to 1} = A_{1}F_{1\to 2}$$

$$F_{2\to 1} = \frac{360\pi \times 0.24359}{1474}$$

$$F_{2\to 1} = 0.1869$$
3.9

ก.3.2 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 2 และพื้นผิว 3

หากพิจารณาตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 2 และพื้นผิว 3 แสดงรูปที่ n.4 ซึ่งพื้นผิว 1 เป็นตัวขวางกั้น (block) การแผ่รังสี ดังนั้นสามารถใช้วิธี Crossed-string method ในการคำนวณหาได้ แต่เนื่องจากพื้นผิว 2 และพื้นผิว 3 ตั้งฉากซึ่งกันและกันโดยมี ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม สามารถแสดงการหาความยาวของเส้นได้ดังรูปที่ ก.5



รูปที่ ก.5 (ก) - (ค) การหาความยาวของรูปสามเหลี่ยมของ Crossed-string method

การหาตัวประกอบการมองเห็นใช้วิธี Crossed-string method จากรูปที่ ก.4 ความยาว *L*<sub>4</sub> จะประกอบด้วยความยาวเส้นตรง 2 เส้น และความยาวของส่วนโค้ง 1 เส้น ที่ เกิดจากพื้นที่วงกลมของหัวเผาขวางกั้นการแผ่รังสี ซึ่งสามารถคำนวณจากสมการ 3.11 ดังนี้

$$F_{2 \to 3} = \frac{(L_5 + L_6) - (L_3 + L_4)}{2 \times L_1}$$

$$F_{2 \to 3} = \frac{(1474 + 1300) - (1153.48 + 180 \times \frac{26\pi}{180} + 777.29)}{2 \times 1474}$$

$$F_{2 \to 3} = 0.25843$$
3.11

ก.3.3 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 2 และพื้นผิว 5

หากพิจารณาตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 2 และพื้นผิว 5 แสดงดังรูป ที่ ก.6 ซึ่งสามารถคำนวณหาตัวประกอบการมองเห็นได้ โดยใช้ Crossed-string method ตามหลักการเช่นเดียวกับหัวข้อ ก.3.2 ข้างต้นได้และจากสมการ 3.11 จะได้



ก.3.4 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 2 และพื้นผิว 4

หากพิจารณาตามหลักการอนุรักษ์พลังงานพลังงานที่ปลดปล่อยการแผ่รังสีจาก พื้นผิว 2 ไปยังพื้นผิวโดยรอบ ๆ จำนวน 5 พื้นผิว ต้องมีค่าเท่ากับพลังงานทั้งหมดที่ปลดปล่อย จากพื้นผิว 2 ตามความสัมพันธ์ของ Summation rule โดย  $F_{2\to 2} = 0$  เนื่องจากพื้นผิว 2 เป็นระนาบจึงไม่เห็นตัวเอง ดังนั้นสามารถพิจารณาตัวประกอบการมองเห็นได้จากสมการ 3.10

$$\sum_{j=1}^{N} F_{i \to j} = F_{i-1} + F_{i \to 2} + F_{i \to 3} + \dots + F_{i \to N-2} + F_{i \to N-1} + F_{i \to N} = 1$$
3,10

 $F_{2\to 1} + F_{2\to 2} + F_{2\to 3} + F_{2\to 4} + F_{2\to 5} = 1$ 

 $0.1869 + 0 + 0.25843 + F_{2 \rightarrow 4} + 0.27429 = 1$ 

 $F_{2\to 4} = 0.28038$ 

#### ก.4 ตัวประกอบการมองเห็นของพื้นผิวหมายเลข 3

ก.4.1 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 3 และพื้นผิว 1

เนื่องจากตัวประกอบการมองเห็นของการแผ่รังสีความร้อนจากพื้นผิว A<sub>3</sub> ไปยัง พื้นผิว L<sub>2</sub> จะมีสัดส่วนระหว่างพื้นผิว L<sub>2</sub> และพื้นผิว A<sub>3</sub> สามารถพิจารณาโดยใช้ Reciprocity relation ตามหลักการของหัวข้อ n.3.1 ดังนี้

 $F_{3\to 1} = \frac{360\pi \times 0.26656}{1300}$  $F_{3\to 1} = 0.2319$ 

ก.4.2 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 3 และพื้นผิว 2

เนื่องจากทราบตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 2 และพื้นผิว 3 แล้ว ดังนั้นสามารถพิจารณาโดยใช้ Reciprocity relation ตามหลักการของหัวข้อ ก.3.1 และตาม สมการ 3.9 ดังนี้

 $F_{3\to 2} = \frac{1474 \times 0.25843}{1300}$ 

 $F_{3\to 2} = 0.29302$ 

ก.4.3 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 3 และพื้นผิว 4



รูปที่ ก.7 การมองเห็นระหว่างพื้นผิว 3 และพื้นผิว 4

หากพิจารณาตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 3 และพื้นผิว 4 แสดงดังรูป ที่ ก.7 ซึ่งสามารถคำนวณหาตัวประกอบการมองเห็นได้ โดยใช้ Crossed-string method ตาม หลักการเช่นเดียวกับหัวข้อ ก.3.2 ข้างต้นได้ และจากสมการ 3.11 จะได้

$$F_{3\to4} = \frac{(1300 + 1474) - (929.61 + 180 \times \frac{42\pi}{180} + 1035.82)}{2 \times 1300}$$
$$F_{3\to4} = 0.26024$$

ก.4.4 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 3 และพื้นผิว 5 (summation rule)

ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 3 และพื้นผิว 5 สามารถคำนวณได้จาก ความสัมพันธ์ของ Summation rule โดย *F*<sub>3→3</sub> =0 เนื่องจากพื้นผิว 3 เป็นระนาบจึงไม่เห็น ตัวเอง ดังนั้นสามารถพิจารณาตัวประกอบการมองเห็นตามหลักการหัวข้อ ก.3.4 และจากสมการ 3.10 ดังนี้

$$F_{3\to 1} + F_{3\to 2} + F_{3\to 3} + F_{3\to 4} + F_{3\to 5} = 1$$
  
$$F_{3\to 5} = 1 - 0.2319 - 0.29302 - 0.26024$$

#### $F_{3\to 5} = 0.21484$

### ก.5 ตัวประกอบการมองเห็นของพื้นผิวหมายเลข 4

ก.5.1 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 4 และพื้นผิว 1

สามารถพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ของ Reciprocity relation และตามหัวข้อ ข้างต้นดังนี้

$$F_{4\to 1} = \frac{360\pi \times 0.29134}{1474}$$

$$F_{4\to 1} = 0.22354$$

ก.5.2 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 4 และพื้นผิว 3

สามารถพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ของ Reciprocity relation และตาม หลักการหัวข้อข้างต้นดังนี้

$$F_{4\to 3} = \frac{1300 \times 0.26024}{1474}$$
$$F_{4\to 3} = 0.22952$$

ก.5.3 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 4 และพื้นผิว 5

ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 4 และพื้นผิว 5 แสดงดังรูปที่ ก.8 ซึ่ง สามารถคำนวณหาตัวประกอบการมองเห็นได้ โดยใช้ Crossed-string method ตามหลักการ หัวข้อข้างต้นได้ ดังนี้

$$F_{4\to5} = \frac{\left(1474 + 1300\right) - \left(777.29 + 180 \times \frac{18\pi}{180} + 1154.52\right)}{2 \times 1474}$$

 $F_{4\to 5} = 0.26649$ 



ก.5.4 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 4 และพื้นผิว 2

สามารถพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ของ Reciprocity relation และตาม หลักการหัวข้อข้างต้นดังนี้

$$F_{4\to 2} = \frac{1474 \times 0.28038}{1474}$$
$$F_{4\to 2} = 0.28038$$

อย่างไรก็ตามตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 4 และพื้นผิว 2 สามารถ พิจารณาได้จากความสัมพันธ์ของ Summation rule โดย  $F_{4\to4}=0$  เนื่องจากพื้นผิว 4 เป็น ระนาบจึงไม่เห็นตัวเองได้ดังนี้

> $F_{4\to1} + F_{4\to2} + F_{4\to3} + F_{4\to4} + F_{4\to5} = 0$  $F_{4\to2} = 1 - 0.22354 - 0.22952 - 0.26649$

 $F_{4\to 2} = 0.28045$ 

จะเห็นได้ว่าตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 4 และพื้นผิว 2 โดยใช้วิธี Reciprocity relation และ Summation rule มีค่าใกล้เคียงมาก ซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสอบ ความถูกต้องของการคำนวณด้วย

# ก.6 ตัวประกอบการมองเห็นของพื้นผิวหมายเลข 5

ก.6.1 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 5 และพื้นผิว 1

สามารถพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ของ Reciprocity relation และตาม หลักการหัวข้อข้างต้นดังนี้

$$F_{5\to 1} = \frac{360\pi \times 0.19855}{1300}$$
$$F_{5\to 1} = 0.17273$$

ก.6.2 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 5 และพื้นผิว 2

สามารถพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ของ Reciprocity relation และตาม หลักการหัวข้อข้างต้นดังนี้

 $F_{5\to 2} = \frac{1474 \times 0.27429}{1300}$ 

 $F_{5\to 2} = 0.311003$ 

ก.6.3 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 5 และพื้นผิว 4

สามารถพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ของ Reciprocity relation และตาม หลักการหัวข้อข้างต้นดังนี้

 $F_{5 \to 4} = \frac{1474 \times 0.26649}{1300}$ 

 $F_{5\to 4} = 0.30216$ 

ก.6.4 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 5 และพื้นผิว 3

สามารถพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ของ Reciprocity relation และตาม หลักการหัวข้อข้างต้นดังนี้

$$F_{5\to3} = \frac{1300 \times 0.21484}{1300}$$

$$F_{5\to 3} = 0.21484$$

เช่นเดียวกับหัวข้อ ก.5.4 ตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 5 และพื้นผิว 3 สามารถพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ของ Summation rule โดย  $F_{s \to s} = 0$  เนื่องจากพื้นผิว 5 เป็นระนาบจึงไม่เห็นตัวเองได้ดังนี้

> $F_{5\to1} + F_{5\to2} + F_{5\to3} + F_{5\to4} + F_{5\to5} = 1$  $F_{5\to3} = 1 - 0.17273 - 0.311003 - 0.30216$   $F_{5\to3} = 0.214107$

$$F_{5\to 3} = 0.214107$$

จะเห็นได้ว่าตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิว 5 และพื้นผิว 3 โดยใช้วิธี Reciprocity relation และ Summation rule มีค่าใกล้เคียงมาก ซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสอบ ความถูกต้องของการคำนวณด้วย

การคำนวณหาตัวประกอบการมองเห็นของพื้นที่ปิดล้อม 5 ผิว ซึ่งมีค่าตัว ประกอบการมองเห็นทั้งหมด 25 ค่า แสดงดังตารางที่ ก.2 โดยตัวประกอบการมองเห็นแต่ละ พื้นผิวสามารถคำนวณได้จากการใช้สูตรการคำนวณตามสมการ ก.1-ก.4 , ความสัมพันธ์ของ Reciprocity relation ตามสมการ 3.9 , ความสัมพันธ์ของ Summation rule ตามสมการ 3.10 และวิธี Crossed-string method ตามสมการ 3.11

พื้นผิวการมองเห็น	ตัวประกอบการมองเห็น	พื้นผิวการมองเห็น	ตัวประกอบการมองเห็น
$F_{1 \rightarrow 1}$	0	$F_{4 \rightarrow 1}$	0.22354
$F_{1 \rightarrow 2}$	0.24359	$F_{4 \rightarrow 2}$	0.28038
$F_{1 \rightarrow 3}$	0.26656	$F_{4 \rightarrow 3}$	0.22952
$F_{1 \rightarrow 4}$	0.29134	$F_{4 \rightarrow 4}$	0
$F_{1 \rightarrow 5}$	0.19855	$F_{4 \rightarrow 5}$	0.26649
$F_{2 \rightarrow 1}$	0.1869	$F_{5 \rightarrow 1}$	0.17273
$F_{2 \rightarrow 2}$	0	$F_{5 \rightarrow 2}$	0.311003
$F_{2 \rightarrow 3}$	0.25843	$F_{5 \rightarrow 3}$	0.21484
$F_{2 \rightarrow 4}$	0.28038	$F_{5 \rightarrow 4}$	0.30216
$F_{2 \rightarrow 5}$	0.27429	$F_{5 \rightarrow 5}$	0
$F_{3 \rightarrow 1}$	0.2319		
$F_{3 \rightarrow 2}$	0.29302		
$F_{3 \rightarrow 3}$	0		
$F_{3 \rightarrow 4}$	0.26024		
$F_{3 \rightarrow 5}$	0.21484		

ตารางที่ ก.2 ค่าตัวประกอบการมองเห็นพื้นที่ปิดล้อม 5 ผิว

ตารางที่ ก.3 ค่าตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิวแท่งเหล็ก 2 เอลิเมนต์กับพื้นผิวอื่น ๆ

พื้นผิวการมองเห็น	ตัวประกอบการมองเห็น	พื้นผิวการมองเห็น	ตัวประกอบการมองเห็น
$F_{501 \rightarrow 1}$	0.16222	$F_{502 \rightarrow 1}$	0.18324
$F_{501 \rightarrow 2}$	0.39465	$F_{502 \rightarrow 2}$	0.22737
$F_{501 \rightarrow 3}$	0.23493	$F_{502 \rightarrow 3}$	0.19473
$F_{501 \rightarrow 4}$	0.20819	$F_{502 \rightarrow 4}$	0.39465

			٧		<u>१</u> ।
ตารางที่ ก.4	ค่าตัวประกอบการมอ	องเห็นระหว่าง	พื้นผิวแท่ง	เหล็ก 5	เอลิเมนต์กับพื้นผิวอื่น ๆ

พื้นผิวการมองเห็น	ตัวประกอบการมองเห็น	พื้นผิวการมองเห็น	ตัวประกอบการมองเห็น
$F_{501 \rightarrow 1}$	0.13604	$F_{504 \rightarrow 1}$	0.19354
$F_{501 \rightarrow 2}$	0.45624	$F_{504 \rightarrow 2}$	0.23787
$F_{501 \rightarrow 3}$	0.25447	$F_{504 \rightarrow 3}$	0.19604
$F_{501 \rightarrow 4}$	0.15325	$F_{504 \rightarrow 4}$	0.37254

$F_{502 \rightarrow 1}$	0.17251	$F_{505 \rightarrow 1}$	0.16444
$F_{502 \rightarrow 2}$	0.37254	$F_{505 \rightarrow 2}$	0.18960
$F_{502 \rightarrow 3}$	0.22868	$F_{505 \rightarrow 3}$	0.18972
$F_{502 \rightarrow 4}$	0.22627	$F_{505 \rightarrow 4}$	0.45624
$F_{503 \rightarrow 1}$	0.19714		
$F_{503 \rightarrow 2}$	0.29880		
$F_{503 \rightarrow 3}$	0.20525		
$F_{503 \rightarrow 4}$	0.29880		

ตารางที่ ก.5 ค่าตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิวแท่งเหล็ก 10 เอลิเมนต์กับพื้นผิวอื่น ๆ

พื้นผิวการมองเห็น	ตัวประกอบการมองเห็น	พื้นผิวการมองเห็น	ตัวประกอบการมองเห็น
$F_{501 \rightarrow 1}$	0.12686	$F_{506 \rightarrow 1}$	0.20025
$F_{501 \rightarrow 2}$	0.47799	$F_{506 \rightarrow 2}$	0.28192
$F_{501 \rightarrow 3}$	0.25782	$F_{506 \rightarrow 3}$	0.20214
$F_{501 \rightarrow 4}$	0.13733	$F_{506 \rightarrow 4}$	0.31569
$F_{502 \rightarrow 1}$	0.14521	$F_{507 \rightarrow 1}$	0.19834
$F_{502 \rightarrow 2}$	0.43449	$F_{507 \rightarrow 2}$	0.25147
$F_{502 \rightarrow 3}$	0.25112	$F_{507 \rightarrow 3}$	0.19755
$F_{502 \rightarrow 4}$	0.16918	$F_{507 \rightarrow 4}$	0.35264
$F_{503 \rightarrow 1}$	0.16394	$F_{508 \rightarrow 1}$	0.18875
$F_{503 \rightarrow 2}$	0.39244	$F_{508 \rightarrow 2}$	0.22428
$F_{503 \rightarrow 3}$	0.23342	$F_{508 \rightarrow 3}$	0.19453
$F_{503 \rightarrow 4}$	0.21021	$F_{508 \rightarrow 4}$	0.39244
$F_{504 \rightarrow 1}$	0.18108	$F_{509 \rightarrow 1}$	0.17352
$F_{504\rightarrow 2}$	0.35264	$F_{509 \rightarrow 2}$	0.20021
$F_{504 \rightarrow 3}$	0.22394	$F_{509 \rightarrow 3}$	0.19178
$F_{504 \rightarrow 4}$	0.24234	$F_{509 \rightarrow 4}$	0.43449
$F_{505 \rightarrow 1}$	0.19403	$F_{510 \rightarrow 1}$	0.15536
$F_{505 \rightarrow 2}$	0.31569	$F_{510\rightarrow 2}$	0.17899
$F_{505 \rightarrow 3}$	0.20836	$F_{510\rightarrow 3}$	0.18766

$F_{505 \rightarrow 4}$	0.28192	$F_{510 \rightarrow 4}$	0.47799
-------------------------	---------	-------------------------	---------

ตารางที่ ก.6 ค่าตัวประกอบการมองเห็นระหว่างพื้นผิวแท่งเหล็ก 20 เอลิเมนต์กับพื้นผิวอื่น ๆ

พื้นผิวการมองเห็น	ตัวประกอบการมองเห็น	พื้นผิวการมองเห็น	ตัวประกอบการมองเห็น
$F_{501 \rightarrow 1}$	0.12243	$F_{511 \rightarrow 1}$	0.19968
$F_{501 \rightarrow 2}$	0.48898	$F_{511 \rightarrow 2}$	0.28995
$F_{501 \rightarrow 3}$	0.25824	$F_{511 \rightarrow 3}$	0.20353
$F_{501 \rightarrow 4}$	0.13035	$F_{511 \rightarrow 4}$	0.30684
$F_{502 \rightarrow 1}$	0.13129	$F_{512 \rightarrow 1}$	0.20081
$F_{502 \rightarrow 2}$	0.46701	$F_{512 \rightarrow 2}$	0.27389
$F_{502 \rightarrow 3}$	0.25739	$F_{512 \rightarrow 3}$	0.20076
$F_{502 \rightarrow 4}$	0.14430	$F_{512 \rightarrow 4}$	0.32454
$F_{503 \rightarrow 1}$	0.14051	$F_{513 \rightarrow 1}$	0.19984
$F_{503 \rightarrow 2}$	0.44522	$F_{513 \rightarrow 2}$	0.25866
$F_{503 \rightarrow 3}$	0.25411	$F_{513 \rightarrow 3}$	0.19846
$F_{503 \rightarrow 4}$	0.16016	$F_{513 \rightarrow 4}$	0.34303
$F_{504 \rightarrow 1}$	0.14992	$F_{514 \rightarrow 1}$	0.19684
$F_{504 \rightarrow 2}$	0.42375	$F_{514 \rightarrow 2}$	0.24427
$F_{504 \rightarrow 3}$	0.24814	$F_{514 \rightarrow 3}$	0.19664
$F_{504 \rightarrow 4}$	0.17819	$F_{514 \rightarrow 4}$	0.36226
$F_{505 \rightarrow 1}$	0.15935	$F_{515 \rightarrow 1}$	0.19197
$F_{505 \rightarrow 2}$	0.40270	$F_{515 \rightarrow 2}$	0.23068
$F_{505 \rightarrow 3}$	0.23932	$F_{515 \rightarrow 3}$	0.19517
$F_{505 \rightarrow 4}$	0.19864	$F_{515 \rightarrow 4}$	0.38217
$F_{506 \rightarrow 1}$	0.16853	$F_{516 \rightarrow 1}$	0.18552
$F_{506 \rightarrow 2}$	0.38217	$F_{516 \rightarrow 2}$	0.21789
$F_{506 \rightarrow 3}$	0.22752	$F_{516 \rightarrow 3}$	0.19389
$F_{506 \rightarrow 4}$	0.22177	$F_{516 \rightarrow 4}$	0.40270
$F_{507 \rightarrow 1}$	0.17719	$F_{517 \rightarrow 1}$	0.17782
$F_{507 \rightarrow 2}$	0.36226	$F_{517 \rightarrow 2}$	0.20586

$F_{507 \rightarrow 3}$	0.23454	$F_{517 \rightarrow 3}$	0.19257
$F_{507 \rightarrow 4}$	0.22601	$F_{517 \rightarrow 4}$	0.42375
$F_{508 \rightarrow 1}$	0.18497	$F_{518 \rightarrow 1}$	0.16922
$F_{508 \rightarrow 2}$	0.34303	$F_{518 \rightarrow 2}$	0.19456
$F_{508 \rightarrow 3}$	0.21334	$F_{518 \rightarrow 3}$	0.19100
$F_{508 \rightarrow 4}$	0.25866	$F_{518 \rightarrow 4}$	0.44522
$F_{509 \rightarrow 1}$	0.19153	$F_{519 \rightarrow 1}$	0.16006
$F_{509 \rightarrow 2}$	0.32454	$F_{519 \rightarrow 2}$	0.18396
$F_{509 \rightarrow 3}$	0.21004	$F_{519 \rightarrow 3}$	0.18897
$F_{509 \rightarrow 4}$	0.27389	$F_{519 \rightarrow 4}$	0.46701
$F_{510 \rightarrow 1}$	0.19652	$F_{520 \rightarrow 1}$	0.15065
$F_{510 \rightarrow 2}$	0.30684	$F_{520\rightarrow 2}$	0.17403
$F_{510 \rightarrow 3}$	0.20669	$F_{520\rightarrow 3}$	0.18634
$F_{510 \rightarrow 4}$	0.28995	$F_{520 \rightarrow 4}$	0.48898

	<b>m</b>
ด 13 1441 แบบ แต่ 10 วิธันอกแบวทองเหมวิธัน วิษิมหันต่ายในอนการกับอยู่ที่หนึ่งเกิดหัน วิษิมหัน	°۱

พื้นผิวการมองเห็น	ตัวประกอบการมองเห็น	พื้นผิวการมองเห็น	ตัวประกอบการมองเห็น
$F_{501 \rightarrow 1}$	0.11983	$F_{526 \rightarrow 1}$	0.19901
$F_{501 \rightarrow 2}$	0.49559	$F_{526\rightarrow 2}$	0.29490
$F_{501 \rightarrow 3}$	0.25813	$F_{526 \rightarrow 3}$	0.20443
$F_{501 \rightarrow 4}$	0.12645	$F_{526 \rightarrow 4}$	0.30166
$F_{502 \rightarrow 1}$	0.12328	$F_{527 \rightarrow 1}$	0.19996
$F_{502 \rightarrow 2}$	0.48678	$F_{527 \rightarrow 2}$	0.28828
$F_{502 \rightarrow 3}$	0.25833	$F_{527 \rightarrow 3}$	0.20322
$F_{502 \rightarrow 4}$	0.13161	$F_{527 \rightarrow 4}$	0.30854
$F_{503 \rightarrow 1}$	0.12680	$F_{528 \rightarrow 1}$	0.20058
F <sub>503→2</sub>	0.47797	$F_{528 \rightarrow 2}$	0.28179
$F_{503 \rightarrow 3}$	0.25819	$F_{528 \rightarrow 3}$	0.20207
$F_{503 \rightarrow 4}$	0.13704	$F_{528 \rightarrow 4}$	0.31556
$F_{504 \rightarrow 1}$	0.13038	$F_{529 \rightarrow 1}$	0.20087

$F_{504\rightarrow 2}$	0.46919	$F_{529 \rightarrow 2}$	0.27543
$F_{504 \rightarrow 3}$	0.25767	$F_{529 \rightarrow 3}$	0.20100
$F_{504 \rightarrow 4}$	0.14276	$F_{529 \rightarrow 4}$	0.32271
$F_{505 \rightarrow 1}$	0.13402	$F_{530 \rightarrow 1}$	0.20081
$F_{505 \rightarrow 2}$	0.46044	$F_{530 \rightarrow 2}$	0.26921
$F_{505 \rightarrow 3}$	0.25676	$F_{530 \rightarrow 3}$	0.20000
$F_{505 \rightarrow 4}$	0.14878	$F_{530 \rightarrow 4}$	0.32998
$F_{506 \rightarrow 1}$	0.13770	$F_{531 \rightarrow 1}$	0.20043
$F_{506 \rightarrow 2}$	0.45172	$F_{531 \rightarrow 2}$	0.26312
$F_{506 \rightarrow 3}$	0.25546	$F_{531 \rightarrow 3}$	0.19908
$F_{506 \rightarrow 4}$	0.15512	$F_{531 \rightarrow 4}$	0.33738
$F_{507 \rightarrow 1}$	0.14143	$F_{532 \rightarrow 1}$	0.19970
$F_{507 \rightarrow 2}$	0.44305	$F_{532 \rightarrow 2}$	0.25716
$F_{507 \rightarrow 3}$	0.25373	$F_{532 \rightarrow 3}$	0.19824
$F_{507 \rightarrow 4}$	0.16179	$F_{532 \rightarrow 4}$	0.34489
$F_{508 \rightarrow 1}$	0.14519	$F_{533 \rightarrow 1}$	0.19865
$F_{508 \rightarrow 2}$	0.43443	$F_{533 \rightarrow 2}$	0.25133
$F_{508 \rightarrow 3}$	0.25157	$F_{533 \rightarrow 3}$	0.19748
$F_{508 \rightarrow 4}$	0.16881	$F_{533 \rightarrow 4}$	0.35253
$F_{509 \rightarrow 1}$	0.14897	$F_{534 \rightarrow 1}$	0.19729
$F_{509 \rightarrow 2}$	0.42587	$F_{534 \rightarrow 2}$	0.24564
$F_{509 \rightarrow 3}$	0.24896	$F_{534 \rightarrow 3}$	0.19679
$F_{509 \rightarrow 4}$	0.17620	$F_{534 \rightarrow 4}$	0.36028
$F_{510 \rightarrow 1}$	0.15276	$F_{535 \rightarrow 1}$	0.19562
$F_{510 \rightarrow 2}$	0.41737	$F_{535 \rightarrow 2}$	0.24008
$F_{510 \rightarrow 3}$	0.24590	$F_{535 \rightarrow 3}$	0.19616
$F_{510 \rightarrow 4}$	0.18397	$F_{535 \rightarrow 4}$	0.36814
$F_{511 \rightarrow 1}$	0.15654	$F_{536 \rightarrow 1}$	0.19367
$F_{511 \rightarrow 2}$	0.40895	$F_{536 \rightarrow 2}$	0.23464
$F_{511 \rightarrow 3}$	0.24238	$F_{536 \rightarrow 3}$	0.19558

$F_{511 \rightarrow 4}$	0.19214	$F_{536 \rightarrow 4}$	0.37611
$F_{512 \rightarrow 1}$	0.16029	$F_{537 \rightarrow 1}$	0.19145
$F_{512 \rightarrow 2}$	0.40060	$F_{537 \rightarrow 2}$	0.22934
$F_{512 \rightarrow 3}$	0.23838	$F_{537 \rightarrow 3}$	0.19504
$F_{512 \rightarrow 4}$	0.20073	$F_{537 \rightarrow 4}$	0.38418
$F_{513 \rightarrow 1}$	0.16400	$F_{538 \rightarrow 1}$	0.18897
$F_{513 \rightarrow 2}$	0.39235	$F_{538 \rightarrow 2}$	0.22416
$F_{513 \rightarrow 3}$	0.23390	$F_{538 \rightarrow 3}$	0.19452
$F_{513 \rightarrow 4}$	0.20976	$F_{538 \rightarrow 4}$	0.39235
$F_{514 \rightarrow 1}$	0.16765	$F_{539 \rightarrow 1}$	0.18627
$F_{514 \rightarrow 2}$	0.38418	$F_{539 \rightarrow 2}$	0.21910
$F_{514 \rightarrow 3}$	0.22894	$F_{539 \rightarrow 3}$	0.19402
$F_{514 \rightarrow 4}$	0.21923	$F_{539 \rightarrow 4}$	0.40060
$F_{515 \rightarrow 1}$	0.17122	$F_{540 \rightarrow 1}$	0.18337
$F_{515 \rightarrow 2}$	0.37611	$F_{540 \rightarrow 2}$	0.21417
$F_{515 \rightarrow 3}$	0.22350	$F_{540 \rightarrow 3}$	0.19351
$F_{515 \rightarrow 4}$	0.22917	$F_{540 \rightarrow 4}$	0.40895
$F_{516 \rightarrow 1}$	0.17469	$F_{541 \rightarrow 1}$	0.18028
$F_{516 \rightarrow 2}$	0.36814	$F_{541 \rightarrow 2}$	0.20936
$F_{516 \rightarrow 3}$	0.22063	$F_{541 \rightarrow 3}$	0.19299
$F_{516 \rightarrow 4}$	0.23958	$F_{541 \rightarrow 4}$	0.41737
$F_{517 \rightarrow 1}$	0.17804	$F_{542 \rightarrow 1}$	0.17703
$F_{517 \rightarrow 2}$	0.36028	$F_{542 \rightarrow 2}$	0.20467
$F_{517 \rightarrow 3}$	0.21776	$F_{542 \rightarrow 3}$	0.19244
$F_{517 \rightarrow 4}$	0.24544	$F_{542 \rightarrow 4}$	0.42587
$F_{518 \rightarrow 1}$	0.18125	$F_{543 \rightarrow 1}$	0.17364
$F_{518 \rightarrow 2}$	0.35253	$F_{543 \rightarrow 2}$	0.20009
$F_{518 \rightarrow 3}$	0.21489	$F_{543 \rightarrow 3}$	0.19184
$F_{518 \rightarrow 4}$	0.25133	$F_{543 \rightarrow 4}$	0.43443
$F_{519 \rightarrow 1}$	0.18428	$F_{544 \rightarrow 1}$	0.17013

$F_{519 \rightarrow 2}$	0.34489	$F_{544 \rightarrow 2}$	0.19563
$F_{519 \rightarrow 3}$	0.21367	$F_{544 \rightarrow 3}$	0.19119
$F_{519 \rightarrow 4}$	0.25716	$F_{544 \rightarrow 4}$	0.44305
$F_{520 \rightarrow 1}$	0.18713	$F_{545 \rightarrow 1}$	0.16654
$F_{520 \rightarrow 2}$	0.33738	$F_{545 \rightarrow 2}$	0.19128
$F_{520 \rightarrow 3}$	0.21238	$F_{545 \rightarrow 3}$	0.19046
F <sub>520→4</sub>	0.26312	$F_{545 \rightarrow 4}$	0.45172
$F_{521 \rightarrow 1}$	0.18976	$F_{546 \rightarrow 1}$	0.16286
$F_{521 \rightarrow 2}$	0.32998	$F_{546 \rightarrow 2}$	0.18704
$F_{521 \rightarrow 3}$	0.21105	$F_{546 \rightarrow 3}$	0.18965
$F_{521 \rightarrow 4}$	0.26921	$F_{546 \rightarrow 4}$	0.46044
$F_{522 \rightarrow 1}$	0.19216	$F_{547 \rightarrow 1}$	0.15914
$F_{522 \rightarrow 2}$	0.32271	$F_{547 \rightarrow 2}$	0.18291
$F_{522 \rightarrow 3}$	0.20971	$F_{547 \rightarrow 3}$	0.18876
$F_{522 \rightarrow 4}$	0.27543	$F_{547 \rightarrow 4}$	0.46919
$F_{523 \rightarrow 1}$	0.19430	$F_{548 \rightarrow 1}$	0.15538
$F_{523 \rightarrow 2}$	0.31556	$F_{548 \rightarrow 2}$	0.17889
$F_{523 \rightarrow 3}$	0.20835	$F_{548 \rightarrow 3}$	0.18776
$F_{523 \rightarrow 4}$	0.28179	$F_{548  o 4}$	0.47797
$F_{524 \rightarrow 1}$	0.19617	$F_{549  ightarrow 1}$	0.15159
$F_{524 \rightarrow 2}$	0.30854	$F_{549 \rightarrow 2}$	0.17497
$F_{524 \rightarrow 3}$	0.20701	$F_{549 \rightarrow 3}$	0.18666
$F_{524 \rightarrow 4}$	0.28828	$F_{549 \rightarrow 4}$	0.48678
$F_{525 \rightarrow 1}$	0.19774	$F_{550 \rightarrow 1}$	0.14781
$F_{525 \rightarrow 2}$	0.30166	$F_{550 \rightarrow 2}$	0.17115
$F_{525 \rightarrow 3}$	0.20570	$F_{550 \rightarrow 3}$	0.18545
$F_{525 \rightarrow 4}$	0.29490	$F_{550 \rightarrow 4}$	0.49559

# ภาคผนวก ข ตัวอย่างการคำนวณ

### ข.1 การคำนวณหาอุณหภูมิผิวผนังเตาเผา

อุณหภูมิผิวผนังเตาเป็นส่วนสำคัญต่อตัวแปรอื่น ๆ ได้แก่ สัมประสิทธิ์การพาความร้อน  $(h_{conv})$ , สัมประสิทธิ์การแผ่รังสี  $(h_{rad})$  และการถ่ายเทความร้อนสูญเสียสู่สิ่งแวดล้อม  $(\dot{Q}_{total})$  แสดงดังรูป 3.13 โดยพิจารณาตัวอย่างการคำนวณที่อุณหภูมิผนังภายในเตาเผา  $T_{wall} = 1250^{\circ}C$ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมภายนอกเตาเผาเหล็ก  $T_{\infty} = 30^{\circ}C$  และสมมติอุณหภูมิที่ผิวภายนอกเตาเป็นค่า เริ่มต้น  $T_{out} = 90^{\circ}C$ 

$$T_f = \frac{T_{out} + T_{\infty}}{2} = \frac{363.15 + 303.15}{2} = 333.15K$$
$$\beta = \frac{1}{T_f} = \frac{1}{333.15} = 3.00165 \times 10^{-3}$$

การคำนวณหาอุณหภูมิผิวด้านนอกเตาต้องใช้วิธีการคำนวณซ้ำ (iteration) ดังนั้นเพื่อสะดวก การหาค่าคุณสมบัติของอากาศ ได้แก่ สัมประสิทธิ์การนำความร้อน (k), ค่าความหนืดเชิงจลน์ของ ของไหล (v) และ Prandtl number (Pr) โดยงานวิจัยนี้พิจารณาอุณหภูมิในช่วง  $50 \le T(^{\circ}C) \le 160$  สามารถหาได้ตามความสัมพันธ์ดังนี้

$$k = 7.05212 \times 10^{-5} T + 0.023867$$
 0.1

$$\upsilon = 1.06955 \times 10^{-7} T + 1.24777 \times 10^{-5}$$
 0.2

$$Pr = -1.95242 \times 10^{-4} T + 0.73145$$
 0.3

เมื่อนำอุณหภูมิแทนสมการจะได้คุณสมบัติของอากาศที่  $T = 60^{\circ}C$  คือ k = 0.02809 $W/m \cdot K$ ,  $\upsilon = 1.889$ % 1<sup>5</sup>( $kg/m \cdot s$  และ Pr = 0.71974 สามารถคำนวณค่า Rayleigh number ตามสมการ 3.6 และสมการ 3.7 ดังนี้

$$Ra_{L} = \frac{g\beta(T_{out} - T_{\infty})L_{c}^{3}}{\upsilon^{2}}Pr$$
$$Ra_{L} = \frac{9.81 \times 3.00165 \times 10^{-3} \times (363.15 - 303.15) \times 1.474^{3} \times 0.71974}{(1.8895 \times 10^{-5})^{2}}$$

$$Ra_L = 1.1406 \times 10^{10}$$

เมื่อได้ค่า  $Ra_L = 1.40655 \times 10^6$  สามารถหาค่า Nusselt Number สำหรับพื้นผิวแนวดิ่ง ได้ตามสมการ 3.4 ดังนี้

$$Nu = \left\{ 0.825 + \frac{0.387Ra_{L}^{1/6}}{\left[1 + (0.492/Pr)^{9/16}\right]^{8/27}} \right\}^{2}$$

$$Nu = \left\{ 0.825 + \frac{0.387 \times (1.1406 \times 10^{10})^{1/6}}{\left[1 + (0.492/0.71974)^{9/16}\right]^{8/27}} \right\}^{2} = 263.504$$

ดังนั้นสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน  $\left(h_{\scriptscriptstyle conv}
ight)$  ได้ตามสมการ 3.3

$$Nu = \frac{hL}{k}$$
 3.3

$$h_{conv} = \frac{263.504 \times 0.02809}{1.474} = 5.02308 \quad W/m^2 \cdot K$$

ส่วนในการหาสัมประสิทธิ์การแผ่รังสี  $\left(h_{rad}
ight)$  สามารถหาได้จากสมการ 3.34

$$h_{rad} = \varepsilon \sigma (T_{out} + T_{\infty}) (T_{out}^2 + T_{\infty}^2)$$

$$3.34$$

 $h_{rad} = 0.9 \times 5.67 \times 10^{-8} (363.15 + 303.15) (363.15^2 + 303.15^2)$ 

$$h_{rad} = 7.60874 \quad W/m^2 \cdot K$$

หากพิจารณาการพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนภายนอกเตาเผาสามารถคำนวณตาม สมการ 3.31 , 3.33 และ 3.35

CHULALOMGKORN UNIVERSITY  

$$\frac{1}{R_{equi}} = \frac{1}{R_{conv}} + \frac{1}{R_{rad}}$$

$$\frac{1}{R_{equi}} = h_{conv}A + h_{rad}A$$

$$R_{equi} = \frac{1}{h_{conv}A + h_{rad}A} = \frac{1}{1.474 \times (5.02308 + 7.60874)}$$

$$R_{equi} = 0.053708 \quad K/W$$
3.35

ในส่วนค่าการนำความร้อนของฉนวนผนังเตาสามารถหาได้จากสมการ 3.29 โดยประกอบไป ด้วยความหนาของฉนวนผนังเตาทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งมีขนาดความหนาและค่าสัมประสิทธิ์การนำ ความร้อนมีค่าดังตารางนี้

114

ตารางที่ ข.1 ขนาดความหนาและค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของฉนวนผนังเตา [15]

วัสดุทนไฟ	ความหนา $(m)$	ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน $\left(W/m\cdot K ight)$
อิฐทนไฟ SK36	0.23	1.6
อิฐฉนวนทนความร้อน B3	0.114	0.19
ฉนวนทนความร้อน SUPER	0.05	0.2

$$R_{cond} = \frac{L}{kA}$$
 3.29

$$R_{cond} = \frac{L_1}{k_1 A} + \frac{L_2}{k_2 A} + \frac{L_3}{k_3 A} = \frac{1}{1.474} \left( \frac{0.23}{1.6} + \frac{0.114}{0.19} + \frac{0.05}{0.2} \right)$$

 $R_{cond} = 0.674186 \ K/W$ 

สามารถหาค่าการถ่ายเทความร้อนรวมได้ดังนี้

$$\dot{Q}_{total} = \frac{\left(T_{wall} - T_{\infty}\right)}{R_{equi} + R_{cond}}$$
 U.4

$$\dot{Q}_{total} = \frac{1250 - 30}{0.053708 + 0.674186} = 1676.0691 \ W$$

ดังนั้นสามารถหาค่าอุณหภูมิที่พื้นผิวด้านนอกเตาเผา ซึ่งพิจารณาเฉพาะความต้านทานของ การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนเท่านั้นสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\dot{Q}_{total} = \frac{\left(T_{out} - T_{\infty}\right)}{R_{equi}}$$
 0.5

 $T_{out,new} = \dot{Q}_{total} \times R_{equi} + T_{\infty} = (1676.0691 \times 0.053708) + 30$ 

 $T_{out,new} = 120.0179^{\circ}C$ 

เมื่อได้ค่า  $T_{out,n_e} = 120.01\%$  แล้วก็จะนำค่าอุณหภูมิที่พื้นผิวด้านนอกเตาเผา  $(T_{out})$ ทำการคำนวณซ้ำเพื่อให้ค่า  $T_{out}$  ลู่เข้า โดยทำการคำนวณซ้ำตามวิธีข้างต้น ดังนั้นเมื่อคำนวณจนลู่ เข้าแล้วจะได้ค่าดังนี้

$$h_{conv} = 5.4279 \quad W/m^2 \cdot K$$
$$h_{rad} = 8.4559 \quad W/m^2 \cdot K$$

$$\dot{Q}_{total} = 1687.2957 \ W$$
  
 $T_{out,new} = 112.449^{\circ}C$ 

#### ข.2 การคำนวณหาอุณหภูมิผิวหลังคาเตาเผา

การคำนวณหาอุณหภูมิหลังคาเตามีลักษณะการคำนวณคล้ายกับการคำนวณหาอุณหภูมิผนัง เตา เพียงแต่เปลี่ยนสมการ Nusselt Number สำหรับการพาความร้อนในแนวระนาบ พิจารณา ตัวอย่างการคำนวณที่อุณหภูมิผนังภายในเตาเผา  $T_{wall} = 1250^{\circ}C$  อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมภายนอก เตาเผาเหล็ก  $T_{\omega} = 30^{\circ}C$  และสมมติอุณหภูมิที่ผิวภายนอกเตาเป็นค่าเริ่มต้น  $T_{out} = 90^{\circ}C$ 

$$T_f = \frac{T_{out} + T_{\infty}}{2} = \frac{363.15 + 303.15}{2} = 333.15K$$
$$\beta = \frac{1}{T_f} = \frac{1}{333.15} = 3.00165 \times 10^{-3}$$

คำนวณหาคุณสมบัติของอากาศ ได้แก่ สัมประสิทธิ์การนำความร้อน (k), ค่าความหนืด เชิงจลน์ของของไหล  $(\upsilon)$  และ Prandtl number (Pr) เมื่อนำอุณหภูมิแทนสมการ ข.1, ข.2 และ ข.3 จะได้คุณสมบัติของอากาศที่  $T = 60^{\circ}C$  คือ  $k = 0.02809 \ W/m \cdot K$ ,  $\upsilon = 1.8895 \times 10^{5} \ kg/m \cdot s$  และ Pr = 0.71974 สามารถคำนวณค่า Rayleigh number ตามสมการ 3.6 และ สมการ 3.7 ดังนี้

$$Ra_{L} = \frac{g\beta(T_{out} - T_{\infty})L_{c}^{3}}{v^{2}}Pr$$

$$Ra_{L} = \frac{9.81 \times 3.00165 \times 10^{-3} \times (363.15 - 303.15) \times (1.3/2)^{3} \times 0.71974}{(1.8895 \times 10^{-5})^{2}}$$

#### $Ra_{L} = 9.7813 \times 10^{8}$

เมื่อได้ค่า  $Ra_L = 9.7813 imes 10^8$  สามารถหาค่า Nusselt Number สำหรับพื้นผิวแนว ระนาบได้ตามสมการ 3.5 ดังนี้

$$Nu = 0.15 Ra_{L}^{1/3}$$
 3.5

Nu = 148.8988

ดังนั้นสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน (h<sub>conv</sub>) ได้ตามสมการ 3.3

$$Nu = \frac{hL}{k}$$
 3.3

$$h_{conv} = \frac{148.8988 \times 0.02809}{(1.3/2)} = 6.4366 \quad W/m^2 \cdot K$$

ส่วนในการหาสัมประสิทธิ์การแผ่รังสี  $\left(h_{\scriptscriptstyle rad}
ight)$  สามารถหาได้จากสมการ 3.34

$$h_{rad} = \varepsilon \sigma (T_{out} + T_{\infty}) (T_{out}^{2} + T_{\infty}^{2})$$

$$h_{rad} = 0.9 \times 5.67 \times 10^{-8} (363.15 + 303.15) (363.15^{2} + 303.15^{2})$$

$$h_{rad} = 7.6087 \text{ W/m}^{2} \text{ K}$$

$$h_{rad} = 7.6087 \quad W/m^2 \cdot K$$

หากพิจารณาการพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนภายนอกเตาเผาสามารถคำนวณตาม สมการ 3.31 , 3.33 และ 3.35

$$\frac{1}{R_{equi}} = \frac{1}{R_{conv}} + \frac{1}{R_{rad}}$$

$$\frac{1}{R_{equi}} = h_{conv}A + h_{rad}A$$

$$R_{equi} = \frac{1}{h_{conv}A + h_{rad}A} = \frac{1}{1.3 \times (6.4366 \times +7.6087)}$$

$$R_{equi} = 0.05476 \ K/W$$
3.35

ในส่วนค่าการนำความร้อนของผนังเตาสามารถหาได้จากสมการ 3.29 โดยประกอบไปด้วย ความหนาของผนังเตาทั้งหมด 3 ชั้น โดยมีลักษณะเดียวกับผนังเตาข้างต้นดังนี้

$$R_{cond} = \frac{L}{kA}$$

$$3.29$$

$$R_{cond} = \frac{L_1}{k_1A} + \frac{L_2}{k_2A} + \frac{L_3}{k_3A} = \frac{1}{1.3} \left( \frac{0.23}{1.6} + \frac{0.114}{0.19} + \frac{0.05}{0.2} \right)$$

$$R_{cond} = 0.7644 \quad K/W$$

สามารถหาค่าการถ่ายเทความร้อนรวมได้ดังนี้

$$\dot{Q}_{total} = rac{\left(T_{wall} - T_{\infty}
ight)}{R_{equi} + R_{cond}}$$

$$\dot{Q}_{total} = \frac{1250 - 30}{0.05476 + 0.7644} = 1489.275$$
 W

ดังนั้นสามารถหาค่าอุณหภูมิที่พื้นผิวด้านนอกเตาเผา ซึ่งพิจารณาเฉพาะความต้านทานของ การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนเท่านั้นสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\dot{Q}_{total} = \frac{\left(T_{out,new} - T_{\infty}\right)A}{R_{equi}}$$
 U.5

 $T_{out,new} = \dot{Q}_{total} \times R_{equi} + T_{\infty} = (1489.275 \times 0.05476) + 30$ 

$$T_{out,new} = 111.56^{\circ}C$$

เมื่อได้ค่า  $T_{_{out,new}} = 111.56^\circ C$  แล้วก็จะนำค่าอุณหภูมิที่พื้นผิวด้านนอกเตาเผา  $(T_{_{out}})$  ทำ การคำนวณซ้ำเพื่อให้ค่า  $T_{_{out}}$  สู่เข้า โดยทำการคำนวณซ้ำตามวิธีข้างต้น ดังนั้นเมื่อคำนวณจนสู่เข้า แล้วจะได้ค่าดังนี้

$$h_{conv} = 6.8467 \ W/m^2 \cdot K$$
  
 $h_{rad} = 8.2197 \ W/m^2 \cdot K$   
 $\dot{Q}_{total} = 1496.053 \ W$   
 $T_{out} = 106.38^{\circ}C$ 

### ข.3 การคำนวณหา Radiosity และการถ่ายเทความร้อนสุทธิภายในพื้นที่ปิดล้อม

การหาความร้อนสุทธิภายในพื้นที่ปิดล้อมของแต่ละพื้นผิวนั้นแสดงดังรูปที่ 4.1 ประกอบไป ด้วย 5 ผิว ซึ่งจำเป็นต้องคำนวณหาค่า Radiosity ของแต่ละพื้นผิวก่อนแสดงดังสมการ 3.20 และ 3.28 โดยขั้นตอนการคำนวณแสดงดังรูปที่ 4.3 พื้นผิวภายในพื้นที่ปิดล้อมแสดงดังรูป ก.2 โดยรายละเอียดของแต่ละพื้นผิวของตัวอย่างการคำนวณสามารถแสดงได้ดังตาราง ข.2

ตาราง ข.2 อุณหภูมิและสัมประสิทธิ์การแผ่รังสี 5 พื้นผิว

พื้นผิว	อุณหภูมิ (° $C$ )	สัมประสิทธิ์การแผ่รังสี	ความยาวต่อหนึ่งหน่วย ( <i>mm</i> )
เปลวไฟ	1,350	1	360 <i>π</i>
ผนังเตา	1,150	0.8	1,474
เพดานเตา	1,150	0.8	1,300
พื้นผิวสมมาตร	ไม่มีการถ่ายเทความร้อน	-	1,474
แท่งเหล็ก	1,000	0.9	1,300

พิจารณาเปลวไฟตามสมการ 3.20 และ 3.28 จะได้ว่า

$$\frac{E_{b,i} - J_i}{R_i} = \sum_{j=1}^{N} \frac{\left(J_i - J_j\right)}{R_{i \to j}}$$
  $n.5$ 

$$\begin{split} E_{b,1} = J_1 + \frac{1 - \varepsilon_1}{\varepsilon_1} \Big\{ F_{1 \to 1} \Big( J_1 - J_1 \Big) + F_{1 \to 2} \Big( J_1 - J_2 \Big) + F_{1 \to 3} \Big( J_1 - J_3 \Big) + F_{1 \to 4} \Big( J_1 - J_4 \Big) + F_{1 \to 5} \Big( J_1 - J_5 \Big) \Big\} \\ \text{isorrely observed} \\ \text{isorrely velocity velocity} \\ \text{isorrely velo$$

$$J_{1} = \sigma T_{1}^{4} = 5.67 \times 10^{-8} (1623.15)^{4}$$
$$J_{1} = 393.566 \ kW/m^{2} \qquad \text{n.6}$$

พิจารณาผนังเตาสามารถพิจารณาได้ลักษณะเดียวกับเปลวไฟ ดังนั้นสามารถหาค่า Radiosity ของพื้นผิวผนังเตาได้ดังนี้

$$\begin{split} E_{b,2} &= J_2 + \frac{1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_2} \left\{ F_{2 \to 1} \left( J_2 - J_1 \right) + F_{2 \to 2} \left( J_2 - J_2 \right) + F_{2 \to 3} \left( J_2 - J_3 \right) + F_{2 \to 4} \left( J_2 - J_4 \right) + F_{2 \to 5} \left( J_2 - J_5 \right) \right\} \\ & 5.67 \times 10^{-8} \left( 1423.15 \right)^4 = J_2 + \frac{1 - 0.8}{0.8} \begin{cases} 0.1869 \left( J_2 - J_1 \right) + 0.25843 \left( J_2 - J_3 \right) \\ + 0.28038 \left( J_2 - J_4 \right) + 0.27429 \left( J_2 - J_5 \right) \right\} \\ & 1.25J_2 - 0.064572J_3 - 0.070127J_4 - 0.068575J_5 = 250.976 \times 10^3 \end{split}$$

พิจารณาเพดานเตาสามารถพิจารณาได้ลักษณะเดียวกับเปลวไฟ ดังนั้นสามารถหาค่า Radiosity ของพื้นผิวเพดานเตาได้ดังนี้

$$E_{b,3} = J_3 + \frac{1 - \varepsilon_3}{\varepsilon_3} \begin{cases} F_{3 \to 1} (J_3 - J_1) + F_{3 \to 2} (J_3 - J_2) + F_{3 \to 3} (J_3 - J_3) \\ + F_{3 \to 4} (J_3 - J_4) + F_{3 \to 5} (J_3 - J_5) \end{cases}$$
  
5.67 × 10<sup>-8</sup> (1423.15)<sup>4</sup> =  $J_3 + \frac{1 - 0.8}{0.8} \begin{cases} 0.2319 (J_3 - J_1) + 0.29302 (J_3 - J_2) \\ + 0.26024 (J_3 - J_4) + 0.21484 (J_3 - J_5) \end{cases}$ 

$$-0.073215J_2 + 1.250123J_3 - 0.065224J_4 - 0.053708J_5 = 255.404 \times 10^3$$
 n.8

พิจารณาพื้นผิวสมมาตร เนื่องจากพื้นผิวมีลักษณะสมมาตรตามแนวแกน *x* (symmetry) ทำให้ไม่มีการถ่ายเทความร้อน q=0 หรือ  $\frac{\partial T}{\partial x}\Big|_{x=L} = 0$  ดังนั้นสามารถหาค่า Radiosity ของ พื้นผิวสมมาตรได้ดังนี้

$$0 = \left\{ F_{4\to1} \left( J_4 - J_1 \right) + F_{4\to2} \left( J_4 - J_2 \right) + F_{4\to3} \left( J_4 - J_3 \right) + F_{4\to4} \left( J_4 - J_4 \right) + F_{4\to5} \left( J_4 - J_5 \right) \right\}$$
  
$$0 = \left\{ 0.22354 \left( J_4 - J_1 \right) + 0.28038 \left( J_4 - J_2 \right) + 0.22952 \left( J_4 - J_3 \right) + 0.26649 \left( J_4 - J_5 \right) \right\}$$
  
$$-0.28051 J_2 - 0.230099 J_3 + J_4 - 0.26584 J_5 = 87.978 \times 10^3$$
  $\land ...9$ 

พิจารณาพื้นผิวแท่งเหล็กสามารถพิจารณาได้ลักษณะเดียวกับเปลวไฟ ดังนั้นสามารถหาค่า Radiosity ของพื้นผิวแท่งเหล็กได้ดังนี้

$$E_{b,5} = J_5 + \frac{1 - \varepsilon_5}{\varepsilon_5} \begin{cases} F_{5 \to 1} (J_5 - J_1) + F_{5 \to 2} (J_5 - J_2) + F_{5 \to 3} (J_5 - J_3) \\ + F_{5 \to 4} (J_5 - J_4) + F_{5 \to 5} (J_5 - J_5) \end{cases}$$
  
5.67 × 10<sup>-8</sup> (1323.15)<sup>4</sup> =  $J_5 + \frac{1 - 0.9}{0.9} \begin{cases} 0.17273 (J_5 - J_1) + 0.311003 (J_5 - J_2) \\ + 0.21484 (J_5 - J_3) + 0.30216 (J_5 - J_4) \end{cases}$ 

$$-0.034557J_2 - 0.02387J_3 - 0.033491J_4 + 1.11111J_5 = 156.524 \times 10^3$$
 n.10

หากพิจารณาสมการ ก.6-ก.10 สามารถคำนวณค่า Radiosity ในรูปแบบของเมทริกซ์ (matrix) และสามารถคำนวณด้วยการกำจัดแบบเกาส์ (Gauss elimination method) และเมื่อ ทราบค่า Radiosity แล้วก็สามารถหาค่าความร้อนสุทธิภายในพื้นที่ปิดล้อมของแต่ละพื้นผิวได้จาก สมการ 3.20 จะได้ดังตาราง ก.3 ดังนี้

พื้นผิว	Radiosity $\left( W/m^{2} ight)$	ความร้อนสุทธิ $(kW)$
เปลวไฟ	$393.566 \times 10^{3}$	189.21
ผนังเตา	236.038×10 <sup>3</sup>	-20.346
เพดานเตา	$238.176 \times 10^{3}$	-29.065
พื้นผิวสมมาตร	251.772×10 <sup>3</sup>	0.003
แท่งเหล็ก	$160.918 \times 10^{3}$	-139.791

ตาราง ข.3 ค่า Radiosity และความร้อนสุทธิของ 5 พื้นผิว

จะเห็นได้ว่าเปลวไฟมีความร้อนสุทธิ 189.21 *kW* ซึ่งหมายถึงความร้อนสุทธิได้ถูก ปลดปล่อยออกจากพื้นผิวของเปลวไฟหรือเป็นการถ่ายเทความร้อนให้กับพื้นผิวอื่น ๆ ในทางกลับกัน ผนังเตา, เพดานเตา และแท่งเหล็กมีความร้อนสุทธิ –20.346, –29.065 และ –139.791 *kW* ตามลำดับ ซึ่งหมายถึงพื้นผิวจะได้รับความร้อนสุทธิเข้าสู่พื้นผิวนั่นเอง และจากสมดุลพลังงานจะได้ ว่าผลรวมของความร้อนสุทธิมีค่าเป็น 0

 $189.21 + (-20.346) + (-29.065) + 0.003 + (-139.791) \approx 0$ 



ภาคผนวก ค รายละเอียดวัสดุทนไฟ

# อิฐทนไฟ SK36 [15]

CLASSIFICATION	High-Alumina Brick ASTM C 27, 60% Alumina		
PHYSICAL	Refractoriness	Orton Cone	35-3
PROPERTIES	Búlk Density	kg/m <sup>il</sup>	248
	Apparent Porosity	96	18
	Cold Crushing Strength	kg/cm²	48
	Modulus of Rupture	kg/cm²	8
	Permanent Linear Change After Heating at 1600 °C	- 16	0.8
CHEMICAL	Alumina (Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	96	60
COMPOSITION	Silica (SiO <sub>2</sub> )	.96	34
	Iron Oxide (Fe,O,)	- N-	1.
	Titania (TiO_)	*	1.
THERMAL	400 °C	%	0.2
EXPANSION	800 °C	%	0.4
	1000 %C	*	0.5
	1200 °C	*	0.6
	1400 °C	5	0.8
THERMAL	400 °C	(Wilm.K)	1.6
CONDUCTIVITY	600 °C	(Wilm:K)	1.6
	1 800 °C	(WWm.K)	1.8
	1000 °C	(WWm.K)	1.0

procedure and standard of Siam Refractory generally accepted by our customers for many years. The above data can not be used for specification or guarantee purpose. Siam Refractory reserves the right to update the above data and change our internal procedure and standard without any prior notice.

ตาราง ค.1	ค่าคุณสมบัติของอิฐทนไฟ SK36	[15]

Cassification	High-Alumina Brick ASTM C 27, 60% Alumina				
Physical properties	Refractoriness	Orton Cone	35-36		
	Bulk density	$kg/m^3$	2480		
	Apparent porosity	%	18.5		
	Cold crushing strength	$kg/cm^3$	480		
	Modulus of rupture	$kg/cm^3$	80		
	Permanent linear change after heating		0.80		
	at 1600°C	%	0.00		
Chemical composition	Alumina $(Al_2O_3)$	%	60.5		
	Silica $(SiO_2)$	%	34.5		
	Iron Oxide $(Fe_2O_3)$	%	1.3		
	Titania $(TiO_2)$	%	1.9		
Thermal expansion	400°C	%	0.28		
	800°C	%	0.42		
	1000°C	%	0.55		
	1200°C	%	0.69		
	1400° <i>C</i>	%	0.84		
Thermal conductivity	400° <i>C</i>	$(W/m \cdot K)$	1.6		
	600°C	$(W/m \cdot K)$	1.6		
	800°C	$\left(W/m\cdot K\right)$	1.6		
	1000°C	$(W/m \cdot K)$	1.65		

# อิฐฉนวนทนความร้อน B3 [15]

and the second of the second second	Insulating Brick JIS R 2811 Group B3		
PHYSICAL	Max. Service Temperature	*0	.19
PROPERTIES	Bulk Density	kg/m <sup>a</sup>	7
	Cold Crushing Strength	kg/cm <sup>2</sup>	3
	Modulus of Rupture	kg/cm/	1
	Permanent Linear Change After Heating at 1100 °C	*	-0
CHEMICAL	Alumina (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	. 96	ę
COMPOSITION	Silca (SiO <sub>2</sub> )	. 96	-54
	Lime (CaO)		33
	Iran Oxide (Fe,O,)	. 5	C
THERMAL	350 *C	(WVm.K)	0.
CONDUCTIVITY	400 °C	(W/m.K)	0
	600 °C	(WimK)	0
	800 °C	(Wim.K)	0.

Cassification	Insulating brick JIS R 2611 Group B3		
Physical properties	Max. service temperature	°C	1100
	Bulk density	$kg/m^3$	740
	Cold crushing strength	$kg/cm^3$	27
	Modulus of rupture	$kg/cm^3$	10
	Permanent linear change after heating		
	at 1100°C	%	-0.50
Chemical composition	Alumina $(Al_2O_3)$	%	9.0
	Silica $(SiO_2)$	%	54.0
	Lime (CaO)	%	33.0
	Iron Oxide $(Fe_2O_3)$	%	0.5
Thermal conductivity	350°C	$(W/m \cdot K)$	0.19
	400°C	$(W/m \cdot K)$	0.22
	600°C	$(W/m \cdot K)$	0.25
	800°C	$(W/m \cdot K)$	0.30
## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายธนวัฒน์ เก้ากิตติ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2533 ที่จังหวัดนครนายก ในปีการศึกษา 2551 ได้เข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำเร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2554 และในปีการศึกษา 2555 ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University