

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลธิชา นุ่มหอม. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
โพลีเอไมด์ , โพลีเมอร์ , (สิงหาคม 2538):125-130 ,

### ภาษาอังกฤษ

Asia Fiber Public Company Limited (Internal Document ). Software Specification, Hardware  
Specification. Functional Specification for  $\mu$ XL DCS System. (1995): Part1-Part4

Yokogawa Electric Corporation . Models MFCU Field Control Unit Function Manual . $\mu$ XL  
Instruction Manual 6<sup>th</sup> Edition (1989) :Part A and Part C

Yokogawa Electric Corporation . System Builder and Graphic Builder Functions.  $\mu$ XL Textbook  
and Educational Aids Training Manual for Engineering Course 2<sup>nd</sup> Edition .(1992).

Dobrivoje Popovic and Vijay P.Bhatkav. Distributed Computer Control For Industrial Automation  
.New York and Basel Marcel Dekker .Inc . (1990),

John M. Bacon . Instrumentation Installation Project Management System .Instrument Society of  
America. North Carolina .27709.(1988).

## ภาคผนวก 1

ตัวอย่างเอกสาร แสดงตำแหน่งฮาร์ดแวร์(อินพุท/เอาต์พุท) ของดีซีเอสโรงงานไนลอน



uXL

MUD GENERAL-PURPOSE  
TERMINAL BOARD
 COMPONENT NO.   
 LOCATION   
 UNIT 

CN.	TERMINAL NO.	INPUT NO.	TAG NO.	COMMENT	CONTACT TYPE	REMARK
02-F1-5CN1	01	%DI0000	U3ACFAIL	POWER___FAILURE	NO	
	02	%DI0001	5M122-1I	5M122-1_ANS_BACK		
	03	%DI0002	5M122-1T	5M122-1_TRIP		
	04	%DI0003	5M122-1L	5M122-1_RE/LOCAL		
	05	%DI0004				
	06	%DI0005				
	07	%DI0006				
	08	%DI0007	5M127I	5M127___ANS_BACK		
	09	%DI0008	5M127T	5M127___TRIP		
	10	%DI0009	5M127L	5M127___RE/LOCAL		
	11	%DI0010	5M129I	5M129___ANS_BACK		
	12	%DI0011	5M129T	5M129___TRIP		
	13	%DI0012	5M129L	5M129___RE/LOCAL		
	14	%DI0013	5M130I	5M130___ANS_BACK		
	15	%DI0014	5M130T	5M130___TRIP		
	16	%DI0015	5M130L	5M130___RE/LOCAL		
	17	%DI0016	5M131I	5M131___ANS_BACK		
	18	%DI0017	5M131T	5M131___TRIP		
	19	%DI0018	5M131L	5M131___RE/LOCAL		
	20	%DI0019	5M132I	5M132___ANS_BACK		
	21	%DI0020	5M132T	5M132___TRIP		
	22	%DI0021	5M132L	5M132___RE/LOCAL		
	23	%DI0022	5M151I	5M151___ANS_BACK		
	24	%DI0023	5M151T	5M151___TRIP		
	25	%DI0024	5M151L	5M151___RE/LOCAL		
	26	%DI0025	5M201-1I	5M201-1_ANS_BACK		
	27	%DI0026	5M201-1T	5M201-1_TRIP		
	28	%DI0027	5M201-1L	5M201-1_RE/LOCAL		
	29	%DI0028	5M201-1F	5M201-1_FAULT		
	30	%DI0029	5M201-2I	5M201-2_ANS_BACK		
	31	%DI0030	5M201-2T	5M201-2_TRIP		
	32	%DI0031	5M201-2L	5M201-2_RE/LOCAL		

uXL

MUD GENERAL-PURPOSE  
TERMINAL BOARD
 COMPONENT NO.   
 LOCATION   
 UNIT 

CN.	TERMINAL NO.	INPUT NO.	TAG NO.	COMMENT	CONTACT TYPE	REMARK
02-F1-5CN2	01	%DI0032	5M201-2F	5M201-2_FAULT		
	02	%DI0033	5M203-1I	5M203-1_ANS_BACK		
	03	%DI0034	5M203-1T	5M203-1_TRIP		
	04	%DI0035	5M203-1L	5M203-1_RE/LOCAL		
	05	%DI0036	5M203-2I	5M203-2_ANS_BACK		
	06	%DI0037	5M203-2T	5M203-2_TRIP		
	07	%DI0038	5M203-2L	5M203-2_RE/LOCAL		
	08	%DI0039	5M301-AI	5M301-A_ANS_BACK		
	09	%DI0040	5M301-AT	5M301-A_TRIP		
	10	%DI0041	5M301-AL	5M301-A_RE/LOCAL		
	11	%DI0042	5M301-AF	5M301-A_FAULT		
	12	%DI0043	5M301-BI	5M301-B_ANS_BACK		
	13	%DI0044	5M301-BT	5M301-B_TRIP		
	14	%DI0045	5M301-BL	5M301-B_RE/LOCAL		
	15	%DI0046	5M301-BF	5M301-B_FAULT		
	16	%DI0047	5M319-AI	5M319-A_ANS_BACK		
	17	%DI0048	5M319-AT	5M319-A_TRIP		
	18	%DI0049	5M319-AL	5M319-A_RE/LOCAL		
	19	%DI0050	5M319-AF	5M319-A_FAULT		
	20	%DI0051	5M319-BI	5M319-B_ANS_BACK		
	21	%DI0052	5M319-BT	5M319-B_TRIP		
	22	%DI0053	5M319-BL	5M319-B_RE/LOCAL		
	23	%DI0054	5M319-BF	5M319-B_FAULT		
	24	%DI0055	5M320-AI	5M320-A_ANS_BACK		
	25	%DI0056	5M320-AT	5M320-A_TRIP		
	26	%DI0057	5M320-AL	5M320-A_RE/LOCAL		
	27	%DI0058	5M320-AF	5M320-A_FAULT		
	28	%DI0059	5M320-BI	5M320-B_ANS_BACK		
	29	%DI0060	5M320-BT	5M320-B_TRIP		
	30	%DI0061	5M320-BL	5M320-B_RE/LOCAL		
	31	%DI0062	5M320-BF	5M320-B_FAULT		
	32	%DI0063	5M321-AI	5M321-A_ANS_BACK		

uXL

# MUD GENERAL-PURPOSE TERMINAL BOARD

COMPONENT NO. LOCATION UNIT 

CN.	TERMINAL NO.	INPUT NO.	TAG NO.	COMMENT	CONTACT TYPE	REMARK	
02-F1-6CN1	01	%DI0064	5M321-AT	5M321-A_TRIP			
	02	%DI0065	5M321-AL	5M321-A_RE/LOCAL			
	03	%DI0066	5M321-BI	5M321-B_ANS_BACK			
	04	%DI0067	5M321-BT	5M321-B_TRIP			
	05	%DI0068	5M321-BL	5M321-B_RE/LOCAL			
	06	%DI0069	5M322-A	CHIP____CUTTER_A			
	07	%DI0070	5M322-B	CHIP____CUTTER_B			
	08	%DI0071					SPARE
	09	%DI0072					SPARE
	10	%DI0073	5SV1020I	5SV102___OPEN_DI			
	11	%DI0074	5SV102CI	5SV102___CLOSE_DI			
	12	%DI0075	5SV1030I	5SV103___OPEN_DI			
	13	%DI0076	5SV103CI	5SV103___CLOSE_DI			
	14	%DI0077	5SV1040I	5SV104___OPEN_DI			
	15	%DI0078	5SV104CI	5SV104___CLOSE_DI			
	16	%DI0079	5SV1050I	5SV105___OPEN_DI			
	17	%DI0080	5SV105CI	5SV105___CLOSE_DI			
	18	%DI0081	5SV103AI	5SV103A__OPEN_DI			
	19	%DI0082	5SV103AC	5SV103A__CLOSE_DI			
	20	%DI0083					SPARE
	21	%DI0084					SPARE
	22	%DI0085					SPARE
	23	%DI0086	5PAH122I	LACTAM__COVEYER.1		NO	
	24	%DI0087					
	25	%DI0088	5PAH26I	P-P_DOW_BOILER		NC	
	26	%DI0089	5PAH266	VKZ1_DOW_BOILER		NC	
	27	%DI0090	5PAH268	VKZ2_DOW_BOILER		NC	
	28	%DI0091	5LAL284	LEVELDOW_BOILER		NC	
	29	%DI0092	5LALL284	LEVELDOW_BOILER		NC	
	30	%DI0093	5LAL285	LEVELDOW_BOILER		NC	
	31	%DI0094	5LALL285	LEVELDOW_BOILER		NC	
	32	%DI0095	5LAL286	LEVELDOW_BOILER		NC	



uXL

MUD GENERAL-PURPOSE  
TERMINAL BOARD
 COMPONENT NO.   
 LOCATION   
 UNIT 

CN.	TERMINAL NO.	INPUT NO.	TAG NO.	COMMENT	CONTACT TYPE	REMARK
02-F1-6CN2	01	%DI0096	5LALL286	LEVELDOW_BOILER	NC	
	02	%DI0097	5PAH287	DOSING__PUMP_BRK	NC	
	03	%DI0098	5PAH288	DOSING__PUMP_BRK	NC	
	04	%DI0099	5TAH242	WATER_TKOVERTEMP	NC	
	05	%DI0100	5PB201E	ELECTRIC_PB_ON	NO	
	06	%DI0101	5PB225E	ELECTRIC_PB_ON	NO	
	07	%DI0102	5PB230E	ELECTRIC_PB_ON	NO	
	08	%DI0103	M119-1I	M119-1 ANS BACK		
	09	%DI0104	M119-1T	M119-1 TRIP		
	10	%DI0105	M119-2I	M119-2 ANS BACK		
	11	%DI0106	M119-2T	M119-2 TRIP		
	12	%DI0107	M120I	M120 ANS BACK		
	13	%DI0108	M120T	M120 TRIP		
	14	%DI0109	M121I	M121 ANS BACK		
	15	%DI0110	M121T	M121 TRIP		
	16	%DI0111	M120L	M120 RE/LOCAL		
	17	%DI0112	5SV1010I	5SV101__OPEN_DI		
	18	%DI0113	5SV101CI	5SV101__CLOSE_DI		
	19	%DI0114	5SV1080I	5SV108__OPEN_DI		
	20	%DI0115	5SV108CI	5SV108__CLOSE_DI		
	21	%DI0116	5SV1110I	5SV111__OPEN_DI		
	22	%DI0117	5SV111CI	5SV111__CLOSE_DI		
	23	%DI0118	5SV1130I	5SV113__OPEN_DI		
	24	%DI0119	5SV113CI	5SV113__CLOSE_DI		
	25	%DI0120	M119-1L	M119-1 RE/LOCAL		
	26	%DI0121	M119-2L	M119-2 RE/LOCAL		
	27	%DI0122	M123-1I	M123-1 ANS BACK		
	28	%DI0123	M123-1T	M123-1 TRIP		
	29	%DI0124	M123-1L	M123-1 RE/LOCAL		
	30	%DI0125	M123-2I	M123-2 ANS BACK		
	31	%DI0126	M123-2T	M123-2 TRIP		
	32	%DI0127	M123-2L	M123-2 RE/LOCAL		

uXL

MUD GENERAL-PURPOSE  
TERMINAL BOARD
 COMPONENT NO.   
 LOCATION   
 UNIT 

CN.	TERMINAL NO.	INPUT NO.	TAG NO.	COMMENT	CONTACT TYPE	REMARK
02-F1-8CN1	01	%DI0128	M124-1I	M124-1 ANS BACK		
	02	%DI0129	M124-1T	M124-1 TRIP		
	03	%DI0130	M124-1L	M124-1 RM/LOCAL		
	04	%DI0131	M124-2I	M124-2 ANS BACK		
	05	%DI0132	M124-2T	M124-2 TRIP		
	06	%DI0133	M124-2L	M124-2 RM/LOCAL		
	07	%DI0134	M125I	M125 ANS BACK		
	08	%DI0135	M125T	M125 TRIP		
	09	%DI0136	M125L	M125 RM/LOCAL		
	10	%DI0137	PAL120L	PAL120 PRESS LO		
	11	%DI0138	SV1210I	SV1210 OPEN DI		
	12	%DI0139	SV121CI	SV121 CLOSE DI		
	13	%DI0140	SV1220I	SV122 OPEN DI		
	14	%DI0141	SV122CI	SV122 CLOSE DI		
	15	%DI0142	SV1230I	SV123 OPEN DI		
	16	%DI0143	SV123CI	SV123 CLOSE DI		
	17	%DI0144	SV1240I	SV124 OPEN DI		
	18	%DI0145	SV124CI	SV124 CLOSE DI		
	19	%DI0146	SV1250I	SV125 OPEN DI		
	20	%DI0147	SV125CI	SV125 CLOSE DI		
	21	%DI0148				
	22	%DI0149				
	23	%DI0150				
	24	%DI0151				
	25	%DI0152				
	26	%DI0153				
	27	%DI0154				
	28	%DI0155				
	29	%DI0156				
	30	%DI0157				
	31	%DI0158				
	32	%DI0159				



uXL

ELD RELAY OUTPUT  
TERMINAL BOARD
 COMPONENT NO.   
 LOCATION   
 UNIT 

CN.	TERMINAL NO.	INPUT NO.	TAG NO.	COMMENT	CONTACT TYPE	REMARK
CN1-IN CN2-OUT 02-F1-7CN2 02-R11-CN1	01	%D00032	5M320-AR	5M320-A_RUN	NO	
	02	%D00033	5M320-AS	5M320-A_STOP	NC	
	03	%D00034	5M320-BR	5M320-B_RUN	NO	
	04	%D00035	5M320-BS	5M320-B_STOP	NC	
	05	%D00036	5M321-AR	5M321-A_RUN	NO	
	06	%D00037	5M321-AS	5M321-A_STOP	NC	
	07	%D00038	5M321-BR	5M321-B_RUN	NO	
	08	%D00039	5M321-BS	5M321-B_STOP	NC	
	09	%D00040	5SV103A0	5SV103A_OPEN_DO	NO	
	10	%D00041	5L2820	5LCV282_PW_FAIL	NC	
	11	%D00042	5L2840	5L284___INTL_DO	NC	
	12	%D00043	5L2850	5L285___INTL_DO	NC	
	13	%D00044	5L2860	5L286___INTL_DO	NC	
	14	%D00045	5P2610	5P261___INTL_DO	NC	
	15	%D00046	5P2660	5P266___INTL_DO	NC	
	16	%D00047	5P2680	5P268___INTL_DO	NC	
CN1-IN CN2-OUT 02-R10-CN2	17	%D00048	5SV1010	5SV101__OPEN_DO	NO	
	18	%D00049	5SV1020	5SV102__OPEN100%	NO	
	19	%D00050	5SV102C	5SV102__CLOSED	NO	
	20	%D00051	5SV102M	5SV102__OPEN_20%	NO	
	21	%D00052	5SV1030	5SV103__OPEN100%	NO	
	22	%D00053	5SV103C	5SV103__CLOSED	NO	
	23	%D00054	5SV103M	5SV103__OPEN_20%	NO	
	24	%D00055	5SV1040	5SV104__OPEN100%	NO	
	25	%D00056	5SV104C	5SV104__CLOSED	NO	
	26	%D00057	5SV104M	5SV104__OPEN_20%	NO	
	27	%D00058	5SV1050	5SV105__OPEN100%	NO	
	28	%D00059	5SV105C	5SV105__CLOSED	NO	
	29	%D00060	5SV105M	5SV105__OPEN_20%	NO	
	30	%D00061	5SV1080	5SV108__OPEN_DO	NO	
	31	%D00062	5SV1110	5SV111__OPEN_DO	NO	
	32	%D00063	5SV1130	5SV113__OPEN_DO	NO	

uXL

ELD RELAY OUTPUT  
TERMINAL BOARD
 COMPONENT NO.   
 LOCATION   
 UNIT 

CN.	TERMINAL NO.	INPUT NO.	TAG NO.	COMMENT	CONTACT TYPE	REMARK
CN1-IN 02-F1-8CN2 CN2-OUT 02-F8-CN1	01	%D00064				
	02	%D00065				
	03	%D00066	SV1210	SV121	OPEN DO	NO
	04	%D00067	SV1220	SV122	OPEN DO	NO
	05	%D00068	SV1250	SV125	OPEN DO	NO
	06	%D00069	SV1230	SV123	OPEN 100%	NO
	07	%D00070	SV123C	SV123	CLOSE 0%	NO
	08	%D00071	SV123M	SV123	OPEN 20%	NO
	09	%D00072	SV1240	SV124	OPEN 100%	NO
	10	%D00073	SV124C	SV124	CLOSE 0%	NO
	11	%D00074	SV124M	SV124	OPEN 20%	NO
	12	%D00075				
	13	%D00076	M123-1R	M123-1	RUN	NO
	14	%D00077	M123-1S	M123-1	STOP	NC
	15	%D00078	M123-2R	M123-2	RUN	NO
	16	%D00079	M123-2S	M123-2	STOP	NC
CN1-IN 02-R12-CN1 CN2-OUT	17	%D00080				
	18	%D00081				
	19	%D00082				
	20	%D00083				
	21	%D00084	M125R	M125	RUN	NO
	22	%D00085	M125S	M125	STOP	NC
	23	%D00086	M119-1R	M119-1	RUN	NO
	24	%D00087	M119-1S	M119-1	STOP	NC
	25	%D00088	M119-2R	M119-2	RUN	NO
	26	%D00089	M119-2S	M119-2	STOP	NC
	27	%D00090	M120R	M120	RUN	NO
	28	%D00091	M120S	M120	STOP	NC
	29	%D00092	M124-1R	M124-1	RUN	NO
	30	%D00093	M124-1S	M124-1	STOP	NC
	31	%D00094	M124-2R	M124-2	RUN	NO
	32	%D00095	M124-2S	M124-2	STOP	NC

## ภาคผนวก 2

ตัวอย่างเอกสาร แสดงระบบ แท็ก และตารางแสดงแท็กของดีซีเอสโรงงานไนล่อน

## TAG NUMBERING SPECIFICATION

IN uXL , A MAXIMUM OF 8 CHARACTERS CAN BE USED FOR THE OPERATOR TAG NUMBERS.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

EACH OPERATOR TAG NUMBER SHALL COMPOSE OF 4 CHARACTER GROUPS FROM LEFT TO RIGHT.

- 1<sup>st</sup> GROUP DESCRIBE PLANT NAME

NUMBER OF CHARACTER : 1

DETAIL : 5 = POLY LUCKY #5 PLANT

- 2<sup>nd</sup> GROUP DESCRIBE PROCESS VARIABLE TYPE AND FUNCTION

CONTROLLER/INDICATOR (EXCEPT INVERTER)

NUMBER OF CHARACTER : 2-4

DETAIL :

1 <sup>st</sup> CHARACTER	F	FLOW		
	L	LEVEL		
	P	PRESSURE		
	T	TEMPERATURE		
	W	WEIGHT		
2 <sup>nd</sup> - 4 <sup>th</sup> CHARACTER	I	INDICATOR	C	CONTROLLER
	Q	TOTALIZER	R	RECORDER
			A	ALARM

### INVERTER

NUMBER OF CHARACTER : 3

DETAIL : INV INVERTER SPEED/CURRENT INDICATOR  
DRV INVERTER DRIVER

### MOTOR

NUMBER OF CHARACTER : 1

DETAIL : M MOTOR

### SOLINOID VALVE

NUMBER OF CHARACTER : 2

DETAIL : SV SOLINOID VALVE

LEVEL/PRESSURE/TEMP. SWITCH

NUMBER OF CHARACTER :

2-4

DETAIL :

1<sup>st</sup> CHARACTER

L LEVEL SWITCH

P PRESSURE SWITCH

T TEMPERATURE SWITCH

A ALARM

L LOW

LL LOW-LOW

H HIGH

HH HIGH-HIGH

2<sup>nd</sup> CHARACTER

3<sup>rd</sup> - 4<sup>th</sup> CHARACTER

- 3<sup>rd</sup> GROUP DESCRIBE PROCESS LOCATION

NUMBER OF CHARACTER :

1

DETAIL :

1 MELTER ~ MIXING TANK

2 PRE-POLYMERIZATION ~ V-K TUBE


3 CHIP CUTTER

- 4<sup>th</sup> GROUP DESCRIBE INSTRUMENT NO.

NUMBER OF CHARACTER :

2-4

DETAIL :



NO.	TAG NO.	TAG COMMENT	SAFETY LEVEL	TAG IMPT	SCALE HI	SCALE LO	ENG. UNIT	INPUT	OUTPUT	REMARK
1	5TIC201E	P-P DOW BOILER	2	0	400.0	0.0	C	RTD		DIN pt100
2	5TIC2010	P-P DOW BOILER	2	0	400.0	0.0	C	RTD		DIN pt100
3	5LICA280	LEVEL PRE POLY	2	0	100.0	0.0	%	4-20 mA		
4	5LICA281	LEVEL PRE POLY	2	0	100.0	0.0	%	4-20 mA		
5	5FQC193	LACTAM MASS FLOW	2	0	100.0	0.0	KG/min	PULSE		
6	5WIRA194	TIO2WATR BALANCE	3	0	300.0	0.0	KG	4-20 mA		
7	5WIRA195	ACETIC BALANCE	3	0	30.00	0.0	KG	4-20 mA		
8	5LIA178	LEVEL MIXINGTK	2	0	100.0	0.0	%	4-20 mA		
9	5LIA179	LEVEL INTER TK	2	0	100.0	0.0	%	4-20 mA		
10	5PIRA263	P-P VAP PRODUCT	2	1	16.0	0.0	BAR	4-20 mA		
11	5PIA311	POLY VAC CAS HEA	1	1	200.0	0.0	BAR	4-20 mA		
12	5PIA312A	PRES CAS HEAD A	1	1	200.0	0.0	BAR	4-20 mA		
13	5PIA312B	PRES CAS HEAD B	1	1	200.0	0.0	BAR	4-20 mA		
14	2PIA307	POLY VK-CAS HEA	1	1	100.0	0.0	BAR	4-20 mA		
15	2PIA308A	PRES CAS HEA L2A	1	1	100.0	0.0	BAR	4-20 mA		
16	2PIA308B	PRES CAS HEA L2B	1	1	100.0	0.0	BAR	4-20 mA		
17	5INV2011	5M201-1 SPEED	0	1	1400	0	L/H	0-5 Vdc		
18	5INV2012	5M301-2 SPEED	0	1	1400	0	L/H	0-5 Vdc		
19	5INV202	5M202 SPEED	0	1	1435	0	KG/H	0-10Vdc		
20	5INV301	5M301 SPEED	0	1	1400	0	KG/H	0-10Vdc		









### ภาคผนวก 3

ตัวอย่างเอกสาร แสดงแผนภูมิลำดับและระบบบล็อก ของดีซีเอสโรงงานในล่อน

POWER FAILURE HANDLING PROCEDURE


GENERAL PUMPS INTERLOCK

## LACTAM MIXING PROCESS OPERATION OVERVIEW

THERE ARE 2 OPERATION MODES FOR OPERATING THIS BATCH PROCESS :

1. AUTO OPERATION MODE
2. SEMIAUTO OPERATION MODE

OPERATOR CAN SWITCH BETWEEN AUTO AND SEMIAUTO FREELY AT ANY TIME.



### 1. AUTO OPERATION MODE

WHEN EVERY CONDITION REQUIRED FOR STEP MOVEMENT IS SATISFIED, THE OPERATION STEP WILL AUTOMATICALLY MOVE TO THE NEXT STEP. IN THIS OPERATION MODE, THE MODE OF ALL MACHINES (PUMPS / AGITATORS) AND SOLINOID VALVES INVOLVE IN THIS PROCESS WILL ALWAYS BE FORCED TO AUTO. THIS MEANS OPERATOR CANNOT OPERATE THEM MANUALLY.

STEP TRANSFER CONDITION IS AS BELOW.

- ① CHARGE STEP SELECTED (LACTAM \* ( TIO2 OR WATER ) \* ACETIC CHARGE)
- ② AUTOMATIC TRANSFER WHEN CHARGE END
- ③ AUTOMATIC TRANSFER WHEN MIXING END \* LEVEL INTER TK PV < SV
- ④ AUTOMATIC TRANSFER WHEN DRAIN END
- ⑤ , ⑦ , ⑨ WHEN HOLD STEP SELECTED OR POWER FAIL
- ⑥ , ⑧ , ⑩ WHEN HOLD STEP RESET OR RECOVERY POWER FAIL
- ⑪ , ⑫ , ⑬ , ⑭ EMG. STOP SELECTED

### 2. SEMIAUTO OPERATION MODE

EACH STEP WILL BE ACTIVATED ONLY BY OPERATOR'S SELECTION THROUGH THE STANDARD CURSOR AND CONFIRMATION KEY ON GRAPHIC PANEL. WHEN STEP IS ACTIVATED, IT WILL PROCEED UNTIL FINISH AND RETAIN AT THAT STEP.

IN THIS OPERATION MODE, OPERATOR CAN OPERATE EACH MACHINE OR VALVE BY MANUAL INDIVIDUALLY (CHANGE THAT INSTRUMENT MODE TO MAN).


CHARGE STEP IS DEVIDED INTO 3 SUB-STEPS WHICH OPERATOR CAN COMMAND EACH OF THEM SEPARATELY (ONLY IN SEMIAUTO OPERATION MODE) : -

- LACTAM CHARGING
- TIO2 CHARGING
- ACETIC CHARGING


EVEN IN SEMIAUTO OPERATION MODE, THERE ARE SOME INTERLOCK THAT WILL AUTOMATICALLY MOVE THE WORKING STEP TO SAFTY POSITION (SUCH AS POWER FAILURE WILL CAUSE THE WORKING STEP TO HOLD). PLS SEE IN DETAIL INTERLOCK



## EMG. STOP STEP



## CHARGING STEP





\*1 IF AN OPERATOR SELECT TIO2 THE MESSAGE "TIO2 FEED" WILL APPEAR.


IF AN OPERATOR SELECT WATER THE MESSAGE "WATER FEED" WILL APPEAR.

\*2 LACTAM END \* ACETIC END \* (TIO2 END OR WATER END)


# LACTAM LINE CHARGING









# TIO2 LINE CHARGING













# WATER LINE CHARGING



# DRAIN STEP







INTERLOCKING FOR LACTAM LINE PRESSURE HIGH


\* HOLD STEP WILL BE RESET BY OPERATOR




ACETIC ACID LINE CHARGING










MIXING STEP







INTERLOCKING FOR AUTO MODE


INTERLOCKING FOR TiO<sub>2</sub> AGITATOR(5M130)

INTERLOCKING FOR 5M132 (AGITATOR) & MIXING END TO DRAIN STE






INTERLOCKING FOR 5M201-1,5M201-2




- \*1 = 5LICA280 (HH) OR 5LICA281 (HH) OR 5PIRA263 (HH)
- \*2 = 5LICA280 (PV<HH) AND 5LICA281 (PV<HH) AND 5PIRA263 (PV<HH)

## INTERLOCKING SEQUENCE OF 5M127



**NOTE**

- %AN0016U03 : "5SV103, 103A CLOS"

HOLD

#### ภาคผนวก 4

โปรแกรมเบสิก และผลการทดสอบโปรแกรมในการจำลองการควบคุมกระบวนการผลิตในเดือน

```

10 IPROGRAM FOR SET DATA VALUE
20 DEFSNG A-Z
30 DIM TEMPS(50)
40 I-----
50 F1MAX = 400 (KG/MIN)
60 F1MIN = 50 (KG/MIN)
70 F2MAX = 5 (KG/SCAN)
80 F2MIN = 0.5 (KG/SCAN)
90 F3MAX = 5 (KG/SCAN)
100 F3MIN = 0.5 (KG/SCAN)
110 F4 = 10 (KG/SCAN)
120 F5MAX = 1 (KG/SCAN)
130 F5MIN = 0.05 (KG/SCAN)
140 F6 = 1 (KG/SCAN)
150 U1 = 5/60 (MIN/SCAN)
160 F7 = 120 (MIN/SCAN)
170 M178MAX = 4000 (KG)
180 F8 = 3.0 (KG)
190 F9 = 3.0 (KG)
200 M179MAX = 8000 (KG)
210 F10 = 12 (KG)
220 M280MAX = 2000 (KG)
230 M282MAX = 3000 (KG)
240 U2 = 5/3600 (MIN/SCAN)
250 F11 = 0.8 (KG/SCAN)
260 F12 = 0.5 (KG/SCAN)
270 K1 = 0.2 (KG/M3/SCAN)
280 K2 = 20 (DEGC/SCAN)
290 K3 = 0.6 (KG/M3/SCAN)
300 K4 = 2 (KG/M3/SCAN)
310 K5 = 50 (DEGC/SCAN)
320 K6 = 5 (KG/M3/SCAN)
330 V280MAX = 2000 (M3)
340 V282MAX = 3000 (M3)
350 D1=0.8 (DENSITY OF LICA282)
360 D2=0.8 (DENSITY OF NYLON IN TANK PRE POLY)
370 CA0=0.9 (DENSITY OF NYLON IN TANK VK-TUBE)
380 KP1=0.0350 (RATE CONSTANT)
390 KP2=0.0350 (RATE CONSTANT)
400 PRCSMT-3;"#BUF3.DT01";0
410 PRCSMT-3;"#BUF3.DT02";0
420 PRCSMT-3;"#BUF3.DT03";0
430 PRCSMT-3;"#BUF3.DT04";0
440 PRCSMT-3;"#BUF3.NX04";50
450 PRCSMT-3;"#BUF3.DT05";70
460 PRCSMT-3;"#BUF3.NX05";70
470 PRCSMT-3;"#BUF3.DT11";65
480 PRCSMT-3;"#BUF3.NX11";65
490 PRCSMT-3;"#BUF3.DT06";270
500 PRCSMT-3;"#BUF3.DT08";265

PARAMETER SETTING:
: FLOW LACTAM MAX (KG/MIN)
: FLOW LACTAM MIN (KG/SCAN)
: FLOW TIC2 MAX (KG/SCAN)
: FLOW TIC2 MIN (KG/SCAN)
: FLOW WATER MAX (KG/SCAN)
: FLOW WATER MIN (KG/SCAN)
: FLOW OUT TANK WIRA194 (KG/SCAN)
: FLOW ACETIC MAX (KG/SCAN)
: FLOW ACETIC MIN (KG/SCAN)
: FLOW OUT TANK WIRA195 (MIN/SCAN)
: FLOW OUT TANK LICA178 (MIN/SCAN)
: FLOW OUT TANK LICA178 (KG/SCAN)
: FLOW OUT M201-1 (KG)
: FLOW OUT M201-2 (KG)
: FLOW OUT DRV282 (KG/SCAN)
: FLOW OUT LICA179 (KG)
: FLOW OUT LICA280 (KG)
: FLOW OUT LICA282 (KG)
: FLOW OUT LICA282 (MIN/SCAN)
: FLOW HOT OIL MAX TIC2010 (KG/SCAN)
: FLOW HOT OIL MAX TIC2300 (KG/SCAN)
: FACTOR 1 (KG/M3/SCAN)
: FACTOR 2 (DEGC/SCAN)
: FACTOR 3 (KG/M3/SCAN)
: FACTOR 2 (DEGC/SCAN)
: FACTOR 3 (KG/M3/SCAN)
: VOLUME OF LICA280 (M3)
: VOLUME OF LICA282 (M3)
: DENSITY OF NYLON IN TANK PRE POLY
: DENSITY OF NYLON IN TANK VK-TUBE
: RATE CONSTANT
: RATE CONSTANT

510 PRCSMT-3;"#SLICA281.MV";60
520 PRCSMT-3;"#SLICA283.MV";20
530 PRCSMT-3;"#STIC2010.MV";56
540 PRCSMT-3;"#STIC2300.MV";18
550 WAIT 3000
560 I-----
570 PRCSRD "5LIA179.PV";LIA179
580 PRCSRD "5SLICA280.PV";LICA280
590 PRCSRD "5SLICA282.PV";LICA282
600 PRCSRD "5TIC2010.PV";TIC2010
610 PRCSRD "5TIC2300.PV";TIC2300
620 I-----
630 IF ((RIGHT$(TIMES,1)="0") OR (RIGHT$(TIMES,1)="5")) THEN
640 I-----FLOW SETTING-----
650 PRCSRD "5SV1020.PV";SV1020
660 PRCSRD "5SV102M.PV";SV102M
670 FAC193=SV1020*F1MAX+SV102M*F1MIN
680 I-----WEIGHT194 SETTING-----
690 PRCSRD "5SV1030.PV";SV1030
700 PRCSRD "5SV1040.PV";SV1040
710 PRCSRD "5SV103M.PV";SV103M
720 PRCSRD "5SV104M.PV";SV104M
730 PRCSRD "5SV1080.PV";SV1080
740 PRCSRD "5HIRA194.PV";WIRA194
750 FTI02=SV1030*F2MAX+SV103M*F2MIN
760 FWATER=SV1040*F3MAX+SV104M*F3MIN
770 WIRA194=WIRA194-SV1080*F4+FTI02*FWATER
780 IF(WIRA194>100) THEN WIRA194=100
790 IF(WIRA194<0) THEN WIRA194=0
800 I-----WEIGHT195 SETTING-----
810 PRCSRD "5SV1050.PV";SV1050
820 PRCSRD "5SV105M.PV";SV105M
830 PRCSRD "5SV1110.PV";SV1110
840 PRCSRD "5WIRA195.PV";WIRA195
850 FACIT10=SV1050*F5MAX+SV105M*F5MIN
860 WIRA195=WIRA195-SV1110*F6+FACIT10
870 IF(WIRA195>10) THEN WIRA195=10
880 IF(WIRA195<0) THEN WIRA195=0
890 I-----LEVEL SETTING-----
900 PRCSRD "5SV1130.PV";SV1130
910 PRCSRD "5LIA178.PV";LIA178
920 IF (WIRA194<=0) THEN SV1080=0
930 IF (WIRA195<=0) THEN SV1110=0
940 LIA178=LIA178+(FQC193*U1+SV1080*F4+SV1110*F6-SV1130*F7)*100/M178MAX
950 IF(LIA178>100) THEN LIA178=100
960 IF(LIA178<0) THEN LIA178=0
970 I-----
980 PRCSRD "5LIA179.PV";LIA179
990 PRCSRD "5M201-1R.PV";M2011
1000 PRCSRD "5M201-2R.PV";M2012

```

```

1010 PRCSR "5DRV2011.MV";DRV2011
1020 PRCSR "5DRV2012.MV";DRV2012
1030 IF (LIA178<=0) THEN SV1130=0
1040 FM2011=M2011*DRV2011*F8/100
1050 FM2012=M2012*DRV2012*F9/100
1060 LIA179=LIA179+(SV1130*F7-FM2011-FM2012)*100/M179MAX
1070 IF (LIA179>100) THEN LIA179=100
1080 IF (LIA179<0) THEN LIA179=0
1090 !-----
1100 PRCSR "5DRV282.MV";DRV282
1110 IPRCSR "5LICA280.PV";LICA280
1120 IF (LIA179<=0) THEN FM2011=0
1130 IF (LIA179<=0) THEN FM2012=0
1140 PR "FM2011";FM2011
1150 PR "FM2012";FM2012
1160 PR "DRV282";DRV282
1170 PR "M280MAX";M280MAX
1180 PR "0L" ; (FM2011+FM2012-DRV282*F10/100)*100/M280MAX
1190 LICA280=LICA280+(FM2011+FM2012-DRV282*F10/100)*100/M280MAX
1200 IF (LICA280>100) THEN LICA280=100
1210 IF (LICA280<=0.01) THEN LICA280=0.01
1220 PR "LICA280";LICA280
1230 !-----
1240 PRCSR "5INV301A.PV";INV301A
1250 PRCSR "5INV301B.PV";INV301B
1260 PRCSR "5M301-AR.PV";M301A
1270 PRCSR "5M301-BR.PV";M301B
1280 IPRCSR "5LICA282.PV";LICA282
1290 IPR "5INV301A.PV";INV301A
1300 IPR "5INV301B.PV";INV301B
1310 IPR "5M301-AR.PV";M301A
1320 IPR "5M301-BR.PV";M301B
1330 PR "5LICA282.PV";LICA282
1340 PR "0LICA282";(DRV282*F10/100-(M301A*INV301A+M301B*INV301B)*U2)*100/M28
2MAX
1350 !-----
1360 IF (LICA280<=0) THEN DRV282=0
1370 LICA282=LICA282+(DRV282*F10/100-(M301A*INV301A+M301B*INV301B)*U2)*100/M28
82MAX
1380 PR "LICA282";LICA282
1390 IF (LICA282>100) THEN LICA282=100
1400 IF (LICA282<0.01) THEN LICA282=0.01
1410 !-----TEMP SETTING-----
1420 IPRCSR "5TIC2010.PV";TIC2010
1430 PRCSR "5TIC2010.MV";NV2010
1440 PRCSR "5T1118.PV" ;T1118
1450 PRCSR "5T1A241.PV" ;T1241
1460 PRCSR "5T1A212.PV" ;T1212
1470 DT2010=K1*(FM2011+FM2012)/LICA280/V280MAX*100*(T1118-TIC2010)
1480 CAT=EXP(-KP1*LICA280*V280MAX*0.01/100/((FM2011+FM2012)*D1))*CA0
1490 DT20102=K2*KP1*CA1
1500 DT20103=K3*NV2010*F11*(T1241-T1212)/LICA280/V280MAX*100
1510 PR (-KP1*LICA280*V280MAX/100/((FM2011+FM2012)*D1))
1520 PR "CA1";CA1
1530 PR "TIC201 K1 " ;DT20101
1540 PR "TIC201 K2 " ;DT20102
1550 PR "TIC201 K3 " ;DT20103
1560 TIC2010=TIC2010+DT20101-DT20102+DT20103
1570 IF (TIC2010>300) THEN TIC2010=300
1580 IF (TIC2010<35) THEN TIC2010=35
1590 !-----
1600 PRCSR "5TIC2300.MV";MV2300
1610 IPRCSR "5TIC2300.PV";TIC2300
1620 PRCSR "5T1224.PV" ;T1224
1630 DT23001=K4*(DRV282*F10/LICA282/V282MAX)*(TIC2010-TIC2300)
1640 CAT=EXP(-KP2*LICA282*V282MAX/100/(DRV282*F10*D2))*CA1
1650 DT23002=K5*KP2*CA2
1660 DT23003=K6*NV2300*F12*(T1241-T1224)/LICA282/V282MAX*100
1670 PR (-KP2*LICA282*V282MAX/100/(DRV282*F10*D2))
1680 PR EXP(-KP2*LICA282*V282MAX/100/(DRV282*F10*D2))
1690 PR " CA2 ";CA2
1700 PR "TIC230 K1 " ;DT23001
1710 PR "TIC230 K2 " ;DT23002
1720 PR "TIC230 K3 " ;DT23003
1730 TIC2300=TIC2300+DT23001-DT23002+DT23003
1740 IF (TIC2300>300) THEN TIC2300=300
1750 IF (TIC2300<35) THEN TIC2300=35
1760 !-----WRITE DATA-----
1770 PRCSMT-3;"BUF3.DT01";FQC193
1780 PRCSMT-3;"BUF3.DT02";MIRA19K
1790 PRCSMT-3;"BUF3.DT03";MIRA195
1800 PRCSMT-3;"BUF3.DT04";LIA178 +0.05
1810 PRCSMT-3;"BUF3.NX04";LIA179 +0.05
1820 PRCSMT-3;"BUF3.DT05";LICA280+0.05
1830 PRCSMT-3;"BUF3.NX05";LICA280+0.05
1840 PRCSMT-3;"BUF3.DT11";LICA282+0.05
1850 PRCSMT-3;"BUF3.NX11";LICA282+0.05
1860 PRCSMT-3;"BUF3.DT06";TIC2010+0.05
1870 PRCSMT-3;"BUF3.DT08";TIC2300+0.05
1880 !-----
1890 PRCSR "5TIC144.PV";TIC144
1900 PRCSR "5TIC145.PV";TIC145
1910 T1143=(TIC144+TIC145)/2
1920 T1144=TIC144
1930 T1145=TIC145
1940 PRCSR "5TIC146.PV";TIC146
1950 T1146=TIC146
1960 T1145=TIC146
1970 T1146=TIC146
1980 PRCSR "5TIC2010.PV";TIC201

```

PROGRAM NAME=SETDATA DATE:99.04.27 TIME:22:34:09 PAGE= 3

```

1990 TIR202=IIC201
2000 TIR203=IIC201
2010 T1204=IIC201
2020 T1205=IIC201
2030 T1206=IIC201
2040 T1207=IIC201
2050 T1208=IIC201
2060 T1209=IIC201
2070 T1210=IIC201
2080 T1211=IIC201
2090 T1A212=IIC201
2100 T1213=IIC201
2110 T1214=IIC201
2120 PRCS80 "5IIC2300.PV",IIC230
2130 T1217=IIC230
2140 T1218=IIC230
2150 T1219=IIC230
2160 T1221=IIC230
2170 T1222=IIC230
2180 T1223=IIC230
2190 T1224=IIC230
2200 T1226=IIC230
2210 T1227=IIC230
2220 T1228=IIC230
2230 T1229=IIC230
2240 T1231=IIC230
2250 T1235A=IIC230
2260 T1235B=IIC230
2270 T1229=IIC230
2280 T1231=IIC230
2290 PRCS80 "5IIC237A.PV",IIC237
2300 T1235A=IIC237
2310 T1235B=IIC237
2320 T1239A=IIC237
2330 T1239B=IIC237
2340 I-----
2350 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT01",T1143
2360 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT02",T1144
2370 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT03",T1145
2380 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT04",T1146
2390 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT05",T1115
2400 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT06",T1116
2410 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT07",T1R202
2420 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT08",T1R203
2430 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT09",T1204
2440 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT10",T1205
2450 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT11",T1206
2460 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT12",T1207
2470 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT13",T1208
2480 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT14",T1209
2490 PRCSWT-3;"T-BUF1.NX01",T1210
2500 PRCSWT-3;"T-BUF1.NX02",T1211
2510 PRCSWT-3;"T-BUF1.NX03",T1213
2520 PRCSWT-3;"T-BUF1.NX04",T1214
2530 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT01",T1217
2540 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT02",T1218
2550 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT03",T1219
2560 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT04",T1220
2570 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT05",T1221
2580 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT06",T1222
2590 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT07",T1223
2600 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT08",T1224
2610 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT09",T1226
2620 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT10",T1227
2630 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT11",T1228
2640 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT12",T1229
2650 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT13",T1231
2660 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT14",T1232
2670 PRCSWT-3;"T-BUF2.NX02",T1233A
2680 PRCSWT-3;"T-BUF2.NX03",T1235A
2690 PRCSWT-3;"T-BUF2.NX04",T1237
2700 PRCSWT-3;"T-BUF2.NX05",T1239A
2710 PRCSWT-3;"T-BUF2.NX06",T1235B
2720 PRCSWT-3;"T-BUF2.NX07",T12358
2730 PRCSWT-3;"T-BUF2.NX08",T1C237
2740 PRCSWT-3;"T-BUF2.NX09",T1239B
2750 ENDIF
2760 GOTO 630
2770 END

```

```


1990 TIR202=IIC201
2000 TIR203=IIC201
2010 T1204=IIC201
2020 T1205=IIC201
2030 T1206=IIC201
2040 T1207=IIC201
2050 T1208=IIC201
2060 T1209=IIC201
2070 T1210=IIC201
2080 T1211=IIC201
2090 T1A212=IIC201
2100 T1213=IIC201
2110 T1214=IIC201
2120 PRCS80 "5IIC2300.PV",IIC230
2130 T1217=IIC230
2140 T1218=IIC230
2150 T1219=IIC230
2160 T1221=IIC230
2170 T1222=IIC230
2180 T1223=IIC230
2190 T1224=IIC230
2200 T1226=IIC230
2210 T1227=IIC230
2220 T1228=IIC230
2230 T1229=IIC230
2240 T1231=IIC230
2250 T1235A=IIC230
2260 T1235B=IIC230
2270 T1229=IIC230
2280 T1231=IIC230
2290 PRCS80 "5IIC237A.PV",IIC237
2300 T1235A=IIC237
2310 T1235B=IIC237
2320 T1239A=IIC237
2330 T1239B=IIC237
2340 I-----
2350 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT01",T1143
2360 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT02",T1144
2370 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT03",T1145
2380 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT04",T1146
2390 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT05",T1115
2400 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT06",T1116
2410 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT07",T1R202
2420 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT08",T1R203
2430 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT09",T1204
2440 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT10",T1205
2450 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT11",T1206
2460 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT12",T1207
2470 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT13",T1208
2480 PRCSWT-3;"T-BUF1.DT14",T1209
2490 PRCSWT-3;"T-BUF1.NX01",T1210
2500 PRCSWT-3;"T-BUF1.NX02",T1211
2510 PRCSWT-3;"T-BUF1.NX03",T1213
2520 PRCSWT-3;"T-BUF1.NX04",T1214
2530 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT01",T1217
2540 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT02",T1218
2550 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT03",T1219
2560 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT04",T1220
2570 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT05",T1221
2580 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT06",T1222
2590 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT07",T1223
2600 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT08",T1224
2610 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT09",T1226
2620 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT10",T1227
2630 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT11",T1228
2640 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT12",T1229
2650 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT13",T1231
2660 PRCSWT-3;"T-BUF2.DT14",T1232
2670 PRCSWT-3;"T-BUF2.NX02",T1233A
2680 PRCSWT-3;"T-BUF2.NX03",T1235A
2690 PRCSWT-3;"T-BUF2.NX04",T1237
2700 PRCSWT-3;"T-BUF2.NX05",T1239A
2710 PRCSWT-3;"T-BUF2.NX06",T1235B
2720 PRCSWT-3;"T-BUF2.NX07",T12358
2730 PRCSWT-3;"T-BUF2.NX08",T1C237
2740 PRCSWT-3;"T-BUF2.NX09",T1239B
2750 ENDIF
2760 GOTO 630
2770 END

```

## การทดสอบโปรแกรม จำลองการทำงานของดีซีเอสในการควบคุมโรงงานในล่อน


การทดสอบแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

1. การทดสอบกระบวนการแบบแบทช์ โดยการกดเซ็ทค่า ในกราฟฟิก หน้า "SETTING" ในค่าน้ำหนักและค่าเวลา จากรูปที่ 4.32 ประกอบ จากนั้น กดปุ่ม "CHARGE" และในหน้ากราฟฟิกหน้า 3 แสดงในรูปที่ 4.28 เป็นการเมแบทแบบ กึ่งสำเร็จ (Semi) รอจนจบแบทช์ จะได้ กราฟดังรูปที่ ๔.1 จากปุ่ม "AUTO" เพื่อให้ระบบทำการเตรียมสารแบบต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าค่ากระบวนการ (PV) ของ SFQC193, SWIRA194, SWIRA195, SLIA178, SLIA179 ที่จำลองขึ้นจากโปรแกรม "SETDATA" จะมีค่าสอดคล้องกับกระบวนการจริง




รูปที่ ๔.1 กราฟในการเตรียมสาร 1 แบทช์






รูปที่ ง.2 กราฟในการเตรียมสารแบบต่อเนื่อง

2. การทดสอบจำลองค่าโดยการเปลี่ยน ค่าเซ็ท (SV) ของ 5LICA283 ลง 10% สังเกตว่า ค่ากระบวนการทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามค่าการเปิดวาล์ว (MV) ดังรูปที่ ง.3 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่ากระบวนการของ 5LICA283




รูปที่ ง.3 กราฟ ในการเปลี่ยนค่าเซ็ทของ 5LICA283

รูปที่ ง.4 เป็นผลของการเพิ่มขึ้นของค่าเซ็ท SV(5LICA283) จะทำให้ ค่าควบคุม MV(5DRV283) เพิ่มขึ้น และส่งผลทำให้ค่าระดับถัง 5LICA281 ลดลงด้วย




รูปที่ ง.4 กราฟผลของการเปลี่ยนค่า SV(5LICA283) ต่อ 5LICA281

นอกจากนี้ การเปลี่ยน SV(5LICA283) ยังทำให้ ค่าอุณหภูมิ ของแต่ละหอ เปลี่ยนแปลงผกผันกับ ปริมาตรด้วย คือ ค่าอุณหภูมิ ของ หอ POLYMERIZATION 5TIC2300 จะลดลงเล็กน้อยเนื่องจาก ปริมาตรที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ ง.5 และค่าอุณหภูมิ หอ PRE POLYMER จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจาก ปริมาตรที่เพิ่มขึ้นซึ่งแสดงในรูป ง.6




รูปที่ ง.5 กราฟผลของการเปลี่ยนค่า SV(5LICA283) ต่อ 5TIC2300




รูปที่ ง.6 กราฟผลของการเปลี่ยนค่า SV(5LICA283) ต่อ 5TIC2010

3. ทดสอบการจำลองค่ากระบวนการโดย หยุด ปั๊ม 5M301-A ซึ่ง เปรียบเสมือน ลดการผลิตลง 50%


หลังการปิด ปั๊มแล้ว ดูผลกระบวนการที่เปลี่ยนแปลง ในแต่ละกราฟ ดังแต่รูป ง.7-ง.10




รูปที่ ง.7 ระดับ SLICA283 จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการไหลออกลดลง



รูปที่ ง.8 ระดับ SLICA281 จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการไหลออกลดลง




รูปที่ ง.9 ระดับ STIC2300 จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการเข้าลดลง




รูปที่ ง.10 ระดับ STIC2010 จะลดลงเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณเพิ่มขึ้น


4. ทดสอบการจำลองค่ากระบวนการโดย เริ่มเดิน ป้อน 5M301-A ซึ่ง เปรียบเสมือนเพิ่มการผลิตจาก 50% เป็น 100% หลังเปิด ป้อนแล้ว ดูผลกระบวนการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละกราฟ ตั้งแต่รูป ง.11-ง




รูปที่ ง.11 ระดับ SLICA283 จะลดลง เนื่องจากอัตราการไหลออกเพิ่มขึ้น



รูปที่ ง.12 ระดับ SLICA281 จะลดลง เนื่องจากอัตราการไหลออกเพิ่มขึ้น




รูปที่ ง.13 ระดับ 5TIC201 จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการปริมাত্রเพิ่มขึ้น




รูปที่ ง.13 ระดับ 5TIC230 จะลดลง เนื่องจากอัตราการเปิดวาล์วสารเข้ามากขึ้น



5. ตัวอย่างกราฟกระบวนการผลิตในล่อนของบริษัท ASIA FIBER PLUBIC COMPANY LIMIT




รูปที่ ง.15 กราฟแสดง ตัวอย่างค่า ระดับ SLICA281 ของโรงงาน เอเชียไฟเบอร์




รูปที่ ง.16 กราฟแสดง ตัวอย่างค่า ระดับ SLICA28/ ของโรงงาน เอเชียไฟเบอร์





รูปที่ ง.17 กราฟแสดง ตัวอย่างค่า ระดับ 5TIC2010 ของ โรงงาน เอเชียไฟเบอร์



รูปที่ ง.18 กราฟแสดง ตัวอย่างค่า ระดับ 5TIC2300 ของ โรงงาน เอเชียไฟเบอร์

จะเห็นได้ว่ากระบวนการจริงบางครั้ง ต้องใช้ระบบ แมนวนล ช่วยควบคุมเนื่องจากมีผลกระทบอื่นนอกเหนือจากการจำลองสัญญาณด้วยโปรแกรม

ภาคผนวก 5

การทดลองเรื่อง

ระบบควบคุมแบบกระจายส่วน (DCS)

## ระบบควบคุมแบบกระจายส่วน (DCS)

จุดประสงค์

นิสิต ได้เรียนรู้ถึง

-รูปแบบของระบบควบคุมแบบกระจายส่วน

-การใช้ระบบควบคุมแบบกระจายส่วนในการควบคุมแบบเบบ

การทดลองนี้ผู้ทดลองจะได้ศึกษารูปแบบ Panel ต่างๆ ของระบบ DCS และ การใช้ระบบ DCS ควบคุม กระบวนการตัวอย่าง ซึ่งเป็นกระบวนการ ผสมสารและเตรียมสารซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในอุตสาหกรรมจริง เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจและการใช้งานระบบ DCS

ความหมายและรูปแบบของระบบ DCS

ในอุตสาหกรรมปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์ เข้ามามีส่วนในการควบคุมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการแข่งขันกันทางตลาด และการควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ระบบการควบคุมยิ่งซับซ้อนมากขึ้น และต้องให้เกิดการผิดพลาดน้อยลง เพื่อประหยัดวัตถุดิบ, ลดของเสีย และผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพตามที่ต้องการ คอมพิวเตอร์ที่เข้ามาใช้ในการควบคุมการผลิตมีหลายระบบ ระบบควบคุมแบบกระจายส่วนหรือ ดีซีเอส เป็นระบบที่นิยมใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต

ดีซีเอส ย่อมาจาก ระบบควบคุมแบบกระจายส่วน (Distributed Control System)


เป็นระบบควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้คอมพิวเตอร์หลายตัวกระจายหน้าที่การควบคุมออกไป ส่วนการควบคุมแต่ละส่วนจะรับหน้าที่ควบคุมกระบวนการย่อยส่วนของตัวเอง และประสานงานกับส่วนควบคุมอื่น โดยการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบ

ดีซีเอส จะใช้จอภาพและคีย์บอร์ด เป็นศูนย์กลางการแสดงผลภาพการควบคุมของกระบวนการ ผู้ควบคุมสามารถวัดค่าเปิด-ปิด ปรับแต่งอุปกรณ์ควบคุม ตรวจสอบภาพการควบคุม ทำรายงาน และตรวจค้นสิ่งผิดปกติ โดยใช้จอภาพและคีย์บอร์ดนี้ได้อย่างรวดเร็ว

### ส่วนประกอบของระบบควบคุมแบบกระจายส่วน

ส่วนประกอบหลัก ๆ ของระบบที่พบเห็น โดยทั่วไปมักประกอบด้วย (ดูรูปที่ จ.1)

- 3.4.1 ชุดติดต่อพนักงาน (Operator Station)
- 3.4.2 หน่วยควบคุม (Field Control Unit MFCU / MFCU)
- 3.4.3 สายรับส่งสัญญาณ (Signal Bus, RL Bus Communication)




รูปที่ จ.1 DCS System Configuration



หน้า CONTROL GROUP PANEL นี้ ใช้แสดงลักษณะเฉพาะของแต่ละอุปกรณ์เราเรียกว่า "Instrument Faceplates" ซึ่งแสดงสถานะของ กระบวนการ โดยใน 1 หน้า แสดงได้ 8 tag และสามารถปรับค่าการควบคุมได้ ขณะที่กำลังแสดงค่าต่าง ๆ ใน กระบวนการ อยู่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น กระบวนการ แบบต่อเนื่องซึ่งเมื่อเรียกหน้านี้ขึ้นมาแล้วคล้ายกับว่าเรากำลังเห็นอยู่ที่แผงควบคุมแมนนวลที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยต่างๆ


หน้า TREND PANEL



รูปที่ จ.4 TREND PANEL

หน้า TREND PANEL มีลักษณะ คล้าย กับ อุปกรณ์จับบันทึกแบบปากกา(Recorder) บนแผงควบคุมแบบแมนนวล ซึ่งในชุดอินเทอร์เฟซกับมนุษย์ของ ระบบ  $\mu$ XL มีฟังก์ชันสำหรับการบันทึกข้อมูลจาก กระบวนการ 1 หน้า ประกอบด้วย 8 pen มีระยะเวลาการเก็บ ตั้งแต่ 10 วินาที ถึง 10 นาที แล้วแต่หน้าการเก็บ


หน้า GRAPHIC PANEL



รูปที่ จ.5 หน้า GRAPHIC PANEL

หน้ากราฟฟิกเป็นหน้าแสดงภาพกระบวนการซึ่งสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละกระบวนการ ทำให้ง่ายในการเข้าใจและสามารถควบคุมกระบวนการได้บนหน้ากราฟฟิกนี้ด้วย


หน้า TUNING PANEL



รูปที่ จ.6 หน้า TUNING PANEL

เป็นหน้าที่ใช้ในการปรับแต่ง ค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและยังแสดงกราฟ TREND ของ ค่า PV (Process Variable), SV (SetPoint Value), MV (Manipulation; Controller Output) ในระยะเวลาสั้น (1 วินาที) เพื่อง่ายในการปรับแต่งค่าการควบคุม PID

การเข้าสู่หน้าควบคุมต่างๆ จะใช้ Operator Keyboard ช่วยในการทำงานได้ง่ายขึ้น และ



รูปที่ จ.7 Operator Keyboard

และในแต่ละสัญลักษณ์ก็แสดงความหมายอะไรแสดงที่ตาราง จ.1



ตารางที่ จ.1 แสดง สัญลักษณ์ของ Operator Keyboard

Standard Panel window	Overview Panel	This panel is divided into 28 display blocks per page and indicates process alarms by display color changes. Other operation panels can be assigned to make a plant table of contents. Branching to other display panels is possible.	#
	Control Group Panel	This panel displays process variables, set points, outputs, loop status and other information for 8 tags in an instrument faceplate format. It has the appearance of a panel board.	
	Tuning Panel	This panel displays the process variable, the set point, the output, the tuning parameters and other information for a single tag, along with a trend recording of the data PV, SV, MV and FV.	- -
	Trend Panel	This panel displays trend recording data like an analog trend recorder. It can display up to 8 points in many different time windows.	
	Alarm Summary Panel	Displays process alarms in order of occurrence	
	Operator Guide Message Panel	Displays operator guide messages in order of generation.	
	Graphic Panel	Displays full custom graphic panels that form the central focus of operations.	
User Screen	BASIC program display / entry and the disk operating system.	USER 52	
Message Screen	Displays process alarms, operator guide message, illegal operation message and BASIC program message.	MSC 53	

### กระบวนการที่ใช้ควบคุม

เป็นกระบวนการ เตรียมสาร โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนตามลำดับคือ

1. **CHARGE** คือเติมสาร โดยใช้ค่า Flow ควบคุมปริมาณมวลสารด้วยการตั้งค่าน้ำหนักที่ต้องการและใช้วาล์วควบคุมสารไหลเข้า สารทั้งสองสาย โดย

$$\text{SUM}(\text{FLOW})=\text{FLOW}*\text{TIME}$$

2. **MIXING & TEMPCONTROL** ผสมและควบคุมอุณหภูมิโดยใช้สาย STEAM ช่วยเพิ่มความร้อน และจับเวลา
3. **DRAIN** คือการถ่ายทสารที่ ผสมเรียบร้อยแล้วโดยใช้ระดับในการควบคุม

## วิธีการทดลอง

ตอนที่ 1 การเรียกใช้ หน้าควบคุมต่าง PANEL โดยใช้ OPERATOR KEYBOARD

สิ่งที่ขอแนะนำเป็นอันดับแรกคือ การเรียก Panel ต่างๆ ขึ้นมา โดยใช้คีย์บน Operator Station


และ ตรวจสอบของแต่ละ Panels ว่าแสดงอะไรให้เราเห็นบ้าง ซึ่งมี 8 คีย์ ดังนี้

1. Overview Panel กดคีย์




ตรวจสอบผล: Panel นี้แสดงรายการสถานะของ Process ในรูปของบล็อกรวมโดยแต่ละบล็อกรวมจะมีรายละเอียดที่ต่างๆ กันไป และมีการแจ้งสัญญาณเตือน โดยการเปลี่ยนสีบล็อกรวมทั้งมีการกระพริบด้วย

2. Control Group Panel กดคีย์




ตรวจสอบผล: Panel นี้ แสดงสถานะของ Control Instruments จำนวน 8 Tags ซึ่งอยู่ในรูปของ Instrument Faceplate ประกอบด้วยค่า PV, SV, และ MV รวมทั้งสถานะต่าง ๆ เช่นการเกิด Alarm

3. Tuning Panel กดคีย์



ตรวจสอบผล : Panel นี้ แสดงค่า Parameter ต่าง ๆ ของแต่ละ Control Instrument ซึ่งสามารถปรับแต่งค่าได้โดย เรียกขึ้นมาครั้งละ 1 Tag และหน้านี้มีกราฟแสดงสัญญาณPV, SV และ MV ด้วย

## 4. Alarm Summary Panel กดคีย์



ตรวจผล: Panel นี้ แสดงสัญญาณ Alarm ที่เกิดขึ้นใน Process จำนวน 20 Alarm โดย Alarm ที่เกิดล่าสุดอยู่บรรทัดแรก

## 5. Operator guide Message Panel กดคีย์




ตรวจผล : Panel นี้ แสดงข้อความเพื่อเป็นการแนะนำหรือบอกสถานะของ Process และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Process

## 6. Trend Panel กดคีย์




ตรวจผล : Panel นี้ แสดงถึงการบันทึกข้อมูลสัญญาณ Analog มี 2 ลักษณะ คือ แสดงการบันทึกข้อมูลของทั้ง 8 ปากกานหน้า Trend

## 7. Graphic Panel กดคีย์



ตรวจผล : Panel นี้ แสดงรูปภาพของ Process เพื่อให้ทราบถึงระบบการทำงานใน Process นั้นๆ ทั้ง การสั่งขั้นตอนควบคุมต่างๆ และสังเกต สัญญาณลักษณะ Pump, Valve ฯลฯ

## 8. การเปลี่ยนเลขหน้าควบคุม กด คีย์



ตรวจผล : ปุ่ม พลิกขวา เพื่อเพิ่มเลขหน้าเพิ่มขึ้น ปุ่ม พลิกซ้าย เพื่อเพิ่มเลขหน้าลดลง

ปุ่ม PAGE เพื่อกำหนดหน้าที่ต้องการ

ตอนที่ 2 การทดลองควบคุมถังผสม

1. เข้าหน้า GRAPHIC .GR0001 หน้าแสดงกระบวนการถังผสมสังเกตสีของ Pump, Valve และสังเกต ค่า DATA ที่โชว์อยู่บนหน้า GRAPHIC

2. เช็ทค่า น้ำหนักที่ใช้ของสาร A , โดยเลื่อน cursor (  $\Rightarrow$  ) ไปยัง บรรทัดบนสุดของตาราง โดยใช้ คีย์ลูกศร แล้ว กดปุ่ม Display (  $\square$  ) สังเกตบรรทัดสุดท้ายของหน้าจอ จะขึ้นข้อความดังนี้

■ FIC-01 BSET=200

PV=0

กดปุ่ม DATA แล้วใส่ค่าปริมาณที่ต้องการ (500 KG) ที่ item BSET

1. เช็ทค่า น้ำหนักที่กำหนดการหรีวาล์วของสาร A โดยเลื่อน cursor ไปยังบรรทัดต่อมาและทำอย่างเดียวกัน (25 kg) ที่ item PLST
3. เช็ทค่า น้ำหนักที่ใช้ของสาร B ที่ (250 kg) และ ค่าน้ำหนักที่หรีวาล์ว ที่ (12 kg) โดยทำคล้ายกับการกำหนดสารสาย A
4. เช็ทค่า อุณหภูมิที่กำหนด (80 °C) และ เวลา (TIME) 5 นาที
5. เริ่มการเติมสาร โดยเลื่อน cursor ไปที่ปุ่ม CHARGE กด Display และกดปุ่ม Confirm สีแดง (  $\square$  ) เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ CONFIRM
6. สังเกตค่า Flow (PV) ค่าการควบคุม (MV) และค่าน้ำหนัก (SUM) ของสาร A, B และการเปลี่ยนสีของ Pump และ Valve ที่เปลี่ยนสีเมื่อ เริ่มเปิด
7. สังเกตค่า Flow (PV) ค่าการควบคุม (MV) และค่าน้ำหนัก (SUM) ของสาร A, B เมื่อค่าน้ำหนักเข้าใกล้ ค่า เช็ท (BSET-SUM<PLST)

8. สังเกตค่า Flow (PV) ค่าการควบคุม (MV) และ ค่าน้ำหนัก (SUM) ของสาร A, B และการเปลี่ยนสีของ Pump และ Valve ที่เปลี่ยนสีเมื่อการ CHARGE จบ
9. เริ่มการผสม โดยเลื่อน Cursor ไปหน้าปุ่ม MIXING กด Display และกดปุ่ม Confirm
10. สังเกตค่า อุณหภูมิ ที่เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับค่า เซ้ท และสีของ ไบควนที่เปลี่ยนสี
11. สังเกตว่ามี ALARM เกิดขึ้นเมื่อใด และบอกถึงอะไร แล้วกดปุ่มปิดเสียงและ Acknowledge (✓) เพื่อรับรู้ ALARM และหยุดเสียง
12. สังเกตว่า เมื่อถึง เวลาที่กำหนด เกิดอะไรขึ้นบ้าง
13. เริ่มการถ่ายสาร โดยเลื่อน Cursor ไปหน้าปุ่ม DRAIN กด Display และกดปุ่ม Confirm
14. สังเกต ระดับสารในถัง และ สีของวาล์วกันถัง ตั้งแต่ต้นจนจบการ ถ่ายเท
15. ทำการทดลองซ้ำในข้อ 2 โดยเปลี่ยนค่า เซ้ท ต่างๆ บันทึกผล

### ประวัติผู้เขียน

นาย วีรพันธุ์ สถาพรนานนท์ เกิดวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2513 ที่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2535 จากนั้นเข้าทำงานที่บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด ในตำแหน่ง วิศวกรระบบ ทำหน้าที่ออกแบบระบบบดชีเอต ให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 6 ปี

เข้าทำการศึกษาต่อในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (ภาคนอกเวลาราชการ) ในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2538