

บทที่ 6

การลดและควบคุมต้นทุนการผลิต

ผลจากการศึกษาวิจัยต้นทุนการผลิตตามลักษณะการเกิดของค่าใช้จ่าย (รายละเอียดกล่าวมาแล้วในบทที่ 4) พบว่า ต้นทุนการผลิตประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ต้นทุนค่าแรงทางตรงและต้นทุนโสหุ้ยการผลิต

ดังนั้น การลดและควบคุมต้นทุนการผลิตคือ การลดและควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ - ทางตรง ค่าแรงทางตรงและ โสหุ้ยการผลิตในแผนกผลิตภายใน ยางนอกรถจักรยานยนต์ และยางนอกรถยนต์เล็ก

จากการศึกษา วิเคราะห์ผลการวิจัยโครงสร้างต้นทุนการผลิตโรงงานปัจจุบัน (รายละเอียดกล่าวมาแล้วในบทที่ 5) พบว่า ไม่ว่าจะ เป็นโครงสร้างต้นทุนการผลิตแผนกผลิต ใด ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงมีสัดส่วนในต้นทุนการผลิตทั้งหมดสูงที่สุด รองลงมาคือต้นทุนโสหุ้ยการผลิต และ ต้นทุนค่าแรงทางตรงตามลำดับ

ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมา การลดและควบคุมต้นทุนการผลิตควรให้ความสำคัญ เรื่องต้นทุนวัตถุดิบทางตรง เป็นลำดับแรก ต้นทุนโสหุ้ยการผลิตและต้นทุนค่าแรงทางตรง เป็นลำดับรอง ๆ ลงมาตามลำดับ

ในการลดและควบคุมต้นทุนการผลิตนั้นต้องทำความเข้าใจระบบงาน กระบวนการผลิต และสภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงาน สิ่งสำคัญคือ ศึกษาทำความเข้าใจจุดต่างๆ ที่ก่อให้เกิด ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายเพิ่ม การสูญเสียหรือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นเพื่อประมวล สิ่งเหล่านี้มาทำการศึกษาและวิเคราะห์ว่า จะทำการลดและควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างไร ด้วยวิธีการอะไร?

การลดต้นทุนการผลิต

1. การลดการสูญเสียวัตถุดิบ

การศึกษาหาวิธีการลดต้นทุนการผลิตวัตถุดิบในโรงงานวิจัยนี้ อาศัยแนวคิดในเรื่องการสมดุลย์ของวัสดุ(Material Balancing)เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งแนวคิดในเรื่องการสมดุลย์ของวัสดุมีหลักการดังสมการ

$$\text{INPUT} = \text{OUTPUT} + \text{LOSSES}$$

เมื่อ $\text{INPUT} =$ วัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ไปในการผลิต

$\text{OUTPUT} =$ ผลผลิตที่ได้ออกมาจากการผลิต

$\text{LOSSES} =$ การสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

จากหลักการนี้ การหาการลดต้นทุนการผลิต คือ การศึกษาและวิเคราะห์ว่าในกระบวนการผลิตของโรงงานมีการสูญเสียของวัตถุดิบที่จุดใด ปริมาณเท่าไร สามารถจะลดการสูญเสียเหล่านี้ได้หรือไม่ อย่างไร หมายความว่า จะต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่า การสูญเสียนั้นควบคุมได้หรือไม่ได้ หากเป็นการสูญเสียที่ควบคุมได้ ย่อมต้องลดต้นทุนลงได้ แต่ถ้าการสูญเสียนั้นควบคุมไม่ได้ การลดต้นทุนการผลิตลงย่อมทำไม่ได้ด้วย จึงไม่มีประโยชน์ที่จะไปศึกษาหาวิธีการลดต้นทุนในกรณีหลังนี้

1.1 การลดการสูญเสียวัตถุดิบในแผนกผลิตยางาน

1.1.1 รายการสูญเสีย จากการศึกษาระบบวิเคราะห์กระบวนการผลิตในโรงงานพบว่า การสูญเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหลายแห่ง การสูญเสียนี้นสามารถสรุปและจำแนกได้ดังตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 แสดงรายการสูญเสียเป็นร้อยละของวัตถุดิบทางตรง

รายการ	การสูญเสียเป็นร้อยละของวัตถุดิบทางตรง
การสูญเสียในท้องผสมยาง	7.05
ยางคาย	3.78
ห้วยางกรอง	2.19
ห้วยาง Extruder	2.59
ยาง เสียหลังอบ	0.71
รวม	16.32

1.1.2 การวิเคราะห์สาเหตุการสูญเสีย การสูญเสียตามรายการที่กล่าวมาสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุการสูญเสียได้ดังตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.2 แสดงรายการ สาเหตุและภาวะการสูญเสียของแผนกยางใน

รายการ	สาเหตุ	ภาวะ
การสูญเสียในท้องผสมยาง	1. จากตัวเครื่องจักร	ควบคุมไม่ได้
ยางคาย	2. คนงานขาดความใส่ใจ	ควบคุมได้
ห้วยางกรอง	1. คุณภาพวัตถุดิบไม่ดี	ควบคุมไม่ได้
ห้วยาง Extruder	2. ความร้อนรอบตัวสูง อันเนื่องมาจากอากาศและเตาอบ	ควบคุมได้โดยใช้สารเคมีบางตัวช่วย
	3. คนงานขาดความใส่ใจ	ควบคุมได้
	1. จากตัวกระบวนการผลิต	ควบคุมไม่ได้
	1. จากตัวกระบวนการผลิต	กึ่งควบคุมได้โดยใช้การวางแผนการผลิต

ยาง เสียหลังอบ	1. อุณหภูมิไอน้ำร้อนไม่พอ	ควบคุมได้
	2. ความดันลมไม่พอ	ควบคุมได้
	3. คนงานขาดความระมัดระวัง	ควบคุมได้
	4. คุณภาพวัตถุดิบไม่ดี	ควบคุมไม่ได้

1.1.3 การลดการสูญเสีย จากผลการวิเคราะห์ใน 1.1.2

การสูญเสียที่อยู่ในภาวะควบคุมได้ทั้งหมดสามารถลดการสูญเสียลงได้ ส่วนภาวะควบคุมไม่ได้ตามเงื่อนไขปัจจุบันของโรงงาน ไม่สามารถลดการสูญเสียลงได้ จนกว่าจะยอมเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เช่น เปลี่ยนเครื่องจักรแบบใหม่ การสร้างห้องทดสอบคุณภาพวัตถุดิบที่รับเข้ามา เป็นต้น จึงจะสามารถลดการสูญเสียลงได้

การลดการสูญเสียลงได้ ย่อมส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยก็ย่อมลดลง เป็นการลดต้นทุนการผลิตไปในตัว

จากการศึกษาหาวิธีการลดการสูญเสียในภาวะควบคุมได้ จากสาเหตุต่างๆที่วิเคราะห์มาแล้ว การลดการสูญเสียลงจะต้องใช้วิธีการต่างๆตามสาเหตุที่วิเคราะห์มา รวมทั้งใช้การควบคุมตามระบบที่สร้างขึ้น

ตารางที่ 6.3 แสดงให้เห็นถึงสาเหตุ การแก้ไขการสูญเสียในแผนกยางใน

รายการ	สาเหตุ	วิธีการ
การสูญเสียในห้องผสมยาง	1. คนงานขาดความใส่ใจ	1. ยกระดับความเข้าใจคนงานให้สำนึกงานในหน้าที่สูงขึ้น 2. เข้มงวดการทบทวนกับคนงานมากขึ้น
ยางตาย	1. ความร้อนรอบตัวสูงเกินไป 2. คนงานขาดความใส่ใจ	1. เติมสารตัวหน่วง (Retarder) 1. แก้ไข เช่นเดียวกับการสูญเสียในห้องผสมยาง

หัวยาง Extruder	1. จากตัวกระบวนการผลิต	1. วางแผนการผลิตให้มีขนาดยางผลิตน้อยครั้งที่สุดในแต่ละวันเพื่อให้เปลี่ยนหัว Extruder น้อยที่สุด
ยาง เสียหลังอบ	1. อุณหภูมิไอน้ำร้อนไม่พอ 2. ความดันลมไม่พอ 3. คนงานขาดความระมัดระวัง	ทั้ง 3 สาเหตุล้วนเกิดจากคนงานไม่ใส่ใจจึงต้องแก้ไขเช่นเดียวกับการสูญเสียในห้องผสมยาง

1.1.4 ผลการลดการสูญเสีย จากการทดลองสามารถลดการสูญเสียลงได้ดังสรุปในตารางที่ 6.4

ตารางที่ 6.4 แสดงผลการลดการสูญเสียในแผนกยางใน

รายการ	การสูญเสีย เหลือ เป็นร้อยละ ของ วัตถุดิบทางตรง
การสูญเสียในห้องผสมยาง	3.25
ยางตาย	0.76
หัวยางกรอง	2.19
หัวยาง Extruder	1.94
ยางเสียหลังอบ	0.15
รวม	8.29

ดังนั้น สามารถลดการสูญเสียลงได้ $16.32 - 8.29 = 8.03\%$ ของวัตถุดิบทางตรงโดยน้ำหนัก

แต่จากผลวิจัยในบทที่ 5 ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ย = 17.52 บาท/กก.

นั่นคือ วัตถุดิบทางตรง 100 ส่วน เทียบเป็นเงิน 17.52 บาท/กก.

ถ้า วัตถุดิบทางตรง 8.03 ส่วน คิดเป็นเงิน $(17.52 * 8.03) / 100$

= 1.41 บาท/กก.

ดังนั้น สามารถลดการสูญเสียของวัตถุดิบทางตรงภายในเป็นเงิน 1.41 บาท/กก.

1.2 การลดการสูญเสียวัตถุดิบในแผนกผลิตยางนอก

1.2.1 รายการสูญเสีย จากการศึกษาระบบและวิเคราะห์กระบวนการผลิตในโรงงานพบว่า มีการสูญเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหลายแห่ง การสูญเสียนี้สามารถสรุปและจำแนกได้ดังตารางที่ 6.5

ตารางที่ 6.5 แสดงร้อยละของการสูญเสียวัตถุดิบยางนอก

รายการ	การสูญเสียเป็นร้อยละของวัตถุดิบทางตรง	
	รถจักรยานยนต์	รถยนต์เล็ก
การสูญเสียในห้องผสมยาง	4.12	5.35
ยางตาย	0.17	0.16
หัวยางรถยนต์เล็ก		1.31
ยาง เสียหลังอบ	1.0	0.64
เศษลวด	0.14	0.13
เศษผ้าใบ	0.72	0.69
รวม	6.15	8.28

1.2.2 การวิเคราะห์สาเหตุการสูญเสีย การสูญเสียตามรายการที่กล่าวมาสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุการสูญเสียได้ดังตารางที่ 6.6

ตารางที่ 6.6 แสดงรายการ สาเหตุและภาวะการสูญเสียในแผนภายนอก

รายการ	สาเหตุ	ภาวะ
การสูญเสียในท้องผสม	1. จากตัวเครื่องจักร	ควบคุมไม่ได้
ยางตาย	2. คนงานขาดความใส่ใจ	ควบคุมได้
ห้วยางรถยนต์เล็ก	1. คุณภาพวัตถุดิบไม่ดี	ควบคุมไม่ได้
ยาง เสียหลังอบ	2. ความร้อนรอบตัวสูง เกินอันเนื่องมาจากอากาศและ เตอบ	ควบคุมโดยใช้สารเคมีบางอย่างช่วย
เศษลวด	1. จากตัวกระบวนการผลิต	กึ่งควบคุมได้โดยการวางแผนการผลิต
เศษในลอน	1. อุณหภูมิไอน้ำร้อนไม่พอ	ควบคุมได้
	2. ความดันลมไม่พอ	ควบคุมได้
	3. คนงานขาดความระมัดระวัง	ควบคุมได้
	4. คุณภาพวัตถุดิบไม่ดี	ควบคุมไม่ได้
เศษลวด	1. วิธีการทำงาน	ควบคุมไม่ได้
เศษในลอน	1. วิธีการทำงาน	ควบคุมไม่ได้

1.2.3 การลดการสูญเสีย การศึกษาหาวิธีการลดการสูญเสียในภาวะควบคุมได้จากสาเหตุต่างๆดังได้วิเคราะห์ใน 1.2.2 สามารถใช้วิธีการต่างๆตามสาเหตุที่วิเคราะห์มา รวมทั้งใช้การควบคุมตามระบบที่สร้างขึ้น ดังตารางที่ 6.7

ตารางที่ 6.7 แสดงให้เห็นถึงสาเหตุ การแก้ไขการสูญเสียในแผนภายนอก

รายการ	สาเหตุ	วิธีการ
การสูญเสียในห้องผสม	1. คนงานขาดความใส่ใจ	1. ยกระดับความเข้าใจให้ สํานักงานในหน้าที่สูงขึ้น
ยางตาย	1. ความร้อนรอบตัวสูง เกิน 2. คนงานขาดความใส่ใจ	2. เข้มงวดการทำงานกับคนงาน มากขึ้น 1. เติมสารตัวหน่วง 2. แก้ไข เช่นเดียวกับการสูญเสีย ในห้องผสมยาง
ยาง เสียหลังอบ	1. อุณหภูมิไอน้ำร้อนไม่พอ 2. ความดันลมไม่พอ 3. คนงานขาดความ ระมัดระวัง	ทั้ง 3 สาเหตุล้วนเกิดจากคน งานไม่ใส่ใจจึงต้องแก้ไข เช่นเดียวกับการสูญเสียในห้อง ผสมยาง

1.2.4 ผลการลดการสูญเสีย ผลจากการทดลองสามารถลดการสูญเสีย
ลงได้ดังสรุปในตารางที่ 6.8

สามารถลดการสูญเสียของวัตถุดิบทางตรงรถจักรยายนต์เป็นเงิน 1.11 บาท/กก.

นั่นคือ สำหรับรถยนต์เล็ก

วัตถุดิบทางตรง 100 ส่วน เทียบเป็นเงิน 39.78 บาท/กก.

ถ้า วัตถุดิบทางตรง 3.39 ส่วน คิดเป็นเงิน $(39.78 \times 3.39) / 100$ บาท/กก.
= 1.35 บาท/กก.

ดังนั้น

สามารถลดการสูญเสียของวัตถุดิบทางตรงรถยนต์เล็กเป็นเงิน 1.35 บาท/กก.

1.3 การลดต้นทุนการผลิตด้านไฟฟ้า จากการศึกษาโครงสร้างต้นทุนในส่วนวัสดุ
การผลิต ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตสูงรองลงมาจากวัตถุดิบทางตรง ในส่วนค่าใช้จ่ายไฟฟ้าพบว่า
ค่าไฟฟ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงค่าใช้จ่ายหนึ่งในต้นทุนการผลิต คือ ในแผนกผลิตยางเป็น 7.95 x
แผนกยางนอกรถจักรยายนต์ 2.64 % และแผนกยางนอกรถยนต์เล็ก 2.63% ของต้นทุน -
การผลิตทั้งหมดในแผนกนั้น ๆ

จากการศึกษาโครงสร้างไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง การคิดอัตราค่าไฟฟ้ารายเดือน
ให้โรงงานตัวอย่าง เป็นประเภทที่ 5 อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ขนาดเล็ก (ดูรายละเอียด
ภาคผนวก ก) คือ

ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Demand Charge):

กิโลวัตต์ละ 177.00 บาท

ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Charge) :

หน่วย(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)ละ 1.23 บาท

ค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor Charge) :

กิโลวาร์ละ 15.00 บาท

การศึกษาค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าของโรงงานพบว่า ค่าสูงสุดในแต่ละเดือนของโรงงาน
คือ 250 kW นั้นหมายความว่า แต่ละเดือนโรงงานต้องจ่ายค่าไฟฟ้าส่วนนี้

$250 * 177.00 = 44,250$ บาทให้การไฟฟ้านครหลวง

เนื่องจากค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าเป็นค่าไฟฟ้าคิดจากส่วนที่ใช้เฉลี่ยสูงสุดตาม
เวลา 15 นาทีของแต่ละเดือน ค่าไฟฟ้าส่วนนี้คิดจากค่าสูงสุดเพียงอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับ

ตารางที่ 6.8 แสดงผลการลดการสูญเสียในแผนภายนอก

รายการ	การสูญเสียเป็นร้อยละของวัตถุประสงค์ทางตรง	
	รถจักรยานยนต์	รถยนต์เล็ก
การสูญเสียในห้องผสมยาง	2.06	2.60
ยางตาย	0.03	0.03
หัวยางรถยนต์เล็ก		1.31
ยางเสียหลังอบ	0.20	0.13
เศษลวด	0.14	0.13
เศษผ้าใบ	0.72	0.69
รวม	3.15	4.89

ดังนั้น สามารถลดการสูญเสียของ

รถจักรยานยนต์ $6.15 - 3.15 = 3.00$ % ของวัตถุประสงค์ทางตรงโดยน้ำหนัก

รถยนต์เล็ก $8.20 - 4.89 = 3.39$ % ของวัตถุประสงค์ทางตรง

แต่จากผลวิจัยในบทที่ 5 ต้นทุนวัตถุประสงค์ทางตรงเฉลี่ยของ

รถจักรยานยนต์ = 36.85 บาท/กก.

รถยนต์เล็ก = 39.78 บาท/กก.

นั่นคือ สำหรับรถจักรยานยนต์

วัตถุประสงค์ทางตรง 100 ส่วนเทียบเป็นเงิน 36.85 บาท/กก.

ถ้า วัตถุประสงค์ทางตรง 3 ส่วนคิดเป็นเงิน $(36.85 \times 3) / 100$ บาท/กก.

= 1.11 บาท/กก.

ดังนั้น

ระยะเวลาใช้งานยาวนานเพียงใด ค่าสูงสุดนี้มีครั้งเดียวหรือหลายครั้งในรอบเดือนก็ตาม จะคิดค่าไฟฟ้าส่วนนี้เท่านั้น

หลักการลดค่าไฟฟ้าส่วนนี้คือ ต้องพยายามปรับระดับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดให้ลดลงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยกระจายเวลาการใช้ไฟฟ้าออกไปไม่ให้ใช้ไฟฟ้าพร้อมกันหลายๆในเวลาเดียวกันโดยไม่จำเป็นต้องไม่ให้เกิดภาระ เพื่อผลการผลิตด้วย

จากการวิเคราะห์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตพบว่า เครื่องจักรทุกตัวยกเว้นเครื่องผสมยางแบบปิดและ เครื่อง เคลือบในลอน ต้องทำงานพร้อมกันตลอดเวลาเดียวกัน เพราะกระบวนการผลิตกำหนดให้ต้องทำงานตลอดเวลาและต่อเนื่องกัน ไม่อาจเปลี่ยนแปลงใดๆได้ ส่วนเครื่องผสมยางแบบปิดและ เครื่อง เคลือบในลอนยืดหยุ่นเวลาได้ จากการทดลองได้ผลว่า เมื่อไรก็ตามเครื่องจักรสองตัวนี้ทำงานพร้อมกันและพร้อมกับเครื่องจักรอื่นๆ ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดจะเป็น 250 ๕พ แต่เมื่อเครื่องจักรสองตัวนี้ทำงานกันคนละ เวลาไม่พร้อมกัน ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดจะ เหลือเป็น 200 ๕พ นั่นคือ สามารถลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดได้ 50 ๕พ คิดเป็นเงิน $50 * 177.00 = 8,850$ บาท หรือลดได้ $8850/44,250 = 20 \%$ ของค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด

จากการเก็บข้อมูลไฟฟ้าในรอบ 6 เดือน จะได้ว่า ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่จ่าย 111,801.49 บาท/เดือน

ดังนั้น สามารถลดต้นทุนไฟฟ้าลงได้ $(8,850 / 111,801.49) * 100 = 7.92 \%$ ของค่าไฟฟ้าทั้งหมด

การลดต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าโดยการลดหน่วย(unit)การใช้ลงมา ทำไม่ได้เพราะเครื่องจักรจะต้องเปิดทำงานตลอดช่วงการผลิต แต่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้โดยทางอ้อม กล่าวคือต้องพยายามผลิตสินค้าให้มีการสูญเสียให้น้อยที่สุด (ดังได้กล่าวมาแล้วในเรื่องการลดการสูญเสีย) ทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยผลผลิตก็จะต่ำลง

จากผลการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าต่อกิโลกรัมผลผลิตโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 6 เดือน พบว่า

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยแผนกผลิตยางใน 3.71 บาท/กก.ผลผลิต

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยแผนกผลิตยางนอก

รถจักรยานยนต์ 1.42 บาท/กก.ผลผลิต

รถยนต์เล็ก 1.45 บาท/กก.ผลผลิต
แต่เมื่อสามารถลดการสูญเสียลง ทำให้ผลผลิตยาง เพิ่มขึ้นเป็นผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
เป็นดังนี้

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยแผนกผลิตยางใน 3.30 บาท/กก.ผลผลิต

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยแผนกผลิตยางนอก

รถจักรยานยนต์ 1.35 บาท/กก.ผลผลิต

รถยนต์เล็ก 1.35 บาท/กก.ผลผลิต

เมื่อเทียบสัดส่วนต้นทุนที่ลดลง จะได้ผลดังนี้

ต้นทุนค่าไฟฟ้าแผนกผลิตยางในลดลง $(3.70-3.30)/3.71 = 10.81 \%$

ต้นทุนค่าไฟฟ้าแผนกผลิตยางนอก

รถจักรยานยนต์ลดลง $(1.42-1.35)/1.42 = 4.93 \%$

รถยนต์เล็กลดลง $(1.45-1.35)/1.45 = 6.90 \%$

เนื่องจากในโรงงานที่ศึกษา มีการติดตั้ง CAPACITOR โรงงานจึงไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า
ส่วนค่าประกอบกำลัง ต้นทุนค่าไฟฟ้าส่วนนี้จึงไม่มี

1.4 การลดต้นทุนการผลิตด้านเชื้อเพลิง จากการศึกษาโครงสร้างต้นทุนโสหุ้ยการผลิต ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงอีกตัวหนึ่งที่ควรพิจารณา กล่าวคือ ในแผนกผลิตยางในเป็น 3.56% แผนกผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์เป็น 1.70 % แผนกผลิตยางนอกรถยนต์เล็กเป็น 1.72% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด

ต้นทุนด้านเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนค่าสิ้น ใช้น้ำในการให้ความร้อนแก่หม้อไอน้ำ(Boiler) ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อการสูญเสียเป็นจำนวนมากอย่างน้อยสองจุดคือ การสูญเสียความร้อนไปกับก๊าซสันดาบที่ปล่อยทิ้งทางปล่องควัน (Stack Loss) และการสูญเสียความร้อนตั้งแต่เริ่มออกจากหม้อไอน้ำจนถึงเตาอบยาง ซึ่งขอเรียกว่าความร้อนสูญเสียผ่านผิวท่อไอน้ำ(Piping Surface Heat Loss)

เมื่อวิเคราะห์การสูญเสียความร้อนไปกับก๊าซสันดาบทางปล่องควันพบว่าเกิดจากมีอากาศส่วนเกิน(Excess Air)ใช้ในการเผาไหม้มากเกินไปจนความจำเป็น ส่วนความร้อนสูญเสียผ่านผิวท่อไอน้ำเกิดจากท่อไอน้ำบางส่วนมีรูรั่ว บางส่วนไม่มีฉนวนกันความร้อนหุ้ม บางส่วน

ฉนวนกันความร้อนเสื่อม

ในการวิจัยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำได้โดยการสูญเสียความร้อนไปกับก๊าซสันดาบทาง ปล่องควมมีสาเหตุจากเดิมช่องอากาศเข้าไปสันดาบกับเชื้อเพลิงใหญ่ (70x40 ซม²) ไม่มีที่ปรับระดับให้อากาศเข้า ทาให้อากาศเข้าได้เต็มที่ อากาศส่วนเกินจึงมีมาก การแก้ไขทำได้โดยการตัดประตูบานเกร็ดที่สามารถปรับความกว้างของช่องลมได้ตามต้องการ ช่วยลดอากาศส่วนเกินลงได้ ทาให้ประหยัดการใช้เชื้อเพลิงลง ส่วนความร้อนสูญเสียผ่านผิวท่อไอน้ำแก้ไขโดยการเปลี่ยนท่อไอน้ำที่มีรูรั่ว เปลี่ยนฉนวนกันความร้อนหุ้มท่อใหม่และส่วนที่เป็นท่อเปลือยต้องหุ้มฉนวนกันความร้อนให้ด้วย การสูญเสียความร้อนจะลดลง ประสิทธิภาพไอน้ำจะดีขึ้น คุณภาพยางอบจะมีคุณภาพผลผลิตดีและสม่ำเสมอมากขึ้น จะเป็นส่วนช่วยประหยัดเชื้อเพลิงบางส่วนด้วย

แต่เนื่องจากขณะทำการวิจัย การแก้ไขในส่วนหลังคือ ความร้อนสูญเสียผ่านผิวท่อยังไม่มีผลการแก้ไข จึงไม่อาจสรุปผลได้ จึงเพียงแต่วิเคราะห์การสูญเสียเดิมที่เกิดขึ้นเท่านั้น

ข้อมูลการวิเคราะห์

$$\text{LOW HEAT VALUE (H}_1\text{)} = 4800 \text{ kcal/kg (16)}$$

$$\text{THEORY AIR VOLUME (A}_0\text{)} = 1.01 \cdot (\text{H}_1 + 550) / 1000 \quad \dots 6.1 \text{ (17)}$$

$$\text{THEORY GAS VOLUME (G}_0\text{)} = (0.905 \cdot (\text{H}_1 + 550) / 1000) + 1.17 \dots 6.2 \text{ (17)}$$

สัมประสิทธิ์อากาศส่วนเกิน (Excess Air Coefficient) หรืออัตราอากาศ (Air Ratio, η) คืออัตราส่วนระหว่างปริมาณอากาศที่เข้าจริงกับปริมาณอากาศเชิงทฤษฎีมีค่า

$$\eta = \frac{21}{21 - (\text{O}_2)} \quad \dots 6.3 \text{ (17)}$$

เมื่อ O_2 = เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของออกซิเจนในก๊าซเสียแห้ง

$$\text{ดังนั้น } \text{A}_0 = 1.01 \cdot (4800 + 550) / 1000 = 5.4035 \text{ Nm}^3/\text{kg}$$

$$\text{G}_0 = (0.905 \cdot (4800 + 550) / 1000) + 1.17 = 6.01175 \text{ Nm}^3/\text{kg}$$

$$\text{จากการวัดที่หม้อไอน้ำ } \text{O}_2 = 16.4875$$

$$\text{จากสมการ 6.3 ได้ } \eta = 21 / (21 - 16.4875)$$

$$= 4.65374$$

แต่ความสัมพันธ์ที่เกิดจริงกับทางทฤษฎีเป็นดังนี้

$$A = mA_o \quad \dots 6.4 \quad (17)$$

$$G = G_o + (m-1)A_o \quad \dots 6.5 \quad (17)$$

เมื่อ $A =$ ปริมาณอากาศใช้จริง

$G =$ ปริมาณก๊าซสันดาปใช้จริง

ดังนั้น $A = (4.65374) * (5.4035)$

$$= 25.14648 \quad \text{Nm}^3/\text{kg}$$

$$G = 6.01175 + (4.65374 - 1) * 5.4035$$

$$= 25.75473 \quad \text{Nm}^3/\text{kg}$$

การวิเคราะห์ความร้อนสูญเสียไปกับก๊าซสันดาปทางปล่องควันก่อนปรับปรุง

$$\text{STACK LOSS} = G * C_g * (T_g - T_i) \quad \dots 6.6 \quad (17)$$

เมื่อ $\text{STACK LOSS} =$ ความร้อนสูญเสียไปกับก๊าซสันดาปทางปล่องควัน

$C_g =$ ความร้อนจำเพาะเฉลี่ยของก๊าซทิ้ง

$T_g =$ อุณหภูมิก๊าซเสียที่ทางออกซึ่งได้จากการวัดจริง

$T_i =$ อุณหภูมิอากาศภายนอกที่วัดได้

โดย $G = 25.75473 \quad \text{Nm}^3/\text{kg}$

$$C_g = 0.33 \quad \text{kcal/Nm}^3 \text{ } ^\circ\text{C} \quad \dots 6.7 \quad (17)$$

$$T_g = 309.375 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$T_i = 24.5 \text{ } ^\circ\text{C}$$

ดังนั้น $\text{STACK LOSS} = 25.75473 * 0.33 * (309.375 - 24.5) \text{ kcal/kg}$

$$= 2421.1700 \quad \text{kcal/kg}$$

หรือ คิดเป็น % LOSS = $2421.17 / 4800 = 50.44\%$ ของความร้อนที่เข้า

การวิเคราะห์ความร้อนสูญเสียไปกับก๊าซสันดาปทางปล่องควันหลังปรับปรุง

$$T_g = 259.0 \text{ } ^\circ\text{C}$$

ดังนั้น $\text{STACK LOSS} = 25.75473 * 0.33 * (259.0 - 24.5) \text{ kcal/kg}$

$$= 1993.0298 \quad \text{kcal/kg}$$

หรือ คิดเป็น % LOSS = $1993.0298 / 4800$

$$= 41.52\% \text{ ของความร้อนที่เข้า}$$

$$\text{นั่นคือ สามารถลด STACK LOSS ลงได้} = 2426.1700 - 1993.0298$$

$$= 428.1402 \quad \text{kcal/kg}$$

หรือสามารถลด STACK LOSS ได้ $50.44 - 41.52 = 8.92\%$ ของความร้อนที่เข้า

การวิเคราะห์ความร้อนสูญเสียผ่านผิวท่อ มีข้อมูลการวิเคราะห์ดังนี้

$$\text{ความดันเกจหม้อไอน้ำ (P_g)} = 6.0625 \quad \text{kg/cm}^2$$

$$\text{ดังนั้น ความดันสัมบูรณ์ (P_a)} = 6.0625 + 1 = 7.0625 \quad \text{kg/cm}^2$$

...6.8 (7)

$$\text{อุณหภูมิวัดเข้าเตาอบ} \quad 135 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\text{ดังนั้น จึงอนุมูลว่าคุณภาพความแห้ง} \quad 85\%$$

จากตารางไอน้ำอิ่มตัว (ดูรายละเอียดภาคผนวก ค)

$$\text{ที่ } 132.88 \text{ } ^\circ\text{C} \quad h'' = 650.9 \text{ kcal/kg} \quad \text{ความร้อนแฝง} \quad 517.2 \text{ kcal/kg}$$

$$142.92 \text{ } ^\circ\text{C} \quad h'' = 653.7 \text{ kcal/kg} \quad \text{ความร้อนแฝง} \quad 510.0 \text{ kcal/kg}$$

ดังนั้นที่

$$135.0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad h'' = 651.5 \text{ kcal/kg} \quad \text{ความร้อนแฝง} \quad 516.5 \text{ kcal/kg}$$

$$\text{แต่ ENTHALPY ไอน้ำ (h_w)} = (\text{ENTHALPY ไอน้ำแห้ง}) - (1 - \text{อัตราความแห้ง}) * \text{ความร้อนแฝง}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น ENTHALPY ไอน้ำ} &= (651.5) - (1.0 - 0.85) * 516.5 \quad \text{kcal/kg} \\ &= 574.025 \quad \text{kcal/kg} \end{aligned}$$

และจากตารางไอน้ำอิ่มตัว

$$\text{ที่ } 7 \text{ kg/cm}^2 \quad h'' = 659.5 \text{ kcal/kg} \quad \text{ความร้อนแฝง} \quad 493.8 \text{ kcal/kg}$$

$$8 \text{ kg/cm}^2 \quad h'' = 660.8 \text{ kcal/kg} \quad \text{ความร้อนแฝง} \quad 489.5 \text{ kcal/kg}$$

ดังนั้น

$$\text{ที่ } 7.025 \text{ kg/cm}^2 \quad h'' = 659.58 \text{ kcal/kg} \quad \text{ความร้อนแฝง} \quad 493.53 \text{ kcal/kg}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น ENTHALPY ไอน้ำ} &= (659.58) - (1.085) * 493.53 \quad \text{kcal/kg} \\ &= 644.7714 \quad \text{kcal/kg} \end{aligned}$$

เพราะฉะนั้น OUTPUT ใอน้ำจากหม้อไอน้ำถึงเตาอบจะมี ENTHALPY หายไป

$$\begin{aligned} \Delta h'' &= 644.7714 - 574.025 && \text{kcal/kg} \\ &= 70.7464 && \text{kcal/kg} \end{aligned}$$

การควบคุมต้นทุนการผลิต

1. การควบคุมต้นทุนการผลิตด้วยมาตรฐาน

1.1 สูตรส่วนผสม (Mixing Weight Structure) ผลิตภัณฑ์ยางแต่ละประเภท จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพการใช้วัตถุดิบทางตรงในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางแต่ละประเภทออกมา ต่อหนึ่งหน่วย จะมีการใช้วัตถุดิบทางตรงต่างๆผสมกันในสัดส่วนร้อยละที่แน่นอนในการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางของแต่ละประเภท โดยในงานวิจัยนี้ขอเรียกว่า "สูตรส่วนผสม"

สูตรส่วนผสมในโรงงานตัวอย่างมีทั้งหมด 6 สูตร คือ สูตรส่วนผสมยางใน ยางนอกรถจักรยานยนต์ ยางนอกรยนต์เล็ก ยางเคลือบไนลอน ยางเคลือบลวด และยางแกน

สูตรส่วนผสมยางในเป็นสูตรการใช้วัตถุดิบต่างๆผสมกันในสัดส่วนที่กำหนดเพื่อผลิตยางใน สูตรส่วนผสมยางนอกรถจักรยานยนต์เป็นสูตรการใช้วัตถุดิบต่างๆผสมกันในสัดส่วนที่กำหนดเพื่อผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ สูตรส่วนผสมยางนอกรยนต์เล็ก ส่วนสูตรผสมยางเคลือบไนลอนและยางเคลือบลวดเป็นสูตรใช้วัตถุดิบต่างๆผสมกันในสัดส่วนที่กำหนดเพื่อผลิตยางที่จะนำไปใช้เคลือบตัวไนลอนและตัวลวดตามลำดับ เพื่อนำเอาไนลอนและลวดที่เคลือบยางแล้วไปประกอบเข้ากับยางนอกทั้งของรถจักรยานยนต์และรถยนต์เล็ก เสริมความแข็งแรงให้กับตัวยางนอกที่จะนำไปใช้งาน ส่วนสุดท้ายคือสูตรส่วนผสมยางแกนเป็นสูตรการใช้วัตถุดิบต่างๆผสมกันในสัดส่วนที่กำหนดเพื่อทำยางแกน ซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์และรถยนต์เล็กเท่านั้น

ในการวิเคราะห์หาสูตรส่วนผสมทั้ง 6 สูตรนั้นใช้หลักและวิธีการเดียวกันคือ จะทำการศึกษาและวิเคราะห์ว่าในการผลิตยางแต่ละชนิดไม่ว่ายางใน ยางนอกรถจักรยานยนต์ ยางนอกรยนต์เล็ก ยางเคลือบไนลอน ยางเคลือบลวด และยางแกนจะต้องใช้วัตถุดิบอะไร

บ้าง วัตถุประสงค์แต่ละอย่างใช้เป็นสัดส่วนร้อยละ เท่าไรของน้ำหนักรวมทั้งหมดในยางชนิดนั้น ๆ

สูตรส่วนผสมมีลักษณะ โครงสร้างดังตารางที่ 6.9

ตารางที่ 6.9 ตารางแสดงลักษณะ โครงสร้างสูตรส่วนผสม

กลุ่มวัตถุประสงค์	ยางใน	ยางนอก		ยางเคลือบ		ยางแกน
	%	จักรยานยนต์	รถยนต์เล็ก	ไนลอน	ลวด	%
ยางธรรมชาติ	x	x	x	x	x	x
ยางสังเคราะห์	x	x	x	x	x	x
ยางตัวเติม	x	x	x	x	x	x
สารตัวเร่ง	x	x	x	x	x	x
สารกระตุ้น	x	x	x	x	x	x
สารตัวเร่ง	x	x	x	x	x	x
สารกระตุ้น	x	x	x	x	x	x
สารพลาสติกไซเซอร์	x	x	x	x	x	x
สารต่อต้านโอโซน	x	x	x	x	x	x
สารต่อต้านออกซิเจน	x	x	x	x	x	x
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

การทราบสูตรส่วนผสมนี้จะเห็นได้ว่า มีประโยชน์อย่างมากในการที่จะนำเอาไปใช้วางแผนการใช้วัตถุดิบ ควบคุมการใช้วัตถุดิบทางตรง ควบคุมคุณภาพผลผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิตและวิเคราะห์หาการสูญเสีย เพื่อควบคุมและลดต้นทุนการผลิต


1.2 เวลามาตรฐาน(Standard Time) จากการวิจัยหาเวลามาตรฐานของหน่วยงาน(Work Station)ต่างๆในโรงงานตัวอย่าง ได้ผลสรุปดังตารางที่ 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 และ 6.14

1.2.1 แผนกผลิตยางใน

ตารางที่ 6.10 แสดงเวลายามาตรฐานของหน่วยงานแผนกยางใน

หน่วยงาน	อัตราการทำงาน นาที/กก.
1. เตรียมยาง	0.300
2. ผสมยาง	0.294
3. เครื่องบดยาง	0.385
4. เครื่องบดยาง	0.123
5. กรองยาง	0.330
6. เครื่องบดยาง	0.123
7. ฉีดยาง	0.373
6. เครื่องบดยาง	0.123
7. ฉีดยาง	0.373
8. ตัดจิบ-ตัด-ตัวอย่าง	0.750
9. เตาอบ	0.733

โดยมีลักษณะการไหลของงานเป็นดังรูปที่ 6.1




รูปที่ 6.1 แสดงการไหลของงานแผนกยางใน

1.2.2. แผนกผลิตยางนอกจักรยานยนต์

ตารางที่ 6.11 แสดงเวลายามาตรฐานของหน่วยงานแผนกยางนอกจักรยานยนต์

หน่วยงาน	อัตราการทำพาน นาที/กก.
1. เตรียมยาง	0.530
2. ผสมยาง	0.256
3. เครื่องบดยาง	0.556
4. เครื่องบดยาง	0.385
5. เครื่องรีดหน้ายาง	0.090
6. เครื่องขึ้นวงล้อยาง	0.256
7. เตาอบ	1.008

โดยมีลักษณะการไหลของงานเป็นดังรูปที่ 6.2




รูปที่ 6.2 แสดงการไหลของงานแผนกยางนอกรถจักรยานยนต์

1.2.3. แผนกผลิตยางนอกรถยนต์เล็ก

ตารางที่ 6.12 แสดงเวลายามาตรฐานของหน่วยงานแผนกยางนอกรถยนต์เล็ก

หน่วยงาน	อัตราการทำงาน นาที/กก.
1. เตรียมยาง	0.500
2. ผสมยาง	0.280
3. เครื่องบดยาง	0.556
4. เครื่องบดยาง	0.385
5. เครื่องรีดหน้ายาง	0.400
6. เครื่องขึ้นวงล้อยาง	0.560
7. เตาอบ	1.379

โดยมีลักษณะการไหลของงานเป็นดังรูปที่ 6.3




รูปที่ 6.3 แสดงการไหลของงานแผนกยางนอกรถยนต์เล็ก

1.2.4 ฝ้ายเคลื่อนไ้ล้น

ตารางที่ 6.13 แสดงเวลายามาตรฐานของหน่วยงานฝ้ายเคลื่อนไ้ล้น

หน่วยงาน	อัตราการทำงาน นาที/กก.
1. เตรียมยาง	0.500
2. ผสมยาง	0.171
3. เครื่องบดยาง	0.571
4. เครื่องเคลื่อนขาง	0.41 (นาที/กก.ของไ้ล้น)
5. ตัด	0.25 (นาที/กก.แผ่น)
6. ต่อ	2.00 (นาที/แผ่น)

โดยมีลักษณะการไหลของงานเป็นดังรูปที่ 6.4




รูปที่ 6.4 แสดงการไหลของงานฝ้ายเคลื่อนไ้ล้น

1.2.5 ผ้าชั้นวางลวด

ตารางที่ 6.14 แสดงเวลายามาตรฐานของหน่วยงานผ้าชั้นวางลวด

หน่วยงาน	อัตราการทำงาน นาที/กก.
1. เตรียมยาง	0.500
2. ผสมยาง	0.171
3. เครื่องบดยาง	0.830
4. เคลือบ-ตัด-ต่อ	0.83 (นาที/วง)

โดยมีลักษณะการไหลของงานเป็นดังรูปที่ 6.5



รูปที่ 6.5 แสดงการไหลของงานผ้าชั้นวางลวด

การกำหนดเวลามาตรฐานการทำงานขึ้นมาได้ ช่วยในการควบคุมการทำงานของ เครื่องจักรและคนงาน ควบคุมใช้วัตถุดิบ ควบคุมปริมาณผลผลิต ตลอดจนมีเกณฑ์กำหนดการ ตรวจสอบการทำงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการสูญเสียเวลาเปล่า (Idle time) ทั้งของคนงานและเครื่องจักร ทำให้ช่วยลดต้นทุนการสูญเสียเหล่านี้ลง

การทราบสูตรส่วนผสมและ เวลามาตรฐานการทำงาน ทำให้สามารถวางแผนการผลิต กำหนดตารางเวลาการผลิตเป็นรายวัน รายสัปดาห์หรือรายงวดที่กำหนดตามต้องการได้ ทำให้สามารถควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดได้อย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

1.3 มาตรฐานส่วนประกอบต่างๆของผลผลิต จากการศึกษาวิเคราะห์ที่ส่วนประกอบ ต่างๆของผลผลิตภายใน-ภายนอกเพื่อใช้เป็นมาตรฐานควบคุมการใช้วัตถุดิบและคุณภาพ ควบคุม การสูญเสียของวัตถุดิบ สามารถจำแนกสรุปได้ดังนี้

1.3.1 น้ำหนักมาตรฐานภายใน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 6.15

ตารางที่ 6.15 แสดงน้ำหนักมาตรฐานภายใน

ขนาด	น้ำหนักสุทธิ*	น้ำหนักรวม**
	(กรัม)	(กรัม)
225-17	335	350
250-17	375	390
70/90-17	375	390
250-18	395	410
275-17	435	450
275-18	465	480
275-19	495	510
275-21	515	530
300-10	330	350
300-16	495	510
300-17	525	540

300-16	495	510
300-17	525	510
300-19	575	590
325-18	585	600
350-8	330	350
350-10	380	400
350-18	635	650
400-18	835	850
400-8	380	400
400-12	585	600
400-15	685	700
500-9	585	600
500-10	675	700
500-12	735	750
500-13	885	900

หมายเหตุ * น้ําน้ํกไม่รวมจ้บ

** น้ําน้ํกรวมจ้บ

1.3.4 น้ําน้ํกมาตรฐานส่วนประกอบต่างๆน้ยางนอก สามารถสรุบได้

ดั่งตารางที่ 6.16

ตารางที่ 6.16 แสดงน้ำหนักมาตรฐานส่วนประกอบต่างๆในยางนอก

ขนาด	น.น.ยาง เคลือบผ้าใบ กก.	น.น. หน้ายาง กก.	น.น.ลวด เคลือบ กก.	ผ้าใบ ล้วน กก.	น้ำหนักรวม กก.
225-17	xx	xx	xx	xx	xxx
250-17	xx	xx	xx	xx	xxx
70/90-17	xx	xx	xx	xx	xxx
250-18	xx	xx	xx	xx	xxx
275-17	xx	xx	xx	xx	xxx
275-18	xx	xx	xx	xx	xxx
275-19	xx	xx	xx	xx	xxx
275-21	xx	xx	xx	xx	xxx
300-10	xx	xx	xx	xx	xxx
300-16	xx	xx	xx	xx	xxx
300-17	xx	xx	xx	xx	xxx
300-18	xx	xx	xx	xx	xxx
300-19	xx	xx	xx	xx	xxx
325-18	xx	xx	xx	xx	xxx
350-8	xx	xx	xx	xx	xxx
350-10	xx	xx	xx	xx	xxx
350-18	xx	xx	xx	xx	xxx
400-18	xx	xx	xx	xx	xxx
400-8	xx	xx	xx	xx	xxx
500-9	xx	xx	xx	xx	xxx
500-10	xx	xx	xx	xx	xxx
500-12	xx	xx	xx	xx	xxx

1.3 มาตรฐานผลผลิต(Yield Standard) จากผลวิจัยประสิทธิภาพการผลิตใน
บทที่ 5 ได้ข้อสรุปว่า

ประสิทธิภาพการผลิตแผนกยางใน = 84.95 %

ประสิทธิภาพการผลิตแผนกยางนอกรถจักรยานยนต์ = 95.82 %

ประสิทธิภาพการผลิตแผนกยางนอกรถยนต์เล็ก = 77.74 %

ผลวิจัยนี้มีประโยชน์ช่วยให้สามารถวางแผนการใช้วัตถุดิบเพื่อตามสัดส่วนประสิทธิภาพ
ทำให้สามารถควบคุมผลผลิต(ดี)ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ทั้งช่วยควบคุมการใช้วัตถุดิบให้
ถูกต้อง ควบคุมการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

1.4 มาตรฐานด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ จากผลวิจัยเรื่องโครงสร้างต้นทุนการผลิต
โรงงานในบทที่ 5 สามารถนำเอามาใช้เป็นมาตรฐานควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตได้ ด้วยแนวคิด
ว่าวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรงเป็นต้นทุนแปรผัน ส่วนสัทธิการผลิตมีทั้งต้นทุนแปรผันและ
ต้นทุนคงที่ประกอบกัน

เมื่อพิจารณาต้นทุนแปรผันในรูปต้นทุนต่อหน่วยจะพบว่ามีความคงที่เสมอ นั่นคือว่า เมื่อ
ต้องการผลิตสินค้าจำนวนมาก ต้นทุนแปรผันรวมก็จะสูงเป็นสัดส่วนตามไปด้วย และลดลงเป็น
สัดส่วนโดยตรงกับปริมาณการผลิตสินค้าที่ลดลง ขณะที่ ต้นทุนคงที่ เมื่อมองในรูปต้นทุนต่อหน่วย
จะมีลักษณะตรงข้ามกับต้นทุนแปรผันคือ ผลิตสินค้ามากขึ้นตัวเงินรวมของต้นทุนคงที่จะคงที่ แต่
ต้นทุนต่อหน่วยจะลดลง หากผลิตสินค้าน้อยลง ต้นทุนต่อหน่วยของต้นทุนคงที่จะสูงขึ้น

จากแนวคิดเรื่องต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันที่วิเคราะห์มา สามารถนำแนวคิดดังกล่าว
ไปประยุกต์ใช้กับโครงสร้างต้นทุนการผลิตโรงงาน เพื่อใช้ควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตและ
วิเคราะห์หาทางลดต้นทุนการผลิต เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น

การนำเอาโครงสร้างต้นทุนการผลิตมาประยุกต์ใช้ควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตคือ การ
ควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตให้มีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรงมีค่าสูงกว่าใน
โครงสร้างต้นทุนนี้ จะต้องพยายามทำให้ค่าของสัดส่วนทั้งสองตัวนี้สูงขึ้นมากเท่าที่จะทำได้เพราะ
นั่นหมายถึง ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าจะลดลง เป็นการลดต้นทุนการผลิตนั่นเอง

2. การควบคุมต้นทุนการผลิตด้วยเอกสาร


โดยทั่วไป หน้าที่สำคัญของผู้บริหารคือการวางแผนและควบคุม งานสำคัญในการวางแผนและควบคุมได้แก่ การวิเคราะห์และตัดสินใจ ในการวิเคราะห์และตัดสินใจจำเป็นต้องมีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะตัดสินใจมาประกอบการพิจารณา ถ้าผู้บริหารขาดข้อมูลเหล่านั้น ย่อมบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้ยากและมักจะเกิดความผิดพลาดขึ้นเสมอ การจะได้ข้อมูลต่างๆมาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ เพื่อใช้วางแผนควบคุมและลดต้นทุนการผลิต จำเป็นต้องมีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี มีประสิทธิภาพ วิธีการหนึ่งที่น่าจะใช้กันทั่วไปคือ การบันทึกและรายงานด้วยเอกสาร

เนื่องจากในโรงงานที่ศึกษาไม่มีระบบเอกสารสั่งงาน เอกสารรายงานผลงาน เพื่อควบคุมการทำงานที่ชัดเจน การควบคุมต้นทุนการผลิตจึงขาดประสิทธิภาพ ในงานวิจัยนี้จึงได้จัดสร้างระบบเอกสาร โดยการสร้างแบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและการรายงานผลให้หน่วยงานต่างๆ บันทึก เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงาน ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อไปในการวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ด้านบริหารต่อไป


สิ่งสำคัญประการแรกในการสร้างระบบควบคุมต้นทุนการผลิตด้วยเอกสารคือ ต้องมีแผนภูมิองค์การ(Organization Chart)ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนเห็น เข้าใจลำดับชั้นการบริหารและทำให้การควบคุมสะดวก ชัดเจน มีประสิทธิภาพ

เนื่องจากโรงงานที่ศึกษามีรูปแบบแผนภูมิองค์การไม่ชัดเจนดังแสดงในรูปที่ 3.1 การควบคุมการทำงาน การควบคุมต้นทุนการผลิตจึงทำได้ยาก ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การควบคุมการทำงาน ควบคุมต้นทุนการผลิตด้วยเอกสารมีประสิทธิภาพและได้ผล ในงานวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษาระบบงานการบริหารการผลิตของโรงงานและทำการจัดสร้างรูปแบบแผนภูมิองค์การ เพื่อให้ทำให้การบริหารงาน ควบคุมงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถใช้เอกสารควบคุมการบริหารการผลิตและต้นทุนการผลิตได้ รวมทั้งทำให้สามารถวิเคราะห์การไหลของ เอกสาร(Document Flow)ว่า ควรจะมีการไหลผ่านไปที่ไหน อย่างไร จึงทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพสูงสุด


การศึกษาวิจัยพบว่า แผนภูมิองค์การของบริษัทนี้ ควรเป็นไปดังรูปที่ 6.6




รูปที่ 6.6 แผนภูมิแสดงรูปแบบการจัดองค์การใหม่




รูปที่ 6.6.1 แสดงแผนภูมีย่อยแผนกผลิต




รูปที่ 6.6.2 แสดงแผนภูมิย่อยแผนกวิศวกรรม




รูปที่ 6.6.3 แสดงแผนภูมิย่อยแผนกท่อบรรจุและจัดส่ง




รูปที่ 6.6.4 แสดงแผนภูมิย่อยแผนกบุคคลและธุรการ



รูปที่ 6.6.5 แสดงแผนกมีย่อยแผนกบัญชีและการเงิน



รูปที่ 6.6.6 แสดงแผนกมีย่อยแผนกการตลาด




รูปที่ 6.6.7 แสดงแผนกมีย่อยแผนกคลังสินค้าและจัดซื้อ

2.1 การวิเคราะห์ระบบการไหลของเอกสารรายงาน

2.1.1 ระบบการไหลของเอกสารในรายงานผลผลิตที่ได้ รูปที่ 6.7 ได้แสดงระบบการไหลของ เอกสารรายงานผลผลิตที่ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) หลังจากเสร็จสิ้นการผลิตแต่ละวัน ฝ่ายผลิตจะจัดทำรายงาน



รูปที่ 6.7 แสดงการไหลของ เอกสารรายงานผลผลิตที่ได้

ผลผลิตที่ได้ขึ้น 2 ฉบับ ส่งไปในแผนกการผลิต

(2) เมื่อแผนกการผลิตได้รับใบรายงานผลผลิตที่ได้แล้วจะเก็บไว้ 1 ฉบับ อีกฉบับจะส่งต่อไปให้แผนกบัญชีและการเงิน

(3) เมื่อแผนกบัญชีและการเงินได้รับใบรายงานผลผลิตที่ได้แล้วจะส่งต่อไปให้ฝ่ายบัญชี

(4) เมื่อฝ่ายบัญชีได้รับใบรายงานผลผลิตที่ได้แล้วจะนำไปจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตเพื่อนำไปใช้คิดต้นทุนการผลิตต่อไป

2.1.2 ระบบการไหลของ เอกสารเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบ รูปที่ 6.8 ได้แสดงระบบการไหลของ เอกสารเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบ โดยมีขั้นตอนดังนี้


(1) เมื่อมีการกำหนดแผนการผลิตที่แน่นอนแล้ว แผนกการผลิตจะจัดทำใบเบิกวัตถุดิบขึ้น 2 ฉบับ เก็บไว้เอง 1 ฉบับ ส่งไปให้ฝ่ายผลิต 1 ฉบับ

(2) เมื่อฝ่ายผลิตได้รับใบเบิกวัตถุดิบแล้ว จะส่งต่อไปให้หน่วย

เตรียมวัตถุดิบ

- (3) เมื่อหน่วยเตรียมวัตถุดิบได้รับใบเบิกวัตถุดิบแล้ว จะนำใบเบิกวัตถุดิบไปเบิกวัตถุดิบจากฝ่ายคลังสินค้า
- (4) เมื่อหน่วยเตรียมวัตถุดิบได้เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วจะจัดทำใบรายงานผลการเตรียมวัตถุดิบขึ้น 1 ฉบับ ส่งไปที่แผนกการผลิต
- (5) เมื่อแผนกการผลิตได้รับใบรายงานผลการเตรียมวัตถุดิบแล้ว จะทำการตรวจสอบกับใบเบิกวัตถุดิบ จากนั้นจึงสรุปทำใบรายงานการใช้จ่ายวัตถุดิบขึ้น 2 ฉบับ เก็บไว้เอง 1 ฉบับ และส่งต่อไปให้แผนกบัญชีและการเงิน 1 ฉบับ
- (6) เมื่อแผนกบัญชีและการเงินได้รับใบรายงานการใช้จ่ายวัตถุดิบแล้วจะส่งต่อไปให้ฝ่ายบัญชี
- (7) เมื่อฝ่ายบัญชีได้รับใบรายงานการใช้จ่ายวัตถุดิบแล้ว จะนำไปจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต เพื่อนำไปใช้คิดต้นทุนการผลิตต่อเส้นต่อไป

แผนการผลิต	ฝ่ายผลิต	หน่วยเตรียม วัตถุดิบ	ฝ่ายคลังสินค้า	แผนบัญชี และการเงิน	ฝ่ายบัญชี
------------	----------	-------------------------	----------------	------------------------	-----------




รูปที่ 6.8 แสดงการไหลของเอกสารเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบ

2.1.3 ระบบการไหลของเอกสารใบรายงานชั่วโมง-แรงงาน รูปที่ 6.9 ได้

6.9

แสดงระบบการไหลของเอกสารใบรายงานชั่วโมง-แรงงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้




รูปที่ 6.9 แสดงการไหลของเอกสารรายงานชั่วโมง-แรงงาน

- (1) เมื่อฝ่ายบุคคลตรวจสอบชั่วโมง-แรงงานของพนักงานในแต่ละวันเสร็จ จะจัดทำใบรายงานชั่วโมง-แรงงานขึ้น 3 ฉบับ เก็บไว้เอง 1 ฉบับ ส่งไปที่แผนกบุคคลและธุรการ 2 ฉบับ
- (2) เมื่อแผนกบุคคลและธุรการได้รับใบรายงานชั่วโมง-แรงงานแล้ว จะเก็บไว้เอง 1 ฉบับ ส่งไปที่แผนกบัญชีและการเงิน 1 ฉบับ
- (3) เมื่อแผนกบัญชีและการเงินได้รับใบรายงานชั่วโมง-แรงงานแล้วจะส่งต่อไปให้ฝ่ายบัญชีทำบัญชีต้นทุนการผลิต เพื่อคิดต้นทุนการผลิตต่อเส้นต่อไป

2.1.4 ระบบการไหลของเอกสารการใช้วัตถุดิบทางอ้อม รูปที่ 6.10 ได้แสดงระบบการไหลของเอกสารการใช้วัตถุดิบทางอ้อม โดยมีขั้นตอนดังนี้

- (1) เมื่อฝ่ายผลิตต้องการใช้วัตถุดิบทางอ้อม จะทำใบเบิกวัสดุขึ้น 2 ฉบับ ส่งไปที่แผนกการผลิตอนุมัติ เมื่อแผนกการผลิตอนุมัติแล้ว จะเก็บเอกสารไว้เอง 1 ฉบับ ส่งไปยังฝ่ายคลังสินค้า 1 ฉบับ เพื่อเบิกวัตถุดิบทางอ้อม


ฝ่ายผลิต	แผนกผลิต	ฝ่าย คลังสินค้า	แผนกคลัง สินค้าและจัดซื้อ	แผนกบัญชี และการเงิน	ฝ่ายบัญชี
----------	----------	--------------------	------------------------------	-------------------------	-----------



รูปที่ 6.10 แสดงการไหลของเอกสารการใช้วัตถุดิบทางอ้อม

- (2) เมื่อสิ้นงวดการผลิต ฝ่ายคลังสินค้าจะนำใบเบิกวัสดุมาสรุป
ทำใบรายงานสรุปการใช้วัตถุดิบทางอ้อมขึ้น 2 ฉบับ ส่งไปให้แผนกคลังสินค้าและจัดซื้อ
- (3) เมื่อแผนกคลังสินค้าและจัดซื้อได้รับใบรายงานสรุปการใช้วัตถุดิบ
ทางอ้อมแล้ว จะเก็บไว้เอง 1 ฉบับ ส่งไปให้แผนกบัญชีและการเงิน 1 ฉบับ
- (4) เมื่อแผนกบัญชีและการเงินได้รับใบรายงานสรุปการใช้วัตถุดิบ
ทางอ้อมแล้ว จะส่งไปให้ฝ่ายบัญชี จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตต่อไป

2.1.5 ระบบการไหลของเอกสารข้ามง-แรงงานทางอ้อม รูปที่ 6.11 ได้
แสดงระบบการไหลของเอกสารใบรายงานข้ามง-แรงงานทางอ้อม โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกับ
ระบบการไหลของเอกสารใบรายงานข้ามง-แรงงาน



รูปที่ 6.11 แสดงการไหลของเอกสารใบรายงานชั่วโมง-แรงงานทางอ้อม


2.1.6 ระบบการไหลของเอกสารใบรายงานการใช้ไฟฟ้า-น้ำ-เชื้อเพลิง

รูปที่ 6.12 ได้แสดงระบบการไหลของเอกสารใบรายงานการใช้ไฟฟ้า-เชื้อเพลิง โดยมีขั้นตอนดังนี้



- (1) เมื่อครบงวดการผลิต แผนกการผลิตจะจัดทำใบรายงานการใช้ไฟฟ้า-น้ำ-เชื้อเพลิงขึ้น 2 ฉบับ เก็บไว้เอง 1 ฉบับ ส่งไปที่แผนกบัญชีและการเงิน 1 ฉบับ
- (2) เมื่อแผนกบัญชีและการเงินได้รับใบรายงานการใช้ไฟฟ้า-น้ำ-เชื้อเพลิงแล้ว จะส่งเอกสารไปที่ฝ่ายบัญชีจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต เพื่อคิดต้นทุนการผลิตต่อเส้นต่อไป

2.1.7 ระบบการไหลของเอกสารเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง รูปที่ 6.13 ได้แสดงระบบการไหลของเอกสารเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง โดยมีขั้นตอนดังนี้

- (1) เมื่อหน่วยปฏิบัติการต้องการใช้วัสดุซ่อมบำรุง จะ



รูปที่ 6.12 แสดงการไหลของเอกสารรายงานการใช้ไฟฟ้า-น้ำ-เชื้อเพลิง





รูปที่ 6.13 แสดงการไหลของเอกสารรายงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง

ทำใบเบิกวัสดุขึ้น 1 ฉบับ ส่งไปที่หน่วยคลังสินค้าและจัดหา

(2) เมื่อครบงวดการผลิต หน่วยคลังสินค้าจะจัดทำใบรายงานสรุป

การใช้วัสดุซ่อมบำรุงขึ้น 2 ฉบับ ส่งไปที่ฝ่ายซ่อมบำรุง โดยฝ่ายซ่อมบำรุงจะเก็บเอกสารไว้เอง 1 ฉบับ ส่งไปที่แผนกวิศวกรรม 1 ฉบับ

(3) เมื่อแผนกวิศวกรรมได้รับเอกสารรายงานสรุปการใช้วัสดุซ่อมบำรุงแล้ว จะส่งเอกสารต่อไปให้แผนกบัญชีและการเงิน จากนั้นแผนกบัญชีและการเงินจะส่งเอกสารนี้ต่อไปให้ฝ่ายบัญชีจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต เพื่อคิดต้นทุนต่อไป

(4) ส่วนการว่าจ้างช่างจากภายนอกบริษัทมาซ่อม เมื่อฝ่ายซ่อมบำรุงได้รับใบเสร็จค่าซ่อมแล้ว จะส่งใบเสร็จนี้ไปที่แผนกบัญชีและการเงิน แผนกบัญชีและการเงินจะส่ง เอกสารใบเสร็จนี้ไปที่ฝ่ายบัญชีจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต เพื่อคิดต้นทุนต่อไป


2.1.8 ระบบการไหลของเอกสารการใช้วัสดุโรงงาน รูปที่ 6.14 ได้แสดงระบบการไหลของเอกสารการใช้วัสดุโรงงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) เมื่อหน่วยงานใดต้องการใช้วัสดุโรงงาน จะทำใบเบิกวัสดุขึ้น 1 ฉบับ ส่งไปที่ฝ่ายคลังสินค้า เมื่อครบงวดการผลิตจะทำใบรายงานสรุปการใช้วัสดุโรงงานขึ้น 2 ฉบับ ส่งไปที่แผนกคลังสินค้าและจัดซื้อ

(2) เมื่อแผนกคลังสินค้าและจัดซื้อได้รับใบรายงานสรุปการใช้วัสดุ
โรงงานแล้ว จะเก็บไว้เอง 1 ฉบับ ส่งไปที่ฝ่ายบัญชี 1 ฉบับ จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต
เพื่อคิดต้นทุนต่อเส้นต่อไป

2.1.9 ระบบการไหลของเอกสารค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รูปที่ 6.15

หน่วยงาน ใดๆ	ฝ่าย คลังสินค้า	แผนกคลังสินค้า และจัดซื้อ	แผนกบัญชี และการเงิน	ฝ่ายบัญชี
-----------------	--------------------	------------------------------	-------------------------	-----------



รูปที่ 6.14 แสดงการไหลของเอกสารการใช้วัสดุโรงงาน

หน่วยงานใดๆ	แผนกบัญชี และการเงิน	ฝ่ายบัญชี
-------------	-------------------------	-----------




รูปที่ 6.15 แสดงการไหลของเอกสารค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ได้แสดงระบบการไหลของ เอกสารค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) เมื่อหน่วยงานใดๆต้องจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและได้รับใบเสร็จแล้ว จะส่งใบเสร็จไปให้แผนกบัญชีและการเงินเพื่อจ่ายเงิน

(2) เมื่อแผนกบัญชีและการเงินได้รับใบเสร็จแล้ว จะส่งต่อไปให้ฝ่ายบัญชีจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต เพื่อคิดต้นทุนต่อเส้นต่อไป

2.1.10 ระบบการไหลของ เอกสารใบรายงานทั่วไปของฝ่ายผลิตรูปที่ 6.16 แสดงการไหลของ เอกสารใบรายงานทั่วไปของฝ่ายผลิต โดยมีขั้นตอนดังนี้



รูปที่ 6.16 แสดงการไหลของเอกสารใบรายงานทั่วไปของฝ่ายผลิต

275-19							
275-21							
300-10							
300-16							
300-17							
300-18							
300-19							
325-18							
350-8							
350-10							
350-18							
400-18							
400-8							
400-12							
400-15							
500-9							
500-10							
500-12							
500-13							

รูปที่ 6.17 ำรายงานผลผลิตได้

2.2.2 แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการใช้วัตถุดับ คังแสดงในรูปที่6.18 ,
6.19 และ 6.20

(1) ำเบ็กวัตถุดับ

ใบเบิกวัตถุดิบ

วันเดือนปีขอเบิก _____ วันเดือนปีใช้ _____

ผู้ขอเบิก _____ ผู้อนุมัติ _____

ผู้จ่าย _____

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	คาลูกลีท (TTR)	
2	ยางแผ่นรมควันชั้น 3	
3	ยางเทียม SBR 1712	
4	ยางแผ่น (Reclaim)	
5	ยางเทียม 365 (Butyl)	
6	ผงคาร์บอน (Carbon Black 330)	
7	ผงคาร์บอน (Carbon Black 660)	
8	แป้งเซียว (C.C. light)	
9	แป้งน้ำเงิน (C.C. coated)	
10	สูกขาว (DPG)	
11	ดีเอ็ม (DM)	
12	ซีแซด (CZ)	
13	อ็อกไซด์ (Zinc Oxide)	
14	ผงเทียน (Stearic)	
15	น้ำมันยาง (Aromatic)	
16	เทียนไซ (Antilux)	
17	3 ซีเม็ค (IPPD 4010)	
18	อาร์ดี (RD)	
19	3 ซีผง (PN)	
20	ลวด	
21	ไนลอน	

(2) ใบบรรายงานผลการเตรียมวัสดุคืบ

ใบบรรายงานผลการเตรียมวัสดุคืบ

ประจําพวด _____

ผู้รายงาน _____

วันเดือนปีรายงาน _____

ผู้ทำ _____

กะ _____

ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง _____

วันเดือนปี	จำนวนทำได้ (แผ่น)					ยางแกน
	ยางใน	ยางนอก		ยางเคลือบ		
		จักรยานยนต์	รถยนต์เล็ก	ลวด	ไนลอน	

รูปที่ 6.19 ใบบรรายงานผลการเตรียมวัสดุคืบ

2.2.3 แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับใบบรรายงานชั่วโมง-แรงงานดังแสดงใน

รูปที่ 6.20

ใบรายงานชั่วโมง-แรงงาน

ยางเน ยางนอกจักรยานยนต์ ยางนอกรถยนต์เล็ก

เตรียมยาง หม้อไอน้ำ

ประจำงวด _____

ผู้รายงาน _____ วันเดือนปีรายงาน _____

ฝ่าย	ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ชม.ทํางานปกติ	ชม.OT

รูปที่ 6.20 ใบรายงานชั่วโมง-แรงงาน

2.2.4 แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตราย อ้อม ดัง

รูปที่ 6.21 และ 6.22

(1) ใบเบิกวัสดุ

ใบเบิกวัสดุ

จากหน่วยงาน _____ วันเดือนปี _____

ถึง _____

วัตถุประสงค์เพื่อ _____

ผู้ขอเบิก _____ ผู้อนุมัติ _____

ผู้จ่าย _____

ลำดับ	รายการ	จำนวน

รูปที่ 6.21 ใบเบิกวัสดุ

(2) ใบรายงานสรุปการใช้วัสดุคืบทางอ้อม

ใบรายงานสรุปการใช้วัตถุดิบทางอ้อม

ประจำงวด _____

ผู้รายงาน _____

วันเดือนปีรายงาน _____

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	โพลีเอทิลีน	
2	ผ้าขอบ	
3	Solvent 1425	
4	เบนซิน	
5	ทึลคัม	
6	ซิลิโคน	
7	กัมมะถัน	

รูปที่ 6.22 ใบรายงานการใช้วัตถุดิบทางอ้อม

2.2.5 แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับใบรายงานแรงงานทางอ้อม

ดังรูปที่ 6.23

ใบรายงานชั่วโมงแรงงานทางอ้อม

ประจำงวด _____

ผู้รายงาน _____ วันเดือนปีรายงาน _____

ตำแหน่ง	ชื่อ-สกุล	ชม.OT

รูปที่ 6.23 ใบรายงานชั่วโมงแรงงานทางอ้อม

2.2.6 แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า-น้ำ-เชื้อเพลิง

ดั่งรูปที่ 6.24

ใบรายงานการใช้ไฟฟ้า-น้ำ-เชื้อเพลิง

ประจำงวด _____

ผู้รายงาน _____ วันเดือนปีรายงาน _____

รายการ	จำนวนหน่วยที่ใช้
ไฟฟ้า	
น้ำ	
เชื้อเพลิง	

รูปที่ 6.24 ใบรายงานการใช้ไฟฟ้า-น้ำ-เชื้อเพลิง

2.2.7 แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง ดังรูปที่ 6.25

- (1) ใบเบิกวัสดุ เช่นเดียวกับรูปที่ 6.21 ใบเบิกวัสดุ
- (2) ใบรายงานสรุปการใช้วัสดุซ่อมบำรุง

ใบรายงานสรุปการใช้วัสดุซ่อมบำรุง

ประจำงวด _____

ผู้รายงาน _____

วันเดือนปีรายงาน _____

ลำดับ	รายการ	จำนวน

รูปที่ 6.25 ใบรายงานสรุปการใช้วัสดุซ่อมบำรุง

2.2.8 แบบฟอร์มเอกสารการใช้วัสดุโรงงาน ดังรูปที่ 6.26

- (1) ใบเบิกวัสดุ เช่นเดียวกับรูปที่ 6.21 ใบเบิกวัสดุ
- (2) ใบรายงานสรุปการใช้วัสดุโรงงาน

ใบรายงานสรุปการใช้วัสดุโรงงาน

ประจําพาด _____

ผู้รายงาน _____

วันเดือนปีรายงาน _____

หน่วยงาน	รายการ	จำนวน

รูปที่ 6.26 ใบรายงานสรุปการใช้วัสดุโรงงาน

2.2.9 แบบฟอร์มเอกสารการใช้ใบรายงานทั่วไปของฝ่ายผลิต

ดังรูปที่ 6.27, 6.28 และ 6.29

(1) ใบรายงานชั่วโมง-เครื่องจักร

ใบรายงานชั่วโมง-เครื่องจักร

ประจำวันเดือนปี _____

ผู้รายงาน _____

วันเดือนปีรายงาน _____

ลำดับ	เครื่องจักร	ชั่วโมงทำงาน	หมายเหตุ
1	เตาอบยางใน		
2	เตาอบรถจักรยานยนต์		
3	เตาอบรถยนต์เล็ก		
4	วงล้อรถจักรยานยนต์		
5	วงล้อรถยนต์เล็ก		
6	Mixer		
7	Roll 1		
8	Roll 2		
9	Roll 3		
10	Roll 4		
11	Roll 5		
12	Roll 6		
13	Extruder ยางกรอง		
14	Extruder รถยนต์เล็ก		
15	Extruder 1		
16	Extruder 3		
17	เครื่องเคลือบในลอน		
18	เครื่องขึ้นวงลวด		
19	เครื่องตัดผ้าใบ		
20	Calender		
21	Boiler		

รูปที่ 6.27 ใบรายงานชั่วโมงเครื่องจักร

(2) ใบรายงานงานระหว่างทํายางวาด

ใบรายงานงานระหว่างทํายางวาด

ประจำวันที่ _____

ผู้รายงาน _____ วันที่ _____

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ(กก.)			
		ใช้ร่วมกัน	ยางใน	ยางนอก	
				จักรยานยนต์	รถยนต์เล็ก

รูปที่ 6.28 ใบรายงานงานระหว่างทํายางวาด

(3) ใบรายงานทั่วไปของฝ่ายผลิต

ใบรายงานทั่วไปของฝ่ายผลิต

ประจำงวด _____

ผู้รายงาน _____

วันเดือนปีรายงาน _____

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย
1	ชั่วโมง เครื่องจักร ยางใน ยางนอกรถจักรยานยนต์ ยางนอกรถยนต์เล็ก	
2	ชั่วโมง เครื่องจักรไอน้ำ ยางใน ยางนอกรถจักรยานยนต์ ยางนอกรถยนต์เล็ก	
3	งานระหว่างทำปลายงวด ยางใน ยางนอกรถจักรยานยนต์ ยางนอกรถยนต์เล็ก	