

## บทที่ 6

### การประเมินระบบประกันคุณภาพบางส่วนในกระบวนการผลิต

จากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ประเทศไทยประสบปัญหาอยู่ และโรงงานตัวอย่างก็ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจนี้อยู่เช่นกัน คือตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา สายการผลิตเบรกดรัมได้หยุดการผลิต เนื่องจากลูกค้าไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามา จะมีเพียงการสั่งซื้อเบรกดรัม รุ่น FTR เพื่อเป็นอะไหล่ในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2541 จำนวน 480 ชิ้นเท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือก ระบบประกันคุณภาพเพียงบางส่วนที่สามารถนำไปปฏิบัติในกระบวนการผลิตเบรกดรัม โดยระบบประกันคุณภาพที่ได้คัดเลือกนำไปปฏิบัติ และประเมินผลคือ

1. การฝึกอบรม
2. การนำเอกสารมาตรฐานต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

#### 6.1 การฝึกอบรม

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่ากลุ่มของพนักงานเดินเครื่อง ในสายการประกอบเบรกดรัม นั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงานโดยตรง จึงได้เลือกกลุ่มพนักงานเดินเครื่องทั้ง 12 คน เพื่อทำตามขั้นตอนการฝึกอบรมที่วางไว้ดังนี้

#### การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม และรายละเอียดหลักสูตร

เพื่อให้การฝึกอบรมได้รับประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเดินเครื่อง ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจาก ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1, หัวหน้าแผนกแมชชีน , และหัวหน้าหน่วย มาร่วมประชุม เพื่อกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม และรายละเอียดหลักสูตรและวิธีประเมินผล สำหรับพนักงานเดินเครื่องหน่วยแมชชีน 2 โดยได้ข้อสรุปตามรายละเอียดใน ใบบำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน รูปที่ 6.1 และใน ใบบำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวิธีประเมินผล รูปที่

ใบกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน		
ตำแหน่งงาน	พนักงานเดินเครื่อง	รหัสตำแหน่งงาน
ฝ่ายผลิต 2	แผนก แมชชีน	หน่วย แมชชีน 2
ลำดับ ที่	รหัสหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร
1	CM-T-01	การปฐมนิเทศน์พนักงาน
2	P2-T-01	การปฏิบัติงานของพนักงานเดินเครื่อง
3	P2-T-02	ระบบคุณภาพ

รูปที่ 6.1 การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน

ใบกำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวิธีประเมินผล		แก้ไขครั้งที่ :	วันที่ :
รหัสหลักสูตร : P2-T-01	ชื่อหลักสูตร : การปฏิบัติงานของพนักงานเดินเครื่อง		
<b>เนื้อหาของหลักสูตร</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เทคนิคเครื่องมือวัดเชิงกล</li> <li>2. การอ่านและเขียนแบบ ( Drawing ) ขั้นพื้นฐาน</li> <li>3. ความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>4. การฝึกปฏิบัติงานจริง</li> </ol>			
<b>วิธีประเมินผล</b>			
<input type="checkbox"/> ไม่ต้องประเมิน ผล <input checked="" type="checkbox"/> สอบวัดผล เฉพาะหัวข้อที่ 1 และ 2, 3. <input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบการปฏิบัติงานจริง เฉพาะหัวข้อที่ 4 อื่น ๆ .....			
<b>รายละเอียดการประเมิน ( ถ้ามี )</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การสอบวัดผลถือเกณฑ์คะแนนที่ได้ต้องไม่ต่ำกว่า 60 % จึงจะถือว่าผ่านการสอบวัดผล</li> <li>2. ทดลองปฏิบัติงาน การปฏิบัติต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติการและหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลสัมฤทธิ์ที่ได้ต้องมีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด</li> </ol>			
การอบรมซ้ำ :		<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ต้องอบรมซ้ำ	<input type="checkbox"/> อบรมซ้ำทุกๆ .....
<b>วิทยากร</b>		<b>ความเร่งด่วนในการอบรม</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบเครื่องมือวัด</li> <li>2. หัวหน้าแผนกต้นสังกัด</li> <li>3. หัวหน้าแผนกต้นสังกัด</li> <li>4. หัวหน้าหน่วย</li> </ol>		ต้องอบรมก่อนปฏิบัติหน้าที่  * ระหว่างอบรม ให้อยู่ในความดูแลของที่เลี้ยงหรือวิทยากร	
ผู้จัดการฝ่ายต้นสังกัด :		ผู้จัดการฝ่ายบุคคล :	

รูปที่ 6.2 ใบกำหนดรายละเอียดหลักสูตร และวิธีประเมินผล

### การจัดทำแผนการฝึกอบรม

ทำการวางแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดในแผนการฝึกอบรม รูปที่ 6.3

แผนการฝึกอบรม		วันที่ :		
		ผู้ตรวจ :	ผู้อนุมัติ :	
รหัสหลักสูตร	รายละเอียดหลักสูตร	เวลาที่ใช้ อบรม (ชม)	ระยะเวลาที่ฝึกอบรม	
			เริ่ม	สิ้นสุด
P2-T-01	1. เทคนิคเครื่องมือวัดเชิงกล	8	1/12/40	1/12/40
	2. การอ่านและเขียนแบบพื้นฐาน	16		
	3. ความปลอดภัยในการทำงาน	8		
	4. การฝึกปฏิบัติงานจริง	16		

รูปที่ 6.3 แผนการฝึกอบรม

### การทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม

ผู้วิจัยได้เลือกเฉพาะหลักสูตร เทคนิคเครื่องมือวัดเชิงกล เท่านั้นมาทำการฝึกอบรม พนักงานเดินเครื่องจำนวน 12 คน และก่อนการฝึกอบรม ได้จัดทำแบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ เพื่อทดสอบก่อนการฝึกอบรม ผลการทดสอบได้คะแนนดัง ตารางที่ 6.1

พนักงานเดินเครื่องคนที่	คะแนน	เปอร์เซ็นต์
1	15	75
2	12	60
3	12	60
4	16	80
5	8	40
6	20	100

7	14	70
8	16	80
9	10	50
10	15	75
11	14	70
12	18	90
เฉลี่ย	14.16	70.8

ตารางที่ 6.1 แสดงคะแนนการทดสอบก่อนการฝึกอบรม

และผู้วิจัยได้ทำการทดสอบ Gauge R&R ก่อนการอบรม เฉพาะพนักงานเดินเครื่องที่ประจำกระบวนการผลิตที่ 2 จำนวน 2 คน โดยนำชิ้นงานเบรกดรัมที่มีอยู่ในสโตร์ จำนวน 10 ตัว มาให้พนักงานเดินเครื่องทั้ง 2 คน ทำการวัดชิ้นงานทั้ง 10 ตัว และทำการวัดซ้ำจำนวน 3 ครั้ง โดยให้วัดชิ้นงานแต่ละตัวแบบสุ่ม เพื่อไม่ให้พนักงานเดินเครื่องสามารถจำผลการวัดก่อนหน้าได้ และนำผลวัดที่ได้มาคำนวณ ค่า ความผันแปรของเครื่องมือวัด ( Repeatability ) และ ค่าความผันแปรของพนักงาน ( Reproducibility ) ดังแสดงในรูปที่ 6.4 โดยค่าความผันแปรของเครื่องมือวัดเท่ากับ 21.58 % และค่าความผันแปรของพนักงานเท่ากับ 14.19 %

เมื่อพนักงานเดินเครื่องได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเครื่องมือวัดเชิงกลโดยเจ้าหน้าที่ปรับเทียบเครื่องมือวัดแล้ว และทำการประเมินผลหลังการฝึกอบรม โดยนำข้อสอบชุดเดิมทดสอบกับผู้เข้า การอบรมซ้ำอีกครั้ง ผลการทดสอบครั้งที่ 2 พนักงานเดินเครื่องได้คะแนน ดังตารางที่ 6.2 และได้ทำการทดสอบ Gauge R&R ซ้ำหลังการอบรมของพนักงานเดินเครื่องทั้ง 2 คนเดิม ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 6.5 โดยได้ค่าความผันแปรของเครื่องมือวัดเท่ากับ 14.18 % และค่าความผันแปรของพนักงานเท่ากับ 11.31 %

พนักงานเดินเครื่องคนที่	คะแนน	เปอร์เซ็นต์
1	16	80
2	17	85
3	15	75
4	17	85

5	15	75
6	20	100
7	15	75
8	12	60
9	16	80
10	15	75
11	17	85
12	18	90
เฉลี่ย	16	80.4

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรม

จากผลการประเมินการฝึกอบรม พบว่าก่อนการฝึกอบรมพนักงานเดินเครื่องได้เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 60 เปอร์เซ็นต์จำนวน 2 คน และได้เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยทั้งกลุ่มเท่ากับ 70.8 เปอร์เซ็นต์ แต่หลังการฝึกอบรมได้ทำการประเมินซ้ำ พบว่าไม่มีพนักงานเดินเครื่องคนใดได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ และได้เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยทั้งกลุ่มสูงขึ้นถึง 80.4 เปอร์เซ็นต์ และในการทดสอบ Gauge R&R พบว่า ค่าความผันแปรของพนักงานมีค่าลดลงจาก 14.19 % เหลือ 11.31 % ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งหวังว่าการอบรมนี้จะช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานของพนักงานลง จะเป็นผลโดยตรงต่อคุณภาพของชิ้นงานที่จะทำการผลิตด้วย

## 6.2 การนำระบบเอกสารมาตรฐานต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ผู้วิจัยได้จัดทำแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ, มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน, ใบรายงานผลการตรวจสอบ และแผนภูมิควบคุม  $\bar{X}$ -R chart ของเบรกดรัม รุ่น FTR และขั้นตอนการปฏิบัติการ เรื่องวิธีการเปลี่ยนอินเลิร์ต และเรื่อง คู่มือการใช้เครื่องจักร เพื่อที่จะนำมาใช้ในการผลิตเบรก ดรัม รุ่น FTR ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2541 ที่มีการสั่งผลิตจำนวน 10 ล็อต เป็นจำนวน 480 ชิ้น

และในช่วงก่อนการผลิตจริง ผู้วิจัยได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการผลิตเบรกดรัม เพื่ออธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารมาตรฐานต่างๆ ที่จัดทำขึ้นมาใหม่ และขอให้ทุกคนช่วยให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่ออกแบบไว้

แบบฟอร์มศึกษา GAUGE R&R

ชื่อชิ้นงาน	หมายเลขชิ้นงาน	รุ่น	ชื่อเครื่องมือ	วันที่													
เบรกครั้ม		FTR	บอร์เกจ														
พารามิเตอร์	ข้อกำหนดเฉพาะ		หมายเลขเครื่องมือ	ผู้ศึกษา													
0.001	230 +0.046 , -0																
พนักงาน	A: ชื่อ: ซาติชาย			B: ชื่อ: สมหมาย	C: ชื่อ	D: ชื่อ											
หมายเลข	ครั้งที่	ครั้งที่	ครั้งที่	พิสัย	ครั้งที่	ครั้งที่	ครั้งที่	พิสัย	ครั้งที่	ครั้งที่	ครั้งที่	พิสัย	ครั้งที่	ครั้งที่	ครั้งที่	พิสัย	
สิ่งตัวอย่าง	1	2	3		1	2	3		1	2	3		1	2	3		
1	0.024	0.026	0.025	0.002	0.029	0.028	0.032	0.004				0				0	
2	0.04	0.043	0.046	0.006	0.046	0.045	0.037	0.009				0				0	
3	0.035	0.038	0.038	0.003	0.038	0.038	0.034	0.004				0				0	
4	0.028	0.025	0.024	0.004	0.028	0.024	0.026	0.004				0				0	
5	0.017	0.015	0.014	0.003	0.017	0.013	0.012	0.005				0				0	
6	0.034	0.035	0.036	0.002	0.028	0.036	0.034	0.008				0				0	
7	0.029	0.032	0.026	0.006	0.028	0.023	0.028	0.005				0				0	
8	0.028	0.029	0.024	0.005	0.031	0.036	0.038	0.007				0				0	
9	0.025	0.026	0.016	0.01	0.016	0.018	0.019	0.003				0				0	
10	0.021	0.014	0.016	0.007	0.034	0.04	0.042	0.008				0				0	
ผลรวม																	
ทั้งหมด	0.28	0.28	0.27	0.05	0.30	0.30	0.30	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ผลรวม	0.28	R <sub>A</sub> 0.005			0.30	R <sub>B</sub> 0.006			0	R <sub>C</sub> 0.000			0	R <sub>D</sub> 0.000			
	0.27	ผลรวม			0.30	ผลรวม			0	ผลรวม			0	ผลรวม			
	0.83	X <sub>A</sub>			0.90	X <sub>B</sub>			0	X <sub>C</sub>			0	X <sub>D</sub>			
	0.028	X <sub>A</sub>			0.030	X <sub>B</sub>			0	X <sub>C</sub>			0	X <sub>D</sub>			
R <sub>A</sub>	0.0048	จำนวนครั้งที่ทดลอง	D <sub>4</sub>	( R ) x ( D <sub>4</sub> ) = UCL <sub>R</sub>				ค่าที่ X ที่มากที่สุด	0.030								
R <sub>B</sub>	0.0057	2	3.267	( 0.0053 ) x 2.575 = 0.0135				ค่าที่ X ที่น้อยที่สุด	0.028								
R <sub>C</sub>	0	3	2.575					R ( X̄ )	0.002								
R <sub>D</sub>	0	4	2.282														
ผลรวม	0.0105																
R	0.0053																

คือ พิกัดคุมค่า R ในวงกลมค่า R ที่ออกนอกพิกัดแล้วหาสาเหตุเพื่อแก้ไขและให้ทดลองซ้ำเหมือนเดิม (ถ้าทำได้)  
หรือตัดข้อมูลทิ้ง แล้วคำนวณ R ใหม่ และ UCL<sub>R</sub> ใหม่

แผนกประกันคุณภาพ

การวิเคราะห์ระบบการวัด					
Repeatability - ความผันแปรของอุปกรณ์ ( EV )					
$\sigma EV = \frac{R}{d_2} \times 1/d,$ $= 0.0053 \times 0.5907$ $= 0.0031$ $EV = 5.15 \times \sigma EV$ $= 5.15 \times 0.0031$ $= 0.0160$	จำนวนครั้งที่ทดลอง	2	3	4	
	1/d,	0.8865	0.5907	0.4857	
	% EV	100	X	EV	
			Tolerance		
		= 100 X 0.0160			
		0.074			
		= 21.58 %			
Reproducibility - ความผันแปรของพนักงาน ( AV )					
$\sigma AV = \frac{R(X)}{d_2} \times 1/d,$ $= 0.002 \times 0.8865$ $= 0.0020$ $AV = 5.15 \times \sigma AV$ $= 5.15 \times 0.0020$ $= 0.0105$	จำนวนพนักงาน	2	3	4	
	1/d,	0.8865	0.5907	0.4857	
	% AV	100	X	AV	
			Tolerance		
		= 100 X 0.0105			
		0.074			
		= 14.190 %			
Repeatability and Reproducibility ( R & R )					
$R \& R = \sqrt{( EV )^2 + ( AV )^2}$ $= \sqrt{( 0.0160 )^2 + ( 0.0105 )^2}$ $= 0.0191$			% R & R = 100 X R & R		
$\sigma R \& R = \frac{R \& R}{5.15} = \frac{0.0191}{5.15} = 0.0037$			Tolerance		
			= 100 X 0.019		
			0.074		
			= 25.83 %		
เกณฑ์การตัดสินใจ ( ที่มา : BARRENTINE ( 1991 ) )				JUDGE	
% R & R <= 10 %				ดีเลิศ	
10 % <= % R & R <= 20 %				ดี	
20 % <= % R & R <= 30 %				พอใช้	
% R & R > 30 %				ไม่สามารถยอมรับได้	
				ผู้ตัดสินใจ	

รูปที่ 6.4 ผลการศึกษา Gauge R&R ก่อนการฝึกอบรม

แบบฟอร์มศึกษา GAUGE R&R

ชื่อชิ้นงาน	หมายเลขชิ้นงาน	รุ่น	ชื่อเครื่องมือ	วันที่												
เบรกครั้ม		FTR	บอร์เกจ													
พารามิเตอร์	ข้อกำหนดเฉพาะ		หมายเลขเครื่องมือ	ผู้ศึกษา												
0.001	230 +0.046 , -0															
พนักงาน	A: ชื่อ ชวดิชาช			B: ชื่อ สมหมาย	C: ชื่อ	D: ชื่อ										
หมายเลข	ครั้งที่	ครั้งที่	ครั้งที่	พิสัย	ครั้งที่	ครั้งที่	ครั้งที่	พิสัย	ครั้งที่	ครั้งที่	ครั้งที่	พิสัย	ครั้งที่	ครั้งที่	ครั้งที่	พิสัย
สิ่งตัวอย่าง	1	2	3		1	2	3		1	2	3		1	2	3	
1	0.024	0.026	0.025	0.002	0.031	0.029	0.032	0.003				0				0
2	0.045	0.047	0.046	0.002	0.048	0.045	0.047	0.003				0				0
3	0.036	0.038	0.038	0.002	0.038	0.038	0.034	0.004				0				0
4	0.021	0.025	0.028	0.007	0.028	0.024	0.026	0.004				0				0
5	0.014	0.015	0.016	0.002	0.024	0.026	0.014	0.012				0				0
6	0.034	0.035	0.036	0.002	0.036	0.036	0.034	0.002				0				0
7	0.029	0.029	0.026	0.003	0.028	0.025	0.028	0.003				0				0
8	0.025	0.029	0.028	0.004	0.031	0.036	0.029	0.007				0				0
9	0.017	0.015	0.016	0.002	0.016	0.018	0.019	0.003				0				0
10	0.035	0.035	0.036	0.001	0.034	0.035	0.035	0.001				0				0
ผลรวม																
ทั้งหมด	0.28	0.29	0.30	0.03	0.31	0.31	0.30	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.28	0.30	0.29	0.003	0.31	0.30	0.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ผลรวม	0.87	0.92	0.87	0.029	0.92	0.92	0.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$\bar{X}_A$	0.0027															
$\bar{X}_B$	0.0042															
$\bar{X}_C$	0															
$\bar{X}_D$	0															
ผลรวม	0.0069															
$\bar{R}$	0.0035															
จำนวนครั้งที่ทดลอง	$D_2$															
2	3.267															
3	2.575															
4	2.282															
$(\bar{R}) \times (D_2) = UCL_R$																
$(0.0035) \times (2.575) = 0.0089$																
ค่าที่ X ที่มากที่สุด	0.031															
ค่าที่ X ที่น้อยที่สุด	0.029															
$R(\bar{X})$	0.002															

คือ พิกัดค่า R ในวงกลมค่า R ที่ออกนอกพิสัยแล้วหาสาเหตุเพื่อแก้ไขและให้ทดลองซ้ำเหมือนเดิม (ถ้าทำได้) หรือตัดข้อมูลทิ้ง แล้วคำนวณ R ใหม่ และ UCLR ใหม่

แผนกประกันคุณภาพ

การวิเคราะห์ระบบการวัด				
Repeatability - ความผันแปรของอุปกรณ์ ( EV )				
$\sigma EV = \bar{R} \times 1/d_2$ $= 0.0035 \times 0.5907$ $= 0.0020$ $EV = 5.15 \times \sigma EV$ $= 5.15 \times 0.0020$ $= 0.0105$	จำนวนครั้งที่ทดลอง	2	3	4
	$1/d_2$	0.8865	0.5907	0.4857
	% EV	$100 \times \frac{EV}{\text{Tolerance}}$ $= 100 \times \frac{0.0105}{0.074}$ $= 14.18 \%$		
Reproducibility - ความผันแปรของพนักงาน ( AV )				
$\sigma AV = R(\bar{X}) \times 1/d_2$ $= 0.002 \times 0.8865$ $= 0.0016$ $AV = 5.15 \times \sigma AV$ $= 5.15 \times 0.0016$ $= 0.0084$	จำนวนพนักงาน	2	3	4
	$1/d_2$	0.8865	0.5907	0.4857
	% AV	$100 \times \frac{AV}{\text{Tolerance}}$ $= 100 \times \frac{0.0084}{0.074}$ $= 11.311 \%$		
Repeatability and Reproducibility ( R & R )				$\% R \& R = \frac{100 \times R \& R}{\text{Tolerance}}$ $= 100 \times \frac{0.013}{0.074}$ $= 18.14 \%$
$R \& R = \sqrt{(EV)^2 + (AV)^2}$ $= \sqrt{(0.0105)^2 + (0.0084)^2}$ $= 0.0134$ $\sigma R \& R = \frac{R \& R}{5.15} = \frac{0.0134}{5.15} = 0.0026 \%$				
เกณฑ์การตัดสินใจ ( ที่มา : BARRENTINE ( 1991 ) )				JUDGE
% R & R <= 10 %				ดีเลิศ
10 % < % R & R <= 20 %				ดี
20 % < % R & R <= 30 %				พอใช้
% R & R > 30 %				ไม่สามารถยอมรับได้
				ผู้ตัดสิน

รูปที่ 6.5 ผลการศึกษา Gauge R&R หลังการฝึกอบรม



## การประเมินผล

ผู้วิจัยเลือกการประเมินผล 2 วิธีดังนี้

- ประเมินจากเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดจากการผลิต
- ประเมินจากค่า Cpk ของจุดควบคุม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 230 +0.046 , -0 มม.

### 1. ประเมินจากเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดจากการผลิต

สรุปของเสียในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2541 ตามตารางที่ 6.3

เดือน	จำนวนของที่ส่ง ( ชิ้น )	จำนวนของเสียที่เกิดในกระบวนการผลิต				
		รวม ( ชิ้น )	เสียจากวัตถุดิบ ( ชิ้น )	เปอร์เซ็นต์	เสียจากการผลิต ( ชิ้น )	เปอร์เซ็นต์
มกราคม	487	7	5	1.03	2	0.41

ตารางที่ 6.3 แสดง เปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการผลิตเบรกดรัมในเดือน มกราคม พ.ศ. 2541

จากการนำเอาระบบเอกสารมาตรฐานต่างๆ ไปใช้ในกระบวนการผลิตเบรกดรัม ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2541 พบว่าเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตลดลง จาก 2.13 เปอร์เซ็นต์ใน พ.ศ. 2539 ( ตามตารางที่ 1.4 ) เป็น 0.41 เปอร์เซ็นต์ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2541 ( ตามตารางที่ 6.3 )

### 2. ประเมินจากค่า Cpk ของจุดควบคุม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 230 +0.046 , -0 มม.

จากที่มีการสร้างแผนภูมิควบคุม  $\bar{X}$ - R chart ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูสวมดุมล้อที่มีขนาดกำหนดเท่ากับ 230 +0.046, -0 มม. ที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 แล้วนั้น จะได้เส้นควบคุมของแผนภูมิควบคุม  $\bar{X}$  chart ดังนี้ UCL = 230.035 มม. , CL = 230.023 มม. , LCL = 230.011 มม. และได้เส้นควบคุมของแผนภูมิ R chart ดังนี้ UCL = 0.037 มม. , CL = 0.016 มม. และ LCL = 0 มม. และได้จัดทำเป็นแบบฟอร์มแผนภูมิควบคุม  $\bar{X}$ - R chart เพื่อจะนำไปใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตในล็อตที่จะทำการผลิตในเดือน มกราคม จำนวน 480 ตัว

### การเก็บข้อมูล

โดยกำหนดให้ทำการเก็บข้อมูล 1 ตัวในทุก 10 ตัว กระละ 4 ตัวเป็นจำนวน 10 กระ ในช่วงวันที่ 13 มกราคม ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2541 จะได้ข้อมูลจำนวน 10 ชุด โดยพนักงานเดินเครื่องเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม แผนภูมิควบคุม  $\bar{X}$ -R chart ดังรูปที่ 6.6 และเมื่อนำมาคำนวณหาสมรรถภาพกระบวนการ

$$\begin{aligned}\mu &= 230.0215 \text{ มม.} \\ \sigma &= \frac{R}{d_2} \\ &= 0.0151 / 2.059 = 0.0073 \text{ มม.}\end{aligned}$$

ดังนั้นสมรรถภาพกระบวนการคือ  $= \mu \pm 3\sigma$  คือ  $230.0215 \pm 0.0219$  มม.

สำหรับขีดจำกัดเดียวเมื่อ


$$\begin{aligned}C_{pk} &= \frac{USL - \mu}{3\sigma} \\ &= (230.046 - 230.0215) / 3 * (0.0073) \\ &= 1.12\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{หรือ } C_{pk} &= \frac{\mu - LSL}{3\sigma} \\ &= (230.0215 - 230.0) / 3 * (0.0073) \\ &= 0.98\end{aligned}$$

$$\text{เพราะฉะนั้น } C_{pk} = 0.98$$

### การประเมินผล

พบว่าช่วงก่อนที่ผู้วิจัยนำระบบการประกันคุณภาพบางส่วนไปใช้ในข่วงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2540 มีค่า  $C_{pk} = 0.96$  และในช่วงที่ผู้วิจัยนำระบบการประกันคุณภาพบางส่วนไปใช้ ในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2541 ได้ค่า  $C_{pk} = 0.98$  ซึ่งค่า  $C_{pk}$  หลังที่นำระบบประกันคุณภาพบางส่วนไปใช้ดีขึ้น แต่ค่า  $C_{pk}$  ควรจะมีค่ามากกว่า 1.33 ขึ้นไป จึงจะเหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิต และในการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2541 ที่เก็บข้อมูลได้จำนวนเพียง 10 ชุด (ที่ถูกต้องควรเก็บข้อมูล 20 ชุดขึ้นไป) อันเนื่องมาจาก สภาวะเศรษฐกิจ จึงทำให้การวิเคราะห์ผลมีความผิดพลาดสูง



รูปที่ 6.6 ผลบันทึกในแผนภูมิควบคุม X - R Chart

จากผลการประเมินที่ดีขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจาก

- บุคลากร เกิดความรู้ ความชัดเจน ในหน้าที่ตนเองปฏิบัติ ลดความผิดพลาดในการทำงานลง
- มีความชัดเจนของสภาพการควบคุม ในการทำงานในแต่ละกระบวนการผลิต ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสะดวก และไม่ผิดพลาด หรือเกี่ยงความรับผิดชอบกัน
- เครื่องมือวัดที่ใช้มีความเหมาะสม ใช้งานสะดวกขึ้น และมีความถูกต้องแม่นยำขึ้น และพนักงานเดินเครื่องสามารถใช้เครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง ทำให้ผลการวัดผิดพลาดน้อยลง
- พนักงานเดินเครื่อง สามารถที่จะเฝ้าติดตามความผันแปรของกระบวนการได้ตลอดเวลา และสามารถทำการปรับแก้ไขได้ทันที