


บทที่ 2 การควบคุมที่กำกับดูแลด้วยฟัซซี

ระบบควบคุมซึ่งประกอบด้วยกระบวนการและตัวควบคุมต่อกันเป็นวงรอบ อาจมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการควบคุมกระบวนการที่ซับซ้อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดังนั้นการใช้โครงสร้างควบคุมแบบหลายระดับอาจมีประโยชน์มากขึ้น คือ ตัวควบคุมในแต่ละระดับจะง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถให้ประสิทธิภาพการควบคุมที่ดีขึ้นได้ โดยทั่วไปตัวควบคุมระดับล่างถูกออกแบบเพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพและทำหน้าที่ควบคุมโดยตรง ส่วนตัวควบคุมระดับบนทำหน้าที่กำกับดูแล ในที่นี้จะพิจารณาโครงสร้างควบคุมสองระดับ ซึ่งระดับหนึ่งเป็นระบบฟัซซี ดังนั้นมีโครงสร้างที่เป็นไปได้อยู่ 2 อย่างในรูป 2.1ก และ 2.1ข โดยโครงสร้าง 2.1ข มีข้อดีคือสามารถจัดการกับ การรบกวนของระบบ การเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการ และพลวัตของระบบที่มีได้นำมาออกแบบได้คล้ายคลึงกับระบบควบคุมแบบปรับตัวเองโดยทั่วไป [27]



ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของการออกแบบระบบควบคุมโดยทั่วไปในทางปฏิบัติได้แก่การหาสมการทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายระบบที่ต้องการควบคุมอย่างถูกต้องแม่นยำพอเพียงต่อการออกแบบตัวควบคุม หากสมการอธิบายระบบขาดความถูกต้องแม่นยำที่พอเพียง ก็มักจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมที่จำเป็นต้องออกแบบโดยอาศัยสมการอธิบายระบบเหล่านั้น อย่างไรก็ตามการควบคุมในทางปฏิบัติจริงหลายๆอย่าง เช่นการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมโดยทั่วไป มักใช้ความรู้ประสบการณ์และความชำนาญของผู้ปฏิบัติการในการควบคุมหรือปรับจูนตัวควบคุม ซึ่งสามารถทำได้ง่ายและให้ผลการควบคุมที่ค่อนข้างดี ตัวควบคุมตรรกฟัซซีจึงเหมาะสมกับลักษณะการควบคุมแบบนี้มาก กล่าวคือถ้าไม่ทราบสมการทางคณิตศาสตร์อธิบายระบบหรือทราบแต่ไม่ถูกต้องแม่นยำก็ยังสามารถออกแบบตัวควบคุมตรรกฟัซซีที่อาจรับประกันประสิทธิภาพบางอย่างได้

วิธีการออกแบบตัวควบคุมตรรกฟัซซีอาจจำแนกได้เป็น 2 วิธีใหญ่ๆคือ

1. การออกแบบโดยวิธีลองผิดลองถูก เป็นการออกแบบโดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับการควบคุม กระบวนการของผู้ออกแบบนำมาสร้างเป็นฐานกฎ IF-THEN และฟังก์ชันภาวะสมาชิกต่างๆที่เหมาะสม ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการนี้อาจได้มาจากการสอบถามจากผู้ปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ ในการควบคุมจริง หรือจากคู่มือปฏิบัติงานของกระบวนการ เมื่อได้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องและครบถ้วนก็ สามารถออกแบบตัวควบคุมตรรกฟัซซีได้จากฐานกฎและฟังก์ชันภาวะสมาชิกเหล่านั้น ขั้นตอนมาจึงเป็น การทดสอบผลการควบคุม โดยอาจทดสอบโดยการจำลองระบบก่อนเมื่อมั่นใจจึงนำไปทดสอบโดยการ ควบคุมกระบวนการจริง ในระหว่างการทดสอบนี้หากผลการควบคุมยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ก็ทำการปรับ แต่งฐานกฎหรือฟังก์ชันภาวะสมาชิกใหม่จนกระทั่งผลการควบคุมเป็นที่พอใจ

2. การออกแบบอย่างเป็นระบบ เป็นการออกแบบโครงสร้างและพารามิเตอร์ของตัวควบคุมตรรก ฟัซซีเพื่อให้สามารถรับประกันประสิทธิภาพบางอย่างได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ยกตัวอย่างเช่นการ รับประกันเสถียรภาพ เป็นต้น

ในทางปฏิบัติอาจใช้วิธีการทั้งสองช่วยในการออกแบบระบบควบคุมเพื่อให้ผลการควบคุมเป็นไป ตามเงื่อนไขที่ต้องการ ในงานวิทยานิพนธ์นี้จะใช้วิธีออกแบบตัวควบคุมตรรกฟัซซีโดยวิธีลองผิดลองถูก ตัวควบคุมตรรกฟัซซีที่ใช้จะทำหน้าที่กำกับดูแลตัวควบคุมพีไอในวงรอบปกติ

การออกแบบตัวควบคุมตรรกฟัซซีโดยวิธีลองผิดลองถูก

ขั้นตอนการออกแบบสามารถสรุปได้เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ระบบที่ต้องการควบคุมเพื่อเลือกตัวแปรต่างๆที่จำเป็นต่อการควบคุม ได้แก่ ตัวแปรสถานะและตัวแปรที่ใช้ในการควบคุม ตัวแปรสถานะควรสามารถแสดงถึงคุณลักษณะหลักของ ระบบที่ต้องการควบคุมได้ เช่นในกระบวนการกลั่น ตัวแปรสถานะอาจเป็นความเข้มข้นของสารหรือ อุณหภูมิ เป็นต้น ส่วนตัวแปรที่ใช้ในการควบคุมต้องสามารถส่งผลต่อตัวแปรสถานะที่เลือกได้ ตัวแปร สถานะจะเป็นสัญญาณเข้าของตัวควบคุมตรรกฟัซซี และสัญญาณที่ใช้ในการควบคุมจะเป็นสัญญาณ ออก นอกจากการเลือกตัวแปรต่างๆให้เหมาะสมกับกระบวนการที่ต้องการควบคุมแล้ว ก็ต้องกำหนดช่วง การทำงานของระบบควบคุมด้วย

ขั้นที่ 2 สร้างฐานกฎการควบคุมในรูป IF-THEN ขึ้นพร้อมทั้งฟังก์ชันภาวะสมาชิกต่างๆที่สอดคล้องกัน กฎต่างๆที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสถานะกับตัวแปรที่ใช้ในการ ควบคุม การสร้างฐานกฎจะสร้างขึ้นจากความเข้าใจในกระบวนการที่ต้องการควบคุม อาจโดย การสอบถามจากผู้ปฏิบัติการณ์ที่ชำนาญหรือจากหนังสือคู่มือปฏิบัติงานของกระบวนการ เป็นต้น

ขั้นที่ 3 ทดสอบตัวควบคุมที่ได้กับกระบวนการจริง หากผลการควบคุมที่ได้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ก็ทำการปรับจูนฟังก์ชันภาวะสมาชิกหรือฐานกฎจากข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากการทดสอบ แล้วจึงนำไปทดสอบอีก การปรับจูนจะกระทำจนกระทั่งได้ผลตอบที่พอใจ

ตัวควบคุมตรรกฟัซซีที่ได้จากการออกแบบที่กล่าวมานี้จะเป็นตัวควบคุมแบบระดับเดียว คือวงรอบการควบคุมจะประกอบด้วยกระบวนการและตัวควบคุมตรรกฟัซซีต่อกันเป็นวงรอบป้อนกลับ ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจริงวงรอบป้อนกลับแบบระดับเดียวอาจให้ผลการควบคุมบางอย่างที่ไม่ดีนัก ในขณะที่การควบคุมแบบหลายระดับอาจสามารถปรับปรุงผลการควบคุมในจุดนั้นได้ ซึ่งตัวควบคุมในระดับล่างจะทำหน้าที่หลักในการควบคุมกระบวนการโดยตรง ส่วนตัวควบคุมในระดับสูงขึ้นมาจะทำหน้าที่กำกับดูแล ในที่นี้จะพิจารณากกรณีเฉพาะที่ตัวควบคุมระดับล่างเป็นตัวควบคุมพีไอดีธรรมดา และในระดับสูงขึ้นมาจะเป็นตัวควบคุมตรรกฟัซซีเพื่อกำกับดูแลปรับจูนค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอดีตามกฎการควบคุมที่ได้ออกแบบไว้

ระบบควบคุมฟัซซีสำหรับปรับจูนอัตราขยายของตัวควบคุมพีไอดี

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตัวควบคุมพีไอดีเป็นที่นิยมในการนำมาใช้งานในการควบคุมกระบวนการทางภาคอุตสาหกรรมต่างๆไป เพราะตัวควบคุมพีไอดีมีข้อดีหลายประการ เช่น มีความน่าเชื่อถือได้ในการควบคุม มีความคงทนของประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง มีโครงสร้างที่ง่ายในการทำความเข้าใจ และง่ายในการปรับจูนค่าพารามิเตอร์เมื่อผลตอบของระบบยังไม่น่าพอใจหรือมีการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์หรือการทำงานของกระบวนการ ตัวควบคุมแบบพีไอดีในรูปมาตรฐานสามารถเขียนได้ดังนี้

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (2.1)$$

หรือ

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right] \quad (2.2)$$

โดย	K_p, K_i, K_d	เป็นอัตราขยายสัดส่วน อินทิกรัล และอนุพันธ์ตามลำดับ
	$T_i = K_p / K_i$	เป็นค่าคงที่เวลาของอินทิกรัล
	$T_d = K_d / K_p$	เป็นค่าคงที่เวลาของอนุพันธ์
	$e(t) = r(t) - y(t)$	เป็นสัญญาณค่าผิดพลาด
	$r(t)$	คือค่ากำหนด
	$y(t)$	คือผลตอบที่ต้องการควบคุมของระบบ

และสามารถเขียนในรูปฟังก์ชันถ่ายโอนได้ดังนี้

$$\frac{U(s)}{E(s)} = G(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \quad (2.3)$$

พิจารณาในรูปเวลาเต็มหน่วยที่มีคาบเวลาการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ h โดยใช้การประมาณแบบสี่เหลี่ยม (rectangular approximation) [28] จะสามารถเขียนได้ดังสมการ (2.4) ถึง (2.6) ข้อดีของการประมาณด้วยวิธีนี้คือ สัญญาณควบคุมจะมีเสถียรภาพเสมอ

เทอมสัดส่วน:
$$P(kh) = K_p (r(kh) - y(kh)) \quad (2.4)$$


เทอมอินทิกรัล:
$$I(kh + h) = I(kh) + \frac{K_p h}{T_i} e(kh) \quad (2.5)$$

เทอมอนุพันธ์:
$$D(kh) = \frac{K_p T_d}{h} \Delta e(kh) \quad (2.6)$$

ได้
$$u(kh) = P(kh) + I(kh) + D(kh) \quad (2.7)$$

เมื่อ $\Delta e(kh) = e(kh) - e(kh - h)$

ความสำเร็จในการควบคุมของตัวควบคุมพีไอดีขึ้นอยู่กับ การออกแบบเลือกใช้ค่าพารามิเตอร์ อัตราส่วนทั้ง 3 ตัวให้เหมาะสม การปรับค่าพารามิเตอร์ทั้ง 3 เพื่อให้ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมมีค่าเหมาะสมที่สุดเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่่ง่ายนัก เพราะต้องใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ และอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่เป็นเชิงเส้นของกระบวนการที่ต้องการควบคุม ดังนั้นการปรับจูนค่าพารามิเตอร์ในทางปฏิบัติจึงนิยมใช้ประสบการณ์และกฎเกณฑ์ต่างๆกันเป็นส่วนมาก ดังนั้นการประยุกต์ใช้ตัวควบคุมตรรกฟัซซีเพื่อช่วยในการปรับจูนค่าพารามิเตอร์จึงน่าจะสามารถช่วยปรับปรุงผลการควบคุมของตัวควบคุมพีไอดีธรรมดาให้ดีขึ้นได้ [24] โครงสร้างของตัวควบคุมแสดงดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 โครงสร้างของตัวควบคุมพีไอดีที่พารามิเตอร์ถูกปรับด้วยฟัซซี

ตัวควบคุมพีชซีจะสร้างฐานกฎในรูปของกฎ IF-THEN ซึ่งฐานกฎนี้จะเป็นการอธิบายว่าจะต้องปรับค่าอัตราขยายของพีไอทีในเวลาจริง (real time) อย่างไรภายใต้สถานะหนึ่งๆ เพื่อความสะดวกจึงทำการปรับสเกลของอัตราขยายให้อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยกำหนดช่วงค่าที่เป็นไปได้เป็น $K_p \in [K_{p,\min} - K_{p,\max}] \subset \mathcal{R}$ และ $K_i \in [K_{i,\min} - K_{i,\max}] \subset \mathcal{R}$ ค่า K_{\min} และ K_{\max} สามารถหาได้จากการทดลอง เป็นที่แนะนำว่า [24]

$$K_{p,\min} = 0.32K_u \quad K_{p,\max} = 0.6K_u \quad (2.8)$$

$$K_{d,\min} = 0.08K_u T_u \quad K_{d,\max} = 0.15K_u T_u \quad (2.9)$$

โดยที่ K_u และ T_u คือค่าอัตราขยายและคาบการแกว่งที่ทำให้ผลตอบของระบบแกว่งด้วยขนาดคงที่ภายใต้การควบคุมแบบสัดส่วน ซึ่งจะได้ค่าอัตราขยายซึ่งอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 ดังนี้

$$K'_p = \frac{K_p - K_{p,\min}}{K_{p,\max} - K_{p,\min}} \quad (2.10)$$

$$K'_i = \frac{K_i - K_{i,\min}}{K_{i,\max} - K_{i,\min}} \quad (2.11)$$


ส่วนค่าพารามิเตอร์ K_d จะอ้างอิงจากค่า K_p และ K_i ดังสมการ

$$K_d = \frac{K_p T_i}{\alpha} = \frac{K_p^2}{\alpha K_i} \quad (2.12)$$

ให้ข้อมูลเข้าของระบบพีชซีได้แก่ $e(kh)$ และ $\Delta e(kh)$ กฎพีชซีในรูปกฎ IF-THEN จะอยู่ในรูปแบบ


$$\text{IF } e(kh) \text{ is } A' \text{ and } \Delta e(kh) \text{ is } B', \text{ THEN } K'_p \text{ is } C', K'_i \text{ is } D', \alpha \text{ is } E' \quad (2.13)$$

เมื่อ A', B', C', D', E' คือพีชซีเซต, $l = 1, 2, \dots, 49$ ให้ช่วงค่าของ $e(kh)$ และ $\Delta e(kh)$ เป็น $[e_{\bar{M}l}, e_{Ml}^*]$ และ $[e_{\bar{M}l}, e_{Ml}^*]$ ตามลำดับ และนิยามตัวแปรเชิงภาษาสำหรับ $e(kh)$ และ $\Delta e(kh)$ ไว้ 7 ตัว ได้แก่ ค่าลบมาก (NB) ค่าลบปานกลาง (NM) ค่าลบน้อย (NS) ค่าศูนย์ (ZO) ค่าบวกน้อย (PS) ค่าบวกปานกลาง (PM) และค่าบวกมาก (PB) ดังนั้นได้จำนวนกฎในฐานกฎทั้งสิ้น 49 กฎ ดังรูปที่ 2.3




รูปที่ 2.3 ตัวแปรเชิงภาษาของ $e(kh)$ และ $\Delta e(kh)$


ให้ตัวแปรเชิงภาษาของพีชคณิต C', D' มี 2 ตัวคือเล็ก (Small) และใหญ่ (Big) ฟังก์ชันภาวะสมาชิกของตัวแปรเชิงภาษาทั้งสองแสดงในรูปที่ 2.4 ส่วนตัวแปรเชิงภาษาของพีชคณิต E' เป็นแบบเซตโตน (Singleton) แสดงดังรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.4 ตัวแปรเชิงภาษาของ K_p' และ K_i'



รูปที่ 2.5 ตัวแปรเชิงภาษาของ α



รูปที่ 2.6 ผลตอบของกระบวนการโดยทั่วๆไปต่อสัญญาณเข้าแบบขั้น

ต่อมาเป็นการหาฐานกฎที่เหมาะสม พิจารณาผลตอบของกระบวนการต่อสัญญาณเข้าแบบขั้น ดังรูปที่ 2.6 ในเวลาเริ่มแรก (ช่วง a_1) ต้องการให้ผลตอบมีเวลาขึ้นที่รวดเร็ว นั่นคือต้องใช้สัญญาณควบคุมค่าสูง จึงให้ K_p' และ K_i' มีค่ามากๆ ดังนั้นได้กฎสำหรับสัญญาณรอบๆ a_1 เป็น

$$\text{IF } e(kh) \text{ is PB and } \Delta e(kh) \text{ is ZO, THEN } K_p' \text{ is Big, } K_i' \text{ is Big} \quad (2.15)$$

ทำนองเดียวกันที่รอบๆ b_1 ในรูปที่ 2.6 เพื่อให้ส่วนพุงเกินมีค่าน้อยๆ จึงใช้สัญญาณควบคุมค่าต่ำ โดยให้ K_p' และ K_i' มีค่าน้อยๆ ดังนั้นได้กฎสำหรับสัญญาณรอบๆ b_1 เป็น

$$\text{IF } e(kh) \text{ is ZO and } \Delta e(kh) \text{ is NB, THEN } K_p' \text{ is Small, } K_i' \text{ is Small} \quad (2.16)$$

สัญญาณควบคุมรอบๆ c_1 และ d_1 จะเหมือนกับที่ a_1 และ b_1 ตามลำดับ โดยใช้วิธีการพิจารณาเช่นนี้ สามารถหากฎทั้ง 49 กฎได้ดังแสดงในรูปที่ 2.7 ถึง 2.9

		$\Delta e(kh)$						
		NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
$e(kh)$	NB	B	B	B	B	B	B	B
	NM	S	B	B	B	B	B	S
	NS	S	S	B	B	B	S	S
	ZO	S	S	S	B	S	S	S
	PS	S	S	B	B	B	S	S
	PM	S	B	B	B	B	B	S
	PB	B	B	B	B	B	B	B

รูปที่ 2.7 ฐานกฎฟัซซีสำหรับ K'_p

		$\Delta e(kh)$						
		NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
$e(kh)$	NB	B	B	B	B	B	B	B
	NM	S	B	B	B	B	B	S
	NS	S	S	B	B	B	S	S
	ZO	S	S	S	B	S	S	S
	PS	S	S	B	B	B	S	S
	PM	S	B	B	B	B	B	S
	PB	B	B	B	B	B	B	B

รูปที่ 2.8 ฐานกฎฟัซซีสำหรับ K'_i

		$\Delta e(kh)$						
		NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
$e(kh)$	NB	B	B	B	B	B	B	B
	NM	S	B	B	B	B	B	S
	NS	S	S	B	B	B	S	S
	ZO	S	S	S	B	S	S	S
	PS	S	S	B	B	B	S	S
	PM	S	B	B	B	B	B	S
	PB	B	B	B	B	B	B	B

รูปที่ 2.9 ฐานกฎฟัซซีสำหรับ α

โดยใช้ product inference engine ใช้การแปลงฟัซซีแบบ triangular-type fuzzifier และการแปลงกลับฟัซซีแบบ center average defuzzifier พารามิเตอร์ K'_p , K'_i และ α ถูกปรับค่าตามสมการ

$$K'_p = \frac{\sum_{l=1}^{49} \bar{y}'_p \mu_{A'_l}(e(kh)) \mu_{B'_l}(\Delta e(kh))}{\sum_{l=1}^{49} \mu_{A'_l}(e(kh)) \mu_{B'_l}(\Delta e(kh))} \quad (2.17)$$

$$K'_i = \frac{\sum_{l=1}^{49} \bar{y}'_i \mu_{A'_l}(e(kh)) \mu_{B'_l}(\Delta e(kh))}{\sum_{l=1}^{49} \mu_{A'_l}(e(kh)) \mu_{B'_l}(\Delta e(kh))} \quad (2.18)$$

$$\alpha = \frac{\sum_{l=1}^{49} \bar{y}'_{\alpha} \mu_{\mu'}(e(kh)) \mu_{\mu'}(\Delta e(kh))}{\sum_{l=1}^{49} \mu_{\mu'}(e(kh)) \mu_{\mu'}(\Delta e(kh))} \quad (2.19)$$

เมื่อ \bar{y}'_p , \bar{y}'_i และ \bar{y}'_{α} เป็นค่าตามแกนนอนตรงกลางของกราฟฟังก์ชันภาวะสมาชิกที่สอดคล้องกับค่า $\mu_{\mu'}$ และ $\mu_{\mu'}$ ของกฎที่ l ในการสร้างฐานกฎของตัวควบคุมพีชชีจะใช้วิธีเดียวกันทั้งสองวงรอบการควบคุม

หลังจากคำนวณหาค่า K'_p , K'_i และ α ได้แล้วก็จะคำนวณหาค่าอัตราขยายทั้ง 3 ของตัวควบคุมพีชชีได้ดังนี้

$$K_p = (K_{p,\max} - K_{p,\min}) K'_p + K_{p,\min} \quad (2.20)$$

$$K_i = (K_{i,\max} - K_{i,\min}) K'_i + K_{i,\min} \quad (2.21)$$

$$K_{ii} = K_p^2 / (\alpha K_i) \quad (2.22)$$

เมื่อได้ศึกษาพื้นฐานความรู้ในทฤษฎีระบบควบคุมที่กำกับดูแลด้วยพีชชีตั้งที่ได้กล่าวถึงในบทนี้แล้ว ก็จะทำการศึกษาประสิทธิภาพของระบบควบคุมที่กำกับดูแลด้วยพีชชีในการควบคุมกระบวนการกลั่นโดยวิธีการจำลองระบบการควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ การทดลองจะเปรียบเทียบผลการควบคุมกับการควบคุมแบบพีชชีธรรมดา

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของหอกลั่น

เนื่องจากกระบวนการกลั่นเป็นระบบไม่เป็นเชิงเส้นสูง และการหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่แม่นยำเพื่ออธิบายกระบวนการกลั่นทำได้ลำบาก ดังนั้นในที่นี้จะเลือกใช้แบบจำลองอย่างง่ายในรูปฟังก์ชันถ่ายโอนซึ่งศึกษาโดย Wood และ Berry [29] แบบจำลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเข้า ได้แก่ อัตราส่วนการป้อนสารกลับยอดหอ (L) และ อัตราการป้อนไอ (V) กับผลตอบที่สนใจได้แก่ อุณหภูมิที่ยอดหอและฐานหอ ดังนี้

$$\begin{bmatrix} T_{top} \\ T_{bottom} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L \\ V \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G_{1F} \\ G_{2F} \end{bmatrix} F \quad (2.23)$$

เมื่อ

$$G_{11} = \frac{-0.038 e^{-0.5s}}{8s+1} \quad G_{12} = \frac{0.046 e^{-0.5s}}{11s+1}$$

$$G_{21} = \frac{-0.23 e^{-1.5s}}{8s+1} \quad G_{22} = \frac{0.62 e^{-0.5s}}{10s+1}$$

$$G_{1F} = \frac{-0.001 e^{-1.0s}}{10s+1} \quad G_{2F} = \frac{-0.18 e^{-1.0s}}{5.5s+1}$$

T_{top} คือ จุดหนีของชั้นภายในหอกลับ ณ ตำแหน่งยอดหอ
 T_{bottom} คือ จุดหนีของชั้นภายในหอกลับ ณ ตำแหน่งฐานหอ
 F คือ อัตราการป้อนสารกลางหอ

หน่วยของอัตราขยายคือ องศาเซลเซียส-ชั่วโมง/กิโลกรัม หน่วยของค่าคงตัวเวลาและการล่าหลังทางเวลาคือนาที เนื่องจากแบบจำลองที่ใช้ในการจำลองระบบไม่ได้หาจากหอกลับของห้องปฏิบัติการวิจัย ดังนั้นการจำลองระบบจึงเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการใช้ตัวควบคุมนี้เท่านั้น เมื่อปฏิบัติงานกับหอกลับจริงอาจต้องมีการปรับจูนค่าพารามิเตอร์พีไอเริ่มต้นให้เหมาะสมกับระบบจริงของห้องปฏิบัติการวิจัยก่อน


โครงสร้างของระบบควบคุม

เนื่องจากหอกลับเป็นระบบหลายตัวแปรเข้าหลายตัวแปรออก ตัวแปรต่างๆในระบบกระบวนการกลั่นมีผลต่อผลตอบที่เราสนใจทั้งสิ้น แต่ตัวแปรในการควบคุมมีลักษณะเป็นคู่กันกับผลตอบที่สนใจ คู่ตัวแปรเหล่านี้จะเป็นกรณีที่ตัวแปรส่งผลกระทบต่อผลตอบมากที่สุด เช่นการป้อนสารกลับยอดหอ (L) คู่กับคุณภาพสารผลิตภัณฑ์ยอดหอ และการป้อนไอ (V) คู่กับคุณภาพสารผลิตภัณฑ์ฐานหอ แต่ในทางปฏิบัติจริงไม่นิยมการวัดความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์โดยตรงเพื่อการป้อนกลับเพราะต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นานพอสมควรและเครื่องมือในการวัดมีราคาสูง จึงเลือกใช้การวัดผลตอบจุดหนีของชั้นที่เหมาะสมภายในหอกลับแทนความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพราะจุดหนีจุดเดือดมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของสารในสภาวะสมดุลตามแผนภาพจุดเดือดของสารผสมที่ต้องการกลั่นนั้น เมื่อความดันตกคร่อมหอมีค่าคงที่ ดังนั้นจึงเลือกใช้ตัวควบคุมพีไอ 2 ตัวที่กำกับดูแลด้วยพีซีเพื่อควบคุมคู่ตัวแปรทั้งสองคู่ การควบคุมมี 2 วงรอบ ได้แก่วงรอบการควบคุมจุดหนีที่ยอดหอและที่ฐานหอ แต่ละวงรอบจะพิจารณาเสมือนการควบคุมระบบแบบ SISO


ผลการจำลองระบบ

ในที่นี้จะเลือกค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์ K_p และ K_I ที่ทำให้ระบบมีเสถียรภาพ โดยจะพิจารณาเลือกจากช่วงค่า $[K_{p,\min}, K_{p,\max}]$ และ $[K_{I,\min}, K_{I,\max}]$ ในการจำลองระบบจะสมมติให้จุดหนีและองค์ประกอบของสารป้อนเข้ารวมทั้งความดันหอมีค่าคงที่ พิจารณาเมื่อระบบอยู่ในสภาวะอยู่ตัว ผลการควบคุมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการป้อนสารเข้าเป็นแบบขั้นเปรียบเทียบกับสองกรณีคือ กรณีใช้ตัวควบคุมพีไอในวงรอบยอดหอและวงรอบฐานหอ โดยมีค่า $K_p = 2$, $K_I = 0.5$ และ กรณีใช้ตัวควบคุมพีไอที่กำกับดูแลด้วยพีซีทั้งสองวงรอบ มีค่า $K_{p,\max} = 2$ และ $K_{I,\max} = 0.5$ เหมือนกันทั้งสองวง


รอบ เลือกค่าเริ่มต้นของ $K_p = 1$ และ $K_i = 0$ กราฟผลตอบแสดงดังรูปที่ 2.11 ถึง 2.14 จะเห็นว่าการใช้ตัวควบคุมพีไอที่กำกับดูแลด้วยพีซีทั้งวงรอบยอดหอและวงรอบฐานหอ สามารถลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงอัตราการป้อนสารเข้ากลางหอที่มีต่อผลตอบอุณหภูมิยอดหอได้รวดเร็วกว่ากรณีใช้ตัวควบคุมพีไอธรรมดา แต่ผลตอบอุณหภูมิฐานหอจะมีเวลาเข้าช้ากว่าเล็กน้อย และผลตอบทั้งสองวงรอบต่างก็มีส่วนพุ่งเกินต่ำกว่ากรณีตัวควบคุมพีไอ




รูปที่ 2.10 การรบกวนของอัตราป้อนสารเข้ากลางหอที่ใช้ศึกษา




รูปที่ 2.11 ผลตอบส่วนเบี่ยงเบนอุณหภูมิยอดหอ



รูปที่ 2.12 ผลตอบอุณหภูมิฐานหอ



รูปที่ 2.13 อัตราการป้อนสารกลับยอดหอ



รูปที่ 2.14 อัตราการป้อนไอฐานหอ

สรุป

ในบทนี้กล่าวถึงการออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอที่กำกับดูแลด้วยตัวควบคุมพีซี โดยตัวควบคุมแบบพีไอทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมหลัก และมีตัวควบคุมพีซีทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆแล้วทำการปรับจูนค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมหลักตามความเหมาะสม การออกแบบตัวควบคุมพีซีเป็นการใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของผลตอบขณะเวลาหนึ่งๆ ประกอบกับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่ต้องการควบคุม นำมาพิจารณาสร้างฟังก์ชันภาวะสมาชิกสำหรับตัวแปรเข้าและตัวแปรออกต่างๆ และสร้างฐานกฎการควบคุมขึ้น เนื่องจากในการออกแบบตัวควบคุมพีซีเป็นการอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้ออกแบบ ดังนั้นเมื่อออกแบบแล้วควรทำการทดสอบผลการควบคุมที่ได้ก่อนนำไปใช้จริง การทดสอบอาจทำกับหอกลับทดลองขนาดเล็กหรือใช้การจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้ แต่ต้องคำนึงเกี่ยวกับความถูกต้องของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของหอกลับที่ใช้ในการจำลองระบบด้วย

ในที่นี้ใช้การจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบผลการควบคุมที่มีการกำกับดูแลด้วยตัวควบคุมพีซี แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของหอกลับใช้แบบจำลองอย่างง่ายที่ศึกษาโดย Wood และ Berry ผลการจำลองระบบแสดงว่าตัวควบคุมแบบกำกับดูแลด้วยพีซีนี้ให้ผลตอบที่ดีพอสมควร การออกแบบตัวควบคุมก็ทำได้ไม่ยุ่งยากมากนัก ดังนั้นจะนำตัวควบคุมแบบกำกับดูแลด้วยตัวควบคุมพีซีนี้ไปประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการกลั่นจริงของหอกลับของห้องปฏิบัติการวิจัยระบบควบคุมต่อไป

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย