

เล่นไยแอล เบสทอสในน้ำประปากรุ่ง เทพมหานคร



นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาชีวกรรมสุขाचี瓦ล

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2528

ISBN 974-564-685-7

008807

17375858

ASBESTOS FIBERS CONTAMINATION IN BANGKOK TAP WATER

Mister Viroge Taksinanukorn

A thesis submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Engineering

Department of Sanitary Engineering

Graduate School

Chulalongkorn University

1985

หัวข้อวิทยานิพนธ์ เล่นไถแอกส์เบสทอสในน้ำประปากรุงเทพมหานคร
 โดย นายริโรจน์ ทักษิณานุการ
 ภาควิชา วิศวกรรมสุขาภิบาล
 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ สุจริตดานนท์



บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
 การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุประดิษฐ์ บุนนาค)

คณะกรรมการสอนวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
 (รองศาสตราจารย์ สวัสดิ์ ธรรมิกรักษ์)
 กรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ขันทดปราชบ)

..... กรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ สุจริตดานนท์)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ เส้นไอล์ส เบสทอส ในน้ำประปากรุงเทพมหานคร
 ชื่อนิสิต นายวิโรจน์ พักษิณานุกร
 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ สุจิริตตานันท์
 ภาควิชา วิศวกรรมสุขาภิบาล
 ปีการศึกษา 2527



บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำประปาทั่วบริเวณกรุงเทพมหานครที่การประปาฯ ตรวจสอบให้บริการไปถึง เพื่อนำมาวิเคราะห์หาปริมาณเส้นไอล์ส เบสทอสโดย เก็บตัวอย่างน้ำแบบ systematic grid sampling รวม 30 จุด เพื่อหาปริมาณการกระจายของเส้นไอล์ส เบสทอสในน้ำประปา หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างน้ำอีก 14 จุดจากท่อแอล์ส เบสทอสซึ่งเมืองที่เลือกว่า 6 ท่อ เพื่อศึกษาปริมาณเส้นไอล์ส เบสทอสที่หลุดออกมานอกจากท่อแอล์ส เบสทอสซึ่งเมือง โดยพิจารณาที่เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ ความยาวของท่อ และอายุการใช้งานของท่อ ขั้นสุดท้ายได้ทดลองกำจัดเส้นไอล์ส เบสทอสในน้ำที่สังเคราะห์ขึ้นโดยการกรองผ่านเครื่องกรองค่านแอคทิเวตเตด

ผลการวิจัยพบว่ามีปริมาณเส้นไอล์ส เบสทอสอยู่ในน้ำประปาก่อนที่จะจ่ายเข้าระบบจ่ายน้ำในปริมาณเล็กน้อย ประมาณ 0.133 ล้านเส้นไอล์สต่อลิตร ภายหลังจากเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำแล้ว เมื่อนำน้ำประปามาวิเคราะห์พบว่า น้ำประปามีทั้งสภาพที่กัดกร่อน เล็กน้อยและไม่กัดกร่อน เลย ทั้ง 2 สภาพนี้มีเส้นไอล์สเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 1.494 ล้านเส้นไอล์สต่อลิตร เส้นไอล์ส่วนใหญ่ เป็นแอล์ส เบสทอสชนิดคริลิชไทร์และมีขนาดสันกว่า 1.25 ในโครเมคร การวิจัยที่มุ่งศึกษาลักษณะของท่อพบว่า เส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวของท่อมีผลต่อการเพิ่มปริมาณเส้นไอล์ส เบสทอสเพียงเล็กน้อย ส่วนด้านอายุการใช้งานของท่อพบว่า ท่อที่มีอายุการใช้งาน 6-10 ปีพบมีปริมาณเส้นไอล์ส เบสทอสเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและน้อยกว่าอายุการใช้งานในช่วงอื่น แต่ท่อที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปีพบมีเส้นไอล์ส เบสทอสมากถึง 107 ล้านเส้นไอล์สต่อลิตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นเส้นไอล์สที่มีความยาวมากกว่า 5 ในโครเมคร ซึ่งเป็นขนาดที่ค่อนข้างยาว และยังมีพบในลักษณะที่เป็นมัดด้วย จ้าหวัดการศึกษาการกำจัดเส้นไอล์ส เบสทอสโดยใช้เครื่องกรองค่านแอคทิเวตเตดที่มีชั้นค่าน้ำสูง 15 เชนติเมตรและอัตราการกรองประมาณ 3.7 เมตรต่อชั่วโมง กรองเป็นระยะเวลา 18 ชั่วโมงคิดต่อกัน พบว่าปริมาณเส้นไอล์ส เบสทอสลดลงเฉลี่ยประมาณ 43%

Thesis Title Asbestos Fibers Contamination in Bangkok Tap Water
Name Mister Viroge Taksinanukorn
Thesis Advisor Assistant Professor Dr.Suthirak Sujarittanonta
Department Sanitary Engineering
Academic year 1984

Abstract

The purpose of this study is to determine the quantity of asbestos fibers in tap water in Bangkok area. Firstly, water from 30 stations was collected using systematic grid sampling to assess the level of asbestos fibers in tap water. Secondly, sampling water was collected from 6 asbestos cement pipes, totally 14 samplings, to study the level of asbestos fibers washed off from asbestos cement pipes, in regard to diameter, length and used period of pipes. Finally, synthetic water was tested to remove asbestos fibers by activated carbon filter.

The result of this research showed that there were about 0.133 million fibers/litre in tap water before supplying into the water distribution system. By passing into the system, water was in both corrosive and non-corrosive conditions. However, in both conditions, the average of increasing fibers was about 1.494 million fibers/litre. Most of the fibers found were chrysotile asbestos and shorter than 1.25 micrometers. The finding in regard of the size of water pipes showed that diameter and length had little effect on the increasing level of asbestos fibers. The study also indicated that pipes used more than 10 years had asbestos fibers more than 107 million fibers/litre. Most of them were longer than 5 micrometers and a few found in bundles. To remove asbestos fibers, synthetic water was filtered through 15 centimeters depth of activated carbon filter and operated at 3.7 meters/hour filtering rate for 18 hours continuously, it showed that asbestos fibers were removed about 43%.

กิติกรรมประการ



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เกิดจากข้อเสนอแนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ สุจิตตานนท์
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมการวิจัย และได้กรุณาให้คำแนะนำ ความช่วยเหลือสนับสนุนมาตั้ง
แต่เริ่มต้นการทำงานวิจัย จนกระทั่งงานวิจัยสำเร็จลุล่วงไป ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และคณาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้คำปรึกษา
แนะนำทางด้านวิชาการ อบรมสั่งสอน และให้การศึกษาจนสำเร็จได้ถึงขั้นนี้

ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยสภาพวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อนุเคราะห์เงินทุน
อุดหนุนงานวิจัย และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงานวิจัยนี้ด้วยดี ขอขอบคุณ คุณสุกัญญา กิรติบัตรุ่ง
พงศ์ คุณธีรพล ศักดิ์เกตุ คุณลดาวัลย์ วิชญานิชานนท์ คุณลวิภา จึงสงวนสิทธิ์ และเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันที่ให้ความช่วยเหลือการทำการวิจัย คำแนะนำวิธีการวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือในการวิ
เคราะห์ เล่นไอล์เบสทอส

ขอขอบพระคุณสูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อนุเคราะห์ให้ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคทรอนและขอขอบคุณคุณศิริเพ็ญ เวชชกรรัณย์ที่ให้ความช่วย
เหลือในการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคทรอนวิเคราะห์ทำเล่นไอล์เบสทอส

ขอขอบคุณการประปานครหลวงและเจ้าหน้าที่ที่ช่วยจัดทำข้อมูล บริการความสะดวก
และช่วยเหลือให้คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการจ่ายน้ำ
และแผนผังการวางท่อส่งน้ำประปา

ขอขอบคุณบรรดาเพื่อน ๆ ที่เคยให้กำลังใจและช่วยเหลือในการทำวิจัยครั้งนี้ ขอ
ขอบคุณคุณจุรีรัตน์ ตันเจริญที่ช่วยเหลือในการจัดพิมพ์ ตรวจทาน แก้ไข และเรียบเรียงจนสา
มารถพิมพ์สำเร็จได้ด้วยดี และขอขอบคุณบริษัท เดิร์บีค จำกัดที่เอื้อเพื่อสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการพิมพ์

ท้ายสุดขอกราบขอบพระคุณและขอขอบพระคุณ บุพการี คุณพ่อ คุณแม่ และญาติพี่น้องทุก
คนที่ให้ความรัก กำลังใจ ความห่วงใย และให้การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาจนสำเร็จ



สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	๘
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๑
กิติกรรมประการ	๒
รายการตารางประกอบ	๓
รายการรูปประกอบ	๔
บทที่	
1. บทนำ	๑
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของมัญหา	๑
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	๒
1.3 ขอบเขตการวิจัย	๒
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย	๓
2. แօสเบสทอส	๔
2.1 ชนิด คุณสมบัติ และการใช้งานของแօสเบสทอส	๔
2.1.1 คริสไซไทล์ (Chrysotile)	๔
2.1.2 อโมไซท์ (Amosite)	๔
2.1.3 โครซิโดไลท์ (Crocidolite)	๕
2.1.4 แอนโธฟิลไลท์ (Anthophyllite)	๕
2.2 กำลังผลิตและปริมาณการใช้	๘
2.3 การแพร่กระจายของแօสเบสทอสไปในสภาวะแวดล้อม	๙
2.3.1 การทำเหมือง บด และขนส่งแօสเบสทอส (Asbestos Mining, Milling and Transportation)	๙
2.3.2 โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แօสเบสทอส (Asbestos Product Manufacture)	๑๐

หน้า

2.3.3 การใช้ผลิตภัณฑ์แอล เบสทอส	11
2.3.4 แอล เบสทอสในน้ำดื่ม	12
2.4 โรคที่เกี่ยวเนื่องกับแอล เบสทอส	12
2.5 อันตรายของเล่นไอล เบสทอสในน้ำ	14
3. ระบบการจ่ายน้ำประปาในกรุงเทพมหานคร	16
3.1 ประวัติความเป็นมาของการประปานครหลวง	16
3.2 กิจกรรมการประปา	16
3.2.1 การผลิตน้ำประปา	16
3.2.2 กำลังผลิต	18
3.2.3 ระบบจ่ายน้ำ	19
3.3 การผลิตท่อแอล เบสทอสชีเมนต์	21
3.4 ประโยชน์และผลในการใช้ท่อแอล เบสทอสชีเมนต์	23
4. ถ่านแอกทิเวตเตด	27
4.1 ลักษณะถ่านแอกทิเวตเตด	28
4.2 กรรมวิธีในการผลิต	28
4.2.1 การแอกทิเวชันทางเคมี (Chemical Activation)	30
4.2.2 การแอกทิเวชันด้วยไอน้ำ (Steam Activation)	30
4.3 ขบวนการ Adsorption	31
4.4 ประโยชน์ของถ่านแอกทิเวตเตด	33
4.4.1 การบำบัดน้ำ (Water Treatment)	33
4.4.2 การดูดจางสี (Decolourising)	33
4.4.3 การดูดเอาสารตัวทำละลายกลับมา (Solvent Recovery)	34
5. วิเคราะห์หาปริมาณแอล เบสทอสในน้ำ	35
5.1 เครื่องมือและอุปกรณ์	35

หน้า

5.1.1 Transmission Electron Microscope (TEM)	36
5.1.2 Vacuum Evaporator	36
5.1.3 Jaffe Wick Washer	36
5.1.4 Vacuum Filtration Unit	36
5.2 วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ	39
5.2.1 ภาคชนะบรรจุน้ำตัวอย่าง	39
5.2.2 ปริมาณตัวอย่างน้ำ	39
5.2.3 วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ	39
5.3 ขั้นตอนการกรองตาม Modified Jaffe Wick technique	39
5.4 การตรวจนับ เส้นใยแอสเบสทอสด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน	41
5.5 การคำนวณ	42
5.5.1 ปริมาณเส้นใยแอสเบสทอส	42
5.5.2 การประมาณความเข้มข้นเป็นมวล	42
6. การวางแผนการเก็บตัวอย่างน้ำและการทดลอง	44
6.1 การวางแผนการเก็บตัวอย่างน้ำ	44
6.1.1 ศึกษาลักษณะการกระจายของเส้นใยแอสเบสทอสในน้ำ ประจำของภูมิประเทศป่าดงดิบที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย	44
6.1.2 ศึกษาปริมาณเส้นใยแอสเบสทอสที่หลุดออกมานอกห้องทดลอง เบสทอสซีเมนต์กับอายุการใช้งานของห้อง	46
6.1.3 ศึกษาปริมาณเส้นใยแอสเบสทอสในน้ำประจำก่อนที่จะสูบ เข้าสู่ระบบการจ่าย	48
6.2 การเก็บตัวอย่างน้ำและการวิเคราะห์	48
6.3 การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพในการกำจัดเส้นใยแอสเบสทอส	49
6.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง	49
6.3.2 การเตรียมสารละลายแขวนลอย เส้นใยแอสเบสทอสชนิด คริสไทล์	51

6.3.3 น้ำเลี้นไยแอส เบสทอสสังเคราะห์	51
6.3.4 ถ่านแอกทิเวต เดคแบบ เกล็ดทำจากกระ吝ามะพร้าว	52
6.4 ขั้นตอนการทดลอง	52
6.5 การเก็บตัวอย่างน้ำ	54
7. ผลการวิจัย	55
7.1 ผลการวิจัยการกระจายของ เลี้นไยแอส เบสทอส ในน้ำประปา กรุงเทพมหานคร	55
7.1.1 การกัดกร่อนของน้ำประปาที่มีต่อท่อแอส เบสทอสชีเมนต์	55
7.1.2 ปริมาณเส้นไยแอส เบสทอส	55
7.1.3 การกระจายของขนาดและชนิดของ เลี้นไยแอส เบสทอส	58
7.1.4 การคำนวณหนาน้ำหนักของ เลี้นไยแอส เบสทอส	58
7.2 ผลการวิจัยการศึกษาปริมาณ เลี้นไยแอส เบสทอสที่หลุดออกมายากท่อ แอส เบสทอสชีเมนต์	64
7.2.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับอายุการใช้งานของท่อแอส เบสทอสชีเมนต์	64
7.2.2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับ เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อแอส เบสทอสชีเมนต์	66
7.2.3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับความยาวของท่อแอส เบสทอสชีเมนต์	67
7.3 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพในการกำจัด เลี้นไยแอส เบสทอสด้วย เครื่องกรองถ่านแอกทิเวตเดค	68
8. สรุปผลการวิจัย	71
เอกสารอ้างอิง	73
ภาคผนวก	78
ประวัติผู้วิจัย	86

รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
2.1 คุณสมบัติทางพิลิเก็สของแอล เบสทอส	7
2.2 กำลังผลิตแอล เบสทอสทั่วโลก 1977	8
2.3 การกระจายของแอล เบสทอสจากการทำเหมืองและโรงงานบดไปยังบรรยายกาศ ..	10
2.4 แฟคเตอร์การกระจายของแอล เบสทอสจากโรงงานอุตสาหกรรม	10
2.5 ผลิตภัณฑ์แอล เบสทอสและการใช้งาน	11
3.1 ปริมาณน้ำผลิตจากน้ำผิวดิน	18
3.2 ปริมาณน้ำผลิตจากน้ำบาดาล	19
3.3 ปริมาณท่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจ่ายน้ำ	21
4.1 กำลังผลิตถ่านแอกทิเวตเตด	29
7.1 Aggressive index ของตัวอย่างที่คำแห่งต่าง ๆ	56
7.2 Saturation index ของตัวอย่างน้ำที่คำแห่งต่าง ๆ	57
7.3 ปริมาณเส้นใยแอล เบสทอสในน้ำ	59
7.4 การกระจายของเส้นใยแอล เบสทอสที่พบในน้ำประปา	60
7.5 การกัดกร่อนและปริมาณเส้นใยแอล เบสทอสในน้ำ	62
7.6 การกัดกร่อนและปริมาณเส้นใยแอล เบสทอสในตัวอย่างน้ำที่ศึกษาตามลักษณะท่อ แอล เบสทอสซีเมนต์	65
7.7 ผลการทดลองให้น้ำเส้นใยแอล เบสทอสไหลผ่านเครื่องกรองถ่าน	69

รายการรูปประกอบ

รูปที่	หน้า
2.1 ความทนทานต่อกรดของแอล เบสทอสต์มในกรดเกลือ (HCl) เชื้อนขัน 4M	6
2.2 การเปลี่ยนแปลง tensile strength ของเล็บไนแอล เบสทอสกับอุณหภูมิ	6
2.3 แอล เบสทอสบดดีขึ้นดาษขยาย 1,512 เท่า	13
3.1 ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา	17
3.2 ระบบการจ่ายน้ำประปาและพื้นที่จ่ายน้ำ	20
3.3 แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิตโดยย่อ และแผนแสดงการควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างทำ	22
4.1 เตาเผาถ่านแอกทิเวตเตด	31
5.1 Jaffe Wick Washer	37
5.2 Vacuum filtration unit	38
6.1 แผนผังการวางแผนท่อประปาบริเวณสี่แยกสะพานควาย	45
6.2 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในกรุงเทพมหานคร	47
6.3 เครื่องกรองน้ำ	50
6.4 การประกอบระบบกรองน้ำ	53
7.1 ปริมาณแอล เบสทอสพบที่จุดต่าง ๆ	63