

บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลการทดสอบในการวิจัย

จากวัตถุประสงค์ในการศึกษา นำมาสู่การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย และการทดสอบตามสมมติฐานเพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ รวมถึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ซึ่งแนวทางการทดสอบดำเนินการตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย :

1. การศึกษา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อสภาวะนำสบายของผู้ใช้อาคาร ประกอบด้วย :

- อัตราการเผาผลาญพลังงาน (Metabolism Rate)
- เสื้อผ้าที่สวมใส่ (Clo-Value)
- ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)
- ความเร็วลม (Air Velocity)
- อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ (Mean Radiant Temperature)
- อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature)

2. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคารซึ่งมีผลต่อสภาวะนำสบายของผู้อยู่อาศัย โดยการทดลอง ประกอบด้วย :

การทดลองที่ 1 การศึกษาอิทธิพลของพื้นซึ่งมีผลต่อสภาวะนำสบายของผู้อยู่อาศัย

- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร
- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร ตึคนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 3 นิ้วใต้พื้นห้อง

การทดลองที่ 2 การศึกษาอิทธิพลของผนังซึ่งมีผลต่อสภาวะนำสบายของผู้อยู่อาศัย

- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร ตึคนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 1 นิ้วภายนอกอาคาร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร ตึคนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 2 นิ้วภายนอกอาคาร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร ตึคนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 3 นิ้วภายนอกอาคาร

การทดลองที่ 3 การศึกษาอิทธิพลของหลังคา ซึ่งมีผลต่อสภาวะนำสบายของผู้ใช้อาศัย

- หลังคา คอนกรีตหนา 0.10 เมตร (Slab Concrete)
- สวนหลังคาที่ปลูกไม้พุ่ม (Roof garden)

1. การศึกษา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อสภาวะนำสบายของผู้ใช้อาคาร

ขอบเขตการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อสภาวะนำสบายของผู้ใช้อาคาร

ตัวแปรศึกษา	ระดับที่เลือกศึกษา				หน่วย
อัตราการเผาผลาญพลังงาน หรือ ระดับกิจกรรม	100	120	150		Kcal/hr.m ²
เสื้อผ้าที่สวมใส่	0.1	0.3	0.5	1.0	-
ความชื้นสัมพัทธ์	50	60	70	80	%
ความเร็วลม	50	100	200	300	fpm
อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ :เกี่ยวข้องกับ Angle Factor	4*4*2.5	6*6*2.5	8*8*2.5		เมตร*เมตร
	10*10*2.5				*เมตร
	4*4*2.5	4*4*5.0	4*4*7.5		
	4*4*10.0				


อุณหภูมิพื้นผิวภายในของอาคาร ประกอบด้วย

อุณหภูมิผิวด้านล่างของหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 เมตร

อุณหภูมิผิวด้านในของผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านทิศเหนือ

ด้านทิศตะวันออก ด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันตก


อุณหภูมิผิวด้านบนของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 เมตร




การคำนวณหาอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบสำหรับการทดสอบตัวแปร (ยกเว้นตัวแปร อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิว โดยรอบที่เกี่ยวข้องกับ Angle Factor)

พิจารณา ตำแหน่งกลางห้อง ขนาด 4*4*2.5 เมตรเนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ได้รับอิทธิพลการแผ่รังสีจากผนังอาคารเท่าเทียมกัน และผู้ใช้อาคารอยู่ในลักษณะนั่ง สูงจากพื้น 0.60 เมตร

แบบแปลน แสดงตำแหน่งผู้ใช้อาคาร



รูปตัด แสดงตำแหน่งผู้ใช้อาคาร



ภาพที่ 4-2 แสดงตำแหน่งที่เลือกพิจารณาในการคำนวณอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร

เมื่อกำหนด ตำแหน่งของผู้ใช้อาคาร ณ ตำแหน่งกลางห้องขนาด $4*4*2.5$ พบว่า ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารซึ่งสัมพันธ์กับทิศทางต่างๆมีค่าดังต่อไปนี้

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศเหนือ	0.098
ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศตะวันออก	0.098
ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศใต้	0.098
ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศตะวันตก	0.098
ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับพื้น	0.372
ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับเพดาน	0.236



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวแปรที่ศึกษา : อัตราการเผาผลาญพลังงาน หรือ ระดับกิจกรรม

กิจกรรม (Activity Level)	อัตราการเผาผลาญพลังงาน (Metabolic Rate ; M/A_{Du})		Mechanical Efficiency (η)
	Kcal/hr.m ²	Met	
ทำงานบ้าน	120	2.4	0
เดินแอโรบิก	150	3	0.1

ตัวแปรควบคุม

อุณหภูมิผิวภายในทั้ง 6 ทิศทาง ประกอบด้วย พื้น เพดาน และผนังทั้ง 4 ด้าน
ข้อมูลได้จากการทดลอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 เวลา 0.00น ถึง
วันที่ 25 มีนาคม 2546 เวลา 12.00น.(แผนภูมิที่ 4-1)

ความเร็วลม

50 fpm (0.25 m/s หรือ 0.9145 km./hr.)

ผลที่เกิดขึ้น ณ.ระดับความเร็วลม 50 fpm คือผู้อยู่อาศัยไม่สามารถ
สังเกตได้

เสื้อผ้าที่สวมใส่

ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้น กางเกงขายาว

Clo-Value 0.5

ค่าความชื้นสัมพัทธ์

50%

อุณหภูมิอากาศ

25 องศาเซลเซียส

ขนาดห้อง

4*4*2.5 เมตร

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศเหนือ 0.098

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศตะวันออก 0.098


ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศใต้ 0.098

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศตะวันตก 0.098

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับพื้น 0.372


ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับเพดาน 0.236

แผนภูมิที่ 4-1 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิพื้นผิวภายในทั้ง 6 ด้านของอาคาร ร่วมกับอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของผนังก่ออิฐฉาบปูน และอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร




- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศเหนือ
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันออก
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศใต้
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันตก
- อุณหภูมิผิวพื้นภายในอาคาร
- อุณหภูมิผิวเพดานภายในอาคาร
- อุณหภูมิอากาศภายใน
- MRT ผนังก่ออิฐฉาบปูนติดถนนหนา 2 นิ้วภายนอกอาคาร
- ความรู้ดีของผู้ใช้อาคาร

PMV Scale



แผนภูมิที่ 4-2 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED MEAN VOTE (PMV) ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป ที่ผู้อยู่อาศัยประกอบกิจกรรมที่ระดับ 100 120 และ 150 Kcal/h.sq.m ตามลำดับ กรณีปรับอากาศ

- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและหลังคาคอนกรีต ที่ Activity = 100 Kcal/h.m2
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและหลังคาคอนกรีต ที่ Activity = 120 Kcal/h.m2
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและหลังคาคอนกรีต ที่ Activity = 150 Kcal/h.m2




แผนภูมิที่ 4-3 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED PERCENTAGE of DISSATISFIED (PPD) ของอาคาร ที่ผู้อยู่อาศัยประกอบกิจกรรมที่ระดับ 100 120 และ 150 Kcal/h.sq.m ตามลำดับ กรณีปรับอากาศ

การวิเคราะห์ค่าดัชนี PREDICTED MEAN VOTE (PMV) ของอาคารทดสอบ เมื่อกำหนดระดับกิจกรรมแตกต่างกัน

กิจกรรม (Activity Level)	อัตราการเผาผลาญพลังงาน (Metabolic Rate ; M/A_{Du})		Mechanical Efficiency (η)
	Kcal/hr.m ²	Met	
ทำงานบ้าน	120	2.4	0
เดินแอโรบิก	150	3	0.1

จากแผนภูมิที่ 4-2 พบว่า


จำนวนชั่วโมงที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งประกอบกิจกรรมที่ระดับ 100Kcal/hr.m² 120Kcal/hr.m² รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น คิดเป็น 13 ชั่วโมง และ 11 ชั่วโมง ตามลำดับ สำหรับผู้อยู่อาศัยซึ่งประกอบกิจกรรมที่ระดับ 150 Kcal/hr.m² จะรู้สึกร้อนจนถึงร้อนมากในสภาพแวดล้อมนั้นตลอด 24 ชั่วโมง



เมื่อพิจารณาเป็นร้อยละ (%) แสดงให้เห็นว่า ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงผู้อยู่อาศัยซึ่งประกอบกิจกรรมที่ระดับ 100 Kcal/hr.m² 120 Kcal/hr.m² รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น คิดเป็น 54.17% และ 45.83%ของวัน ตามลำดับ สำหรับผู้อยู่อาศัยซึ่งประกอบกิจกรรมที่ระดับ 150 Kcal/hr.m² จะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น 0%ของวัน (หรือ ผู้อยู่อาศัยอยู่นอกเขตสบาย 100% ในสภาพแวดล้อมนั้น เมื่อประกอบกิจกรรมที่ระดับ 150 Kcal/hr.m²)

เมื่อพิจารณาช่วงเวลาใช้งาน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้

00.0 น. - 08.00 น.




ผู้อยู่อาศัยประกอบระดับกิจกรรมที่ 100 Kcal/hr.m^2 จะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น 100% ของช่วงเวลาที่กำหนด

ผู้อยู่อาศัยประกอบระดับกิจกรรมที่ 120 Kcal/hr.m^2 จะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น 100% ของช่วงเวลาที่กำหนด

ผู้อยู่อาศัยประกอบระดับกิจกรรมที่ 150 Kcal/hr.m^2 จะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น 0% ของช่วงเวลาที่กำหนด

08.00 น. - 17.00 น.




ผู้อยู่อาศัยประกอบระดับกิจกรรมที่ 100 Kcal/hr.m^2 จะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น 33.33% ของช่วงเวลาที่กำหนด

ผู้อยู่อาศัยประกอบระดับกิจกรรมที่ 120 Kcal/hr.m^2 จะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น 22.22% ของช่วงเวลาที่กำหนด

ผู้อยู่อาศัยประกอบระดับกิจกรรมที่ 150 Kcal/hr.m^2 จะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น 0% ของช่วงเวลาที่กำหนด

17.00 น. - 24.00 น.



ผู้อยู่อาศัยประกอบระดับกิจกรรมที่ 100 Kcal/hr.m^2 จะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น 28.57% ของช่วงเวลาที่กำหนด

ผู้อยู่อาศัยประกอบระดับกิจกรรมที่ 120 Kcal/hr.m^2 จะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น 14.28% ของช่วงเวลาที่กำหนด

ผู้อยู่อาศัยประกอบระดับกิจกรรมที่ 150 Kcal/hr.m^2 จะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น 0% ของช่วงเวลาที่กำหนด

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PMV ในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขเดียวกันผู้อยู่อาศัยที่ประกอบระดับกิจกรรมแตกต่างกันจะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน เช่น ผู้ที่ประกอบระดับกิจกรรม 150 Kcal/hr.m^2 จะรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมนั้นร้อนถึงร้อนมาก ขณะที่ผู้อยู่อาศัยที่ประกอบระดับกิจกรรม 100 Kcal/hr.m^2 และ 120 Kcal/hr.m^2 จะรู้สึกค่อนข้างร้อน จนถึงร้อนในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขเดียวกัน

การวิเคราะห์ค่าดัชนี **PREDICTED PERCENTAGE OF DISSATISFIED (PPD)** ของอาคารทดสอบ เมื่อกำหนดระดับกิจกรรมแตกต่างกัน

จากแผนภูมิที่ 4-3 เมื่อพิจารณาเป็นจำนวนผู้อยู่อาศัยภายในห้องที่รู้สึกไม่พอใจในสภาพแวดล้อมนั้น โดยกำหนดให้จำนวนคนในห้องมี 100 คน (100%)

กรณีที่ 1 พิจารณาค่า PPD ที่ต่ำกว่า 5%

ซึ่งเป็นระดับที่คนภายในห้องเกือบทั้งหมดอยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย (ร้อยละ 95)

เมื่อพิจารณาตลอด 24 ชั่วโมง พบว่าไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่จำนวนผู้อยู่อาศัย

ซึ่งประกอบกิจกรรมระดับ 100Kcal/hr.m^2 120Kcal/hr.m^2 และ 150

Kcal/hr.m^2 อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

กรณีที่ 2 พิจารณาค่า PPD ที่ต่ำกว่า 10%

ซึ่งเป็นระดับที่คนภายในห้องส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตที่สภาวะน่าสบาย (ร้อยละ 90)

เมื่อพิจารณาตลอด 24 ชั่วโมง พบว่า จำนวนชั่วโมงที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งประกอบ


กิจกรรมที่ระดับ 100Kcal/hr.m^2 120Kcal/hr.m^2 อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็น 12

ชั่วโมง และ 11 ชั่วโมง ตามลำดับ สำหรับผู้อยู่อาศัยซึ่งประกอบกิจกรรมที่

ระดับ 150 Kcal/hr.m^2 ไม่มีช่วงเวลาใดเลยอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (แสดงให้

ทราบว่า จำนวนผู้อยู่อาศัยภายในห้องไม่พอใจสภาพแวดล้อมนั้นมากกว่า

10 คน จาก 100 คน ตลอด 24 ชั่วโมง)



แผนภูมิที่ 4-4 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PPD สูงสุดของวัน ค่าดัชนี PPD ต่ำสุดของวัน และค่าดัชนี PPD เฉลี่ยตลอดทั้งวันของห้อง เมื่อผู้อยู่อาศัยประกอบกิจกรรมที่ระดับแตกต่างกัน

จากแผนภูมิที่ 4-4 จำนวนผู้อยู่อาศัยที่ประกอบกิจกรรมระดับ 100 Kcal/hr.m² 120 Kcal/hr.m² 150 Kcal/hr.m² รู้สึกไม่พอใจสูงสุด คิดเป็น 81.36% 81.75% และ 96.74% ตามลำดับ แสดงว่า ในสภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนผู้อยู่อาศัยภายในห้องที่ประกอบกิจกรรมระดับ 100 Kcal/hr.m² 120 Kcal/hr.m² 150 Kcal/hr.m² รู้สึกไม่พอใจ 81 คน 82 คน 97 คน จากจำนวนคนทั้งหมด 100 คนตามลำดับ

จำนวนผู้อยู่อาศัยที่ประกอบกิจกรรมระดับ 100 Kcal/hr.m² 120 Kcal/hr.m² 150 Kcal/hr.m² รู้สึกไม่พอใจต่ำสุด คิดเป็น 5.00% 5.18% และ 17.79% แสดงว่า ในสภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนผู้อยู่อาศัยภายในห้องที่ประกอบกิจกรรมระดับ 100 Kcal/hr.m² 120 Kcal/hr.m² 150 Kcal/hr.m² รู้สึกไม่พอใจ 5 คน 5 คน 18 คน จากจำนวนคนทั้งหมด 100 คนตามลำดับ

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PPD เฉลี่ยตลอดทั้งวันของห้อง จำนวนผู้อยู่อาศัยที่ประกอบกิจกรรมระดับ 100 Kcal/hr.m² 120 Kcal/hr.m² 150 Kcal/hr.m² รู้สึกไม่พอใจคิดเป็น 25.51% 27.36% และ 47.62% ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PPD ในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขเดียวกัน จำนวนผู้อยู่อาศัยที่ประกอบระดับกิจกรรมแตกต่างกันจะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน โดยจำนวนผู้อยู่อาศัยที่ประกอบระดับกิจกรรมสูงจะรู้สึกไม่พอใจ มากกว่าผู้อยู่อาศัยที่ประกอบระดับกิจกรรมต่ำ

ตัวแปรที่ศึกษา : เสื้อผ้าที่สวมใส่

เสื้อผ้าที่สวมใส่	Clo-Value(I_{cl})	f_{cl}
ใส่กางเกงขาสั้น	0.1	1.00
ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้น กางเกงขาสั้น	0.3	1.05
ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้น กางเกงขายาว	0.5	1.10
ใส่ชุดสูท	1.0	1.15

ตัวแปรควบคุม

อุณหภูมิผิวหนังในทั้ง 6 ทิศทาง ประกอบด้วย พื้น เพดาน และผนังทั้ง 4 ด้าน
ข้อมูลได้จากการทดลอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 เวลา 0.00น ถึง
วันที่ 25 มีนาคม 2546 เวลา 12.00น.(แผนภูมิที่ 4-1)

ระดับกิจกรรม

นั่งทำงานในสำนักงาน 100 Kcal/hr.m² (2 Met)

ความเร็วลม

50 fpm (0.25 m/s หรือ 0.9145 km./hr.)

ผลที่เกิดขึ้น ณ.ระดับความเร็วลม 50 fpm คือผู้อยู่อาศัยไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้

ค่าความชื้นสัมพัทธ์

50%

อุณหภูมิอากาศ

25 องศาเซลเซียส

ขนาดห้อง

4*4*2.5 เมตร

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศเหนือ 0.098

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศตะวันออก 0.098


ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศใต้ 0.098

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศตะวันตก 0.098

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับพื้น 0.372

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับเพดาน 0.236

PPD- Scale (%)




แผนภูมิที่ 4-6 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED PERCENTAGE of DISSATISFIED (PPD) ของอาคารที่ผู้อยู่อาศัยใส่เสื้อผ้าที่ระดับ Clo-Value เท่ากับ 0.1,0.3,0.5 และ1.0 ตามลำดับ กรณีปรับอากาศ

การวิเคราะห์ค่าดัชนี PREDICTED MEAN VOTE (PMV) ของอาคารทดสอบ เมื่อกำหนดระดับเสื้อผ้าที่สวมใส่แตกต่างกัน

เสื้อผ้าที่สวมใส่	Clo-Value(I_{cl})	f_{cl}
ใส่กางเกงขาสั้น	0.1	1.00
ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้น กางเกงขาสั้น	0.3	1.05
ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้น กางเกงขายาว	0.5	1.10
ใส่ชุดสูท	1.0	1.15

จากแผนภูมิที่ 4-5 พบว่า


จำนวนชั่วโมงที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับClo-value 0.1 0.3 0.5 1.0 รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น คิดเป็น 19 ชั่วโมง 16 ชั่วโมง 13 ชั่วโมง และ 9 ชั่วโมง ตามลำดับ



เมื่อพิจารณาเป็นร้อยละ (%) แสดงให้เห็นว่า ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับClo-value 0.1 0.3 0.5 1.0 รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น คิดเป็น 79.17% 66.67% 54.17% และ 37.50% ของวัน ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาช่วงเวลาใช้งาน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้

00.00 น. - 08.00 น.



ผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ **Clo-value 0.1** จะรู้สึกสบายใน
สภาพแวดล้อมนั้น **100%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ **Clo-value 0.3** จะรู้สึกสบายใน
สภาพแวดล้อมนั้น **100%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ **Clo-value 0.5** จะรู้สึกสบายใน
สภาพแวดล้อมนั้น **100%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ **Clo-value 1.0** จะรู้สึกสบายใน
สภาพแวดล้อมนั้น **87.5%** ของช่วงเวลาที่กำหนด

08.00 น. - 17.00 น.



ผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ **Clo-value 0.1** จะรู้สึกสบายใน
สภาพแวดล้อมนั้น **44.44%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ **Clo-value 0.3** จะรู้สึกสบายใน
สภาพแวดล้อมนั้น **33.33%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ **Clo-value 0.5** จะรู้สึกสบายใน
สภาพแวดล้อมนั้น **33.33%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ **Clo-value 1.0** จะรู้สึกสบายใน
สภาพแวดล้อมนั้น **22.22%** ของช่วงเวลาที่กำหนด

17.00 น. - 24.00 น.



ผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ **Clo-value 0.1** จะรู้สึกสบายใน
สภาพแวดล้อมนั้น **100%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ **Clo-value 0.3** จะรู้สึกสบายใน
สภาพแวดล้อมนั้น **71.43%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ **Clo-value 0.5** จะรู้สึกสบายใน
สภาพแวดล้อมนั้น **28.57%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ **Clo-value 1.0** จะรู้สึกสบายใน
สภาพแวดล้อมนั้น **0%** ของช่วงเวลาที่กำหนด

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PMV ในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขเดียวกันผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ Clo-value แตกต่างกันจะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน เช่น ช่วงเวลา 13.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบสูงสุด ผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ Clo-value 0.1 จะรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมนั้นค่อนข้างร้อน ร้อนถึงร้อนมาก ขณะที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ Clo-value 1.0 จะรู้สึกร้อนมาก ในสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขเดียวกัน

การวิเคราะห์ค่าดัชนี PREDICTED PERCENTAGE OF DISSATISFIED (PPD) ของอาคารทดสอบ เมื่อกำหนดระดับเสื้อผ้าที่สวมใส่แตกต่างกัน


จากแผนภูมิที่ 4-6 เมื่อพิจารณาเป็นจำนวนผู้อยู่อาศัยภายในห้องที่รู้สึกไม่พอใจในสภาพแวดล้อมนั้น โดยกำหนดให้จำนวนคนในห้องมี 100 คน (100%)

กรณีที่ 1 พิจารณาค่า PPD ที่ต่ำกว่า 5%
ซึ่งเป็นระดับที่คนภายในห้องเกือบทั้งหมดอยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย (ร้อยละ 95 หรือจำนวนคนภายในห้อง มี 95 คนพอใจในสภาพแวดล้อมนั้น)

เมื่อพิจารณาตลอด 24 ชั่วโมง พบว่าไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ Clo-value 0.1 0.3 0.5 1.0 อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

กรณีที่ 2 พิจารณาค่า PPD ที่ต่ำกว่า 10%
ซึ่งเป็นระดับที่คนภายในห้องส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตที่สภาวะน่าสบาย (ร้อยละ 90 หรือจำนวนคนภายในห้อง มี 90 คนพอใจในสภาพแวดล้อมนั้น)

เมื่อพิจารณาตลอด 24 ชั่วโมง พบว่า จำนวนชั่วโมงที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ Clo-value 0.1 0.3 0.5 1.0 อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็น 19 ชั่วโมง 16 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง และ 9 ชั่วโมง ตามลำดับ



แผนภูมิที่ 4-7

แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PPD สูงสุดของวัน ค่าดัชนี PPD ต่ำสุดของวัน และค่าดัชนี PPD เฉลี่ยตลอดทั้งวันของห้อง เมื่อผู้อยู่อาศัยที่ซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ Clo-value 0.1 0.3 0.5 1.0 แตกต่างกัน

จากแผนภูมิที่ 4-7 จำนวนผู้อยู่อาศัยที่ซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ Clo-value 0.1 0.3 0.5 1.0 รู้สึกไม่พอใจสูงสุด คิดเป็น 23.23% 41.68% 81.37% และ 97.58% ตามลำดับ แสดงว่า ในสภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนผู้อยู่อาศัยที่ซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ Clo-value 0.1 0.3 0.5 1.0 รู้สึกไม่พอใจ 23 คน 42 คน 81 คน และ 97 คน จากจำนวนคนทั้งหมด 100 คนตามลำดับ

จำนวนผู้อยู่อาศัยที่ระดับ Clo-value 0.1 0.3 0.5 1.0 รู้สึกไม่พอใจต่ำสุด คิดเป็น 5.02% 5.00% 5.00% และ 6.39% แสดงว่า ในสภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนผู้อยู่อาศัยภายในห้องที่ซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ Clo-value 0.1 0.3 0.5 1.0 รู้สึกไม่พอใจ 5 คน 5 คน 5 คน และ 6 คน จากจำนวนคนทั้งหมด 100 คนตามลำดับ

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PPD เฉลี่ยตลอดทั้งวันของห้อง จำนวนผู้อยู่อาศัยที่ซึ่งใส่เสื้อผ้าที่ระดับ Clo-value 0.1 0.3 0.5 1.0 รู้สึกไม่พอใจคิดเป็น 8.47% 12.24% 25.81% และ 33.91% ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PPD ในสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขเดียวกัน จำนวนผู้อยู่อาศัยที่ใส่เสื้อผ้าระดับแตกต่างกันจะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน โดยจำนวนผู้อยู่อาศัยที่ใส่เสื้อผ้าระดับ Clo-value สูงจะรู้สึกไม่พอใจ มากกว่าผู้อยู่อาศัยที่ใส่เสื้อผ้าระดับ Clo-value ต่ำ

ตัวแปรที่ศึกษา : ความเร็วลม

ผลที่อาจเกิดขึ้น ณ.	ความเร็วลม
ไม่สามารถสังเกตได้	50 fpm (0.25 m/s)
สบาย	100 fpm (0.51 m/s)
รู้สึกสบายรู้ว่าการเคลื่อนไหวอากาศ	200 fpm (1.016 m/s)
รู้สึกมีลมพัด จนถึงรู้สึกถูกรบกวน	300 fpm (1.524 m/s)

ตัวแปรควบคุม

อุณหภูมิผิวภายในทั้ง 6 ทิศทาง ประกอบด้วย พื้น เพดาน และผนังทั้ง 4 ด้าน
ข้อมูลได้จากการทดลอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 เวลา 0.00น ถึง
วันที่ 25 มีนาคม 2546 เวลา 12.00น.(แผนภูมิที่ 4-1)

ระดับกิจกรรม

นั่งทำงานในสำนักงาน 100 Kcal/hr.m² (2 Met)

เสื้อผ้าที่สวมใส่

ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้น กางเกงขายาว

Clo-Value 0.5

ค่าความชื้นสัมพัทธ์

50%

อุณหภูมิอากาศ

25 องศาเซลเซียส

ขนาดห้อง

4*4*2.5 เมตร

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศเหนือ 0.098

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศตะวันออก 0.098

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศใต้ 0.098


ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศตะวันตก 0.098

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับพื้น 0.372

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับเพดาน 0.236


ศูนย์วิจัยพลังงานอาคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PMV Scale



แผนภูมิที่ 4-8 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED MEAN VOTE (PMV) ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป ที่เพิ่มความเร็วลม 50 , 100, 200, 300 fpm กรณีปรับอากาศ

PPD- Scale (%)




แผนภูมิที่ 4-9 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED PERCENTAGE of DISSATISFIED (PPD) ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป ที่เพิ่มความเร็วลม 50 , 100 , 200 , 300 fpm กรณีปรับอากาศอากาศ

การวิเคราะห์ค่าดัชนี PREDICTED MEAN VOTE (PMV) ของอาคารทดสอบ เมื่อกำหนดระดับความเร็วลมแตกต่างกัน

ผลที่อาจเกิดขึ้น ณ.	ความเร็วลม
ไม่สามารถสังเกตได้	50 fpm (0.25 m/s)
สบาย	100 fpm (0.51 m/s)
รู้สึกสบายรู้ว่าการเคลื่อนไหวอากาศ	200 fpm (1.016 m/s)
รู้สึกมีลมพัด จนถึงรู้สึกถูกรบกวน	300 fpm (1.524 m/s)

จากแผนภูมิที่ 4-8 พบว่า

จำนวนชั่วโมงที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50 fpm 100 fpm 200 fpm และ 300 fpm รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น คิดเป็น 13 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง และ 14 ชั่วโมง ตามลำดับ



เมื่อพิจารณาเป็นร้อยละ (%) แสดงให้ทราบว่า ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50 fpm 100 fpm 200 fpm และ 300 fpm รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น คิดเป็น 54.17% 58.33% 58.33% และ 58.33% ของวัน ตามลำดับ แสดงให้ทราบว่า เมื่อเพิ่มระดับความเร็วลมจนถึงระดับหนึ่ง ความเร็วลมจะไม่มีผลต่อความรู้สึกสบายของผู้ใช้อาคาร

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PMV ในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขเดียวกัน ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม แตกต่างกัน จะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น ช่วงเวลา 13.00น. เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบสูงสุด ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50fpm 100fpm 200fpm และ 300fpm จะรู้สึกร้อนในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขเดียวกัน

การวิเคราะห์ค่าดัชนี PREDICTED PERCENTAGE OF DISSATISFIED (PPD) ของอาคารทดสอบ เมื่อกำหนดระดับความเร็วลมแตกต่างกัน


จากแผนภูมิที่ 4-9 เมื่อพิจารณาเป็นจำนวนผู้อยู่อาศัยภายในห้องที่รู้สึกไม่พอใจในสภาพแวดล้อมนั้น โดยกำหนดให้จำนวนคนในห้องมี 100 คน (100%)

กรณีที่ 1 พิจารณาค่า PPD ที่ต่ำกว่า 5%
ซึ่งเป็นระดับที่คนภายในห้องเกือบทั้งหมดอยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย(ร้อยละ 95 หรือจำนวนคนภายในห้อง มี 95 คนพอใจในสภาพแวดล้อมนั้น)

เมื่อพิจารณาตลอด 24 ชั่วโมง พบว่าไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50fpm 100fpm 200fpm และ 300fpm จะอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

กรณีที่ 2 พิจารณาค่า PPD ที่ต่ำกว่า 10%
ซึ่งเป็นระดับที่คนภายในห้องส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตที่สภาวะน่าสบาย (ร้อยละ 90 หรือจำนวนคนภายในห้อง มี 90 คนพอใจในสภาพแวดล้อมนั้น)

เมื่อพิจารณาตลอด 24 ชั่วโมง พบว่า จำนวนชั่วโมงที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50fpm 100fpm 200fpm และ 300fpm อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็น 12 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง และ 14 ชั่วโมง ตามลำดับ



แผนภูมิที่ 4-10

แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PPD สูงสุดของวัน ค่าดัชนี PPD ต่ำสุดของวัน และค่าดัชนี PPD เฉลี่ยตลอดทั้งวันของห้อง เมื่อผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลมแตกต่างกัน

จากแผนภูมิที่ 4-10 จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50fpm 100fpm 200fpm และ 300fpm รู้สึกไม่พอใจสูงสุด คิดเป็น 81.36% 78.42% 75.14% และ 73.36% ตามลำดับ แสดงว่า ในสภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50fpm 100fpm 200fpm และ 300fpm รู้สึกไม่พอใจ 81 คน 78 คน 75 คน และ 73 คน จากจำนวนคนทั้งหมด 100 คนตามลำดับ

จำนวนผู้อยู่อาศัย ซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50fpm 100fpm 200fpm และ 300fpm รู้สึกไม่พอใจต่ำสุด คิดเป็น 5.00% 5.00% 5.14% และ 5.10% แสดงว่า ในสภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50fpm 100fpm 200fpm และ 300fpm รู้สึกไม่พอใจ 5 คนจากจำนวนคนทั้งหมด 100 คนทุกระดับความเร็วลม

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PPD เฉลี่ยตลอดทั้งวันของห้อง จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50fpm 100fpm 200fpm และ 300fpm รู้สึกไม่พอใจคิดเป็น 25.81% 24.11% 22.66% และ 22.10% ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PPD พบว่าในสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขเดียวกัน จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลมแตกต่างกันจะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันเล็กน้อย โดยจำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลมต่ำจะรู้สึกไม่พอใจ มากกว่าผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลมสูงเล็กน้อย


ตัวแปรที่ศึกษา : ค่าความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
50
60
70
80

ตัวแปรควบคุม

อุณหภูมิผิวภายในทั้ง 6 ทิศทาง	ประกอบด้วย พื้น เพดาน และผนังทั้ง 4 ด้าน ข้อมูลได้จากการทดลอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 เวลา 0.00น ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2546 เวลา 12.00น.(แผนภูมิที่ 4-1)	
ระดับกิจกรรม	นั่งทำงานในสำนักงาน 100 Kcal/hr.m ² (2 Met)	
เสื้อผ้าที่สวมใส่	ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้น กางเกงขายาว Clo-Value 0.5	
ความเร็วลม	50 fpm (0.25 m/s หรือ 0.9145 km./hr.) ผลที่เกิดขึ้น ณ.ระดับความเร็วลม 50 fpm คือผู้อยู่อาศัยไม่สามารถ สังเกตเห็น	
อุณหภูมิอากาศ	25 องศาเซลเซียส	
ขนาดห้อง	4*4*2.5 เมตร	
	ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศเหนือ	0.098
	ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศตะวันออก	0.098
	ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศใต้	0.098
	ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศตะวันตก	0.098
	ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับพื้น	0.372
	ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับเพดาน	0.236


PMV Scale



แผนภูมิที่ 4-11 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED MEAN VOTE (PMV) ของอาคารที่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ 50%, 60%, 70%, 80% กรณีปรับอากาศ

- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและหลังคาคอนกรีต ที่ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 50%
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและหลังคาคอนกรีต ที่ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 60%
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและหลังคาคอนกรีต ที่ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 70%
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและหลังคาคอนกรีต ที่ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 80%

PPD- Scale (%)




แผนภูมิที่ 4-12 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED PERCENTAGE of DISSATISFIED (PPD) ของอาคารที่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ 50%, 60%, 70%, 80% กรณีปรับอากาศอากาศ

การวิเคราะห์ค่าดัชนี PREDICTED MEAN VOTE (PMV) ของอาคารทดสอบ เมื่อกำหนดค่าความชื้นสัมพัทธ์แตกต่างกัน

ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
50
60
70
80

จากแผนภูมิที่ 4-11 พบว่า

จำนวนชั่วโมงที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดค่าความชื้นสัมพัทธ์ 50% 60% 70% และ 80% รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น คิดเป็น 16 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง และ 14 ชั่วโมง ตามลำดับ



เมื่อพิจารณาเป็นร้อยละ (%) แสดงให้ทราบว่า ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดค่าความชื้นสัมพัทธ์ 50% 60% 70% และ 80% รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น คิดเป็น 66.67% 58.33% 58.33% และ 58.33% ของวัน ตามลำดับ แสดงให้ทราบว่า เมื่อเพิ่มระดับค่าความชื้นสัมพัทธ์จนถึงระดับหนึ่ง ค่าความชื้นสัมพัทธ์จะมีผลต่อความรู้สึกสบายของผู้ใช้อาคารค่อนข้างคงที่

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PMV ในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขเดียวกัน ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความชื้นสัมพัทธ์ แตกต่างกัน จะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น ช่วงเวลา 13.00น. เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบสูงสุด ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความชื้นสัมพัทธ์ 50% 60% 70% และ 80% จะรู้สึกร้อนในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขเดียวกัน

การวิเคราะห์ค่าดัชนี **PREDICTED PERCENTAGE OF DISSATISFIED (PPD)** ของอาคารทดสอบ เมื่อกำหนดระดับความชื้นสัมพัทธ์แตกต่างกัน


จากแผนภูมิที่ 4-12 เมื่อพิจารณาเป็นจำนวนผู้อยู่อาศัยภายในห้องที่รู้สึกไม่พอใจในสภาพแวดล้อมนั้น โดยกำหนดให้จำนวนคนในห้องมี 100 คน (100%)

กรณีที่ 1 พิจารณาค่า PPD ที่ต่ำกว่า 5%
ซึ่งเป็นระดับที่คนภายในห้องเกือบทั้งหมดอยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย (ร้อยละ 95 หรือจำนวนคนภายในห้อง มี 95 คนพอใจในสภาพแวดล้อมนั้น)

เมื่อพิจารณาตลอด 24 ชั่วโมง พบว่าไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความชื้นสัมพัทธ์ 50% 60% 70% และ 80% จะอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

กรณีที่ 2 พิจารณาค่า PPD ที่ต่ำกว่า 10%
ซึ่งเป็นระดับที่คนภายในห้องส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตที่สภาวะน่าสบาย (ร้อยละ 90 หรือจำนวนคนภายในห้อง มี 90 คนพอใจในสภาพแวดล้อมนั้น)

เมื่อพิจารณาตลอด 24 ชั่วโมง พบว่า จำนวนชั่วโมงที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความชื้นสัมพัทธ์ 50% 60% 70% และ 80% อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็น 12 ชั่วโมง 11 ชั่วโมง 11 ชั่วโมง และ 11 ชั่วโมง ตามลำดับ



แผนภูมิที่ 4-13 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PPD สูงสุดของวัน ค่าดัชนี PPD ต่ำสุดของวัน และค่าดัชนี PPD เฉลี่ยตลอดทั้งวันของห้อง เมื่อผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความชื้นสัมพัทธ์แตกต่างกัน

จากแผนภูมิที่ 4-13 จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความชื้นสัมพัทธ์ 50% 60% 70% และ 80% รู้สึกไม่พอใจสูงสุด คิดเป็น 81.37% 83.36% 85.23% และ 86.97% ตามลำดับ แสดงว่า ในสภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความชื้นสัมพัทธ์ 50% 60% 70% และ 80% รู้สึกไม่พอใจ 81 คน 83 คน 85 คน และ 87 คน จากจำนวนคนทั้งหมด 100 คนตามลำดับ

จำนวนผู้อยู่อาศัย ซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความชื้นสัมพัทธ์ 50% 60% 70% และ 80% รู้สึกไม่พอใจต่ำสุด คิดเป็น 5.00% 5.01% 5.00% และ 5.06% แสดงว่า ในสภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความชื้นสัมพัทธ์ 50% 60% 70% และ 80% รู้สึกไม่พอใจ 5 คนจากจำนวนคนทั้งหมด 100 คนทุกระดับความชื้นสัมพัทธ์

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PPD เฉลี่ยตลอดทั้งวันของห้อง จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความชื้นสัมพัทธ์ 50% 60% 70% และ 80% รู้สึกไม่พอใจคิดเป็น 25.81% 26.96% 28.17% และ 29.42% ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PPD พบว่าในสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขเดียวกัน จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดความชื้นสัมพัทธ์ แตกต่างกันจะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันเล็กน้อย โดยจำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความชื้นสัมพัทธ์ ต่ำจะรู้สึกไม่พอใจ น้อยกว่าผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความชื้นสัมพัทธ์สูงเล็กน้อย

ตัวแปรที่ศึกษา : สัดส่วนห้องที่ขยายตามแนวกว้าง และยาวของห้อง

ขนาดห้อง (กว้าง*ยาว*สูง)	พื้นที่ใช้สอย: พื้นที่ผิวอาคาร
4*4*2.5 เมตร	1:4.50
6*6*2.5 เมตร	1:3.67
8*8*2.5 เมตร	1:3.25
10*10*2.5 เมตร	1:3.00

ตัวแปรควบคุม

อุณหภูมิผิวภายในทั้ง 6 ทิศทาง ประกอบด้วย พื้น เพดาน และผนังทั้ง 4 ด้าน
ข้อมูลได้จากการทดลอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 เวลา 0.00น ถึง
วันที่ 25 มีนาคม 2546 เวลา 12.00น.(แผนภูมิที่ 4-1)

ระดับกิจกรรม นั่งทำงานในสำนักงาน 100 Kcal/hr.m² (2 Met)

เสื้อผ้าที่สวมใส่ ใส่อีเสื้อเชิ้ตแขนสั้น กางเกงขายาว

Clo-Value 0.5

ความเร็วลม 50 fpm (0.25 m/s หรือ 0.9145 km./hr.)

ผลที่เกิดขึ้น ณ.ระดับความเร็วลม 50 fpm คือผู้อยู่อาศัยไม่สามารถ
สังเกตได้

ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 50%


อุณหภูมิอากาศ 25 องศาเซลเซียส

ตำแหน่งของผู้อยู่อาศัย กำหนดตำแหน่งผู้อยู่อาศัยนั่งอยู่กึ่งกลางห้อง สูงจากระดับพื้น 0.60
เมตร

ขนาดห้อง

	ค่า Angle Factor			
	4*4*2.5	6*6*2.5	8*8*2.5	10*10*2.5
จากผู้ใช้อาคารไปยังผนังทางด้านทิศเหนือ	0.098	0.0608	0.0398	0.0276
จากผู้ใช้อาคารไปยังผนังทางด้านทิศตะวันออก	0.098	0.0608	0.0398	0.0276
จากผู้ใช้อาคารไปยังผนังทางด้านทิศใต้	0.098	0.0608	0.0398	0.0276
จากผู้ใช้อาคารไปยังผนังทางด้านทิศตะวันตก	0.098	0.0608	0.0398	0.0276
จากผู้ใช้อาคารไปยังพื้น	0.372	0.4254	0.4519	0.4669
จากผู้ใช้อาคารไปยังเพดาน	0.236	0.3314	0.3889	0.4227
ผลรวมค่า Angle Factor	1	1	1	1


PMV Scale



แผนภูมิที่ 4- 14 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED MEAN VOTE (PMV) ของอาคารอาคารที่กำหนดขนาด ห้อง 4*4*2.5ม. 6*6*2.5ม. 8*8*2.5ม. และ 10*10*10.0ม. กรณีปรับอากาศ

- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและหลังคาคอนกรีต ขนาด 4*4*2.5
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและหลังคาคอนกรีต ขนาด 6*6*2.5
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและหลังคาคอนกรีต ขนาด 8*8*2.5
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและหลังคาคอนกรีต ขนาด 10*10*2.5

PPD- Scale (%)




แผนภูมิที่ 4-15 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED PERCENTAGE of DISSATISFIED (PPD) ของอาคาร อาคารที่กำหนดขนาดห้อง 4*4*2.5ม. 6*6*2.5ม. 8*8*2.5ม. และ 10*10*10.0ม. กรณีปรับอากาศ

การวิเคราะห์ค่าดัชนี PREDICTED MEAN VOTE (PMV) ของอาคารทดสอบ เมื่อกำหนดสัดส่วน
ห้องที่ขยายตามแนวกว้าง และยาวของห้องแตกต่างกัน

ขนาดห้อง (กว้าง*ยาว*สูง)	พื้นที่ใช้สอย: พื้นที่ผิวอาคาร
4*4*2.5 เมตร	1:4.50
6*6*2.5 เมตร	1:3.67
8*8*2.5 เมตร	1:3.25
10*10*2.5 เมตร	1:3.00

จากแผนภูมิที่ 4-14 พบว่า

จำนวนชั่วโมงที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดสัดส่วนขนาด 4*4*2.5ม. 6*6*2.5 ม. 8*8*2.5 ม. และ 10*10*2.5 ม. รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น คิดเป็น 13 ชั่วโมง เท่ากันทุกสัดส่วน



เมื่อพิจารณาเป็นร้อยละ (%) แสดงให้ทราบว่า ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้อง
ที่กำหนดสัดส่วนขนาด 4*4*2.5ม. 6*6*2.5 ม. 8*8*2.5 ม. และ 10*10*2.5 ม. รู้สึกสบายใน
สภาพแวดล้อมนั้น คิดเป็น 54.17% ของวันเท่ากันทุกสัดส่วน

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PMV ในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขเดียวกัน ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม แตกต่างกัน จะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น ช่วงเวลา 13.00น. เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบสูงสุด ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50fpm 100fpm 200fpm และ 300fpm จะรู้สึกร้อนในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขเดียวกัน

การวิเคราะห์ค่าดัชนี PREDICTED PERCENTAGE OF DISSATISFIED (PPD) ของอาคารทดสอบ เมื่อกำหนดสัดส่วนห้องแตกต่างกัน


จากแผนภูมิที่ 4-15 เมื่อพิจารณาเป็นจำนวนผู้อยู่อาศัยภายในห้องที่รู้สึกไม่พอใจในสภาพแวดล้อมนั้น โดยกำหนดให้จำนวนคนในห้องมี 100 คน (100%)

กรณีที่ 1 พิจารณาค่า PPD ที่ต่ำกว่า 5%
ซึ่งเป็นระดับที่คนภายในห้องเกือบทั้งหมดอยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย (ร้อยละ 95 หรือจำนวนคนภายในห้อง มี 95 คนพอใจในสภาพแวดล้อมนั้น)

เมื่อพิจารณาตลอด 24 ชั่วโมง พบว่าไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50fpm 100fpm 200fpm และ 300fpm จะอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

กรณีที่ 2 พิจารณาค่า PPD ที่ต่ำกว่า 10%
ซึ่งเป็นระดับที่คนภายในห้องส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตที่สภาวะน่าสบาย (ร้อยละ 90 หรือจำนวนคนภายในห้อง มี 90 คนพอใจในสภาพแวดล้อมนั้น)

เมื่อพิจารณาตลอด 24 ชั่วโมง พบว่า จำนวนชั่วโมงที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50fpm 100fpm 200fpm และ 300fpm อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็น 12 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง และ 14 ชั่วโมง ตามลำดับ



แผนภูมิที่ 4-16

แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PPD สูงสุดของวัน ค่าดัชนี PPD ต่ำสุดของวัน และค่าดัชนี PPD เฉลี่ยตลอดทั้งวันของห้อง เมื่อผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลมแตกต่างกัน

จากแผนภูมิที่ 4-16 จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50 fpm 100 fpm 200 fpm และ 300 fpm รู้สึกไม่พอใจสูงสุด คิดเป็น 81.36% 78.42% 75.14% และ 73.36% ตามลำดับ แสดงว่า ในสภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50 fpm 100 fpm 200 fpm และ 300 fpm รู้สึกไม่พอใจ 81 คน 78 คน 75 คน และ 73 คน จากจำนวนคนทั้งหมด 100 คนตามลำดับ

จำนวนผู้อยู่อาศัย ซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50 fpm 100 fpm 200 fpm และ 300 fpm รู้สึกไม่พอใจต่ำสุด คิดเป็น 5.00% 5.00% 5.14% และ 5.10% แสดงว่า ในสภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50 fpm 100 fpm 200 fpm และ 300 fpm รู้สึกไม่พอใจ 5 คนจากจำนวนคนทั้งหมด 100 คนทุกระดับความเร็วลม

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PPD เฉลี่ยตลอดทั้งวันของห้อง จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม 50 fpm 100 fpm 200 fpm และ 300 fpm รู้สึกไม่พอใจคิดเป็น 25.81% 24.11% 22.66% และ 22.10% ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PPD พบว่าในสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขเดียวกัน จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลมแตกต่างกันจะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันเล็กน้อย โดยจำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลมต่ำจะรู้สึกไม่พอใจ มากกว่าผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลมสูงเล็กน้อย

ตัวแปรที่ศึกษา : สัดส่วนห้องที่ขยายตามแนวความสูงของห้อง


ขนาดห้อง (กว้าง*ยาว*สูง)	พื้นที่ใช้สอย: พื้นที่ผิวอาคาร
4*4*2.5 เมตร	1:4.50
4*4*5.0 เมตร	1:7.00
4*4*7.5 เมตร	1:9.50
4*4*10.0 เมตร	1:12.00

ตัวแปรควบคุม

อุณหภูมิผิวภายในทั้ง 6 ทิศทาง	ประกอบด้วย พื้น เพดาน และผนังทั้ง 4 ด้าน ข้อมูลได้จากการทดลอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 เวลา 0.00น ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2546 เวลา 12.00น.(แผนภูมิที่ 4-1)
ระดับกิจกรรม	นั่งทำงานในสำนักงาน 100 Kcal/hr.m ² (2 Met)
เสื้อผ้าที่สวมใส่	ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้น กางเกงขายาว Clo-Value 0.5
ความเร็วลม	50 fpm (0.25 m/s หรือ 0.9145 km./hr.) ผลที่เกิดขึ้น ณ.ระดับความเร็วลม 50 fpm คือผู้อยู่อาศัยไม่สามารถ สังเกตได้
ค่าความชื้นสัมพัทธ์	50%
อุณหภูมิอากาศ	25 องศาเซลเซียส
ตำแหน่งของผู้อยู่อาศัย	กำหนดตำแหน่งผู้อยู่อาศัยนั่งอยู่กึ่งกลางห้อง สูงจากระดับพื้น 0.60 เมตร
ขนาดห้อง	

	ค่า Angle Factor			
	4*4*2.5	6*6*2.5	8*8*2.5	10*10*2.5
จากผู้ใช้อาคารไปยังผนังทางด้านทิศเหนือ	0.098	0.1505	0.1635	0.168
จากผู้ใช้อาคารไปยังผนังทางด้านทิศตะวันออก	0.098	0.1505	0.1635	0.168
จากผู้ใช้อาคารไปยังผนังทางด้านทิศใต้	0.098	0.1505	0.1635	0.168
จากผู้ใช้อาคารไปยังผนังทางด้านทิศตะวันตก	0.098	0.1505	0.1635	0.168
จากผู้ใช้อาคารไปยังพื้น	0.372	0.3255	0.3134	0.309
จากผู้ใช้อาคารไปยังเพดาน	0.236	0.0725	0.0326	0.019
ผลรวมค่า Angle Factor	1	1	1	1


PMV Scale



แผนภูมิที่ 4- 17 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED MEAN VOTE (PMV) ของอาคารที่กำหนดขนาดห้อง 4*4*2.5ม. 4*4*5.0ม. 4*4*7.5ม. และ 4*4*10.0ม.กรณีปรับอากาศ

- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและหลังคาคอนกรีต ขนาด 4*4*2.5
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและหลังคาคอนกรีต ขนาด 4*4*5
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและหลังคาคอนกรีต ขนาด 4*4*7.5
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและหลังคาคอนกรีต ขนาด 4*4*10

PPD- Scale (%)




แผนภูมิที่ 4-18 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED PERCENTAGE of DISSATISFIED (PPD) ของอาคารที่กำหนดขนาดห้อง 4*4*2.5ม. 4*4*5.0ม. 4*4*7.5ม. และ 4*4*10.0ม. กรณีปรับอากาศ

การวิเคราะห์ค่าดัชนี PREDICTED MEAN VOTE (PMV) ของอาคารทดสอบ เมื่อกำหนดสัดส่วนห้องที่ขยายตามแนวกว้าง และยาวของห้องแตกต่างกัน

ขนาดห้อง (กว้าง*ยาว*สูง)	พื้นที่ใช้สอย: พื้นที่ผิวอาคาร
4*4*2.5 เมตร	1:4.50
4*4*5.0 เมตร	1:7.00
4*4*7.5 เมตร	1:9.50
4*4*10.0 เมตร	1:12.00

จากแผนภูมิที่ 4-17 พบว่า

จำนวนชั่วโมงที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดสัดส่วนขนาด 4*4*2.5ม. 4*4*5.0 ม. 4*4*7.5 ม. และ 4*4*10.0 ม. รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น คิดเป็น 13 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมงตามลำดับ



เมื่อพิจารณาเป็นร้อยละ (%) แสดงให้เห็นว่า ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดสัดส่วนขนาด 4*4*2.5ม. 4*4*5.0 ม. 4*4*7.5 ม. และ 4*4*10.0 ม. รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น คิดเป็น 54.17% 50.00% 50.00% และ 50.00% ของวันตามลำดับ

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PMV ในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขเดียวกัน ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความเร็วลม แตกต่างกัน จะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน

การวิเคราะห์ค่าดัชนี PREDICTED PERCENTAGE OF DISSATISFIED (PPD) ของอาคารทดสอบ เมื่อกำหนดขนาดความสูงของห้องแตกต่างกัน

จากแผนภูมิที่ 4-18 เมื่อพิจารณาเป็นจำนวนผู้อยู่อาศัยภายในห้องที่รู้สึกไม่พอใจในสภาพแวดล้อมนั้น โดยกำหนดให้จำนวนคนในห้องมี 100 คน (100%)


กรณีที่ 1 พิจารณาค่า PPD ที่ต่ำกว่า 5%
ซึ่งเป็นระดับที่คนภายในห้องเกือบทั้งหมดอยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย(ร้อยละ 95 หรือจำนวนคนภายในห้อง มี95 คนพอใจในสภาพแวดล้อมนั้น)

เมื่อพิจารณาตลอด 24 ชั่วโมง พบว่าไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดสัดส่วนขนาด 4*4*2.5ม. 4*4*5.0 ม. 4*4*7.5 ม. และ 4*4*10.0 จะอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

กรณีที่ 2 พิจารณาค่า PPD ที่ต่ำกว่า 10%
ซึ่งเป็นระดับที่คนภายในห้องส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตที่สภาวะน่าสบาย (ร้อยละ 90 หรือจำนวนคนภายในห้อง มี90 คนพอใจในสภาพแวดล้อมนั้น)

เมื่อพิจารณาตลอด 24 ชั่วโมง พบว่า จำนวนชั่วโมงที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดสัดส่วนขนาด 4*4*2.5ม. 4*4*5.0 ม. 4*4*7.5 ม. และ 4*4*10.0 อยู่ในเกณฑ์ คิดเป็น 12 ชั่วโมง เท่ากัน

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



แผนภูมิที่ 4-19

แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PPD สูงสุดของวัน ค่าดัชนี PPD ต่ำสุดของวัน และค่าดัชนี PPD เฉลี่ยตลอดทั้งวันของห้อง เมื่อผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดความสูงห้องแตกต่างกัน

จากแผนภูมิที่ 4-19 จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดสัดส่วนขนาด 4*4*2.5 ม. 4*4*5.0 ม. 4*4*7.5 ม. และ 4*4*10.0 ม. รู้สึกไม่พอใจสูงสุด คิดเป็น 81.37% 59.47% 53.82% และ 51.62% ตามลำดับ แสดงว่า ในสภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดสัดส่วนขนาด 4*4*2.5 ม. 4*4*5.0 ม. 4*4*7.5 ม. และ 4*4*10.0 ม. รู้สึกไม่พอใจ 81 คน 59 คน 54 คน และ 52 คน จากจำนวนคนทั้งหมด 100 คนตามลำดับ

จำนวนผู้อยู่อาศัย ซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดสัดส่วนขนาด 4*4*2.5 ม. 4*4*5.0 ม. 4*4*7.5 ม. และ 4*4*10.0 ม. รู้สึกไม่พอใจต่ำสุด คิดเป็น 5.00% 5.01% 5.01% และ 5.00% แสดงว่า ในสภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดสัดส่วนขนาด 4*4*2.5 ม. 4*4*5.0 ม. 4*4*7.5 ม. และ 4*4*10.0 ม. รู้สึกไม่พอใจ 5 คนจากจำนวนคนทั้งหมด 100 คนทุกสัดส่วนกำหนด

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PPD เฉลี่ยตลอดทั้งวันของห้อง จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดสัดส่วนขนาด 4*4*2.5 ม. 4*4*5.0 ม. 4*4*7.5 ม. และ 4*4*10.0 ม. รู้สึกไม่พอใจคิดเป็น 25.81% 21.63% 20.48% และ 20.04% ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี PPD พบว่าในสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขเดียวกัน จำนวนผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ในห้องที่กำหนดระดับความสูงของห้องแตกต่างกันจะรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน

2. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคารซึ่งมีผลต่อสภาวะนำ
สบายของผู้อยู่อาศัย โดยการทดลอง ประกอบด้วย :

การทดลองที่ 1 การศึกษาอิทธิพลของพื้นซึ่งมีผลต่อสภาวะนำสบายของผู้อยู่อาศัย

- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร
- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร ติดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 3 นิ้วใต้พื้นห้อง

การทดลองที่ 2 การศึกษาอิทธิพลของผนังซึ่งมีผลต่อสภาวะนำสบายของผู้อยู่อาศัย

- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 0.10 เมตร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 0.10 เมตร ติดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 1 นิ้วภายนอกอาคาร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 0.10 เมตร ติดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 2 นิ้วภายนอกอาคาร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 0.10 เมตร ติดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 3 นิ้วภายนอกอาคาร

การทดลองที่ 3 การศึกษาอิทธิพลของหลังคา ซึ่งมีผลต่อสภาวะนำสบายของผู้
อาศัย

- หลังคา คอนกรีต หนา 0.10 เมตร (Slab Concrete)
- สวนหลังคาที่ปลูกไม้พุ่ม (Roof garden)


การทดลองทั้ง 3 กระทำการทดลองในวัน และเวลาเดียวกัน เพื่อนำผลการทดลองมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกรณีต่างๆ โดยพิจารณาค่า Angle Factor ได้ดังนี้

ขนาดห้อง	4*4*2.5 เมตร	
	ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศเหนือ	0.098
	ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศตะวันออก	0.098
	ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศใต้	0.098
	ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศตะวันตก	0.098
	ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับพื้น	0.372
	ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับเพดาน	0.236

อาคาร	Angle Factor ที่เลือกปรับปรุง			ผลรวมค่า Angle Factor ที่เลือกปรับปรุง
	พื้นที่ห้อง	ผนัง 4 ด้าน	เพดาน	
1.0 อาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป	-	-	-	-
2.1 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่พื้นติดฉนวน 3 นิ้วใต้พื้นห้อง	0.372	-	-	0.372
2.2.1 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ติดผนังติดฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร	-	0.392	-	0.392
2.2.2 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ติดผนังติดฉนวน 2 นิ้วภายนอกอาคาร	-	0.392	-	0.392
2.2.3 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ติดผนังติดฉนวน 3 นิ้วภายนอกอาคาร	-	0.392	-	0.392
2.3 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา	-	-	0.236	0.236
3.1 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยติดฉนวน 3 นิ้วใต้ห้อง และปรับปรุงผนังโดยติดฉนวน 1 นิ้ว	0.372	0.392	-	0.764
3.2 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยติดฉนวน 3 นิ้วใต้ห้อง และปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา	0.372	-	0.236	0.608
3.3 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยติดฉนวน 1 นิ้วใต้ห้อง และปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา	-	0.392	0.236	0.628
4.0 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยติดฉนวน 2 นิ้วใต้พื้นห้อง ปรับปรุงผนังโดยติดฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร และปรับปรุงเพดาน โดยใช้ฉนวนหลังคา	0.372	0.392	0.236	1

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กรณีที่ 1: อาคารก่อนปรับปรุง



ประกอบด้วย

- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร
 - ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร
 - หลังคา คอนกรีตหนา 0.10 เมตร
- (Slab Concrete)


กรณีที่ 2.1: อาคารปรับปรุงพื้นติดฉนวน 3 นิ้ว



ประกอบด้วย

- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร ติดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 3 นิ้วใต้พื้นห้อง
 - ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร
 - หลังคา คอนกรีตหนา 0.10 เมตร
- (Slab Concrete)

กรณีที่ 2.2.1: อาคารปรับปรุงผนังติดฉนวน 1 นิ้ว




ประกอบด้วย

- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร
 - ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตรติดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 1 นิ้วภายนอกอาคาร
 - หลังคา คอนกรีตหนา 0.10 เมตร
- (Slab Concrete)

กรณีศึกษา 2.2.2 : อาคารปรับปรุงผนังติดฉนวน 2 นิ้ว


ประกอบด้วย



- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตรติดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 2 นิ้วภายนอกอาคาร
- หลังคา คอนกรีตหนา 0.10 เมตร (Slab Concrete)

กรณีศึกษา 2.2.3: อาคารปรับปรุงผนังติดฉนวน 3 นิ้ว


ประกอบด้วย



- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตรติดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 3 นิ้วภายนอกอาคาร
- หลังคา คอนกรีตหนา 0.10 เมตร (Slab Concrete)

กรณีศึกษา 2.3: อาคารปรับปรุงหลังคาโดยใช้สวนหลังคา


ประกอบด้วย



- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร
- สวนหลังคาที่ปลูกไม้พุ่ม (Roof garden)

กรณีศึกษาที่ 3.1: อาคารปรับปรุงพื้นที่ดินฉนวน 3 นิ้ว และผนังดินฉนวน 1 นิ้ว


ประกอบด้วย



- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร ดินฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 3 นิ้ว ได้พื้นที่ห้อง
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร ดินฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 1 นิ้ว ได้พื้นที่ห้อง
- หลังคา คอนกรีตหนา 0.10 เมตร (Slab Concrete)

กรณีศึกษาที่ 3.2: อาคารปรับปรุงพื้นที่ดินฉนวน 3 นิ้ว และใช้สวนหลังคา


ประกอบด้วย



- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร ดินฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 3 นิ้ว ได้พื้นที่ห้อง
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร
- สวนหลังคาที่ปลูกไม้พุ่ม (Roof garden)


กรณีศึกษาที่ 3.3: อาคารผนังดินฉนวน 1 นิ้ว และใช้สวนหลังคา

ประกอบด้วย



- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร ดินฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 3 นิ้ว ได้พื้นที่ห้อง
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร ดินฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 1 นิ้ว ได้พื้นที่ห้อง
- สวนหลังคาที่ปลูกไม้พุ่ม (Roof garden)

กรณีที่ 4 : อาคารปรับปรุงพื้นดินฉนวน 3 นิ้ว ผนังฉนวน 1 นิ้ว และใช้สวนหลังคา



ประกอบด้วย

- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตรฉนวนฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 3 นิ้วใต้พื้นห้อง
- ผนังก่ออิฐฉนวนปูนหนา 0.10 เมตรฉนวนฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 1 นิ้วใต้พื้นห้อง
- สวนหลังคาที่ปลูกไม้พุ่ม (Roof garden)

ขอบเขตการวิเคราะห์

ขอบเขตการวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบที่มีผลต่อสภาวะน่าสบายของผู้ใช้อาคาร

อุณหภูมิผิวภายในทั้ง 6 ทิศทาง ประกอบด้วย พื้น เพดาน และผนังทั้ง 4 ด้าน

ข้อมูลได้จากการทดลอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 เวลา 0.00น ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2546 เวลา 12.00น.

ความเร็วลม

ข้อมูลได้จากการทดลอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 เวลา 0.00น ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2546 เวลา 12.00น.

ค่าความชื้นสัมพัทธ์

ข้อมูลได้จากการทดลอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 เวลา 0.00น ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2546 เวลา 12.00น.

อุณหภูมิอากาศภายใน

ข้อมูลได้จากการทดลอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 เวลา 0.00น ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2546 เวลา 12.00น.ปรับอากาศ

เสื้อผ้าที่สวมใส่

ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้น กางเกงขายาว

Clo-Value 0.5

ขนาดห้อง

4*4*2.5 เมตร

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศเหนือ	0.098
ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศตะวันออก	0.098
ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศใต้	0.098
ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศตะวันตก	0.098
ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับพื้น	0.372
ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับเพดาน	0.236

จากค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารที่สัมพันธ์กับทิศทางต่างๆ พบว่า

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับพื้น (เท่ากับ 0.372) และค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับเพดาน (เท่ากับ 0.236) มีค่าสูงกว่าค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังคิดเป็น 3.8 เท่า และ 2.4 เท่าตามลำดับ แสดงว่า

กรณีที่ 1 เมื่ออุณหภูมิพื้น หรือเพดานมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลง ย่อมส่งผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) มากกว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผนังเพียงด้านใดด้านหนึ่ง


กรณีที่ 2 เมื่ออุณหภูมิผนังทั้ง 4 ทิศมีแนวโน้มของการขึ้นหรือลงใกล้เคียงกัน (เนื่องจากผลรวมค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนัง คิดเป็น 0.392) เมื่อนั้นอิทธิพลการแผ่รังสีจากผนังอาคารจะมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) อย่างชัดเจน

กรณีที่ 3 เมื่ออุณหภูมิผนังทางทิศใดทิศหนึ่งมีอุณหภูมิสูงขึ้น หรือต่ำลงอย่างชัดเจน ย่อมส่งผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT)

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์กรณีที่ 1: อาคารก่อนปรับปรุง

การวิเคราะห์กรณีที่ 1: อาคารก่อนปรับปรุง



ประกอบด้วย

- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร
 - ผนังก้ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร
 - หลังคา คอนกรีตหนา 0.10 เมตร
- (Slab Concrete)

วัตถุประสงค์


ศึกษาพฤติกรรมการแผ่รังสีความร้อนของอาคารทั่วไปซึ่งมีผลต่อสภาวะน่าสบายของผู้ใช้อาศัย

การวิเคราะห์

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)
2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)
3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษาความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 4-20 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิพื้นผิวภายในทั้ง 6 ด้านของอาคาร ร่วมกับอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของผนังก่ออิฐฉาบปูน และอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร




- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศเหนือ
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันออก
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศใต้
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันตก
- อุณหภูมิผิวพื้นภายในอาคาร
- อุณหภูมิผิวเพดานภายในอาคาร
- อุณหภูมิอากาศภายใน
- MRT ผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนหนา 2 นิ้วภายนอกอาคาร
- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)


จากแผนภูมิที่ 4-20 พบว่า

ตั้งแต่เวลา 0.00 น.-8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร (MRT) มีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิผิวพื้น และผนังอาคารมากกว่าเพดาน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผนังทั้ง 4 ทิศมีอุณหภูมิพื้นผิวใกล้เคียงกัน เช่น เวลา 0.00 น. อุณหภูมิผิวผนังภายในทั้ง 4 ทิศ มีค่าประมาณ 24.71 -25.31 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิผิวพื้น มีค่า 27.91 องศาเซลเซียส ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร (MRT) มีค่า 26.03 องศาเซลเซียส แม้ว่าอุณหภูมิผิวล่างเพดานจะมีอุณหภูมิ 23.63 องศาเซลเซียสก็ตาม และช่วงเวลา 8.00 น. เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร (MRT) มีค่าต่ำที่สุด คือ 25.16 องศาเซลเซียส เนื่องมาจากเป็นช่วงที่อุณหภูมิพื้นผิวทั้ง 6 ทิศมีอุณหภูมิต่ำใกล้เคียงกัน (อุณหภูมิพื้น มีค่า 26.34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิผนังทั้ง 4 ทิศมีอุณหภูมิประมาณ 24.54-24.95 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเพดาน 23.63 องศาเซลเซียส)

ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546




อุณหภูมิผิวด้านล่างของเพดาน และอุณหภูมิผิวผนังทางด้านทิศตะวันออก สูงกว่าอุณหภูมิผิวผนังอีก 3 ด้านอย่างชัดเจน ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร (MRT) สูงตาม โดยอุณหภูมิผิวล่างเพดานสูงสุดเมื่อเวลา 13.00 น. มีค่า 40.13 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิผนังทางทิศตะวันออกสูงสุดเมื่อเวลา 13.00 น มีค่า 33.21 องศาเซลเซียส ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร (MRT) มีค่าสูงสุดที่ 33.10 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่เวลา 17.00 น.-0.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546




เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร (MRT) มีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิผิวผนังอาคารมากกว่าเพดาน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผนังทั้ง 4 ทิศมีอุณหภูมิผิวใกล้เคียงกัน เช่น เวลา 20.00 น. ผนังมีอุณหภูมิผิวประมาณ 28.8 -29.5 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิผิวล่างของเพดานมีค่า 25.95 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) มีค่า 28.23 องศาเซลเซียส

แผนภูมิที่ 4-21 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของอาคารทั่วไปที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูน พื้นและเพดาน คสล. อุณหภูมิอากาศภายในร่วมกับความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร กรณีปรับอากาศ



แผนภูมิที่ 4-22 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคารทั่วไปที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูน พื้นและเพดาน คสล. และอุณหภูมิอากาศที่ต้องการ เมื่อกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส



- MRT อาคารทั่วไปที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูน พื้นและเพดานคสล.
- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร
- อุณหภูมิอากาศที่ต้องการจริงเพื่อรักษาความรู้สึกผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิอากาศภายใน กรณีปรับอากาศ

2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)

จากแผนภูมิที่ 4-21 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร และอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) พบว่าความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)

เวลา 8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 25.169 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.40 องศา ดังนั้นความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 24.89 องศาเซลเซียส

เวลา 13.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 33.10 องศาเซลเซียส แม้ว่าอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.79 องศาเซลเซียส แต่ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 29.64 องศาเซลเซียส

3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษา ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

จากแผนภูมิที่ 4-22 เมื่อพิจารณาอิทธิพลอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) และ

กำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส พบว่า

ณ.เวลา 8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 25.169 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศลงมาอยู่ที่ 24.87 องศาเซลเซียส

ณ. เวลา 13.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546




เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 33.10 องศาเซลเซียส ดังนั้นเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศลงมาอยู่ที่ 19.21 องศาเซลเซียส

การวิเคราะห์กรณีที่ 2: อาคารที่เลือกปรับปรุงเพียงระนาบใดระนาบหนึ่งของอาคาร

- 2.1 อาคารที่ปรับปรุงพื้น
 - พื้นคอนกรีต หนา 0.10 เมตร ตึคฉนวน ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์หนา 3 นิ้วใต้พื้นห้อง
- 2.2 อาคารที่ปรับปรุงผนัง
 - 2.2.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 0.10 เมตร ตึคฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 1 นิ้วภายนอกอาคาร
 - 2.2.2 ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 0.10 เมตร ตึคฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 2 นิ้วภายนอกอาคาร
 - 2.2.3 ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 0.10 เมตร ตึคฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 3 นิ้วภายนอกอาคาร
- 2.3 อาคารที่ปรับปรุงโดยใช้สวนหลังคา

การวิเคราะห์กรณีที่ 2.1: อาคารปรับปรุงพื้นตึคฉนวน 3 นิ้ว




วัตถุประสงค์

ศึกษาพฤติกรรมการแผ่รังสีความร้อนของอาคารที่เลือกปรับปรุงพื้น มีผลต่อสภาวะน่าสบายของผู้ใช้อาศัย

การวิเคราะห์

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)
2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)
3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษา ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

แผนภูมิที่ 4-23 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิพื้นผิวภายในทั้ง 6 ด้านของอาคารทั่วไปที่ปรับปรุงพื้น ร่วมกับ อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของผนังก่ออิฐฉาบปูน และอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร




วันที่ 24 มีนาคม 2546 วันที่ 25 มีนาคม 2546

- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศเหนือ
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันออก
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศใต้
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันตก
- อุณหภูมิผิวพื้นภายในอาคาร
- อุณหภูมิผิวเพดานภายในอาคาร
- อุณหภูมิอากาศภายใน
- MRT ผนังก่ออิฐฉาบปูนคิดถนนวนหนา 2 นิ้วภายนอกอาคาร
- ความรู้สึกรังของผูู้ใช้อาคาร

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)

จากแผนภูมิที่ 4-23 พบว่า

ตั้งแต่เวลา 0.00 น-8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร (MRT) มีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิผิวผนังและพื้นมากกว่าเพดาน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผนังทั้ง 4 ทิศ และพื้นที่ได้ปรับปรุงมีอุณหภูมิผิว

ใกล้เคียงกัน รวมถึงเมื่อพิจารณาผลรวมของค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังผนัง และเพดาน มีค่า 0.764 ดังนั้นแม้อุณหภูมิเพดานจะมีอุณหภูมิต่ำ (ในกรณีที่ไม่ลดต่ำลงมากอย่างชัดเจน) แต่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบจะมีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิผิวผนังและพื้นมากกว่าเช่น เวลา 6.00 น. อุณหภูมิผิวผนังภายในทั้ง 4 ทิศ มีค่าประมาณ 24.45-24.97 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิผิวพื้นมีค่า 24.4 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิผิวล่างเพดาน มีค่า 22.86 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร (MRT) มีค่า 24.23 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่เวลา 8.00 น-17.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



อุณหภูมิผิวด้านล่างของเพดาน และอุณหภูมิผิวผนังมีค่าสูง ดังนั้นอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) จึงมีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิผิวด้านล่างเพดาน และอุณหภูมิผิวผนังมากกว่าอุณหภูมิผิวพื้น เช่น เวลา 15.00 น อุณหภูมิผิวล่างเพดานมีค่า 39.22

องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ ผิวผนังทั้ง 4 ทิศมีค่า 30.94-33.00 องศาเซลเซียส ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร (MRT) มีค่าสูงสุด คือ 32.34 องศาเซลเซียส แสดงว่า MRT มีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ทิศมากกว่าอุณหภูมิผิวล่างเพดาน เนื่องจากจากผลรวมค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังผนังมีค่า 0.392 ขณะที่ค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังเพดานมีค่าเพียง 0.236

ตั้งแต่เวลา 17.00 น วันที่ 24 มีนาคม 2546 ถึง 00.00 น.วันที่ 25 มีนาคม 2546




เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิผนังทั้ง 4 ด้านมีค่าใกล้เคียงกัน สำหรับอุณหภูมิผิวล่างเพดานมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิผิวพื้น ดังนั้นจึงพิจารณาที่ผลรวมค่า Angle Factor พบว่า ผลรวมของค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังพื้นและเพดานมีค่า 0.608 ขณะที่ผลรวม

ค่า Angle Factor ของผนังทั้ง 4 ด้านมีค่า 0.392 ดังนั้นแนวโน้มอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบจึงเข้าใกล้อุณหภูมิผิวพื้น และเพดาน เช่น เวลา 20.00 น. อุณหภูมิพื้นผิวผนังทั้ง 4 ทิศมีค่าใกล้เคียงกัน ประมาณ 28.83-29.48 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิผิวล่างของเพดานมีค่า 25.95 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่า 24.4 องศาเซลเซียสส่งผลให้ อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) มีค่า 26.95 องศาเซลเซียส และมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิผิวเพดาน




ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 4-24 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของอาคารทั่วไปที่ปรับปรุงพื้น อุณหภูมิอากาศภายในร่วมกับความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร กรณีปรับอากาศ



- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร
- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้น โดยติดตั้งฉนวนโพลีสไตรีนหนา 3 นิ้วได้พื้น
- อุณหภูมิอากาศภายใน กรณีปรับอากาศ
- อุณหภูมิอากาศภายนอก

แผนภูมิที่ 4-25 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของผนังก่ออิฐฉาบปูนทั่วไปที่ปรับปรุงพื้นโดยคิดฉนวน และอุณหภูมิอากาศที่ต้องการ เมื่อกำหนดให้ความรู้สึกรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส



- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นโดยคิดฉนวนหนา 3 นิ้วได้พื้น
- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร
- อุณหภูมิอากาศที่ต้องการจริงเพื่อรักษาความรู้สึกรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิอากาศภายใน กรณีปรับอากาศ

2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)

จากแผนภูมิที่ 4-24 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร และอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) พบว่าความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)

เวลา 6.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 24.22 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.4 องศา ดังนั้นความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 24.25 องศาเซลเซียส

เวลา 15.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 32.34 องศาเซลเซียส แม้ว่าอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.4 องศาเซลเซียส แต่ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 29.03 องศาเซลเซียส

4. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

จากแผนภูมิที่ 4-25 เมื่อพิจารณาอิทธิพลอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) และกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส พบว่า

ณ เวลา 6.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 24.22 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศมาอยู่ที่ 25.55 องศาเซลเซียส


ณ เวลา 15.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 32.34 องศาเซลเซียส ดังนั้นเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศลงมาอยู่ที่ 19.76 องศาเซลเซียส

การวิเคราะห์กรณีที่ 2.2.1: อาคารปรับปรุงผนังติดฉนวน 1 นิ้ว

ประกอบด้วย



- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตรติดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 1 นิ้วภายนอกอาคาร
- หลังคา คอนกรีตหนา 0.10 เมตร (Slab Concrete)

วัตถุประสงค์


ศึกษาพฤติกรรมการแผ่รังสีความร้อนของอาคารที่เลือกปรับปรุงผนัง มีผลต่อสภาวะน่าสบายของผู้อยู่อาศัย

การวิเคราะห์

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)
2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)
3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 4-26 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิพื้นผิวภายในทั้ง 6 ด้านของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยติดตั้ง โพลีสไตรีนหนา 1 นิ้วภายนอกอาคาร ร่วมกับอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของอาคาร และอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร



- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศเหนือ
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันออก
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศใต้
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันตก
- อุณหภูมิผิวพื้นภายในอาคาร
- อุณหภูมิผิวเพดานภายในอาคาร
- อุณหภูมิอากาศภายใน
- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยติดตั้งโพลีสไตรีนหนา 1 นิ้วภายนอกอาคาร
- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)

จากแผนภูมิที่ 4-26 พบว่า

ตั้งแต่เวลา 0.00 น-8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ มีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ด้าน เนื่องจากผลรวมค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังผนังทั้ง 4 ด้านคิดเป็น 0.392 และอุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ด้านมีค่าใกล้เคียงกัน ขณะที่อุณหภูมิผิวเพดานมีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิผิวผนัง และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิผิวผนังอย่างชัดเจน อีกทั้งเมื่อพิจารณาค่า Angle Factor ของเพดาน และพื้นพบว่าค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังเพดานมีค่า 0.236 ขณะที่ค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังพื้นมีค่า 0.372 ทำให้อิทธิพลการแผ่รังสีจากพื้นและเพดานถ่วงดุลซึ่งกันและกัน เช่น เวลา 0.00 น.อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) มีค่า 26.08 องศาเซลเซียสใกล้เคียงกับอุณหภูมิพื้นผิวผนังทั้ง 4 ทิศซึ่งมีค่า 25.31-25.68 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิผิวล่างของเพดานมีค่า 23.63 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่า 27.91 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่เวลา 8.00 น-17.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิผิวด้านล่างของเพดาน และอุณหภูมิผิวพื้นสูงกว่าอุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ด้านอย่างชัดเจน รวมทั้งเมื่อพิจารณาผลรวมของค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังเพดาน และ Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังพื้น คิดเป็น 0.608 สนับสนุนให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบมีค่าเข้าใกล้อุณหภูมิผิวด้านล่างของเพดาน และ อุณหภูมิผิวพื้นมากกว่าอุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ด้าน เช่นเวลา 13.00 น. อุณหภูมิผิวด้านล่างของเพดาน มีค่า 40.13 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่า 28.70 องศาเซลเซียส ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร(MRT) มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 31.86 องศาเซลเซียส ถึงแม้ว่าอุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ทิศมีค่า 25.4-26.6 องศาเซลเซียส


ตั้งแต่เวลา 17.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546 ถึง 00.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2546




เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ มีแนวโน้มเข้าใกล้
อุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ด้าน เนื่องจากผลรวมค่า Angle Factor จากผู้
อยู่อาศัยไปยังผนังทั้ง 4 ด้านคิดเป็น 0.392 และอุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4
ด้านมีค่าใกล้เคียงกัน ขณะที่อุณหภูมิผิวเพดานมีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิ
ผิวผนัง และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิผิวผนังอย่างชัดเจน อีกทั้งเมื่อพิจารณาค่า
Angle Factor ของเพดาน และพื้นพบว่าค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังเพดานมีค่า 0.236
ขณะที่ค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังพื้นมีค่า 0.372 ทำให้อิทธิพลการแผ่รังสีจากพื้น
และเพดานถ่วงดุลซึ่งกันและกัน เช่น เวลา 20.00 น. อุณหภูมิพื้นผิวผนังทั้ง 4 ทิศมีใกล้เคียง
กัน ประมาณ 26.14-26.84 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิผิวล่างของเพดานมีค่า 25.95 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่า 28.31 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของ
อาคาร (MRT) มีค่า 27.09 องศาเซลเซียส

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 4-27 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยคิดฉนวน โพลีสไตรีนหนา 1 นิ้วภายนอกอาคาร อุณหภูมิอากาศภายในร่วมกับความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร กรณีปรับอากาศ



แผนภูมิที่ 4-28 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยคิดฉนวน โพลีสไตรีนหนา 1 นิ้วภายนอกอาคาร และอุณหภูมิอากาศที่ต้องการ เมื่อกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 C



- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยการคิดฉนวนโพลีสไตรีนหนา 1 นิ้วภายนอกอาคาร
- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร
- อุณหภูมิอากาศที่ต้องการจริงเพื่อรักษาความรู้สึกผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิอากาศภายใน กรณีปรับอากาศ

2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกอ่อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)

จากแผนภูมิที่ 4-27 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร และอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบของอาคาร (MRT) พบว่าความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบ (MRT)

เวลา 8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 25.22 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.40 องศา ดังนั้นความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 24.88 องศาเซลเซียส

เวลา 13.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 31.86 องศาเซลเซียส แม้ว่าอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.79 องศาเซลเซียส แต่ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 28.92 องศาเซลเซียส

3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษา ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

จากแผนภูมิที่ 4-28 เมื่อพิจารณาอิทธิพลอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบของอาคาร (MRT) และกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส พบว่า

ณ.เวลา 8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 25.22 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศมาอยู่ที่ 24.84 องศาเซลเซียส


ณ. เวลา 13.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 31.86 องศาเซลเซียส ดังนั้นเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศลงมาอยู่ที่ 20.09 องศาเซลเซียส

การวิเคราะห์กรณีที่ 2.2.2: อาคารปรับปรุงผนังติดฉนวน 2 นิ้ว

ประกอบด้วย



- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตรติดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 2 นิ้วภายนอกอาคาร
- หลังคา คอนกรีตหนา 0.10 เมตร (Slab Concrete)

วัตถุประสงค์


ศึกษาพฤติกรรมการแผ่รังสีความร้อนของอาคารที่เลือกปรับปรุงผนัง มีผลต่อสภาวะน่าสบายของผู้ใช้อาศัย

การวิเคราะห์

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรวม (MRT)
2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรวม (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)
3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 4-29 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิพื้นผิวภายในทั้ง 6 ด้านของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยติดตั้งนวนโพลีสไตรีนหนา 2 นิ้วภายนอกอาคาร ร่วมกับอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของอาคาร และอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร



- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศเหนือ
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันออก
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศใต้
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันตก
- อุณหภูมิผิวพื้นภายในอาคาร
- อุณหภูมิผิวเพดานภายในอาคาร
- อุณหภูมิอากาศภายใน
- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยติดตั้งนวนโพลีสไตรีนหนา 2 นิ้วภายนอกอาคาร
- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)

จากแผนภูมิที่ 4-29 พบว่า

ตั้งแต่เวลา 0.00 น.-8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ มีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ด้าน เนื่องจากผลรวมค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังผนังทั้ง 4 ด้านคิดเป็น 0.392 และอุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ด้านมีค่าใกล้เคียงกัน ขณะที่อุณหภูมิผิวเพดานมีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิผิวผนัง และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิผิวผนังอย่างชัดเจน อีกทั้งเมื่อพิจารณาค่า Angle Factor ของเพดาน และพื้นพบว่าค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังเพดานมีค่า 0.236 ขณะที่ค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังพื้นมีค่า 0.372 ทำให้อิทธิพลการแผ่รังสีจากพื้นและเพดานถ่วงดุลซึ่งกันและกัน เช่น เวลา 0.00 น.อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) มีค่า 25.20 องศาเซลเซียสใกล้เคียงกับอุณหภูมิพื้นผิวผนังทั้ง 4 ทิศซึ่งมีค่า 24.65-25.11 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิผิวล่างของเพดานมีค่า 23.63 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่า 27.91 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิผิวด้านล่างของเพดาน และอุณหภูมิผิวพื้นสูงกว่าอุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ด้านอย่างชัดเจน รวมทั้งเมื่อพิจารณาผลรวมของค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังเพดาน และ Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังพื้น คิดเป็น 0.608 สนับสนุนให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบมีค่าเข้าใกล้อุณหภูมิผิวด้านล่างของเพดาน และ อุณหภูมิผิวพื้นมากกว่าอุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ด้าน เช่นเวลา 13.00 น. อุณหภูมิผิวด้านล่างของเพดาน มีค่า 40.13 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่า 28.70 องศาเซลเซียส ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร(MRT) มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 31.78 องศาเซลเซียส ถึงแม้ว่าอุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ทิศมีค่า 24.92-25.95 องศาเซลเซียส


ตั้งแต่เวลา 17.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546 ถึง 00.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2546



เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ มีแนวโน้มเข้าใกล้
อุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ด้าน เนื่องจากผลรวมค่า Angle Factor จากผู้
อยู่อาศัยไปยังผนังทั้ง 4 ด้านคิดเป็น 0.392 และอุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4
ด้านมีค่าใกล้เคียงกัน ขณะที่อุณหภูมิผิวเพดานมีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิ
ผิวผนัง และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิผิวผนังอย่างชัดเจน อีกทั้งเมื่อพิจารณาค่า
Angle Factor ของเพดาน และพื้นพบว่าค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังเพดานมีค่า 0.236
ขณะที่ค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังพื้นมีค่า 0.372 ทำให้อิทธิพลการแผ่รังสีจากพื้น
และเพดานถ่วงดุลซึ่งกันและกัน เช่น เวลา 20.00 น. อุณหภูมิพื้นผิวผนังทั้ง 4 ทิศมีใกล้เคียง
กัน ประมาณ 25.50-26.06 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิผิวล่างของเพดานมีค่า 25.95 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่า 28.31 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของ
อาคาร (MRT) มีค่า 26.85 องศาเซลเซียส


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 4-30 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ 6 ด้านของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยติดตั้งนวนโพลีสไตรีนหนา 2 นิ้วภายนอกอาคาร อุณหภูมิอากาศภายในร่วมกับความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร กรณีปรับอากาศ



- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร
- MRTอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยติดตั้งฉนวนโพลีสไตรีนหนา 2 นิ้วภายนอกอาคาร
- อุณหภูมิอากาศภายใน กรณีปรับอากาศ
- อุณหภูมิอากาศภายนอก

แผนภูมิที่ 4-31 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยติดฉนวน โพลีสไตรีนหนา 2 นิ้วภายนอกอาคารและอุณหภูมิอากาศที่ต้องการ เมื่อกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 C



- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยติดฉนวนโพลีสไตรีนหนา 2 นิ้วภายนอกอาคาร
- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร
- อุณหภูมิอากาศที่ต้องการจริงเพื่อรักษาความรู้สึกผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิอากาศภายใน กรณีปรับอากาศ

2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)

จากแผนภูมิที่ 4-30 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร และอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) พบว่าความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบ (MRT)

เวลา 8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 25.20 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.40 องศา ดังนั้นความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 24.87 องศาเซลเซียส

เวลา 13.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 31.78 องศาเซลเซียส แม้ว่าอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.79 องศาเซลเซียส แต่ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 28.87 องศาเซลเซียส

3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษา ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

จากแผนภูมิที่ 4-31 เมื่อพิจารณาอิทธิพลอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบของอาคาร (MRT) และกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส พบว่า

ณ เวลา 8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 25.20 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศมาอยู่ที่ 24.85 องศาเซลเซียส


ณ เวลา 13.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 31.78 องศาเซลเซียส ดังนั้นเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศลงมาอยู่ที่ 20.16 องศาเซลเซียส

การวิเคราะห์กรณี 2.2.3: อาคารปรับปรุงผนังติดฉนวน 3 นิ้ว

ประกอบด้วย



- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตรติดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 3 นิ้วภายนอกอาคาร
- หลังคา คอนกรีตหนา 0.10 เมตร (Slab Concrete)

วัตถุประสงค์


ศึกษาพฤติกรรมการแผ่รังสีความร้อนของอาคารที่เลือกปรับปรุงผนัง มีผลต่อสภาวะน่าสบายของผู้ใช้อาศัย

การวิเคราะห์

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)
2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบ (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)
3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 4-32 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิพื้นผิวภายในทั้ง 6 ด้านของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยติดตั้ง โพลีสไตรีนหนา 3 นิ้วภายนอกอาคาร และอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร



- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศเหนือ
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันออก
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศใต้
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันตก
- อุณหภูมิผิวพื้นภายในอาคาร
- อุณหภูมิผิวเพดานภายในอาคาร
- อุณหภูมิอากาศภายใน
- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยติดตั้งผนังโพลีสไตรีนหนา 3 นิ้วภายนอกอาคาร
- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)

จากแผนภูมิที่ 4-32 พบว่า

ตั้งแต่เวลา 0.00 น.-8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546




เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ มีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ด้าน เนื่องจากผลรวมค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังผนังทั้ง 4 ด้านคิดเป็น 0.392 และอุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ด้านมีค่าใกล้เคียงกัน ขณะที่อุณหภูมิผิวเพดานมีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิผิวผนัง และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิผิวผนังอย่างชัดเจน อีกทั้งเมื่อพิจารณาค่า Angle Factor ของเพดาน และพื้นพบว่าค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังเพดานมีค่า 0.236 ขณะที่ค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังพื้นมีค่า 0.372 ทำให้อิทธิพลการแผ่รังสีจากพื้นและเพดานถ่วงดุลซึ่งกันและกัน เช่น เวลา 0.00 น.อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) มีค่า 26.13 องศาเซลเซียสใกล้เคียงกับอุณหภูมิพื้นผิวผนังทั้ง 4 ทิศซึ่งมีค่า 25.08-25.57 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิผิวล่างของเพดานมีค่า 23.63 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่า 27.91 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิผิวด้านล่างของเพดาน และอุณหภูมิผิวพื้นสูงกว่าอุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ด้านอย่างชัดเจน รวมทั้งเมื่อพิจารณาผลรวมของค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังเพดาน และ Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังพื้น คิดเป็น 0.608 สนับสนุนให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบมีค่าเข้าใกล้อุณหภูมิผิวด้านล่างของเพดาน และ อุณหภูมิผิวพื้นมากกว่าอุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ด้าน เช่นเวลา 13.00 น. อุณหภูมิผิวด้านล่างของเพดาน มีค่า 40.13 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่า 28.70 องศาเซลเซียส ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร(MRT) มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 31.75 องศาเซลเซียส ถึงแม้ว่าอุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ทิศมีค่า 24.89-25.72 องศาเซลเซียส


ตั้งแต่เวลา 17.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546 ถึง 00.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2546




เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิจนถึงพื้นผิวโดยรอบ มีแนวโน้มเข้าใกล้
อุณหภูมิมิวนั่งทั้ง 4 ด้าน เนื่องจากผลรวมค่า Angle Factor จากผู้
อยู่อาศัยไปยังผนังทั้ง 4 ด้านคิดเป็น 0.392 และอุณหภูมิมิวนั่งทั้ง 4
ด้านมีค่าใกล้เคียงกัน ขณะที่อุณหภูมิมิวนเพดานมีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิมิวนั่ง
และอุณหภูมิมิวนพื้นมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิมิวนั่งอย่างชัดเจน อีกทั้งเมื่อพิจารณาค่า
Angle Factor ของเพดาน และพื้นพบว่าค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังเพดานมีค่า 0.236
ขณะที่ค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังพื้นมีค่า 0.372 ทำให้อิทธิพลการแผ่รังสีจากพื้น
และเพดานถ่วงดุลซึ่งกันและกัน เช่น เวลา 20.00 น. อุณหภูมิมิวนั่งทั้ง 4 ทิศมีใกล้เคียง
กัน ประมาณ 25.32-25.95 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิมิวนั่งของเพดานมีค่า 25.95 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิมิวนพื้นมีค่า 28.31 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิจนถึงพื้นผิว โดยรอบของ
อาคาร (MRT) มีค่า 26.79 องศาเซลเซียส

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 4- 33 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยติดตั้งฉนวนโพลีไทรีนหนา 3 นิ้วภายนอกอาคาร อุณหภูมิอากาศภายในร่วมกับความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร กรณีปรับอากาศ



แผนภูมิที่ 4-34 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยติดตั้งฉนวน โพลีสไตรีนหนา 3 นิ้วภายนอกอาคาร และอุณหภูมิอากาศที่ต้องการ เมื่อกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 C



2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)

จากแผนภูมิที่ 4-33 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร และอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) พบว่าความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบ (MRT)

เวลา 8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 25.25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.40 องศา ดังนั้นความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 24.89 องศาเซลเซียส

เวลา 13.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 31.75 องศาเซลเซียส แม้ว่าอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.79 องศาเซลเซียส แต่ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 28.85 องศาเซลเซียส

3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษา ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

จากแผนภูมิที่ 4-34 เมื่อพิจารณาอิทธิพลอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) และกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส พบว่า

ณ เวลา 8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 25.25 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศมาอยู่ที่ 24.82 องศาเซลเซียส


ณ เวลา 13.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 31.75 องศาเซลเซียส ดังนั้นเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศลงมาอยู่ที่ 20.17 องศาเซลเซียส

การวิเคราะห์กรณีที่ 2.3: อาคารปรับปรุงหลังคาโดยใช้สวนหลังคา

ประกอบด้วย



- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร
- สวนหลังคาที่ปลูกไม้พุ่ม (Roof garden)

วัตถุประสงค์


ศึกษาพฤติกรรมการแผ่รังสีความร้อนของอาคารที่เลือกปรับปรุงแนวระนาบซึ่งมีผลต่อสถานะน่าสบายของผู้อยู่อาศัย

การวิเคราะห์

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)
2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ(MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)
3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษาความรู้สึกร้อนของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 4-35 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิพื้นผิวภายในทั้ง 6 ด้านของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา ร่วมกับอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของอาคาร และอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร



วันที่ 24 มีนาคม 2546

วันที่ 25 มีนาคม 2546

- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศเหนือ
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันออก
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศใต้
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันตก
- อุณหภูมิผิวพื้นภายในอาคาร
- อุณหภูมิผิวเพดานภายในอาคาร
- อุณหภูมิอากาศภายใน
- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงเพดาน โดยใช้สวนหลังคา
- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)

จากแผนภูมิที่ 4-35 พบว่า

ตั้งแต่เวลา 0.00 น-8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ มีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ทิศ และอุณหภูมิผิวเพดาน รวมทั้งเมื่อพิจารณาผลรวมของค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังผนังทั้ง 4 ทิศ และ Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังเพดาน คิดเป็น 0.628

สนับสนุนให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบมีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ทิศ และอุณหภูมิผิวล่างของเพดานมากกว่าอุณหภูมิผิวพื้น เช่น เวลา 0.00 น.อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) มีค่า 26.31 องศาเซลเซียสซึ่งมีค่าเข้าใกล้อุณหภูมิพื้นผิวผนังทั้ง 4 ทิศซึ่งมีค่า 24.72-25.52 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิผิวล่างเพดานมีค่า 25.17 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิผิวพื้นมีค่า 27.91 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่เวลา 8.00 น-17.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546




เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ทิศ และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่าสูงกว่าด้านล่างของเพดานอย่างชัดเจน อีกทั้งเมื่อพิจารณาผลรวมของค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังผนังทั้ง 4 ทิศ และ Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังพื้น คิดเป็น 0.764 สนับสนุนให้

อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบมีค่าเข้าใกล้อุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ทิศ และอุณหภูมิผิวพื้นมากกว่าอุณหภูมิผิวเพดาน เช่น เวลา 16.00 น. อุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ทิศ มีค่า 31.48-32.40 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่า 28.31 องศาเซลเซียส ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 29.27 องศาเซลเซียส ถึงแม้ว่าอุณหภูมิผิวล่างเพดานจะอยู่ที่ 22.79 องศาเซลเซียสก็ตาม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่เวลา 17.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546 ถึง 00.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2546



เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ มีแนวโน้มเข้าใกล้
อุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ทิศ และอุณหภูมิผิวพื้น รวมทั้งเมื่อพิจารณา
ผลรวมของค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังผนังทั้ง 4 ทิศ และ


Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังพื้น คิดเป็น 0.764 สันนิษฐาน

ให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบมีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ทิศ และอุณหภูมิผิว
พื้นมากกว่าอุณหภูมิผิวต่างเพดาน เช่น เวลา 20.00 น. อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของ
อาคาร (MRT) มีค่า 28.04 องศาเซลเซียสซึ่งมีค่าเข้าใกล้อุณหภูมิพื้นผิวผนังทั้ง 4 ทิศซึ่งมีค่า
28.83-29.48 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิผิวพื้นมีค่า 28.31 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิผิว
ล่างเพดานมีค่า 24.79 องศาเซลเซียส




ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 4-36 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา อุณหภูมิอากาศภายในร่วมกับความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร กรณีปรับอากาศ



- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร
- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา
- △ อุณหภูมิอากาศภายใน กรณีปรับอากาศ
- ◇ อุณหภูมิอากาศภายนอก

แผนภูมิที่ 4-37 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของพื้นผิวโดยรอบของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา และอุณหภูมิอากาศที่ต้องการ เมื่อกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 C



2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)

จากแผนภูมิที่ 4-36 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร และอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) พบว่าความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบ (MRT)

เวลา 8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 25.49 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.40 องศา ดังนั้นความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 25.03 องศาเซลเซียส

เวลา 16.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 29.27 องศาเซลเซียส แม้ว่าอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.40 องศาเซลเซียส แต่ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 27.24 องศาเซลเซียส

3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษา ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

จากแผนภูมิที่ 4-37 เมื่อพิจารณาอิทธิพลอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) และกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส พบว่า

ณ.เวลา 8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 25.49 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศมาอยู่ที่ 24.65 องศาเซลเซียส

ณ. เวลา 16.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 29.27 องศาเซลเซียส ดังนั้นเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศลงมาอยู่ที่ 21.95 องศาเซลเซียส


การวิเคราะห์กรณีที่ 3: อาคารที่เลือกปรับปรุง 2 ระบายของอาคาร

- 3.1 อาคารปรับปรุงพื้นติดฉนวน 3 นิ้ว และผนังติดฉนวน 1 นิ้ว
 พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร ติดฉนวน ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์หนา 3 นิ้วใต้พื้นห้อง
 และ ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร ติดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์
 หนา 1 นิ้วภายนอกอาคาร
- 3.2 อาคารปรับปรุงพื้นติดฉนวน 3 นิ้ว และใช้สวนหลังคา
 พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร ติดฉนวน ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์หนา 3 นิ้วใต้พื้นห้อง
 และ สวนหลังคาที่ปลูกไม้พุ่ม (Roof garden)
- 3.3 อาคารผนังติดฉนวน 1 นิ้ว และใช้สวนหลังคา
 ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร ติดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์
 หนา 1 นิ้วภายนอกอาคาร และ สวนหลังคาที่ปลูกไม้พุ่ม (Roof garden)

การวิเคราะห์กรณีที่ 3.1: อาคารปรับปรุงพื้นติดฉนวน 3 นิ้ว และผนังติดฉนวน 1 นิ้ว

กรณีที่ 3.1: อาคารปรับปรุงพื้นติดฉนวน 3 นิ้ว และผนังติดฉนวน 1 นิ้ว

ประกอบด้วย



- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร ติดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 3 นิ้วใต้พื้นห้อง
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร ติดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 1 นิ้วใต้พื้นห้อง
- หลังคา คอนกรีตหนา 0.10 เมตร


วัตถุประสงค์

ศึกษาพฤติกรรมการแผ่รังสีความร้อนของที่เลือกปรับปรุง 2 ระบาย ซึ่งมีผลต่อสภาวะน่าสบายของผู้อยู่อาศัย

การวิเคราะห์

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)
2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)
3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

แผนภูมิที่ 4-38 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิพื้นผิวภายในทั้ง 6 ด้านของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยติดฉนวน โพลีสไตรีน 1 นิ้วภายนอกอาคารและปรับปรุงพื้นโดยติดฉนวน 3 นิ้วใต้พื้น นิวใต้อาคาร ร่วมกับอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิว โดยรอบของอาคาร และอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร



1. การวิเคราะห์อุณหภูมิจนถึงพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบ (MRT)

จากแผนภูมิที่ 4-38 พบว่า


ตั้งแต่เวลา 0.00 น-8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร (MRT) มีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิพื้นผิว และผนังอาคารมากกว่าเพดาน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผนังทั้ง 4 ทิศมีอุณหภูมิพื้นผิวใกล้เคียงกัน เช่น เวลา 0.00 น. อุณหภูมิพื้นผิวผนังภายในทั้ง 4 ทิศ มีค่าประมาณ 25.06-25.68

องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิพื้นผิวเพดาน มีค่า 27.91 องศาเซลเซียส ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร (MRT) มีค่า 24.79 องศาเซลเซียส แม้ว่าอุณหภูมิพื้นผิวต่างเพดานจะมีอุณหภูมิ 23.63 องศาเซลเซียสก็ตาม

ตั้งแต่เวลา 8.00 น-17.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



อุณหภูมิพื้นผิวด้านล่างของเพดาน และอุณหภูมิพื้นผิวผนังทั้ง 4 ทิศสูงกว่าอุณหภูมิพื้นผิวเพดาน ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร (MRT) สูงตาม โดยอุณหภูมิพื้นผิวต่างเพดานเมื่อเวลา 13.00 น. มีค่า 40.13 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิพื้นผิวผนังทั้ง 4 ทิศมีค่า 25.33-26.68

องศาเซลเซียส ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร (MRT) มีค่าสูงสุดที่ 30.81 องศาเซลเซียส


ตั้งแต่เวลา 17.00 น-0.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร (MRT) มีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิพื้นผิวผนังอาคารมากกว่าเพดาน และพื้นเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผนังทั้ง 4 ทิศมีอุณหภูมิพื้นผิวใกล้เคียงกัน เช่น เวลา 20.00 น. ผนังมีอุณหภูมิพื้นผิวประมาณ 26.23 -26.98 องศาเซลเซียส ขณะที่


อุณหภูมิพื้นผิวต่างของเพดานมีค่า 27.52 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิพื้นผิวมีค่า 24.4 แต่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบของอาคาร (MRT) มีค่า 26.06 องศาเซลเซียส

แผนภูมิที่ 4-39 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยติดตั้งฉนวนโพลีสไตรีน 1 นิ้วภายนอกอาคารและปรับปรุงพื้นโดยติดตั้งฉนวนโพลีสไตรีน 3 นิ้วใต้อาคาร อุณหภูมิอากาศภายในร่วมกับความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร กรณีปรับอากาศ



- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร
- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยติดตั้งฉนวนโพลีสไตรีน 1 นิ้วภายนอกอาคาร และปรับปรุงพื้นโดยติดตั้งฉนวนโพลีสไตรีน 3 นิ้วใต้พื้นอาคาร
- อุณหภูมิอากาศภายใน กรณีปรับอากาศ
- อุณหภูมิอากาศภายนอก

แผนภูมิที่ 4-40 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยติดฉนวนโพลีไสตรีน 1 นิ้วภายนอกอาคารและปรับปรุงพื้นโดยติดฉนวนโพลีไสตรีน 3 นิ้วใต้อาคารและอุณหภูมิอากาศที่ต้องการ เมื่อกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25C



- MRTอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยติดฉนวนโพลีไสตรีน 1 นิ้วภายนอกอาคาร และปรับปรุงพื้นโดยติดฉนวนโพลีไสตรีน 3 นิ้วใต้พื้นอาคาร
- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร
- อุณหภูมิอากาศที่ต้องการจริงเพื่อรักษาความรู้สึกผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิอากาศภายใน กรณีปรับอากาศ

2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)

จากแผนภูมิที่ 4-39 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร และอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) พบว่าความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)

เวลา 6.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 24.31 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.40 องศา ดังนั้นความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 24.35 องศาเซลเซียส

เวลา 13.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 30.81 องศาเซลเซียส แม้ว่าอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.79 องศาเซลเซียส แต่ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 28.30 องศาเซลเซียส

3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษา ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

จากแผนภูมิที่ 4-40 เมื่อพิจารณาอิทธิพลอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) และกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส พบว่า

ณ เวลา 6.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546




เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 24.31 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศลงมาอยู่ที่ 25.49 องศาเซลเซียส

ณ เวลา 13.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 30.81 องศาเซลเซียส ดังนั้นเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศลงมาอยู่ที่ 20.84 องศา

การวิเคราะห์กรณีที่ 3.2: อาคารปรับปรุงพื้นที่คดนวน 3 นิ้ว และใช้สวนหลังคา



ประกอบด้วย

- พื้นคอนกรีต หนา 0.10 เมตร คัดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 3 นิ้วใต้พื้นห้อง
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 0.10 เมตร
- สวนหลังคาที่ปลูกไม้พุ่ม (Roof garden)

วัตถุประสงค์


ศึกษาพฤติกรรมการแผ่รังสีความร้อนของที่เลือกปรับปรุง 2 ระนาบ ซึ่งมีผลต่อสถานะนำ สบายของผู้อยู่อาศัย

การวิเคราะห์

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)
2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)
3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษา ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 4-41 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิพื้นผิวภายในทั้ง 6 ด้านของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่ปรับพื้นที่โดยคิดจนวน โพลีคาร์บอเนต 3 นิ้วใต้อาคารและปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา ร่วมกับอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของอาคาร และ อุณหภูมิอากาศภายในอาคาร



- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศเหนือ
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันออก
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศใต้
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันตก
- อุณหภูมิผิวพื้นภายในอาคาร
- อุณหภูมิผิวเพดานภายในอาคาร
- อุณหภูมิอากาศภายใน
- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยคิดจนวนโพลีคาร์บอเนต 3 นิ้วใต้พื้นที่อาคาร และปรับปรุงหลังคาโดยใช้สวนหลังคา
- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบ (MRT)

จากแผนภูมิที่ 4-41 พบว่า

ตั้งแต่เวลา 0.00 น-8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิพื้นผิว ทั้ง 6 ทิศทางมีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้น อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบจึงมีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิพื้นผิว ทั้ง 6 ทิศ เช่น เวลา 0.00 น. อุณหภูมิผิวผนังภายในทั้ง 4 ทิศ มีค่าประมาณ 24.71-25.52 องศาเซลเซียส อุณหภูมิผิวพื้นมีค่า 24.79

องศาเซลเซียส และอุณหภูมิผิวล่างเพดาน มีค่า 25.17 องศาเซลเซียส ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร(MRT)มีค่า 25.05องศาเซลเซียส

ตั้งแต่เวลา 8.00 น-17.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



อุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ทิศมีค่าสูง ขณะที่อุณหภูมิผิวพื้นและเพดานมีค่าใกล้เคียงกัน และมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิผิวผนัง ดังนั้น

อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบมีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิเพดานและพื้นมากกว่า เช่น เวลา 15.00 น อุณหภูมิ ผิวผนังทั้ง 4ทิศมีค่า 30.94-

33.00 องศาเซลเซียส ขณะที่ อุณหภูมิผิวล่างเพดานมีค่า 24.79 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่า 24.40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร(MRT) มีค่าสูงสุด คือ 28.19 องศาเซลเซียส แสดงว่า MRT มีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิผิวพื้น และเพดานมากกว่าอุณหภูมิ ผิวผนังทั้ง 4 ทิศ เพราะ ผลรวมค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัย ไปยังผิวพื้นและเพดานมีค่า 0.608ขณะที่ผลรวมค่าAngle Factor จากผู้อยู่อาศัย ไปยังผนังทั้ง 4 ทิศมีค่าเพียง 0.392

ตั้งแต่เวลา 17.00 น วันที่ 24 มีนาคม 2546 ถึง 00.00 น.วันที่ 25 มีนาคม 2546




อุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ทิศมีค่าสูง ขณะที่อุณหภูมิผิวพื้นและเพดานมีค่าใกล้เคียงกัน และมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิผิวผนัง ดังนั้น

อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบมีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิเพดานและพื้นมากกว่า เช่น เวลา 20.00 น อุณหภูมิ ผิวผนังทั้ง 4ทิศมีค่า 28.83-


29.48 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิผิวล่างเพดานมีค่า 24.79 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิผิวพื้นมีค่า 24.79 องศาเซลเซียส ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยของอาคาร(MRT) มีค่าสูงสุด คือ 26.73 องศาเซลเซียส

แผนภูมิที่ 4-42 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยติดฉนวนโพลีสไตรีน 3 นิ้วใต้อาคารและปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคาอุณหภูมิอากาศภายในร่วมกับความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร กรณีปรับอากาศ



- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร
- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยติดฉนวนโพลีสไตรีน 3 นิ้วใต้พื้น และปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา
- อุณหภูมิอากาศภายใน กรณีปรับอากาศ
- อุณหภูมิอากาศภายนอก

แผนภูมิที่ 4-43 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นโดยติดฉนวน โพลีสไตรีน 3 นิ้วใต้อาคารและปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคาและอุณหภูมิอากาศที่ต้องการ เมื่อกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้ อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 C



- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นโดยติดฉนวนโพลีสไตรีนหนา 3 นิ้วใต้พื้น และปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา
- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร
- อุณหภูมิอากาศที่ต้องการจริงเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิอากาศภายใน กรณีปรับอากาศ

2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ(MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)

จากแผนภูมิที่ 4-42 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร และอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบของอาคาร(MRT) พบว่าความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบ(MRT)

เวลา 7.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร(MRT)ต่ำสุด มีค่า 24.70 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.4 องศาเซลเซียส ดังนั้นความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 24.57 องศาเซลเซียส

เวลา 15.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร(MRT)สูงสุด มีค่า 28.19 องศาเซลเซียส แม้ว่าอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.4 องศาเซลเซียส แต่ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 26.61 องศาเซลเซียส

4. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษา ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

จากแผนภูมิที่4-43 เมื่อพิจารณาอิทธิพลอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบของอาคาร(MRT) และกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส พบว่า

ณ.เวลา 7.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร(MRT)ต่ำสุด มีค่า 24.70 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศมาอยู่ที่ 25.21 องศาเซลเซียส


ณ. เวลา 15.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร(MRT)สูงสุด มีค่า 32.34 องศาเซลเซียส ดังนั้นเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศลงมาอยู่ที่ 22.72 องศาเซลเซียส

กรณีที่ 3.3: อาคารผนังติดฉนวน 1 นิ้ว และใช้สวนหลังคา

ประกอบด้วย



- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร ติดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 3 นิ้วใต้พื้นห้อง
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 0.10 เมตร ติดฉนวน Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ หนา 1 นิ้วใต้พื้นห้อง
- สวนหลังคาที่ปลูกไม้พุ่ม (Roof garden

วัตถุประสงค์


ศึกษาพฤติกรรมการแผ่รังสีความร้อนของที่เลือกปรับปรุง 2 ระนาบ ซึ่งมีผลต่อสภาวะนำสบายของผู้อยู่อาศัย

การวิเคราะห์

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)
2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบ (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)
3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษา ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 4-44 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิพื้นผิวภายในทั้ง 6 ด้านของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยการติดฉนวนโพลีสไตรีนหนา 1 นิ้ว และปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา ร่วมกับอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของอาคาร



- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศเหนือ
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันออก
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศใต้
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันตก
- อุณหภูมิผิวพื้นภายในอาคาร
- อุณหภูมิผิวเพดานภายในอาคาร
- อุณหภูมิอากาศภายใน
- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยการติดฉนวนโพลีสไตรีนหนา 1 นิ้วภายนอกอาคาร และปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา
- ความรู้สึของผู้ใช้อาคาร

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบ (MRT)

จากแผนภูมิที่ 4-44 พบว่า


ตั้งแต่เวลา 0.00 น วันที่ 24 มีนาคม 2546 ถึง 0.00น.วันที่ 25 มีนาคม 2546



0.00u-8.00u.



8.00u-17.00u.




17.00u-0.00u.

เมื่อพิจารณาตลอดทั้งวันพบว่าอุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ทิศ และอุณหภูมิผิวหลังคามีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาผลรวมค่าAngle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังผนังทั้ง 4 ด้าน และเพดานคิดเป็น 0.628ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบมีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ทิศและอุณหภูมิผิวเพดาน


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 4-45 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของอาคารที่ปรับปรุงผนังโดยการติดฉนวนโพลีสไตรีนหนา 1 นิ้ว และปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา อุณหภูมิอากาศภายในร่วมกับความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร กรณีปรับอากาศ



- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร
- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยการติดฉนวนโพลีสไตรีนหนา 1 นิ้วและปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา
- อุณหภูมิอากาศภายใน กรณีปรับอากาศ
- อุณหภูมิอากาศภายนอก

แผนภูมิที่ 4-46 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของที่ปรับปรุงผนังโดยการติดตั้งโพลีสไตรีนหนา 1 นิ้ว และปรับปรุงเพดานโดยการใส่ฉนวนหลังคาและอุณหภูมิอากาศที่ต้องการ เมื่อกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 C



- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยการติดตั้งโพลีสไตรีนหนา 1 นิ้วและปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา
- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร
- อุณหภูมิอากาศที่ต้องการจริงเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิอากาศภายใน กรณีปรับอากาศ

2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)

จากแผนภูมิที่ 4-45 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร และอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) พบว่าความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)

เวลา 8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 25.53 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.40 องศา ดังนั้นความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 25.06 องศาเซลเซียส

เวลา 14.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 26.87 องศาเซลเซียส แม้ว่าอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.79 องศาเซลเซียส แต่ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 26.01 องศาเซลเซียส

3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

จากแผนภูมิที่ 4-46 เมื่อพิจารณาอิทธิพลอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) และกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส พบว่า

ณ เวลา 8.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 25.53 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศมาอยู่ที่ 24.62 องศาเซลเซียส


ณ เวลา 14.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 26.87 องศาเซลเซียส ดังนั้นเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศมาอยู่ที่ 23.65 องศาเซลเซียส

กรณีศึกษาที่ 4 : อาคารปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้า 3 นิ้ว ผนังดาดฟ้า 1 นิ้ว และใช้สวนหลังคา

ประกอบด้วย



- พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตรดาดฟ้า
Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์
หนา 3 นิ้วใต้พื้นห้อง
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 0.10 เมตรดาดฟ้า
Polystyrene ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์
หนา 1 นิ้วใต้พื้นห้อง
- สวนหลังคาที่ปลูกไม้พุ่ม (Roof garden)

วัตถุประสงค์


ศึกษาพฤติกรรมการแผ่รังสีความร้อนของอาคารที่เลือกปรับปรุงทั้งอาคาร ที่มีผลต่อสภาวะ
นำสบายของผู้อยู่อาศัย

การวิเคราะห์

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ย
พื้นผิวโดยรอบ (MRT)
2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อน
หนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)
3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้
อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 4-47 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิพื้นผิวภายในทั้ง 6 ด้านของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยการติดตั้ง 3 นิ้วใต้อาคาร ปรับปรุงผนังโดยติดตั้งฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร และปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา ร่วมกับอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของอาคาร และอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร



- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศเหนือ
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันออก
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศใต้
- อุณหภูมิผิวภายในทางด้านทิศตะวันตก
- อุณหภูมิผิวพื้นภายในอาคาร
- อุณหภูมิผิวเพดานภายในอาคาร
- อุณหภูมิอากาศภายใน
- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยการติดตั้ง 3 นิ้วภายนอกอาคาร ปรับปรุงผนังโดยติดตั้งฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร และปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา
- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร

1. การวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวภายในของห้องทั้ง 6 ทิศทาง ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบ (MRT)

จากแผนภูมิที่ 4-47 พบว่า


ตั้งแต่เวลา 0.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546 ถึง 0.00น.วันที่ 25 มีนาคม 2546



0.00u-8.00u.



8.00u-17.00u.




17.00u-0.00u.

เมื่อพิจารณาตลอดทั้งวันพบว่าอุณหภูมิผิวผนังทั้ง 4 ทิศ อุณหภูมิผิวพื้น และอุณหภูมิผิวหลังคามีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาผลรวมค่าAngle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังผนังทั้ง 4 ด้าน พื้น และเพดานคิดเป็น 1 ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบมีแนวโน้มเข้าใกล้อุณหภูมิผิวทั้ง 6 ทิศ


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 4- 48 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยการติดตั้งฉนวน 3 นิ้วใต้อาคาร ปรับปรุงผนังโดยติดตั้งฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร และปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา อุณหภูมิอากาศภายในร่วมกับความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร กรณีปรับอากาศ



- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร
- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยติดตั้งฉนวน 3 นิ้วภายนอกอาคาร ปรับปรุงผนังโดยติดตั้งฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร และปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา
- อุณหภูมิอากาศภายใน กรณีปรับอากาศ
- อุณหภูมิอากาศภายนอก

แผนภูมิที่ 4-49 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่ปรับปรุงพื้นที่โดยการคิดจนวน 3 นิ้วใต้อาคาร ปรับปรุงผนังโดยคิดจนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร และปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา และอุณหภูมิอากาศที่ต้องการ เมื่อกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 C



- MRT อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่ปรับปรุงพื้นที่โดยการคิดจนวน 3 นิ้วภายนอกอาคาร ปรับปรุงผนังโดยคิดจนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร และปรับปรุงเพดานโดยใช้สวน
- ความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร
- อุณหภูมิอากาศที่ต้องการจริงเพื่อรักษาความรู้สึกผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิอากาศภายใน กรณีปรับอากาศ

2. การวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้ใช้อาคาร (พิจารณาทางด้านอุณหภูมิ)

จากแผนภูมิที่ 4-48 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร และอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) พบว่าความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (MRT)

เวลา 7.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 24.79 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.40 องศา ดังนั้นความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 24.63 องศาเซลเซียส

เวลา 19.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 25.39 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศภายในจะอยู่ที่ 24.79 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 25.14 องศาเซลเซียส

3. การวิเคราะห์เพื่อหาอุณหภูมิอากาศภายในที่ต้องการเพื่อรักษา ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

จากแผนภูมิที่ 4-49 เมื่อพิจารณาอิทธิพลอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) และกำหนดให้ความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส พบว่า

ณ เวลา 7.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นในช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) ต่ำสุด มีค่า 24.79 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศมาอยู่ที่ 24.4 องศาเซลเซียส

ณ เวลา 19.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2546



เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร (MRT) สูงสุด มีค่า 25.39 องศาเซลเซียส ดังนั้นเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ใช้อาคารเสมือนอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ต้องปรับอุณหภูมิอากาศลงมาอยู่ที่ 24.79 องศาเซลเซียส

การวิเคราะห์เปรียบเทียบอาคารทั้ง 10 กรณี ประกอบด้วย

- การวิเคราะห์เปรียบเทียบอาคารก่ออิฐฉาบปูน กับอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่เลือกปรับปรุงระนาบใดระนาบหนึ่ง (พื้น ผนัง หรือ เพดาน)
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบอาคารก่ออิฐฉาบปูน กับอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่เลือกปรับปรุง 2 ระนาบ และ 3 ระนาบ
 - การเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร
 - การเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED MEAN VOTE (PMV)
 - การเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED PERCENTAGE OF DISSATISFIED (PPD)

ขอบเขตการวิเคราะห์

ขอบเขตการวิเคราะห์อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบที่มีผลต่อสภาวะน่าสบายของผู้ใช้อาคาร

อุณหภูมิผิวภายในทั้ง 6 ทิศทาง ประกอบด้วย พื้น เพดาน และผนังทั้ง 4 ด้าน

ข้อมูลได้จากการทดลอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 เวลา 0.00น ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2546 เวลา 12.00น.

ความเร็วลม

ข้อมูลได้จากการทดลอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 เวลา 0.00น ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2546 เวลา 12.00น.

ค่าความชื้นสัมพัทธ์

ข้อมูลได้จากการทดลอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 เวลา 0.00น ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2546 เวลา 12.00น.

อุณหภูมิอากาศภายใน

ข้อมูลได้จากการทดลอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 เวลา 0.00น ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2546 เวลา 12.00น.ปรับอากาศ

เสื้อผ้าที่สวมใส่

ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้น กางเกงขายาว

Clo-Value 0.5

ขนาดห้อง

4*4*2.5 เมตร

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศเหนือ 0.098

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศตะวันออก 0.098

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศใต้ 0.098

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับผนังทางด้านทิศตะวันตก 0.098

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับพื้น 0.372

ค่า Angle Factor ของผู้ใช้อาคารกับเพดาน 0.236

จากการศึกษาอาคารทั้ง 10 กรณีประกอบด้วย


อาคาร	Angle Factor ที่เลือกปรับปรุง			ผลรวมค่า Angle Factor ที่เลือกปรับปรุง
	พื้นที่ห้อง	ผนัง 4 ด้าน	เพดาน	
1.0 อาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป	-	-	-	-
2.1 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่พื้นคิดถนนวน 3 นิ้วได้พื้นที่ห้อง	0.372	-	-	0.372
2.2.1 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่คิดผนังคิดถนนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร	-	0.392	-	0.392
2.2.2 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่คิดผนังคิดถนนวน 2 นิ้วภายนอกอาคาร	-	0.392	-	0.392
2.2.3 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่คิดผนังคิดถนนวน 3 นิ้วภายนอกอาคาร	-	0.392	-	0.392
2.3 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา	-	-	0.236	0.236
3.1 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยคิดถนนวน 3 นิ้วได้ห้อง และปรับปรุงผนังโดยคิดถนนวน 1 นิ้ว	0.372	0.392	-	0.764
3.2 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยคิดถนนวน 3 นิ้วได้ห้อง และปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา	0.372	-	0.236	0.608
3.3 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยคิดถนนวน 1 นิ้วได้ห้อง และปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา	-	0.392	0.236	0.628
4.0 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยคิดถนนวน 2 นิ้วได้พื้นที่ห้อง ปรับปรุงผนังโดยคิดถนนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร และปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา	0.372	0.392	0.236	1

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 4-50 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของอาคารทั้ง 10 อาคารที่มีการปรับปรุงอาคารแตกต่างกัน กรณีปรับอากาศ

องศาเซลเซียส


องศาฟาเรนไฮด์



วันที่ 24 มีนาคม 2546

วันที่ 25 มีนาคม 2546


- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูน
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นโดยติดฉนวน 3 นิ้วใต้ห้อง
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ติดฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ติดฉนวน 2 นิ้วภายนอกอาคาร
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ติดฉนวน 3 นิ้วภายนอกอาคาร
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว และปรับปรุงพื้นโดยติดฉนวน 3 นิ้วใต้ห้อง
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยพื้นที่ปรับปรุงโดยติดฉนวน 3 นิ้วใต้ห้อง และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว ปรับปรุงพื้นโดยติดฉนวน 3 นิ้ว และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม



แผนภูมิที่ 4-51 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED PERCENTAGE of DISSATISFIED (PPD) ของอาคารทั้ง 10 กรณีที่มีการปรับปรุงอาคารแตกต่างกันด้วยปรับอากาศ

- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูน
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นโดยฉนวน 3 นิ้วใต้ห้อง
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ติดฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ติดฉนวน 2 นิ้วภายนอกอาคาร
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ติดฉนวน 3 นิ้วภายนอกอาคาร
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว และปรับปรุงพื้นโดยฉนวน 3 นิ้วใต้พื้นห้อง
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังที่ปรับปรุงโดยฉนวน 3 นิ้วใต้พื้นห้อง และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว ปรับปรุงพื้นห้องโดยฉนวน 3 นิ้ว และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม

PPD- Scale (%)




แผนภูมิที่ 4-52 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED PERCENTAGE of DISSATISFIED (PPD) ของอาคาร ทั้ง 10 กรณีที่มีการปรับปรุงอาคารแตกต่างกัน ปรับอากาศ

- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูน
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นโดยติดฉนวน 3 นิ้วได้พื้นห้อง
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ติดฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ติดฉนวน 2 นิ้วภายนอกอาคาร
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ติดฉนวน 3 นิ้วภายนอกอาคาร
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว และปรับปรุงพื้นติดฉนวน 3 นิ้วได้พื้นห้อง
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยพื้นที่ปรับปรุงโดยติดฉนวน 3 นิ้วได้พื้นห้อง และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว ปรับปรุงพื้นห้องโดยติดฉนวน 3 นิ้ว และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม

แผนภูมิที่ 4-53 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของอาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป และอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่เลือกปรับปรุงเพียงระนาบใดระนาบหนึ่ง กรณีปรับอากาศ

องศาเซลเซียส

องศาฟาเรนไฮต์



วันที่ 24 มีนาคม 2546 วันที่ 25 มีนาคม 2546


- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูน
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นโดยฉนวน 3 นิ้วได้ห้อง
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ฉนวน 2 นิ้วภายนอกอาคาร
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ฉนวน 3 นิ้วภายนอกอาคาร
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา

1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบอาคารก่ออิฐฉาบปูน กับอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่เลือกปรับปรุงระนาบ
ใดระนาบหนึ่ง (พื้น ผนัง หรือ เพดาน)

อาคาร	Angle Factor ที่เลือกปรับปรุง			ผลรวมค่าAngle Factor ที่เลือกปรับปรุง
	พื้นห้อง	ผนัง 4 ด้าน	เพดาน	
1.0 อาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป	-	-	-	-
2.1 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่พื้นคิดฉนวน 3 นิ้วใต้พื้นห้อง	0.372	-	-	0.372
2.2.1 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่คิดผนังคิดฉนวน 1 นิ้วภายนอก อาคาร	-	0.392	-	0.392
2.2.2 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่คิดผนังคิดฉนวน 2 นิ้วภายนอก อาคาร	-	0.392	-	0.392
2.2.3 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่คิดผนังคิดฉนวน 3 นิ้วภายนอก อาคาร	-	0.392	-	0.392
2.3 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา	-	-	0.236	0.236

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 4-54 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบที่มีค่าสูงสุด และต่ำสุดของอาคารแต่ละชนิด


- A อาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป
- B อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่พื้นติดฉนวน 3 นิ้วใต้พื้นห้อง
- C อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ติดผนังติดฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร
- D อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ติดผนังติดฉนวน 2 นิ้วภายนอกอาคาร
- E อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ติดผนังติดฉนวน 3 นิ้วภายนอกอาคาร
- F อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา

การเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร

ชนิดอาคาร	ค่าAngle Factorที่เลือกปรับปรุง	อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร	
		สูงสุด(C)	ต่ำสุด(C)
อาคารทั่วไป	-	33.10	25.16
อาคารที่ปรับปรุงพื้น	0.372	32.32	24.22
อาคารที่ปรับปรุงผนัง (ติดฉนวน 1 นิ้ว)	0.392	31.86	25.22
อาคารที่ปรับปรุงผนัง (ติดฉนวน 2 นิ้ว)	0.392	31.78	25.20
อาคารที่ปรับปรุงผนัง (ติดฉนวน 3 นิ้ว)	0.392	31.75	25.25
อาคารที่ปรับปรุงเพดาน	0.236	29.27	25.49


ตารางที่ 4-1 แสดงการเปรียบเทียบค่า Angle Factor ที่เลือกปรับปรุงเปรียบเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว โดยรอบของอาคาร

จากแผนภูมิที่4-54 และตาราง 4-1 เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบที่มีค่าสูงสุดของวันในแต่ละอาคาร พบว่า อาคารที่เลือกปรับปรุงเพดานทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบมีค่าต่ำที่สุด รองลงมาคือ การปรับปรุงผนัง และการปรับปรุงพื้น ตามลำดับ ที่เป็นดังนี้เนื่องจาก เพดานเป็นองค์ประกอบของห้องที่วางในแนวขนานพื้นโลก ดังนั้นจึงเป็นส่วนของอาคารที่ได้รับอิทธิพลการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์มากที่สุด ส่งผลให้ในช่วงกลางวันอุณหภูมิผิวเพดานมีค่าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และสูงกว่าอุณหภูมิผิวผนัง และพื้น แม้ว่าค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังเพดานจะมีค่าน้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้การปรับปรุงเพดานจึงทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบในช่วงสูงสุดของวันมีค่าต่ำที่สุด



แผนภูมิที่ 4-55 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED PERCENTAGE of DISSATISFIED (PPD) ของอากาศก่ออิฐฉาบปูน และอาคารที่เลือกปรับปรุงเพียงระนาบใดระนาบหนึ่งเท่านั้น กรณีปรับอากาศ

- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูน
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นโดยติดฉนวน 3 นิ้วใต้ห้อง
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ติดฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ติดฉนวน 2 นิ้วภายนอกอาคาร
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ติดฉนวน 3 นิ้วภายนอกอาคาร
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและปรับปรุงเพดานโดยใช้สวอนหลังคา



แผนภูมิที่ 4-56 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED PERCENTAGE of DISSATISFIED (PPD) ของอาคารก่ออิฐฉาบปูน และอาคารที่เลือกปรับปรุงเพียงระนาบใดระนาบหนึ่งเท่านั้น กรณีปรับอากาศ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูน
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นโดยติคจนวน 3 นิ้วได้ห้อง
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ติคจนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ติคจนวน 2 นิ้วภายนอกอาคาร
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ติคจนวน 3 นิ้วภายนอกอาคาร
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนและปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา

2. การวิเคราะห์ค่าดัชนี PREDICTED MEAN VOTE (PMV) ของอาคารก่ออิฐฉาบปูน และ อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่เลือกปรับปรุงระนาบใดระนาบหนึ่งเท่านั้น

จากแผนภูมิที่ 4-55 พบว่าจำนวนชั่วโมงที่ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมของแต่ละอาคาร ประกอบด้วย

A.อาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป	10 ชั่วโมง
B.อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้น โดยติดฉนวน 3 นิ้วภายนอกอาคาร	14 ชั่วโมง
C.อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยติดฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร	11 ชั่วโมง
D.อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยติดฉนวน 2 นิ้วภายนอกอาคาร	11 ชั่วโมง
E.อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยติดฉนวน 3 นิ้วภายนอกอาคาร	11 ชั่วโมง
F.อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงเพดาน	11 ชั่วโมง



เมื่อพิจารณาเป็นร้อยละ (%) แสดงให้เห็นว่า ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมของแต่ละอาคาร คิดเป็น

A.อาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป	41.67%
B.อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้น โดยติดฉนวน 3 นิ้วภายนอกอาคาร	58.33%
C.อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยติดฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร	45.83%
D.อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยติดฉนวน 2 นิ้วภายนอกอาคาร	45.83%
E.อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยติดฉนวน 3 นิ้วภายนอกอาคาร	45.83%
F.อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงเพดาน	45.83%


เมื่อพิจารณาช่วงเวลาใช้งาน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้

00.0 น. - 08.00 น.



- A. ผู้อยู่อาศัยในอาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น **100%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
- B. ผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยคิดคนนอน 3 นั้ภายนอกอาคารรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น **100%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
- C. ผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยคิดคนนอน 1 นั้ภายนอกอาคารรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น **100%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
- D. ผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยคิดคนนอน 2 นั้ภายนอกอาคารรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น **100%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
- E. ผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยคิดคนนอน 3 นั้ภายนอกอาคารรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น **100%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
- F. ผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงเพดานรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น **100%** ของช่วงเวลาที่กำหนด

08.00 น. - 17.00 น.



- A. ผู้อยู่อาศัยในอาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น **22.22%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
- B. ผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยคิดคนนอน 3 นั้ภายนอกอาคารรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น **33.33%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
- C. ผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยคิดคนนอน 1 นั้ภายนอกอาคารรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น **22.22%** ของช่วงเวลาที่กำหนด

- D. ผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยคิดคนวน 2 นิ้วภายนอกอาคารรู้สึกสบาย ในสภาพแวดล้อมนั้น 22.22% ของช่วงเวลาที่กำหนด
- E. ผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยคิดคนวน 3 นิ้วภายนอกอาคารรู้สึกสบาย ในสภาพแวดล้อมนั้น 22.22% ของช่วงเวลาที่กำหนด
- F. ผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงเพดานรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น 33.33% ของช่วงเวลาที่กำหนด

17.00 น. - 24.00 น.



- A. ผู้อยู่อาศัยในอาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น 0% ของช่วงเวลาที่กำหนด
- B. ผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้น โดยคิดคนวน 3 นิ้วภายนอกอาคารรู้สึกสบาย ในสภาพแวดล้อมนั้น 42.86% ของช่วงเวลาที่กำหนด
- C. ผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยคิดคนวน 1 นิ้วภายนอกอาคารรู้สึกสบาย ในสภาพแวดล้อมนั้น 14.29% ของช่วงเวลาที่กำหนด
- D. ผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยคิดคนวน 2 นิ้วภายนอกอาคารรู้สึกสบาย ในสภาพแวดล้อมนั้น 14.29% ของช่วงเวลาที่กำหนด
- E. ผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยคิดคนวน 3 นิ้วภายนอกอาคารรู้สึกสบาย ในสภาพแวดล้อมนั้น 14.29% ของช่วงเวลาที่กำหนด
- F. ผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงเพดานรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น 0% ของช่วงเวลาที่กำหนด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. การวิเคราะห์ค่าดัชนี **PREDICTED PERCENTAGE OF DISSATISFIED (PPD)** ของอาคารของอาคารก่ออิฐฉาบปูน และอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่เลือกปรับปรุงระนาบใดระนาบหนึ่งเท่านั้น

จากแผนภูมิที่ 4-56 เมื่อพิจารณาเป็นจำนวนผู้อยู่อาศัยภายในห้องที่รู้สึกไม่พอใจในสภาพแวดล้อมนั้น โดยกำหนดให้จำนวนคนในห้องมี 100 คน (100%)

กรณีที่ 1 พิจารณาค่า PPD ที่ต่ำกว่า 5%
ซึ่งเป็นระดับที่คนภายในห้องเกือบทั้งหมดอยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย(ร้อยละ 95)
เมื่อพิจารณาตลอด 24 ชั่วโมง พบว่าไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่จำนวนผู้อยู่อาศัยในอาคารที่นำมาพิจารณาอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

กรณีที่ 2 พิจารณาค่า PPD ที่ต่ำกว่า 10%
ซึ่งเป็นระดับที่คนภายในห้องส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตที่สภาวะน่าสบาย (ร้อยละ 90)

A. จำนวนชั่วโมงที่ผู้อยู่อาศัยในอาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป อยู่ในเกณฑ์คิดเป็น 10 ชั่วโมง

B. จำนวนชั่วโมงผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้น โดยคิดฉนวน 3 นิ้วภายนอกอาคารอยู่ในเกณฑ์คิดเป็น 14 ชั่วโมง

C. จำนวนชั่วโมงผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยคิดฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคารอยู่ในเกณฑ์คิดเป็น 11 ชั่วโมง

D. จำนวนชั่วโมงผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยคิดฉนวน 2 นิ้วภายนอกอาคารอยู่ในเกณฑ์คิดเป็น 11 ชั่วโมง


E. จำนวนชั่วโมงผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยคิดฉนวน 3 นิ้วภายนอกอาคารอยู่ในเกณฑ์คิดเป็น 11 ชั่วโมง

F. จำนวนชั่วโมงผู้อยู่อาศัยอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงเพดานอยู่ในเกณฑ์คิดเป็น 11 ชั่วโมง

แผนภูมิที่ 4-57 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบของอาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป อาคารที่เลือกปรับปรุง 2 ระบาย และ 3 ระบาย กรณีปรับอากาศ

องศาเซลเซียส

องศาฟาเรนไฮต์



วันที่ 24 มีนาคม 2546

วันที่ 25 มีนาคม 2546



- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูน
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนคิดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว และปรับปรุงพื้นคยคิดฉนวน 3 นิ้วได้พื้นห้อง
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยพื้นที่ปรับปรุงโดยคิดฉนวน 3 นิ้วได้พื้นห้อง และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนคิดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม
- MRT ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนคิดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว ปรับปรุงพื้นห้องโดยคิดฉนวน 3 นิ้ว และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม

1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบอาคารก่ออิฐฉาบปูน กับอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่เลือกปรับปรุง 2
ระนาบ และ 3ระนาบ

อาคาร	Angle Factor ที่เลือกปรับปรุง			ผลรวมค่าAngle Factor ที่เลือกปรับปรุง
	พื้นห้อง	ผนัง 4 ด้าน	เพดาน	
1.0 อาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป	-	-	-	-
3.1 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นโดยคิดฉนวน 3 นิ้วได้ ห้อง และปรับปรุงผนังโดยคิดฉนวน 1 นิ้ว	0.372	0.392	-	0.764
3.2 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นโดยคิดฉนวน 3 นิ้วได้ ห้อง และปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา	0.372	-	0.236	0.608
3.3 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยคิดฉนวน 1 นิ้วได้ ห้อง และปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา	-	0.392	0.236	0.628
4.0 อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นโดยคิดฉนวน 2 นิ้วได้ พื้นห้อง ปรับปรุงผนังโดยคิดฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร และปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา	0.372	0.392	0.236	1

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 4-58 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบที่มีค่าสูงสุด และต่ำสุดของอาคารแต่ละชนิด


- A อาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป
- G อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้น โดยติดฉนวน 3 นิ้วใต้ห้อง และผนัง โดยติดฉนวน 1 นิ้ว
- H อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้น โดยติดฉนวน 3 นิ้วใต้ห้อง และเพดาน โดยใช้สวนหลังคา
- I อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนัง โดยติดฉนวน 1 นิ้วใต้ห้อง และเพดาน โดยใช้สวนหลังคา
- J อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้น โดยติดฉนวน 3 นิ้วใต้พื้นห้อง ปรับปรุงผนัง โดยติดฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร และปรับปรุงเพดาน โดยใช้สวนหลังคา

ชนิดอาคาร	ค่าAngle Factorที่เลือกปรับปรุง	อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร	
		สูงสุด(C)	ต่ำสุด(C)
อาคารทั่วไป	-	33.10	25.16
อาคารที่ปรับปรุงพื้น(ตึกฉนวน 3 นิ้ว) และผนัง(ตึกฉนวน 1 นิ้ว)	0.764	30.81	24.31
อาคารที่ปรับปรุงพื้น(ตึกฉนวน 3 นิ้ว)และปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา	0.608	28.19	24.70
อาคารที่ปรับปรุงผนัง (ตึกฉนวน 1 นิ้ว) และปรับปรุงเพดาน โดยใช้ฉนวนหลังคา	0.628	26.87	25.53
อาคารที่ปรับปรุงพื้น(ตึกฉนวน 3 นิ้ว) ปรับปรุงผนัง (ตึกฉนวน 1 นิ้ว)และปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา	1.000	25.39	24.79

ตารางที่ 4-2 แสดงการเปรียบเทียบค่า Angle Factor ที่เลือกปรับปรุงเปรียบเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคาร

จากแผนภูมิที่ 4-58 และตาราง 4-2 เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบที่มีค่าสูงสุดของวัน ในกรณีที่อาคารเลือกปรับปรุง 2 ระบาย พบว่า อาคารที่เลือกปรับปรุงผนังร่วมกับเพดานทำให้ อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบมีค่าต่ำที่สุด รองลงมาคือ การปรับปรุงพื้นร่วมกับเพดาน และการปรับปรุงพื้นร่วมกับผนัง ตามลำดับ ที่เป็นดังนี้เนื่องจาก เพดานและพื้นเป็นองค์ประกอบของเปลือกอาคารที่ได้รับอิทธิพลการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์มากที่สุด ส่งผลให้ในช่วงกลางวันอุณหภูมิผิวเพดานมีค่าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และสูงกว่าอุณหภูมิผิวผนัง และพื้น สำหรับอุณหภูมิผิวภายในของผนังจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเนื่องจากระนาบผนังวางในแนวตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้ได้รับอิทธิพลการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์น้อยกว่าเพดาน แม้ว่าผลรวมค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังเพดานร่วมกับผนังจะมีค่าน้อยกว่าผลรวมค่า Angle Factor จากผู้อยู่อาศัยไปยังผนังร่วมกับพื้น ด้วยเหตุนี้การปรับปรุงเพดาน ร่วมกับผนังจึงทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบในช่วงสูงสุดของวันมีค่าต่ำที่สุด


สำหรับอาคารที่กระทำการปรับปรุงพื้น ผนัง และเพดาน อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบที่มีค่าสูงสุดของวันจะมีค่าต่ำสุด เมื่อเปรียบเทียบกับอาคารทุกกรณี



แผนภูมิที่ 4-59 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED PERCENTAGE of DISSATISFIED (PPD) ของอาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป อาคารที่เลือกปรับปรุง 2 ระบาย และ 3 ระบาย กรณีปรับอากาศ

- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูน
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว และปรับปรุงพื้นที่โดยติดฉนวน 3 นิ้วได้พื้นที่ห้อง
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยพื้นที่ปรับปรุงโดยติดฉนวน 3 นิ้วได้พื้นที่ห้อง และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม
- ค่าดัชนี PMV ของอาคารที่ประกอบด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว ปรับปรุงพื้นที่ห้องโดยติดฉนวน 3 นิ้ว และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม

PPD- Scale (%)




แผนภูมิที่ 4-60 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนี PREDICTED PERCENTAGE of DISSATISFIED (PPD) ของอาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป อาคารที่เลือกปรับปรุง 2 ระนาบ และ 3ระนาบ กรณีปรับอากาศ

- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยฉนวนก่ออิฐฉาบปูน
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยฉนวนก่ออิฐฉาบปูนและปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยฉนวนก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว และปรับปรุงพื้นคดยติดฉนวน 3 นิ้ว ได้พื้นที่ห้อง
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยพื้นที่ปรับปรุงโดยติดฉนวน 3 นิ้ว ได้พื้นที่ห้อง และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยฉนวนก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม
- ค่าดัชนี PPD ของอาคารที่ประกอบด้วยฉนวนก่ออิฐฉาบปูนติดฉนวนภายนอก 1 นิ้ว ปรับปรุงพื้นที่ห้องโดยติดฉนวน 3 นิ้ว และปรับปรุงหลังคาโดยการปลูกไม้พุ่ม

2. การวิเคราะห์ค่าดัชนี PREDICTED MEAN VOTE (PMV) ของอาคารก่ออิฐฉาบปูน และอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่เลือกปรับปรุง 2 ระบาย และ 3 ระบาย

จากแผนภูมิที่ 4-59 พบว่าจำนวนชั่วโมงที่ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมของแต่ละอาคาร ประกอบด้วย

- A อาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป 10 ชั่วโมง
 G อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยคิดจนวน 3 นิ้วใต้ห้อง และผนังโดยคิดจนวน 1 นิ้ว 17 ชั่วโมง
 H อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยคิดจนวน 3 นิ้วใต้ห้อง และเพดานโดยใช้สวนหลังคา 15 ชั่วโมง
 I อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยคิดจนวน 1 นิ้วใต้ห้อง และเพดานโดยใช้สวนหลังคา 18 ชั่วโมง
 J อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยคิดจนวน 3 นิ้วใต้พื้นที่ห้อง ปรับปรุงผนังโดยคิดจนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร และปรับปรุงเพดานโดยใช้สวนหลังคา 24 ชั่วโมง



เมื่อพิจารณาเป็นร้อยละ (%) แสดงให้ทราบว่า ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมของแต่ละอาคาร คิดเป็น

A.อาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป 41.67%

G.อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยคิดฉนวน 3 นิ้วใต้ห้อง และผนังโดยคิดฉนวน 1 นิ้ว 70.83%


H.อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยคิดฉนวน 3 นิ้วใต้ห้อง และเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา 62.50%

I.อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยคิดฉนวน 1 นิ้วใต้ห้อง และเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา 75.00%

J.อาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยคิดฉนวน 3 นิ้วใต้พื้นที่ห้อง ปรับปรุงผนังโดยคิดฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร และปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา 100.00%

เมื่อพิจารณาช่วงเวลาที่ใช้งาน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้

01.0 น. - 08.00 น.



- A. ผู้อยู่อาศัยในอาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไปรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น **100%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
- G. ผู้อยู่อาศัยในอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยคิดฉนวน 3 นิ้วใต้ห้อง และผนังโดยคิดฉนวน 1 นิ้วรู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น **100%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
- H. ผู้อยู่อาศัยในอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยคิดฉนวน 3 นิ้วใต้ห้อง และเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น **100%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
- I. ผู้อยู่อาศัยในอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยคิดฉนวน 1 นิ้วใต้ห้อง และเพดานโดยใช้ฉนวน หลังคา รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น **100%** ของช่วงเวลาที่กำหนด
- J. ผู้อยู่อาศัยในอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้นที่โดยคิดฉนวน 3 นิ้วใต้พื้นที่ห้อง ปรับปรุงผนังโดยคิดฉนวน 1 นิ้วภายนอกอาคาร และปรับปรุงเพดานโดยใช้ฉนวนหลังคา รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมนั้น **100%** ของช่วงเวลาที่กำหนด

3. การวิเคราะห์ค่าดัชนี **PREDICTED PERCENTAGE OF DISSATISFIED (PPD)** ของอาคารของอาคารก่ออิฐฉาบปูน กับอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่เลือกปรับปรุง 2 ระนาบ และ 3 ระนาบ

จากแผนภูมิที่ 4-60 เมื่อพิจารณาเป็นจำนวนผู้อยู่อาศัยภายในห้องที่รู้สึกไม่พอใจในสภาพแวดล้อมนั้น โดยกำหนดให้จำนวนคนในห้องมี 100 คน (100%)

กรณีที่ 1 พิจารณาค่า PPD ที่ต่ำกว่า 5%

ซึ่งเป็นระดับที่คนภายในห้องเกือบทั้งหมดอยู่ในขอบเขตสภาวะน่าสบาย(ร้อยละ 95)

เมื่อพิจารณาตลอด 24 ชั่วโมง พบว่าไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่จำนวนผู้อยู่อาศัยในอาคารที่นำมาพิจารณาอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

กรณีที่ 2 พิจารณาค่า PPD ที่ต่ำกว่า 10%

ซึ่งเป็นระดับที่คนภายในห้องส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตที่สภาวะน่าสบาย (ร้อยละ 90)

A. ผู้อยู่อาศัยในอาคารก่ออิฐฉาบปูนทั่วไปอยู่ในเกณฑ์คิดเป็น 10 ชั่วโมง

G. ผู้อยู่อาศัยในอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้น โดยคิดฉนวน 3 นิ้วใต้ห้อง และผนังโดยคิดฉนวน 1 นิ้วอยู่ในเกณฑ์คิดเป็น 16 ชั่วโมง

H. ผู้อยู่อาศัยในอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงพื้น โดยคิดฉนวน 3 นิ้วใต้ห้อง และเพดาน โดยใช้สวนหลังคาวัสดุที่สบายในสภาพแวดล้อมนั้น 16 ชั่วโมง

I. ผู้อยู่อาศัยในอาคารก่ออิฐฉาบปูนที่ปรับปรุงผนังโดยคิดฉนวน 1 นิ้วใต้ห้อง และเพดาน โดยใช้สวน หลังคาอยู่ในเกณฑ์คิดเป็น 24 ชั่วโมง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย