

บทที่ 3

การทดสอบการวิจัย

3.1 สถานที่ทดสอบ

งานวิจัยนี้ได้ทำการเลือกตำแหน่งทดสอบทั้งหมด 17 แห่ง ในระหว่างการก่อสร้างถนนสายบางนา-บางปะกง (ขนานกับถนนชานอกเดิม) ระหว่าง กม.15+670 ถึง กม.34+501 โดยมีความสูงในการถมคันทางประมาณ 1.8-2.1 เมตร รายละเอียดตำแหน่งทดสอบในงานวิจัยนี้ แสดงในตารางที่ 3.1

3.2 การก่อสร้างถนน

ข้อกำหนดของกรมทางหลวงในการก่อสร้างถนนสายบางนา-บางปะกง ได้แสดงไว้ในรูปที่ 3.1 โดยกรมทางหลวงได้แยกขั้นตอนการก่อสร้างออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้

ก) ขั้นตอนที่ 1 เป็นการก่อสร้างชั้นคันทางและ berm การถมทรายในชั้นคันทางจะถมสูงกว่าระดับคันทางประมาณ 30 ซม. เพื่อไว้สำหรับการทรุดตัวจากนั้นจะทิ้งทรายถมไว้ 5 เดือนเพื่อให้เกิดการอัดตัวคายน้ำ (consolidation) ในดินอ่อนใต้คันดิน


ข) ขั้นตอนที่ 2 เป็นการก่อสร้างต่อเนื่องจากขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วยการถมชั้นรองพื้นทางด้วยมวลรวมดิน (soil aggregate) ซึ่งมีค่า CBR ไม่น้อยกว่า 25% ทหนา 20 ซม., ชั้นพื้นทางด้วยหินคลุกซึ่งมีค่า CBR ไม่น้อยกว่า 80% ทหนา 20 ซม. และผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 10 ซม.

3.3 การทดสอบ

เครื่องมือทางปฐพีวิศวกรรม ที่ใช้ในการทดสอบประกอบด้วย Incliners, Piezometers และ Branch Rod Settlement เพื่อใช้ในการตรวจสอบการตอบสนองของดินเนื่องจากน้ำหนักคันดินดังรายละเอียดการติดตั้งเครื่องมือทางปฐพีวิศวกรรมแสดงในรูปที่ 3.2




ตารางที่ 3.1 แสดงตำแหน่งทดสอบคันทางบนถนน ขางนา - ขางประกง

ลำดับที่	ตำแหน่งทดสอบ
1	15+670
2	24+390
3	26+815
4	27+408
5	27+650
6	27+920
7	28+020
8	28+160
9	28+350
10	29+340
11	29+550
12	30+121
13	30+270
14	30+600
15	31+280
16	33+370
17	34+501



Item	Department of Highway Specifications
Embankment	1.8 m to 2.2 m heights 12 m wide frontage road
Berm	10 – 12 m wide berm
Stage 1 Elevation	30 cms above subgrade
Waiting Period	5 months

รูปที่ 3.1 ข้อกำหนดการก่อสร้างถนน (Frontage Road) สำหรับทางหลวง
สายบางนา - บางปะกง



รูปที่ 3.2 การติดตั้งเครื่องมือประวัตินิเวศกรรม

3.3.1 รายละเอียดเครื่องมือปฐมวิศวกรรมที่ใช้ในการทดสอบ

รายละเอียดเครื่องมือปฐมวิศวกรรมที่ใช้ในการทดสอบ มีดังนี้

3.3.1.1 Inclinometer

Inclinometer เป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ทำการติดตั้งในแนวตั้ง เพื่อวัดการเคลื่อนตัวด้านข้างของดินเนื่องจากน้ำหนักดินถม การวัดการเคลื่อนตัวด้านข้างของดินทำได้โดยการหย่อน probe ลงไปในท่อ แล้ววัดความลาดเอียงของท่อ ทุก ๆ 0.6 เมตร จนกระทั่งครอบคลุมความลึกทั้งหมดตั้งนั้นจะ ได้รูปร่างการเคลื่อนตัวของท่อตลอดความลึกของท่อที่ติดตั้ง การวัดในสนามจะกระทำเป็นช่วงเวลาขึ้นอยู่กับขั้นตอนการก่อสร้าง ดังนั้นจะได้ข้อมูลการเคลื่อนตัวที่เวลาใด ๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะนำมาเปรียบเทียบกับ การวัดครั้งแรกเมื่อเริ่มติดตั้ง

วัตถุประสงค์ของการติดตั้ง Inclinometer เพื่อที่จะพิจารณาเสถียรภาพของคันดิน ในระหว่างการก่อสร้างและเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวด้านข้างของดินเหนียวได้คันดิน

3.3.1.2 Piezometer

Piezometer ใช้ในการวัดความดันน้ำในโพรงดินที่จุดติดตั้ง สำหรับงานวิจัยนี้ Piezometer จะตอบสนองความต้องการ 2 ประการคือ

1) เพื่อเป็นตัวชี้เสถียรภาพของคันดิน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วทำให้เกิดการวิบัติของคันดิน ค่าความดันน้ำในโพรงดินจะมีค่ามากกว่าปรกติ

2) เพื่อใช้พิจารณาการอัดตัวคายน้ำ (consolidation) โดยตรวจสอบจากการลดลงของความดันน้ำในโพรงดินเพิ่ม (excess pore water pressure)

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการติดตั้ง Pneumatic Piezometers เป็นส่วน
ใหญ่และมีการติดตั้ง Stand Pipe Piezometers อยู่ 2 แห่ง จำนวน 6 ตัว เพื่อวัดแรง
ดันน้ำใต้ดินตามธรรมชาติ ซึ่งจะใช้เป็นตัวอ้างอิง (dummy) ตำแหน่งการติดตั้ง Stand Pipe
Piezometers จะอยู่ห่างออกไปจากบริเวณการก่อสร้างคันดิน

3.3.1.3 Branch Rod Settlement

Branch Rod Settlement ทำมาจากแท่งโลหะ แล้วตอกลงไปใต้น
ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการวัดการทรุดตัวที่เกิดขึ้น Branch Rod Settlement จะทำการติด-
ตั้งในตำแหน่งที่มีเครื่องมือปฐมวิศวกรรม การสำรวจในสนามจะได้ผลการทรุดตัวของถนนและ
berm ตามแนวตัดขวาง

จุดประสงค์ของการติดตั้ง Branch Rod Settlement ก็เพื่อที่จะตรวจ-
สอบเสถียรภาพของคันดินในระหว่างการก่อสร้าง และ วัดค่าการทรุดตัวที่เกิดขึ้น

รายละเอียดการติดตั้งเครื่องมือปฐมวิศวกรรมในแต่ละแห่ง ได้รวบรวม
แสดงไว้ในตารางที่ 3.2 โดยได้ทำการติดตั้ง Inclinometers 19 ตัว, Piezometers
50 ตัว และ Branch Rod Settlement 136 อัน

3.3.2 การติดตั้งเครื่องมือทดสอบ

การติดตั้งเครื่องมือทดสอบ เพื่อวัดการตอบสนองทางปฐมวิศวกรรมของดิน
เนื่องจากน้ำหนักดินถมให้สมบูรณ์แบบ จำเป็นต้องสอดคล้องกับการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง
โดยติดตั้งเครื่องมือทดสอบก่อนที่กรมทางหลวงทำการถมดิน

การเจาะหลุมติดตั้ง Inclinometer ในงานวิจัยนี้ ดำเนินการโดย บริษัท
Thai Engineering Consultants (TEC) ภายใต้การแนะนำของ บริษัท Canuck Asia
การเจาะหลุมติดตั้ง Inclinometer ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2533
และแล้วเสร็จการติดตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ในระยะแรกใช้รถเจาะในการ

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดการติดตั้งเครื่องมือประูวิศวกรรม

ตำแหน่งทดสอบ	ชนิด	จำนวนเครื่องมือ		
		Inclinometers	Piezometers	Settlement Branch Rods
15+670	C	1	1	8
24+390	C	1	0	8
26+815	C	1	0	8
27+408	A	2	9	8
27+650	B	1	4	8
27+920	C	1	0	8
28+020	B	1	4	8
28+160	A	2	9	8
28+350	C	1	2	8
29+340	C	1	2	8
29+550	C	1	2	8
30+121	C	1	2	8
30+270	C	1	3	8
30+600	C	1	2	8
31+280	B	1	5	8
33+370	C	1	0	8
34+501	C	1	0	8
รวมทั้งหมด		19	50	136

เจาะติดตั้งแต่เนื่องจากสภาพปัญหาการเข้าไปเจาะในตำแหน่งติดตั้งลำบาก จึงเปลี่ยนมาใช้ tripod rig ซึ่งมีขนาดเบาและเคลื่อนย้ายง่าย

การเจาะหลุมติดตั้ง Inclinator กระทำได้โดยใช้ท่อ casing ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. ตกลงไปในดินชั้นบนลึกประมาณ 3-5 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของผนังหลุมเจาะ ในขณะที่ทำการเจาะ จากนั้นก็ใช้หัวเจาะซึ่งพ่นน้ำด้วยแรงดันสูงตัดมวลดินเจาะไปถึงความลึกที่ต้องการ ในการติดตั้งท่อ Inclinator สามารถทำโดยดันท่อ Inclinator ลงไปในหลุมเจาะและถมดินเหนียวกลับในช่องว่างระหว่างท่อ Inclinator กับขอบหลุมเจาะ

การติดตั้ง Piezometer ใช้วิธีการดัน Piezometer ทะลุลงไปชั้นดินที่ความลึกที่ต้องการ ซึ่งจะมีปัญหาในส่วนดินชั้นบน จำเป็นที่จะต้องเจาะดินโดยใช้ Auger นำผ่านชั้นดินแข็งไปก่อน

3.3.3 การเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลการทรุดตัวจาก Branch Rod Settlement, ค่าแรงดันน้ำในโพรงดินจาก Piezometer และ การเคลื่อนตัวด้านข้างของดินจาก Inclinator จะกระทำในเวลาเดียวกันของแต่ละครั้งการเก็บข้อมูลโดยสอดคล้องกับการก่อสร้างถนน การเก็บข้อมูลได้เริ่มทำการเก็บเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2533 และรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 16 เดือน โดยสิ้นสุดการเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2535

ข้อมูลจาก กม.27+408 ถึง กม.34+501 เป็นข้อมูลการตอบสนองของดินได้ค้นทางที่สมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากได้มีการติดตั้งเครื่องมือประูวิศวกรรม ก่อนการก่อสร้างของกรมทางหลวง ในขณะที่ กม.15+670 ถึง กม.26+815 การติดตั้งเครื่องมือประูวิศวกรรมได้ดำเนินการหลังจากกรมทางหลวงได้ถมทรายไปแล้ว 3-4 เดือน ดังนั้น การเสียรูปในสภาพอันเดรน และการอัดตัวคายน้ำ (consolidation) ได้เกิดขึ้นไปก่อนหน้าที่จะติดตั้งเรียบร้อยแล้ว