



บทที่ 1

บทนำ


### 1.1 คำนำ

ลักษณะการเคลื่อนตัวด้านข้างของดินเหนียวอ่อน เนื่องจากน้ำหนักคันดินในระหว่าง และหลังการก่อสร้างคันดินได้เป็นหัวข้อการศึกษาจำนวนมากในระยะนี้ สาเหตุที่มีการศึกษามากขึ้น เป็นผลมาจากการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบของการเคลื่อนตัวด้านข้างของดินต่อโครงสร้างที่อยู่ใกล้เคียง ตัวอย่างเช่นในการซื้อขายเส้าเข็มที่อยู่ใกล้หรือภายในคันดิน การเคลื่อนตัวด้านข้างของดินเหนียวอ่อนจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดไม้เม่นตัดของเส้าเข็ม ผลจากการออกแบบเส้าเข็มที่ไม่ได้คำนึงถึงผลตั้งกล่าวทั่วไปให้เกิดความวินาศิษฐ์ต่อเส้าเข็ม นอกจากนี้แล้วลักษณะการเคลื่อนตัวด้านข้างของดินเป็นตัวชี้ที่ดีให้ทราบถึงเสถียรภาพของคันดิน

ถนนสายบางนา - บางปะกง เป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย บริเวณที่ทางหลวงสายนี้ตัดผ่านเป็นที่ลุ่ม ดินเดิมอยู่สูง 0.6-1.2 ม. จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ระดับความลึกของดินเหนียวอ่อนเฉลี่ย 15 ม. ดินเหนียวอ่อนมีความชื้นสูงอยู่ระหว่าง 80-140% ค่าดัชนีพลาสติกชี้ตัว (Plastic Index) อยู่ระหว่าง 50-80% จากข้อมูลที่วัดโดยกรมทางหลวงในอดีต แสดงว่าถนนสายนี้มีภัยทางด้านการทรุดตัวในลักษณะที่ไม่ระบายน้ำออกที่มากเกินไป ทำให้ดินเหนียวอ่อนเกิดการเคลื่อนตัวด้านข้างในระหว่างก่อสร้างมาก

### 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัยก็เพื่อที่จะศึกษาลักษณะการเคลื่อนตัวด้านข้างของดินเหนียวอ่อนเนื่องจากน้ำหนักคันดิน ในระหว่างการก่อสร้างถนน (Frontage Road) ที่อยู่ด้านหน้าของถนนขาออกเดิม บนทางหลวงหมายเลข 34 สายบางนา - บางปะกง จาก กม. 15+670 ถึง กม. 34+501 (ดูรูปที่ 1.1 ประกอบ)



รูปที่ 1.1 แผนที่ลังเข้าปัตนนลาย บางนา – บางปะกง

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### **1.3 ขอบเขตของการวิจัย**

ขอบเขตของการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สำรวจความล้มเหลวที่ระหบ่วงการเคลื่อนตัวด้านข้างกับการทรงตัวของдинเหนียวอ่อน เปรียบเทียบกับขั้นตอนการก่อสร้าง และ เวลา
2. สำรวจลักษณะการเคลื่อนตัวด้านข้างของдинเหนียวอ่อนเทียบกับความลึก
3. สำรวจความล้มเหลวที่ระหบ่วงการเคลื่อนตัวด้านข้างของдинเหนียวอ่อนกับเสียงรากฟ ความลาดชันของคันดิน
4. เปรียบเทียบลักษณะการเคลื่อนตัวด้านข้างที่เกิดขึ้นจริงในสนามกับผลการคาดคะเน โดยใช้วิธี empirical ที่เสนอโดย Tavenas (1979)
5. เปรียบเทียบลักษณะการเคลื่อนตัวด้านข้างที่เกิดขึ้นจริงในสนามกับผลการคาดคะเน โดยใช้วิธีไฟโนท์เซลลิเมนต์

### **1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย**

เป็นแนวทางในการคาดคะเนลักษณะการเคลื่อนตัวด้านข้างของдинเหนียวอ่อนเบื้องจากน้ำหนักคันดินเพื่อใช้ประกอบในการออกแบบหรือศึกษาผลกระทบต่อโครงสร้างใกล้เคียง

**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
อุปกรณ์ก่อสร้างมหาวิทยาลัย**