

สรุปผลการวิจัย

ผลการทดลองใช้แคคเมี่ยมซัลไฟด์เซลล์วงรีรังสีแกมมาในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู แสดงว่าแคคเมี่ยมซัลไฟด์เซลล์มีความเหมาะสมอยู่หลายประการ คือ ราคาถูก ใช้งานสะดวก ไม่เสื่อมคุณภาพเมื่อได้รับรังสีสะสมเกิน 1 ล้านแรด แต่ก็มีข้อบเขตจำกัดของการใช้ ซึ่งจะกล่าวต่อไป

7.1 เซลล์ไฟฟ้าที่ต่อในวงจรเพื่อวัดกระแสรั่วก่อนใช้ของตรวจดูเสียก่อนว่ามีแรงเคลื่อนไฟฟ้าถูกตองหรือไม่ ถ้าเซลล์ไฟฟ้าเสื่อมแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำลงเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าในวงจรเปลี่ยนไป

7.2 เนื่องจากมีนิวตรอน หลังจากใช้วัดหาปริมาณรังสีแกมมาในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู แคคเมี่ยมซัลไฟด์เซลล์จะกลายเป็นสารกัมมันตรังสี

7.3 แคคเมี่ยมซัลไฟด์เซลล์บางตัวมีความต้านทานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงได้แม้ใช้แสงที่มีความเข้มคงที่ส่องคือเมื่อถูกแสงความเข้มขนาดหนึ่งแล้วความต้านทานจะลดลงค่าหนึ่งจากนั้นค่าความต้านทานจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ แคคเมี่ยมซัลไฟด์เซลล์ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้มีความต้านทานคงที่เมื่อใช้ความเข้มของแสงคงที่

7.4 จากการทดลองพบว่าที่ระยะ 93 เซนติเมตร จากจุดกึ่งกลางท่อ SNIF ไปยังผิวหน้าของแกนเชื้อเพลิงวัดปริมาณรังสีได้ 1.02 แรดต่อนาที วัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านวงจรของแคคเมี่ยมซัลไฟด์เซลล์ตัวที่ 1 (หมายเลข 91) ได้ .66 ไมโครแอมแปร์ ของตัวที่ 2 (หมายเลข 73) ได้ .27 ไมโครแอมแปร์ ซึ่งจากการสังเกตในการอ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าพบว่าเข็มชี้เคลื่อนที่ช้ามาก ใช้เวลาประมาณ 45 วินาที แคคเมี่ยมซัลไฟด์เซลล์จึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้วัดรังสีแกมมาที่มี

ปริมาณรังสีน้อยกว่า 1 แรดคอนาที แต่ที่ระยะอื่น ๆ คือ 83, 73 และ 63 เซนติเมตร  
 ห่างจากผิวของแกนเชื้อเพลิง เข็มชี้ของเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าชี้ได้เร็วขึ้นตามลำดับ

7.5 แคลเมียมซัลไฟด์เซลล์มีความต้านทานไม่ขึ้นกับนิวตรอนเร็ว จากการ  
 ทดลองในท่อ SNIF และท่อแกมมา ซึ่งในท่อ SNIF มีปริมาณนิวตรอนเร็วมาก มี  
 รังสีแกมมาน้อย ส่วนในท่อแกมมามีรังสีแกมมาจำนวนมากมีจำนวนนิวตรอนใกล้เคียงกันกับท่อ  
 SNIF วัดค่ากระแสไฟฟ้าออกมาต่อปริมาณรังสีแกมมาได้ค่าเท่ากัน (มีความไวต่อรังสี  
 แกมมาเท่ากัน)

7.6 ในการใช้แคลเมียมซัลไฟด์เซลล์วัดปริมาณรังสีแกมมาในเครื่องปฏิกรณ์  
 ปริมาณนั้น พบว่าใช้ได้ทั้งในท่อ SNIF และท่อแกมมา ส่วนในท่อนิวตรอนช้าใช้  
 ไม่ได้เพราะแม้จะมีปริมาณรังสีแกมมาน้อยแต่ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้ในวงจรมีค่ามาก  
 อาจเป็นเพราะอุณหภูมิภายในท่อบางท่อบ้าง เพราะเครื่องปฏิกรณ์ปริมาณนี้ใช้น้ำเป็น  
 ตัวระบายความร้อน ท่ออื่น ๆ สัมผัสน้ำหมกแต่ท่อนิวตรอนช้าอยู่ในแท่งกราฟไฟต์ไม่มีน้ำล้อม  
 รอบ ทำให้การระบายความร้อนไม่ดีมีผลทำให้กระแสไฟฟ้าที่อ่านได้จากวงจรเพิ่มขึ้น  
 และอุณหภูมิแต่ละจุดในท่อนิวตรอนช้าไม่เท่ากัน เป็นสาเหตุให้เส้นกราฟระหว่างกระแส  
 กับโคสเรทโค้ง

7.7 ในการคำนวณทางทฤษฎีเพื่อหาปริมาณรังสีแกมมาจากเครื่องปฏิกรณ์ปริมาณ  
 นั้น คำนวณโดยไม่ได้ใช้ build up factor ซึ่งถ้าใช้แล้วจะทำให้ค่าที่คำนวณ  
 ออกมานั้นสูงกว่าค่าที่ได้จากการวัด build up หรือการเพิ่มพูนรังสีเนื่องจากปฏิ  
 ภาวแบบคอมพัตัน น่าจะเกิดรุนแรงในน้ำ อาจสรุปได้ว่าผลการคำนวณทางทฤษฎีนั้น  
 ยังไม่ใคร่ถูกต้องนัก

7.8 แคดเมียมซัลไฟด์เซลล์ตัวที่ใช้ในการทดลองนี้มีความคงทนต่อรังสีดีมาก คือเมื่อเอาไปอาบรังสีในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูทางท่อพีนิวเมติกเป็นเวลา 20 นาที 15 วินาที ท่อพีนิวเมติกนี้ยู่ติดกับนิวของแกนเชื้อเพลิง แคดเมียมซัลไฟด์เซลล์ทั้งสองตัว จึงได้รับรังสีแรงมาก โดยมีนิวตรอนฟลักซ์ (นิวตรอนเร็ว) ประมาณ  $10^{10}$  นิวตรอนต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที ฟลักซ์ของนิวตรอนช้าประมาณ  $10^{11}$  นิวตรอนต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที และปริมาณรังสีแกมมาสูงกว่า  $10^7$  แรดต่อชั่วโมง ปรากฏว่ายังไม่เสื่อมคุณภาพ

7.9 เนื่องจากพบในการทดลองนี้ว่าอุณหภูมิอาจมีผลต่อแคดเมียมซัลไฟด์เซลล์ น่าจะมีผู้ทดลองศึกษาผลของอุณหภูมิเพิ่มเติมต่อไปอีก ซึ่งอาจทดลองกับแสงสว่าง หรือรังสีก็ได้ โดยทดลองในตู้ซึ่งควบคุมอุณหภูมิได้

7.10 เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนในการทดลองครั้งนี้ อาจจะเกิดขึ้นจากความคลาดเคลื่อนของการวัดปริมาณรังสีด้วยโคสมิเตอร์ ความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะทางหรือตำแหน่งของแคดเมียมซัลไฟด์เซลล์ และความคลาดเคลื่อนจากการอ่านสเกลของเครื่องวัดกระแส แต่กระนั้นความคลาดเคลื่อนทั้งหมดของการทดลองจะไม่สูงเกินร้อยละ 5 ซึ่งเกิดจากการวัดปริมาณรังสีด้วยโคสมิเตอร์ ส่วนการจัดระยะและการอ่านสเกลเชื่อว่าทำให้ผลคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 1