บทที่ 4



ผลการทดลอง

<u>ตอนที่ 1</u> เปรียบเทียบค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อระหว่างผิวของเคลือบฟันกับ สารยึดเรซินแต่ละกลุ่ม ผลการศึกษาบริเวณที่เกิดการแตกหักของชิ้นตัวอย่างในแต่ละ กลุ่มและผลการศึกษาชั้นไฮบริดของเคลือบฟันก่อนและหลังแช่สารละลายไฮโดรคลอริก

ตารางที่ 3 แสดงค่าความแข็งแรงดึงเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เมกะปาสคาลหรือ MPa) บริเวณรอยต่อระหว่างผิวของเคลือบพันกับสารยึดเรซินทั้ง 7 กลุ่ม และชนิดการแตกหัก

Group	Number of specimens	TBS (MPa) ^{a)}	Mode of Failure b)
Super-Bond	10	18.76 ± 2.11	R, R/PMMA
All-Bond	10	17.86 ± 1.96	E, R
1-1-60s	10	16.62 ± 1.72	R, R/PMMA
Single-Bond	10	15.46 ± 1.18	E, R
1-1-10s	10	15.30 ± 1.40	R, R/PMMA
1-1-30s	10	15.28 ± 1.51	R, R/PMMA
AQ-Bond	10	6.14 ± 2.11	A, Hs, R, R/PMMA

^{a)} Values connected by the vertically straight line are not significant difference at p < 0.05

^{b)} A = Adhesive failure at enamel/resin interface, Hs = Cohesive failure in hybridized smear layer, R = Cohesive failure in the cured resin, R/PMMA = Adhesive failure at cured-resin/PMMA interface

จากตารางที่ 3 ค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อระหว่างผิวเคลือบพันกับสารยึด เรซินกลุ่ม Super-Bond มีค่าสูงสุด รองลงมาคือ กลุ่ม All-Bond 1-1-60s Single-Bond 1-1-10s 1-1-30s ตามลำดับ และกลุ่ม AQ-Bond มีค่าต่ำสุด

จากการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (One-way ANOVA) พบ**ความแตกต่างอ**ย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของค่าความแข็งแรงดึงระหว่างกลุ่ม และจากการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparisons) ด้วยวิธีของบอนเฟอโรนี (Bonferroni) พบว่ากลุ่ม Super-Bond มีค่าความแข็งแรงดึงยึดไม่ แตกต่างจากกลุ่ม All-Bond และ 1-1-60s อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กลุ่ม All-Bond 1-1-60s และ Single-Bond มีค่าความแข็งแรงดึงยึดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กลุ่ม 1-1-60s Single-Bond 1-1-10s และ 1-1-30s มีค่าความแข็งแรงดึงยึดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ ค่าความแข็งแรงดึงยึดของกลุ่ม AQ-Bond มีค่าแตกต่างจากทุกกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ

จากการศึกษาบริเวณที่เกิดการแตกหักของชิ้นตัวอย่างในแนวตั้งจากกับแรงดึงภายใต้ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดที่กำลังขยาย 35-7500 เท่า เพื่อพิจารณาบริเวณที่ แตกหักพบว่ากลุ่ม Super-Bond 1-1-10s 1-1-30s และ1-1-60s เกิดการแตกหักในสองลักษณะ คือ ในชั้นเรซินและชั้นเรซินร่วมกับระหว่างชั้นเรซินและชิ้นพีเอมเอมเอ (ดังแสดงรายละเอียดใน ภาคผนวก ตาราง ก) กลุ่ม All-Bond และ Single-Bond เกิดการแตกหักในชั้นเรซินเป็นส่วนใหญ่ บางชิ้นตัวอย่างพบการแตกหักในเคลือบฟัน กลุ่ม AQ-Bond เกิดการแตกหักระหว่างผิวเคลือบ ฟันและสารยึด ชั้นไฮบริดสเมียร์ และในชั้นเรซิน



รูปที่ 12 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดสองกราด แสดงการแตกหักของชิ้นตัวอย่างกลุ่ม 1-4 ภายหลังจากการทดสอบความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพันกับสารยึดเรชิน และลักษณะของเนื้อ เรซิน a) ชิ้นตัวอย่าง Super-Bond b) ชิ้นตัวอย่าง 1-1-10s แสดงการแตกหักในชั้นเรชินร่วมกับระหว่างชั้น เรซินและชิ้นพีเอมเอมเอ c) ชิ้นตัวอย่าง 1-1-30s แสดงการแตกหักในชั้นเรชินร่วมกับระหว่างชั้น พีเอมเอมเอ d) ชิ้นตัวอย่าง 1-1-60s แสดงการแตกหักในชั้นเรชิน ร่วมกับระหว่างชั้นเรชินและชิ้นพีเอมเอมเอ เนื้อเรซินของทั้ง 4 กลุ่มมีลักษณะเนื้อแน่นเป็นเกล็ดสม่ำเสมอ



รูปที่ 13 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนขนิดส่องกราด แสดงการแตกหักของขึ้นตัวอย่าง กลุ่ม 1-1-30s ภายหลังจากการทดสอบความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพันกับสารยึดเรซินและลักษณะพื้นผิว ภายหลังการแตกหัก a) จากกำลังขยาย 35 เท่าบริเวณ X มีลักษณะเรียบไม่มีเรซินปกคลุม b) เมื่อทำการขยาย บริเวณ X ที่กำลังขยาย 7500 เท่าพบลักษณะผิวเคลือบพันถูกปกคลุมด้วยเรซินในลักษณะบาง ๆ ไม่พบการ แตกหักในชั้นเคลือบพัน



รูปที่ 14 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงการแตกหักของชิ้นตัวอย่างกลุ่ม All-Bond ภายหลังจากการทดสอบความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพันกับสารยึดเรซิน และลักษณะ พื้นผิวภายหลังการแตกหัก a1) ชิ้นตัวอย่างแรกที่กำลังขยาย 35 เท่า พบการแตกหักส่วนใหญ่ในชั้นเรซินและ บริเวณ X มีลักษณะแตกลึก a2) เมื่อทำการขยายบริเวณ X ที่กำลังขยาย 5000 เท่า พบลักษณะการแตกในชั้น เคลือบพัน b1) ชิ้นตัวอย่างต่อมาที่กำลังขยาย 35 เท่า พบการแตกหักในชั้นเรซิน และบริเวณ X ไม่มีเรซินปก คลุม b2) แสดงลักษณะของเนื้อเรซินบริเวณ R ที่กำลังขยาย 5000 เท่า มีลักษณะเนื้อแน่น ขรุขระเนื่องจากมี ฟิลเลอร์ b3) เมื่อทำการขยายบริเวณ X ที่กำลังขยาย 3500 เท่า พบลักษณะการแตกหักในชั้นเรซินและเคลือบ พัน

b3)



รูปที่ 15 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงการแตกหักของชิ้นตัวอย่างกลุ่ม Single-Bond ภายหลังจากการทดสอบความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพันกับสารยึดเรซิน และ ลักษณะพื้นผิวภายหลังการแตกหัก a1) ชิ้นตัวอย่างแรกที่กำลังขยาย 35 เท่า พบการแตกหักส่วนใหญ่ในชั้น เรซินและ บริเวณ X มีลักษณะแตกลึก a2) เมื่อทำการขยายบริเวณ X ที่กำลังขยาย 5000 เท่า พบลักษณะการ แตกในชั้นเคลือบพันอย่างชัดเจน b1) ชิ้นตัวอย่างต่อมาที่กำลังขยาย 35 เท่า พบการแตกหักส่วนใหญ่ใน ชั้นเรซินและ บริเวณ X มีลักษณะแตกลึก a2) เมื่อทำการขยายบริเวณ X ที่กำลังขยาย 5000 เท่า พบลักษณะการ แตกในชั้นเคลือบพันอย่างชัดเจน b1) ชิ้นตัวอย่างต่อมาที่กำลังขยาย 35 เท่า พบการแตกหักส่วนใหญ่ใน ชั้นเรซินและ บริเวณ X มีลักษณะแตกลึก b2) เมื่อทำการขยายบริเวณ X ที่กำลังขยาย 5000 เท่า พบลักษณะ การแตกหักในชั้นเคลือบพันอย่างชัดเจน b3) แสดงลักษณะของเนื้อเรซินบริเวณ R ที่กำลังขยาย 5000 เท่า มี ลักษณะเนื้อแน่น ขรุขระเนื่องจากมีฟิลเลอร์

b3)



รูปที่ 16 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงการแตกหักของชิ้นตัวอย่างกลุ่ม AQ-Bond ภายหลังจากการทดสอบความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพันกับสารยึดเรซิน และลักษณะ พื้นผิวภายหลังการแตกหัก a1) ชิ้นตัวอย่างแรกที่กำลังขยาย 35 เท่า พบการแตกหักส่วนใหญ่ในชั้นเรซินและ บริเวณ X มีลักษณะไม่มีเรซินปกคลุม a2) เมื่อทำการขยายบริเวณ X ที่กำลังขยาย 5000 เท่า พบว่าผิวเคลือบ พันถูกปกคลุมด้วยชั้นไฮบริดสเมียร์ ไม่พบเคลือบพันในลักษณะเผยผึ่ง b1) ชิ้นตัวอย่างลำดับที่สองที่ กำลังขยาย 35 เท่า พบการแตกหักแบบผสมในชั้นเรซินที่บริเวณ R และ X ไม่พบว่ามีเรซินปกคลุมบริเวณ Y b2) เมื่อทำการขยายบริเวณ Y ที่กำลังขยาย 5000 เท่า พบว่าการแตกหักระหว่างชั้นเคลือบพันกับเรซิน b3) บริเวณ X ที่กำลังขยาย 5000 เท่า พบชั้นเรซินของ AQ-Bond ที่มีลักษณะเรียบไม่มีฟิลเลอร์ b4) บริเวณ R ที่ กำลังขยาย 5000 เท่าแสดงลักษณะของเนื้อ เรซิน Metafill Flo มีลักษณะเนื้อแน่น ขรุขระเนื่องจากมีฟิลเลอร์ ตารางที่ 4 แสดงลักษณะความต่อเนื่องของชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเคลือบพัน ภายหลังการรับแรงของเคลือบพันก่อนและหลังแช่สารละลายกรดไฮโดรคลอริก

Group	Number of specimens	Consistant	
Super-Bond	3	yes	
1-1-10s	3	yes	
1-1-30s	3	yes	
1-1-60s	3	yes	
All-Bond	3	no	
Single-Bond	3	no	
AQ-Bond	2	no	

ภายหลังจากการแช่สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 6 โมลต่อลิตร 30 วินาที พบว่าชั้น เชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเคลือบพันของกลุ่ม Super-Bond 1-1-10s 1-1-30s และ 1-1-60s มีลักษณะสม่ำเสมอต่อเนื่อง กลุ่มที่ทำการปรับสภาพผิวเคลือบพันด้วยสารละลายเฟอริก คลอไรด์ร้อยละ1 ในกรดซิตริกร้อยละ 1 (1-1) สังเกตพบว่าชั้นไฮบริดของเคลือบพันมีความหนา เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจาก 10 วินาทีเป็น 60 วินาที กลุ่ม All-Bond และ Single-Bond มี ความหนาลดลงอย่างชัดเจนและขาดความต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่ม AQ-Bond ขั้นเชื่อมต่อมีลักษณะ บางมากและไม่ต่อเนื่อง



รูปที่ 17 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงลักษณะของชั้นไฮบริดของเคลือบพัน ภายหลังการรับแรงของชิ้นตัวอย่างในกลุ่ม Super-Bond ที่กำลังขยาย 5000 เท่า a) ภายหลังขัดชิ้นงาน b) ภายหลังแซ่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 6 โมลต่อลิตรเป็นเวลา 30 วินาทีพบว่าชั้นไฮบริดมีความต่อเนื่อง สม่ำเสมอไม่พบรอยแยกระหว่างเคลือบพันกับเรซิน c) เมื่อพิจารณาชั้นไฮบริดโดยทำการหงายชิ้นงานมากขึ้น พบว่าชั้นไฮบริดมีลักษณะคล้ายรังผึ้ง



รูบ่ที่ 18 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงลักษณะของชั้นไฮบริดของเคลือบพัน ภายหลังการรับแรงของชิ้นตัวอย่างในกลุ่ม 1-1-10s ที่กำลังชยาย 5000 เท่า a) ภายหลังขัดชิ้นงาน b) ภายหลัง แช่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 6 โมลต่อลิตรเป็นเวลา 30 วินาทีพบว่าชั้นไฮบริดมีความต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ไม่พบรอยแยกระหว่างเคลือบพันกับเรซิน c) เมื่อพิจารณาชั้นไฮบริดโดยทำการหงายชิ้นงานมากขึ้น พบว่าชั้น ไฮบริดมีลักษณะคล้ายรังผึ้ง



รูปที่ 19 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรคน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงลักษณะของชั้นไฮบริดของเคลือบพัน ภายหลังการรับแรงของชิ้นตัวอย่างในกลุ่ม 1-1-30s ที่กำลังขยาย 5000 เท่า a) ภายหลังขัดชิ้นงาน b) ภายหลังแข่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 6 โมลต่อลิตรเป็นเวลา 30 วินาทีพบว่าชั้นไฮบริดมีความต่อเนื่อง สม่ำเสมอไม่พบรอยแยกระหว่างเคลือบพันกับเรซิน c) เมื่อพิจารณาชั้นไฮบริดโดยทำการหงายชิ้นงานมากขึ้น พบว่าชั้นไฮบริดมีลักษณะคล้ายรังผิ้ง



รูปที่ 20 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงลักษณะของชั้นไฮบริดของเคลือบพันของ ชิ้นตัวอย่างในกลุ่ม 1-1-60s ที่กำลังขยาย 5000 เท่า a) ภายหลังขัดชิ้นงาน b) ภายหลังแซ่ในสารละลายกรด ไฮโดรคลอริก 6 โมลต่อลิตรเป็นเวลา 30 วินาทีพบว่าชั้นไฮบริดมีความต่อเนื่อง สม่ำเสมอไม่พบรอยแยกระหว่าง เคลือบพันกับเรซิน c) เมื่อพิจารณาชั้นไฮบริดโดยทำการหงายชิ้นงานมากขึ้น พบว่าชั้นไฮบริดมีลักษณะคล้าย รังผึ้ง



รูปที่ 21 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงลักษณะของชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึด เรซินกับผิวเคลือบพันภายหลังการรับแรงของชิ้นตัวอย่างในกลุ่ม All-Bond ที่กำลังขยาย 5000 เท่า a) ภายหลัง ขัดชิ้นงาน b) ภายหลังแช่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 6 โมลต่อลิตรเป็นเวลา 30 วินาทีพบว่าความหนา ลดลงจากก่อนแช่อย่างชัดเจน ชั้นเชื่อมต่อไม่ต่อเนื่อง และมีความหนาไม่สม่ำเสมอ ไม่พบรอยแยกระหว่าง เคลือบพันกับเรซิน c) เมื่อพิจารณาชั้นเชื่อมต่อโดยทำการหงายชิ้นงานมากขึ้น พบว่าชั้นเชื่อมต่อมีลักษณะ คล้ายรังผึ้ง



รูปที่ 22 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนขนิดส่องกราด แสดงลักษณะของชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึด เรซินกับผิวเคลือบพืนภายหลังการรับแรงของชิ้นตัวอย่างในกลุ่ม Single-Bond ที่กำลังขยาย 5000 เท่า a) ภายหลังขัดชิ้นงาน b) ภายหลังแช่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 6 โมลต่อลิตรเป็นเวลา 30 วินาทีพบว่า ความหนาลคลงจากก่อนแช่อย่างชัดเจน ชั้นเชื่อมต่อไม่ต่อเนื่อง และมีความหนาไม่สม่ำเสมอ ไม่พบรอยแยก ระหว่างเคลือบพืนกับเรซิน c) เมื่อพิจารณาชั้นเชื่อมต่อโดยทำการหงายชิ้นงานมากขึ้น พบว่าชั้นเชื่อมต่อมี ลักษณะคล้ายรังผึ้ง



รูปที่ 23 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงลักษณะของชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึด เรซินกับผิวเคลือบพื้นภายหลังการรับแรงของชิ้นตัวอย่างในกลุ่ม AQ-Bond ที่กำลังขยาย 5000 เท่า a) ภายหลัง ขัดชิ้นงานพบรอยแยกระหว่างซีเมนต์กับผิวเคลือบพื้นในบางตำแหน่ง b) ภายหลังแช่ในสารละลายกรดไฮโดร คลอริก 6 โมลต่อลิตรเป็นเวลา 30 วินาที ชั้นเชื่อมต่อบางลงมาก c) เมื่อพิจารณาชั้นเชื่อมต่อโดยทำการหงาย ชิ้นงานมากขึ้น พบพื้นผิวที่มีลักษณะค่อนข้างเรียบ

ตารางที่ 5 แสดงค่าความแข็งแรงดึงเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เมกะปาสคาล หรือ MPa) บริเวณรอยต่อระหว่างผิวของเคลือบพันและเนื้อพันกับสารยึดเรซินทั้ง 7 กลุ่ม

Group	Number of specimens	TBS (MPa) ^{a)}	Mode of Failure b)
1-1-60s	6	20.61 ± 1.81	E, DEJ, D, R, R/PMMA
1-1-10s	6	20.57 ± 3.83	E, DEJ, D, R, R/PMMA
1-1-30s	6	20.33 ± 1.81	E, DEJ, D, R, R/PMMA
Super-Bond	6	20.03 ± 2.38	E, DEJ, D, R, R/PMMA
Single-Bond	6	13.73 ± 8.82	E, DEJ, D, DD, R
All-Bond	6	10.85 ± 4.23	E, DEJ, D, DD, R
AQ-Bond	6	6.57 ± 3.50	A, Hs, R

^{a)} Values connected by the vertically straight line are not significant difference at p < 0.05

^{b)} A = Adhesive failure at enamel/resin interface, Hs = Cohesive failure in hybridized Smear layer, E = Cohesive failure in enamel, DEJ = Cohesive failure in dento-enamel junction, D = Cohesive failure in dentine, DD = Cohesive failure in the remaining demineralized dentin, R = Cohesive failure in the cured resin, R/PMMA = Adhesive failure at cure-resin/PMMA interface

ผลการคำนวณพื้นที่เคลือบพันและเนื้อพันในแต่ละกลุ่ม พบว่าไม่แตกต่างอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ดังแสดงในตาราง ช ซ และ ญ ในภาคผนวก

จากตารางที่ 5 ค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อระหว่างผิวเคลือบพันและเนื้อพัน กับเรซินกลุ่ม 1-1-60s มีค่าสูงสุด รองลงมาคือกลุ่ม 1-1-10s 1-1-30s Super-Bond Single-Bond All-Bond และ AQ-Bond ตามลำดับ

จากการตรวจสอบเงื่อนไขในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (Oneway ANOVA) พบว่าความแปรปรวนของค่าความแข็งแรงดึงยึดไม่เท่ากัน ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว จึงไม่สามารถใช้ค่าลถิติทดสอบ F ได้ แต่ ต้อง¹ชัสถิติบราวน์ฟอร์เด้ (Brown-Forsythe) ในการทดสอบโดยพบ**ความแตกต่าง**อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของค่าความแข็งแรงดึงยึดระหว่างกลุ่ม จาก การทดสอบแทมเฮน (Tamhane) พบว่ากลุ่ม 1-1-60s มีค่าความแข็งแรงดึงยึดไม่แตกต่างจาก กลุ่ม 1-1-10s 1-1-30s Super-Bond และ Single-Bond อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าความ แข็งแรงดึงยึดของกลุ่ม Single-Bond All-Bond และ AQ-Bond ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ

จากการศึกษาบริเวณที่เกิดการแตกหักของชิ้นตัวอย่างในแนวขนานกับแรงดึงภายใต้ กล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 50 เท่าในแนวตั้งฉากกับแรงดึงภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ชนิดส่องกราดที่กำลังขยาย 35-7,500 เท่าเพื่อพิจารณาบริเวณที่แตกหัก พบว่ากลุ่ม Super-Bond 1-1-10s 1-1-30s และ 1-1-60s เกิดการแตกหักในชั้นเคลือบพัน ในรอยต่อเนื้อพันเคลือบพัน ใน เนื้อพัน ในชั้นเรซิน และระหว่างชั้นเรซินและชิ้นพีเอมเอมเอ (ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ตาราง ง) กลุ่ม All-Bond และ Single-Bond เกิดการแตกหักในชั้นเคลือบพัน รอยต่อเนื้อพัน เคลือบพัน เนื้อพัน ดีมิเนอรอลไรซ์เดนทีนและในชั้นเรซิน กลุ่ม AQ-Bond เกิดการแตกหักระหว่าง ผิวเคลือบพันและสารยึดเรซิน ชั้นไฮบริด และแบบผลมในชั้นเรซิน

จากตาราง ง (ภาคผนวก) การแตกหักของกลุ่มที่ใช้สารยึดเรซินซนิดโฟร์เมตาเอมเอมเอที-บีบี พบการแตกหักในสองลักษณะ คือ หนึ่งเกิดการแตกหักในชั้นเรซินและระหว่างชั้นเรซินและชิ้น พีเอ็มเอ็มเอ สองเกิดการแตกหักในชั้นเคลือบพัน ในรอยต่อเนื้อพันเคลือบพัน ในเนื้อพัน ในชั้น เรซิน และอาจพบระหว่างชั้นเรซินและชิ้นพีเอมเอมเอ จึงได้จำแนกจำนวนตามสองลักษณะการ แตกหักดังต่อไปนี้

	Mode of failure		
Group	R, R/PMMA	E, DEJ, D, R, (R/PMMA)	
Super-Bond	3	3	
1-1-10s	5	1	
1-1-30s	-	6	
1-1-60s	1	5	

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนจำแนกตามลักษณะการแตกหักของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สารยึดเรซินชนิด โฟร์เมตาเอมเอมเอทีบีบี

* (R/PMMA) หมายถึง ในบางชิ้นจะพบการแตกหักระหว่างชั้นเรชินและชิ้นพีเอมเอมเอร่วมด้วย



รูปที่ 24 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอและจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงการแตกหักของ ชิ้นตัวอย่างกลุ่ม Super-Bond แบบที่หนึ่ง ภาพด้านข้าง a) แสดงการแตกหักโดยเริ่มจากแตกลึกในชั้นเคลือบ พัน แตกเฉียงขึ้นสู่ชั้นเนื้อพันและชั้นเรซิน b) แสดงการแตกหักระหว่างชั้นเรซินกับชิ้นพีเอมเอมเอ ภาพด้าน ขวาง c) แสดงการแตกหักในชั้นเคลือบพัน ชั้นเนื้อพัน ชั้นเรซิน และระหว่างชั้นเรซินกับชิ้นพีเอมเอมเอ c1) แสดงการแตกหักในชั้นเคลือบพัน c2) แสดงการแตกหักในชั้นเคลือบพันและเนื้อพันจากบริเวณรอยต่อเนื้อพัน เคลือบพัน c3) แสดงการแตกหักในชั้นเนื้อพัน c4) แสดงการแตกหักในชั้นเรซินและเนื้อเรซินมีลักษณะเป็น เกล็ดแน่น c5) แสดงการแตกหักในชั้นเนื้อพัน c4) แสดงการแตกหักในชั้นเรซินและเนื้อเรซินมีลักษณะเป็น เกล็ดแน่น c5) แสดงการแตกหักระหว่างชั้นเรซินและชิ้นพีเอมเอมเอ มีลักษณะเป็นเกล็ดแน่น สม่ำเสมอ [กำลังขยาย 35 เท่า c); กำลังขยาย 50 เท่า a) b); กำลังขยาย 500 เท่า c2); กำลังขยาย 2000 เท่า c4); กำลังขยาย 5000 เท่า c1) c3) c5)]



รูปที่ 25 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอและจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงการแตกหักของ ชิ้นตัวอย่างกลุ่ม Super-Bond แบบที่สอง ภาพด้านข้าง a) แสดงการแตกหักในชั้นเคลือบฟันและในชั้นเรซิน b) แสดงการแตกหักในชั้นเรซิน และระหว่างชั้นเรซินกับชิ้นพีเอมเอมเอ ภาพด้านขวาง c) แสดงการแตกหัก ในชั้นเคลือบฟัน ชั้นเรซิน และระหว่างชั้นเรซินกับชิ้นพีเอมเอมเอ c1) แสดงการแตกหักในชั้นเคลือบฟัน c2) แสดงการแตกหักในชั้นเรซิน และระหว่างชั้นเรซินกับชิ้นพีเอมเอมเอ c1) แสดงการแตกหักในชั้นเคลือบฟัน c2) แสดงการแตกหักในชั้นเรซินและเนื้อเรซินมีลักษณะเป็นเกล็ดแน่นจากบริเวณเนื้อฟันส่วนต้น (superfilcial dentine) c3) แสดงการแตกหักในชั้นเรซินและเนื้อเรซินมีลักษณะเป็นเกล็ดแน่นจากบริเวณเนื้อฟันส่วนลึก (deep dentine)

[กำลังขยาย 35 เท่า c); กำลังขยาย 50 เท่า a) b); กำลังขยาย 2000 เท่า c2); กำลังขยาย 5000 เท่า c1) c3)]



รูปที่ 26 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอและกล้องอิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงการแตกหักของชิ้น ตัวอย่างกลุ่ม 1-1-10s แบบที่หนึ่ง ภาพด้านข้าง a) แสดงการแตกหักในชั้นเคลือบพันและในชั้นเรซิน b) แสดง การแตกหักในชั้นเรซิน และระหว่างชั้นเรซินกับชิ้นพีเอมเอมเอ ภาพด้านขวาง c) แสดงการแตกหักในชั้นเรซิน และระหว่างชั้นเรซินกับชิ้นพีเอมเอมเอ d)-h) แสดงลักษณะของเนื้อเรซินที่ตำแหน่งต่าง ๆ

[กำลังขยาย 35 เท่า a) b) c); กำลังขยาย 750 เท่า e); กำลังขยาย 2000 เท่า f) ; กำลังขยาย 5000 เท่า d) g) h)]



รูปที่ 27 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดสองกราด แสดงการแตกหักของชิ้นตัวอย่างกลุ่ม 1-1-10s แบบที่สอง ภาพด้านข้าง a) และ b) แสดงการแตกหักโดยเริ่มจากแตกลึกในชั้นเคลือบพันแตกเฉียงขึ้นสู่เนื้อ พันและขั้นเรซิน ภาพด้านขวาง c) แสดงการแตกหักในชั้นเคลือบพัน รอยต่อเนื้อพันเคลือบพัน ชั้นเนื้อพัน และ ในชั้นเรซิน d) แสดงการแตกหักในเคลือบพัน e) แสดงการแตกหักบริเวณรอยต่อเนื้อพันเคลือบพัน f) แสดง การแตกหักในชั้นเนื้อพัน g) แสดงการแตกหักในชั้นเรซินบริเวณเนื้อพันส่วนต้น เนื้อเรซินมีลักษณะเป็นเกล็ด แน่น h) แสดงการแตกหักในชั้นเรซินบริเวณเนื้อพันส่วนลึก เนื้อเรซินมีลักษณะเป็นเกล็ด แน่น h) แสดงการแตกหักในชั้นเรซินบริเวณเนื้อพันส่วนลึก เนื้อเรซินมีลักษณะเป็นเกล็ด แน่น h) แสดงการแตกหักในชั้นเรซินบริเวณเนื้อพันส่วนลึก เนื้อเรซินมีลักษณะเป็นเกล็ดแน่น [กำลังขยาย 35 เท่า a) b) c); กำลังขยาย 500 เท่า e); กำลังขยาย 1000 เท่า g) ;กำลังขยาย 2000 เท่า h); กำลังขยาย 5000 เท่า d) f)]



รูปที่ 28 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรคน์สเตอริโอและจุลทรรศน์อิเล็กตรอนขนิดส่องกราด แสดงการแตกหักของ ชิ้นตัวอย่างกลุ่ม 1-1-30s ภาพด้านข้าง a) b) แสดงการแตกหักโดยเริ่มจากแตกลึกในชั้นเคลือบฟัน แตกเฉียง ขึ้นสู่ชั้นเนื้อฟันและชั้นเรซิน ภาพด้านขวาง c) แสดงการแตกหักในชั้นเคลือบฟัน ชั้นเนื้อฟันรอยต่อเนื้อฟัน เคลือบฟัน และชั้นเรซิน c1) แสดงการแตกหักในชั้นเคลือบฟัน c2) แสดงการแตกหักในชั้นเคลือบฟันและเนื้อ พันจากบริเวณรอยต่อเคลือบฟันเนื้อฟัน c3) แสดงการแตกหักในชั้นเนื้อฟัน c4-c5) แสดงการแตกหักในชั้น เรซินและเนื้อเรซินมีลักษณะเป็นเกล็ดแน่น

[กำลังขยาย 35 เท่า c); กำลังขยาย 50 เท่า a) b); กำลังขยาย 500 เท่า c2); กำลังขยาย 1500 เท่า c4); กำลังขยาย 2000 เท่า c1) c5); กำลังขยาย 5000 เท่า c3)]



รูปที่ 29 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอและจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงการแตกหักของ ชิ้นตัวอย่างกลุ่ม 1-1-60s แบบที่หนึ่ง ภาพด้านข้าง a) แสดงการแตกหักโดยเริ่มจากแตกลึกในชั้นเคลือบฟัน แตกเฉียงขึ้นสู่ชั้นเนื้อฟันและชั้นเรซิน b) แสดงการแตกหักโดยเริ่มจากแตกลึกในชั้นเคลือบฟัน แตกเฉียงขึ้นสู่ชั้น เนื้อฟันและชั้นเรซินและระหว่างชั้นเรซินกับชิ้นพีเอมเอมเอ ภาพด้านขวาง c) แสดงการแตกหักในชั้นเคลือบ พัน ชั้นเนื้อฟันรอยต่อเนื้อฟันเคลือบฟัน ชั้นเรซิน และระหว่างชั้นเรซินกับชิ้นพีเอมเอมเอ c1) แสดงการแตกหัก ในชั้นเคลือบฟัน c2-c3) แสดงการแตกหักในชั้นเนื้อฟัน c4) แสดงการแตกในชั้นเคลือบฟันและเนื้อฟันบริเวณ รอยต่อเนื้ดฟันเคลือบฟัน c5) แสดงการแตกหักในชั้นเรซิน และเนื้อเรซินมีลักษณะเป็นเกล็ด [กำลังขยาย 35 เท่า c); กำลังขยาย 50 เท่า a) b); กำลังขยาย 500 เท่า c4); กำลังขยาย 750 เท่า c5);

กำลังขยาย 1500 เท่า c1); กำลังขยาย 5000 เท่า c3) c2)]



รูปที่ 30 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ลิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงการแตกหักของชิ้นตัวอย่างกลุ่ม 1-1-60s แบบที่สอง ภาพด้านข้าง a) b) แสดงการแตกหักระหว่างชั้นเรซินและชิ้นพีเอมเอมเอ ภาพด้านขวาง c) แสดง การแตกหักในชั้นเรซิน และระหว่างชั้นเรซินกับชิ้นพีเอมเอมเอ ก) แสดงการแตกหักระหว่างชั้นเรซินกับชิ้นพีเอม เอมเอ e) แสดงการแตกหักในชั้นเรซิน

[กำลังขยาย 35 เท่า a) b) c); กำลังขยาย 1500 เท่า d) e)]



รูปที่ 31 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดสองกราด แสดงการแตกหักของชิ้นตัวอย่างกลุ่ม All-Bond แบบที่หนึ่ง ภาพด้านข้าง a) b) แสดงการแตกหักด้านข้าง ภาพด้านขวาง c) แสดงการแตกหักในชั้น เคลือบพัน รอยต่อเนื้อพันเคลือบพัน ชั้นดีมิเนอรอลไรซ์เดนทีน และในชั้นเรซิน d) แสดงการแตกหักในเคลือบ พัน e)-f) แสดงการแตกหักการแตกหักในชั้นดีมิเนอรอลไรซ์เดนทีน g) แสดงการแตกหักในชั้นเรซิน และเนื้อเร ซินมีลักษณะเนื้อแน่น ขรุขระ เนื่องจากมีฟิลเลอร์

[กำลังขยาย 35 เท่า a) b) c); กำลังขยาย 1500 เท่า d)-g)]



รูปที่ 32 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงการแตกหักของขึ้นตัวอย่างกลุ่ม All-Bond แบบที่สอง c) แสดงการแตกหักในชั้นเคลือบพัน รอยต่อเนื้อพันเคลือบพัน และในชั้นเรซิน d) แสดง การแตกหักในเคลือบพัน e) แสดงในขั้นเคลือบพันและขั้นเรซินบริเวณรอยต่อเนื้อพันเคลือบพัน f) แสดงการ แตกหักในชั้นเรซิน ไม่พบเนื้อพันเผยผึ่ง g) และ h) แสดงการแตกหักในชั้นเรซิน และเนื้อเรซินมีลักษณะเนื้อ แน่น ขรุขระ เนื่องจากมีฟิลเลอร์

[กำลังขยาย 35 เท่า a) b) c); กำลังขยาย 1500 เท่า e) g) h); กำลังขยาย 5000 เท่า b); กำลังขยาย 7500 เท่า f)]



รูปที่ 33 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงการแตกหักของชิ้นตัวอย่างกลุ่ม Single-Bond แบบที่หนึ่ง ภาพด้านข้าง a) b) แสดงการแตกหักทางด้านข้าง ภาพด้านขวาง c) แสดงการ แตกหักในชั้นเคลือบพัน รอยต่อเนื้อพันเคลือบพัน ชั้นดีมิเนอรอลไรซ์เดนทีน และในชั้นเรซิน d) แสดงการ แตกหักในชั้นเรซิน และเนื้อเรซินมีลักษณะเนื้อแน่น ขรุขระ เนื่องจากมีฟิลเลอร์ e) แสดงการแตกหักการแตกหักในชั้นดีมิเนอรอลไรซ์เดนทีน

[กำลังขยาย 35 เท่า a) b) c) ; กำลังขยาย 1500 เท่า d) e)]



รูปที่ 34 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงการแตกหักของชิ้นตัวอย่างกลุ่ม Single-Bond แบบที่สอง ภาพด้านข้าง a) แสดงการแตกหักในชั้นเรซิน b) แสดงการแตกหักในชั้นเคลือบพัน และชั้นเรซิน ภาพด้านขวาง c) แสดงการแตกหักในชั้นเคลือบพัน และในชั้นเรซิน d) แสดงการแตกหักใน เคลือบพัน e) แสดงการแตกหักในชั้นของสารยึด เนื้อเรซินมีลักษณะ เรียบ f) แสดงการแตกหักในชั้นเรซิน และเนื้อ เรซินมีลักษณะเนื้อแน่น ขรุขระ เนื่องจากมีฟิลเลอร์ [กำลังขยาย 35 เท่า a) b) c); กำลังขยาย 5000 เท่า d)-f)]



รูปที่ 35 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอและจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงการแตกหักของ ชิ้นตัวอย่างกลุ่ม AQ-Bond แบบที่หนึ่ง ภาพด้านข้าง a)-b) แสดงการแตกหักระหว่างผิวฟันกับเรซิน ภาพ ด้านขวาง c) แสดงการแตกหักระหว่างผิวเคลือบฟันและสารยึดเรซิน การแตกหักในสารยึดเรซิน และการ แตกหักในชั้นไฮบริดสเมียร์ c1) แสดงการแตกหักระหว่างผิวเคลือบฟันและสารยึดเรซิน c2) แสดงการแตกหัก ในสารยึด เนื้อเรซินมีลักษณะค่อนข้างเรียบ ไม่มีฟิลเลอร์ c) แสดงการแตกหักในชั้นไฮบริดสเมียร์ [กำลังขยาย 35 เท่า c); กำลังขยาย 50 เท่า a) b); กำลังขยาย 5000 เท่า c1)-c3)]



รูปที่ 36 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แสดงการแตกหักของซิ้นตัวอย่างกลุ่ม AQ-Bond แบบที่สอง ภาพด้านข้าง a) แสดงการแตกหักระหว่างผิวเคลือบพันและสารยึดเรซินในชั้นไฮบริด สเมียร์และในชั้นเรซิน b) แสดงการแตกหักระหว่างผิวเคลือบพันและสารยึดเรซินและในชั้นเรซิน ภาพด้านขวาง c) แสดงการแตกหักระหว่างผิวเคลือบพันและสารยึดเรซิน ในชั้นไฮบริดสเมียร์ และในชั้นเรซิน d) แสดงการ แตกหักระหว่างผิวเคลือบพันและสารยึดเรซิน e) แสดงการแตกหักในชั้นไฮบริดสเมียร์ f) แสดงการ แตกหักระหว่างผิวเคลือบพันและสารยึดเรซิน e) แสดงการแตกหักในชั้นไฮบริดสเมียร์ f) แสดงการ แตกหักระหว่างผิวเคลือบพันและสารยึดเรซิน e) แสดงการแตกหักในชั้นไฮบริดสเมียร์ f) แสดงการแตกหัก ในชั้นของสารยึดเรซิน เนื้อเรซินมีลักษณะค่อนช้างเรียบ ไม่มีฟิลเลอร์ g) แสดงการแตกหักในชั้นของเรซิน เนื้อเรซินมีลักษณะขรุขระ มีฟิลเลอร์

[กำลังขยาย 35 เท่า a) b) c); กำลังขยาย 5000 เท่า d)-g)]

ตารางที่ 7 แสดงลักษณะความต่อเนื่องของชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อพื้นภายหลัง การรับแรงหลังแข่สารละลายกรดไฮโดรคลอริกและสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์

Group	Number of specimens	Consistant
Super-Bond	3	yes
1-1-10s	3	yes
1-1-30s	2	yes
1-1-60s	2.	yes
All-Bond	2	no
Single-Bond	3	no
AQ-Bond	1	no

ภายหลังการแซ่สารละลายกรดไฮโดรคลอริกและสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 1-1-10s 1-1-30s 1-1-60s และ Super-Bond มีลักษณะต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่ พบการแยกออกจากชั้นเรซิน

กลุ่ม All-Bond ชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรชินกับผิวเนื้อพื้นภายหลังการรับแรง มีความ หนาไม่สม่ำเสมอ ไม่ต่อเนื่อง พบการแยกตัวออกจากชั้นเรซิน

กลุ่ม Single-Bond ขั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อฟันภายหลังการรับแรง มีลักษณะไม่คงที่ ในบางชิ้นตัวอย่างดังรูปที่ 43 ลักษณะของชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับ ผิวเนื้อฟันมีความหนา พบเรซินแทกจำนวนมาก ในบางชิ้นตัวอย่างดังรูปที่ 44 ลักษณะชั้น เชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อฟันมีความบาง ไม่พบเรซินแทก

กลุ่ม AQ-Bond ศึกษาชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อพันภายหลังการรับแรงได้ เพียงหนึ่งชิ้นตัวอย่างจากสามชิ้นตัวอย่าง ดังรูปที่ 45 มีลักษณะไม่ต่อเนื่อง พบการแยกตัวของชั้น เรซินชัดเจน และบางลงเมื่อเข้าใกล้เนื้อพันส่วนลึก



รูปที่ 37 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงลักษณะของชั้นไฮบริดเนื้อฟันภายหลังการรับแรงของชิ้น ตัวอย่างในกลุ่ม Super-Bond ภายหลังแช่สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 6 โมลต่อลิตรเป็นเวลา 30 วินาที และ แซ่ในสารละลายไฮโปคลอไรต์ร้อยละ 1 เป็นเวลา 60 นาที พบว่าชั้นไฮบริดเนื้อฟันภายหลังการรับแรง มีลักษณะ บางในส่วนต้น หนาขึ้นเมื่อเข้าสู่เนื้อพันส่วนลึก ชั้นไฮบริดเนื้อฟันภายหลังการรับแรงสมบูรณ์ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ไม่พบการแยกออกจากชั้นเรซิน a) ภาพชิ้นตัวอย่าง b) ภาพแสดงชั้นไฮบริดเนื้อฟัน เนื้อฟันส่วนต้นใกล้รอยต่อ เนื้อฟันเคลือบฟัน c) ภาพแสดงชั้นไฮบริดเนื้อฟันที่ตำแหน่งเนื้อฟันส่วนกลางของชิ้นตัวอย่าง d) ภาพแสดงชั้น ไฮบริดเนื้อฟันที่ตำแหน่งเนื้อฟันส่วนลึก

[กำลังขยาย 35 เท่า a); กำลังขยาย 5000 เท่า b) c) d)]



รูปที่ 38 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงลักษณะของชั้นไฮบริดเนื้อฟันภายหลังการรับแรงของชิ้น ด้วอย่างในกลุ่ม 1-1-10s ภายหลังแซ่สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 6 โมลต่อลิตรเป็นเวลา 30 วินาทีและแซ่ใน สารละลายไฮโปคลอไรต์ร้อยละ 1 เป็นเวลา 60 นาที พบว่าชั้นไฮบริดเนื้อฟันภายหลังการรับแรงมีลักษณะ ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่พบการแยกออกจากชั้นเรซิน a) ภาพชิ้นตัวอย่าง b) ภาพแสดงชั้นไฮบริดเนื้อฟันที่ ตำแหน่งเนื้อฟันส่วนต้นใกล้รอยต่อเนื้อฟันเคลือบฟัน c) ภาพแสดงชั้นไฮบริดเนื้อฟันที่ตำแหน่งเนื้อฟัน ส่วนกลางของชิ้นตัวอย่าง d) ภาพแสดงชั้นไฮบริดเนื้อฟันที่ตำแหน่งเนื้อฟันส่วนลึก [กำลังขยาย 35 เท่า a); กำลังขยาย 5000 เท่า b) c) d)]



รูปที่ 39 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงจักษณะของขั้นไฮบริดเนื้อฟันภายหลังการรับแรงของขึ้น ตัวอย่างในกลุ่ม 1-1-30s ภายหลังแซ่สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 6 โมลต่อลิตรเป็นเวลา 30 วินาทีและแซ่ใน สารละลายไฮโปคลอไรต์ร้อยละ 1 เป็นเวลา 60 นาที พบว่าชั้นไฮบริตเนื้อฟันภายหลังการรับแรงมีลักษณะ ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ไม่พบการแยกออกจากชั้นเรซิน a) ภาพชิ้นตัวอย่าง b) ภาพแสดงชั้นไฮบริดเนื้อฟันที่ ตำแหน่งเนื้อพันส่วนค่อนข้างต้นของซิ้นตัวอย่าง c) ภาพแสดงชั้นไฮบริดเนื้อฟันที่ตำแหน่งเนื้อฟันส่วนกลางของ ชิ้นตัวอย่าง d) ภาพแสดงชั้นไฮบริดเนื้อฟันที่ตำแหน่งเนื้อฟันส่วนลึก

[กำลังขยาย 50 เท่า a); กำลังขยาย 5000 เท่า b) c) d)]



รูปที่ 40 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงลักษณะของชั้นไฮบริดเนื้อฟันภายหลังการรับแรงของชิ้น ตัวอย่างในกลุ่ม 1-1-60s ภายหลังแซ่สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 6 โมลต่อลิตรเป็นเวลา 30 วินาทีและแซ่ใน สารละลายไฮโปคลอไรต์ร้อยละ 1 เป็นเวลา 60 นาที พบว่าชั้นไฮบริดเนื้อฟันมีลักษณะต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ไม่พบ การแยกออกจากชั้นเรซิน a) ภาพชิ้นตัวอย่าง b) ภาพแสดงชั้นไฮบริดเนื้อฟันที่ตำแหน่งเนื้อฟันส่วนต้นใกล้ รอยต่อเนื้อฟันเคลือบฟัน c) ภาพแสดงชั้นไฮบริดเนื้อฟันที่ตำแหน่งเนื้อฟันส่วนกลางของชิ้นตัวอย่าง d) ภาพ แสดงชั้นไฮบริดเนื้อฟันที่ตำแหน่งเนื้อฟันส่วนลึก

[กำลังขยาย 35 เท่า a); กำลังขยาย 5000 เท่า b) c) d)]



รูปที่ 41 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงลักษณะของชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อ พันภายหลังการรับแรงของชิ้นตัวอย่างในกลุ่ม All-Bond แบบที่หนึ่ง ภายหลังแช่สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 6 โมลต่อลิตรเป็นเวลา 30 วินาทีและแช่ในสารละลายไฮโปคลอไรต์ร้อยละ 1 เป็นเวลา 60 นาที a) ภาพชิ้น ด้วอย่าง b) ภาพแสดงชั้นเชื่อมต่อซึ่งมีลักษณะไม่ต่อเนื่อง พบการแยกตัวออกจากชั้นเรซิน มีความหนาไม่ สม่ำเสมอ c) ภาพแสดงชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อพันที่ตำแหน่งเนื้อพันส่วนต้นใกล้รอยต่อเนื้อ พันเคลือบพัน พบการแยกตัวออกจากชั้นเรซิน d) ภาพแสดงชั้นเชื่อมต่อระหว่างชั้นเชื่อมต่อเรซินกับผิวเนื้อพัน ภายหลังการรับแรงของชิ้นตัวอย่างที่ตำแหน่งเนื้อพันส่วนกลางของชิ้นตัวอย่าง พบการแยกตัวออกจากชั้นเรซิน e) ภาพแสดงชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อพันที่ตำแหน่งเนื้อพันส่วนลึก มีลักษณะหนาขึ้น พบเรซินแทกชัดเจน พบการแยกตัวออกจากชั้นเรซิน

[กำลังขยาย 35 เท่า a) ;กำลังขยาย 350 เท่า b); กำลังขยาย 5000 เท่า c) d) e)]



รูปที่ 42 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงลักษณะของชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรชินกับเนื้อพัน ภายหลังการรับแรงของกลุ่ม All-Bond แบบที่สอง a) ภาพแสดงลักษณะการแตกหักของชิ้นตัวอย่าง ภายหลัง จากการทดสอบความแข็งแรงดึง b) ภาพแสดงลักษณะการแตกหักของชิ้นตัวอย่างทางด้านข้างภายหลังการขัด c) ภายหลังการแข่ชิ้นตัวอย่างในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 6 โมลต่อลิตรเป็นเวลา 30 วินาทีและแข่ใน สารละลายไฮโปคลอไรต์ร้อยละ 1 เป็นเวลา 60 นาที พบชั้นของเรชินบาง ๆ คลุมผิวด้านบนในบางตำแหน่งแต่ไม่ พบลักษณะของชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรชินกับเนื้อพัน d) ไม่พบชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรชินกับเนื้อพัน เนื้อพันตอนบนมีผงขัดอะลูมินามากกว่าเนื้อพันตอนล่าง

[กำลังขยาย 35 เท่า a); กำลังขยาย 50 เท่า b); กำลังขยาย 2000 เท่า d); กำลังขยาย 5000 เท่า c)]



รูปที่ 43 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงลักษณะของชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อ พันภายหลังการรับแรงของชิ้นตัวอย่างในกลุ่ม Single-Bond แบบที่หนึ่ง ภายหลังแช่สารละลายกรดไฮโดรคลอ ริก 6 โมลต่อลิตรเป็นเวลา 30 วินาทีและแซ่ในสารละลายไฮโปคลอไรต์ร้อยละ 1 เป็นเวลา 60 นาที a) ภาพชิ้น ตัวอย่าง b) ภาพแสดงชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อพันมีลักษณะหนา พบเรซินแทกชัดเจน c) ภาพแสดงชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อพันที่ตำแหน่งเนื้อพันส่วนต้นใกล้รอยต่อเนื้อพันเคลือบ พัน พบเรซินแทกซัดเจน d) ภาพแสดงชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อพันกับผิวเนื้อพันที่ตำแหน่งเนื้อพันส่วนกลาง ของชิ้นตัวอย่าง พบเรซินแทกซัดเจน e) ภาพแสดงชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อพันกับผิวเนื้อพันที่ตำแหน่งเนื้อ พันส่วนลึก พบเรซินแทกซัดเจน

[กำลังขยาย 35 เท่า a) ;กำลังขยาย 350 เท่า b); กำลังขยาย 5000 เท่า c) d) e)]



รูปที่ 44 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงลักษณะของชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อฟัน ภายหลังการรับแรงของชิ้นตัวอย่างในกลุ่ม Single-Bond แบบที่สอง ภายหลังแซ่สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 6 โมลต่อลิตรเป็นเวลา 30 วินาทีและแซ่ในสารละลายไฮโปคลอไรต์ร้อยละ 1 เป็นเวลา 60 นาที พบว่าชั้น เชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อฟันมีลักษณะบางไม่ลม่ำเสมอ ไม่พบเรซินแทก a) ภาพซิ้นตัวอย่าง b) ภาพแสดงชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อฟันของชิ้นตัวอย่างที่ตำแหน่งเนื้อฟันส่วนต้น ใกล้รอยต่อ เนื้อพันเคลือบฟัน c) ภาพแสดงชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อพันกายหลังการรับแรงของชิ้น ตัวอย่างที่ตำแหน่งเนื้อฟันส่วนกลางของชิ้นตัวอย่าง d) ภาพแสดงชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อฟัน ที่ตำแหน่งเนื้อฟันส่วนลึก

[กำลังขยาย 35 เท่า a); กำลังขยาย 5000 เท่า b) c) d)]



รูปที่ 45 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงลักษณะของขั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อ พันภายหลังการรับแรงของขึ้นตัวอย่างในกลุ่ม AQ-Bond ภายหลังแช่สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 6 โมลต่อ ลิตรเป็นเวลา 30 วินาทีและแซ่ในสารละลายไอโปคลอไรต์ร้อยละ 1 เป็นเวลา 60 นาที a) ภาพขึ้นตัวอย่าง b) ภาพแสดงชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อฟันมีลักษณะไม่ต่อเนื่อง มีการแยกตัวออกจากชั้นเรซิน c) ภาพแสดงชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อฟันที่ตำแหน่งเนื้อฟันส่วนต้นใกล้รอยต่อเนื้อพัน เคลือบฟัน d) ภาพแสดงชั้นเชื่อมต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวเนื้อพันกับผิวเนื้อพันภายหลังการรับแรงของซิ้นตัวอย่างที่ ตำแหน่งเนื้อพันส่วนกลางของชิ้นตัวอย่าง

[กำลังขยาย 35 เท่า a) ;กำลังขยาย 750 เท่า b); กำลังขยาย 5000 เท่า c) d)]

78

<u>ตอนที่ 3</u> เปรียบเทียบค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันของ สารยึดเรชินกับค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันและเนื้อฟัน ของสารยึดเรชินแต่ละกลุ่ม

ตารางที่ 8 ค่าความแข็งแรงดึงเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เมกะปาสคาลหรือ MPa) บริเวณ รอยต่อระหว่างผิวเคลือบพันกับสารยึดเรซิน และบริเวณรอยต่อระหว่างผิวเคลือบพันและเนื้อพัน กับเรซินแต่ละชนิด

Group	TBS of Enamel	TBS of Enamel & Dentine	
	(Number fo specimens = 10)	(Number fo specimens = 6)	
Super-Bond	18.76 ± 2.11	20.03 ± 2.38	
1-1 - 10s*	15.30 ± 1.40	20.90 ± 3.83	
1-1-30s*	15.28 ± 1.51	20.32 ± 1.81	
1-1-60s*	16.62 ± 1.72	± 1.72 20.61 ± 1.81	
All-Bond*	17.86 ± 1.96	10.85 ± 4.23	
Single-Bond	15.46 ± 1.18	13.73 ± 8.82	
AQ-Bond	6.14 ± 2.11	6.57 ± 3.50	

* = marked groups that values of both TBS are significant difference at p < 0.05

ค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพื้นกับสารยึดเรซินของกลุ่ม Super-Bond มีค่ามากกว่าค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพื้นและเนื้อพื้นกับสารยึดเรซิน จาก การวิเคราะห์สถิติโดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อ กัน (Independent sample T-test) พบค่าความแข็งแรงดึงยึดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพื้นกับสารยึดเรซินของกลุ่ม 1-1-10s มีค่า น้อยกว่าค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพื้นและเนื้อพื้นกับสารยึดเรซิน จากการ วิเคราะห์สถิติโดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิลระต่อกัน

พบค่าความแข็งแรงดึงยึดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพันกับสารยึดเรซินของกลุ่ม 1-1-30s มีค่า น้อยกว่าค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพันและเนื้อพันกับสารยึดเรซิน จากการ วิเคราะห์สถิติโดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน พบค่าความแข็งแรงดึงยึด**แตกต่างกัน**อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพันกับสารยึดเรซินของกลุ่ม 1-1-60s มีค่า น้อยกว่าค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพันและเนื้อพันกับสารยึดเรซิน จากการ วิเคราะห์สถิติโดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน พบค่าความแข็งแรงดึงยึดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพันกับสารยึดเรซินของกลุ่ม All-Bond มีค่า มากกว่าค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพันและเนื้อพันกับสารยึดเรซิน จากการ วิเคราะห์สถิติโดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน พบค่าความแข็งแรงดึงยึดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพื้นกับสารยึดเรซินของกลุ่ม Single-Bond มีค่ามากกว่าค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพื้นและเนื้อพื้นกับสารยึดเรซิน จาก การวิเคราะห์สถิติโดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อ กัน พบค่าความแข็งแรงดึงยึด**ไม่แตกต่างกัน**อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย ละ 95

ค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพันกับสารยึดเรซินของกลุ่ม AQ-Bond มี ค่าน้อยกว่าค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพันและเนื้อพันกับสารยึดเรซิน จากการ วิเคราะห์สถิติโดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน พบค่าความแข็งแรงดึงยึดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

<u>ดอนที่ 4</u> เปรียบเทียบระยะรั่วซึมระดับไมโครเมตรบริเวณรอยต่อสารยึดเรซินกับผิว เคลือบฟัน ผิวเนื้อพัน และผิวชิ้นเรซินคอมโพสิตอินเลย์เมื่อทำการยึดด้วยสารยึดเรซินแต่ ละกลุ่ม

2011	จำ นวน ชิ้น	ระยะรัวซึม (มิลลิเมตร)		
แต้ท		ผิวเคลือบฟัน	ผิวเนื้อฟัน	ผิวเรซินคอมโพสิต
Super-Bond	10	0	0	0
1-1-10s	10	0	0	0
1-1-30s	10	0	0	0
1-1-60s	10	0	0	0
All-Bond	10	0	0.145 ± 0.878	0.030 ± 0.066
Single-Bond	10	0	0.228 ± 0.190	0
AQ-Bond	10	0	0	0.016 ± 0.039

ตารางที่ 9 ระยะรั่วซึมเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มที่บูรณะด้วยชิ้นอินเลย์เมื่อใช้สาร ยึดเรซินทั้ง 7 กลุ่ม

เมื่อทำการวัดระยะการรั่วซึมภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่ากลุ่ม Super-Bond 1-1-10s 1-1-30s และ 1-1-60s ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อสารยึดเรซินกับผิวเคลือบพันและผิวเนื้อพัน รวมทั้งระหว่างสารยึดเรซินกับผิวชิ้นเรซินคอมโพลิตอินเลย์

พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อสารยึดเรซินกับผิวเนื้อพันในกลุ่ม Single-Bond มากที่สุดและ รองลงมาคือ กลุ่ม All-Bond จากการวิเคราะห์สถิติโดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน พบว่ากลุ่ม All-Bond และ Single-Bond มีระยะการ รั่วซึมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 รายละเอียดแสดง ในภาคผนวก ตาราง ป

พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อสารยึดเรซินกับขึ้นเรซินคอมโพสิตอินเลย์ในกลุ่ม All-Bond มากที่สุดและรองลงมาคือ กลุ่ม AQ-Bond จากการวิเคราะห์สถิติโดยการทดสอบความแตกต่าง ของค่ากลางระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันด้วยวิธีมันน์-วิตนีย์ (Mann-Whintney U Test) พบว่ากลุ่ม All-Bond และ AQ-Bond มีระยะการรั่วซึมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ตาราง ผ



รูปที่ 46 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ขนิดสเตอริโอแสดงการศึกษาการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวพันกับชิ้นเรซิน-คอมโพสิตอินเลย์ เมื่อทำการยึดด้วยสารยึดเรซินกลุ่ม Super-Bond a) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเคลือบ พัน b) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเนื้อพัน

E = เคลือบพีน D = เนื้อพีน R = สารยึดเรซิน IN = ขึ้นเรซินคอมโพสิตอินเลย์

[กำลังขยาย 200 เท่า a) b)]





E = เคลือบพัน D = เนื้อพัน R = สารยึดเรซิน IN = ชิ้นเรซินคอมโพสิตอินเลย์ [กำลังขยาย 200 เท่า a) b)]



รูปที่ 48 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอแสดงการศึกษาการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวพันกับชิ้นเรซิน-คอมโพสิตอินเลย์ เมื่อทำการยึดด้วยสารยึดเรซินกลุ่ม1-1-30s a) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพัน b) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเนื้อพัน E = เคลือบพัน D = เนื้อพัน R = สารยึดเรซิน IN = ชิ้นเรซินคอมโพสิตอินเลย์ [กำลังขยาย 200 เท่า a) b)]



รูปที่ 49 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอแสดงการศึกษาการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวพันกับชิ้นเรซิน-คอมโพสิตอินเลย์ เมื่อทำการยึดด้วยสารยึดเรซินกลุ่ม 1-1-60s a) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพัน b) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเนื้อพัน E = เคลือบพัน D = เนื้อพัน R = สารยึดเรซิน IN = ชิ้นเรซินคอมโพสิตอินเลย์

[กำลังขยาย 200 เท่า a) b)]



รูปที่ 50 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอแสดงการศึกษาการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวพันกับขึ้นเรซิน-คอมโพสิตอินเลย์ เมื่อทำการยึดด้วยสารยึดเรซินกลุ่ม All-Bond a) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพัน b) พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเนื้อพันกับเรซินซีเมนต์ (ลูกศรทึบ) และพบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อระหว่าง เรซินซีเมนต์กับชิ้นเรซินคอมโพสิตอินเลย์ (ลูกศรโปร่ง) E = เคลือบพัน D = เนื้อพัน R = สารยึดเรซิน IN = ขึ้นเรซินคอมโพสิตอินเลย์ [กำลังขยาย 200 เท่า a) b)]



รูปที่ 51 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอแสดงการศึกษาการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวพันกับชิ้นเรซิน-คอมโพสิตอินเลย์ เมื่อทำการยึดด้วยสารยึดเรซินกลุ่ม Single-Bond a) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิว เคลือบพัน b) พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเนื้อพันกับเรซินซีเมนต์ E = เคลือบพัน D = เนื้อพัน R = สารยึดเรซิน IN = ขิ้นเรซินคอมโพสิตอินเลย์ [กำลังขยาย 200 เท่า a) b)]



รูปที่ 52 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอแสดงการศึกษาการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวพันกับชิ้นเรซิน-คอมโพสิตอินเลย์ เมื่อทำการยึดด้วยสารยึดเรซินกลุ่ม AQ-Bond a) พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อระหว่างเรซิน ซีเมนต์กับชิ้นเรซินคอมโพสิตอินเลย์ (ลูกศร) b) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเนื้อพัน E = เคลือบพัน D = เนื้อพัน R = สารยึดเรซิน IN = ชิ้นเรซินคอมโพสิตอินเลย์ [กำลังขยาย 200 เท่า a) b)]

<u>ตอนที่ 5</u> เปรียบเทียบระยะรั่วซึมระดับไมโครเมตรบริเวณรอยต่อสารยึดเรซินกับผิว เคลือบฟัน ผิวเนื้อฟัน และผิววัสดุอุดเรซินคอมโพสิตเมื่อใช้สารยึดแต่ละกลุ่ม

ตารางที่ 10 ระยะการรั่วซึมเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มที่บูรณะด้วยการอุดเมื่อใช้สาร ยึดเรซิน ทั้ง 7 กลุ่ม

กลุ่ม	จำนวนชิ้น	ระยะรัวซึม (มิลลิเมตร)		
		ผิวเคลือบฟัน	ผิวเนื้อพัน	ผิวเรซินคอมโพลิต
Super-Bond	10	0	0	0
1-1-10s	10	0	0	0
1-1-30s	10	0	0	0
1-1-60s	10	0	0	0
All-Bond	10	0	1.309 ± 1.386	0.005 ± 0.017
Single-Bond	10	0	0.366 ± 0.281	0
AQ-Bond	10	0	0	0.054 ± 0.093

เมื่อทำการวัดระยะการรั่วซึมภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า กลุ่ม Super-Bond 1-1-10s 1-1-30s 1-1-60s และ AQ-Bond ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อสารยึดเรซินกับผิวเคลือบพันและ ผิวเนื้อพัน รวมทั้งระหว่างสารยึดเรซินกับวัสดุอุดเรซินคอมโพสิต

พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อสารยึดเรซินกับผิวเนื้อพันในกลุ่ม All-Bond มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่ม Single-Bond จากการวิเคราะห์สถิติโดยการทดสอบความแตกต่างของ ค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน พบว่า กลุ่ม All-Bond และ Single-Bond มี ระยะการรั่วซึมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ตาราง ภ

พบการรั่วขึมบริเวณรอยต่อสารยึดเรซินกับวัสดุอุดเรซินคอมโพสิตในกลุ่ม AQ-Bond มาก ที่สุดและรองลงมาคือ กลุ่ม All-Bond จากการวิเคราะห์สถิติโดยการทดสอบความแตกต่างของค่า กลางระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันด้วยวิธีมันน์-วิตนีย์ (Mann-Whintney U Test) พบว่า กลุ่ม All-Bond และ AQ-Bond มีระยะการรั่วซึมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญการสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ตาราง ม



รูปที่ 53 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอแสดงการศึกษาการรั่วขึมบริเวณรอยต่อผิวพันกับวัสดุอุด เรซินคอมโพสิต เมื่อทำการยึดด้วยสารยึดเรซินกลุ่ม Super-Bond a) ไม่พบการรั่วขึมบริเวณรอยต่อผิวเคลือบ พัน b) ไม่พบการรั่วขึมบริเวณรอยต่อผิวเนื้อพัน E = เคลือบพัน D = เนื้อพัน R = สารยึดเรซิน DI = วัสดุอุดเรซินคอมโพสิต [กำลังขยาย 200 เท่า a) b)]



รูปที่ 54 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอแสดงการศึกษาการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวพันกับวัสดุอุด เรซินคอมโพสิต เมื่อทำการยึดด้วยสารยึดเรซินกลุ่ม 1-1-10s a) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพัน b) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเนื้อพัน

E = เคลือบพื้น D = เนื้อพื้น R = สารยึดเรซิน DI = วัสดุอุดเรซินคอมโพสิต [กำลังขยาย 200 เท่า a) b)]



รูปที่ 55 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอแสดงการศึกษาการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวพื้นกับกับวัสดุอุด เรซินคอมโพสิต เมื่อทำการยึดด้วยสารยึดเรซินกลุ่ม 1-1-30s a) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพื้น b) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเนื้อพัน

E = เคลือบพัน D = เนื้อพัน R = สารยึดเรซิน DI = วัสดุอุดเรซินคอมโพสิต

[กำลังขยาย 200 เท่า a) b)]



รูปที่ 56 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอแสดงการศึกษาการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวพันกับกับวัสดุอุด เรซินคอมโพสิต เมื่อทำการยึดด้วยสารยึดเรซินกลุ่ม 1-1-60s a) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพัน b) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเนื้อพัน E = เคลือบพัน D = เนื้อพัน R = สารยึดเรซิน DI = วัสดุอุดเรซินคอมโพสิต

[กำลังขยาย 200 เท่า a) b)]



รูปที่ 57 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอแสดงการศึกษาการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวพันกับกับวัสดุอุด เรซินคอมโพสิต เมื่อทำการยึดด้วยสารยึดเรซินกลุ่ม All-Bond ในชิ้นตัวอย่างที่หนึ่ง a) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณ รอยต่อผิวเคลือบพัน b) พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเนื้อพันกับสารยึดเรซิน E = เคลือบพัน D = เนื้อพัน R = สารยึดเรซิน DI = วัสดุอุดเรซินคอมโพสิต [กำลังขยาย 200 เท่า a); กำลังขยาย 50 เท่า b)]



รูปที่ 58 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอแสดงการศึกษาการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวพันกับกับวัสดุอุด เรซินคอมโพสิต เมื่อทำการยึดด้วยสารยึดเรซินกลุ่ม All-Bond ในชิ้นตัวอย่างที่สอง a) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณ รอยต่อผิวเคลือบพัน b) พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเนื้อพันกับสารยึดเรซิน (ลูกศรทึบ) และพบการรั่วซึม ระหว่างสารยึดเรซินกับวัสดุอุดเรซินคอมโพสิต (ลูกศรโปร่ง) E = เคลือบพัน D = เนื้อพัน R = สารยึดเรซิน DI = วัสดุอุดเรซินคอมโพสิต

[กำลังขยาย 200 เท่า a) b)]



รูปที่ 59 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอแสดงการศึกษาการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวพันกับกับวัสดุอุด เรซินคอมโพสิต เมื่อทำการยึดด้วยสารยึดเรซินกลุ่ม Single-Bond a) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเคลือบ พัน b) พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเนื้อพันกับสารยึดเรซิน E = เคลือบพัน D = เนื้อพัน R = สารยึดเรซิน DI = วัสดุอุดเรซินคอมโพสิต [กำลังขยาย 200 เท่า a) b)]



รูปที่ 60 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอแสดงการศึกษาการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวพันกับกับวัสดุอุด เรซินคอมโพสิต เมื่อทำการยึดด้วยสารยึดเรซินกลุ่ม AQ-Bond a) พบการรั่วซึมบริเวณระหว่างสารยึดเรซินกับ วัสดุอุดเรซินคอมโพสิต (ลูกศร) b) ไม่พบการรั่วซึมบริเวณรอยต่อผิวเนื้อพัน E = เคลือบพัน D = เนื้อพัน R = สารยึดเรซิน DI = วัสดุอุดเรซินคอมโพลิต [กำลังขยาย 200 เท่า a) b)]

<u>ดอนที่ 6</u> เปรียบเทียบระยะรั่วซึมระหว่างการบูรณะด้วยชิ้นเรซินคอมโพสิตอินเลย์กับการ บูรณะด้วยการอุดเรซินคอมโพสิตเมื่อใช้สารยึดเรซินจำแนกตามกลุ่ม

กลุ่ม All-Bond มีระยะการรั่วซึมบริเวณผิวเนื้อพันเมื่อบูรณะด้วยการอุดเรซินคอมโพสิต มากกว่าการบูรณะด้วยชิ้นเรซินคอมโพสิตอินเลย์ จากการวิเคราะห์สถิติโดยทดสอบความ แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน พบระยะการรั่วซึม**แตกต่างกัน** อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ตาราง ย

กลุ่ม Single-Bond มีระยะการรั่วซึมบริเวณผิวเนื้อพันเมื่อบูรณะด้วยการอุดมากกว่าการ บูรณะด้วยชิ้นอินเลย์ จากการวิเคราะห์สถิติโดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง ประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน พบระยะการรั่วซึมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ตาราง ร

กลุ่ม All-Bond มีระยะการรั่วซึมบริเวณรอยต่อระหว่างสารยึดเรซินกับขึ้นอินเลย์มากกว่า ระยะระหว่างสารยึดเรซินกับวัสดุอุด จากการวิเคราะห์สถิติโดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันด้วยวิธีมันน์-วิตนีย์ พบระยะการรั่วซึม**ไม่แตกต่างกัน** อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ตาราง ล

กลุ่ม AQ-Bond มีระยะการรั่วซึมบริเวณรอยต่อระหว่างสารยึดเรซินกับวัสดุอุดมากกว่า ระยะระหว่างสารยึดเรซินกับซิ้นอินเลย์ จากการวิเคราะห์สถิติโดยทดสอบความแตกต่างของค่า กลางระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันด้วยวิธีมันน์-วิตนีย์ พบระยะการรั่วซึมไม่แตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ตาราง ว