การปรับปรุงความพึงพอใจของถูกค้าทางด้านคุณภาพโดยการประยุกต์ใช้ กระบวนการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ : กรณีศึกษาในโรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ



นาย อัฐชัย พิริยะวัฒน์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543 ISBN 974-13-0089-1 ลิขสิทธิ์ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A CUSTOMER SATISFACTION IMPROVEMENT ON QUALITY BY USING THE BENCHMARKING PROCESS: CASE STUDY OF AN IRON FOUNDRY PLANT

Mr. Attachai Piriyawat

A Thesis Submitted in Partial Fullfillment of Requirements

for the Degree of Master of Engineering in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2000

ISBN 974-13-0089-1

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าทางด้านคุณภาพโดยการ ประยุกต์ใช้กระบวนการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ กรณีศึกษาในโรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ นายอัฐชัย พิริยะวัฒน์ โดย วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต Made คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์ คร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนซ์ ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์จรูญ มหิทธาฟองกุล) อาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารเมศ ชุติมา)

อัฐชัย พิริยะวัฒน์ : การปรับปรุงความพึงพอใจทางด้านคุณภาพโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการวัดเปรียบเทียบ สมรรถนะ : กรณีศึกษาในโรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ (A CUSTOMER SATISFACTION IMPROVEMENT ON QUALITY BY USING THE BENCHMARKING PROCESS : CASE STUDY OF AN IRON FOUNDRY PLANT) อ. ที่ปรึกษา : ผศ. จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์, 257 หน้า.
ISBN 974-13-0089-1

การวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้านคุณภาพโดยประยุกต์ใช้การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะกรณีศึกษาในโรงงาน หล่อเหล็กรูปพรรณ วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือ (1) เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรตัวอย่างโดยสนองต่อความพึง พอใจของลูกค้าค้านคุณภาพ (2) เพิ่มความพอใจของลูกค้าทางค้านคุณภาพโดยการนำเทคนิคการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะมาใช้ในการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีขึ้น โดยการทำการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะทางค้านผลดำเนินงานและการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเปรียบ เทียบกับคู่แข่งขององค์กรตัวอย่าง เนื่องจากการทำการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะทั้ง 2 ประเภทจะเป็นการทำการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะรูป แบบหนึ่งที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งขั้นตอนการทำการวัดสมรรถนะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นตอนการวางแผน 2. ขั้น ตอนการค้นหา 3. ขั้นตอนการสังเกตการณ์ 4. ขั้นตอนการวิเคราะห์ 5. ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ใจ โดยในขั้นตอนวางแผน ขั้นตอนการค้นหา และขั้นตอนการสังเกตการณ์ ได้นำเอาเทคนิคการแปรหน้าที่ด้านคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) รูปแบบ 4 ช่วงมา ประยุกต์ใช้ โดยนำมาใช้เฉพาะช่วงที่ 1 คือ แมททริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning) เพื่อนำมาหาความต้องการของลูกค้าค้าน คุณภาพ และทำการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะทางค้านคุณภาพระหว่างองค์กรตัวอย่างกับบริษัทคู่แข่ง โดยบริษัทคู่แข่งที่นำมาเปรียบเทียบกับ องค์กรตัวอย่างในงานวิจัยนี้มี 2 บริษัทคือ บริษัท B และบริษัท C

จากผลการวิจัยพบว่า หัวข้อทางค้านคุณภาพที่ค้องทำการปรับปรุงขององค์กรตัวอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท B มีทั้งสิ้น 5 หัวข้อ ส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท C มีทั้งสิ้น 11 หัวข้อ จากนั้นได้หาความสัมพันธ์ของหัวข้อทางค้านคุณภาพที่ค้องการปรับปรุงกับข้อกำหนค ทางเทคนิคที่ส่งผลต่อหัวข้อทางค้านคุณภาพที่ค้องการปรับปรุง และทำการปรับปรุงข้อกำหนคทางเทคนิคที่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนคไว้ โดยหลังจากทำการปรับปรุงแก้ไข ได้ทำการออกแบบสอบถามไปยังลูกค้าเพื่อสอบถามผลความพึงพอใจทางค้านคุณภาพหลังการปรับปรุง แก้ไข โดยผลสรุประดับคะแนนความพึงพอใจทางค้านคุณภาพหลังการปรับปรุงแก้ไขมีดังนี้

- 1. หัวข้อทางค้านคุณภาพ 5 หัวข้อ ที่ค้องการปรับปรุงเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท B มีอยู่ 4 หัวข้อที่ได้รับคะแนนสูงกว่า บริษัท B โดยมี 1 หัวข้อที่องค์กรตัวอย่าง ได้รับคะแนนน้อยกว่าบริษัท B และต้องทำการคำเนินการแก้ไขต่อไป
- 2. หัวข้อทางค้านคุณภาพ 11 หัวข้อที่ค้องการปรับปรุงเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท C มีอยู่ 4 หัวข้อที่ได้รับคะแนนสูงกว่า บริษัท C และมีคะแนนเท่ากันกับบริษัท C 5 หัวข้อ แต่มีอยู่ 1 หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยกว่าบริษัท C ส่วนอีก 1 หัวข้อไม่ได้รับการประเมิน ผลหลังการปรับปรุงแก้ไข

โดยจากการวิจัยหลังการปรับปรุงแก้ไขพบว่าในหัวข้อกุณภาพทางด้านอื่นคะแนนความแตกต่างระหว่างองค์กรตัวอย่างกับบริษัท B และบริษัท C มีคะแนนน้อยลง แต่ยังมีคะแนนมากกว่าบริษัท B และบริษัท C คังนั้นหัวข้อคังกล่าวควรเป็นหัวข้อที่ควรคำเนินปรับปรุง แก้ไขต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องตามหลักการของการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ โดยหัวข้อที่ควรทำการปรับ ปรุงต่อไปเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท B มี 9 หัวข้อ ส่วนหัวข้อที่ควรปรับปรุงต่อไปเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท C มีทั้งสิ้น 4 หัวข้อ

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ปีการศึกษา 2543 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา. >>2666 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.... ## 4171528021 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEYWORD : BENCHMARKING / CUSTOMER SATISFACTION / IRON CASTING

ATTACHAI PIRIYAWAT : A CUSTOMER SATISFACTION IMPROVEMENT ON

OUALITY BY USING THE BENCHMARKING PROCESS: A CASE STUDY OF AN

IRON FOUNDRY PLANT. THESIS ADVISOR: ASSIST. PROF. JEERAPAT

NGAOPRASERTWONG, M.S., 245 pp. ISBN 974-13-0089-1

This research is a customer satisfaction improvement on quality by using benchmarking process in the iron foundry plant. The main objectives of this research are (1) for searching critical success factor at responding customer satisfaction on quality for sample company (2) increasing customer satisfaction on quality by using benchmarking technique for improvement customer satisfaction. This research uses 2 categories of benchmarking technique to be the performance benchmarking and the competitive benchmarking because of using both of benchmarking categories to be one of benchmarking technique which give the highest benefit. The benchmarking process is divided five procedures so on (1) Plan (2) Search (3) Observe (4) Analysis (5) Adapt which Plan , Search and Observe procedures take into Quality Function Deployment (QFD) in four phases form to apply with these procedures. QFD in four phases form used only the first phase which is Product planning matrix for finding customer requirements on quality and benchmarking on quality between sample company and competitors. The competitor companies in this research have two companies to be company B and company C

The research result can conclude that quality items have five items that must be improved when compare with company B and eleven items that must be improved when compare with company C. And then finding the relation between improved quality items with technical requirements that effect with those quality items and improve technical requirements at missed target. After that quality improvement issue questionnaire to customer for assessment customer satisfaction on each quality items by having conclusion of customer satisfaction level therefore as

(1) Five improved quality items when compare with company B have four items that customer satisfaction marks are higher than company B and one item that the marks are less than company B which this item must make improvement to be continued.

(2) Eleven improved quality items when compare with company C have four items that customer satisfaction marks are higher than company C, five items that the marks are same as company C and one item that marks are less than company C but having one item that does not be assessed the result after improvement.

From the research result after improvement meet that other quality items have the different marks between sample company with company B and C to be less than previous improvement time. But the sample company's marks have been higher than company B and company C yet. So that those items should be improved to be continued because it is continuous improvement as the benchmarking principle. By having nine items should be improved when compares with company B and four items should be improved when compares with company C.

DepartmentIndustrial	Engineering	Student's signature .	Danerb W.
Field of study Industri	ialEngineering	Advisor's signature	1321016/
Academic year	2000	Co-advisor's signatur	re.

ฉ

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความอนุเคราะห์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งกรุณาสละเวลาให้คำแนะนำแนวทางในการทำ วิทยานิพนธ์อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนคณาจารย์ที่ร่วมเป็นประธานกรรมการ และ กรรมการ ในการสอบ วิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ จรูญ มหิทธาฟองกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารเมศ ชุติมา ที่กรุณาให้ข้อแนะนำในการแก้ไขวิทยา นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จไปด้วยดีด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่ๆ ที่โรงงานหล่อเหล็กรูป พรรณตัวอย่างซึ่งผู้วิจัยใช้เป็นกรณีศึกษา ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และญาติๆ ทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนทั้งทาง ด้านแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า เป็นกำลังใจและคอยห่วงใยผู้วิจัยมาโดยตลอด

สารบัญ

หน้	1
บทคัดย่อภาษาไทยง	
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ จ	
กิตติกรรมประกาศ ฉ	
สารบัญ ช	
สารบัญตาราง ญ	
สารบัญภาพ ฑ	
บทที่	
1 บทนำ 1	
1.1 บทน้ำ	
1.2 เหตุผลการทำวิจัย	
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
1.4 ขอบเขตของการวิจัย	
1.5 ขั้นตอนการคำเนินการวิจัย	
1.6 ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ	
2 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ทฤษฎีทางค้านการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ	
2.1.1 นิยามของการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ(benchmarking definition)	
2.1.2 สาระสำคัญของการทำการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ	
2.1.3 ประวัติการพัฒนาการทำการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ	
2.1.4 ประเภทของการทำการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ	
2.1.4.1 การวัคเปรียบเทียบสมรรถนะในค้านอะไร	
2.1.4.2 การวัคเปรียบเทียบสมรรถนะกับผู้ใด10	
2.1.5 กระบวนการทำการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ	
2.2 ทฤษฎีการแปรหน้าที่คุณภาพ	
2.2.1 การแปรหน้าที่คุณภาพ (Quality Function Deployment)	
2.2.2 QFD และบ้านแห่งคุณภาพ	
2.2.3 ส่วนประกอบสำคัญ HOQ21	
2.3 แผนผังแสดงเหตุและผลหรือผังก้างปลา (Couse and Effect Diagram)24	
2.4 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)27	

	หน้า
2.5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ (Relations Diagram)	. 28
2.6 แผนผังต้นใน (Systematic or Tree Diagram)	. 30
2.7 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ (Critical Success Factor : CSF)	. 32
2.8 การเข้าถึงเสียงของลูกค้า (Voice of The Customer)	. 33
2.8.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ	33
2.8.2 วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล	33
2.9 การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	. 35
3 กรณีศึกษา: โรงงานหล่อเหล็กรูปพรรณ	. 39
3.1 ความเป็นมาและการคำเนินธุรกิจของโรงงานตัวอย่าง	. 39
3.2 แผนผังขององค์กรตัวอย่าง	
3.3 ขั้นตอนกระบวนการผลิต	41
3.4 สภาวะปัญหาในปัจจุบัน	
4 การประยุกต์ใช้กระบวนการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะกับกรณีศึกษา	
4.1 ขั้นตอนการวางแผนของการทำการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ	53
4.1.1 การค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ (CSF) ทางด้านคุณภาพของ องค์กรตัวอย่าง	. 53
4.1.2 การค้นหาบริษัทคู่แข่งในการทำการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ	. 57
4.1.3 ขั้นตอนการสังเกตการณ์ ในการทำการวัคเปรียบเทียบสมรรถนะ	. 58
4.1.4 การนำเทคนิค QFD มาประยุกต์ใช้ในการคำเนินการวิจัย	
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ในการทำการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ	
4.2.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจทางด้านคุณภาพที่ทางบริษัท A ควร ปรับปรุงเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท B	71
4.2.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจทางด้านคุณภาพที่ทางบริษัท A ควร เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท C	. 75
4.2.3 การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจทางค้านคุณภาพที่ ต้องการปรับปรุงกับข้อกำหนดทางเทคนิค	. 76
4.2.4 การวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดพลาดของข้อกำหนดทางเทคนิค ที่ไม่ได้ผลตามเป้าหมาย	. 79
4.3 สรุปท้ายบท	125

หน้า
5 ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขของการทำการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะและผลดำเนิน
5.1 การปรับปรุงแก้ไขและติดตามผลการดำเนินการของข้อกำหนดทางเทคนิค
5.2 สรุปปัญหา สาเหตุ แนวทางการคำเนินการแก้ไข และผลการคำเนินการแก้ไข 142 ของข้อกำหนดทางเทคนิคที่ไม่ได้ผลตามเป้าหมาย
5.3 ผลของข้อกำหนดทางเทคนิคก่อนการปรับปรุงแก้ไขและหลังการปรับปรุงแก้ไข 152
5.4 การกำหนดมาตรฐานในกระบวนการผลิตและการบริการเพื่อรักษาข้อกำหนด 153 ทางเทคนิคให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
6 การประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าหลังการปรับปรุงแก้ไข
6.1 ขั้นตอนการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าหลังการคำเนินการปรับปรุง 157
แก้ ^น ใช
7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
7.1 บทสรุปงานวิจัย
7.2 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
7.2.1 การประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะกับองค์กร 181
7.2.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวัดเปรียบเทียบ 182 สมรรถนะในงานวิจัยนี้
7.2.3 ปัญหาและจำกัดของงานวิจัย
7.2.4 ผลที่ได้รับจากงานวิจัยเชิงวิชาการและอุตสาหกรรม
7.2.5 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ 184
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ประวัติผู้วิจัย

หน้า

สารบัญตาราง

ตารางที่ 3.1	แสดงคะแนนการประเมินผลแต่ละเกณฑ์
ตารางที่ 4.1	การเปรียบเทียบศักยภาพต่างๆ ระหว่างองค์กรตัวอย่างกับบริษัทคู่แข่ง
ตารางที่ 4.2(ก)	การสรุปคะแนนความสำคัญของแต่ละความต้องการ ระดับคะแนน
	ความพึงพอใจของแต่ละบริษัท และความแตกต่างของระดับคะแนนความ
	พึ่งพอใจที่มีต่อบริษัท A กับบริษัท B
ตารางที่ 4.2(ข)	การสรุปคะแนนความสำคัญของแต่ละความต้องการ ระดับคะแนน
	ความพึงพอใจของแต่ละบริษัท และความแตกต่างของระดับคะแนนความ
	พึงพอใจที่มีต่อบริษัท A กับบริษัท C
ตารางที่ 4.3(ก)	ตารางแสดงการแปลงความต้องการลูกค้ามาเป็นข้อกำหนดทางเทคนิค 67
ตารางที่ 4.3(ข)	สรุปข้อกำหนดเทกนิค หรือ SQC ทั้งหมดรวมทั้งค่าเป้าหมาย
	(Target) และทิศทางการปรับปรุงที่ตั้งเอาไว้
ตารางที่ 4.4	แสดงความสัมพันธ์ของข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีผลต่อความพึงพอใจ77
	ทางค้านคุณภาพที่บริษัท A ต้องการปรับปรุงเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท B
ตารางที่ 4.5	แสดงความสัมพันธ์ของข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีผลต่อความพึงพอใจ79
	ทางค้านคุณภาพที่บริษัท A ต้องการปรับปรุงเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท C
ตารางที่ 4.6	แสดงสินค้าที่ถูกส่งกลับมาจากบริษัทลูกค้าในช่วงเดือน
	ม.ก. – มิ.ย. พ.ศ. 2543
ตารางที่ 4.7	แสดงสัคส่วนของการส่งคืนสินค้า (ส่วนในล้านส่วน) ในช่วงเคือน80
	ม.ค. – มิ.ย. พ.ศ. 2543
ตารางที่ 4.8	แสดงอัตราของเสียหลังการกลึงชิ้นงาน frame RH – H01 ของ
	วันผลิตที่พบปัญหา
ตารางที่ 4.9	แสดงสาเหตุของปัญหาโพรงอากาศและแนวทางคำเนินการแก้ไข
	ของชิ้นงาน frame RH– H01
ตารางที่ 4.10	แสดงค่าเฉลี่ยค่าคำนวณใต้ทั้ง 6 ตำแหน่งของชิ้นงาน
	Cap Main Bearing 4JA1
ตารางที่ 4.11	แสดงแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาชิ้นงาน fly wheel 940
	เป็นสนิม

		หน้า
ตารางที่ 4.12	แสคงแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า	99
ตารางที่ 4.13	แสดงแนวทางการคำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้าไม้ผ่าน	102
	การสุ่มตรวจสอบคุณภาพภายในบริษัท	
ตารางที่ 4.14	แสดงสาเหตุและวิธีการควบคุมโครงสร้างจุลภาค	104
	ของชิ้นงานเหล็กหล่อให้สามารถกลึงได้ง่ายและดีขึ้น	
ตารางที่ 4.15	แสดงแนวทางการควบคุมระยะเวลาในการแก้ไขปัญหากับลูกค้า	107
	ให้สำเร็จลุล่วง	
ตารางที่ 4.16	แสดงอัตราของเสียภายในบริษัทสำหรับชิ้นงานที่ส่งให้บริษัท ข	109
ตารางที่ 4.17	แสดงอัตราของเสียภายในบริษัทสำหรับชิ้นงานที่ส่งให้บริษัท ง	110
ตารางที่ 4.18	แสดงสาเหตุและแนวทางคำเนินการแก้ไขปัญหาบิ่นของชิ้นงาน	113
	Cylinder CN2	
ตารางที่ 4.19	แสดงสาเหตุและแนวทางคำเนินการแก้ไขปัญหาบิ่นและปัญหา	119
	แสลกของชิ้นงาน fly wheel 940	
ตารางที่ 4.20	แสดงชิ้นงานไม่ผ่านตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมระหว่าง	123
	ม.ค. – มิ.ย. พ.ศ. 2543	
ตารางที่ 4.21	แสดงสาเหตุของปัญหาค่าส่วนประกอบทางเคมีไม่ผ่าน	125
	ตามค่าควบคุมที่กำหนดไว้และแนวทางคำเนินการแก้ไข	
ตารางที่ 5.1	แสดงผลการคำเนินการหลังการปรับปรุงแก้ไขอัตราของเสีย	130
	หลังการกลึงของชิ้นงาน flame RH – H01	
ตารางที่ 5.2	แสดงการคืนชิ้นงาน fly wheel 940 เนื่องจากปัญหาสนิม	131
	หลังทำการปรับปรุงแก้ไข	
ตารางที่ 5.3	แสดงผลการคำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้า	132
	เนื่องจากปัญหาชิ้นงาน Cap Main Bearing ปนรุ่นในกระบะเดียวกัน	
ตารางที่ 5.4	แสดงผลการคำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้า	133
	เนื่องมาจากปัญหาชิ้นงาน fly wheel 940 มีผิวงานหล่อเป็นรูพรุนมาก	
ตารางที่ 5.5	แสคงผลการคำเนินการแก้ไขอัตราของสินค้าที่ไม่ผ่านการสุ่ม	134
	ตรวจสอบคุณภาพภายในบริษัท	
ตารางที่ 5.6	้ แสดงผลการคำเนินการแก้ไขชิ้นงาน flame RH – H01 ที่ถูกส่งคืน	135
	จากลูกค้าเนื่องจากเมื่อทำการกลึงแล้วต้องเปลี่ยนมืดกลึงบ่อยกว่าปกติ	

	หน้า
ตารางที่ 5.7	แสดงผลการคำเนินการแก้ไขการควบคุมระยะเวลาในการแก้ไข
	ปัญหากับลูกค้าให้สำเร็จลุล่วง
ตารางที่ 5.8	แสดงผลการดำเนินการแก้ไขการลดอัตราของเสียภายในบริษัท
	ของชิ้นงาน Cylinder CN2 เนื่องจากปัญหาชิ้นงานบิ่น
ตารางที่ 5.9	แสดงผลการคํณินการแก้ไขการลดอัตราของเสียภายในบริษัทของ
	fly wheel 940 เนื่องจากปัญหาชิ้นงานบิ่น
ตารางที่ 5.10	แสคงผลการคำเนินการแก้ไขการลดอัตราของเสียภายในบริษัทของ
	ชิ้นงาน fly wheel 940 เนื่องจากปัญหาชิ้นงานแสลก
ตารางที่ 5.11	แสดงอัตราของเสียภายในบริษัทของชิ้นงานที่ส่งให้บริษัท ข ในช่วง
	เคือน ส.ค. – ต.ค. พ.ศ. 2543
ตารางที่ 5.12	แสคงอัตราของเสียภายในบริษัทของชิ้นงานที่ส่งให้บริษัท ง ในช่วง140
	เดือน ส.ค. – ต.ค. พ.ศ. 2543
ตารางที่ 5.13	แสดงผลการคำเนินการแก้ไขปัญหาชิ้นงาน Cylinder CN2 พบ141
	ส่วนประกอบทางเคมีไม่ได้ตามค่าควบคุมที่กำหนด
ตารางที่ 5.14	แสคงจำนวนเรื่องของชิ้นงานที่ทำการผลิตแล้วไม่ผ่านตามข้อกำหนดทาง142
	วิศวกรรมตั้งแต่เคือน ก.ค. – ต.ค. พ.ศ. 2543 หลังการทำการปรับปรุงแก้ไข
ตารางที่ 5.15	แสดงการสรุปปัญหา สาเหตุ แนวทางการดำเนินการแก้ไข และผลการดำเนิน143
	การแก้ไขของข้อกำหนดทางเทคนิคที่ไม่ได้ผลตามเป้าหมาย
ตารางที่ 5.16	แสดงผลของข้อกำหนดทางเทคนิคก่อนการปรับปรุงแก้ไขและหลังการ
	ปรับปรุงแก้ใจ
ตารางที่ 5.17	แสดงมาตรฐานการทำงานใหม่หรือเปลี่ยนแปลงค่าควบคุมในกระบวนการผลิต 153
	เพื่อรักษาข้อกำหนดทางเทคนิคให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ตารางที่ 6.1	สรุประดับคะแนนความพึงพอใจของแต่ละบริษัทและความแตกต่าง
	ของระคับคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อบริษัท A และบริษัท B หลังการ
	ปรับปรุงแก้ใจ
ตารางที่ 6.2	สรุประดับคะแนนความพึงพอใจของแต่ละบริษัทและความแตกต่าง
	ของระคับคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อบริษัท A และบริษัท C หลังการ
	ปรับปรุงแก้ไข

	หน้า
ตารางที่ 6.3	แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนนความพึงพอใจ
	ทางด้านคุณภาพระหว่างบริษัท A กับบริษัท B เมื่อก่อนทำการปรับปรุงแก้ไข
	และหลังทำการปรับปรุงแก้ไข
ตารางที่ 6.4	ตารางแสดงความแตกต่างของระดับคะแนนความพึ่งพอใจของบริษัท A ก่อน163
	การปรับปรุงแก้ใขและหลังการปรับปรุงแก้ไขด้วยกันเองเมื่อเปรียบเทียบกับ
	บริษัท B
ตารางที่ 6.5	ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนนความพึงพอใจ166
	ทางค้าน คุณภาพระหว่างบริษัท A กับบริษัท C เมื่อก่อนทำการปรับปรุงแก้ไข
	และหลังทำการปรับปรุงแก้ไข
ตารางที่ 6.6	ตารางแสดงความแตกต่างของระดับคะแนนความพึ่งพอใจของบริษัท A ก่อน169
	การปรับปรุงแก้ไขและหลังการปรับปรุงแก้ไขด้วยกันเองเมื่อเปรียบเทียบกับ
	บริษัท C

สารบัญภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1	รูปแสดงประวัติความเป็นมาของการวัคเปรียบเทียบสมรรถนะ
รูปที่ 2.2	แมททริกซ์แสดงระดับประโยชน์ของการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ
	ประเภทต่างๆ
รูปที่ 2.3	รูปแสดงกระบวนการทำการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ
รูปที่ 2.4	รูปแสดงการเปรียบกระบวนการทำการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ
	กับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพงาน
รูปที่ 2.5	แสดง four matrices ของ QFD
รูปที่ 2.6	แสดงส่วนประกอบของ HOQ21
รูปที่ 2.7	แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในการระบุระดับความสัมพันธ์
รูปที่ 2.8	แสคงสัญลักษณ์ที่ระบุถึงระดับและทิศทางของความสัมพันธ์
รูปที่ 2.9	ตัวอย่างผังก้างปลาในการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดรอยย่น
	บนพื้นผิวผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
รูปที่ 2.10	ตัวอย่างแผนภาพความสัมพันธ์ (Relation Diagram)
รูปที่ 2.11	รูปตัวอย่างแผนภาพต้นไม้ (Tree Diagram)
รูปที่ 2.12	รูปแสดงแผนภาพดัชนีวัดประสิทธิภาพที่สำคัญขององค์กร
รูปที่ 2.13	รูปแสดงตัวอย่างลักษณะแบบสอบถาม
รูปที่ 3.1	แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตเหล็กหล่อรูปพรรณ
	(Process Flow Chart)
รูปที่ 4.1 (ก)	แผนภาพต้นไม้ความพึงพอใจของลูกค้าทางด้านคุณภาพก่อนการทบทวน
รูปที่ 4.1 (ข)	แผนภาพต้นไม้ความพึงพอใจของลูกค้าทางค้านคุณภาพหลังการทบทวน
รูปที่ 4.2	บ้านแห่งคุณภาพ
รูปที่ 4.3	กราฟแสดงค่าความแตกต่างของความพึ่งพอใจระหว่างบริษัท A และ
	บริษัท B (A – B)
รูปที่ 4.4	กราฟแสดงค่าความแตกต่างของความพึงพอใจระหว่างบริษัท A และ
	บริษัท C (A-C)
รูปที่ 4.5	กราฟพาเรโตของความแตกต่างของความพึงพอใจระหว่างบริษัท A
	เปรียบเทียบกับบริษัท B

			หน้า
รูปที่	4.6	กราฟพาเรโตของความแตกต่างของความพึงพอใจระหว่างบริษัท A	75
		เปรียบเทียบกับบริษัท C	
รูปที่	4.7	รูปแสดงตำแหน่งแผลที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน frame RH – H01	82
รูปที่	4.8	งานแผนผังก้างปลาแสดงการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดโพรงอากาศ	83
		ของชิ้นงาน frame RH – H01	
รูปที่	4.9	รูปแม่พิมพ์ไส้แบบตัวเก่า	85
รูปที่	4.10	รูปแม่พิมพ์ใส้แบบตัวใหม่	
รูปที่	4.11	ภาพแสดงบริเวณผิวงานหล่อที่กลึงโคนของชิ้นงาน Cap Main Bearing	87
		front Model 4JA1	
รูปที่	4.12	ภาพแสดงตำแหน่งของชิ้นงาน Cap Main Bearing 4JA1 ทั้ง 6	. 88
		ตำแหน่งที่ทำการวัคขนาด เพื่อหาค่าเฉลี่ย	
รูปที่	4.13	รูปแสดงรายละเอียดของขนาดที่วัดได้และตำแหน่งที่ทำการวัดของชิ้นงาน	. 89
		Cap Main Bearing 4JA1 ที่กลึงเสร็จที่กระบวนการกลึงที่ 2	
รูปที่	4.14	รูปตัวอย่างสนิมเนื่องจากถูกน้ำโดยไม่ทราบว่าเกิดระหว่างการส่งชิ้นงาน	. 93
		หรือที่บริษัทลูกค้า	
รูปที่	4.15	รูปตัวอย่างถุงมือผ้า	94
รูปที่	4.16	รูปตัวอย่างถุงมือยาง	94
รูปที่	4.17	รูปกระบะก่อนการแก้ใง	95
รูปที่	4.18	รูปกระบะหลังหารคืนสภาพกระบะ	
รูปที่	4.19	รูปผังก้างปลาแสดงสาเหตุของชิ้นงาน Cap Main Bearing	. 97
		front Model 4JA1 ปนในกระบะชิ้นงาน Cap Main Bearing front	
		Model 4JB1	
รูปที่	4.20	รูปผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหายุบตัวที่ผิวงานหล่อของชิ้นงาน	98
		fly wheel 940	
รูปที่	4.21	แผนผังความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทำให้เกิดสินค้าไม่ผ่านการส่งการสุ่มตรวจ	101
รูปที่	4.22	แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุและวิธีการในการควบคุมโครงสร้างจุลภาค	103
		ของเหล็กหล่อ	
รูปที่	4.23	ภาพแสดงโครงสร้างจุลภาคกราไฟท์ชนิด D และชนิด E ของชิ้นงาน	105
		frame RH – H01 ที่พบปัญหาการเปลี่ยนมีคกลึงบ่อยเมื่อทำการกลึง	
รูปที่	4.24	แผนผังความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา	106
		กับลูกค้า	

	หน้า
รูปที่ 4.25	กราฟพาเรโตแสดงสาเหตุของเสียในสายการผลิตชิ้นงาน Cilinder CN2 111
รูปที่ 4.26	รูปผังก้างปลาแสดงสาเหตุบิ่นของชิ้นงาน Cilinder CN2
รูปที่ 4.27	รูปแสคงสายพานลำเลียงชิ้นงานให้ลงในกระบะเพื่อแก้ไขปัญหาบิ่น
รูปที่ 4.28	รูปแสดงกระบะใส่ทางวิ่งชิ้นงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ทางวิ่งชิ้นงานไปขัดปน 115 กับชิ้นงานในเครื่องขัดชิ้นงาน
รูปที่ 4.29	กราฟพาเรโตแสดงสาเหตุของเสียในสายการผลิตของชิ้นงาน fly wheel 940 116
รูปที่ 4.30	รูปผังก้างปลาแสดงสาเหตุบิ่นของชิ้นงาน fly wheel 940 117
รูปที่ 4.31	รูปผังก้างปลาแสดงสาเหตุแสลกของชิ้นงาน fly wheel 940 118
รูปที่ 4.32	รูปแสคงสายพานลำเลียงชิ้นงานเพื่อลำเลียงชิ้นงานลงในกระบะเพื่อแก้ไข
	บ ปัญหาบิ่น
รูปที่ 4.33	รูปแสคงระบบทางวิ่งของชิ้นงาน fly wheel 940 ก่อนการปรับปรุงระบบ 121 ทางวิ่งน้ำเหล็ก
รูปที่ 4.34	รูปแสดงระบบทางวิ่งของชิ้นงาน fly wheel 940 หลังการปรับปรุงระบบ 122 ทางวิ่งน้ำเหล็กโดยการใส่วัสดุกรองสิ่งสกปรก (Ceramic filter)
รูปที่ 4.35	แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของค่าส่วนประกอบทางเคมีไม่ผ่าน ตามค่า
รูปที่ 6.1	รูปแสดงการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะทางด้านกำลังการผลิตกับองค์กรอื่น172 ในระดับโลก
รูปที่ 6.2	แสดงการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ โดยการวัดทางด้านกำลังการผลิตและ
-	การวัคความสามารถทางค้านเทคนิคของงานเหล็กหล่อของกลุ่มโรงงาน
	เหล็กหล่อรูปพรรณในระดับโลก