

ເຄືອກສາຮ້ອງຂອງ

Aas,G.,et al., "Use of in situ tests for foundation design on clay"

Special Conference on uses of in situ tests in geotechnical engineering. ASCE, Virginia, 1986:1-30

Alpan,I., "The Empirical Evaluation of the Coefficients Ko and Kor",  
Soil and Foundation, Vol.7 No.1, 1967:31

Asaoka,A., "Observational Procedure of Settle Prediction", Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol18, No.4(1978):87-101

Athanacios,N.N."Study of Su Predicted by Pressuremeter Test" Journal of Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol.114(11)(1988) :1209-1226

Azzous,A.S.,et al. "Corrected field vane strength for embankment design." Journal of Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol. 109(5) 1983 :730-734.

Bishop,A.W.and Bjerrum,L., "The relevance of the triaxial tests to the solution of stability problems." Proceeding Research Conference on Shear Strength of Cohesive Soils, ASCE, 1960: 437-501

Bjerrum, L., "Embankment on soft ground" Proceeding of Socialty Conference on Performance of Earth and Earth-Supported Structure, ASCE, Purdue University, Vol 2(1972):1-54

"\_\_\_\_\_.,"Problems of soil mechanics and construction on soft clays: SOA Report." Proceeding of 8<sup>th</sup> International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering., Moscow, U.S.S.R., Vol.3 (1973):111-159

Braja M.Das in Advanced Soil Mechanics Hemisphere Publishing Corporation, Inc. New York, 1985

"\_\_\_\_\_.in Introduction to Soil Mechanics ,The Iowa State University Press, 1979

Brooker,E.W.,and Ireland,H.O. " Each Pressure at Rest Related to Stress History",Canadian Geotechnical Journal,Vol.2,No.1 :1965,1-15

Campanella,R.G.,and Vaid,Y.P." Triaxial and Plane Strained Creep Rupture of an Undisturbed Clay " ,Canadian Geotechnical Journal,Vol.11,No.1,1974

Chowdhury R.N.in Slope Analysis Elsevier scientific Publishing Company , Inc. New York, 1978

Cox, J.B., " The Settlement of a 55 km. long Highway on Soft Bangkok Clay", Proceding 10<sup>th</sup> International on Soil Mechanics and Foundation Engineering.,Vol.1(1981) : 104-104

Eide,O.and Holmberg, S.," Test Fills to Failure on the Soft Bangkok Clay ", Norwegian Geotechnical Institute, pub.NR.95(1972) : 1-12

Jamiolkowski,M. et al. "New developments in field and laboratory testing of soils:Theme Lecture 2." Proceding 11<sup>th</sup> International on Soil Mechanics and Foundation Engineering, San Francisco, 1985:57-153

Jaky, J., "The Coefficient of Earth Pressure at Rest", Journal of the Society of Hungarian Architects and Engineers, Vol. 7.:

1944, 355-358

Koutsoftas, D.C. and Ladd, C.C., "Design Strengths For An Offshore Clay." Journal of Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol. 111(3), 1985:337-355

Hough, B.K., "Unretained Earth Slopes and Embankments", Basic Soils Engineering, Ronald Press Company, New York, 1957

Ladd, C.C., "Stability Evaluation During Staged Construction: The Twenty-Second Karl Terzaghi Lecture", Journal of Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol. 117(4), 1991:537-615

"\_\_\_\_\_. and Foot, R. "New design procedure for stability of soft clays", Journal of Geotechnical Engineering Division, ASCE Vol. 100(7) (1974):763-786

Lambe, T.W., "Predictions in soil engineering: 13<sup>th</sup> Rankine Lecture." Geotechnique, London, England, Vol. 22(2), 1973:149-202

Larsson, R., "Undrained shear strength in stability calculation of Embankment and Foundation on soft clays.", Canadian Geotechnique, No. 4 (1980):591-602

Lobdell, H.L. "Rate of constructing embankments on soft foundation soils." Journal of Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE, Vol. 85(5)(1959):61-76

Low, B.K., "Stability Analysis of Embankments on Soft Ground." Journal of Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol. 115(2), 1989:211-227

- Lowe,J.,III,"Stability analysis of embankments." Journal of Soil Mechanics and Foundation Division,ASCE,Vol.93(4)(1967):1-33
- Mesri,G. Discussion of "New design procedure for stability of soft clays," by Ladd,C.C., and Foott,R. Journal of Geotechnical Engineering Division,ASCE,Vol.101(4)(1975):409-412
- Mensri,G.,and Choi,Y.K."Discussion of "The behaviour of embankments on clay foundations." by F.Tavenas and S.Leroueil.Canadian Geotechnical Journal.,1981,Vol.18(3):460-462
- "\_\_\_\_\_.," and Choi,Y.K."Settlement analysis of embankments on soft clays." Journal of Geotechnical Engineering Division,ASCE, Vol.111(4) (1985a):441-464
- Moore,P.J., "The factor of safety against undrained failure of slope." Japanese Society of Soils and Foundations Engineering, Vol10(3) (1970):81-91
- NAVFAC DM-7.1 Design Manual , Soil Mechanics , Foundations and Earth Structures,Department of the navy ,Naval Facilities Engineering Command,1982
- Poopath,V., "In situ strength and total stress analysis for an embankment on a soft foundation."International Symposium on Soft Clay,Bangkok Thailand,1977:547-557
- Roberton,P.K.,et al. "SPT-CPT Correlations." Journal of Geotechnical Engineering Division,ASCE, Vol.109(11),1983:1449-1459
- Sambhandharaksa, S. and Taesiri,Y., "Delvelopement of Theory and Practice in Geotechnical Engineering.Theme Lecture No.1 Proceeding 8<sup>th</sup> ARC.on Soil Mechanic and Foundation Engineering.Vol.2,1987:121-146

- Singh,A. and Mitchell, J.K. " Creep Potential and Creep Rupture of Soils", Proceding 7<sup>th</sup> International on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Mexico, Vol11, 1969:379-384
- Skempton, A.W. " The Pore Pressure Coefficients A and B", Geotechnique, 1954 : 143-147
- Tavenas,F., et al, "The stability of stage-constructed embankments on soft clays." Canadian Geotechnique Journal., 1978 Vol. 15(2):283-305
- "\_\_\_\_\_.," and Leroueil,S. "The behaviour of embankment on clay foundations." Canadian Geotechnique Journal., 1980 Vol.17(2) :236-260
- Terzaghi,K., "General Wedge Theory of Earth Pressure", Transactions ASCE, Vol.106, 1941, 68-97
- Torstensson,B.A., "Time-Dependent Effects in the Field Vane Test." International Simposium on Soft Clay, Bangkok, (1977):387-399
- Trak,B., et al., "A New Approach To The Stability Analysis of Embankments on Sensitive Clays." Canadian Geotechnical Journal, 1980., No.4
- Turnbull,W.J. and Hvorslev ,M.J, "Special problems in slope Stability" Journal of Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE, Vol.93(4), 1967:499-528
- Whitman,R.V. and Bailey,A, "Use of Computers for slope stability Analysis, Journal of Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol.93(4), 1967:475-528

**ชูชาติ เกียรติชารกุล " การศึกษาพฤติกรรมของภาวะแอนไซต์กรอปคในอันเดือนครึ่งของเดือน  
เนื้ือร้าอ่อนมากที่บางปู "**  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยาและสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527

**พินิจ ธรรมธารลักษณ์ " การวิเคราะห์เสถียรภาพและการคาดคะเนการทรุดตัวของถนนเพื่อเติมใหม่  
บนชั้นเดินเนื้ือร้าอ่อนมาก "**  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยาและสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528

**สมบัติ กิจจาลักษณ์ " การเปรียบเทียบอันเดือนครึ่งและการอยู่อาศัยตัวของเดินเนื้ือร้าอ่อนรับแรง  
ในแนวตั้งและแรงในแนวนอน "**  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยาและสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525


ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก


รูปตัดตอนขวางแม่น้ำแม่เสงก้าววิบพิชช่องคันทักษะระหว่าง กม.5+743-กม.5+870

และ กม.6+737.5-กม.6+850


ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ ก-1 แสดงรูปตัดขวางตอนน้ำภายหลังเกิดการร้าบี กม.5+743-กม.5+870





รูปที่ ก-2 แสดงรูปตัดขวางดัชนภัยหลังเกิดการวินาศี กม.5+743-กม.5+870




รูปที่ ก-3 แสดงรูปตัดขวางบนแนวรายหลังเกิดการวินชิ กม.5+743-กม.5+870



รูปที่ ก-4 แสดงรูปตัดขวางคณภาพหลังเกิดการวินชี กม.6+737.5-กม.6+850



รูปที่ ก-5 แสดงรูปตัวของแนวภูมิหลังเกิดการวินิจฉัย กม.6+737.5-กม.6+850



รูปที่ ก-6 แสดงรูปตัดขวางตอนก้ายหลังเกิดภัยน้ำ กม.6+737.5-กม.6+850


### ภาคผนวก ๒

- ผลการทดสอบ Field Vane Shear
- ผลการทดสอบ Dutch Cone Penetration
- ผลการเปรียบเทียบกำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำระหว่าง FVT กับ CPT
- ผลการเปรียบเทียบกำลังรับแรงเฉือน จาก FVT เมื่อปี พ.ศ. 2518, 2519, 2530 และ 2534
- ผลการทดสอบความต้านทานส่ายคลองด้าน-บางบ่อ ช่วง Preload

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


FIELD VANE SHEAR TEST RESULT  
 GRAPH OF SHEAR STRENGTH VS DEPTH  
 BORING NO. DV-1

199




SENSITIVITY  
 UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>  
 รูปที่ ๑-๑ ผลการทดสอบ Field Vane Shear จากหลุม DV-1

FIELD VANE SHEAR TEST RESULT  
 GRAPH OF SHEAR STRENGTH VS DEPTH  
 BORING NO. DV-2



SENSITIVITY  
 UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>  
 รูปที่ ๑-๒ ผลการทดสอบ Field Vane Shear จากหลุม DV-2


FIELD VANE SHEAR TEST RESULT  
GRAPH OF SHEAR STRENGTH VS DEPTH  
BORING NO.DV-3



SENSITIVITY  
UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>

รูปที่ ๙-๓ ผลการทดสอบ Field Vane Shear จากหลุม DV-3


FIELD VANE SHEAR TEST RESULT  
GRAPH OF SHEAR STRENGTH VS DEPTH  
BORING NO.DV-4



SENSITIVITY  
UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>


รูปที่ ๙-๔ ผลการทดสอบ Field Vane Shear จากหลุม DV-4

FIELD VANE SHEAR TEST RESULT  
GRAPH OF SHEAR STRENGTH VS DEPTH  
BORING NO. DV-5



SENSITIVITY  
UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>  
รูปที่ ๓-๕ ผลการทดสอบ Field Vane Shear จากหลุม DV-5


FIELD VANE SHEAR TEST RESULT  
GRAPH OF SHEAR STRENGTH VS DEPTH  
BORING NO. DV-6



SENSITIVITY  
UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>

รูปที่ ๓-๖ ผลการทดสอบ Field Vane Shear จากหลุม DV-6


FIELD VANE SHEAR TEST RESULT  
GRAPH OF SHEAR STRENGTH VS DEPTH  
BORING NO. DV-7



SENSITIVITY  
UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>

รูปที่ ๗-๗ ผลการทดสอบ Field Vane Shear จากนลุ่ม DV-7


FIELD VANE SHEAR TEST RESULT  
GRAPH OF SHEAR STRENGTH VS DEPTH  
BORING NO. DV-8



SENSITIVITY  
UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>

รูปที่ ๘-๘ ผลการทดสอบ Field Vane Shear จากนลุ่ม DV-8


FIELD VANE SHEAR TEST RESULT  
 GRAPH OF SHEAR STRENGTH VS DEPTH  
 BORING NO. DV-9



SENSITIVITY  
 UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>

รูปที่ ๙-๙ ผลการทดสอบ Field Vane Shear จากนลุ่ม DV-9


FIELD VANE SHEAR TEST RESULT  
 GRAPH OF SHEAR STRENGTH VS DEPTH  
 BORING NO. DV-10



SENSITIVITY  
 UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>

รูปที่ ๙-๑๐ ผลการทดสอบ Field Vane Shear จากนลุ่ม DV-10


FIELD VANE SHEAR TEST RESULT  
GRAPH OF SHEAR STRENGTH VS DEPTH  
BORING NO. DV-11



SENSITIVITY  
UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>

รูปที่ ๑-๑๑ ผลการทดสอบ Field Vane Shear จากหลุม DV-11


FIELD VANE SHEAR TEST RESULT  
GRAPH OF SHEAR STRENGTH VS DEPTH  
BORING NO. DV-12



SENSITIVITY  
UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>


รูปที่ ๑-๑๒ ผลการทดสอบ Field Vane Shear จากหลุม DV-12

DUTCH CONE PENETRATION TEST RESULT  
 GRAPH OF  $Q_c$  VS DEPTH  
 BORING NO. DC-1




รูปที่ ๙-๑๓ พลกการทดสอบ Dutch Cone Penetration จากหลุม DC-1

DUTCH CONE PENETRATION TEST RESULT  
 GRAPH OF  $Q_c$  VS DEPTH  
 BORING NO. DC-2




รูปที่ ๙-๑๔ พลกการทดสอบ Dutch Cone Penetration จากหลุม DC-2

DUTCH CONE PENETRATION TEST RESULT  
 GRAPH OF  $Q_c$  VS DEPTH  
 BORING NO. DC-3




รูปที่ ๒-15 ผลการทดสอบ Dutch Cone Penetration จากหลุม DC-3

DUTCH CONE PENETRATION TEST RESULT  
 GRAPH OF  $Q_c$  VS DEPTH  
 BORING NO. DC-4




รูปที่ ๒-16 ผลการทดสอบ Dutch Cone Penetration จากหลุม DC-4

DUTCH CONE PENETRATION TEST RESULT  
 GRAPH OF  $Q_c$  VS DEPTH  
 BORING NO. DC-5




รูปที่ ๙-๑๗ ผลการทดสอบ Dutch Cone Penetration จากหลุม DC-5

DUTCH CONE PENETRATION TEST RESULT  
 GRAPH OF  $Q_c$  VS DEPTH  
 BORING NO. DC-6




รูปที่ ๙-๑๘ ผลการทดสอบ Dutch Cone Penetration จากหลุม DC-6

DUTCH CONE PENETRATION TEST RESULT  
 GRAPH OF  $Q_c$  VS DEPTH  
 BORING NO. DC-7




รูปที่ ๙-๑๙ ผลการทดสอบ Dutch Cone Penetration จากหลุม DC-7

DUTCH CONE PENETRATION TEST RESULT  
 GRAPH OF  $Q_c$  VS DEPTH  
 BORING NO. DC-8




รูปที่ ๙-๒๐ ผลการทดสอบ Dutch Cone Penetration จากหลุม DC-8

GRAPH OF UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>  
 FIELD VANE VS DUTCH CONE PENETRATION  
 DV-1 VS DC-8




0.7\*Su(FV), Qc/31  
 UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>  
 รูปที่ ๙-21 ผลการเปรียบเทียบกำลังรับแรงเฉือน DV-1 กับ DC-8

GRAPH OF UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>  
 FIELD VANE VS DUTCH CONE PENETRATION  
 DV-2 VS DC-7



0.7\*Su(FV), Qc/31  
 UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>  
 รูปที่ ๙-22 ผลการเปรียบเทียบกำลังรับแรงเฉือน DV-2 กับ DC-7


GRAPH OF UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>  
FIELD VANE VS DUTCH CONE PENETRATION  
DV-3 VS DC-6



0.7\*Su(FV), Qc/31  
UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>

รูปที่ ๙-23 ผลการเปรียบเทียบกำลังรับแรงเฉือน DV-3 กับ DC-6


GRAPH OF UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>  
FIELD VANE VS DUTCH CONE PENETRATION  
DV-4 VS DC-5



0.7\*Su(FV), Qc/31  
UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>

รูปที่ ๙-24 ผลการเปรียบเทียบกำลังรับแรงเฉือน DV-4 กับ DC-5


GRAPH OF UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>  
FIELD VANE VS DUTCH CONE PENETRATION  
DV-5 VS DC-2



0.7\*S<sub>u</sub>(FV), Q<sub>c</sub>/31  
UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>

รูปที่ ๙-๒๕ ผลการเปรียบเทียบกำลังรับแรงเฉือน DV-5 กับ DC-2


GRAPH OF UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>  
FIELD VANE VS DUTCH CONE PENETRATION  
DV-6 VS DC-1



0.7\*S<sub>u</sub>(FV), Q<sub>c</sub>/31  
UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>

รูปที่ ๙-๒๖ ผลการเปรียบเทียบกำลังรับแรงเฉือน DV-6 กับ DC-1


GRAPH OF UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>  
FIELD VANE VS DUTCH CONE PENETRATION  
DV-9 VS DC-4



0.7\*Su(FV), Qc/31  
UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>

รูปที่ ๙-๒๗ ผลการเปรียบเทียบกำลังรับแรงเฉือน DV-9 กับ DC-4


GRAPH OF UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>  
FIELD VANE VS DUTCH CONE PENETRATION  
DV-12 VS DC-3



0.7\*Su(FV), Qc/31  
UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>

รูปที่ ๙-๒๘ ผลการเปรียบเทียบกำลังรับแรงเฉือน DV-12 กับ DC-3


FIELD VANE SHEAR TEST RESULT  
 GRAPH OF SHEAR STRENGTH VS DEPTH  
 COMPARE OF UNDRAINED SHEAR STRENGTH  
 KM.5+750 , 2519,2530,2534 B.E.



$0.7 \times S_u(FV)$   
 UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>

รูปที่ ๒๙ ผลการเปรียบเทียบ FVT เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙, ๒๕๓๐ และ ๒๕๓๔


FIELD VANE SHEAR TEST RESULT  
 GRAPH OF SHEAR STRENGTH VS DEPTH  
 COMPARE OF UNDRAINED SHEAR STRENGTH  
 KM.6+750 , 2518,2530,2534 B.E.




$0.7 \times S_u(FV)$   
 UNDRAINED SHEAR STRENGTH, T/M<sup>2</sup>

รูปที่ ๓๐ ผลการเปรียบเทียบ FVT เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘, ๒๕๓๐ และ ๒๕๓๔





รูปที่ ข-31 แสดงอัตราการทรุดตัวกับระยะเวลาในระหว่างการก่อสร้างช่วง Preload ที่ กม. ต่อๆ




รูปที่ ๒-๓๒ แสดงการกรดตัวของคันทางช่วง Preload ที่ กม. ค่างๆ


ภาคผนวก C

- ผลการทดสอบ Consolidation


ศูนย์วิทยบรังษยการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 8-1 ผลการทดสอบ Consolidation ด้วยน้ำ DB-1 ความลึก -3.30 เมตร




รูปที่ C-2 ผลการทดสอบ Consolidation ของหลัก DB-1 ความลึก -4.50 เมตร




รูปที่ ๘-๓ ผลการทดสอบ Consolidation ของหลุม DB-1 ความลึก -6.30 เมตร




รูปที่ A-4 ผลการทดสอบ Consolidation ห้องพัฒนา DB-1 ความลึก -7.80 เมตร




รูปที่ ๘-๕ ผลการทดสอบ Consolidation ของหลัก DB-1 ความลึก -9.30 เมตร




รูปที่ ค-6 ผลการทดสอบ Consolidation ของหลุม DB-1 ความลึก -10.80 เมตร




รูปที่ ค-7 ผลการทดสอบ Consolidation ของหิน DB-1 ความลึก -12.30 เมตร




รูปที่ ๘-๘ ผลการทดสอบ Consolidation ของหลัก DB-1 ความลึก -13.80 เมตร




รูปที่ ๘-๙ ผลการทดสอบ Consolidation ของหลัก DB-1 ความลึก -15.30 เมตร




รูปที่ A-10 ผลการทดสอบ Consolidation ของหลัก DB-1 ความลึก -16.80 เมตร




รูปที่ A-11 ผลการทดสอบ Consolidation ของหลุม DB-1 ความลึก -18.30 เมตร




รูปที่ ๔-12 ผลการทดสอบ Consolidation ของหลุม DB-1 ความลึก -19.80 เมตร




รูปที่ ค-13 ผลการทดสอบ Consolidation ของบล็อก DB-1 ความลึก -21.30 เมตร




รูปที่ ๙-๑๔ ผลการทดสอบ Consolidation ของหลุม DB-1 ความลึก -22.80 เมตร




รูปที่ A-15 ผลการทดสอบ Consolidation ของหลัก DB-1 ความลึก -24.30 เมตร




รูปที่ A-17 ผลการทดสอบ Consolidation ของพิภาน DB-2 ความลึก -7.80 เมตร




รูปที่ A-16 ผลการทดสอบ Consolidation ของหลัก DB-2 ความลึก -6.30 เมตร




รูปที่ A-18 ผลการทดสอบ Consolidation ห้องหลุม DB-2 ความลึก -9.30 เมตร




รูปที่ ค-19 ผลการทดสอบ Consolidation ห้องน้ำ DB-2 ความลึก -10.80 เมตร




รูปที่ A-20 ผลการทดสอบ Consolidation ของหลัก DB-2 ความลึก -12.30 เมตร




รูปที่ A-21 ผลการทดสอบ Consolidation ของหลัก DB-2 ความลึก -13.80 เมตร



รูปที่ ค-23 ผลการทดสอบ Consolidation ของหลัก DB-2 ความลึก -16.80 เมตร




รูปที่ ค-24 ผลการทดสอบ Consolidation ของหลุม DB-2 ความลึก -18.30 เมตร




รูปที่ ๘-๒๕ ผลการทดสอบ Consolidation ของน้ำดิน DB-2 ความลึก -19.80 เมตร



รูปที่ R-26 ผลการทดสอบ Consolidation ของหลัก DB-2 ความลึก -21.30 เมตร



รูปที่ ค-27 ผลการทดสอบ Consolidation ของหลุม DB-2 ความลึก -22.80 เมตร



รูปที่ ค-28 ผลการทดสอบ Consolidation ของหลุม DB-2 ความลึก -24.30 เมตร



### ประวัติผู้เขียน

นายประเสริฐ บุญชรอกชา เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2505 ที่จังหวัดสังขละ  
ล่าเริ่มการศึกษาระดับป्रถบถุการเรียนสาขาวิชาศรีษะพิเศษ สาขาวิชากำรน้อมโยธา จากมหาวิทยา  
ลัยสังขละานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2528 เริ่มทำงานที่บริษัทไคอชิวิศวกรรมและก่อสร้างจำกัด  
ตำแหน่งวิศวกรสนาน จากนั้นเข้ารับราชการตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 กองทางหลวงท้องถิ่น  
กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ.2529 และเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2530 เลื่อนเป็นสามัญวิศวกร เมื่อปี พ.ศ.2533  
ปัจจุบันปฏิบัติราชการตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง  
กระทรวงคมนาคม

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประสาร บุญรักษ์ : การวิเคราะห์การกรุดด้วยและเสถียรภาพของคันกางที่ถนนสายคลองค่าน-บางบ่อ (SETTLEMENT AND STABILITY ANALYSIS OF EMBANKMENT AT KLONG DAN-BANG BOH HIGHWAY) อ.ที่ปรึกษา : พศ.ดร.สุรัจตร์ สันพันธุ์ราษฎร์, 246 หน้า. ISBN 974-581-520-9**

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการกรุดด้วยและเสถียรภาพของคันกางบนถนนต่อเนื่องใหม่ ที่ก่อสร้างบนดินเหนียวอ่อนมากสายคลองค่าน-บางบ่อ ชั้งเขื่อนทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด ช่วง บางนา-บางปะกง) เนื้อด้วยกัน การกรุดด้วยของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ คือ กม. 7+000 โดยอาศัยข้อมูลจาก Section ที่เกิดการวิบัติ คือ กม. 6+750 และจากการทดลอง Stress Path โดยใช้เครื่องมือไตรแอลเซิร์ฟและวิธีปั๊ฟริกเลสต์ที่น้ำ (D'Appolonia et al., 1971 ; Skempton & Bjerrum, 1957) เพื่อหาค่าการกรุดด้วยทั้งในสภาพไม่ระบายน้ำและการอัดด้วยน้ำ สรุปได้ดังนี้

กม.	วิธี	การกรุดด้วยที่ (ซม.)	การยุบอัดด้วยครั้งแรก (ซม.)	การยุบอัดด้วยครั้งที่สอง (ซม.)	รวม (ซม.)
7+000	-CONVENTIONAL	62.07	76.26	8.93	141.26
	-STRESS PATH	70.35	109.30	-	179.65
	-FIELD DATA	33.00	-	-	33.00

สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเสถียรภาพโดยใช้ค่าแรงเฉือนจาก Vane ชั้งปรับแก้ค่าแล้ว ผลการวิเคราะห์เสถียรภาพ ได้แสดงให้ทราบว่า อัตราส่วนความปลดออกตัวของถนนต่อเนื่องใหม่ในสภาพไม่ระบายน้ำมีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน ( $F.S.=1.30$ ) และมีค่าประมาณ 1.07 และ 1.00 สำหรับ กม. 5+750 และ กม. 6+750 ตามลำดับ การทดลองของน้ำในคลองชลประทานจึงทำให้เกิดการวิบัติได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการระบายน้ำ ผลการวิเคราะห์ความปลดออกตัวต้องนำไปเป็น

กม.	วิธีการวิเคราะห์	F.S. (min)		หมายเหตุ
		ETS=0.0	ETS=0.5	
5+750	TSA, Bishop	1.07	1.00	น้ำสูงสุด (+0.90 MSL)
5+750	TSA, Bishop	1.01	0.99	น้ำต่ำสุด (-0.90 MSL)
5+750	TSA, Wedge	0.95	-	น้ำต่ำสุด (-0.90 MSL)
6+750	TSA, Bishop	1.00	0.93	น้ำสูงสุด (+0.90 MSL)
6+750	TSA, Bishop	0.95	0.92	น้ำต่ำสุด (-0.90 MSL)
6+750	TSA, Wedge	0.80	-	น้ำต่ำสุด (-0.90 MSL)