

การศึกษากระแสรั่วของกับดักเสิร์จที่มีแรงดันพิกัด 21 kV



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2562
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A STUDY ON LEAKAGE CURRENTS OF SURGE ARRESTERS WITH RATED VOLTAGE OF 21
KV



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering in Electrical Engineering

Department of Electrical Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2019

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การศึกษากระแสรั่วของกับดักเสิร์จที่มีแรงดันพิกัด 21 kV

โดย

นายจีระวัฒน์ นาคเวช

สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อาจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล

คณะกรรมการคุณวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

คณะกรรมการคุณวิศวกรรมศาสตร์

(ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชะรัตน์สกุล)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(อาจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล)

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ตันทนุช)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


CHULALONGKORN UNIVERSITY

จีระวัฒน์ นาคเวช : การศึกษากระแสรั่วของกับดักเสิร์จที่มีแรงดันพิกัด 21 KV. (

A STUDY ON LEAKAGE CURRENTS OF SURGE ARRESTERS WITH RATED VOLT

AGE OF 21 KV) อ.ที่ปรึกษาหลัก : อ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล

กับดักเสิร์จเป็นอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้าที่สำคัญ ทำหน้าที่จำกัดแรงดันเกินเสิร์จที่เกิดขึ้นจากฟ้าผ่าหรือการสวิตซิ่งเพื่อป้องกันอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้า เมื่อมีการตรวจรับหรือก่อนนำกับดักเสิร์จไปติดตั้งใช้งานจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบสภาพของกับดักเสิร์จ หรือเมื่อติดตั้งใช้งานไประยะหนึ่งกับดักเสิร์จอาจเริ่มเกิดการเสื่อมสภาพขึ้น จำเป็นจะต้องมีการประเมินสภาพกับดักเสิร์จก่อนที่จะเกิดความเสียหาย วิธีการหนึ่งซึ่งมีความถูกต้องสำหรับการประเมินสภาพของกับดักเสิร์จคือการพิจารณาค่ากระแสรั่วซึ่งความต้านทาน นอกจานนี้อุณหภูมิของกับดักเสิร์จ ขณะติดตั้งใช้งานก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่สามารถป้องบอกรถึงการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จได้ เช่นกัน แต่จำเป็นจะต้องทราบความสัมพันธ์ของด้านนี้กับสภาพของกับดักเสิร์จ วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์ที่จะตรวจวัดกระแสรั่วและอุณหภูมิของกับดักเสิร์จแรงดันพิกัด 21 KV ทั้งที่ยังไม่ได้ติดตั้งใช้งาน ที่ผ่านการใช้ติดตั้งใช้งานมาเป็นระยะเวลาที่หลากหลาย และกับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาวิธีการ พร้อมกับที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินสภาพของกับดักเสิร์จ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานบำรุงรักษา และช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้า



สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
ปีการศึกษา 2562

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก

5870394921 : MAJOR ELECTRICAL ENGINEERING

KEYWORD: Surge Arresters, Metal-Oxide varistors, Resistive Leakage Currents,
Capacitive Leakage Currents, Degradation

Jirawat

Nakwet

:

A STUDY ON LEAKAGE CURRENTS OF SURGE ARRESTERS WITH RATED VOLT
AGE OF 21 kV. Advisor: Channarong Banmonkol, D.Eng.

Surge arrester is an important protective device in power systems. Its function is to control lightning and switching overvoltages for protection of several equipment in power systems. For acceptance test or before installation to a system, it is necessary to check surge arrester condition. After installed in a system for a time, the surge arrester may be degraded. The condition assessment of surge arrester is required before it leads to a fault. An accurate condition assessment method is to consider the resistive leakage current. In addition, the temperature of surge arrester is also a good index to indicate the deterioration. The relationship between these indexes and arrester condition, however, must be investigated. In this thesis, the resistive leakage currents and the corresponding temperatures of surge arresters with rated voltage of 21 kV are collected. The samples consists of new surge arresters and those in service for various periods as well as damaged ones. The obtained data are analyzed to determine a method with criteria for condition assessment of the surge arrester. The proposed method is expected to support the maintenance operation and increase the reliability of distribution system.

Field of Study: Electrical Engineering

Student's Signature

Academic Year: 2019

Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จได้ด้วยดี เพราะได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. ชาญณรงค์ บาลังคล อาจารย์ที่ปรึกษาท่านเคยช่วยเหลือ แนะนำ ตักเตือน และให้โอกาสผู้วิจัย เสนอ ทำให้ผู้วิจัยได้ทำวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้สำเร็จได้

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ช่วยเหลือกันระหว่างเรียน และน้องๆ ใน High Voltage Lab ทุกคน ที่ คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณ พ่อ แม่ พี่ และน้อง ที่เป็นครอบครัวที่ดี และให้กำลังใจเสมอมา

จีระวัฒน์ นาคเวช



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULALONGKORN UNIVERSITY

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	ค
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ง
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตของวิทยานิพนธ์.....	2
1.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงสร้างวิทยานิพนธ์	3
1.6 งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง	3
1.7 เนื้อหาของวิทยานิพนธ์	5
บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานของกับดักเสิร์จ.....	6
2.1 กับดักเสิร์จ	6
2.1.1 กับดักเสิร์จชนิดซิลิกอนคาร์บิด (SiC).....	6
2.1.2 กับดักเสิร์จชนิดออกไซด์โลหะ (ZnO).....	6
2.2 โครงสร้างของกับดักเสิร์จ.....	7
2.2.1 ก้อนออกไซด์โลหะ (MOV Blocks)	7
2.2.1 Fiberglass Reinforced Plastic core.....	8
2.2.1 เปลือกห่อหุ้ม (Housing).....	8
2.3 ลักษณะสมบัติของกับดักเสิร์จ.....	9

2.3.1 ความสัมพันธ์ของแรงดันและกระแส (U-I Curve) ของกับดักเสิร์จ	9
2.3.2 วงจรสมมูลของกับดักเสิร์จ.....	10
2.3.3 การเลือกใช้งานกับดักเสิร์จ.....	10
2.4 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและคำนิยามต่างๆ	11
2.4.1 มาตรฐานของกับดักเสิร์จที่ใช้ในประเทศไทย	11
2.4.2 คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับกับดักเสิร์จ	12
2.5 การตรวจวัดกับดักเสิร์จ	14
2.5.1 การตรวจวัดด้วยกล้องส่องความร้อนอินฟราเรด	15
2.5.2 การตรวจวัดการปล่อยประจุบางส่วน (Partial Discharge)	16
2.6 การสื่อสารภาพของกับดักเสิร์จ	16
2.6.1 ความชื้นภายใน	17
2.6.2 การเกิดไฟฟ้า (flashover) ภายนอก	18
2.6.3 การปล่อยประจุบางส่วน (Partial Discharges)	18
2.6.4 แรงดันเกินฟ้าผ่า.....	19
2.6.5 แรงดันเกินชั่วคราว (Temporary Overvoltage)	20
2.6.6 แรงดันเกินสวิตชิ่ง (Switching Surge Overvoltage)	21
2.6.7 อายุของแผ่นออกไซด์โลหะ.....	21
2.6.8 สาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้กับดักเสิร์จสื่อสารภาพ	22
บทที่ 3 การตรวจวัดกระแสรั่วของกับดักเสิร์จและการคำนวณที่เกี่ยวข้อง.....	23
3.1 กระแสรั่วของกับดักเสิร์จ	23
3.2 วงจรการวัดค่ากระแสรั่ว	24
3.3 วิธีในการแยกค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทาน	26
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	29
3.4.1 หม้อแปลงแรงดัน	29

3.4.2 ชุดควบคุมการจ่ายแรงดันและระบบการวัด	30
3.4.3 ไม้คอนติดตั้งกับดักเสิร์จเพื่อทดสอบ	30
3.4.4 กล้องส่องความร้อนอินฟราเรด	31
3.5 การวิเคราะห์ผลการทดลอง	32
บทที่ 4 ขั้นตอนและวิธีการทดลอง	34
4.1 ตัวอย่างกับดักเสิร์จที่ทำการศึกษา	34
4.2 การศึกษาเปรียบเทียบกระแสร้อนของกับดักเสิร์จที่สภาพต่าง ๆ	35
4.2.1 ตัวอย่างกับดักเสิร์จที่ทำการทดลอง (Sample Test)	35
4.2.2 ขั้นตอนและวิธีการทดลอง	36
4.3 การศึกษาอุณหภูมิของกับดักเสิร์จเปรียบเทียบกับค่ากระแสร้อนเชิงความต้านทาน	38
4.3.1 ตัวอย่างกับดักเสิร์จที่ทำการทดลอง	38
4.3.2 ขั้นตอนและวิธีการทดลอง	38
บทที่ 5 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล	41
5.1 ผลการศึกษาระกระแสร้อนของกับดักเสิร์จที่สภาพต่างๆ	41
5.1.1 รูปคลื่นกระแสร้อนของกับดักเสิร์จ	41
5.1.2 ค่ากระแสร้อนเชิงความต้านทาน (I_r)	43
5.1.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกระแสร้อนเชิงความต้านทาน (I_r) และขนาดของกระแสร้อนเชิงความจุไฟฟ้า (I_C)	45
5.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกระแสร้อนเชิงความต้านทานอย่างอนิจที่ 1 และอนิจที่ 3 ..	50
5.2 ผลการศึกษาอุณหภูมิกับค่ากระแสร้อนของกับดักเสิร์จ	54
5.2.1 ภาพถ่ายความร้อนของกับดักเสิร์จด้วยกล้องส่องความร้อนอินฟราเรด	54
5.2.2 ค่ากระแสร้อนเชิงความต้านทานและอุณหภูมิของกับดักเสิร์จ	56
บทที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	59

6.1 สรุปผลการทดลอง.....	59
6.2 ข้อเสนอแนะ.....	59
บรรณานุกรม.....	60
ประวัติผู้เขียน.....	62



บทที่ 1

บทนำ

เนื้อหาของวิทยานิพนธ์นี้ ประกอบด้วยที่มาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ของวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนการศึกษาวิธีการดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

กับดักเสิร์จ (Surge arrester) เป็นอุปกรณ์ป้องในระบบไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ติดตั้งไว้ใกล้ อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์นั้นได้รับความเสียหายจากการแรงดันเกินในระบบไฟฟ้า ที่มีสาเหตุจากฟ้าผ่าหรือแรงดันเกินจากการสวิตชิ่งในระบบไฟฟ้า คุณสมบัติที่จำเป็นของกับดักเสิร์จ คือ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ โดยที่คุณสมบัติเฉพาะของกับดักเสิร์จในการทำงานนั้นมีด้วยกัน 2 สถานะคือ ในกรณีไม่มีแรงดันเกินเกิดขึ้นในระบบหรือแรงดันปกติของระบบ กับดักเสิร์จจะประพฤติตัวเป็นฉนวนไม่มีกระแสไหลผ่านตัวมันได้ (มีกระแสรั่วไหลผ่านเพียงเล็กน้อย) แต่ในกรณีที่เกิดแรงดันเกินในระบบไฟฟ้า กับดักเสิร์จจะมีความต้านทานลดลง สามารถนำกระแสได้ เพิ่มมากขึ้นเพื่อควบคุมระดับแรงดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบทนได้ อย่างไรก็ตามการมีกระแสรั่วไหลอยู่ตลอดเวลาในขณะที่แรงดันเป็นปกติ การทำงานควบคุมระดับแรงดันหลาย ๆ ครั้ง หรือปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ อาจส่งผลให้อุปกรณ์เกิดการเสื่อมสภาพขึ้นได้ อีกทั้งปัญหาการมีความชื้น เข้าไปภายในก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กับดักเสิร์จเสื่อมสภาพและมีอุปกรณ์ใช้งานที่ลดลงได้เข่นกัน

การเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จทั้งจาก ก้อนออกไซด์โลหะเสื่อมสภาพ การเกิดความชื้นขึ้น ภายใน การระเบิดเมื่อติดตั้งใช้ เหล่านี้คือปัญหาที่สามารถพบเจอด้วยบ่อยๆ สำหรับกับดักเสิร์จ สาเหตุ หนึ่งคือไม่มีวิธีการในการตรวจวัดที่แม่นยำที่บ่งบอกถึงความพร้อมใช้งาน วิธีการสำหรับการตรวจวัดที่ ใช้ในงานวิจัยนี้คือ 1) การตรวจวัดกับดักเสิร์จด้วยการประเมินขนาดกราะสร้างรั่วเชิงความต้านทาน (resistive leakage current) เนื่องจากค่ากราะสร้างรั่วเชิงความต้านทานที่ไหลผ่านกับดักเสิร์จ เป็นค่าที่ บ่งชี้ถึงการเสื่อมของกับดักเสิร์จได้เป็นอย่างดี และ 2) การประเมินค่าการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จ ด้วยภาคถ่ายความร้อนอินฟราเรด โดยนำเสนอวิธีการค่าเกณฑ์กำหนดการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จ พิกัด 21 kV เพื่อเป็นตัวเลือกในการประเมินการความพร้อมในการใช้งานของกับดักเสิร์จ

1.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อศึกษาเกณฑ์ประเมินด้านกระแสรั่วของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV ที่เหมาะสมต่อความพร้อมใช้งาน
- 2) เพื่อศึกษาเกณฑ์ประเมินด้านอุณหภูมิของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV ที่เหมาะสมต่อความพร้อมใช้งาน
- 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของขนาดกระแสรั่วกับอุณหภูมิของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV

1.3 ขอบเขตของวิทยานิพนธ์

- 1) ศึกษาขนาดของกระแสรั่วของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ที่มีใช้งานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - โครงสร้างเปลือกชั้นนอกนวนชนิดพอลิเมอร์
 - แรงดันพิกัด (U_r) : 21 kV
 - แรงดันใช้งานต่อเนื่อง (U_c) : 17 kV
 - กระแสเดินทาง (I_r) : 5 kA
- 2) การตรวจวัดค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทาน (Resistive Leakage Current: I_r) ค่ายอดต้านบวก (Peak Value of Positive Polarity) ตัวอย่างในการทดสอบจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ตรวจวัดที่แรงดันทดสอบอย่างน้อย 2 แรงดัน คือ
 - แรงดันใช้งานจริง (Working Voltage: U_w)
 - แรงดันใช้งานต่อเนื่อง (Continuous Operating Voltage: U_c)
- 3) ศึกษาการใช้กล้องส่องความร้อนอินฟราเรดในการประเมินการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จโดยเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิกับค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทาน

1.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

- 1) ศึกษาการความรู้ทั่วไปของกับดักเสิร์จ
- 2) ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดกระแสรั่วและการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จ
- 3) ศึกษาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบกับดักเสิร์จ ตามมาตรฐาน IEC 60099-4
- 4) ศึกษาวิธีการแยกกระแสรั่วของกับดักเสิร์จ
- 5) วิเคราะห์และระบุปัญหาที่จะศึกษา
- 6) กำหนดขอบเขตของงานวิจัย

- 7) ศึกษาวิธีการตรวจวัดและทดลองตรวจวัดขนาดของกระแสรั่วของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV ที่สภาพต่างๆ ในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 8) จัดทำอุปกรณ์กับดักเสิร์จตามจำนวนตัวอย่างทดสอบที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยที่
 - กับดักเสิร์จที่ผ่านการติดตั้งใช้งาน มีสภาพต่าง ๆ ใช้ตัวอย่างทดสอบจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
 - กับดักเสิร์จใหม่ สภาพดี จัดหาจากบริษัทผู้ผลิต
- 9) การเก็บข้อมูลตรวจวัดค่ากระแสรั่วของกับดักเสิร์จตามตัวอย่างทดสอบที่กำหนดไว้
- 10) เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และดำเนินการสรุปผลการทดลอง
- 11) เรียนรู้เรื่องสรุปผลการวิจัย และจัดทำเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงร่างวิทยานิพนธ์

- 1) สามารถตรวจวัดกระแสรั่วเชิงความต้านทานของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV ได้
- 2) สามารถทahanขนาดของกระแสรั่วของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV อุปกรณ์ใหม่ ในแต่ละ ผลิตภัณฑ์ได้
- 3) มีเกณฑ์ประเมินด้านกระแสรั่วของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV ในรูปแบบต่าง ๆ
- 4) สามารถแสดงเกณฑ์ประเมินด้านกระแสรั่วเชิงความต้านทานของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV ได้
- 5) สามารถแสดงเกณฑ์ประเมินด้านอุณหภูมิของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV ได้
- 6) สามารถแสดงความสัมพันธ์ค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทานและค่าอุณหภูมิเมื่อเกิดการ เสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV ได้
- 7) สามารถเผยแพร่ความรู้จากการวิจัยในที่ประชุมวิชาการได้

1.6 งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 หัวข้อหลัก คือ 1) การแยกกระแสรั่ว 2) การตรวจวัดกับดักเสิร์จ 3) การศึกษาการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) การแยกกระแสรั่วเชิงความต้านทาน (Resistive Leakage Current)

ในบทความวิจัยเรื่อง “A Current Orthogonality Method to Extract Resistive Leakage Current of MOSA” [1] ได้เสนอวิธีการแยกกระแสรั่วเชิงความต้านทานของกับดักเสิร์จ ด้วยวิธีการตั้งฉากของกระแส 2 ชนิดคือ กระแสเชิงตัวเก็บประจุ และกระแสเชิงความต้านทานหรือวิธี “Current Orthogonality Method” เปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆ ทั้งวิธีการ point on wave

method, capacitive current compensation method, harmonics analysis method ซึ่งผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้ปั่งบอกว่า “Current Orthogonality Method” มีความถูกต้องแม่นยำในการคำนวณมากกว่าวิธีการอื่นๆ ให้ผลการทดลองที่มีค่าความผิดพลาดเท่ากับศูนย์ถึงแม้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคำนวณค่าทั้ง สารภูมิกที่ 3 ของแรงดัน ค่าพารามิเตอร์ของกับดักเสร็จ อิทธิพลจากสัญญาณรบกวน อิทธิพลจากความถี่ แต่วิธีการอื่นๆ จะคำนวณค่ากระแสเร็วเชิงความต้านทานได้มีความผิดพลาดมากกว่า

2) การตรวจดักดักเสร็จ

ในบทความเรื่อง “Arrester Condition Monitors” [2] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้คำแนะนำวิธีการประเมินที่น่าสนใจทั้งทาง thermal electric และ mechanical ซึ่งจะให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการวัดกระแสเร็วของกับดักเสร็จ โดยการพิจารณาในบทความเป็นวิธีการประเมินที่ดำเนินการแบบ Off line หรือในห้องปฏิบัติการ ซึ่งในบทความมาได้เสนอเทคนิคและเทคโนโลยีการตรวจดักดักเสร็จด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ โดยแต่ละวิธีได้เสนอแนะเกณฑ์การประเมินผล

3) การศึกษาการเสื่อมสภาพของกับดักเสร็จ

ในบทความวิจัยเรื่อง “Ageing of Metal Oxide Varistors due to Surges” [3] เป็นงานวิจัยที่ศึกษาการวิเคราะห์กระบวนการเสื่อมสภาพของกับดักเสร็จเนื่องจากเสร็จฟ้าผ่า โดยใช้วิธีการทดสอบกระแสอิมพัลส์ที่ดำเนินการแบบ non energize โดยจะทำการทดสอบอายุของกับดักเสร็จในห้องปฏิบัติการที่กระแสสูง ในช่วงเวลาสั้นๆ การเสื่อมสภาพของตัวอย่างที่ทดสอบจะถูกประเมินด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสเร็วเชิงความต้านทาน

การทดสอบจะทำการทดสอบกับตัวอย่างกับดักเสร็จด้วยอิมพัลส์ฟ้าผ่า $8 \times 20 \mu\text{s}$ จำนวน 4 ขนาดคือ กระแสขนาด 10 kA , 15 kA , 20 kA และ 30 kA ที่ปัจจัยด้านอุณหภูมิ 3 ปัจจัยคือ อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 60°C และ อุณหภูมิ 80°C

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์คือค่ากลางและพิกัดสูงสุดของกระแสเร็ว ซึ่งจะสังเกตได้จากกระแสเร็วมากสุดที่เพิ่มขึ้นและเกิดการ Thermal runaway

และในบทความวิจัยเรื่อง “Study of Metal Oxide Arresters Health State Evaluation Based on Fuzz Grey Theory” [4] ได้เสนอวิธีการประเมินสุขภาพของกับดักเสร็จด้วยทฤษฎีการจัดกลุ่มฟัซซีเกรย์ (fuzz grey) ด้วยวัตถุประสงค์ คือ 1) การเลือกใช้ค่าพารามิเตอร์ในการทดลอง การเก็บผลการตรวจดักแบบออนไลน์และการบำรุงรักษา การสร้างระบบการประเมินด้วยสุขภาพ 2) วิธีการกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (analytic hierarchy process (AHP) method) ที่นำมาใช้

หากต่างน้ำหนักของแต่ละค่าพารามิเตอร์ 3) ไม่เดลการประเมินสุขภาพของกับดักเสิร์จที่ถูกนำเสนอผ่านทฤษฎีการจัดกลุ่มฟัชชีเกรร์ และแสดงตัวอย่างการประเมินผลสถานะจริงของอุปกรณ์กับดักเสิร์จ

1.7 เนื้อหาของวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งออกเป็น 7 บท โดยแบ่งเป็นเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 บทนำ

จะกล่าวถึงที่มาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีต

บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานของกับดักเสิร์จ


บทที่ 3 การตรวจวัดกระแสร่วงของกับดักเสิร์จและการคำนวณที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 4 ขั้นตอนและวิธีการทดลอง

บทที่ 5 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล

บทที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

บทที่ 7 รายการอ้างอิง



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทที่ 2

ความรู้พื้นฐานของกับดักเสิร์จ

ในบทนี้จะอธิบายถูกวิธีและความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์กับดักเสิร์จ ประกอบด้วย ชนิดของกับดักเสิร์จ คุณลักษณะและการทำงานของกับดักเสิร์จ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องของกับดักเสิร์จ ชนิดของก็อกไซด์โลหะ วิธีการตรวจวัดคุณภาพของกับดักเสิร์จ และสาเหตุแห่งการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จ ซึ่งจะมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อดังนี้

2.1 กับดักเสิร์จ

กับดักเสิร์จ (Surge Arrester) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันแรงดันเกินเสิร์จฟ้าผ่าและแรงดันเกินเสิร์จสวิตซ์ให้แก่อุปกรณ์สำคัญและมีราคาสูง เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า รีแอคเตอร์ หรืออุปกรณ์ในสถานไฟฟ้า และมีการติดตั้งในระบบชำหน่ายเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบชำหน่าย เพิ่มขึ้น กับดักเสิร์จจะประกอบด้วยความต้านทานที่ไม่เป็นเชิงเส้น (nonlinear resistors) ซึ่งมีที่มา จากสารกึ่งตัวนำที่ส่วนประกอบหลักในการผลิตกับดักเสิร์จ โดยทั่วไปจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ ซิลิกอน (SiC) ที่มีช่องว่างอากาศ และ ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นแผ่นกลม ทรงกระบอก ประกอบตั้งอยู่ในระบบอุณหภูมิพอร์ซเลนหรือยางพอลีเมอร์

2.1.1 กับดักเสิร์จชนิดซิลิกอนคาร์ไบเด็ต (SiC)

กับดักเสิร์จชนิดซิลิกอนคาร์ไบเด็ต หรือ SiC จะมีสปาร์กแแกป(ช่องว่างอากาศ) ต่ออนุกรมกับ ความต้านทาน สปาร์กแแกปเป็นตัวกำหนดขนาดแรงดันพิกัดของกับดักเสิร์จ ทำหน้าที่เป็นฉนวนกัน ไม่ให้กระแสไหลผ่านลงดินในขณะใช้งานที่แรงดันปกติ อันเป็นเงื่อนไขของคุณสมบัติพื้นฐานที่ต้องการ ของอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินเสิร์จ เมื่อได้รับแรงดันเกินเสิร์จ สปาร์กแแกปจะเกิดเบรกดาวน์โดยเร็ว ที่สุด แรงดันที่กับดักเสิร์จเกิดเบรกดาวน์ เรียกว่า แรงดันสปาร์กผ่าน (Sparkover voltage) U_s เมื่อ เกิดสปาร์กผ่านแล้ว แรงดันที่คร่อมกับดักเสิร์จจะลดลง จะเป็นแรงดันที่เหลือตกคร่อมความต้านทาน ที่ไม่เป็นเชิงเส้นของกับดักเสิร์จ เรียกว่าแรงดันคงเหลือ (residual voltage) ซึ่งจะมีค่าต่ำกว่าค่า ความคงทนอยู่ได้ของการฉนวนของอุปกรณ์หรือของระบบ [5]

2.1.2 กับดักเสิร์จชนิดก็อกไซด์โลหะ (ZnO)

กับดักเสิร์จชนิดก็อกไซด์โลหะ (Metal oxide varistors : MOV) จะใช้ความต้านทานไม่เป็น เชิงเส้น ก้อนโลหะทำด้วยซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ที่มีลักษณะเป็นแท่งกลมทรงกระบอกวางซ้อนกัน

บรรจุในระบบอุณหภูมิตั้งรูปที่ 2.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่น MOV เป็นตัวกำหนดขนาด กระแสหรือพลังงานเสริมที่ยอมให้ผ่าน ส่วนความสูงของก้อนโลหะเป็นตัวกำหนดแรงดัน [5]



รูปที่ 2.1 ก้อนออกไซด์โลหะ (MOV Blocks) [6]

2.2 โครงสร้างของกับดักเสริม

กับดักเสริมชนิดออกไซด์โลหะจะมีส่วนประกอบที่สำคัญด้วยกัน 3 ส่วนคือ 1) ก้อนออกไซด์โลหะ (MOV Blocks) 2) Fiberglass Reinforced Plastic core 3) เปลือกห่อหุ้ม (Housing) และยัง มีส่วนอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบเช่น Disconnecting Device, Insulated Mounting (แท่นยึดจับ) เป็นต้น

2.2.1 ก้อนอออกไซด์โลหะ (MOV Blocks)


ก้อนอออกไซด์โลหะ จะผลิตจากสารออกไซด์ชนิด Zinc Oxide ในประมาณร้อย 90% และจะ ผสมสารออกไซด์อื่นๆ เช่น Bismuth, Cobalt, Antimony, Manganese, Tin และ Nickle เป็นต้น เพื่อเสริมการยึดเกาะและการจับตัว [6, 7]

ก้อนอออกไซด์โลหะ (MOV Blocks) เป็นส่วนหลักของกับดักเสริม มีลักษณะการทำงานของ กระแสและแรงดัน (U-I Curve) ที่มีสถานะการทำงานแบ่งเป็น 3 ช่วงตามรูปที่ 2.2 คือ

1) ช่วงที่ 1 เป็นช่วงที่แรงดันปกติ (Operating Voltage) ค่าความต้านทานของแผ่นอออกไซด์โลหะ จะมีค่าสูงมาก ทำให้มีกระแสไฟลัดผ่านที่เรียกว่า กระแสรั่วหรือ leakage current ที่มีค่าน้อยมาก แต่ในช่วงที่ 1 นี้ อิทธิพลของอุณหภูมิจะส่งผลต่อการไหลของกระแส

2) ช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่แรงดันเพิ่มสูงกว่าแรงดันปกติ ในช่วงนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของ กระแสที่สูงมาก คือเมื่อมีแรงดันเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจะทำให้มีกระแสไฟลเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

3) ช่วงที่ 3 เป็นช่วงการทำงานของกับดักเสิร์จ สำหรับช่วงนี้ก้อนออกไชด์โลหะจะประพฤติตัวเป็นตัวนำ และมีกระแสไฟหล่อผ่านจำนวนมหาศาล



รูปที่ 2.2 สถานะการทำงานของกับดักเสิร์จ [8]

2.2.1 Fiberglass Reinforced Plastic core

เป็นส่วนประกอบที่มีหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงหรือเพิ่มแรงทางกลให้กับอุปกรณ์กับดักเสิร์จ โดยปกติแล้วจะผลิตจากเส้นใย Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) ที่ขึ้นรูปเป็นเป็นทรงกระบอกกลวง เพื่อใส่ก้อนออกไชด์โลหะไว้ด้านใน แสดงตามรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 Fiberglass Reinforced Plastic core [6]

2.2.1 เบล็อกห่อหุ้ม (Housing)

เป็นส่วนห่อหุ้มโครงสร้างของกับดักเสิร์จ ไม่ให้ส่วนประกอบภายในสัมผัสกับสภาพแวดล้อมโดยตรง มีคุณบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี และมีคุณสมบัติต้านทานการยึดเกาะของหยดน้ำ (Hydrophobic) ซึ่งปกติมักจะเป็นวัสดุชนิดพอลีเมอร์



รูปที่ 2.4 เปลือกห่อหุ้มกับดักเสิร์จชนิดพอลีเมอร์ [6]

2.3 ลักษณะสมบัติของกับดักเสิร์จ

วงจรสมมูลของกับดักเสิร์จประกอบด้วยความต้านทานที่ไม่เป็นเชิงเส้นขนาดนานกับตัวเก็บประจุ เมื่อมีกระแสเสิร์จไหลผ่านเพิ่มขึ้น ความต้านทานกลับลดลง ฉะนั้นแรงดันต่อกคร่อมกับดักเสิร์จจะเพิ่มแบบไม่เป็นเชิงเส้นกับกระแส

2.3.1 ความสัมพันธ์ของแรงดันและกระแส (U-I Curve) ของกับดักเสิร์จ

ความไม่เป็นเชิงเส้นของความต้านทาน (R_{non}) ทั้งชนิด SiC และ ZnO ทำให้กระแสไหลผ่าน และแรงดันคร่อมความต้านทาน (R_{non}) มีลักษณะที่อาจเปลี่ยนได้ด้วยความสัมพันธ์ [7] คือ

$$I = kU^\alpha \quad (2.1)$$

โดยที่ α คือค่าคงตัว ขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุของในการผลิตกับดักเสิร์จ

- สำหรับ SiC มีค่า α ประมาณ 4 – 6 [5]


- สำหรับ ZnO มีค่า α ประมาณ 20 – 50 [5]

และ K คือ ค่าคงตัว ขึ้นอยู่กับวัสดุและขนาดของเกรนของก้อนออกไซด์โลหะ ถ้าเกรนยิ่งเล็กความคงทนต่อแรงดันยิ่งสูงขึ้น

ที่แรงดันใช้งาน กระแสรั่วที่ไหลผ่านความต้านทาน(R_{non}) ของกับดักเสิร์จชนิด ZnO มีค่าต่ำมากคือ น้อยกว่า 1 mA จึงไม่ต้องมีแกปอนุกรมกับความต้านทาน(R_{non}) เรียกว่า กับดักเสิร์จไร้แกป (gapless arrester) ส่วนชนิด SiC จะมีกระแสไฟ流ผ่านในช่วง 100-500 A จึงต้องใส่แกปอนุกรมกับความต้านทาน (R_{non}) [5]

2.3.2 วงจรสมมูลของกับดักเสิร์จ

กับดักเสิร์จชนิดออกไชด์โลหะ (MOV) มีสาร ZnO ที่มีความต้านทานจำเพาะต่ำ แต่สารเคลือบรอบนอก ZnO มีความต้านทานจำเพาะที่สูงถึง $10^{10} \Omega - cm$ และมี $\mathcal{E}_r = 500 - 1000$ [5] จึงมีคุณสมบัติตัวเก็บประจุ ดังนั้น แผ่นออกไชด์โลหะ จึงมีวงจรสมมูลดังรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 วงจรสมมูลของกับดักเสิร์จชนิดออกไชด์โลหะ (MOV)

2.3.3 การเลือกใช้งานกับดักเสิร์จ

คุณลักษณะที่สำคัญของกับดักเสิร์จ คือ พิกัดกระแสและพลังงานที่ต้องพิจารณาของทั้งชนิด ZnO และ SiC แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 พิกัดกระแสของกับดักเสิร์จที่เหมาะสมกับระดับแรงดัน [9]

แรงดันที่ใช้งาน	พิกัดกระแสที่เหมาะสม
ระบบจำหน่าย (distribution)	งานปกติ (Normal duty) 5 kA
	งานหนัก (heavy duty) 10 kA
สถานี (station) < 500 kV	10 kA

การเลือกกับดักเสิร์จ จะต้องคำนึงถึงการระบายความร้อนด้วย ซึ่งกำหนดด้วยความสามารถรับพลังงาน (energy capability) มีหน่วยเป็น kJ/kV การใช้งานควรให้รับพลังงาน $\leq 85\%$ ของค่าที่กำหนด [5]

ตารางที่ 2.2 ค่ากำหนดความคงทนต่อพลังงานของกับดักเสิร์จ [5]

พิกัดแรงดันกับดักเสิร์จ kV	ความสามารถรับพลังงาน	
	kJ/kV ที่ U_r	kJ/kV ที่ U_c
2.7 - 48	4.0	4.9
54 - 360	7.2	8.9

2.4 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและคำนิยามต่างๆ

กับดักเสิร์จมีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้า โครงสร้างของกับดักเสิร์จจะมีส่วนประต่าง ๆ มากมายที่ต้องทนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า และทนต่อมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่นำไปติดตั้งด้วย ตั้งนั้นการออกแบบและการผลิตกับดักเสิร์จจึงต้องมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อใช้อ้างอิงในการทดสอบในกระบวนการออกแบบและผลิต เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาเป็นไปตาม มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วไป

2.4.1 มาตรฐานของกับดักเสิร์จที่ใช้ในประเทศไทย

สำหรับมาตรฐานของกับดักเสิร์จที่ใช้อ้างอิงในประเทศไทยมีดังนี้

- 1) นก. 2366-2551 : กับดักเสิร์จออกไซด์โลหะไม่มีช่องว่างสำหรับระบบไฟฟ้า กระแสสลับ
- 2) IEC Standards
 - IEC 60099-4 : Metal Oxide Surge Arresters without Gap for A.C. Systems
 - IEC 60076-5 : Selection and Application Recommendations
 - IEC 60060-1 : IEC High Voltage Test - Part 1 (General Definition and Test Requirements)
 - IEC 60060-1 : IEC High Voltage Test - Part 2 (Measuring Systems)
 - IEC 60068-2-11 : Environmental Testing-Part 2 (Salt mist)
 - IEC 60068-2-14 : Environmental Testing-Part 2 (Change of Temperature)
 - IEC 60270 : High Voltage Test Techniques – Partial Discharge Measurements

- IEC 60507 : Artificial Pollution Tests on High-Voltage Insulators to be used on A.C. Systems
- 3) CISPR Standards
- CISPR 16-1 : Specification for Radio Disturbance and Immunity Measuring Apparatus and methods-Part 1
 - CISPR 18-2 : Radio Interference Characteristics of Overhead Power Lines and High-Voltage Equipment-Part 2 (Method of Measurements and Procedure for Determining Limits)

2.4.2 คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับตักเสิร์ฟ

คำนิยามของกับตักเสิร์ฟจะอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC [9] โดยมีคำนิยามที่สำคัญๆ คือ

1) Rated Voltage (U_r) คือ พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ความถี่กำลัง (50 Hz) ค่า rms ซึ่งยอมให้ต่อกรุ่มอุปกรณ์กับตักเสิร์ฟได้ โดยที่อุปกรณ์ยังคงสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในสภาวะ Temporary Overvoltage หรือ แรงดันเกินชั่วครู่ ค่า Rated Voltage นี้ของกับตักเสิร์ฟได้จากการทดสอบ Operating Duty Test

สำหรับข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิ [6] หากนำอุปกรณ์กับตักเสิร์ฟไปติดตั้งในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีระบบต่อลงดิน หรือ Solidly Earthed Neutral System ควรมีค่า U_r ไม่น้อยกว่า $0.8 \times U_s$ เมื่อ U_s คือแรงดันไฟฟ้าสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น

- ระบบ 22 kV ตามมาตรฐาน IEC กำหนดให้มีแรงดันสูงสุดเท่ากับ 24 kV ดังนั้น พิกัดแรงดันที่เลือกใช้เท่ากับ $0.8 \times 24 = 19.2$ kV (เลือกใช้พิกัดกับตักเสิร์ฟไม่ต่ำกว่า 21 kV)

- ระบบ 33 kV ตามมาตรฐาน IEC กำหนดให้มีแรงดันสูงสุดเท่ากับ 36 kV ดังนั้น พิกัดแรงดันที่เลือกใช้เท่ากับ $0.8 \times 36 = 28.8$ kV (เลือกใช้พิกัดกับตักเสิร์ฟไม่ต่ำกว่า 30 kV)

2) Continuous Operating Voltage (U_c) คือพิกัดแรงดันไฟฟ้าความถี่กำลัง (50 Hz) ค่า rms ที่ต่อกรุ่มอุปกรณ์กับตักเสิร์ฟแบบต่อเนื่อง ซึ่งอุปกรณ์สามารถทนอยู่ได้โดยไม่เกิดการชำรุดเสียหาย

กับตักเสิร์ฟที่นำไปติดตั้งแบบ Phase-ground ในระบบ Solidly Earthed Neutral System จะกำหนดให้ U_c มีค่าประมาณ 0.8 เท่าของพิกัดแรงไฟฟ้าของอุปกรณ์ สำหรับ กับตักเสิร์ฟพิกัด 21 kV จะมีค่า U_c ประมาณ 17 kV หรือสามารถคำนวณได้ตามสมการ [6]

$$U_c \geq \frac{1.4 \times U_s}{T \times \sqrt{3}} \quad (2.2)$$

เมื่อ T คือ แรงดันเกิน U_{TOV} มีหน่วยเป็น P.U. ซึ่งกับดักเสิร์จสามารถได้ตามระยะเวลา

3) Reference Voltage (U_{ref}) หรือ แรงดันอ้างอิง คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ความถี่กำลัง (50 Hz) หารด้วย $\sqrt{2}$ ซึ่งถูกป้อนเพื่อทดสอบหาค่า Reference Current (I_{ref}) ของกับดักเสิร์จ

4) Reference Current (I_{ref}) กระแสอ้างอิง คือ ค่ากระแสไฟฟ้าที่ความถี่กำลังที่ให้ผลผ่านส่วนประกอบด้านความต้านทานของกับดักเสิร์จ (ไม่รวมส่วนตัวเก็บประจุ) ซึ่งถูกจ่ายด้วยแรงดัน Reference Voltage (U_{ref})

ในกรณีที่รูปคลื่นกระแสไฟฟ้าไม่สมมาตรหรือค่าด้านขั่วบวกไม่เท่าด้านขั่วลบให้ใช้ค่าสูงสุดของกระแสไฟฟ้าด้านขั่วที่มีขนาดสูงกว่าเป็นกระแสอ้างอิง โดยปกติกระแสอ้างอิงของกับดักเสิร์จจะมีค่าประมาณ 0.05 – 1 mA ต่อตารางเซนติเมตรของ MOV Blocks

5) Discharge Current (กระแสเดดิสชาร์จ) คือกระแสอิมพัลส์ที่ให้ผลผ่านกับดักเสิร์จ


6) Nominal Discharge Current (I_n) คือ ค่าสูงสุดของกระแสอิมพัลส์ฟ้าผ่า ซึ่งมีความชันหน้าคลื่นเท่ากับ $8/20 \mu S$ ที่ให้ผลผ่านกับดักเสิร์จ ซึ่ง Nominal Discharge Current (I_n) นี้จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของกับดักเสิร์จ (Classification) ตามมาตรฐาน IEC 60099-4 [9] แสดงดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 Classification ของกับดักเสิร์จ ตามมาตรฐาน IEC 60099-4 [9]

	Standard nominal discharge current ^a				
	20000 A	10000 A	5000 A	2500 A	1500 A
Rated voltage U_r (kV _{rms})	$360 < U_r \leq 756$	$3 \leq U_r \leq 360$	$U_r \leq 132$	$U_r \leq 36$	^b

^a In some countries it is customary to classify arresters as follows:
– station for 10000 A and 20000 A arresters;
– intermediate or distribution for 5 000 A arresters;
– secondary for 1500 A arresters.
^b This low-voltage range is under consideration.

7) Residual Voltage (U_{res}) คือ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดหรือระดับการป้องกันแรงดันเกินอิมพัลส์ที่ต่อกคร่อมกับดักเสิร์จที่กระแส Nominal Discharge Current (I_n) โดยมีความชันหน้าคลื่น $8/20 \mu S$ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและกระแสของกับดักเสิร์จจะแสดงในรูปที่ 2.6 เรียกว่า U-I Curve



รูปที่ 2.6 U-I Curve ของกับดักเสิร์จ [8]

2.5 การตรวจวัดกับดักเสิร์จ

วิธีการการตรวจทดสอบสภาพกับดักเสิร์จนั้นมีหลายวิธี ทั้งการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Tests) ซึ่งสามารถทดสอบได้ในขณะที่กับดักเสิร์จติดตั้งอยู่ในระบบไฟฟ้า (Online) และในขณะที่ไม่ได้ติดตั้งใช้งานอยู่ในระบบไฟฟ้าหรือการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และการทดสอบแบบทำลาย (Destructive Tests) ซึ่งจะทดสอบในห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลายได้แก่


- (1) การดูอุณหภูมิของกับดักเสิร์จ (Thermal Viewer) ซึ่งจะสะท้อนถึงกระแสเร็วและการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จ
- (2) การวัดความต้านทาน กับดักเสิร์จที่มีสภาพปกติจะมีความต้านทานสูงมาก แต่หากกับดักเสิร์จเสื่อมสภาพ จะมีค่าความต้านทานที่ต่ำ
- (3) การวัดดีสชาร์จบางส่วน หากภายในกับดักเสิร์จเกิดความเสียหาย หรือมีความชื้นสูงจะมีการดีสชาร์จบางส่วนเกิดขึ้น
- (4) การวัดค่ากระแสเร็ว โดยเป็นการหาค่ากระแสเร็วเชิงความต้านทาน (Resistive leakage current) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงความเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จ

2.5.1 การตรวจวัดด้วยกล้องส่องความร้อนอินฟราเรด

รูปแบบการตรวจวัดนี้จะมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพอสมควร ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดแบบอินฟราเรดสามารถหาความเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จ และที่สำคัญง่ายต่อการตรวจวัดสำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ภายในสถานีหรือสถานที่เข้าถึงได้ยาก หากกับดักเสิร์จถูกใช้งานมานานและเป็นช่วงที่ใกล้จะเสื่อมสภาพแล้ว จะมีความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์จะมีความร้อนเกิดขึ้นสูงผิดปกติ การตรวจวัดความร้อนนั้นจะมีวิธีการที่หลากหลาย แต่ง่ายที่สุดคือการตรวจวัดด้วยอุปกรณ์อินฟราเรด



รูปที่ 2.7 กล้องส่องความร้อนอินฟราเรด



รูปที่ 2.8 ภาพจากกล้องส่องความร้อนอินฟราเรด [6]

ตามรูปที่ 2.8 ตัวอย่างกับดักเสิร์จ 3 ตัวในการตรวจวัด โดยกับดักเสิร์จทำงานและมีร้อนแบบผิดปกติอย่างชัดเจน

2.5.2 การตรวจวัดการปล่อยประจุบางส่วน (Partial Discharge)

ตลอดช่วงเวลาการใช้งานของกับดักเสิร์จ อุปกรณ์ภายในที่ได้สัมผัสกับความเครียดอย่างต่อเนื่องนั้น สามารถนำไปสู่การเกิดการปล่อยประจุบางส่วนได้ ภายในของกับดักเสิร์จส่วนใหญ่จะเป็นปริมาตรของอากาศ (ภายในมีลักษณะกลวง) อากาศภายในจะพบรการเกิดการปล่อยประจุบางส่วนได้ ในช่วงที่มีฝน หมอก และบางครั้งที่มีหิมะ ซึ่งเป็นเรื่องปกติเนื่องจากกับดักเสิร์จได้ถูกออกแบบมาให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ แต่ถึงอย่างไร ในช่วงเวลาที่สภาพอากาศปกติ กับดักเสิร์จก็ไม่ควรเกิด การปล่อยประจุบางส่วนขึ้น

เกณฑ์การประเมินการเกิดการปล่อยประจุบางส่วนของกับดักเสิร์จตามมาตรฐาน IEC [9] นั้น บังคับให้เมื่อการผลิตกับดักเสิร์จออกมา ต้องมีการทดสอบการเกิดการปล่อยประจุบางส่วน (Partial Discharge) ภายในก่อน ซึ่งให้มีค่าไม่เกิน 10 pico-coulombs (pC) ที่เกิดขึ้นภายใน ดังนั้นค่า 10 pC จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินกับดักเสิร์จที่ปกติและเสื่อมสภาพ

2.6 การเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จ

กับดักเสิร์จเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านิดหนึ่งที่สามารถเกิดเสื่อมสภาพ โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพ เช่น ระยะเวลาการใช้งาน สภาพแวดล้อมและมลภาวะ การดีษชาร์จจากการแสงเสิร์จ และ การผลิตจากโรงงาน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้กับดักเสิร์จเกิดการเสื่อมสภาพ เมื่อกับดักเสิร์จเสื่อมสภาพจะไม่สามารถป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากแรงดันเสิร์จและเมื่อเกิดความผิดพร่อง

ขึ้น อุปกรณ์ป้องกันจะปลดวงจรออกซึ่งจะส่งผลกระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนั้นตรวจประเมินกับดักเสิร์จ จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่จะสามารถป้องกันการความผิดพลาดจากการที่กับดักเสิร์จไม่ทำงานเนื่องจาก การเสื่อมสภาพได้

สาเหตุการเสื่อมของกับดักเสิร์จโดยปกติส่วนใหญ่จะทำให้เกิดการลัดวงจรภายในของอุปกรณ์ ในสถานการณ์ส่วนมากการเสื่อมจะมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการเกิดเบรกดาวน์ของชิ้นวน ด้วยเหตุนี้ จะทำให้โครงสร้างภายในเสื่อมลงและกับดักเสิร์จจะไม่สามารถต่อแรงดันระบบ แรงดันเกินทั้งจาก เหตุการณ์ผิดพร่องของระบบหรือแรงดันเกินจากการสวิตซ์ หรือแรงดันเกินจากฟ้าผ่าได้ มีหลาย สาเหตุในการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จได้ดังนี้

2.6.1 ความชื้นภายใน

การเกิดความชื้นขึ้นภายในกับดักเสิร์จ เป็นต้นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้กับดักเสิร์จเกิดการ เสื่อมสภาพ ทั้งกับดักเสิร์จชนิดพอร์ชเลนที่มีแกนกลวงภายในและชนิดพอลีเมอร์ที่เป็นแกนตัน โดย ส่วนใหญ่ความชื้นจะแทรกซึมเข้าภายในในผ่านทางรอยรั่วซึมต่างที่เกิดขึ้น [2, 6, 7]

1) สาเหตุของการเกิดความชื้น

ข้อบกพร่องจากกระบวนการผลิต ความผิดพลาดจากการขันส่งทำให้เกิดการรั่วซึม หรือการเกิด flashover ภายนอกทำระบบป้องกันการรั่วซึมเกิดความเสียหาย

2) กลไกการเสื่อมสภาพ

สำหรับกับดักเสิร์จชนิดแกนกลวง ซึ่งมีช่องว่างอากาศรอบๆ แผ่นออกไซด์โลหะ โดย ปกติอากาศรอบๆ จะเป็นอากาศแห้งหรือก๊าซในโตรเจน การเกิดรอยรั่วซึมเพียงเล็กน้อยสามารถส่งผล ให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า “seal pumping” เนื่องความแตกต่างของแรงดันอากาศภายในกับ ภายนอก เช่น ตลอดช่วงเวลาตอนกลางวันมีแสงแดดส่อง直接กับดักเสิร์จตลอดเวลา ทำให้ตัวกับดักเสิร์จ ร้อนขึ้น เกิดแรงดันภายในสูงขึ้นดันอากาศภายในออกสู่ภายนอกได้ ในทางกลับกันในช่วงเวลา กลางคืน แรงดันอากาศภายในต่ำกว่าภายนอก ทำให้มีอากาศจากภายนอก(อากาศกับความชื้น) ไหล เข้าสู่ภายในกับดักเสิร์จได้ เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นทุกวันๆ ทุกเดือนๆ จนถึงระยะเวลาหนึ่งที่ถึงจุด ที่เกิดผลทำให้สูญเสียความเป็นฉบับภายในได้

สำหรับกับดักเสิร์จชนิดแกนตัน ซึ่งไม่มีช่องว่างอากาศรอบๆ แผ่นออกไซด์โลหะ เหตุการณ์ข้างต้นนี้จะไม่เกิดขึ้นกับกับดักเสิร์จชนิดนี้ แต่อย่างไรก็ตามการรั่วซึมยังคงเกิดขึ้นได้หากมี ความไม่สมบูรณ์ของระบบการกันรั่วซึมตามร่องต่างๆ ในกรณีความชื้นจะค่อยๆ หาทางเข้าไปตาม ร่องผิวสัมผัสระหว่างแผ่นออกไซด์โลหะกับวัสดุอื่นๆ สุดท้ายความชื้นจะแทรกซึมเข้าไปทุกส่วนของ กับดักเสิร์จและเกิดเบรกดาวน์ในที่สุด

3) ตัวชี้วัดการเสื่อมสภาพ

สำหรับตัวชี้วัดว่ากับดักเสิร์จมีความซึ้งเกิดขึ้นภายในจนทำให้เสื่อมสภาพนั้น เช่น

- สีของแผ่นออกไซด์โลหะมีสีน้ำตาล
- มีกำลังสูญเสียเพิ่มมากขึ้นทำงานที่แรงดันระบบ
- มีอุณหภูมิที่สูงเมื่อวัดด้วยกล้องส่องความร้อน
- เกิดสนิมสีเขียวของทองแดง
- การมี H_2O ภายในก้าช
- ยางกันรั่วซึมมีลักษณะแข็งเสื่อมสภาพหรือเกิดการรั่วที่ทำให้แรงดันภายในลดลง

2.6.2 การเกิดวาไฟ (flashover) ภายนอก

การเสื่อมสภาพเนื่องจากการเกิดวาไฟ ภายนอกกับดักเสิร์จที่พบมากที่สุดคือกับดักเสิร์จเกิดการลัดวงจรที่ผิวนวน อย่างไรก็ตาม เมื่อการเหตุการณ์ซึ้งนี้เกิดขึ้น จำนวนของกับดักเสิร์จจะกลับมาทำหน้าที่เป็นจำนวนมากอีกรังส์ ซึ่งทำให้บางครั้งไม่สามารถตรวจสอบการเกิดได้ [2, 6, 7]

1) สาเหตุ

สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซึ้งได้จากทั้งสัตว์และมนุษย์ที่รุนแรงรวมถึงการมีหมอก

2) กลไกการเสื่อมสภาพ

ถ้าเกิดการ flashover เนื่องจากสัตว์ สัตว์จะถูกไฟฟ้าช็อตและเกิดการวาไฟขึ้น ภายนอกของถนน พอร์ชเลน กระแสงความผิดพร่องที่เกิดขึ้นจะตัดออกด้วยอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินในระบบไฟฟ้า เหตุการณ์ลักษณะนี้มีโอกาสที่จะไม่มีผลกระทบต่อกับดักเสิร์จ ถ้าระบบกราวด์มีประสิทธิภาพ

3) ตัวชี้วัดการเสื่อมสภาพ

สำหรับตัวชี้วัดว่ากับดักเสิร์จมีการ flashover ภายนอกเกิดขึ้นนั้นคือ รอยอาร์คบนผิวของถนนพอร์ชเลน

2.6.3 การปล่อยประจุบางส่วน (Partial Discharges)

โดยปกติกับดักเสิร์จถูกออกแบบมาได้เกิดเหตุการณ์ดิสชาร์จบางส่วนได้ในช่วงเวลาที่มีฝนตก และบางครั้งที่มีลมแรง แต่ถึงอย่างไรในช่วงเวลาที่สภาพอากาศปกติ กับดักเสิร์จก็ไม่ควรเกิดการปล่อยประจุบางส่วนขึ้น ถ้าเกิดเหตุการณ์การปล่อยประจุบางส่วนเป็นจำนวนมาก จะสามารถทำ

ให้แผ่นออกไซด์โลหะลดทอนประสิทธิภาพลง จนทำให้เกิดการเสื่อมสภาพในที่สุด เหตุการณ์ในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นกับดักเสือร่องนิดที่ช่องว่างอากาศภายในหรือชนิดกลวง

1) สาเหตุ

สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ เช่น ความผิดพลาดในกระบวนการผลิต การเกิดความชื้นเข้าภายใน มีมลภาวะที่รุนแรงและมีความชื้นในอากาศสูง

2) กลไกการเสื่อมสภาพ

การเกิดดิสชาร์จบางส่วนจะเริ่มจากปริมาณน้อยๆ และเพิ่มสูงขึ้น จนนำไปสู่การ flashover ภายใน การดิสชาร์จบางส่วนสามารถลดปริมาณออกซิเจนรอบๆ แผ่นออกไซด์โลหะได้และบางกรณีสามารถทำให้คุณสมบัติของแผ่นออกไซด์โลหะเปลี่ยนแปลงได้

3) ตัวชี้วัดการเสื่อมสภาพ

สำหรับตัวชี้วัดว่ากับดักเสือร่องนิดมีการเกิดดิสชาร์จบางส่วนจำนวนมากน้อย สามารถตรวจด้วยอุปกรณ์ตรวจ หรือการเปลี่ยนแปลงสีในบริเวณขอบและบริเวณยางกันรั้วซึม

2.6.4 แรงดันเกินฟ้าผ่า

ฟ้าผ่าที่มีขนาดแรงดันเกิดจากพิกัดแรงดันของกับดักเสือร่อง MCOV เป็นสาเหตุที่ทำให้จำนวนภายในรับการระเกินพิกัด จนทำให้เกิดการเสื่อมสภาพทันที อย่างไรก็ตามหากฟ้าผ่าทำให้เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพได้ในที่สุด เนื่องจากการเกิดดิสชาร์จจนนำไปสู่รอย tracking และสูญเสียความเป็นฉนวนในที่สุด [2, 6, 7]

1) สาเหตุ

สาเหตุที่ทำให้เกิดการเสื่อมของกับดักเสือร่อง เช่น

- กระแสฟ้าผ่าที่สูงมาก
- การเกิดฟ้าผ่าแบบต่อเนื่อง Muti-stroke
- การเกิดฟ้าผ่าสะสมต่อเนื่อง (จากการใช้งานเป็นเวลานาน)
- แรงดันเกินช่วงครัว (TOV) เนื่องจากความผิดพร่องของระบบไฟฟ้าที่เกิน

ความสามารถของกับดักเสือร่อง

2) กลไกการเสื่อมสภาพ

ถ้าฟ้าผ่ามีขนาดสูงกว่าความสามารถของกับดักเสือร่องได้ ในช่วงเริ่มแรกแผ่นออกไซด์โลหะจะมีความร้อนสูงขึ้น บางทีอาจจะเกิดการแตกกร้าวขึ้นและการร้าวไฟ ซึ่งจะนำไปสู่การ

การวางไฟ ที่สมบูรณ์และการลัดวงจรภายในขึ้น หากไฟผ่าทำให้เกิดความเสียหายต่ออวนวนเพียงเล็กน้อย แต่ก็จะเกิดการล้มเหลวในภายหลัง เช่นกัน

3) ตัวชี้วัดการเสื่อมสภาพ

ถ้ากับดักเสิร์จที่มีคุณสมบัติในการลดกระแสไฟผ่าหรือเป็นปกติ แผ่นออกแบบโดยให้กับดักเสิร์จมีข้อ (Polarized) การทดสอบ AC (AC Testing) ควรจะแสดงค่าความเป็นข้อของแผ่นออกแบบโดยให้กับดักเสิร์จ

2.6.5 แรงดันเกินชั่วคราว (Temporary Overvoltage)

การรับแรงดันเกินพิกัดของกับดักเสิร์จมีสาเหตุมาจากการที่แรงดันความถี่กำลังมีขนาดเกิดจากความสามารถของกับดักเสิร์จ โดยปกติกับดักเสิร์จถูกออกแบบมาให้คงทนต่อแรงดันเกิน ถ้าการติดตั้งมีขนาดที่ถูกต้องตามระบบไฟฟ้า อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของวงจรในระบบไฟฟ้าบางครั้งเกิดการเปลี่ยนแปลง เบรกเกอร์ไม่ทำงานหรือปัญหาอื่นที่ก่อให้เกิดแรงดันเกินจากพิกัดของกับดักเสิร์จ รองรับได้ [2, 6, 7]

1) สาเหตุ

ปกติสาเหตุของแรงดันเกินชั่วคราวที่ทำให้กับดักเสิร์จเสื่อมสภาพประกอบด้วย

- แรงดันระบบพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติ
- การทำงานผิดปกติของกับดักเสิร์จ
- การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของกราวด์ระบบไฟฟ้า
- เกิดเฟอร์โรไซแนน
- กราวด์ของระบบไฟฟ้าเกิดการหลุด
- อายุของแผ่นออกแบบโดย

2) กลไกการเสื่อมสภาพ

ช่วงระยะเวลาที่เกิดแรงดันเกินชั่วคราว แรงดันที่ตกคร่อมกับดักเสิร์จจะพุ่งสูงขึ้นจนถึงระดับที่แผ่นออกแบบโดยให้กับดักเสิร์จสามารถก่อให้เกิดการล้มเหลว ซึ่งทำให้แรงดันที่ตกต่ำลงและนำไปสู่การนำกระแสที่สูงขึ้นอีก สุดท้ายทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จ

3) ตัวชี้วัดการเสื่อมสภาพ

ตัวชี้วัดการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จจากสาเหตุแรงดันเกินชั่วคราว ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของลักษณะจำเพาะของแผ่นออกแบบโดยให้กับดักเสิร์จ การแตกกร้าวของแผ่นออกแบบโดยให้กับดักเสิร์จ

การวางไฟของแผ่นออกไซด์โลหะ เกิดฟองอากาศภายในชั้นพอลิเมอร์ หรือการเกิดช่องอากาศที่ชั้นวน พอร์ซเลน

2.6.6 แรงดันเกินสวิตซ์ (Switching Surge Overvoltage)

ลักษณะแรงดันเกินชนิดนี้สามารถก่อให้เกิดปัญหากับตัวดักเสร็จ ในกรณีที่มีสาเหตุจากการสวิตซ์ชุดคาร์บอนฟิลเตอร์แบงค์ สวิตซ์หรือจ่ายระบบที่มีวงจรยาว สวิตซ์ระบบแรงดันสูง หรือสถานการณ์อื่นๆที่เกิดกว่าพิกัดของกับตัวดักเสร็จ ปกติเหตุการณ์ชนิดนี้จะเกิดกับระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงกว่า 220 kV หรือระบบที่มีคาบานช์ฟิลเตอร์แบงค์ติดตั้งในระบบสูงมากๆ [2, 6, 7]

1) สาเหตุ

สาเหตุของปัญหาเป็นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และจะรวมถึงจังหวะก่อนและหลังการสวิตซ์เบรคเกอร์และสวิตซ์ชิงคาบานช์ฟิลเตอร์แบงค์

2) กลไกการเสื่อมสภาพ

จะมีลักษณะที่เหมือนกับแรงดันเกิดฟ้าผ่า

3) ตัวชี้วัดการเสื่อมสภาพ

ตัวชี้วัดการเสื่อมสภาพของกับตัวดักเสร็จจากสาเหตุแรงดันเกินสวิตซ์คือ การเกิดรูพรุนเล็กๆ จำนวนมากที่แผ่นอลูมิเนียมรองรับแผ่นออกไซด์โลหะ

2.6.7 อายุของแผ่นออกไซด์โลหะ

แผ่นออกไซด์โลหะที่ถูกใช้งานเป็นเวลายาวนานสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและพิกัดแรงดันของกับตัวดักเสร็จ (MCOV) ได้ นั่นหมายถึงอายุของกับตัวดักเสร็จ ถ้ากับตัวดักเสร็จมีคุณลักษณะเปลี่ยนไปจะมีผลให้กำลังสูญเสียที่แรงดันระบบสูงขึ้น และนำไปสู่การล้มเหลวเสื่อมสภาพในที่สุด [2, 6, 7]

1) สาเหตุ

สาเหตุหลักมาจากการกระบวนการผลิตแผ่นออกไซด์โลหะ

2) กลไกการเสื่อมสภาพ

ที่แรงดันระบบ กำลังสูญเสียจะเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้เกิดความร้อนภายใน เมื่อความร้อนที่เกิดขึ้นสูงกว่าค่าที่กับตัวดักเสร็จรับได้จะระบายความร้อนออกภายนอก ซึ่งจะทำให้ชั้นวนภายในสูญเสียการเป็นชั้นวนและกับตัวดักเสร็จล้มเหลวในที่สุด

3) ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลักๆ ประกอบด้วย กับดักเสิร์จมีความร้อนในขณะที่แรงดันปกติ มีกำลังสูญเสียมากเกินไปขณะที่แรงดันปกติ เป็นต้น

2.6.8 สาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้กับดักเสิร์จเสื่อมสภาพ

- สภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะ
- พิกัดแรงดัน U_C และ TOV ไม่เหมาะสม
- แนวการจัดวางแผ่นออกไซด์โลหะผิดเพี้ยน สาเหตุในกรณีนี้เกิดจากกระบวนการขนส่งหรือการติดตั้งทำให้ตำแหน่งแผ่นออกไซด์โลหะเคลื่อน
 - แรงดของสปริงภายในไม่เหมาะสม สาเหตุในกรณีจะส่งผลให้ตำแหน่งแผ่นออกไซด์โลหะผิดเพี้ยนได้
 - แรงกรบทบทางกล แรงกรบทบทางกลที่มีขนาดสูงหรือเกิดขึ้นเป็นเวลานาน อาจทำให้กับดักฟ้าเกิดความเสียหายและเสื่อมสภาพได้



บทที่ 3


การตรวจวัดกระแสรั่วของกับดักเสิร์จและการคำนวณที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายถึงทฤษฎีการตรวจวัดกับดักเสิร์จที่จะนำเสนอในการทดลองและการคำนวณที่เกี่ยวข้องในการวิจัยขึ้นนี้ โดยวิธีการทดลองเพื่อศึกษาขนาดของกระแสรั่วเชิงความต้านทานของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV ที่นำเสนอสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธีด้วยกันคือ

- 1) การเก็บข้อมูลกระแสรั่วของกับดักเสิร์จโดยการทดสอบด้วยแรงดันต่าง ๆ ซึ่งมีอุปกรณ์ตัวอย่างทดสอบที่มีสภาพต่าง ๆ คือตัวอย่างทดสอบที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และตัวอย่างที่ผ่านการใช้งานติดตั้งในระบบไฟฟ้าทั้งสภาพดี และเสื่อมสภาพ
- 2) การเก็บข้อมูลอุณหภูมิของกับดักเสิร์จด้วยกล้องส่องความร้อนอินฟราเรด เมื่อทดสอบด้วยแรงดัน 12.7 kV โดยมีตัวอย่างทดสอบที่มีสภาพต่าง ๆ คือตัวอย่างทดสอบที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และตัวอย่างที่ผ่านการใช้งานติดตั้งในระบบไฟฟ้า ทั้งสภาพดี และเสื่อมสภาพ

3.1 กระแสรั่วของกับดักเสิร์จ

จากที่กล่าวมาแล้วว่า อุปกรณ์กับดักเสิร์จมีวงจรสมมูลที่ประกอบด้วยต้านทานแบบไม่เป็นเชิงเส้น ($R_{non-linear}$) ต่อข้างกับตัวเก็บประจุ ซึ่งแสดงตามรูปที่ 3.1 เมื่อมีแรงดันเกินที่เกิดขึ้นในระบบเนื่องจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าหรือการสวิตชิ่งในระบบไฟฟ้า กับดักเสิร์จจะเปลี่ยนสถานะเป็นตัวนำที่ดี นำกระแสจำนวนมากเพื่อลดระดับแรงดันเกินเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบ แต่เมื่อยูนิฟิเคชันไฟฟ้า (Operating Voltage) อุปกรณ์จะประพฤติตัวเป็นอนุรักษ์ ยอมให้มีกระแสไหลผ่านเพียงเล็กน้อย โดยที่กระแสเหล่านี้จะถูกเรียกว่ากระแสรั่ว กระแสรั่วของกับดักเสิร์จสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ กระแสรั่วเชิงความต้านทาน (Resistive Leakage Current) และกระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้า (Capacitive Leakage Current) ในกรณีที่กับดักเสิร์จมีสถานะสภาพดี ที่แรงดันปกติ ค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทานจะมีขนาดน้อยมากเมื่อเทียบกับค่ากระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้า ค่ากระแสรั่วรวมที่เกิดขึ้นอาจมีค่ากระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้าได้ถึง 1 – 10 mA และมีค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทานเพียง 1-10% เท่านั้น ในการประเมินการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จ นั้นค่ากระแสรั่วที่บ่งบอกถึงการเสื่อมสภาพคือค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทาน [10, 11]



รูปที่ 3.1 วงจรสมมูลของกับดักเสิร์จ


สำหรับวิธีการในการตรวจวัดค่ากระแสรั่วของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV นั้นจะพิจารณาเฉพาะในส่วนของกระแสรั่วเชิงความต้านทาน (Resistive Leakage Current: I_R) ค่ายอดด้านบวก (Peak Value of Positive Polarity)

3.2 วงจรการวัดค่ากระแสรั่ว

วงจรสำหรับการทดลองวัดกระแสรั่วของกับดักเสิร์จ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน แสดงได้ดังรูปที่ 3.2 คือ

1) ส่วนของแหล่งจ่าย ประกอบ แหล่งจ่ายแรงดันและหม้อแปลงแรงดันพิกัด 110/36000 V ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับการทดสอบ

2) ส่วนของการวัด ซึ่งกระแสรั่วของกับดักเสิร์จสามารถหาได้จากการวัดแรงดันที่ต่อกรุ่น ความต้านทานชั้นต์ (V_R) ที่ต่อระหว่างกับดักเสิร์จกับกราวด์ กระแสรั่วจะเท่ากับแรงดันที่วัดได้หารด้วยความต้านทานชั้นต์




รูปที่ 3.2 วงจรตรวจวัดกระแสเสร้ำของกับดักเสิร์จ



รูปที่ 3.3 การตรวจวัดกระแสเสร้ำของกับดักเสิร์จ

3.3 วิธีในการแยกค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทาน

โดยปกตินั้นค่ากระแสรั่วของกับดักเสิร์จจะเป็นกระแสรั่วรวม (I_{Total}) ซึ่งประกอบด้วยกระแสรั่ว 2 ชนิด ตามรูปที่ 3.4 คือ ค่ากระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้า (Capacitive Leakage Current: I_C) และค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทาน (Resistive Leakage Current: I_R) อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งเป็นค่ากระแสรั่วที่สามารถบอกร่องสภาวะความพร้อมในการใช้งานของกับดักเสิร์จ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีการแยกกระแสรั่วด้วยการพิจารณาเฟสเซอร์กราฟและแรงดัน มาเป็นวิธีในการวิเคราะห์ค่ากระแสรั่วของกับดักเสิร์จที่วัดได้



รูปที่ 3.4 องค์ประกอบต่างๆ ของรูปคลื่นกระแสรั่วของกับดักเสิร์จ

เนื่องจากกระบวนการทดสอบได้พิจารณาใช้เครื่องตรวจวัดกระแสรั่วที่มีจังจรการตรวจวัดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ค่าแรงดันที่ตอกคร่อมและกระแสรั่วที่เหล่านักดักเสิร์จจะถูกนำมาคำนวณเพื่อแยกกระแสรั่วต่อไปดังนี้

การแยกกระแสรั่วเชิงความต้านทานและกระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้าได้จากการรั่วที่วัดได้นั้น อาศัยการวัดค่าแรงดันทดสอบที่ตอกคร่อมกับดักเสิร์จที่ความถี่กำลัง เขียนสมการได้คือ

$$U(t) = U_{peak} \sin(\omega t) \quad (3.1)$$

และกระแสร่วมของกับดักเติร์จ (I_{Total}) จะประกอบด้วย ค่ากระแสร่วงเชิงความต้านทาน (I_r) และค่ากระแสร่วงเชิงความจุไฟฟ้า (I_C) ซึ่งขนาดของกระแสร่วงทั้ง 3 ชนิดจะมีความสัมพันธ์และสามารถเขียนสมการได้ว่า

$$I_{Total}(t) = I_r(t) + I_C(t) \quad (3.2)$$

โดยค่ากระแสร่วงที่วัดได้ I_{Total} จะมีชาร์มอนิกร่วมกันอยู่ที่ความถี่กำลัง (50 Hz) จึงต้องแยกหาชาร์มอนิกที่ 1 ของกระแสร่วงรวมเพื่อนำไปส่งการแยกกระแสร่วง

สำหรับการอธิบายรูปสัญญาณชาร์มอนิก ที่เป็นสัญญาณรายคาบนิยมใช้อุปกรณ์วัดที่อยู่ในรูปผลรวมของฟังก์ชันตรีโกรณมิติ เมื่อ $f(t)$ คือ สัญญาณรายคาบใด ๆ ที่ขึ้นอยู่กับเวลา t ซึ่งมีฟังก์ชันคือ

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n \omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n \omega t) \quad (3.3)$$

เมื่อค่าสัมประสิทธิ์ a_0 , a_n และ b_n คือ

$$a_0 = \frac{1}{T} \int f(t) dt \quad (3.4)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int f(t) \cos(n \omega t) dt \quad (3.5)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int f(t) \sin(n \omega t) dt \quad (3.6)$$

เมื่อ T คือคาบของเวลา

n คือลำดับชาร์มอนิก

ω คือความถี่มูลฐานเชิงมุน (rad/s)

สำหรับค่าความเพี้ยนของชาร์มอนิก ตามมาตรฐานสากล IEC และ IEEE ใช้ค่าเบอร์เซ็นต์ความผิดเพี้ยนชาร์มอนิกร่วม (Total Harmonic Distortion: %THD) เป็นการบ่งบอกปริมาณชาร์มอนิกที่เกิดขึ้น ซึ่งจะได้ว่า ค่าเบอร์เซ็นต์ความเพี้ยนกระแสชาร์มอนิกร่วม (Total Harmonic Current Distortion: %THD_I) หากได้จาก


$$\%THD_I = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_n^2}}{I_1} \times 100\% \quad (3.7)$$

เมื่อ I_n คือ ค่า rms ของกระแสหาร์มอนิกที่ n

I_1 คือ ค่า rms ของกระแสหาร์มอนิกที่ 1

เมื่อแยกหาร์มอนิกของกระแสร่วรรวมแล้วจะได้ กระแสร่วรรวมหาร์มอนิกที่ 1 เพื่อนำไปแยกกระแสในลำดับถัดไป

กระแสร่วรรวมหาร์มอนิกที่ 1 เขียนให้อยู่ในรูปเฟสเซอร์ของกระแสคือ I_{Total} และแรงดันที่ป้อนให้กับกับดักเสิร์จเขียนให้อยู่ในรูปเฟสเซอร์ของแรงดันคือ U โดยเฟสเซอร์ทั้ง 2 จะแสดงได้ดังรูปที่ 3.5 เพื่อนำไปแยกหากระแสร่วรรวมเชิงความจุไฟฟ้า



รูปที่ 3.5 เฟสเซอร์ของกระแสร่วรรวม I_{Total} และแรงดันทดสอบของกับดักเสิร์จ

จากเฟสเซอร์แรงดันและกระแส สามารถหาค่า I_C ได้จาก

$$I_C = I_{Total} \sin \theta \quad (3.8)$$

เมื่อทราบค่ากระแสร่วรรวมเชิงความจุไฟฟ้าแล้ว $I_C(t)$ จึงนำค่ากระแสร่วรรวมเชิงความจุไฟฟ้าไปลบออกจากกระแสร่วรรวม ก็สามารถหาค่ากระแสร่วรรวมเชิงความต้านทานได้ แสดงดังสมการ

$$I_r(t) = I_{Total}(t) - I_C(t) \quad (3.9)$$

เมื่อ $I_r(t)$ คือค่ากระแสรั่วเชิงความด้านทันทุกชาร์มอนิกร่วมกัน จึงต้องนำไปแยกชาร์มอนิกเพื่อหาค่ากระแสรั่วเชิงความด้านทันทันที่ชาร์มอนิกต่างๆ ต่อไป

โดยผลการใช้วิธีการแยกกระแสรั่วของกับตักเสิร์จนี้ เมื่อนำมาเทียบเคียงกับวิธี Current Orthogonality Method ตามงานวิจัย [1] ซึ่งมีค่าความผิดพลาดที่ต่ำมาก pragmatique ให้ผลการคำนวณที่ใกล้เคียงกัน จึงเป็นวิธีการที่สามารถยอมรับได้

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง


อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 3.2 วงการวัดค่ากระแสรั่ว สำหรับในหัวข้อนี้จะแสดงรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

3.4.1 หม้อแปลงแรงดัน

หม้อแปลงแรงดันแสดงตามรูปที่ 3.6 เป็นอุปกรณ์ที่จ่ายแรงดันสูงให้แก่กับตักเสิร์จที่จะทำการทดสอบ และใช้สำหรับเป็นเครื่องวัดแรงดันอีกด้วย โดยมีข้อมูลจำเพาะคือ

- พิกัด 110/36000 V
- กำลัง 500 VA
- Class 0.5

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY



รูปที่ 3.6 หม้อแปลงแรงดัน

3.4.2 ชุดควบคุมการจ่ายแรงดันและระบบการวัด

การควบคุมปรับระดับแรงดันของแหล่งจ่าย (หม้อแปลงแรงดัน) จะใช้หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าชนิดแกนหมุน (Variac) เพื่อปรับระดับแรงดันให้ได้ตามที่ต้องการ

ระบบวัดกระแสรั่วของกับดักเสิร์จ จะใช้ความต้านทานชั้นต์ที่ต่อระหว่างกับดักเสิร์จ กับกราวด์ และวัดแรงดันที่ต่อกลรับความต้านทานชั้นต์เพื่อนำไปคำนวณหาค่ากระแสรั่วต่อไป

3.4.3 ไม้คอนติดตั้งกับดักเสิร์จเพื่อทดสอบ

ไม้คอนใช้เพื่อติดตั้งกับดักเสิร์จเพื่อทดสอบ แสดงดังรูปที่ 3.7 เนื่องจากการทดสอบใช้แรงดันไฟฟ้าสูงดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีไม้คอนสำหรับติดตั้งเพื่อความปลอดภัย



รูปที่ 3.7 การติดตั้งกับดักเสิร์จเพื่อทดสอบ

3.4.4 กล้องส่องความร้อนอินฟราเรด

อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่ากล้องส่องความร้อนอินฟราเรด เป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยในการประเมินสภาพของกับดักเสิร์จได้ ด้วยการวิเคราะห์อุณหภูมิของกับดักเสิร์จหลังจากทดสอบด้วยแรงดัน

สำหรับการทดลองได้ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด รุ่น testo 880 แสดงตั้งรูปที่ 3.8 สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20°C ถึง 350°C

กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดจะต้องมีการปรับแต่งค่าการสะท้อนของวัสดุที่ทำการวัด (Emissivity) เพื่อให้ค่าความร้อนที่วัดได้ถูกต้องที่สุด โดยค่า Emissivity ที่ใช้คือเลือกวัสดุชนิดพอลิเมอร์ เนื่องจากเปลือกฉนวนห่อหุ้มของกับดักเสิร์จที่ทำการศึกษาเป็นชนิดพอลิเมอร์



รูปที่ 3.8 กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด รุ่น testo 880

3.5 การวิเคราะห์ผลการทดลอง


หลังจากได้ข้อมูลจากการตรวจระ袈รั่วของกับดักเสิร์จจากตัวอย่างทดสอบครบตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว ก็จะดำเนินการวิเคราะห์ผลการทดลองตามโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตั้งไว้ ซึ่งในอันดับแรกของการวิเคราะห์ข้อมูลจะกำหนดสมมุติฐานการทดลองไว้ดังนี้

(1) ขนาดของกระແສ່ງເຊີງຄວາມຕ້ານທານຂອງກັບດັກເສີຣີພິກັດ 21 kV ອຸປະນົມໃໝ່ ຮຸ່ນແລະພລິຕົກັນທີເດີຍກັນ ຄວຣມີຄ່າກະຮະແສ່ງເຊີງຄວາມຕ້ານທານທີ່ແຮງດັນທົດສອບເທົກກັນ

(2) ຄ່າອຸນຫຼມຂອງກັບດັກເສີຣີພິກັດ 21 kV ອຸປະນົມໃໝ່ ຮຸ່ນແລະພລິຕົກັນທີເດີຍກັນເມື່ອທົດສອບທີ່ແຮງດັນໃໝ່ຈຳກັນ (12.7 kV) ຄວຣຈະມີຄ່າທີ່ເທົກກັນ

(3) ຄ່າອຸນຫຼມຂອງກັບດັກເສີຣີພິກັດ 21 kV ອຸປະນົມໃໝ່ທີ່ຢູ່ໄມ່ໄໜ່ຜ່ານກາຣຕິດຕັ້ງໃໝ່ຈຳກັນເມື່ອທົດສອບທີ່ແຮງດັນໃໝ່ຈຳກັນ (12.7 kV) ຄວຣຈະມີຄ່າສູງໄໝ່ເກີນ 1°C ເມື່ອເທິບກັບອຸນຫຼມທີ່ອ້ອງ

หลังจากได้ข้อมูลขนาดຂອງຄ່າກະຮະແສ່ງເຊີງຄວາມຕ້ານທານແລະອຸນຫຼມຄວາມຮ້ອນຂອງຕัวอย่างໃນແຕ່ລະພລິຕົກັນທີ່ແລ້ວ ຈະນຳຂໍ້ມູນເຫັນມາວິເຄາະທີ່ແລະຈັກລຸ່ມຕາມສມມຸຕືກູານທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະສຽງພລັດມາໂດລາວິເຄາະທີ່ຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໂດຍມີຮູບແບບດັ່ງນີ້



รูปที่ 3.9 แสดงโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล

- โดยที่ :
- A คือค่ากระแสร์วที่มีค่าสูงอย่างผิดปกติ
 - B คือค่ากระแสร์วที่มีค่าสูงเกินกว่าค่าลิมิต
 - C คือค่ากระแสร์วลิมิตสูงสุด (ค่ากระแสร์วที่ทำให้มีอุณหภูมิเกิน 1°C)
 - D คือค่ากระแสร์วเฉลี่ย
 - E คือค่ากระแสร์วที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าเฉลี่ยเป็นอิทธิการนึงในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ยเป็นค่าที่ได้จากการเฉลี่ยข้อมูลทั้งหมด ซึ่งจะนำมาใช้เป็นค่ากลางของข้อมูล มีสมการคือ

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (3.10)$$

บทที่ 4

ขั้นตอนและวิธีการทดลอง

งานวิจัยเล่นนี้เสนอขั้นตอนและวิธีการทดลองเพื่อศึกษากระแสร่วงของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV ชนิดออกแบบโดยหล่อ (MOV) เปลือกฉนวนพอลีเมอร์ ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยใช้ตัวอย่างกับดักเสิร์จที่มีสภาพต่างๆ มาทำการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้

4.1 ตัวอย่างกับดักเสิร์จที่ทำการศึกษา

กับดักเสิร์จที่ทำการศึกษาเป็นแบบชนิดออกแบบโดยหล่อ ขนาดพิกัด 21 kV มีโครงสร้างห่อหุ้ม (Housing) ทำจากวัสดุพอลีเมอร์ แสดงตัวอย่างที่ 4.1 ผ่านการทดสอบ Type Tests (Design Tests) และ การทดสอบประจำ (Routine Tests) ตามมาตรฐาน มอก. 2366-2551 (IEC 60099-4) ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว



รูปที่ 4.1 กับดักเสิร์จพิกัด 21 kV ชนิดออกแบบโดยหล่อ (MOV) เปลือกฉนวนพอลีเมอร์

ตัวอย่างข้อมูลจำเพาะของกับดักเสิร์จที่ใช้ทำการทดลอง ซึ่งได้จากการทดลอง โดยมีข้อมูลสำคัญๆ ได้แก่ มิติขนาดต่าง ๆ แรงดันพิกัด (U_r) และดันใช้งานต่อเนื่อง (U_C) กระแส omnolit ดิสชาร์จ (I_n) ความสามารถในการดูดซับพลังงาน (Energy absorption capability) และระยะรั้วตามผิว (Creepage distances) เป็นต้น

4.2 การศึกษาเปรียบเทียบค่ากระแสเร็วของกับดักเสิร์จที่สภาพต่าง ๆ

ในการทดลองในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่ากระแสเร็วของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV ที่สภาพต่าง ๆ โดยทำการทดสอบจ่ายแรงดันให้กับกับดักเสิร์จที่แรงดันต่าง ๆ และวัดค่ากระแสเร็วที่เหลือผ่าน

4.2.1 ตัวอย่างกับดักเสิร์จที่ทำการทดลอง (Sample Test)

การทดลองตรวจวัดค่ากระแสเร็วของกับดักเสิร์จ ใช้ตัวอย่างกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV ชนิดพอลีเมอร์จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ที่มีสภาพต่าง ๆ แสดงดังรูปที่ 4.2 ได้แก่

- 1) กับดักเสิร์จคุณภาพดี ยังไม่เคยใช้งาน
- 2) กับดักเสิร์จคุณภาพดี ผ่านการติดตั้งใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลาต่าง ๆ กัน
- 3) กับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพ สาเหตุจาก MOV Blocks เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
- 4) กับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพ สาเหตุจากการมีความชื้นภายใน



ตัวอย่างอุปกรณ์ใหม่ ไม่ผ่านการติดตั้งใช้งาน

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ผ่านการติดตั้งใช้งาน

รูปที่ 4.2 ตัวอย่างอุปกรณ์กับดักเสิร์จที่ใช้ในการทดลอง

4.2.2 ขั้นตอนและวิธีการทดลอง

การทดลองในหัวข้อนี้ ต้องการศึกษากระแสร่วงของกับดักเสิร์จที่สภาพต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะ ขนาด และความสัมพันธ์ระหว่างกระแสร่วงเชิงความต้านทานกับกระแสร่วงเชิงค่าความจุ เมื่ออุปกรณ์กับดักเสิร์จมีสภาพที่แตกต่างกัน ทั้งสภาพดี MOV Blocks ของกับดักเสิร์จ เสื่อมสภาพ และกับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพเนื่องจากมีความชื้นภายใน ด้วยการทดลองจากแรงดันที่ค่าต่างๆ และวัดกระแสร่วงเหล่านี้ผ่านอุปกรณ์ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการทดลองตามรูปที่ 4.3 ดังนี้

- 1) นำกับดักเสิร์จติดตั้งไว้บนอุปกรณ์สำหรับการทดลอง
- 2) จ่ายแรงดันให้อุปกรณ์กับดักเสิร์จที่แรงดันค่าต่าง ๆ (ตามตารางที่ 4)
- 3) ตรวจวัดกระแสร่วง และบันทึกค่า
- 4) การทดลองควบคุมอุณหภูมิที่ 25°C

ตารางที่ 4.1 ขนาดแรงดันที่ใช้ในการทดลอง


ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$\% U_{ref}$	0.423	0.5	0.57	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	U_{ref}
U_{ref}	U_{ref}	U_{ref}	U_{ref}	U_{ref}	U_{ref}	U_{ref}	U_{ref}	U_{ref}	

ขนาด แรงดัน (kV)	12.7	15	17	18	19.5	21	22.5	24	30
------------------------	------	----	----	----	------	----	------	----	----

สำหรับวิธีการในการตรวจวัดค่ากระแสร่วงของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV นั้นจะพิจารณาเฉพาะในส่วนของกระแสร่วงเชิงความต้านทาน (I_r) ค่ายอดด้านบวก (Peak Value of Positive Polarity) ค่าแรงดันที่ใช้ทดสอบตามตารางที่ จะค่าแรงดันสำคัญคือ

- 1) แรงดันใช้งานจริง (Working Voltage: U_w) คือแรงดันไฟฟ้าของแรงดันที่ความถี่กำลัง (50 Hz) ระบบ 22 kV หรือเท่ากับ 12.7 kV
- 2) แรงดันใช้งานต่อเนื่อง (Continuous Operating Voltage: U_C) สำหรับกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV มีค่า U_C ประมาณ 17 kV
- 3) แรงดันอ้างอิง (Reference Voltage: U_{ref}) ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ความถี่กำลัง (50 Hz) หารด้วย $\sqrt{2}$ ซึ่งป้อนเพื่อทดสอบหาค่ากระแสร่วงอ้างอิง

(Reference Current) ของกับดักเสิร์จ ซึ่งสำหรับกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV ที่ทำการศึกษามีค่า U_{ref} ประมาณ 30 kV



รูปที่ 4.3 แผนผังขั้นตอนและวิธีการทดลองศึกษากระแสรั่วของกับดักเสิร์จที่สภาพต่าง ๆ

4.3 การศึกษาอุณหภูมิของกับดักเสิร์จเปรียบเทียบกับค่ากระแสเร็วเชิงความต้านทาน

ในการทดลองในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุณหภูมิของกับดักเสิร์จเมื่อติดตั้งที่แรงดันใช้งานปกติ (Operating Voltage) เปรียบเทียบกับค่ากระแสเร็วเชิงความต้านทานของกับดักเสิร์จที่เกิดขึ้น โดยการทดสอบกับดักเสิร์จที่มีสภาพต่าง ๆ ด้วยแรงดันทดสอบที่ 12.7 kV

4.3.1 ตัวอย่างกับดักเสิร์จที่ทำการทดลอง

การทดลองตรวจวัดค่ากระแสเร็วของกับดักเสิร์จ ใช้ตัวอย่างกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV ชนิดพอลิเมอร์จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ที่มีสภาพต่าง ๆ ได้แก่

- 1) กับดักเสิร์จคุณภาพดี ยังไม่เคยใช้งาน
- 2) กับดักเสิร์จคุณภาพดี ผ่านการติดตั้งใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลาต่าง ๆ กัน
- 3) กับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพ สาเหตุจาก MOV Blocks เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
- 4) กับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพ สาเหตุจากการมีความชื้นภายใน


4.3.2 ขั้นตอนและวิธีการทดลอง

การทดลองในหัวข้อนี้ต้องการศึกษาศึกษาอุณหภูมิของกับดักเสิร์จเมื่อติดตั้งที่แรงดันใช้งานปกติ (Operating Voltage) เปรียบเทียบกับค่ากระแสเร็วเชิงความต้านทานของกับดักเสิร์จที่เกิดขึ้น โดยการทดสอบกับดักเสิร์จที่มีสภาพต่าง ๆ ด้วยแรงดันทดสอบที่ 12.7 kV โดยมีขั้นตอนวิธีการทดลองตามรูปที่ 4.5 ดังนี้

- 1) เตรียมอุปกรณ์และติดตั้งเครื่องทดสอบ โดยตัวอย่างทดสอบที่ติดตั้งบนไม้คอนให้ติดตั้งกับดักเสิร์จอีกตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน เพื่อใช้เป็นคู่เทียบในการวัดอุณหภูมิ ตามรูปที่ 4.4
- 2) จ่ายแรงดันทดสอบให้กับตัวอย่างทดสอบที่ 12.7 kV
- 3) วัดกระแสเร็วของตัวอย่างกับดักเสิร์จและบันทึกค่า
- 4) จ่ายแรงดันทดสอบทิ้งไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที
- 5) ใช้กล้องส่องความร้อนอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อนที่เกิดขึ้น โดยให้ถ่ายเทียบระหว่างตัวอย่างทดสอบที่จ่ายแรงดันและตัวอย่างที่ไม่ได้จ่ายแรงดัน แสดงตามดังรูปที่ 4.6
- 6) บันทึกผลการทดลองและวิเคราะห์ผล




รูปที่ 4.4 วิธีการติดตั้งกับดักเสิร์จเพื่อทดลองการวัดอุณหภูมิด้วยกล้องส่องความร้อนอินฟราเรด



รูปที่ 4.5 แผนผังขั้นตอนการทดลองศึกษาอุณหภูมิของกับดักเสิร์จเปรียบเทียบกับค่ากระแสรั่วเชิง ความต้านทานของกับดักเสิร์จ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.6 ภาพถ่ายความร้อนของกับดักเสิร์จซึ่งมีคู่เทียบอุณหภูมิ

บทที่ 5

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล

5.1 ผลการศึกษากระแสรั่วของกับดักเสิร์จที่สภาพต่างๆ

กระแสรั่วของกับดักเสิร์จโดยเฉพาะกระแสรั่วเชิงความต้านทาน สามารถใช้ประเมินความเสื่อมสภาพหรือความพร้อมใช้งานของกับดักเสิร์จได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ดังนั้นการศึกษาลักษณะรูปคลื่นกระแส ขนาดกระแสของกับดักเสิร์จที่มีสภาพต่างๆ ตามแรงดันทดสอบในหัวข้อที่ 4.2 สามารถทำให้เข้าใจคุณสมบัติกระแสรั่วของกับดักเสิร์จและสามารถประเมินวิเคราะห์การเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จได้ดียิ่งขึ้น


จากการทดลองตรวจดูตามบทที่ 4 สามารถวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองแยกตามข้อบ่งชี้การเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จด้วยค่ากระแสรั่วได้ ดังนี้

5.1.1 รูปคลื่นกระแสรั่วของกับดักเสิร์จ


จากการทดลองจ่ายแรงดันที่ 12.7 kV (แรงดันที่ใช้งานจริง) ให้กับดักเสิร์จพิกัด 21 kV ด้วยวิธีการทดสอบในหัวข้อที่ 4.2 โดยมีตัวอย่างทดลอง 4 สถานะคือ

- 1) กับดักเสิร์จคุณภาพดี ยังไม่เคยใช้งาน
- 2) กับดักเสิร์จคุณภาพดี ผ่านการติดตั้งใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลาต่าง ๆ กัน
- 3) กับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพ สาเหตุจาก MOV Blocks เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
- 4) กับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพ สาเหตุจากการมีความชื้นภายใน

ตามรูปที่ 5.1 ถึง 5.3 แสดงรูปคลื่นกระแสรั่วที่โหลดผ่านกับดักเสิร์จที่มีสภาพต่าง ๆ เมื่อทดสอบที่แรงดัน 12.7 kV ซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า 22 kV รูปที่ 5.1 กรณีกับดักเสิร์จสภาพดี ลักษณะรูปคลื่นกระแสเมื่อเฟสนำหน้ารูปคลื่นแรงดัน 90° กระแสรั่วส่วนใหญ่เป็นกระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้า มีค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทานเพียงเล็กน้อย รูปที่ 5.2 แสดงกระแสรั่วในกับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพ จะเห็นกระแสรั่วเชิงความต้านทานมีค่าสูงขึ้นมากกว่ากระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้า จึงมียอดรูปคลื่นกระแสแสตรองกับยอดรูปคลื่นแรงดัน กรณีนี้สาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพ รูปที่ 5.3 แสดงกระแสรั่วในกับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพ กรณีนี้กระแสรั่วเชิงความต้านทานมีค่าสูงขึ้นมากอย่างชัดเจน จนมีลักษณะเป็นรูปคลื่นไข่น์ สาเหตุน่าจะมาจากความชื้นเข้าไปข้างใน




รูปที่ 5.1 รูปคลื่นแรงดันและกระแสรั่วของกับดักเสิร์จที่มีสภาพดี



รูปที่ 5.2 รูปคลื่นแรงดันและกระแสรั่วของกับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพ

(เนื่องจาก MOV Blocks เสื่อมสภาพ)




รูปที่ 5.3 รูปคลื่นแรงดันและกระแสรั่วของกับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพ (เนื่องจากมีความชื้นภายใน)

5.1.2 ค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทาน (I_r)

ในหัวข้อนี้จะเป็นผลการทดลองหาขนาดกระแสรั่วเชิงความต้านทานค่า r.m.s. ของกับดักเสิร์จที่มีสภาพต่าง ๆ เมื่อทดสอบด้วยแรงดัน 12.7 kV (แรงดันใช้งานจริง) โดยทดสอบที่มีอุณหภูมิแวดล้อม 25° C และผลการทดลองหาขนาดกระแสรั่วเชิงความต้านทานค่า r.m.s. ของกับดักเสิร์จสภาพดี และกับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพ ได้ผลการทดลองตามตารางที่ 5.1 และ 5.2

จากการทดลองพบว่ากับดักเสิร์จที่มีสภาพดี ทั้งใหม่และที่ผ่านการใช้งานแล้ว จะมีค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทานที่ต่ำมาก สำหรับกับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพทั้งที่มีสาเหตุจาก MOV Blocks เสื่อมสภาพและอุปกรณ์มีความชื้นเข้าสู่ภายใน จะมีขนาดของกระแสรั่วเชิงความต้านทานที่สูงมากกว่า 100 μA โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพเนื่องจากความชื้นเข้าภายใน ขนาดของกระแสรั่วเชิงความต้านทานจะมีค่าสูงกว่า 1 mA โดยกับดักเสิร์จทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์มีค่าเกณฑ์ประเมินที่แตกต่างกันเล็กน้อยคือ

- 1) กับดักเสิร์จสภาพดีผลิตภัณฑ์ A จะมีค่าเฉลี่ยขนาดกระแสรั่วเชิงความต้านทานค่า r.m.s. เท่ากับ 0.018 mA
- 2) กับดักเสิร์จสภาพดีผลิตภัณฑ์ B จะมีค่าเฉลี่ยขนาดกระแสรั่วเชิงความต้านทานค่า r.m.s. เท่ากับ 0.024 mA



รูปที่ 5.4 แสดงขนาดของกระแสรั่วเชิงความต้านทานของกับดักเสิร์จ เมื่อทดสอบที่แรงดัน 12.7 kV

จากการสร้างกราฟตามรูปที่ 5.4 จะพบว่ากลุ่มของขนาดกระแสเริ่มเชิงความต้านทานค่า r.m.s. ของกับดักเสิร์จที่มีสภาพดีของห้องทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ เมื่อทดสอบด้วยแรงดัน 12.7 kV มีค่าใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 5.1 ตารางขนาดกระแสเริ่มเชิงความต้านทานของกับดักเสิร์จที่มีสภาพดี เมื่อทดสอบแรงดันที่ 12.7 kV

ผลิตภัณฑ์ A	I_r (mA)	ผลิตภัณฑ์ B	I_r (mA)
ตัวอย่าง 1	0.022	ตัวอย่าง 1	0.025
ตัวอย่าง 2	0.021	ตัวอย่าง 2	0.026
ตัวอย่าง 3	0.023	ตัวอย่าง 3	0.027
ตัวอย่าง 4	0.021	ตัวอย่าง 4	0.025
ตัวอย่าง 5	0.022	ตัวอย่าง 5	0.026
ตัวอย่าง 6	0.017	ตัวอย่าง 6	0.023
ตัวอย่าง 7	0.017	ตัวอย่าง 7	0.026
ตัวอย่าง 8	0.016	ตัวอย่าง 8	0.023
ตัวอย่าง 9	0.016	ตัวอย่าง 9	0.022
ตัวอย่าง 10	0.016	ตัวอย่าง 10	0.022
ตัวอย่าง 11	0.015	ตัวอย่าง 11	0.026
ตัวอย่าง 12	0.019	ตัวอย่าง 12	0.025
ตัวอย่าง 13	0.019	ตัวอย่าง 13	0.020
ตัวอย่าง 14	0.016	ตัวอย่าง 14	0.022
ตัวอย่าง 15	0.017	ตัวอย่าง 15	0.022
ตัวอย่าง 16	0.017	ตัวอย่าง 16	0.024
ตัวอย่าง 17	0.016	ตัวอย่าง 17	0.022
ตัวอย่าง 18	0.017	-	-
ตัวอย่าง 19	0.016	-	-
ตัวอย่าง 20	0.017	-	-
ค่าเฉลี่ย	0.018	ค่าเฉลี่ย	0.024

ตารางที่ 5.2 ขนาดกระแสรั่วเชิงความต้านทานของกับดักเสิร์จเสื่อมสภาพ เมื่อทดสอบแรงดันที่ 12.7 kV

ตัวอย่างที่	I_r (mA)	ตัวอย่างที่	I_r (mA)
ตัวอย่าง 1	0.231	ตัวอย่าง 8	0.729
ตัวอย่าง 2	0.118	ตัวอย่าง 9	0.150
ตัวอย่าง 3	1.596	ตัวอย่าง 10	0.176
ตัวอย่าง 4	0.444	ตัวอย่าง 11	0.141
ตัวอย่าง 5	0.346	ตัวอย่าง 12	2.691
ตัวอย่าง 6	0.170	ตัวอย่าง 13	0.476
ตัวอย่าง 7	2.361	-	-


5.1.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกระแสรั่วเชิงความต้านทาน (I_r) และขนาดของกระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้า (I_C)

โดยปกติแล้วกับดักเสิร์จจะมีค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทานที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับค่ากระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้า แต่เมื่อกับดักเสิร์จเสื่อมสภาพจะมีกระแสรั่วเชิงความต้านทานเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่กระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้าไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ดังนั้นอัตราส่วนระหว่างค่ายอดของกระแสรั่วเชิงความต้านทานและกระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้า ($I_{r,peak}/I_{C,peak}$) น่าจะสามารถบ่งชี้การเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จได้

ในหัวข้อนี้ผลการทดลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกระแสรั่วเชิงความต้านทานค่ายอด ($I_{r,peak}$) และขนาดของกระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้าค่ายอด ($I_{C,peak}$) ของกับดักเสิร์จที่มีสภาพต่างๆ เมื่อทดสอบด้วยแรงดัน 12.7 kV (แรงดันใช้งานจริง) โดยทดสอบที่มีอุณหภูมิแวดล้อม 25°C โดยผลการทดลองสำหรับกับดักเสิร์จสภาพดี แสดงได้ตามตารางที่ 5.3 และสำหรับกับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพ แสดงตามตารางที่ 5.4

จากการทดลองจะพบว่ากับดักเสิร์จที่มีสภาพดี ทั้งใหม่และที่ผ่านการใช้งานแล้ว จะมีอัตราส่วนระหว่างค่ายอดของกระแสรั่วเชิงความต้านทานและกระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้า ($I_{r,peak}/I_{C,peak}$) ที่ต่ำมาก เนื่องจากกับดักเสิร์จที่สภาพดีจะมีค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทานที่ต่ำ ซึ่งต่างจากกับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพจะค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทานที่สูงมาก ทำให้อัตราส่วนจึงสูงตามนั้นเอง โดยกับดักเสิร์จทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์มีค่าเกณฑ์ประเมินที่ไม่ต่างกัน ซึ่งพิจารณาจากการสร้างกราฟ

ตามรูปที่ 5.5 จะพบว่ากลุ่มของอัตราส่วนของกับดักเสิร์จที่มีสภาพดีของห้อง 2 ผลิตภัณฑ์ เมื่อทดสอบด้วยแรงดัน 12.7 kV มีค่าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนเท่ากับ 0.35 โดยอัตราส่วนระหว่างค่ายอดของกระแสรั่วเชิงความต้านทานและกระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้า ($I_{r,peak}/I_{C,peak}$) ของกับดักเสิร์จที่มีสภาพดีจะมีค่าไม่เกิน 0.45 เมื่อถูกจัดข้อมูลในกราฟ



รูปที่ 5.5 กราฟแสดงอัตราส่วนของกระแสรั่วเชิงความต้านทานและกระแสรั่วเชิงความจุ ของ กับดักเสิร์จที่สภาพต่าง ๆ เมื่อทดสอบที่แรงดัน 12.7 kV

ตารางที่ 5.3 อัตราส่วนของกระแสรั่วเชิงความต้านทานและกระแสรั่วเชิงความจุ ของกับดักเสิร์จที่มีสภาพดี เมื่อทดสอบที่แรงดัน 12.7 kV

ผลิตภัณฑ์ A	I_r (Peak)/ I_c (Peak)	ผลิตภัณฑ์ B	I_r (Peak)/ I_c (Peak)
ตัวอย่าง 1	0.362	ตัวอย่าง 1	0.338
ตัวอย่าง 2	0.341	ตัวอย่าง 2	0.341
ตัวอย่าง 3	0.367	ตัวอย่าง 3	0.334
ตัวอย่าง 4	0.361	ตัวอย่าง 4	0.338
ตัวอย่าง 5	0.358	ตัวอย่าง 5	0.341
ตัวอย่าง 6	0.274	ตัวอย่าง 6	0.350
ตัวอย่าง 7	0.261	ตัวอย่าง 7	0.385
ตัวอย่าง 8	0.275	ตัวอย่าง 8	0.404
ตัวอย่าง 9	0.245	ตัวอย่าง 9	0.412
ตัวอย่าง 10	0.227	ตัวอย่าง 10	0.410
ตัวอย่าง 11	0.238	ตัวอย่าง 11	0.463
ตัวอย่าง 12	0.325	ตัวอย่าง 12	0.473
ตัวอย่าง 13	0.348	ตัวอย่าง 13	0.394
ตัวอย่าง 14	0.338	ตัวอย่าง 14	0.438
ตัวอย่าง 15	0.309	ตัวอย่าง 15	0.390
ตัวอย่าง 16	0.318	ตัวอย่าง 16	0.422
ตัวอย่าง 17	0.338	ตัวอย่าง 17	0.420
ตัวอย่าง 18	0.313	-	-
ตัวอย่าง 19	0.308	-	-
ตัวอย่าง 20	0.335	-	-
ค่าเฉลี่ย	<u>0.32</u>	ค่าเฉลี่ย	<u>0.38</u>


ตารางที่ 5.4 อัตราส่วนของกระแสรั่วเชิงความต้านทานและกระแสรั่วเชิงความจุ ของกับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพ เมื่อทดสอบที่แรงดัน 12.7 kV

ตัวอย่างที่	$I_r(\text{Peak})/I_c(\text{Peak})$	ตัวอย่างที่	$I_r(\text{Peak})/I_c(\text{Peak})$
ตัวอย่าง 1	1.201	ตัวอย่าง 8	1.984
ตัวอย่าง 2	0.664	ตัวอย่าง 9	1.127
ตัวอย่าง 3	5.341	ตัวอย่าง 10	1.329
ตัวอย่าง 4	1.108	ตัวอย่าง 11	0.972
ตัวอย่าง 5	1.028	ตัวอย่าง 12	13.399
ตัวอย่าง 6	0.711	ตัวอย่าง 13	1.166
ตัวอย่าง 7	7.514	-	-


จากรูปที่ 5.6 ถึง 5.8 แสดงการศึกษาอัตราส่วนความสัมพันธ์ระหว่างค่ายอดของกระแสรั่วเชิงความต้านทานและค่ายอดของกระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้าของกับดักเสิร์จที่มีสภาพดี พิกัด 21 kV เมื่อทดสอบที่แรงดันต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของที่สภาพต่างๆ จากผลการทดลองสรุปได้ดังนี้

1) กับดักเสิร์จที่มีสภาพดี ในช่วงที่ทดสอบด้วยแรงดันปกติคือ 12.7 – 17 kV อัตราส่วนความสัมพันธ์ค่ายอดของกระแสรั่วเชิงความต้านทานและค่ายอดของกระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้า ($I_{r,peak}/I_{c,peak}$) จะมีค่าที่ต่ำ แต่หลังจากแรงดันทดสอบที่ 21 kV จะมีอัตราส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกับดักเสิร์จเริ่มเข้าสู่สถานะการนำกระแส


2) กับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพทั้งที่มีสาเหตุจาก MOV Block เสื่อมหรือมีความชื้นภายใน ในช่วงที่ทดสอบด้วยแรงดันปกติคือ 12.7 – 17 kV อัตราส่วนความสัมพันธ์ $I_{r,peak}/I_{c,peak}$ ก็จะมีค่าที่สูงมากตามรูปที่ 5.7 และ 5.8



รูปที่ 5.6 อัตราส่วนความสัมพันธ์ระหว่างค่ายอดของกระแสรั่วเชิงความต้านทานและค่ายอดของกระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้าของกับตักเริ่จสภาพดี



รูปที่ 5.7 อัตราส่วนความสัมพันธ์ระหว่างค่ายอดของกระแสรั่วเชิงความต้านทานและค่ายอดของกระแสรั่วเชิงความจุไฟฟ้าของกับตักเริ่จเสื่อมสภาพ สถาบัน MOV Blocks เสื่อม



รูปที่ 5.8 อัตราส่วนความสัมพันธ์ระหว่างค่ายอดของกระแสเร็วเชิงความต้านทานและค่ายอดของกระแสเร็วเชิงความจุไฟฟ้าของกับดักเสิร์จเสื่อมสภาพ สาเหตุความชื้นเข้าภายใน


5.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกระแสเร็วเชิงความต้านทานหาร์มอนิกที่ 1 และหาร์มอนิกที่ 3

เนื่องจากกระแสเร็วเชิงความต้านทานที่วัดได้จะประกอบไปด้วยหาร์มอนิก ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น สาเหตุของการเกิดหาร์มอนิกเนื่องจากความไม่เป็นเรียงเส้นของสารกึ่งตัวนำ ที่ใช้ในการผลิตกับดักเสิร์จ ดังนั้นมีกับดักเสิร์จเกิดการเสื่อมสภาพจะส่งผลถึงองค์ประกอบหาร์มอนิกในกระแสเร็วเชิงความต้านทานด้วย ขนาดของกระแสเร้าหาร์มอนิกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกระแสเร็วเชิงความต้านทานจึงสามารถนำไปเป็นเกณฑ์วัดการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จได้

จากการทดลองสามารถแสดงผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกระแสเร็วเชิงความต้านทานหาร์มอนิกที่ 1 และหาร์มอนิกที่ 3 ของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV เมื่อทดสอบที่ 12.7 kV ได้ตามตารางที่ 5.5 ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลการทดลองได้ดังนี้

รูปที่ 5.9 เป็นกราฟแสดงผลการทดลองของผลิตภัณฑ์ A โดยจะพบว่ากับดักเซิร์จที่มีสภาพดี จะมีอัตราส่วนต่ำ มีค่าตั้งแต่ 2.5 – 4.9 โดยค่าอัตราส่วนระหว่างขนาดของกระแสเร็วเชิงความต้านทานหาร์มอนิกที่ 1 และหาร์มอนิกที่ 3 ที่ได้มีอิพิจารณาสาเหตุของการเสื่อมแล้วพบว่า


- กับดักเซิร์จที่เสื่อมสภาพ (เนื่องจากมีความชื้น) จะมีค่าอัตราส่วนมากกว่า 4.9
- กับดักเซิร์จที่เสื่อมสภาพ (MOV Blocks เสื่อมสภาพ) จะมีค่าอัตราส่วนน้อยกว่า 2.5




รูปที่ 5.9 กราฟแสดงอัตราส่วนระหว่างขนาดของกระแสเร็วเชิงความต้านทานหาร์มอนิกที่ 1 และ หาร์มอนิกที่ 3 ของกับดักเซิร์จพิกัด 21 kV เมื่อทดสอบที่ 12.7 kV ผลิตภัณฑ์ A

รูปที่ 5.10 เป็นกราฟแสดงผลการทดลองของผลิตภัณฑ์ B โดยจะพบว่ากับดักเซิร์จที่มีสภาพดีจะมีอัตราส่วนต่ำ มีค่าตั้งแต่ 4.5 – 12.5 โดยค่าอัตราส่วนระหว่างขนาดของกระแสเร็วเชิงความต้านทานหาร์มอนิกที่ 1 และหาร์มอนิกที่ 3 ที่ได้มีอิพิจารณาสาเหตุของการเสื่อมแล้วพบว่า

- กับดักเซิร์จที่เสื่อมสภาพ (เนื่องจากมีความชื้น) จะมีค่าอัตราส่วนมากกว่า 12.5
- กับดักเซิร์จที่เสื่อมสภาพ (MOV Blocks เสื่อมสภาพ) จะมีค่าอัตราส่วนน้อยกว่า 4.5




รูปที่ 5.10 กราฟแสดงอัตราส่วนระหว่างขนาดของกระแสเร็วเชิงความต้านทานยาร์มอนิกที่ 1 และ ยาร์มอนิกที่ 3 ของกับดักเสร็จพิกัด 21 kV เมื่อทดสอบที่ 12.7 kV ผลิตภัณฑ์ B



ตารางที่ 5.5 ผลการทดลองการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกระแสรั่วเชิงความต้านทาน
荷าร์มอนิกที่ 1 และ荷าร์มอนิกที่ 3 ของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV เมื่อทดสอบที่ 12.7 kV

ผลิตภัณฑ์ A	I_{r1}/I_{r3}	ผลิตภัณฑ์ B	I_{r1}/I_{r3}
ตัวอย่าง 1	3.9	ตัวอย่าง 1	11.5
ตัวอย่าง 2	4.9	ตัวอย่าง 2	12.5
ตัวอย่าง 3	4.3	ตัวอย่าง 3	12.4
ตัวอย่าง 4	7.6	ตัวอย่าง 4	12.5
ตัวอย่าง 5	4.2	ตัวอย่าง 5	12.4
ตัวอย่าง 6	3.3	ตัวอย่าง 6	32.3
ตัวอย่าง 7	2.9	ตัวอย่าง 7	2.8
ตัวอย่าง 8	3.5	ตัวอย่าง 8	5.8
ตัวอย่าง 9	2.7	ตัวอย่าง 9	17.4
ตัวอย่าง 10	2.8	ตัวอย่าง 10	15.5
ตัวอย่าง 11	2.1	ตัวอย่าง 11	60.3
ตัวอย่าง 12	2.7	ตัวอย่าง 12	28.3
ตัวอย่าง 13	4.3	ตัวอย่าง 13	33.4
ตัวอย่าง 14	4.0	ตัวอย่าง 14	41.8
ตัวอย่าง 15	3.4	ตัวอย่าง 15	8.5
ตัวอย่าง 16	2.5	ตัวอย่าง 16	7.8
ตัวอย่าง 17	3.4	ตัวอย่าง 17	21.0
ตัวอย่าง 18	4.2	ตัวอย่าง 18	44.3
ตัวอย่าง 19	3.4	ตัวอย่าง 19	20.6
ตัวอย่าง 20	2.8	ตัวอย่าง 20	8.4
ตัวอย่าง 21	3.3	ตัวอย่าง 21	5.9
		ตัวอย่าง 22	6.7
		ตัวอย่าง 23	7.5
		ตัวอย่าง 24	6.3
		ตัวอย่าง 25	5.7
		ตัวอย่าง 26	5.3
		ตัวอย่าง 27	4.6
		ตัวอย่าง 28	5.9
		ตัวอย่าง 29	6.0

รูปที่ 5.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกระแสรั่วเชิงความต้านทานที่อาร์มอนิก มูลฐานและอาร์มอนิกที่ 3 ของกับดักเสิร์จ เมื่อทดสอบด้วยขนาดแรงดันต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ 25°C จากผลการทดลองพบว่า กับดักเสิร์จที่มีสภาพดี จะมีค่าอัตราส่วนเมื่อทดสอบที่แรงดันปกติ $12.7 - 17 \text{ kV}$ ตั้งแต่ $15 - 30$ แต่เมื่อพิจารณา กับดักเสิร์จที่ MOV Blocks เสื่อมสภาพจะมีค่าอัตราส่วนที่ต่ำกว่า 10 และมีความชันใกล้เคียงศูนย์ สำหรับกรณี กับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพสาเหตุจาก มีความชื้นภายใน ค่า อัตราส่วนความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกระแสรั่วเชิงความต้านทานที่อาร์มอนิก มูลฐานและอาร์ม อันิกที่ 3 มีค่าสูงกว่า 30 และมีความชันใกล้เคียงศูนย์



รูปที่ 5.11 อัตราส่วนระหว่างกระแสรั่วเชิงความต้านทานที่อาร์มอนิก มูลฐานและอาร์มอนิกที่ 3 ของ กับดักเสิร์จสภาพต่าง ๆ


5.2 ผลการศึกษาอุณหภูมิกับค่ากระแสรั่วของกับดักเสิร์จ

5.2.1 ภาพถ่ายความร้อนของกับดักเสิร์จด้วยกล้องส่องความร้อนอินฟราเรด


อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ว่า ภาพถ่ายความร้อนของกับดักเสิร์จขณะที่ติดตั้งใช้งานในระบบ จะสะท้อนถึงขนาดของกระแสรั่วและการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จได้ ค่าความร้อนที่เกิดขึ้น ของกับดักเสิร์จเกิดจากการกระแสรั่วที่เหลือผ่านอุปกรณ์ ทำให้มีความร้อนเกิดขึ้น ยิ่งมีขนาดกระแสรั่วมาก

อุณหภูมิของกับดักเสิร์จกึ่งสูงขึ้น ดังนั้นการตรวจวัดอุณหภูมิของกับดักเสิร์จด้วยกล้องอินฟราเรด จึงเป็นอีกวิธีที่สามารถประเมินการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จได้


ตามรูปที่ 5.12 ถึง 5.14 แสดงภาพถ่ายความร้อนของกับดักเสิร์จที่สภาพต่าง ๆ เมื่อจ่ายแรงดันทดสอบ 12.7 kV (แรงดันใช้งานในระบบ) โดยทำการทดลองที่อุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ 25°C (อุณหภูมิแวดล้อมวัดที่ตัวกับดักเสิร์จที่วางอยู่ใกล้กันโดยไม่ได้ป้อนแรงดัน) พบรากับดักเสิร์จที่มีสภาพดี ตามรูปที่ 5.12 อุณหภูมิของกับดักเสิร์จไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นหมายถึงกระแสรั่วของกับดักเสิร์จมีค่าต่ำมาก ซึ่งแตกต่างจากกับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพ รูปที่ 5.13 แสดงภาพถ่ายความร้อนของกับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพเนื่องจาก MOV Blocks ของอุปกรณ์เสื่อมสภาพ จากรูปเมื่อสังเกตพบว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นชั้นๆ จุดร้อนนั้นคือ MOV Blocks ที่เสื่อมสภาพนั่นเอง ซึ่งจะแสดงจุดร้อนเป็นบางส่วนให้เห็นได้ชัดเมื่อใช้กล้องส่องความร้อนอินฟราเรดตรวจวัด โดยจะแตกต่างกับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพเนื่องจากมีความชื้นภายใน อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าอุปกรณ์กับดักเสิร์จที่มีความชื้นภายในจะมีกระแสรั่วไหลผ่านช่องว่างระหว่าง MOV Blocks และเปลือกฉนวน และมีกระแสรั่วที่สูงมาก ซึ่งแสดงภาพถ่ายความร้อนได้ดังรูปที่ 5.14 จากภาพพบว่าจุดความร้อนของกับดักเสิร์จจะมีลักษณะกระจายทั่วทั้งอุปกรณ์และมีอุณหภูมิที่สูงมาก



รูปที่ 5.12 แสดงภาพถ่ายความร้อนของกับดักเสิร์จที่สภาพดี เมื่อจ่ายแรงดันที่ 12.7 kV



รูปที่ 5.13 แสดงภาพถ่ายความร้อนของกับดักเสิร์จ ที่ MOV Blocks เสื่อมสภาพ เมื่อจ่ายแรงดันที่



รูปที่ 5.14 แสดงภาพถ่ายความร้อนของกับดักเสิร์จ ที่เสื่อมสภาพเนื่องจากมีความชื้นภายใน เมื่อจ่าย
แรงดันที่ 12.7 kV

5.2.2 ค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทานและอุณหภูมิของกับดักเสิร์จ


สำหรับการทดลองในหัวข้อนี้ได้ทำการทดสอบกับดักเสิร์จที่มีสภาพต่าง ๆ ด้วยแรงดันทดสอบที่ 12 kV เป็นเวลามากกว่า 30 นาที และควบคุมอุณหภูมิแวดล้อมไว้ที่ 25°C หลังจากนั้นใช้กล้องส่องความร้อนอินฟราเรดตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมทั้งตรวจวัดค่ากระแสรั่วของกับดักเสิร์จ

จากการทดลองแสดงได้ความสัมพันธ์ค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทาน (I_r) และอุณหภูมิของกับดักเสิร์จ ได้ดังตารางที่ 5.6

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากับดักเสิร์จที่มีสภาพดี อุณหภูมิจะไม่เพิ่มขึ้น (เท่ากับอุณหภูมิแวดล้อม) หรืออาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไม่เกิน 1°C แต่สำหรับกับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพเนื่องจาก MOV

Blocks เสื่อมสภาพ จะมีอุณหภูมิเพื่อขึ้นสูงมากกว่า 2°C จนถึงประมาณ 20°C ได้ในกรณีที่ MOV เสื่อมมากๆ (มีค่ากระแสร้อนเชิงความต้านทานสูงมาก) สำหรับในส่วนของ กับดักเสิร์จที่มีความชื้นเข้าสู่ภายในจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่า 20°C เนื่องจากอุปกรณ์มีกระแสร้อนไว้หล่อผ่านสูงนั่นเอง

ทั้งนี้อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะมากหรือน้อย เมื่อเทียบเคียงกับกระแสร้อนเชิงความต้านทานของกับดักเสิร์จ จะมีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมขณะตรวจด้วยเข่นกัน



รูปที่ 5.15 กราฟแสดงอุณหภูมิและกระแสร้อนเชิงความต้านทาน ของกับดักเสิร์จพิกัด 21 kV ที่สภาพต่าง ๆ เมื่อทดสอบด้วยแรงดัน 12.7 kV

ตารางที่ 5.6 ค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทาน (I_r) และอุณหภูมิของกับดักเสิร์จ ที่สภาพต่าง ๆ

ตัวอย่างที่	I_r (rms) (mA)	อุณหภูมิที่ เพิ่มขึ้น (°C)	สถานะ	ตัวอย่างที่	I_r (rms) (mA)	อุณหภูมิที่ เพิ่มขึ้น (°C)	สถานะ
1	0.022	0.1	คุณภาพดี	26	0.026	0.1	คุณภาพดี
2	0.021	0.1	คุณภาพดี	27	0.118	2.8	เสื่อมสภาพ
3	0.023	0.3	คุณภาพดี	28	1.596	18.9	เสื่อมสภาพ
4	0.021	0.1	คุณภาพดี	29	0.444	10.3	เสื่อมสภาพ
5	0.022	0	คุณภาพดี	30	0.346	9.1	เสื่อมสภาพ
6	0.017	0	คุณภาพดี	31	0.170	2.9	เสื่อมสภาพ
7	0.017	0.1	คุณภาพดี	32	2.361	18.3	เสื่อมสภาพ
8	0.016	0.4	คุณภาพดี	33	0.729	27.9	เสื่อมสภาพ
9	0.016	0.3	คุณภาพดี	34	0.150	3.1	เสื่อมสภาพ
10	0.016	0	คุณภาพดี	35	0.176	3.6	เสื่อมสภาพ
11	0.231	5.4	เสื่อมสภาพ	36	0.023	0.2	คุณภาพดี
12	0.015	0.1	คุณภาพดี	37	0.026	0.5	คุณภาพดี
13	0.019	0.1	คุณภาพดี	38	0.141	3.4	เสื่อมสภาพ
14	0.019	0	คุณภาพดี	39	2.691	9.8	เสื่อมสภาพ
15	0.016	0.3	คุณภาพดี	40	0.476	9.1	เสื่อมสภาพ
16	0.017	0	คุณภาพดี	41	0.023	0	คุณภาพดี
17	0.017	0.1	คุณภาพดี	42	0.022	0.1	คุณภาพดี
18	0.016	0.2	คุณภาพดี	43	0.022	0.2	คุณภาพดี
19	0.017	0.2	คุณภาพดี	44	0.026	0	คุณภาพดี
20	0.016	0.3	คุณภาพดี	45	0.025	0.2	คุณภาพดี
21	0.017	0	คุณภาพดี	46	0.020	0.3	คุณภาพดี
22	0.025	0.1	คุณภาพดี	47	0.022	0.2	คุณภาพดี
23	0.026	0	คุณภาพดี	48	0.022	0	คุณภาพดี
24	0.027	0.2	คุณภาพดี	49	0.024	0	คุณภาพดี
25	0.025	0	คุณภาพดี	50	0.022	0	คุณภาพดี

บทที่ 6

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการทดลอง

จากการตรวจวัดกระแสรั่วของกับดักเสิร์จพิกัด 21 KV ที่มีสภาพดีและเสื่อมสภาพ พบร่วง

- 1) ค่ากระแสรั่วของกับดักเสิร์จพิกัด 21 KV ของ 2 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดสอบในวิทยานิพนธ์นี้ มีค่าไม่เท่ากัน แต่ไม่แตกต่างกันมากนัก
- 2) ขนาดและรูปคลื่นของกระแสรั่วสามารถบ่งบอกสภาพของกับดักเสิร์จได้ โดยสามารถสร้างเป็นเกณฑ์วัดที่ง่ายและสะดวก หมายเหตุการใช้เพื่อประเมินสภาพของกับดักเสิร์จ
- 3) อัตราส่วนความสัมพันธ์ระหว่างค่ายอดของกระแสรั่วเชิงความต้านทานต่อค่ากระแสรั่ว เชิงความจุไฟฟ้า จะมีค่าสูงขึ้นเมื่อกับดักเสิร์จเสื่อมสภาพ
- 4) อัตราส่วนความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทานที่ armor อนิกนูลฐานและ armor อนิกที่ 3 สามารถบ่งบอกการเสื่อมสภาพและสามารถแยกประเภทความเสื่อมของ กับดักเสิร์จได้ โดยกับดักเสิร์จที่เสื่อมสภาพเนื่องจากก้อนออกไซด์โลหะเสื่อมจะมี ค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทาน armor อนิกที่ 3 สูง ในขณะที่กับดักเสิร์จที่ความชื้นเข้าจะ มีค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทานที่ armor อนิกสูลฐานสูง
- 5) อุณหภูมิของกับดักเสิร์จตามปริมาณกระแสรั่วเชิงความต้านทาน สามารถนำค่า อุณหภูมิของกับดักเสิร์จมาใช้ประเมินการเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จได้ การวัดสามารถ ทำได้สะดวกกว่าการหาค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทาน แต่ต้องมีการวัดอุณหภูมิแวดล้อม เปรียบเทียบ

6.2 ข้อเสนอแนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 1) กับดักเสิร์จผลิตภัณฑ์อื่น อาจมีค่ากระแสรั่วเชิงความต้าน อุณหภูมิ และพฤติกรรมการ เสื่อมสภาพที่เหมือนกันหรือแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดลองในวิทยานิพนธ์นี้ ควร มี การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น
- 2) ค่ากระแสรั่วเชิงความต้านทานและอุณหภูมิของกับดักเสิร์จแปรผันตามอุณหภูมิ ควร ระมัดระวังในการนำเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เสนอในวิทยานิพนธ์นี้ไปใช้งาน และควรต้องมี การศึกษาผลของอุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มเติม

บรรณานุกรม

1. Xu, Z.-n., et al., *A current orthogonality method to extract resistive leakage current of MOSA*. IEEE transactions on power delivery, 2012. 28(1): p. 93-101.
2. Woodworth, J., *Arrester condition monitors: A state of the art review*. ArresterFacts-036, 2012.
3. de Salles, C., M.L. Martinez, and Á.A.A. de Queiroz. *Ageing of metal oxide varistors due to surges*. in *2011 International Symposium on Lightning Protection*. 2011. IEEE.
4. Si-yuan, H., et al. *Study of metal oxide arresters health state evaluation based on fuzzy grey theory*. in *2012 Power Engineering and Automation Conference*. 2012. IEEE.
5. สังฆ์สะอัด, ด.ส., *วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง*. Vol. 3 ed. 2549.
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, คู่มือควบคุมคุณภาพการผลิตกับตัวเสิร์จระบบจำหน่ายแรงสูง. 2560.
7. Haddad, A., et al., *Advances in high voltage engineering*. Vol. 40. 2004: IET.
8. Woodworth, J., *Arrester Facts 003: Understanding Arrester Voltage-Current Characteristic Curves*. Arrester Works, Rev, 2017.
9. Commission, I.E., *IEC 60099-4 Standard*. Surge arresters part, 2001.
10. Akbar, M. and M. Ahmad, *Failure study of metal-oxide surge arresters*. Electric power systems research, 1999. 50(2): p. 79-82.
11. Lundquist, J., et al., *New method for measurement of the resistive leakage currents of metal-oxide surge arresters in service*. IEEE Transactions on Power Delivery, 1990. 5(4): p. 1811-1822.



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULALONGKORN UNIVERSITY

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล

นายจีระวัฒน์ นาคเวช

วัน เดือน ปี เกิด

20 กันยายน 2530

สถานที่เกิด

สุราษฎร์ธานี

วุฒิการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULALONGKORN UNIVERSITY