การศึกษาสาเหตุของงานทำซ้ำเพื่อลดการสูญเสียเวลาในโรงงานเครื่องประดับ



นางสาว ปียะรัตน์ ลิมปนิลชาติ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2544 ISBN 974-03-0920-8 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 8 N.W. 2549

A STUDY OF REWORK CAUSES FOR TIME REDUCTION IN JEWELRY FACTORY

Ms. Piyarat Limpanilchat

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2001

ISBN 974-03-0920-8

หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดย สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา	การศึกษาสาเหตุของงานทำซ้ำเพื่อลดการสูญเสียเวลาในโรงงานเครื่องประดับ นางสาวปิยะรัตน์ ลิมปนิลชาติ วิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
	วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น าตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว)
คณะกรรมการสอบว ิท	ยานิพนธ์
	ประธานกรรมการ
	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันชัย ริจิรวนิช) อาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน) กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย พัวจินดาเนตร) กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา รู้กิจการพานิช)

ปิยะรัตน์ ลิมปนิลชาติ : การศึกษาสาเหตุของงานทำซ้ำเพื่อลดการสูญเสียเวลาในโรงงาน เครื่องประดับ (A Study of Rework Causes for Time Reduction in Jewelry Factory) อ. ที่ปรึกษา : ผศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, 260 หน้า. ISBN 974-03-0920-8.

การพัฒนาคุณภาพสินค้าขององค์กรเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากกับองค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด อันจะเป็นการสร้างความพึง พอใจให้กับลูกค้า สำหรับโรงงานตัวอย่างก็ประสบปัญหาเรื่องการส่งสินค้าไม่ทันกำหนด เนื่องจาก มีปริมาณงานทำซ้ำเป็นจำนวนมาก ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยครั้งนี้ คือลดปริมาณของ งานทำซ้ำที่เกิดขึ้น เพื่อลดเวลาสูญเสีย และสามารถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนด

การศึกษาวิจัยนี้ ได้เลือกโรงงานผลิตเครื่องประดับแห่งหนึ่ง เป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษา วิจัยพบว่าโรงงานตัวอย่างมีปัญหาเรื่องการส่งสินค้าไม่ทันตามกำหนดประมาณ 60% ของจำนวน ออร์เดอร์ทั้งหมด ซึ่งสาเหตุที่สำคัญเนื่องจากการมีปริมาณงานทำซ้ำเป็นจำนวนมาก จากการเก็บ ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าแผนกหล่อตัวเรือน และแผนกขัดเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาของงาน ทำซ้ำ จึงได้ทำการปรับปรุง โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ การออกแบบการทดลองเพื่อกำหนดสภาวะ ในการทำงานที่เหมาะสม สำหรับแผนกหล่อตัวเรือน การนำเครื่องจักรเข้ามาใช้แทนพนักงานเพื่อ ลดความผิดพลาดที่เกิดจากคน สำหรับแผนกขัด และ การกำหนดมาตรฐานในการทำงาน โดย กำหนดคู่มือวิธีการทำงานสำหรับการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ผลการปรับปรุงสรุปได้ว่าปริมาณ งานทำซ้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด คือลดลงจากประมาณ 9.5% เหลือ 6.08% ในแผนกหล่อตัวเรื่อน และ จากประมาณ 8% ลดลงเหลือ 4.91% ในแผนกขัด ทำให้เวลาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากงานทำซ้ำลด ลงจากประมาณ 296.17 ชั่วโมงสำหรับงานเสีย เหลือ 139.30 ชั่วโมง และ จากประมาณ 243.26 ชั่วโมงสำหรับงานซ่อม ลดลงเหลือ 92.38 ชั่วโมง โรงงานจึงสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากงานทำ ช้ำได้เป็นจำนวนมาก คือ ลดลงประมาณ 200,000 บาท จากต้นทุนเฉลี่ยก่อนการปรับปรุง ประมาณ 522,376 บาท คิดเป็น 38% จากการปรับปรุงเป็นเวลา 3 เดือน และงานทำซ้ำที่มีสาเหตุ มาจากแผนกขัดจะสามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 28,000 บาท จากต้นทุนเฉลี่ยก่อนการปรับปรุง ประมาณ 74,932 บาท คิดเป็น 37% จากการปรับปรุงเป็นเวลา 3 เดือน เช่นกัน และยังส่งผลให้ จำนวนงานที่ส่งไม่ทันกำหนดลดลงถึงประมาณ 20% อีกด้วย

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ	ลายมือชื่อนิสิต ปัชาไลน์ โทปน์อากา
สาขาวิชา <u>วิศวกรรมอุตสาหการ</u>	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา <u>2544</u>	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

4370392921: MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEY WORD: JEWELRY FACTORY / TIME REDUCTION

PIYARAT LIMPANILCHAT: A STUDY OF REWORK CAUSES FOR TIME REDUCTION IN JEWELRY FACTORY. THESIS ADVISOR: ASSIST. PROF. SUTHAT RATTANAKUAKANGWAN. 260 pp. ISBN 974-03-0920-8.

At present, the development in quality of products is essential for any company. Because the company has to deliver high quality products to the customer on time. For this case study, the factory had the problem that they could not deliver their products on time because of a considerable amount of reworks. Therefore, this thesis is aimed to decrease the rework for reducing the loss time and delivering products on time.

A jewelry factory was chosen as a case study. It was found that the factory could not deliver products on time around 60% of all products. This is due to the reworks in the casting and polishing sections. Therefore, the problems were solved by several techniques. For example, the experiment is designed to control the suitable conditions in work for casting section, the machine is used instead of human to decrease the human error in the polishing section and the standard in work is assigned by working handbook in each step. From the results, it can be concluded that rework decreased from 9.5% to 6.08% in the casting section and from 8% to 4.91% in the polishing section. Moreover, the loss time was also decreased from 296.17 hr. to 139.30 hr. for lose and from 243.26 hr. to 92.38 hr. for repair work. Consequently, the factory can reduce the expenditure from rework around 38%, that is 200,000 from the average investment of 522,376 baht, in 3 months. In the polishing section, the reduction of investment from the rework was done by about 37%, that is 28,000 from the average investment 74,932 baht, in 3 months. In addition, the total amount of products that could not be delivered on time was reduced by around 20%.

Department Industrial Engineering	Student's signature [143[3] L.
Field of study Industrial Engineering	Advisor's signature
Academic year 2001	Co-advisor's signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการ ทำวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของเนื้อหาการวิจัยตลอดมาจนเสร็จ สมบูรณ์ ตลอดจนอาจารย์ที่ร่วมเป็นประธานและกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบ ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. วันขัย ริจิรวนิช ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตรา รู้กิจการพานิช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย พัวจินดาเนตร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ ได้ให้คำแนะนำ และตรวจสอบความถูกต้องของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อความเหมาะสมและเป็น ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณ คุณทรงวุฒิ รุ่งเรื่องอนันต์ และ คุณกิตติรัตน์ กุลศรี ที่ได้กรุณา ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา รวมทั้งพนักงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กรุณาให้ความร่วมมือเป็น อย่างดี

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณ บิดา-มารดา และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มิได้ กล่าวนาม ณ. ที่นี้ ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจด้วยดีตลอดมา ผู้วิจัยหวัง ว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับการทำงานในปัจจุบันทางด้านการ ลดเวลาสูญเสียไม่มากก็น้อย ความดีเหล่านี้ขอมอบแด่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุน และให้ความ อนุเคราะห์ในการทำวิจัยครั้งนี้

นางสาวปียะรัตน์ ลิมปนิลชาติ

สารบัญ

		หน้า
บทคัดย่า	อภาษาไทย	1
บทคัดย่า	อภาษาอังกฤษ	۹
กิตติกรร	มประกาศ	ର
สารบัญ.		ช
สารบัญเ	ตาราง	ผ
สารบัญเ	ภาพ	বি <u>গু</u>
บทที่ 1	บทน้ำ	
	การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเพื่อการแข่งขันใน	
	ตลาดโลก	1
	แนวความคิดที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมนี้เพื่ออนาคต	2
	วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	4
	ขอบเขตของงานวิจัย	4
	ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย	4
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย	4
บทที่ 2	ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	26
บทที่ 3	สภาพปัจจุบันของโรงงานตัวอย่าง	
	กระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง	28
	สภาพปัญหาในโรงงานตัวอย่าง	32
	<u>สาเระสตองการส่งงางใจให้จับการงบล</u>	33

		หน้า
บทที่ 4	การวิเคราะห์ปัญหาของโรงงานตัวอย่าง	
	ปัญหาทางค้านการจัดการ	52
	ปัญหาทางค้านเทคนิค	53
	ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากแผนกหล่อตัวเรือน	63
	ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของการหล่อเครื่องประดับ	70
	ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากแผนกขัด	71
	ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพในขั้นตอนการขัด	77
บทที่ 5	การปรับปรุงเพื่อลดงานทำซ้ำในโรงงานตัวอย่าง	
	การแก้ปัญหาสำหรับแผนกหล่อตัวเรื่อน	79
	การแก้ปัญหาสำหรับแผนกขัด	118
	การประเมินผลการปรับปรุง	141
บทที่ 6	สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	
	สรุปผลการวิจัย	156
	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัย	157
	ข้อเสนอแนะ	158
รายการ	อ้างอิ ง	159
ภาคผน	วก ก. ผังพาเรโตแสดงสาเหตุของเสียก่อนการปรับปรุง	161
	ข. ภาพแสดงทางเคือยที่เหมาะสม	222
	ค. แสดงตารางการทดลองโม่	227
	ง. แสดง Work Instruction และ Check Sheet	240
ประวัติเ	งู้เขียนวิทยานิพนธ์	260

สารบัญตาราง

ตาราง		หน้า
2.1	แผ่นบันทึกความบ่อยของข้อมูลที่ตรวจพบ	8
2.2	ใบสรุปข้อมูลสำหรับผังพาเรโต	8
2.3	สัดส่วนการใช้วัสดุขัดโม่สำหรับขึ้นงานของเครื่องโม่แบบต่าง ๆ	25
3.1	ตารางแสดงจำนวนงานที่ส่งไม่ทันกำหนด ระหว่าง เดือนมกราคม – เมษายน	
	2544	32
3.2	ตารางแสดงจำนวนงานที่ส่งไม่ทันกำหนด ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน	
	2544 แยกตามชนิดผลิตภัณฑ์	32
3.3	ตารางแสดงจำนวนงานที่ส่งไม่ทันกำหนดเนื่องจากงานทำซ้ำ ระหว่างเดือน	
	มกราคม ถึง เดือนเมษายน 2544 แยกตามชนิดผลิตภัณฑ์	34
3.4	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่เกิดขึ้น ณ โรงหล่อในเดือนเมษายน 2544	35
3.5	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนกที่ตรวจพบ ณ แผนกตรวจ	36
	สอบคุณภาพในเดือนเมษายน 2544	
3.6	ตารางแสดงการเก็บข้อมูลเวลาที่ใช้ในแต่ละแผนก (หน่วยทศนิยมเป็น 1/100	
	นาที่)	37
3.7	ตารางแสดงเวลาในการผลิตที่เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดงานทำซ้ำในเดือนเมษายน 2544	50
3.8	ตารางแสดงสัดส่วนของเวลาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากงานทำซ้ำในเดือนเมษายน	
	2544	50
4.1	ตารางแสดงปัญหาทางด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นในแผนกต่าง ๆ	53
4.2	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2543	58
4.3	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2544	58
4.4	ตารางแสดงเวลาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดงานทำซ้ำแยกตามผลิตภัณฑ์	59
4.5	ตารางแสดงขั้นตอนที่ก่อให้เกิดปัญหาของงานทำซ้ำ	60
4.6	ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นจากแผนกหล่อตัวเรือน	64
4.7	ตารางแสดงปัญหาและวิธีแก้ไขในการหล่อตัวเรือน	66
4.8	ตารางแสดงปัจจัยที่มีผลต่อการหล่อตัวเรือน	67
4.9	การแบ่งแยกชิ้นงานตามขั้นตอนการชัด	72
4.10	ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นจากแผนกขัด	74
4.11	ตารางแสดงปัญหาและวิธีแก้ไขในการขัด	76

ល្ង

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง		หน้า
5.1	ตารางแสดงลักษณะทางเดือยที่เหมาะสมแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์	82
5.2	ตารางแสดงการแบ่งช่วงระดับปัจจัยต่าง ๆ ของเครื่องประดับแต่ละประเภท	88
5.3	ตารางแสดงผลการทดลองของเครื่องประดับลักษณะหนา	91
5.4	แสดงศาราง ANOVA	94
5.5	ตารางแสดงผลการทดลองของเครื่องประดับลักษณะปานกลาง	100
5.6	แสดงตาราง ANOVA	103
5.7	ตารางแสดงผลการทดลองของเครื่องประดับลักษณะบาง	109
5.8	แสดงตาราง ANOVA	112
5.9	แสดงสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้เครื่องโม่แทนได้	119
5.10	แสดงเวลาในการทำงานโดยการโม่	126
5.11	ข้อมูลสาเหตุของเสียที่เกิดขึ้นจากการโม่	126
5.12	ตารางแสดงการเปรียบเทียบของเสียระหว่างการขัดและการโม่	127
5.13	ตารางแสดงการเก็บข้อมูลเวลาที่ใช้ในแต่ละแผนก	137
5.14	สัดส่วนของเวลาในการผลิตเทียบกับเวลาทั้งหมดในแต่ละแผนก	137
5.15	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นแยกตามชนิดผลิตภัณฑ์ในเดือนมกราคม	139
5.16	ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานทำซ้ำตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2544 ถึง เดือน	
	มกราคม 2545	141
5.17	ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานทำซ้ำที่มีสาเหตุจากแผนกหล่อตั้งแต่เดือน	
	พฤษภาคม 2544 ถึง เดือนมกราคม 2545 แยกตามชนิดผลิตภัณฑ์	142
5.18	ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานซ่อมที่มีสาเหตุจากแผนกขัดตั้งแต่เดือน	
	พฤษภาคม 2544 ถึง เดือนมกราคม 2545 แยกตามชนิดผลิตภัณฑ์	143
5.19	ตารางแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานเสียที่มีสาเหตุจากแผนกขัดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	
	2544 ถึง เดือนมกราคม 2545 แยกตามชนิดผลิตภัณฑ์	144
5.20	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่มีสาเหตุมาจากแผนกหล่อตัวเรือน	147
5.21	ตารางแสดงจำนวนงานทำซ้ำที่มีสาเหตุมาจากแผนกขัด	148
5.22	ตารางแสดงต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากงานทำซ้ำที่มีสาเหตุจากแผนกหล่อตัวเรือน	149
5.23	ตารางแสดงต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากงานทำซ้ำที่มีสาเหตุจากแผนกขัด	149
5.24	ตารางแสดงเวลาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากงานทำซ้ำ	150

ตาราง		หน้า
5.25	ตารางแสดงเวลาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากงานทำซ้ำแยกตามชนิดผลิตภัณฑ์	151
5.26	ตารางแสดงจำนวนงานที่ส่งไม่ทันกำหนดระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน	
	ธันวาคม 2544	153
5.27	ตารางแสดงจำนวนงานที่ส่งไม่ทันกำหนดระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน	
	ธันวาคม 2544 แยกตามชนิดผลิตภัณฑ์	154
ก.1	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นในโรงหล่อใน เดือนมกราคม ถึงเดือน	
	ธันวาคม2543 และ เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2544	162
ก.2	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นในแผนกหล่อซึ่งตรวจพบที่แผนกตรวจ	
	สอบใน เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2543 และ เดือนมกราคม ถึงเดือน	
	กรกฎาคม 2544	163
ก.3	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นในแผนกแต่งในเดือนมกราคม ถึงเดือน	
	ธันวาคม 2543 และ เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2544	164
ก.4	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นในแผนกขัดในเดือนมกราคม ถึงเดือน	
	ธันวาคม 2543 และ เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2544	165
ก.5	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นในแผนกผังในเดือนมกราคม ถึงเดือน	
	ธันวาคม 2543 และ เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2544	166
ก.6	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นในแผนกชุบในเดือนมกราคมถึงเดือน	
	ธันวาคม 2543 และ เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2544	167
ก.7	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นที่โรงหล่อในเดือนมกราคม ถึงเดือน	
	ธันวาคม 2543 และ เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2544 แยกตามผลิตภัณฑ์	168
n.8	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นที่แผนกหล่อซึ่งตรวจพบที่แผนกตรวจสอบ	
	ใน เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2543 และ เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม	
	2544 แยกตาม ผลิตภัณฑ์	172
ก.9	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นที่แผนกแต่งในเดือนมกราคม ถึงเดือน	
	ธันวาคม 2543 และ เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2544 แยกตามผลิตภัณฑ์	176
ก.10	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นที่แผนกขัดในเดือนมกราคม ถึงเดือน	
	ธันวาคม 2543 และ เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2544 แยกตามผลิตภัณฑ์	180

ตาราง		หน้า
ก.11	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นที่แผนกฝังในเดือนมกราคม ถึงเดือน	
	ธันวาคม 2543 และ เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2544 แยกตามผลิตภัณฑ์	184
ก.12	ตารางแสดงปริมาณงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นที่แผนกซุบในเดือนมกราคม ถึงเดือน	
	ธันวาคม 2543 และ เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2544 แยกตามผลิตภัณฑ์	188
ค.1	ตารางแสดงผลการทดลองโม่ Magnetic เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานไม่มี	
	ซอกมุม	228
ค.2	ตารางแสดงผลการทดลองโม่ Magnetic เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานมี	
	ลวดลายไม่มาก	229
ค.3	ตารางแสดงผลการทดลองโม่ Magnetic เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานมี	
	ลวดลายมาก	230
ค.4	ตารางแลดงผลการทดลองโม่ Grinding เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานไม่มี	
	ซอกมุม	231
A.5	ตารางแสดงผลการทดลองโม่ Grinding เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานมี	
	ลวดลายไม่มาก	232
ค.6	ตารางแสดงผลกา รทด ลองโม่ Grinding เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานมี	
	ลวดลายมาก	233
ค.7	ตารางแสดงผลการทดลองโม่ลูกเหล็กเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานไม่มีซอก	
	มุมที่จะนำไปฝัง	234
ค.8	ตารางแสดงผลการทดลองโม่ลูกเหล็กเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานมี	
	ลวดลายไม่มากที่จะนำไปฝัง	235
ค.9	ตารางแสดงผลการทดลองโม่ลูกเหล็กเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานมี	
	ลวดลายมากที่จะนำไปฝัง	236
ค.10	ตารางแสดงผลการทดลองโม่ลูกเหล็กเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานไม่มีซอก	
	มุมที่จะนำไป pack	237
ค.11	ตารางแสดงผลการทดลองโม่ลูกเหล็กเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานมี	
	ลวดลายไม่มากที่จะนำไป pack	238
ค.12	ตารางแสดงผลการทดลองโม่ลูกเหล็กเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานมี	
	ลวดลายมากที่จะนำไป pack	239

สารบัญภาพ

ภาพปร	ะกอบ	หน้า
2.1	แสดงองค์ประกอบของการออกแบบการทดลอง	12
2.2	เครื่องขัดโม่แบบหมุนด้วยแกน	22
2.3	เครื่องขัดโม่แบบเขย่าหรือสั่น	22
2.4	เครื่องขัดโม่แบบแรงหนีศูนย์กลาง	23
3.1	แสดงกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง	31
3.2	แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องของแผนกฉีดเทียน (หน่วยทศนิยมเป็น	
	1/100 นาที)	38
3.3	แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องของแผนกหล่อ (หน่วยทศนิยมเป็น 1/100	
	นาที่)	40
3.4	แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องของแผนกแต่ง (หน่วยทศนิยมเป็น 1/100	40
	นาที)	43
3.5	แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องของแผนกขัด (หน่วยทศนิยมเป็น 1/100	
	นาที่)	44
3.6	แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องของแผนกฝัง (หน่วยทศนิยมเป็น 1/100	4.5
0.7	นาที่)	45
3.7	แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องของแผนกชุบ (หน่วยทศนิยมเป็น 1/100 นาที)	46
3.8	แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องของแผนกตรวจสอบ (หน่วยทศนิยมเป็น	40
0.0	1/100 นาที)	48
4.1	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานทำซ้ำที่เกิดขึ้นจากแต่ละแผนก	62
5.1	แสดงขั้นตอนการแข็งตัวของโลหะ	79
5.2	แสดงการต่อเดือยหลายเดือยกับชิ้นงาน	80
5.3	แสดงการต่อเดือยกับต้นเทียน	80
5.4	แสดงความผิดพลาดที่พบโดยสม่ำเสมอในรูป A และ B ส่วนรูป C เป็นการต่อ	
	เดือยที่ถูกต้อง	80
5.5	แสดงรูปแบบของขึ้นงาน	87
5.6	- กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเทน้ำโลหะกับค่าเฉลี่ยสัดส่วนของเสีย	96
5.7	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิแบบหล่อกับค่าเฉลี่ยสัดส่วนของเสีย	96

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประ	กอบ	หน้า
5.8	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการดูดอากาศกับค่าเฉลี่ยสัดส่วนของ	
	เลีย	96
5.9	กราฟแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเทน้ำโลหะกับอุณหภูมิแบบหล่อ	97
5.10	กราพ Normal probability plot	99
5.11	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเทน้ำโลหะกับค่าเฉลี่ยสัดส่วนของเสีย	105
5.12	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิแบบหล่อกับค่าเฉลี่ยสัดส่วนของเสีย	105
5.13	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการดูดอากาศกับค่าเฉลี่ยสัดส่วนของ	
	เลี้ย	105
5.14	กราฟแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเทน้ำโลหะกับอุณหภูมิแบบหล่อ	106
5.15	กราฟแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิแบบหล่อกับเวลาในการดูดอากาศ	106
5.16	กราฟแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเทน้ำโลหะกับเวลาในการดูดอากาศ	106
5.17	กราฟ Normal probability plot	108
5.18	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเทน้ำโลหะกับค่าเฉลี่ยสัดส่วนของเสีย	114
5.19	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิแบบหล่อกับค่าเฉลี่ยสัดส่วนของเสีย	114
5.20	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการดูดอากาศกับค่าเฉลี่ยสัดส่วนของ	
	เสีย	114
5.21	กราฟแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเทน้ำโลหะกับอุณหภูมิแบบหล่อ	115
5.22	กราฟแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิแบบหล่อกับเวลาในการดูดอากาศ	115
5.23	กราฟแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเทน้ำโลหะกับเวลาในการดูดอากาศ	115
5.24	กราฟ Normal probability plot	117
5.25	แสดงอุปกรณ์ในการโม่ด้วยระบบแม่เหล็ก	121
5.26	แสดงอุปกรณ์ในการโม่ Grinding	123
5.27	แสดงอุปกรณ์ในการโม่ขัดเงาด้วยลูกเหล็ก	125
5.28	แสดงขั้นตอนการทำงานของโรงงานตัวอย่าง	136
5.29	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานทำซ้ำตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2544 ถึง เดือน	
	มกราคม 2545	141
5.30	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานทำซ้ำที่มีสาเหตุจากแผนกหล่อตั้งแต่เดือน	
	พฤษภาคม 2544 ถึง เดือนมกราคม 2545 แยกตามชนิดผลิตภัณฑ์	145

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพปร	ะกอบ	หน้า
5.31	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานซ่อมที่มีสาเหตุจากแผนกขัดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	
	2544 ถึง เดือนมกราคม 2545 แยกตามชนิดผลิตภัณฑ์	145
5.32	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานเสียที่มีสาเหตุจากแผนกขัด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	
	2544 ถึง เดือนมกราคม 2545 แยกตามชนิดผลิตภัณฑ์	146
5.33	กราฟแสดงต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากงานท้ำซ้ำ	150
5.34	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานที่ส่งไม่ทันกำหนด	153
ก.1	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์งานเสียที่เกิดขึ้นในโรงหล่อปี 2543	192
ก.2	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์งานเสียในแผนกหล่อซึ่งพบที่QCปี 2543	193
n.3	กราฟแสดงเปอร์เซ็นตั้งานช่อมในแผนกแต่งปี 2543	194
ก.4	กราฟแสดงเปอร์เซ็นตั้งานเสียในแผนกแต่งปี 2543	195
ก.5	กราฟแสดงเปอร์เซ็นตั้งานซ่อมในแผนกซัดปี 2543	196
ก.6	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์งานเสียในแผนกขัดปี 2543	197
ก.7	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์งานซ่อมในแผนกฝังปี 2543	198
ก.8	กราฟแสดงเปอร์เซ็นตั้งานเสียในแผนกฝั่งปี 2543	199
ก.9	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์งานซ่อมในแผนกซุบปี 2543	200
ก.10	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์งานเสียในแผนกซุบปี 2543	201
ก.11	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์งานเสียที่เกิดขึ้นในโรงหล่อปี 2544	202
ก.12	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์งานเสียในแผนกหล่อซึ่งพบที่QCปี 2544	203
ก.13	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์งานซ่อมในแผนกแต่งปี 2544	204
ก.14	กราฟแสดงเปอร์เซ็นตั้งานเสียในแผนกแต่งปี 2544	205
n.15	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์งานซ่อมในแผนกชัดปี 2544	206
ก.16	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์งานเสียในแผนกขัดปี 2544	207
ก.17	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์งานซ่อมในแผนกฝังปี 2544	208
ก.18	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์งานเสียในแผนกฝังปี 2544	209
n.19	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์งานซ่อมในแผนกซุบปี 2544	210
ก.20	กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์งานเสียในแผนกซุบปี 2544	211
ก.21	แผนภูมิพาเรโตแสดงชนิดงานเสียจากงานหล่อในเดือน พ.ค ก.ค. 2544	212
ก.22	แผนภูมิพาเรโตแสดงชนิดงานเสียจากงานหล่อในเดือน พ.ค ก.ค. 2544	213

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพประ	ะกอบ	หน้า
ก.23	แผนภูมิพาเรโตแสดงชนิดงานซ่อมจากงานแต่งในเดือน พ.ค ก.ค. 2544	214
ก.24	แผนภูมิพาเรโตแสดงชนิดงานเสียจากงานแต่งในเดือน พ.ค ก.ค. 2544	215
ก.25	แผนภูมิพาเรโตแสดงชนิดงานซ่อมจากงานซัดในเดือน พ.ค ก.ค. 2544	216
ก.26	แผนภูมิพาเรโตแสดงชนิดงานเสียจากงานชัดในเดือน พ.ค ก.ค. 2544	217
ก.27	แผนภูมิพาเรโตแสดงชนิดงานซ่อมจากงานผังในเดือน พ.ค ก.ค. 2544	218
ก.28	แผนภูมิพาเรโตแสดงชนิดงานเสียจากงานฝังในเดือน พ.ค ก.ค. 2544	219
ก.29	แผนภูมิพาเรโตแสดงชนิดงานซ่อมจากงานซุบในเดือน พ.ค ก.ค. 2544	220
ก.30	แผนภูมิพาเรโตแสดงชนิดงานเสียจากงานชุบในเดือน พ.ค ก.ค. 2544	221
1.1	ภาพแสดงลักษณะทางเดือยสำหรับแหวนขนาดเล็ก	223
1 .2	ภาพแสดงลักษณะทางเดือยรูปตัว "ยู" สำหรับแหวนขนาดปานกลางขึ้นไปที่ไม่มี	
	ลวดลายรอบวง	223
ข.3	ภาพแสดงลักษณะทางเดือยรูปตัว "ยู" สำหรับแหวนขนาดใหญ่	223
1.4	ภาพแสดงลักษณะทางเดือยรูปตัว "ไอ" สำหรับต่างหูขนาดเล็ก	224
ข.5	ภาพแสดงลักษณะทางเดือยรูปตัว "วี" สำหรับต่างหูขนาดปานกลางขึ้นไป	224
ข.6	ภาพแสดงลักษณะทางเดือยรูปเกาะก้านร่มสำหรับจี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมตัน หรือแผ่น	
	บาง	224
ข.7	ภาพแสดงลักษณะทางเดือยรูปเกาะก้านร่ม 2 ทางสำหรับจี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมตันและ	
	มีลักษณะยาว	225
1 .8	ภาพแสดงลักษณะทางเดือยรูปเกาะก้านร่ม 2 ทางสำหรับจี้ที่มีลวดลายโดยรอบ	225
1.9	ภาพแสดงลักษณะทางเดือยรูปตัว "วี" สำหรับจี้ที่มีส่วนประกอบอื่น ๆ	225
ข.10	ภาพแสดงลักษณะทางเดือยสำหรับเข็มกลัดขนาดเล็ก	226
1 .11	ภาพแสดงลักษณะทางเดือยรูปตัว "ยู" สำหรับเข็มกลัดลักษณะอื่น ๆ	226
1 .12	ภาพแสดงลักษณะทางเดือยสำหรับชิ้นงานขนาดหนาหรือขนาดใหญ่	226