

## บทที่ 5

### พฤติกรรมของอาคารภายใต้แรงผลักด้านข้าง

เนื่องจากภาระที่ผลักด้านข้างโดยให้แรงกระทำทิศทางเดียว ยังไม่สามารถทำนายผลตอบสนองของอาคารได้ใกล้เคียงกับภาระที่เชิงผลศาสตร์ เนื่องจากมีข้อจำกัดบางประการในการวิเคราะห์ เช่น การมีสมมติฐานของการสั่นของอาคารอยู่ในโหมดพื้นฐาน และการไม่พิจารณาผลการกระทำซ้ำกันไปกลับมากของแรงซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารมากขึ้น ส่วนภาระที่เชิงผลศาสตร์เป็นภาระที่สามารถทำนายผลตอบสนองของอาคารได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เมื่อมีการจำลองโครงสร้างให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เนื่องจากมีการพิจารณาการสลายพลังงานในองค์อาคารภายใต้การเคลื่อนตัวแบบเป็นวัฏจักร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง ดังนั้นในการวิเคราะห์ผลักด้านข้างควรได้มีการพิจารณาถึงการเคลื่อนที่กระทำสับไปมา เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้เสนอการวิเคราะห์ผลักด้านข้างแบบเป็นวัฏจักร ที่มีการให้แรงกระทำโดยวิธีควบคุมการเคลื่อนที่ ในบทนี้จะกล่าวถึงพฤติกรรมการตอบสนอง และ รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างภายใต้แรงผลักด้านข้างโดยให้แรงกระทำในทิศทางเดียว และ แรงกระทำแบบเป็นวัฏจักร โดยมีรูปแบบของแรงผลักด้านข้างดังที่จะได้กล่าวต่อไป และทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของภาระที่ผลักด้านข้างแบบเป็นวัฏจักร กับ ภาระที่เชิงผลศาสตร์ และ ภาระที่ผลักด้านข้างโดยให้แรงในทิศทางเดียววิธีต่างๆ ดังที่จะได้กล่าวต่อไปในบทที่ 6

สำหรับการวิเคราะห์ผลักด้านข้าง (Pushover analysis) เป็นภาระที่เพื่อหาความสามารถในการต้านทานแรงด้านข้าง และรูปแบบการวินาศัยของอาคาร (mode of failure) โดยใช้แรงสถิตด้านข้างกระทำกับแบบจำลองโครงสร้างอาคาร แรงสถิตด้านข้างจะกระทำกับโครงสร้างอาคารเพิ่มขึ้นจนถึงการเปลี่ยนตำแหน่งเป้าหมาย (target displacement) หรือจนโครงสร้างเกิดการวินาศัย โดยมีสมมติฐานเบื้องต้นในการวิเคราะห์คือ พฤติกรรมของโครงสร้างจะสอดคล้องกับพฤติกรรมการสั่นอิสระของโครงสร้างในโหมดที่ 1 ซึ่งสัมพันธ์กับระบบขั้นความเสรีเดียว (single degree of freedom) และรูปแบบของการเปลี่ยนตำแหน่งของโครงสร้างดังแสดงได้ในรูปที่ 5.1 จะมีค่าคงที่ตลอดการวิเคราะห์ ผลการคำนวนอยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างแรงเฉือนที่ฐานอาคาร (base shear) กับ การเปลี่ยนตำแหน่งที่ยอดอาคาร (roof displacement) รูปแบบของแรงผลักด้านข้างที่ใช้ในการวิเคราะห์มีหลายแบบ ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการในการให้แรงกระทำได้ 2 วิธี คือ วิธีการควบคุมแรงกระทำ (force control) และ วิธีการควบคุมการเคลื่อนที่ (displacement control) ในวิธีการควบคุมแรงกระทำ ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ แรง

กระทำด้านข้างจะถูกให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละขั้นของแรงกระทำจนกระทั่งโครงสร้างเกิดการวินาศัย ผลการคำนวณจะทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนตำแหน่งของโครงสร้าง ส่วนวิธีการควบคุมการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ที่จุดต่อที่กำหนดจะถูกให้เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นของแรงกระทำจนกระทั่งโครงสร้างเกิดการวินาศัย ผลการคำนวณจะทำให้ทราบถึงแรงกระทำด้านข้างของโครงสร้าง ซึ่งวิธีการนี้จะสะท้อนความเป็นจริงมากกว่า เพราะความเสียหายมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนตำแหน่ง และเนื่องจากในองค์กรอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนมากจะมีกำลังตกลงภายหลังจากที่เหล็กเสริมตามยาวเกิดการคร่า ดังนั้นจึงเป็นภาระยากที่จะกำหนดการเพิ่มขึ้นของแรงกระทำที่เหมาะสมได้ตลอดการวินิจฉัย โดยที่วิธีการควบคุมการเคลื่อนที่จะให้ผลเฉลยที่มีเสถียรภาพมากกว่า เนื่องจากการเคลื่อนที่กำหนดจะไม่เกินความสามารถในการเคลื่อนที่ขององค์กรอาคาร นอกจากสิ่งสุดการรับแรง โดยมีรูปแบบของแรงกระทำด้านข้างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้อยู่ 4 แบบคือ

1. แรงผลักด้านข้างแบบควบคุมแรงกระทำที่มีการกระจายของแรงตามความสูงของอาคารเป็นรูปสามเหลี่ยม (Triangular distributed force-controlled pushover analysis, TFPA)
2. แรงผลักด้านข้างแบบควบคุมแรงกระทำที่มีการกระจายของแรงตามแรงเฉื่อยของมวลอาคารในลักษณะการเคลื่อนที่ของโหมดที่ 1 (Modal force-controlled pushover analysis, MFPA)
3. แรงผลักด้านข้างแบบควบคุมการเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวให้มีลักษณะการเคลื่อนที่ในโหมดที่ 1 (Modal displacement-controlled pushover analysis, MDPA)
4. แรงผลักด้านข้างแบบควบคุมการเคลื่อนที่ในทิศทางสลับทิศให้มีลักษณะการเคลื่อนที่ในโหมดที่ 1 (Cyclic displacement-controlled pushover analysis, CDPA)

การให้แรงด้านข้างกระทำกับอาคารภายหลังจากการให้แรงในแนวตั้ง โดยพิจารณาบนหน้าบบรวมทุกคงที่ และ หน้าบบรวมทุกจุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในขณะเกิดแผ่นดินไหว โดยไม่พิจารณาผลของ P-delta effect ในการคำนวณ ซึ่งในการวินิจฉัยผลักด้านข้างโดยวิธีควบคุมแรงกระทำจะให้แรงที่จุดตัดของคานและเสาของโครงสร้างด้านข้างเพียงแนวเดียว แต่สำหรับการวินิจฉัยผลักด้านข้างโดยวิธีควบคุมการเคลื่อนที่จะให้การเคลื่อนที่ทางด้านข้างกระทำที่จุดตัดของคานและเสาของโครงสร้างทุกๆ แนว

## 5.1 พฤติกรรมของอาคารตัวอย่างภายใต้แรงผลักด้านข้างโดยวิธีควบคุมแรงกระทำ (force control)

5.1.1 อาคารตัวอย่างภายใต้แรงผลักด้านข้างที่มีการกระจายของแรงตามความสูงของอาคารเป็นรูปสามเหลี่ยม (TFPA)

รูปที่ 5.2 แสดง รูปแบบของแรงผลักด้านข้างตามความสูงของอาคาร และการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของแรงผลักด้านข้างในแต่ละชั้น ซึ่งในการวิเคราะห์เพื่อหาพฤติกรรมการตอบสนองของอาคาร โดยวิธี TFPA จะมีแรงกระทำเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความสูงจากพื้นดิน เนื่องจากการสั่นของอาคารภายในได้แผ่นดินไหวจะมีการเคลื่อนที่ในแนวนอนที่ 1 เป็นหลัก จึงทำให้การเปลี่ยนตำแหน่งของอาคารมีลักษณะคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ รูปที่ 5.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐาน กับ การเปลี่ยนตำแหน่งที่ยอดอาคารที่ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคาต่างๆกัน ณ จุด A, B และ C พบร้า จะมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานสูงสุดที่จุด C เท่ากับ 0.082 และได้การเปลี่ยนตำแหน่งสูงสุดที่ชั้น 6 เท่ากับ 81.5 mm คิดเป็น 0.46% ของความสูงอาคาร รูปที่ 5.4 และ 5.5 แสดงการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นต่างๆ และการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นที่ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคาต่างๆกันของอาคาร พบร้าการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นจะเกิดมากที่บริเวณชั้นบน และมีค่าลดลงในชั้นล่าง รูปที่ 5.6 แสดงรูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างที่ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคาต่างๆกัน ณ จุด A, B และ C พบร้า ที่จุด A มีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคาเท่ากับ 0.19% และค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานเท่ากับ 0.045 จะเกิดการครากในเสาเป็นครั้งแรก โดยจะเกิดการครากที่ส่วนบนและส่วนล่างของเสาภายในชั้นที่ 6 การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นจะมีมากในชั้นที่ 5 เท่ากับ 5.0 mm รูปแบบความเสียหายของอาคารแสดงได้ดังรูปที่ 5.6(ก) พบร้าจะเกิดการครากที่เสาชั้นบนภายในชั้นก่อนเนื่องจากการลดขนาดหน้าตัดเสาและการเสริมเหล็กให้น้อยลงจึงทำให้กำลังของเสาไม่ค่าลดลงประกอบกับมีการให้แรงผลักด้านข้างที่มากในชั้นดังกล่าว เสาภายในจะเกิดความเสียหายมากกว่าเสาภายในชั้นก่อนเนื่องจากต้องรับแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ทางด้านข้างมากกว่า ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 4

ที่จุด B มีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคาเท่ากับ 0.31% และค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานเท่ากับ 0.068 พบร้าจะเกิดการครากในคานเป็นครั้งแรก โดยจะเกิดการครากที่คานภายในชั้นที่ 2 นอกจากนี้ยังเกิดการครากขึ้นที่ส่วนบนและส่วนล่างของเสาภายในด้านข้างในชั้นที่ 6 และส่วนบนและส่วนล่างของเสาภายในด้านข้างในชั้นที่ 4, 5 และ 6 การเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นต่างๆ และการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้น จะมีลักษณะคล้ายเดิมแต่มีขนาดใหญ่กว่า โดยมีค่าการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นสูงสุดในชั้นที่ 5 เท่ากับ 12.6 mm รูปแบบความเสียหายของอาคารแสดงได้ดังรูปที่ 5.6(ข) พบร้าการครากที่เกิดขึ้นที่คานภายในชั้นที่ 2 เนื่องจากการลดขนาดหน้าตัดคานและการเสริมเหล็กให้น้อยลง ประกอบกับคานชั้นบนมีกำลังรับไมเมนต์ตัดสูงกว่าเสาเมื่อเปรียบเทียบกับคานชั้นล่าง จึงทำให้คานชั้นล่างเกิดการครากขึ้นก่อน และมีผลทำให้เสาชั้นล่างซึ่ง

มีกำลังรับไมเมนต์ตัดสูงกว่าคานไม่เกิดความเสียหายแต่อย่างใด ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบกำลังรับไมเมนต์ตัดในเสาและคานได้ดังรูปที่ 4.6

และเมื่อเพิ่มแรงผลักด้านข้างไปที่จุด C มีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังค่าเท่ากับ 0.46% และค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานเท่ากับ 0.082 พบร่วมกับการครากที่ส่วนบนและส่วนล่างของเสาชั้นที่ 6 ตลอดทั้งชั้น นอกจากนี้ยังเกิดการครากที่คานภายในชั้นที่ 2 และ 3 อาคารจะมีพฤติกรรมไม่เชิงเส้นเนื่องจากความเสียหายเกิดขึ้นมาก การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นจะมีค่าแตกต่างไปจากจุด A, และ B โดยจะเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นสูงสุดในชั้นที่ 6 มีค่าเท่ากับ 27.5 mm เนื่องจากเกิดการครากในเสาชั้นที่ 6 ตลอดทั้งชั้น ที่ส่วนบนโครงสร้างเริ่มเสียเสถียรภาพ หลังจากจุด C ไปแล้ว ค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานจะเพิ่มขึ้นทีละน้อย ในขณะที่การเปลี่ยนตำแหน่งจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถคำนวณผลตอบสนองของอาคารภายหลังจากนี้ไปได้ ดังนั้นจึงพิจารณาผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานกับการเปลี่ยนตำแหน่งที่ยอดอาคารถึงจุด C รูปแบบความเสียหายของอาคารแสดงได้ดังรูปที่ 5.6(ค) และจากรูปแบบความเสียหายที่ได้กล่าวมาในข้างต้นพบว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะไม่สมมาตรเนื่องจากผลของแรงผลักด้านข้างในทิศทางเดียว ที่ทำให้เกิดความเสียหายในโครงข้อแข็งของเสาด้านรับแรงดึง (tension) มากกว่าเสาด้านรับแรงอัด (compression) ดังแสดงได้จากรูปที่ 5.7 ทั้งนี้เนื่องจากเหล็กเสริมตามยาวในเสาด้านรับแรงดึงจะถูกดึงถึงจุดครากก่อน

สำหรับพฤติกรรมขององค์อาคารที่สำคัญสามารถอธิบายได้ดังนี้ รูปที่ 5.8 แสดงแรงตามแนวแกนของเสาภายใต้ด้านข้างและขวาในชั้นที่ 1 และ 4 ตามเวลา พบร่วมกับในช่วงแรกของกราฟแรงตามแนวแกนจะมีเพิ่มขึ้นและคงที่เนื่องจากการให้แรงในแนวตั้ง หลังจากนั้นแรงตามแนวแกนในเสาด้านข้างจะมีค่าลดลงเท่ากับ 24.0% ของแรงตามแนวแกนในแนวตั้งที่จุด C ส่วนเสาด้านขวาจะมีเพิ่มขึ้นเท่ากับ 27.0% ของแรงตามแนวแกนในแนวตั้งที่จุด C เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแรงตามแนวแกนในเสาเปรียบเทียบกับแรงตามแนวแกนเนื่องจากแรงในแนวตั้ง ดังแสดงได้ในรูปที่ 5.9 พบร่วมกับ เสาด้านข้างจะมีแรงตามแนวแกนที่ลดลงจากแรงแนวตั้ง ส่วนเสาด้านขวาจะมีแรงตามแนวแกนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผลของแรงผลักด้านข้างในทิศทางเดียวที่ทำให้เกิดแรงดึงในเสาด้านข้าง เมื่อร่วมกับแรงในแนวตั้งจะทำให้แรงตามแนวแกนมีค่าลดลง ส่วนเสาด้านขวาซึ่งเกิดแรงอัดเมื่อร่วมกับแรงในแนวตั้งจะทำให้แรงตามแนวแกนมีค่าเพิ่มขึ้น โดยจะแตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์ที่แรงตามแนวแกนของเสาทั้งสองข้างมีค่าเพิ่มขึ้น

รูปที่ 5.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของเสาภายในและภายนอกชั้นที่ 4 และ 5 พบว่า ที่เสาภายนอกมีค่าความโค้งสูงสุดที่เสาชั้นที่ 5 เท่ากับ 0.023 คิดเป็น อัตราส่วนความเหนียาเชิงความโค้งที่ได้จากการวิเคราะห์ เท่ากับ 1.9 โดยมีค่าอัตราส่วนความเหนียาเชิงความโค้งของหน้าตัดเสา เท่ากับ 5.6 ส่วนเสาภายในพบว่า มีค่าความโค้งสูงสุดที่เสาชั้นที่ 5 เท่ากับ 0.040 คิดเป็น อัตราส่วนความเหนียาเชิงความโค้งที่ได้จากการวิเคราะห์ เท่ากับ 3.1 โดยมีค่าอัตราส่วนความเหนียาเชิงความโค้งของหน้าตัดเสา เท่ากับ 5.6 เสาภายในจะมีค่าความโค้งมากกว่าเสาภายนอก เนื่องจากมีความเสียหายเกิดขึ้นมากกว่า ส่วนค่าโมเมนต์ดัดและความโค้งของเสาตามความสูงอาคาร แสดงได้ในรูปที่ 5.11 พิจารณาที่ จุด C พบว่า เสาภายในมีโมเมนต์ดัดมากกว่าเสาภายนอก โดยมีค่ามากที่สุดที่เสาภายนอกชั้นที่ 2 เท่ากับ 76.0 kN-m และที่ชั้นสูงขึ้นไปโมเมนต์ดัดจะมีค่าลดลง ส่วนความโค้งพบว่าจะมีค่ามากที่เสาภายนอกชั้นที่ 6 เนื่องจากเกิดการครุภัยและความเสียหายมากในชั้นดังกล่าว และมีค่าลดลงในชั้นล่าง

รูปที่ 5.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของคานภายในและภายนอกชั้นที่ 2 และ 3 พบว่ามีค่าความโค้งสูงสุดที่คานภายในชั้นที่ 2 เท่ากับ 0.017 คิดเป็น อัตราส่วนความเหนียาเชิงความโค้งที่ได้จากการวิเคราะห์ เท่ากับ 1.9 โดยมีค่าอัตราส่วนความเหนียาเชิงความโค้งของหน้าตัดเสา เท่ากับ 8.7 ส่วนคานภายนอกพบว่าจะมีค่าความโค้งสูงสุดที่คานชั้นที่ 2 เท่ากับ 0.010 คิดเป็น อัตราส่วนความเหนียาเชิงความโค้งที่ได้ที่ได้จากการวิเคราะห์ เท่ากับ 1.6 โดยมีค่าอัตราส่วนความเหนียาเชิงความโค้งของหน้าตัดเสา เท่ากับ 5.7 คานภายในจะมีค่าความโค้งมากกว่าคานภายนอก เนื่องจากมีความเสียหายเกิดขึ้นมากกว่า โมเมนต์ดัดและความโค้งของคานภายในและภายนอกตามความสูงอาคาร พิจารณาที่จุด C แสดงได้ในรูปที่ 5.13 พบว่า โมเมนต์ดัดจะมีค่ามากที่คานภายในชั้นที่ 2 และมีค่าลดลงในชั้นที่สูงขึ้น ส่วนความโค้งพบว่าจะมีค่ามากที่คานภายในชั้นที่ 2 และมีค่าลดลงในชั้นที่สูงขึ้น เช่นเดียวกัน

#### 5.1.2 อาคารตัวอย่างภายใต้แรงผลักด้านข้างที่มีการกระจายของแรงตามแรงเฉี่ยวยังมวลอาคารในลักษณะการเคลื่อนที่ของหมอดที่ 1 (MFPA)

การวิเคราะห์ผลักด้านข้างเพื่อหาพฤติกรรมการตอบสนองของโครงสร้าง โดยใช้แรงผลักด้านข้างที่มีค่าเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกับแรงเฉี่ยวยังมวลอาคารในลักษณะการเคลื่อนที่ของหมอดที่ 1 เนื่องจากการสั่นของอาคารภายใต้แผ่นดินไหวจะมีการเคลื่อนที่ของหมอดที่ 1 เป็นหลัก และการกระจายตัวของแรงจะคล้ายคลึงกับการกระจายตัวของแรงเฉี่ยวยังมวลอาคาร โดยมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของแรงผลักด้านข้างในแต่ละชั้น ดังแสดงในรูปที่ 5.14 การกระจายตัวของแรงในแต่ละชั้น แสดงได้ตามสมการดังนี้

$$F_n = m_n \phi_n \quad (5.1)$$

โดยที่

$$m_n = \text{น้ำหนักของโครงสร้างชั้นที่ } n$$

$$\phi_n = \text{ค่าการกระจายสัมพัทธ์ของชั้นที่ } n \text{ ใน荷模ที่ 1}$$

$$F_n = \text{แรงที่กระทำในชั้นที่ } n$$

รูปที่ 5.15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐาน กับ การเปลี่ยนตำแหน่งที่ยอดอาคารที่ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคาต่างๆกัน ณ จุด A, B และ C พบร่วมค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานสูงสุดที่จุด C เท่ากับ 0.10 และได้การเปลี่ยนตำแหน่งสูงสุดที่ชั้น 6 เท่ากับ 99.0 mm คิดเป็น 0.57% ของความสูงอาคาร รูปที่ 5.16 และ 5.17 แสดงการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นต่างๆ และการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นที่ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคาต่างๆกันของอาคาร พบร่วม การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นจะมีค่าเพิ่มขึ้นจากชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 5 และมีค่าลดลงในชั้นที่ 6 รูปที่ 5.18 แสดงรูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างที่ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคาต่างๆกัน ณ จุด A, B และ C พบร่วมที่จุด A มีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคาเท่ากับ 0.24% และค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานเท่ากับ 0.059 เป็นตำแหน่งที่เกิดการครากในเสาเป็นครั้งแรก โดยจะเกิดการครากที่ส่วนบนของเสาภายในชั้นที่ 4 และ 5 ซึ่งแตกต่างจากกรณีของการวิเคราะห์แบบ TFPA ที่เกิดการครากในเสาชั้นที่ 6 เนื่องจากรูปแบบของแรงกระทำที่แตกต่างกัน โดยมีค่าการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นสูงสุดในชั้นที่ 4 เท่ากับ 10.3 mm รูปแบบความเสียหายของอาคารแสดงได้ดังรูปที่ 5.18(g) โดยมีสาเหตุที่ทำให้เสาชั้นบนเกิดการครากขึ้นก่อน เช่นเดียวกับวิธี TFPA

ที่จุด B มีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคาเท่ากับ 0.37% และค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานเท่ากับ 0.087 พบร่วมจะเกิดการครากขึ้นที่ส่วนบนและส่วนล่างของเสาภายในด้านซ้ายชั้นที่ 4 และ 5 และเกิดการครากขึ้นที่ส่วนบนและส่วนล่างของเสาภายในด้านซ้ายและด้านขวาในชั้นที่ 6 และ 4 ตามลำดับ นอกจานี้ยังเกิดการครากที่คานนาภัยในด้านซ้ายและขวาในชั้นที่ 2 และ 3 การเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นต่างๆ และการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นมีลักษณะคล้ายเดิมแต่มีขนาดใหญ่กว่า โดยมีการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นสูงสุดในชั้นที่ 4 เท่ากับ 15.9 mm รูปแบบความเสียหายของอาคารแสดงได้ดังรูปที่ 5.18(ж) โดยมีสาเหตุที่ทำให้เสาและคานเกิดความเสียหายเช่นเดียวกับวิธี TFPA

ที่จุด C มีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคาเท่ากับ 0.56% และค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานเท่ากับ 0.110 พบร่วมจุดที่แรงผลักด้านข้างเพิ่มขึ้นจนเกิดการครากที่ส่วนบนและส่วนล่าง

ของเสาชั้นที่ 4 และ 5 ตลอดทั้งชั้น โดยจะเกิดการครากที่รุนแรงที่เสาภายในด้านข้าง นอกจากนี้ยังเกิดการครากเพิ่มขึ้นที่คานภายในชั้นที่ 1 และ 3 และคานภายในอกชั้นที่ 3 และ 4 อาคารจะมีพฤติกรรมไม่ยึดหยุ่น เนื่องจากความเสียหายเกิดขึ้นมาก การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นสูงสุดเลื่อนขึ้นไปชั้นที่ 5 จากจุด A และ B มีค่าเท่ากับ 27.5 mm และแตกต่างจากวิธี TFPA ที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นสูงสุดเกิดในชั้นที่ 6 เนื่องจากมีรูปแบบของแรงผลักด้านข้างที่แตกต่างกัน โดยวิธี TFPA จะมีแรงผลักด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ทำให้มีแรงกระทำมากที่สุดในชั้นที่ 6 ที่ส่วนบนโครงสร้างเริ่มเสียหาย หลังจากจุด C ไปแล้ว ค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานจะเพิ่มขึ้นทีละน้อย ในขณะที่การเปลี่ยนตำแหน่งจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับวิธี TFPA รูปแบบความเสียหายของอาคารแสดงได้ดังรูปที่ 5.18(ค) ซึ่งจะมีรูปแบบความเสียหายของโครงสร้างโดยรวมที่มีลักษณะไม่สมมาตร เนื่องจากเหตุผลดังที่ได้กล่าวไปแล้วในวิธี TFPA

## 5.2 พฤติกรรมของอาคารตัวอย่างภายใต้แรงผลักด้านข้างโดยวิธีควบคุมการเคลื่อนที่ (displacement control)

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่าการวิเคราะห์ผลักด้านข้างโดยให้แรงในทิศทางเดียวไม่สามารถทำนายผลตอบสนองของอาคารได้ใกล้เคียงกับการวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์ด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งการวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์เป็นการวิเคราะห์ที่สามารถทำนายผลตอบสนองของอาคารได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เนื่องจากได้มีการพิจารณาการถล่มพังงานในองค์อาคารภายใต้การเคลื่อนตัวแบบเป็นวัฏจักร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง ดังนั้นในการวิเคราะห์ผลักด้านข้างควรได้มีการพิจารณาถึงการเคลื่อนที่กระทำ слับไปมา ดังนั้นในส่วนนี้จะกล่าวถึงพฤติกรรมการตอบสนอง และรูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่าง ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างแบบเป็นวัฏจักร ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ผลักด้านข้างโดยให้แรงในทิศทางเดียวที่มีการควบคุมการเคลื่อนที่ โดยมีการเคลื่อนที่ในแต่ละชั้นตามสมการดังนี้

$$D_n = d\phi_n \quad (5.2)$$

โดยที่

$d$  = การเปลี่ยนตำแหน่งสูงสุดที่ชั้นหลังคา

$\phi_n$  = ค่าการกระจัดสัมพัทธ์ของชั้นที่  $n$  ในโหมดที่ 1

$D_n$  = การเปลี่ยนตำแหน่งในชั้นที่  $n$

5.2.1 อาคารตัวอย่างภายใต้แรงผลักด้านข้างที่มีการกระจายของแรงโดยควบคุมการเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวให้มีลักษณะการเคลื่อนที่ในหมวดที่ 1 (MDPA)

รูปที่ 5.19 แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของการเคลื่อนที่ด้านข้างในแต่ละชั้น รูปที่ 5.20 และ 5.21 แสดงการเปลี่ยนตำแหน่งที่หนดอยู่ในเสาและคานตามความสูงและความยาวของอาคาร โดยพบว่ากรณีของเสาเมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่ในลักษณะหมวดที่ 1 ที่ได้จากการวิเคราะห์ eigenvalue analysis พบร่วมกันที่ใกล้เคียงกันซึ่งยอมรับได้ จากการวิเคราะห์จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงเฉือนรวมในแต่ละชั้น กับ การเปลี่ยนตำแหน่งที่ยอดอาคาร และ ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐาน กับ การเปลี่ยนตำแหน่งที่ยอดอาคารที่ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคางุณ จุด A, B และ C แสดงได้ในรูปที่ 5.22 และ 5.23 ตามลำดับ พบร่วมกันที่ค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานสูงสุดที่จุด C เท่ากับ 0.194 และได้การเปลี่ยนตำแหน่งสูงสุดที่ชั้น 6 เท่ากับ 190.20 mm คิดเป็น 1.08% ของความสูงอาคาร รูปที่ 5.24 และ 5.25 แสดงการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นต่างๆ และการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นที่ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคางุณของอาคาร พบร่วมกันที่ค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานเท่ากับ 0.11 พบร่วมกันที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 และมีค่าลดลงในชั้นที่ 5 และ 6 รูปที่ 5.26 แสดงรูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างที่ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคางุณ จุด A, B และ C พบร่วมกันที่จุด A มีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคากลับ 0.24% และค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานเท่ากับ 0.054 มีลักษณะเช่นเดียวกับวิธี MFPA เนื่องจากอาคารมีพฤติกรรมในช่วงปีดหยุ่น ส่วนที่จุด B มีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคากลับ 0.57% และค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานเท่ากับ 0.11 พบร่วมกับการเคลื่อนที่ด้านข้างมีค่าเพิ่มขึ้นจนเกิดการครากเพิ่มขึ้นที่เสาภายในชั้นที่ 4 และ 5 ตลอดทั้งชั้น นอกจากนี้ยังเกิดการครากเพิ่มขึ้นที่เสาภายนอกชั้น 6 และเสาภายนอกชั้นที่ 2, 3 และ 6 คานภายในชั้นที่ 1, 2 และ 3 และคานภายนอกชั้นที่ 2 และ 3 อาคารจะมีพฤติกรรมไม่เชิงเส้นเนื่องจากเกิดความเสียหายขึ้นมาก โดยมีค่าการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นสูงสุดในชั้นที่ 4 เท่ากับ 25.36 mm รูปแบบความเสียหายของอาคารแสดงได้ดังรูปที่ 5.26(ข) โดยคานภายในชั้นที่ 2 จะเกิดการครากขึ้นก่อน เนื่องจากการลดขนาดหน้าตัดคานและการเสริมเหล็กให้น้อยลง ประกอบกับคานชั้นบนมีกำลังด้านทานไม่มากตัดสูงกว่าเส้า จึงทำให้คานชั้นล่างเกิดการครากขึ้นก่อน และส่งผลให้เสาชั้นล่างมีความเสียหายเกิดขึ้นน้อยกว่าเสาชั้นบน รูปแบบความเสียหายโดยรวมของโครงสร้างก่อนสิ้นสุดการให้แรง จะมีลักษณะไม่สมมาตรเช่นเดียวกับการวิเคราะห์แบบควบคุมแรงกระทำ

เมื่อผลักด้านข้างไปที่จุด C มีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคากลับ 1.10% และค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานเท่ากับ 0.190 พบร่วมกับความเสียหายเกิดขึ้นมาก โดยจะเกิดการครากที่

รูนแรงที่ส่วนบนและส่วนล่างของเสาชั้นที่ 4 และ 5 ตลอดทั้งชั้น และเกิดการครากร้าวตลอดทั้งชั้นในชั้นที่ 1, 2, 3 และ 6 อาคารตัวอย่างจะมีพฤติกรรมไม่ยึดหยุ่น โดยมีค่าการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นสูงสุดสุดในชั้นที่ 4 เท่ากับ 48.03 mm รูปแบบความเสียหายของอาคารแสดงได้ดังรูปที่ 5.26(ค)

เมื่อพิจารณาความเสียหายของอาคารตัวอย่างที่จุด B และ C พบร่วมกับความเสียหายเกิดขึ้นมากโดยเฉพาะในเสาชั้นบนและคานชั้นล่าง แต่เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสมประสงค์ที่แรงเฉือนที่ฐานอาคารกับการเปลี่ยนตำแหน่งที่ยอดอาคารจะมีการลดลงของแรงเฉือนที่ฐานอาคารน้อยกว่าการวิเคราะห์ผลักด้านข้างแบบควบคุมแรงกระทำ ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำนายสถานะของการวิบัติของโครงสร้างได้ใกล้เดียงกับความเป็นจริง

สำหรับพฤติกรรมขององค์อาคารที่สำคัญสามารถอธิบายได้ดังนี้ รูปที่ 5.27 แสดงแรงตามแนวแกนของคานภายในการและภายนอกชั้นที่ 1 และ 2 ตามเวลา พบร่วม ในช่วงแรกของกราฟแรงตามแนวแกนจะมีเพิ่มขึ้นและคงที่เนื่องจากการให้แรงในแนวตั้ง หลังจากนั้นแรงตามแนวแกนของคานภายในการและภายนอกชั้นที่ 1 จะมีค่าเพิ่มขึ้นและลดลง ส่วนคานภายในการและภายนอกชั้นที่ 2 จะมีค่าเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างกะทันหัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงแรงตามแนวแกนที่มากกว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งเบรียบเทียบกับการวิเคราะห์หน้าตัด ดังแสดงได้ในรูปที่ 5.28 พบร่วม มีลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากการจำลองพฤติกรรมไม่เชิงเส้นขององค์อาคารโดยใช้แบบจำลองไฟเบอร์ ที่คำนึงถึงการแปรเปลี่ยนของแรงตามแนวแกนในองค์อาคาร จะทำให้โมเมนต์ดัดที่ได้จากการวิเคราะห์ที่ขึ้นอยู่กับค่าแรงตามแนวแกน แตกต่างจากการวิเคราะห์หน้าตัดที่ไม่พิจารณาผลของแรงตามแนวแกนในคาน

#### 5.2.2 อาคารตัวอย่างภายใต้แรงผลักด้านข้างที่มีการกระจายของแรงโดยควบคุมการเคลื่อนที่ในทิศทางสลับทิศให้มีลักษณะการเคลื่อนที่ในหมวดที่ 1 (CDPA)

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ผลักด้านข้างแบบควบคุมการเคลื่อนที่ในทิศทางสลับทิศโดยให้มีการเคลื่อนที่กระทำสลับไปมาเข่นเดียวกับการวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์ และควบคุมการเปลี่ยนตำแหน่งให้มีการเคลื่อนที่ในลักษณะหมวดที่ 1 เป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับการสั่นแบบอิสระของอาคารภายใต้แผ่นดินไหว

สำหรับการกำหนดการเคลื่อนที่ทางด้านข้างที่ยอดอาคารจะเพิ่มขึ้นไปที่การเคลื่อนที่ทางด้านข้างเท่ากับ  $\pm \Delta_y$  หรือการเคลื่อนที่ที่ยอดอาคาร ณ จุดคราก (yielding displacement) ซึ่งหาได้จากการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นบนสุดของอาคารเมื่องค์อาคารเกิดการร้าวเป็นครั้งแรก

## ที่เสาภายในปลายบนชั้นที่

4

## ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างแบบควบคุม

การเคลื่อนที่ในทิศทางเดียว โดยมีค่าการเคลื่อนที่ที่ยอดอาคาร ณ จุดคราก เท่ากับ  $39.80 \text{ mm}$  ส่วนค่าการเคลื่อนที่ทางด้านข้างในชั้นอื่นจะลดลงเป็นสัดส่วนกับการเคลื่อนที่ของอาคารในแนวนอนที่ 1 และทำการเพิ่มค่าการเคลื่อนที่ทางด้านข้างครึ่งละ  $\pm\Delta_y$  โดยที่ในแต่ละระดับค่าการเคลื่อนที่ทางด้านข้างจะให้แรง 1 รอบ (CDPA1) และ 2 รอบ (CDPA2) จากนั้นเพิ่มค่าการเคลื่อนที่ทางด้านข้างเป็น 2-5 เท่าของค่าการเคลื่อนที่ทางด้านข้างที่ใช้ในตอนเริ่มแรกจนโครงสร้างเกิดการวินติ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของการเคลื่อนที่ด้านข้างที่ชั้นบนสุดของการให้แรงใน 1 รอบ และ 2 รอบ ดังแสดงในรูปที่ 5.29 โดยวิธี CDPA1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถทำการวิเคราะห์ไปได้ถึงตำแหน่งการเคลื่อนที่ทางด้านข้างที่ยอดอาคารมีค่า  $+2.8\Delta_y$  มีการเปลี่ยนตำแหน่งเท่ากับ  $114.0 \text{ mm}$  ส่วนวิธี CDPA2 ทำการวิเคราะห์ไปได้ถึงตำแหน่งการเคลื่อนที่ทางด้านข้างที่ยอดอาคารมีค่า  $+3\Delta_y$  ของการให้แรงในรอบที่ 2 มีการเปลี่ยนตำแหน่งเท่ากับ  $119.4 \text{ mm}$  ซึ่งมากกว่าวิธี CDPA1 ทั้งนี้เนื่องจากมีจำนวนของชั้นส่วนอยู่ที่มีความไม่เชิงเส้นอยู่มาก ประกอบกับมีการให้แรงกระทำซ้ำในจำนวนรอบที่มากกว่า

รูปที่ 5.30 แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของการเคลื่อนที่ด้านข้างที่ชั้นบนสุด ณ จุด A, A', B, B' และ C พบร่วมค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานสูงสุดที่จุด C เท่ากับ  $0.130$  และได้การเปลี่ยนตำแหน่งสูงสุดที่ชั้น 6 เท่ากับ  $114.60 \text{ mm}$  คิดเป็น  $0.65\%$  ของความสูงอาคาร รูปที่ 5.31 และ 5.32 แสดงการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นต่างๆ และการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นที่ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังค่าต่างๆ กันของอาคาร พบร่วมการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นจะมีค่าเพิ่มขึ้นจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 และมีค่าลดลงในชั้นที่ 5 และ 6 เช่นเดียวกับวิธี MDPA รูปที่ 5.33 แสดงรูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างที่ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังค่าต่างๆ กัน ณ จุด A, A', B, B' และ C

พบว่า ที่จุด A มีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังค่าเท่ากับ  $0.23\%$  และค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานเท่ากับ  $0.054$  เป็นตำแหน่งที่เกิดการครากที่เสาภายในปลายบนชั้นที่ 4 การเปลี่ยนตำแหน่งสัมพัทธิ์ระหว่างชั้นจะเกิดมากในชั้นที่ 4 มีค่าเท่ากับ  $9.90 \text{ mm}$  รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างแสดงได้ดังรูปที่ 5.33(g) และเมื่อเพิ่มแรงผลักด้านข้างให้มีการเคลื่อนที่ที่ยอดอาคารเท่ากับ  $-1\Delta_y$  รอบที่ 1 ในตำแหน่ง A' พบร่วมการครากที่ส่วนบนของเสาภายในด้านขวาในชั้นที่ 4 และมีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นต่างๆ และการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้น เช่นเดียวกับที่จุด A รูปแบบความเสียหายของอาคารแสดงได้ดังรูปที่ 5.33(x) พบร่วมความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เสาชั้นบน เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นที่มากในชั้นดังกล่าว ประกอบกับมีการลดขนาดหน้าตัดเสาและการเสริมเหล็กให้น้อยลง จึงทำให้เสาชั้นบนมีกำลังน้อยกว่าเสาชั้น

ล่าง ส่วนเสาภายในด้านขวาที่เกิดความเสียหายขึ้นก่อน เนื่องจากแรงผลักด้านข้างในทิศทางย้อนกลับ ที่ทำให้เกิดแรงดึงในเสาจึงทำให้เกิดความเสียหายขึ้นก่อน เช่นเดียวกับการให้แรงกระทำในทิศทางเดียว

เมื่อให้การเคลื่อนที่ย้อนกลับโดยเพิ่มการเคลื่อนที่เท่ากับ  $+2\Delta_y$  รอบที่ 1 ในตำแหน่ง B มีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคาเท่ากับ 0.45% และค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานเท่ากับ 0.095 พบว่า จะเกิดการครากที่ส่วนบนและส่วนล่างของเสาภายในด้านข้ายในชั้นที่ 3, 4, 5 และ 6 เสาภายนอกและภายในด้านข้ายและขวาในชั้นที่ 4 และ 5 และคานภายในชั้นที่ 2 และ 3 การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นจะเกิดมากในชั้นที่ 4 มีค่าเท่ากับ 19.9 mm รูปแบบความเสียหายของอาคารแสดงได้ดังรูปที่ 5.33(ค) โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นในคานจะเกิดการครากที่คานภายในชั้นที่ 2 ขึ้นก่อน เนื่องจากการลดขนาดหน้าตัดคานและการเสริมเหล็กให้น้อยลง และกำลังของเสาชั้nl่าง ซุกกว่าเสาชั้นบนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และเมื่อให้การเคลื่อนที่ย้อนกลับโดยมีการเคลื่อนที่เท่ากับ  $-2\Delta_y$  รอบที่ 1 ในตำแหน่ง B' โดยมีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นต่างๆ และการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นเช่นเดียวกับที่จุด B พบว่า จะเกิดการครากที่ส่วนบนและส่วนล่างของเสาภายในด้านขวาในชั้นที่ 3, 4, 5 และ 6 เสาภายนอกและภายในด้านข้ายในชั้นที่ 4 และ 5 คานภายในชั้นที่ 2 และ 3 และคานภายในด้านข้ายในชั้นที่ 3 ความเสียหายจะเกิดขึ้นในลักษณะตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เท่ากับ  $+2\Delta_y$  รอบที่ 1 ในตำแหน่ง B ซึ่งทำให้รูปแบบความเสียหายโดยรวมของโครงสร้างมีลักษณะสมมาตร และมีความเสียหายเกิดขึ้นมากกว่าที่ตำแหน่ง A' เนื่องจากผลของการเคลื่อนที่กระทำสับไปมา และมีการเพิ่มขึ้นของเคลื่อนที่ทางด้านข้างที่ชั้นบนสุด การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นจะเกิดมากในชั้นที่ 4 มีค่าเท่ากับ 19.9 mm รูปแบบความเสียหายของอาคารแสดงได้ดังรูปที่ 5.33(ง)

และเมื่อให้การเคลื่อนที่ย้อนกลับในตำแหน่ง C ซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายของการวิเคราะห์ เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ต่อได้ มีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคาเท่ากับ 0.65% และค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานเท่ากับ 0.130 พบว่าจะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นที่ส่วนบนและส่วนล่างของเสาภายในด้านข้ายและขวาในชั้นที่ 2 ส่วนบนของเสาภายนอกด้านข้ายในชั้นที่ 6 คานภายในชั้นที่ 1 และคานภายนอกชั้นที่ 2 และ 3 ความเสียหายจะเกิดมากกว่าตำแหน่ง B เนื่องจากความเสียหายสะสมที่เกิดขึ้นในองค์อาคารของแรงกระทำซ้ำๆกลับไปมา และมีการเพิ่มขึ้นของการเคลื่อนที่ทางด้านข้างที่ชั้นบนสุดของอาคาร การเปลี่ยนตำแหน่งสัมพัทธิ์ระหว่างชั้นจะเกิดมากในชั้นที่ 4 มีค่าเท่ากับ 29.03 mm รูปแบบความเสียหายของอาคารแสดงได้ดังรูปที่ 5.33(จ)

สำหรับวิธี CDPA2 รูปที่ 5.34 แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของการเคลื่อนที่ด้านข้างที่ชั้นบนสุดพบว่า ที่จุด A, B และ C ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีการเคลื่อนที่ทางด้านข้างที่ยอดอาคารเท่ากับ  $+1\Delta_y$ ,  $+2\Delta_y$  และ  $+3\Delta_y$  ของการให้การเคลื่อนที่ในรอบที่ 1 รูปที่ 5.35 และ 5.36 แสดง การเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นต่างๆ และการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นที่ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคาต่างๆ กันของอาคาร พบว่าการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นจะมีค่าเพิ่มขึ้นจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 และมีค่าลดลงในชั้นที่ 5 และ 6 จะมีลักษณะเช่นเดียวกับวิธี CDPA1 โดยที่จุด C ซึ่งเป็น ตำแหน่งสุดท้ายของการวิเคราะห์เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ต่อได้ จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคาเท่ากับ 0.68% และค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานเท่ากับ 0.130 หากกว่าวิธี CDPA1 สำหรับพฤติกรรมของอาคารของการให้การเคลื่อนที่ย้อนกลับในรอบที่ 1 ที่จุด A1' และ B1' มีลักษณะเช่นเดียวกับวิธี CDPA1 ส่วนพฤติกรรมของอาคารของการให้การเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นและย้อนกลับในรอบที่ 2 จะมีลักษณะเช่นเดียวกับการให้การเคลื่อนที่ในรอบที่ 1 แต่จะมีความเสียหายมากกว่า เนื่องจากผลของการเคลื่อนที่จะทำข้าสลับไปมาในจำนวนรอบที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีรูปแบบความเสียหายของอาคารที่จุด A, B และ C แสดงได้ดังรูปที่ 5.37

สำหรับพฤติกรรมขององค์อาคารที่สำคัญสามารถอธิบายได้ดังนี้ รูปที่ 5.38 แสดง แรงตามแนวแกนของเสาภายในและภายนอกชั้นที่ 1 ตามเวลา ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี CDPA1 และ CDPA2 พบว่า กรณีของวิธี CDPA1 ช่วงแรกของกราฟ แรงตามแนวแกนจะมีค่าเพิ่มขึ้นและคงที่ในช่วงของการให้แรงในแนวตั้ง โดยมีค่าแรงตามแนวแกนสูงสุดของเสาภายนอก และ เสาภายใน เท่ากับ 883.0 kN และ 540.0 kN ตามลำดับ ของการให้แรงเมื่อการเคลื่อนที่ทางด้านข้างที่ยอดอาคารมีค่าเท่ากับ  $-2\Delta_y$  และเสาภายนอกมีค่าแรงตามแนวแกนมากกว่าเสาภายใน ส่วนวิธี CDPA2 พบว่า มีค่าแรงตามแนวแกนสูงสุดของเสาภายนอก และ เสาภายใน เท่ากับ 961.0 kN และ 444.0 kN ตามลำดับ ของการให้แรงในรอบที่ 2 เมื่อการเคลื่อนที่ทางด้านข้างที่ยอดอาคารมีค่าเท่ากับ  $-3\Delta_y$  แรงตามแนวแกนของเสาภายนอกวิธี CDPA2 จะมีค่ามากกว่า วิธี CDPA1 เนื่องจากมีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ยอดอาคารมากกว่า

รูปที่ 5.39 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของเสาภายในและภายนอกชั้นที่ 5 ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี CDPA1 และ CDPA2 พบว่า กรณีของวิธี CDPA1 มีค่าความโค้งสูงสุดที่เสาภายใน เท่ากับ 0.080 ของการให้แรงในรอบที่ 1 ที่จุด C เมื่อการเคลื่อนที่ทางด้านข้างที่ยอดอาคารมีค่าเท่ากับ  $+2.8\Delta_y$  คิดเป็น อัตราส่วนความหนาแน่นของความโค้งที่ได้จากการวิเคราะห์ เท่ากับ 6.6 โดยมีค่าอัตราส่วนความหนาแน่นของหน้าตัดเสาเท่ากับ 6.1 และมีค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดเท่ากับ 49.0 kN ส่วนวิธี CDPA2 พบว่า มีค่าความโค้งสูงสุดที่เสาภายใน เท่ากับ 0.085 ของการให้แรงในรอบที่ 2 เมื่อการเคลื่อนที่ทางด้านข้างที่ยอดอาคารมี

ค่าเท่ากับ  $+3\Delta_y$  คิดเป็น อัตราส่วนความเหนียva เชิงความโค้งที่ได้จากการวิเคราะห์ เท่ากับ 6.7 โดยมีค่าอัตราส่วนความเหนียva เชิงความโค้งของหน้าตัดเสา เท่ากับ 6.1 และมีค่าโมเมนต์ดัดสูงสุด เท่ากับ 49.7 kN ค่าความโค้งของเสาภายใต้วิธี CDPA2 จะมีค่ามากกว่า วิธี CDPA1 เนื่องจากมี การเปลี่ยนตำแหน่งที่ยอดอาคารมากกว่า และจากวิธี CDPA2 พบว่า เมื่อการเคลื่อนที่ทางด้าน ข้างที่ยอดอาคารมีค่าเพิ่มขึ้นจะทำให้กำลังของเสา มีค่าตกลง และมีพฤติกรรมเป็นแบบเหล็กเสริม ตามยาวย ดังแสดงได้ในรูปกราฟ

รูปที่ 5.40 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของคานภายใต้ ภายนอกชั้นที่ 2 ของ การวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี CDPA1 และ CDPA2 พบว่า กรณีของวิธี CDPA1 มีค่าความโค้งสูงสุดที่คานภายใต้ ภายนอกชั้นที่ 2 ของ การวิเคราะห์ เท่ากับ 0.020 ของการให้แรงในรอบที่ 1 เมื่อการ เคลื่อนที่ทางด้านข้างที่ยอดอาคารมีค่าเท่ากับ  $+2.8\Delta_y$  ที่จุด C คิดเป็น อัตราส่วนความเหนียva เชิง ความโค้งที่ได้จากการวิเคราะห์ เท่ากับ 2.2 โดยมีค่าอัตราส่วนความเหนียva เชิงความโค้งของหน้า ตัดคาน เท่ากับ 7.8 และมีค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดเท่ากับ 84.3 kN เมื่อเปรียบเทียบกับคานภายใต้ ภายนอก พบว่ามีโมเมนต์ดัดน้อยกว่า ส่วนวิธี CDPA2 พบว่า มีค่าความโค้งสูงสุดที่คานภายใต้ ภายนอก เท่ากับ 0.044 ของการให้แรงในรอบที่ 2 เมื่อการเคลื่อนที่ทางด้านข้างที่ยอดอาคารมีค่าเท่ากับ  $+3\Delta_y$  คิด เป็น อัตราส่วนความเหนียva เชิงความโค้งที่ได้จากการวิเคราะห์ เท่ากับ 5.0 โดยมีค่าอัตราส่วน ความเหนียva เชิงความโค้งของหน้าตัดคาน เท่ากับ 6.1 และมีค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดเท่ากับ 84.6 kN ค่าความโค้งของวิธี CDPA2 มีค่ามากกว่าวิธี CDPA1 เนื่องจากมีค่าการเคลื่อนที่ทางด้านข้างที่ ยอดอาคารมากกว่า และเมื่อการเคลื่อนที่ทางด้านข้างที่ยอดอาคารมีค่าเพิ่มขึ้นกำลังของคานจะมี ค่าลดลง โดยมีพฤติกรรมเป็นแบบเหล็กเสริมตามยาวย เช่นเดียวกับเสา

### 5.3 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์

จากการศึกษาในข้างต้นสามารถเปรียบเทียบผลการตอบสนองของอาคาร ของ การ วิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธีต่างๆ ได้ดังนี้

รูปที่ 5.41 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของเสา ชั้นที่ 5 ของ การวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี MFPA, MDPA และ CDPA2 โดยที่จุด A, B และ C เป็น ค่าการเคลื่อนที่ทางด้านข้างที่ยอดอาคารของวิธี CDPA2 มีค่าเท่ากับ  $+1\Delta_y$ ,  $+2\Delta_y$  และ  $+3\Delta_y$  ของการให้แรงในรอบที่ 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของวิธี CDPA2 ที่ จุด A จะเป็นเส้นเดียวกับเส้นโค้งโอบคลุม (envelope curve) ของการให้แรงผลักด้านข้างใน ทิศทางเดียวกับ MFPA และ MDPA หลังจากนั้นเมื่อทำการเคลื่อนที่ด้านข้างในจำนวนรอบที่เพิ่ม มากขึ้น ที่จุด B กำลังของเสาจะเริ่มตกลง โดยมีค่าน้อยกว่าเส้นโค้งโอบคลุม ของการให้แรงในรอบ

ที่ 2 แต่เมื่อเพิ่มการเคลื่อนที่ด้านข้างไปที่จุด C กำลังของเสาจะมีค่าเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเส้นโค้ง ขอบคุณของวิธี MFPA และ MDPA ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการให้การเคลื่อนที่ทางด้านข้างในจำนวนรอบที่มากขึ้นของวิธี CDPA2 จะทำให้กำลังของเสามีค่าลดลงไม่แตกต่างจากการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี MFPA และ MDPA มากนัก

รูปที่ 5.42 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของคนชั้นที่ 2 ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี MFPA, MDPA และ CDPA2 พบร่วมกันว่าจะมีลักษณะ เช่นเดียวกันกับเสา โดยกำลังของคนจะมีค่าตกลงไม่มากเมื่อให้การเคลื่อนที่ทางด้านข้างในจำนวนรอบที่มากขึ้นของวิธี CDPA2 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี MDPA สำหรับวิธี MFPA พบร่วมกันว่าจะมีความแตกต่างจากวิธี MDPA และ CDPA2 โดยจะมีกำลังที่น้อยกว่า

รูปที่ 5.43 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของคนชั้นที่ 2 ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี TFPA, MFPA และ MDPA พบร่วมกับการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นยอดอาคารเดียวกัน การวิเคราะห์ผลักด้านข้างแบบควบคุมการเคลื่อนที่จะให้ค่าโมเมนต์ดัดที่มากกว่าวิธีควบคุมแรงกระทำ เนื่องจากแรงกระทำที่ได้จากการเคลื่อนที่ทางด้านข้างมีมากกว่าวิธีควบคุมแรงกระทำ ซึ่งส่งผลให้แรงตามแนวแกนและโมเมนต์ดัดของวิธี MDPA มีค่ามากกว่าวิธี TFPA และ MFPA

รูปที่ 5.44 แสดง การเปรียบเทียบการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นต่างๆ และอัตราส่วนการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้น ตามความสูงอาคาร ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธีต่างๆ โดยกำหนดให้ การเปลี่ยนตำแหน่งที่ยอดอาคารของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างมีค่าเท่ากันเท่ากับ 80.5 mm ซึ่ง เป็นการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นบนสุดของวิธี TFPA พบร่วม กับวิเคราะห์วิธี CDPA1, CDPA2 และ MDPA มีค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นต่างๆ และอัตราส่วนการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นที่ใกล้เคียงวิธี MFPA แต่แตกต่างจากวิธี TFPA เนื่องจากวิธี CDPA1, CDPA2 และ MDPA จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของโครงสร้างที่ได้จะสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ในลักษณะใหม่ดที่ 1 ของวิธี MFPA แต่แตกต่างจากวิธี TFPA ที่มีรูปแบบของแรงกระทำเป็นรูปสามเหลี่ยมหักลับ


รูปที่ 5.45 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบความเสียหายของอาคารของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างแบบเป็นวัวจักรวิธี CDPA1 และ CDPA2 กับ การวิเคราะห์ผลักด้านข้างในทิศทางเดียวกัน ที่มีการให้แรงใน 2 ด้านแล้วนำผลรวมกัน วิธี TFPA, MFPA และ MDPA พบร่วม กับวิเคราะห์วิธี CDPA1 และ CDPA2 มีรูปแบบความเสียหายที่ใกล้เคียงกับ วิธี TFPA, MFPA และ MDPA โดยมีจำนวนขององค์อาคารที่เกิดการครากเหมือนกันจำนวน 24 แห่ง สำหรับวิธี MFPA และ MDPA และ 18 แห่ง สำหรับวิธี TFPA ส่วนลำดับของการเกิดการครากจะมีลักษณะที่แตกต่างกันบ้าง แต่

จะมีความเสียหายเกิดขึ้นมากที่เสาภายในชั้นบน เนื่องจากเสามีกำลังต่ำกว่าความมาก จานนี้จะกระจายการรากไปที่เสาภายในนอกชั้นบน, คานชั้นล่าง, และเสาชั้นล่าง ตามลำดับ



รูปที่ 5.46 – 5.48 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมขององค์ค้าcar ของแรงตามแนวแกนไมเมนต์ดัดและความโค้งในคานและเสา ของ Ravicrashford ผลักด้านข้างวิธีต่างๆ โดยกำหนดให้การเปลี่ยนตำแหน่งที่ยอดอาคารของ Ravicrashford ผลักด้านข้างมีค่าเท่ากับ 63.6 mm พบร้า พฤติกรรมขององค์ค้าcar จะมีค่าใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เนื่องจากการ Ravicrashford ผลักด้านข้างวิธี CDPA1, CDPA2 และ MDPA จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของโครงสร้างที่สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ในลักษณะใหม่ที่ 1 ซึ่งจะให้แรงทางด้านข้างที่เหมือนกับแรงที่ใช้ผลักอาคารของวิธี MFPA และในกรณีของ Ravicrashford ผลักด้านข้างวิธี CDPA1 และ CDPA2 จะมีกำลังของเสาตกลงไม่มาก ของการให้การเคลื่อนที่ทางด้านข้างในจำนวนรอบที่มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี MFPA และ MDPA ดังแสดงได้ในรูปที่ 5.41 ดังนั้นจึงทำให้พฤติกรรมขององค์ค้าcar ไม่แตกต่างกันมากนัก

#### 5.4 สรุปผลการวิเคราะห์


จากการศึกษาและเปรียบเทียบผลการตอบสนองของอาคารพบว่า ใน Ravicrashford ผลักด้านข้างแบบควบคุมการเคลื่อนที่จะมีการลดลงของแรงเฉือนที่ฐานอาคารซึ่งกว่า Ravicrashford ผลักด้านข้างแบบควบคุมแรงกระทำ ซึ่งทำให้มีสามารถทำงานยสถานะการวิบัติของโครงสร้างจากความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานอาคารกับการเปลี่ยนตำแหน่งที่ยอดอาคารและในการ Ravicrashford ผลักด้านข้างแบบเป็นวัวจักรวิธี CDPA1 และ CDPA2 และ Ravicrashford ผลักด้านข้างในทิศทางเดียวกับวิธี TFPA, MFPA และ MDPA พบร้า อาคารจะมีความเสียหายแบบเสาอ่อน – คานแข็ง โดยมีความเสียหายในเสามากกว่าคาน เนื่องจากการลดขนาดหน้าตัดและการเสริมเหล็กให้น้อยลง และในการ Ravicrashford ผลักด้านข้างวิธี CDPA1 และ CDPA2 จะมีพฤติกรรมขององค์ค้าcar ที่แตกต่างจากวิธี TFPA, MFPA และ MDPA โดยมีการตกลงของกำลัง เมื่อมีการเคลื่อนที่สับไปมา แต่อย่างไรก็ตามจะมีผลการตอบสนองของการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นต่างๆ, อัตราส่วนการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้น และ รูปแบบความเสียหาย ที่ใกล้เคียงกัน




รูปที่ 5.1 สมมติฐานของการวิเคราะห์ผลักด้านข้าง




รูปที่ 5.2 รูปแบบของแรงผลักด้านข้างตามความสูงของอาคาร และการเปลี่ยนแปลงแรงตามเวลา ของแรงผลักด้านข้างในแต่ละชั้นของกาวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี TFPA




รูปที่ 5.3 สัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานกับการเปลี่ยนตำแหน่งที่ยอดอาคาร ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี TFPA




รูปที่ 5.4 การเปลี่ยนตำแหน่งของอาคาร ณ จุดต่างๆกัน ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี TFPA




รูปที่ 5.5 การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นของอาคาร ณ จุดต่างๆกัน ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี TFPA



(ก) จุด A, 0.19%



(ข) จุด B, 0.31%




(ค) จุด C, 0.46%


สัญลักษณ์รูปแบบความเสี่ยงหาย

● เกิดการครากในเสาหรือคาน


รูปที่ 5.6 รูปแบบความเสี่ยงหายของอาคารตัวอย่างของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี TFPA  
ที่ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังค่าต่างๆ ของความสูงอาคาร (%)



รูปที่ 5.7 พฤติกรรมการรับแรงของโครงสร้างของการวิเคราะห์ผลักด้านข้าง




(ก) เสาภายในนอกด้านซ้าย





(ข) เสาภายในนอกด้านขวา


รูปที่ 5.8 แรงตามแนวแกนของเสาภายในนอกชั้นที่ 1 และ 4 ตามเวลาของการวิเคราะห์ผลักด้านข้าง  
วิธี TFPA




(ก) แรงตามแนวแกนในเสา

(ก) การเปลี่ยนแปลงแรงตามแนวแกน  
ในเสาด้านซ้าย(ข) การเปลี่ยนแปลงแรงตามแนวแกน  
ในเสาด้านขวา

รูปที่ 5.9 การเปลี่ยนแปลงแรงตามแนวแกนในเสาตามความสูงอาคารของโครงสร้างที่ผลักด้านข้างวิธี TFPA ที่จุด C




(ก) เสาภายใต้ชั้นที่ 4




(ข) เสาภายใต้ชั้นที่ 5

รูปที่ 5.10 ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของเสาภายใต้ชั้นที่ 4 และ 5 วิธีโครงสร้างที่ผลักด้านข้างวิธี TFPA





(κ) เสาภายในชั้นที่ 4





(η) เสาภายในชั้นที่ 5




รูปที่ 5.10 ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของเสาภายในนอกและเสาภายในในของแรงผลักด้านข้างวิธี TFPA




รูปที่ 5.11 โมเมนต์ดัดและความโค้งของเสาตามความสูงอาคาร ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี TFPA ที่จุด C




รูปที่ 5.12 ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของคานภายใน ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี TFPA







รูปที่ 5.15 สัมประสิทธิ์แรงเนื้อนที่ฐานกับการเปลี่ยนตำแหน่งที่ยอดอาคาร ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี MFPA




รูปที่ 5.16 การเปลี่ยนตำแหน่งของอาคาร ณ จุดต่างๆกัน ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี MFPA




รูปที่ 5.17 การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นของอาคาร ณ จุดต่างๆกัน ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี MFPA



(ก) จุด A, 0.24%




(ข) จุด B, 0.37%




(ค) จุด C, 0.56%

สัญลักษณ์รูปแบบความเสียหาย  
● เกิดการคราบในเสาหรือคาน


รูปที่ 5.18 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่างการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี MFPA  
 ที่ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคาต่างๆ ของความสูงอาคาร (%)




รูปที่ 5.19 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของการเคลื่อนที่ด้านข้างในแต่ละชั้น ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี MDPA




รูปที่ 5.20 การเปลี่ยนตำแหน่งในเสาตามความสูงของอาคารของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี MDPA




รูปที่ 5.21 การเปลี่ยนตำแหน่งในแนวตั้งของคานตามความยาวของอาคารของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี MDPA




รูปที่ 5.22 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงเรืองรวมในแต่ละชั้นกับการเปลี่ยนตำแหน่งที่ยอดของวิธี MDPA




รูปที่ 5.23 สัมประสิทธิ์แรงเนื้อนที่ฐานกับการเปลี่ยนตำแหน่งที่ยอดอาคาร ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี MDPA




รูปที่ 5.24 การเปลี่ยนตำแหน่งของอาคาร ณ จุดต่างๆ กัน ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี MDPA




รูปที่ 5.25 การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นของอาคาร ณ จุดต่างๆ กัน ของการวิเคราะห์ผลลัพธ์ด้านข้างวิธี MDPA



(ก) จุด A, 0.24%




(ข) จุด B, 0.57%




(ค) จุด C, 1.10%

สัญลักษณ์แบบความเสียหาย  
 ● เกิดการครากร้าวเส้าหรือคาน  
 ✗ ที่จุด ultimate

รูปที่ 5.26 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่าง ของการวิเคราะห์ผลลัพธ์ด้านข้างวิธี MDPA ที่ค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังค่าต่างๆ ของความสูงอาคาร (%)




(ก) ความเสียดทาน




(ข) ความเสียดทาน


รูปที่ 5.27 แรงตามแนวแกนของชั้นที่ 1 และ 2 ตามเวลา ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี MDPA




รูปที่ 5.28 (ก), (ข) ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของความเสียดทานต่อการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี MDPA



รูปที่ 5.28 (ค), (ง) ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของความถ่วงอกของกาวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี MDPA




(ก) 1 รอบ




(ข) 2 รอบ


รูปที่ 5.29 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของการเคลื่อนที่ด้านข้างที่ชั้นบนสุดของการให้การเคลื่อนที่ใน 1 รอบ และ 2 รอบ ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี CDPA




รูปที่ 5.30 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของการเคลื่อนที่ด้านข้างที่ขั้นบนสุด ณ จุดต่างๆ กัน ของการให้แรงใน 1 รอบ ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี CDPA1




รูปที่ 5.31 การเปลี่ยนตำแหน่งของอาคาร ณ จุดต่างๆ กัน ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี CDPA1




รูปที่ 5.32 การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นของอาคาร ณ จุดต่างๆ กัน ของของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี CDPA1




(ก) จุด A, 0.23%




(ข) จุด A', 0.23%



(ค) จุด B, 0.45%



(ง) จุด B', 0.45%




(จ) จุด C, 0.65%


สัญลักษณ์รูปแบบความเสียหาย

- เกิดการครางในเสาหรือคาน


รูปที่ 5.33 รูปแบบความเสียหายของอาคารตัวอย่าง ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี CDPA1 ที่ การเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังค่าต่างๆ ของความสูงอาคาร (%)




รูปที่ 5.34 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของการเคลื่อนที่ด้านข้างที่ชั้นบนสุด ณ จุดต่างๆ กัน ของการให้แรงใน 2 รอบของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี CDPA2




รูปที่ 5.35 การเปลี่ยนตำแหน่งของอาคาร ณ จุดต่างๆ กันของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี CDPA2




รูปที่ 5.36 การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นของอาคาร ณ จุดต่างๆ กันของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี CDPA2



(ก) จุด A, 0.23%



(ข) จุด B, 0.45%




(ค) จุด C, 0.68%


สัญลักษณ์รูปแบบความเสี่ยงหาย

● เกิดการครากในเสาหรือคาน

รูปที่ 5.37 รูปแบบความเสี่ยงของอาคารตัวอย่าง ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี CDPA2  
ที่การเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นหลังคาดต่างๆ ของความสูงอาคาร (%)




(η) วิธี CDPA1




(ω) วิธี CDPA2


ข้อปฏิท. 5.38 แรงตามแนวแกนของเสาภายใต้ภัยธรรมชาติ และภัยนอกรชั้นที่ 1 ตามเวลา ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี CDPA1 และ CDPA2




ข้อปฏิท. 5.39(ก) ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของเสาภายใต้ภัยธรรมชาติ และภัยนอกรชั้นที่ 5 ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี CDPA1



รูปที่ 5.39(ข) ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของเสาภายในและภายนอกชั้นที่ 5 ของราบเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี CDPA2




(ก) วิธี CDPA1




(ข) วิธี CDPA2


รูปที่ 5.40 ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของเสาภายในและภายนอกชั้นที่ 5 ของราบเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี CDPA2




รูปที่ 5.41 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของเสาชั้นที่ 5 ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี MFPA, MDPA และ CDPA2




รูปที่ 5.42 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของคานชั้นที่ 2 ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี MFPA, MDPA และ CDPA2




รูปที่ 5.43 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดและความโค้งของคานชั้นที่ 2 ของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธี TFP, MFPA และ MDPA




รูปที่ 5.44 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชั้นต่างๆ และการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชั้นของ การวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธีต่างๆ




รูปที่ 5.45 การเปรียบเทียบรูปแบบความเสียหายของการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธีต่างๆ



รูปที่ 5.46 การเปรียบเทียบแรงตามแนวแกนของเสาภายใต้ความสูงอาคารตามการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธีต่างๆ



รูปที่ 5.47 การเปรียบเทียบโมเมนต์ตัดและความโค้งของเสาภายใต้ความสูงอาคารตามการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธีต่างๆ



รูปที่ 5.48 การเปรียบเทียบโมเมนต์ตัดและความโค้งของเสาภายใต้ความสูงอาคารตามการวิเคราะห์ผลักด้านข้างวิธีต่างๆ