



บทที่ 7

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

7.1 สรุปผลการวิจัย

จากการเปรียบเทียบผลการทดลองกับค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งสองวิธีจะเห็นได้ว่า

1) แรงกายในจากการวิเคราะห์ทั้งสองวิธีมีแนวโน้มไปทางเดียวกันกับค่าที่ได้จากการทดลอง เป็นส่วนใหญ่และน่าที่จะสามารถใช้ในการออกแบบ "บันได"

2) การวิเคราะห์แบบแผ่นพื้นทับ มีข้อจำกัดที่ความถูกต้องในการวิเคราะห์โครงสร้างรอง โดยเมื่อพิจารณากรณีหนักบรรทุกกระทำที่ชานพื้นบันได ช่องการวิเคราะห์โครงสร้างรองโดยประมาณจะให้ค่าต่ำกว่าในกรณีหนักบรรทุกกระทำที่พื้นบันได เนื่องจากในกรณีดังกล่าวหนักบรรทุกที่กระทำบนพื้นบันไดข้างใดข้างหนึ่งจะไม่มีผลต่อพื้นบันไดข้างที่เหลือ ช่องการผิดตั้งกล่าวนี้ คำแรงกายในที่คำนวณได้จะมีค่าใกล้เคียงกับผลการทดลอง แม้ว่ามูลของภาพถ่ายของพื้นบันไดบนและพื้นบันไดล่างกับชานพักจะมีการเปลี่ยนแปลง

3) การออกแบบ "บันได" ควรจะคำนึงถึงการควบคุมการเคลื่อนที่ทั้งในแนวราบ และแนวตั้งควบคู่ไปกับการออกแบบหน้าตัดของบันไดให้มีกำลังต้านทานแรงภายนอก

7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม

สิ่งที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป คือ

- 1) ศึกษาค่าคงที่ของหน้าตัดที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทั้งสองวิธี
- 2) ศึกษาวิธีเคราะห์โครงสร้างจำลองในวิธีวิเคราะห์แบบแผ่นพื้นทับให้ถูกต้อง
- 3) ผลของการเปลี่ยนมิติของ "บันได"