

การวิเคราะห์การกรุดัวและเสื่อของคันทางที่ถนนสาย คลองค่าน-บางบ่อ

นายประเสริฐ บุญรักษา



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาชีวกรรมโดยชรา

นพทิศวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2535

ISBN 974-581-520-9

ลิขสิทธิ์ของนพทิศวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

018513 117181879

SETTLEMENT AND STABILITY ANALYSIS OF EMBANKMENT  
AT KLONG DAN - BANG BOH HIGHWAY

MR. PRASERT BOONTHARAKSA

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering  
Department of Civil Engineering  
Graduate School  
Chulalongkorn University

1992

ISBN 974-581-520-9

หัวช้อวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์การกรุดคัวและเสถียรภาพของคันกางที่ถนนสาย คลองค่าน-บางบ่อ  
 ตดย นายประเสริฐ บุญธรรมชา  
 ภาควิชา วิศวกรรมโยธา  
 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัจนา ลัมพันธารักษ์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม  
 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

*ม. ๒๖๓*

..... คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

( ศาสตราจารย์ ดร. ภราดร วัชรากัลย์ )

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

*.....* ประธานกรรมการ

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล จิราลักษณ์ )

*.....* อาจารย์ที่ปรึกษา

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัจนา ลัมพันธารักษ์ )

*.....* อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

( ดร. อรรถกฤษ แพ็คคิริ )

*.....* กรรมการ

( รองศาสตราจารย์ วิเชียร เดึงอ่อนนา)y

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิมพ์ด้นฉบับที่ดินสีเขียวนี้เพียงแผ่นเดียว



ประสาร บุญชรากษา : การวิเคราะห์การทรุดตัวและเสถียรภาพของคันทางที่ดินสายคลองค่าน-บางบ่อ (SETTLEMENT AND STABILITY ANALYSIS OF EMBANKMENT AT KLONG DAN-BANG BOH HIGHWAY) อ.ที่ปรึกษา : พท.กร.สุรจศร สัมพันธารักษ์, 246 หน้า.  
ISBN 974-581-520-9

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการทรุดตัวและเสถียรภาพของคันทางที่ดินที่ก่อสร้างบนดินเหนียวอ่อนมากสายคลองค่าน-บางบ่อ ซึ่งเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนนา-ตราด ช่วง นา-บางปะกง) เช้าด้วยกัน

การทรุดตัวของที่ดินที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ คือ กม. 7+000 โดยอาศัยข้อมูลจาก Section ที่เกิดการวินติ คือ กม. 6+750 และจากการทดสอบ Stress Path โดยใช้เครื่องมือไครอกเซียลและวิธีประพูตกลศาสตร์พัฒนา (D'Appolonia et al., 1971; Skempton & Bjerrum, 1957) เพื่อหาค่าการทรุดตัวทั้งในสภาพไม่ระบายน้ำและการอัดตัวภายใน สูปไปได้ดังนี้

กม.	วิธี	การทรุดตัวทั้งหมด (ซม.)	การยุบอัดตัวครั้งแรก (ซม.)	การยุบอัดตัวครั้งที่สอง (ซม.)	รวม (ซม.)
7+000	-CONVENTIONAL	62.07	76.26	8.93	141.26
	-STRESS PATH	70.35	109.30	-	179.65
	-FIELD DATA	33.00	-	-	33.00

สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาทางค้านเสถียรภาพโดยใช้ค่าแรงเฉือนจาก Vane ซึ่งปรับแก้ค่าแล้ว ผลการวิเคราะห์เสถียรภาพ ได้แสดงให้ทราบว่า อัตราส่วนความปลดภัยของดินที่เติมใหม่ในสภาพไม่ระบายน้ำมีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน ( $F.S. = 1.30$ ) และมีค่าประมาณ 1.07 และ 1.00 สำหรับ กม. 5+750 และ กม. 6+750 ตามลำดับ การลดลงของน้ำในคลองชลประทานจึงทำให้เกิดการวินติได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการจราจร ผลกระทบความปลดภัยให้ค่าคงที่ไปนี้

กม.	วิธีการวิเคราะห์	F.S. (min)		หมายเหตุ
		ETS=0.0	ETS=0.5	
5+750	TSA, Bishop	1.07	1.00	น้ำสูงสุด (+0.90 MSL)
5+750	TSA, Bishop	1.01	0.99	น้ำต่ำสุด (-0.90 MSL)
5+750	TSA, Wedge	0.95	-	น้ำต่ำสุด (-0.90 MSL)
6+750	TSA, Bishop	1.00	0.93	น้ำสูงสุด (+0.90 MSL)
6+750	TSA, Bishop	0.95	0.92	น้ำต่ำสุด (-0.90 MSL)
6+750	TSA, Wedge	0.80	-	น้ำต่ำสุด (-0.90 MSL)

พิมพ์ด้นฉบับบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสีเขียวนี้เที่ยงแต่เดียว

## C015236 : MAJOR CIVIL ENGINEERING  
KEY WORD : SETTLEMENT/STABILITY/EMBANKMENT

PRASERT BOONTHARAKSA : SETTLEMENT AND STABILITY ANALYSIS OF EMBANKMENT AT KLONG DAN - BANG BOH HIGHWAY. THESIS ADVISOR : ASST.PROF. SURACHAT SAMPHANDHARAKSA, SC.D. 246 PP. ISBN 974-581-520-9

This research presents the study of problems involving the settlement and stability of two road embankments built over the old embankment along Klongdan-Bangboh Highway. The study is km.5+750 and km.6+750 for stability and only at km.7+000 for settlement.

The settlement at center, before failure taken place, is estimated by conventional and stress path method. The results of the analysis are presented below.

KM.	METHOD	UNDRAINED SETTLEMENT	PRIMARY CONSOLIDATION	SECONDARY CONSOLIDATION	TOTAL (CM.)
7+000	-CONVENTIONAL	62.07	76.26	8.93	141.26
	-STRESS PATH	70.35	109.30	-	179.65
	-FIELD DATA	33.00	-	-	33.00

Result of stability analysis using corrected vane strength show that the factor of safety of new road in undrained condition is lower than those specified by the standard (F.S.= 1.30). The factor of safety is 1.07 and 1.00 for KM.5+750 and KM.6+750 respectively. The decline in the water level in the nearby klong and the traffic load, therefore, can initiate the failure. The analysis results are shown below.

KM.	METHOD OF ANALYSIS	F.S. (min)		REMARKS
		ETS=0.0	ETS=0.5	
5+750	TSA, Bishop	1.07	1.00	Max.Water Level (+0.90 MSL)
5+750	TSA, Bishop	1.01	0.99	Min.Water Level (-0.90 MSL)
5+750	TSA, Wedge	0.95	-	Min.Water Level (-0.90 MSL)
6+750	TSA, Bishop	1.00	0.93	Max.Water Level (+0.90 MSL)
6+750	TSA, Bishop	0.95	0.92	Min.Water Level (-0.90 MSL)
6+750	TSA, Wedge	0.80	-	Min.Water Level (-0.90 MSL)

## กิตติกรรมประกาศ

สำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัจนา ลิมพินทรากุล อารยธรรมที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.ยงค์ กะ แต้ศิริ อารยธรรมที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้กรุณาอบรมสั่งสอนและแนะนำวิชาความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมทั้งแนะนำทางและคร่าวส่วนแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนคณะกรรมการ การสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาตรวจสอบและแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนล่าเรื่ว ด้วยดี

การวิจัยครั้งนี้ล่าเรื่องของผู้ด้วยความอนุเคราะห์จาก กรมทางหลวง ซึ่งผู้เขียนขอขอบพระคุณ คุณสว่าง ศรีวรกุล ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และวิจัย คุณสุพจน์ หาดอนอน หัวหน้างานวิจัยราษฎร คุณชวิติ คุณยรัตน์ นายช่างผู้ควบคุมโครงการ ที่ได้ให้การสนับสนุนเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ในการวิจัยครั้งนี้

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ดร.ไนมศรี ศรีนราษฎร์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างถนนในเขตป่าไม้และหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างโดยใช้แรงงานเป็นหลัก กรมโยธาธิการ ที่ได้ให้การสนับสนุนในการศึกษาด้วย

ขอขอบพระคุณ คุณปฐม เจริญวาระส แลดูนันชาติ เกียรติธรรมกุล ที่ได้ให้ความสนับสนุนเครื่องมือและค่าแนะนำในการทดลองฯ คร่าวๆ

ผู้เขียนขอถึงนายคุณทอง บิดาและมารดา ครุ และอาจารย์ ในอดีตและปัจจุบัน ที่ได้枉駕光臨และส่งเสริมให้ผู้เขียนประสมความสำเร็จในการศึกษาดังปัจจุบัน

ท้ายสุดผู้เขียนขอขอบพระคุณ พี่น้อง และ เพื่อน ๆ ทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ห้องวิจัยปฐพึกศาสตร์ ภาควิชาสาขาวิชาระบบที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้กำลังใจและช่วยเหลือให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

นายประเสริฐ บุญธรรมกุล

## สารบัญ

บทที่		หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....		๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....		๕
กิตติกรรมประกาศ.....		๖
สารบัญ.....		๗
สารบัญตาราง.....		๘
สารบัญรูป.....		๙
อธิบายสัญลักษณ์.....		๑๐
บทที่		
1. บทนำ.....		1
1.1 ความเป็นมาของปัจจุบัน.....		1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....		13
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....		14
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย.....		14
2. ทฤษฎีและผลงานในอดีต.....		15
2.1 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการกรุด้วยห้องขันดิน.....		15
2.2 การคาดคะเนการกรุด้วยห้องขันดินโดยวิธีปฐพีกลศาสตร์ พนฐาน .....		18
2.3 การคาดคะเนการกรุด้วยวิธี Stress Path.....		18
2.4 การคาดคะเนการกรุด้วยวิธี Modified Cam Clay Model .....		19
2.5 สัมประสิทธิ์ของแรงดันด้านข้าง ณ ลักษณะสมดุล.....		21
2.6 การกระจายของหน่วยแรงในมวลดิน.....		24
2.7 แรงดันน้ำฟรังเพิ่ม.....		24

## สารบัญ(ต่อ)

2.7.1	ปัจจัยทางด้านน้ำท่วม.....	26
2.7.2	การคาดคะเนค่าแรงดันน้ำท่วมเพื่อคำนวณปริมาณ กอล์ฟสุดท้าย.....	32
2.8	คันดินตอนที่มีน้ำท่วมสร้างขึ้น.....	32
2.8.1	องค์ประกอบการวิบัติของคันดินตอน.....	32
2.8.2	ปัจจัยทางด้านน้ำท่วมที่อ่อนล้าจากการก่อสร้าง.....	35
2.8.3	ปัจจัยทางด้านน้ำที่หล่อกรากดินได้ดี ( $\Delta h = 0$ ).....	38
2.8.4	ปัจจัยทางด้านน้ำที่ไม่หล่อกรากดิน.....	38
2.9	ชนิดการเคลื่อนตัววิบัติของคันดินตอน.....	39
2.10	สาเหตุการวิบัติของคันดินตอน.....	40
2.11	กำลังรับแรงเฉือนของดิน.....	41
2.11.1	การทดสอบในสนาม.....	41
2.11.1.1	Field Vane Shear Test.....	41
2.11.1.2	Dutch Cone Penetration Test.....	45
2.11.1.3	Standard Penetration Test.....	49
2.11.2	การทดสอบในห้องปฏิบัติการ.....	53
2.11.3	กำลังรับแรงเฉือนแบบน้ำมันรำขายน้ำของคันดินตอน.....	54
2.11.4	การเลือกค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ เสถียรภาพแบบรำขายน้ำ.....	66
2.11.5	การเลือกค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ เสถียรภาพแบบรำขายน้ำบางส่วน.....	66
2.12	แนวความคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์เสถียรภาพ.....	68
2.13	วิธีการวิเคราะห์เสถียรภาพ.....	70

## สารบัญ(ต่อ)

2.13.1 วิธีการของ Fellenius .....	71
2.13.2 วิธีการของ Bishop.....	74
2.13.3 วิธีการ Wedge.....	75
<b>3. การทดสอบและวิธีการวิจัย.....</b>	<b>77</b>
3.1 สถานที่และวิธีการเก็บตัวอย่าง.....	77
3.1.1 สถานที่ทำการเก็บตัวอย่าง.....	77
3.1.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง.....	78
3.2 การทดสอบและการเก็บข้อมูลในส่วน.....	82
3.2.1 การทดสอบ Field Vane Shear.....	82
3.2.2 การทดสอบ Dutch Cone Penetration.....	85
3.2.3 การวัดแรงดันน้ำในโพรงดิน.....	87
3.2.4 การวัดการกรุด้วยของกอนในระหว่างการก่อสร้าง	87
3.3 การทดสอบหาคุณสมบัติพื้นฐานของตัวอย่างดิน.....	91
3.4 การทดสอบการอัดตัวอย่างน้ำ 1 มิติ.....	91
3.5 การทดสอบไตรแอกซิยาล.....	92
3.5.1 การเตรียมตัวอย่างดินสำหรับเครื่อง Triaxial.	92
3.5.2 การจัดเก็บตัวอย่างดินเข้าที่ทดสอบ.....	94
3.5.3 การทำให้ตัวอย่างดินอิ่มตัวอย่างน้ำ.....	95
3.5.4 การอัดตัวอย่างน้ำ.....	96
3.5.5 การทดสอบอันเดรนเครื่อง.....	101
3.5.6 การทดสอบหาถ่วงแรงคงดินที่ไม่ถูกอัดตัวอย่าง น้ำตัวอย่างเครื่องไตรแอกซิยาลในสภาพไม่ระบายน้ำ	
(UUC).....	104

## สารบัญ(ต่อ)

3.5.7 การทดลองหาค่าลังรับแรงกดของดินที่ถูกอัดด้วยน้ำด้วยเครื่องไครแอคเซย์ลайнสกานฟ์ไม่ระบายน้ำพร้อมทั้งวัดค่าแรงดันน้ำในโพรงดิน ( <u>CKoU-TC</u> ). . . . .	104
<b>4. ผลการทดลองและการวิเคราะห์.....</b>	<b>106</b>
4.1 ผลการทดลองในสนามและในห้องปฏิบัติการ.....	106
4.1.1 ผลการทดลอง Field Vane Shear.....	106
4.1.2 ผลการทดลอง Dutch Cone Penetration... . . . .	115
4.1.3 ผลการทดลองคุณสมบัติพื้นฐานของดิน.....	123
4.1.4 ผลการทดลองการอัดด้วยน้ำ 1 มิติ.....	126
4.1.5 ผลการทดลอง Undrained Creep.....	131
4.1.6 ผลการทดสอบ Unconsolidated Undrained Triaxial Compression Test (UUC).....	140
4.1.7 ผลการทดสอบ Ko-Consolidated Undrained Triaxial Compression Test ( <u>CKoU-TC</u> ). . . . .	144
4.2 ผลการวิเคราะห์การกรุด้วยวิธีปรุพิกลศาสตร์พื้นฐาน.....	150
4.2.1 วิธีปรุพิกลศาสตร์พื้นฐาน.....	153
4.2.2 วิธี Stress Path.....	156
4.2.3 การเปรียบเทียบค่าการกรุด้วยประมาณค่าโดยวิธีต่างๆ.....	156
4.3 ผลการวิเคราะห์เสถียรภาพ.....	158
4.3.1 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เสถียรภาพ....	159
4.3.2 การวิเคราะห์เสถียรภาพของดินเดินดม.....	161
<b>5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....</b>	<b>181</b>
5.1 การกรุด้วยห้องคันกาง.....	181
5.1.1 พารามิเตอร์ของดินเหนียวอ่อน.....	182

ສ້າງບັດ (ຕໍ່ອ)

5.1.2 การกรุดตัวแบบไม่ระบายน้ำ.....	182
5.1.3 การกรุดตัวแบบอัดด้วยน้ำ.....	182
5.1.4 การคาดคะเนอัตราการกรุดตัวของกุนเดื่อเดินใหม่	182
5.1.5 การกรุดตัวครั้งที่สอง.....	182
5.2 เส้นรากฟันของคันกาง.....	183
5.2.1 เส้นรากฟันและอัตราส่วนความปลดล็อกภัยของกุน สาย คลองค่าน-บางบ่อ .....	183
5.2.2 กำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ.....	183
5.3 ข้อเสนอแนะ.....	184
  เอกสารอ้างอิง.....	185
ภาคผนวก ก - รูปตัวความขาวang และคงการวิบัติของคันกางระหว่าง กม.5+743- กม.5+870 และ กม.6+737.5-กม.6+850.....	191
ภาคผนวก ข - ผลการทดสอบ Field Vane Shear.....	198
- ผลการทดสอบ Dutch Cone Penetration.....	205
- ผลการเปรียบเทียบกำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำระหว่าง FVT กับ CPT.....	209
- ผลการเปรียบเทียบกำลังรับแรงเฉือน จาก FVT เมื่อ ปี พ.ศ. 2518, 2519, 2530 และ 2534.....	213
- ผลการกรุดตัวของกุนสายคลองค่าน-บางบ่อ ช่วง Preload..	214
ภาคผนวก ค - ผลการทดสอบ Consolidation.....	217
ประวัติผู้เขียน.....	246

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 สูตร Empirical สำหรับค่า俈ภาพหาดค่า Ko.....	22
2.2 ค่า Ko กับความลึกของคินเนื้อหาดของชั้นเทา (AIT).....	23
2.3 ความดันน้ำท่อรังเพิ่มกับเสถียรภาพสำหรับคันทางที่มีเนื้อคินส์มีเส้นอ.....	27
2.4 การหาค่า $\Delta \phi$ โดยวิธีปฐพ์เกล莎ส์ฟาร์ฟรุ๊บ.....	33
2.5 ค่า Empirical Cone Factor (N <sub>k</sub> ) สำหรับคินเนื้อหาดริเวณต่างๆ.....	51
2.6 ปัจจัยเสถียรภาพจำแนกตามสภาพการระบายน้ำ.....	67
2.7 แสดงจำนวนตัวไม่ทราบค่าและสมการสำหรับวิธี Force Equilibrium และ Moment Equilibrium.....	73
3.1 แสดงตัวแหน่ง Boring และการทดสอบ Field Vane Shear, Dutch Cone Penetration.....	88
3.2 ค่า Ko กับความลึกของคินเนื้อหาดบนสายคลองด้าน-บางบ่อ.....	100
3.3 แสดงปริมาณการทดสอบคินในห้องปฏิบัติการ.....	105
4.1 แสดงผลการทดสอบ Field Vane Shear จำนวน 12 หลุม.....	107
4.2 แสดงผลการทดสอบ Dutch Cone Penetration จำนวน 8 หลุม.....	116
4.3 สรุปผลการทดสอบของคินเนื้อหาดอ่อนจากหลุม DB-1.....	121
4.4 สรุปผลการทดสอบของคินเนื้อหาดอ่อนจากหลุม DB-2.....	122
4.5 แสดงผลการทดสอบและการคาดคะเนการทรุดด้วยจากการทดสอบไตรแอกซ์อยล์ จำนวนหน่วยแรงในส่วนในสภาพไม่ระบายน้ำตัวอย่างคินจากหลุม DB-1....	132
4.6 แสดงผลการทดสอบและการคาดคะเนการทรุดด้วยจากการทดสอบไตรแอกซ์อยล์ จำนวนหน่วยแรงในส่วนในสภาพระบายน้ำตัวอย่างคินจากหลุม DB-1.....	133
4.7 การคาดคะเนการทรุดด้วยวิธีปฐพ์เกล莎ส์ฟาร์ฟรุ๊บ.....	154

## สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.8 การคาดคะเนการขับตัวครั้งที่สอง.....	155
4.9 การเปรีบเทียบผลการวิเคราะห์การกรุดัวของถนนต่อเดินไฟฟ์ กม. 6+750.	157
4.10 สรุปผลการวิเคราะห์เส้นยื่นภาพ กม. 5+750.....	176
4.11 สรุปผลการวิเคราะห์เส้นยื่นภาพ กม. 6+750.....	176
4.12 การคำนวณหาความสูงที่เหมาะสมของถนนสายคลองค่าน-บางบ่อ.....	178

ศูนย์วิทยาลัยพยาบาล  
อุบลราชธานีมหาวิทยาลัย

## สารบัญ

รูปที่	หน้า
1.1 แผนที่สังเขปแสดงความบริเวณพื้นที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ.....	2
1.2 แผนที่สังเขปถนนสาย คลองค่าน-บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ.....	4
1.3 แสดงข้อมูลการวิบัติของดินทางที่ กม.5+743-กม.5+870 และ กม.6+737.5-กม.6+850.....	6
1.4 แปลนผิวสภาพการวิบัติของถนนสาย คลองค่าน-บางบ่อ กม.5+743-กม.5+870.....	7
1.5 แปลนผิวสภาพการวิบัติของถนนสาย คลองค่าน-บางบ่อ กม.6+737.5-กม.6+850.....	8
1.6 รูปตัวอย่างของถนนสาย คลองค่าน-บางบ่อ แสดงรูปแบบหลังการวิบัติ กม.5+750.....	9
1.7 รูปตัวอย่างของถนนสาย คลองค่าน-บางบ่อ แสดงรูปแบบหลังการวิบัติ กม.6+750.....	10
1.8 แสดงระยะเวลาการณ์ดันทางในระหว่างการก่อสร้างกับค่าการกรุด้วยและ แรงดันเนื้าส่วนเกิน กม.5+000.....	11
1.9 แสดงระยะเวลาการณ์ดันทางในระหว่างการก่อสร้างกับค่าการกรุด้วยและ แรงดันเนื้าส่วนเกิน กม.7+000.....	12
2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Log ของความเครียดกับ Log ของเวลา.....	17
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดตามแนวแกนกับเวลา เมื่อเกิด Creep ของดินเหนียว Heney (Campanella และ Vaid, 1974).....	17
2.3 แสดงหน่วยแรงภายในไหดันทางอธินายการกรุด้วยโมเดลวายซ์ Modified Cam Clay Model.....	20
2.4 แสดงการหาค่า Stress Influence Factor (Poulos, 1967).....	23

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
2.5	การค่าความเหาเสถียรภาพในกรณีการลึกการไหลแบบ Steady Seepage (Hough, 1957) .....	29
2.6	การค่าความเหาเสถียรภาพในกรณีการลึกการไหลแบบ Rapid Drawdown.....	30
2.7	การหาอัตราส่วนความปลดภัยโดยวิธีของ Morgenstern, 1963.....	31
2.8	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง $\Delta n$ กับ $f(\Delta \sigma_v)$ , (Leroueil et al., 1978b)	34
2.9	ตัวลดค่า $R_e$ และ $R_p$ เนื่องจาก Progressive Failure สำหรับคันกางก่อสร้างบนดินอ่อน.....	37
2.10	การเคลื่อนตัววิบัติแบบค่างๆ.....	40
2.11	เสถียรภาพของคันกางระหว่างการก่อสร้างบนดินเหนียวอ่อนกับเวลา.....	42
2.12	Anisotropy กับกำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ.....	44
2.13	Strain Rate กับกำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ.....	44
2.14	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง Bjerrum's Correction Factor กับค่า Plasticity Index หลังจากแก้ค่า End Effect ในระบบ 3 มิติ (Azzous, 1983) .....	46
2.15	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง Correction Factor กับ Liquid Limit...	47
2.16	ค่าปรับแก้กำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ และการหาประวัติของหน่วยแรงจากค่า Plasticity Index.....	48
2.17	ความสัมพันธ์ระหว่าง Empirical Cone Factor ( $N_c$ ) กับ Plasticity Index (PI%) สำหรับ Mechanical Cone (Baligh et al., 1980)..	50
2.18	ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Unconfined Compressive Strength ( $q_u$ ) กับค่า Standard Penetration (N-Value), (NAVFAC DM-7, 1982) ..	52

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.19 แสดงหน่วยแรงที่เกิดขึ้นสำหรับการวิบัติของปัญหาเสถียรภาพในการผ่าอย่าง การวิบัติเป็นรูปลิ่มหรือส่วนโค้ง (Ladd and Koutsoftas, 1985, Ladd and Foott, 1974).....	55
2.20 แสดงสภาพหน่วยแรงระหว่างการก่อสร้างคันทางบนดินเหนียวอ่อน ในสภาพ Preload.....	56
2.21 แสดงการ Consolidation สำหรับการทดสอบ CKoU-TC โดยวิธีคล่องๆ.....	59
2.22 แสดงตารางมิเตอร์จาก การทดสอบ Triaxial โดยวิธีจัลลงหน่วยแรงใน สนาณ.....	62
2.23 แสดงผลการทดสอบคินในห้องปฏิบัติการเพื่อหาค่ากำลังรับแรงเฉือนแบบ ไนร์บานย์.....	63
2.24 Normalized Stress-Strain โดยใช้ Strain Compatibility Technique (After Koutsoftas and Ladd, 1985).....	64
2.25 เปรียบเทียบค่ากำลังรับแรงเฉือนแบบไนร์บานย์จากการทดลองในสนาณ กับในห้องปฏิบัติการ.....	65
2.26 วิธีการวิเคราะห์เสถียรภาพชั่งเสนอโคลบคูลต่างๆ.....	69
2.27 การแบ่งมวลดินและแรงที่กระทำต่อ Slices เพื่อทำการวิเคราะห์อัตรา <sup>๑</sup> ส่วนความปลดภัยของคันดินกน.....	72
2.28 ระบบแรงที่กระทำต่อ Slice สำหรับวิธีการของ Fellenius.....	73
2.29 ระบบแรงที่กระทำต่อ Slice สำหรับวิธีการของ Bishop's Simplified Method.....	76
2.30 การแบ่ง Wedge ของวิธี Wedge Method และแรงกระทำต่อ Wedge.....	76
3.1 แสดงค่าแห่งหลุมเจาะ การทดสอบ Field Vane Shear และ Dutch Cone Penetration กม.5+743-กม.5+870.....	79

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.2	ทดสอบตัวแทนหลุนเจาะ การทดสอบ Field Vane Shear และ Dutch Cone Penetration กม.6+737-กม.6+850.....	80
3.3	ทดสอบการเปลี่ยนแปลงระบบของหน่วยแรงเนื่องจากการก่อสร้างถนนเก่า (2518 B.E.) และการปรับปรุงถนนใหม่ (2532 B.E.).....	81
3.4	ทดสอบเครื่องมือและการทดสอบ Field Vane Shear.....	83
3.5	ทดสอบมิติของหัว Cone และ Friction-Sleeve-Cone.....	86
3.6	ทดสอบตัวแทนคิดตั้ง Piezometer ที่ Section กม.5+000 และ กม.7+000.....	89
3.7	ทดสอบตัวแทนคิดตั้ง Settlement Plate ที่ Section กม.5+000 และ กม.7+000 .....	90
3.8	ทดสอบแผนภูมิชุดเครื่องมือทดสอบก้าลังเจือนแบบรับแรงอัดสามทิศทาง.....	93
3.9	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความดันเชลล์และน้ำหนักแขวน.....	99
3.10	ทดสอบเครื่องมือไครแอคซีเพลทในการทดสอบ Undrained Creep.....	102
3.11 (ก)	ทดสอบ Stress Path การผ่าที่ดินไม่เกิดการวินติ (ข) ทดสอบ Stress Path การผ่าที่ดินเกิดการวินติ.....	103
4.1	ทดสอบก้าลังรับแรงเจือนแบบไม่รบกวนจาก Uncorrected FVT และ Center Line ตลอดความยาวสายทาง.....	108
4.2	เปรียบเทียบก้าลังรับแรงเจือนแบบไม่รบกวนจาก การทดสอบ FVT ก่อน การ Preload และภายในหลังการ Preload.....	109
4.3	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง $S_u_{FV}/6'yo$ กับ Log OCR จากหลุม DB-1,2..	111
4.4	ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง $\mu S_u_{FV}/6'yo$ กับ Log OCR จากหลุม DB-1,2.	112
4.5	ทดสอบความสัมพันธ์ของก้าลังรับแรงเจือนแบบไม่รบกวนจาก การทดสอบ FVT กับความลึก โดยการวิเคราะห์ทางสถิติของคืนเหนียวอ่อนบางบ่อ.....	113

## สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.6 แสดงการเบรื้องเทียบกำลังรับแรงเฉือนของกากทดสอบ FVT ที่จำนวน รอบการหมุนรูบแกนเท่ากับ 10, 25, 50, 100 และ 150 รอบ.....	114
4.7 แสดงความสัมพันธ์ของ Cone Resistance จากกากทดสอบ CPT กับความ ลึก โดยการวิเคราะห์ทางสถิติของคินเนี้ยวอ่อนบางบ่อ.....	118
4.8 แสดงความสัมพันธ์ของ $0.7 * S_{n_{Fv}}$ และ $qc/31$ กับ ความลึก โดยการ วิเคราะห์ทางสถิติของคินเนี้ยวอ่อนบางบ่อ.....	119
4.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $0.7 * S_{n_{Fv}}$ กับ $qc/31$ โดยการวิเคราะห์ ทางสถิติของคินเนี้ยวอ่อนบางบ่อ.....	120
4.10 แสดง Boring Log ของดินจากหลุม DB-1.....	124
4.11 แสดง Boring Log ของดินจากหลุม DB-2.....	125
4.12 แสดงการตรวจสอบคุณภาพของดินจากการทดสอบ Consolidation จากค่า $6'/p$ กับ PI.....	127
4.13 แสดงการตรวจสอบคุณภาพของดินจากการทดสอบ Consolidation จากค่า III กับ $W_n$ .....	128
4.14 แสดงประวัติของหน่วยแรงขึ้นของดินจากหลุม DB-1.....	129
4.15 แสดงประวัติของหน่วยแรงขึ้นของดินจากหลุม DB-2.....	130
4.16 (ก) พลกากทดสอบ Undrained Creep ที่ระดับความลึก -3.00 เมตร....	134
4.16 (ก) พลกากทดสอบ Undrained Creep ที่ระดับความลึก -4.50 เมตร....	135
4.16 (ก) พลกากทดสอบ Undrained Creep ที่ระดับความลึก -10.50 เมตร....	136
4.16 (ก) พลกากทดสอบ Undrained Creep ที่ระดับความลึก -12.00 เมตร....	137
4.16 (ก) พลกากทดสอบ Undrained Creep ที่ระดับความลึก -19.50 เมตร....	138
4.16 (ก) พลกากทดสอบ Undrained Creep ที่ระดับความลึก -22.50 เมตร....	139
4.17 หน่วยแรงเฉือนเบรื้องเทียบกับกำลังรับแรงเฉือนจาก Field Vane Shear ที่บริเวณ กม. 6+750 ถนนสายคลองค่าน-บางบ่อ.....	141

## สารบัญ (ต่อ)

รูปที่

หน้า

4.18 แสดงผลการทดสอบ UUC จากตัวอย่างดินหลุม DB-1.....	142
4.19 แสดงผลการทดสอบ UUC จากตัวอย่างดินหลุม DB-2.....	143
4.20 เปรียบเทียบก่าลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำที่ปรับแก้แล้วระหว่าง UUC, FVT และ CPT กับความลึก จากดินหลุม DB-1 และ DB-2.....	145
4.21 แสดงผลการทดลอง <u>CKoU-TC</u> ที่ OCR ค่าๆ โดยใช้ตัวอย่างดินจากหลุม DB-1.....	146
4.22 แสดงความสัมพันธ์ Normalized Undrained Shear Strength กับ ความเครียด โดยใช้ตัวอย่างดินจากหลุม DB-1.....	147
4.23 ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ A กับค่า OCR จากการทดสอบ <u>CKoU-TC</u> จากหลุม DB-1.....	148
4.24 Normalized Effective Stress Envelope จากการทดสอบ <u>CKoU-TC</u>	149
4.25 ความสัมพันธ์ระหว่าง $Eu_{so}/6^f vc$ กับค่า Log OCR จากหลุม DB-1.....	151
4.26 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $Su/6^f vc$ กับ Log OCR จากหลุม DB-1,2....	152
4.27 (ก) แสดงการแบ่งชั้นดินของ กม.5+750 และผลการวิเคราะห์เสถียรภาพ โดยวิธี Simplified Bishop ก่อนการวินติ, ETS=0.0 ตัน/ตารางเมตร ระดับน้ำอยู่ที่ +0.90 เมตร (MSL.).....	164
4.27 (ข) แสดงการแบ่งชั้นดินของ กม.5+750 และผลการวิเคราะห์เสถียรภาพ โดยวิธี Simplified Bishop ก่อนการวินติ, ETS=0.5 ตัน/ตารางเมตร ระดับน้ำอยู่ที่ +0.90 เมตร (MSL.).....	165
4.27 (ค) แสดงการแบ่งชั้นดินของ กม.5+750 และผลการวิเคราะห์เสถียรภาพ โดยวิธี Simplified Bishop หลังการวินติ, ETS=0.0 ตัน/ตารางเมตร ระดับน้ำอยู่ที่ -0.90 เมตร (MSL.).....	166

สารบัญบ (ต่อ)

รายการ	หน้า
4.27 (๔) ทดสอบการแบ่งชั้นดินของ กม. 5+750 และผลการวิเคราะห์เสถียรภาพ โดยวิธี Simplified Bishop หลังการวิบัติ, ETS=0.5 ตัน/ตารางเมตร ระดับน้ำอยู่ที่ -0.90 เมตร (MSL.).....	167
4.27 (๕) ทดสอบการแบ่งชั้นดินของ กม. 5+750 และผลการวิเคราะห์เสถียรภาพ โดยวิธี Wedge หลังการวิบัติ, ETS=0.0 ตัน/ตารางเมตร ระดับน้ำอยู่ที่ -0.90 เมตร (MSL.).....	168
4.27 (๖) ทดสอบการแบ่งชั้นดินของ กม. 5+750 และผลการวิเคราะห์เสถียรภาพ โดยวิธี Simplified Bishop ก่อนการวิบัติ, ETS=0.0 ตัน/ตารางเมตร ระดับน้ำอยู่ที่ +0.90 เมตร (MSL.), ค่า FVT ปี พ.ศ. 2518.....	169
4.28 (๗) ทดสอบการแบ่งชั้นดินของ กม. 6+750 และผลการวิเคราะห์เสถียรภาพ โดยวิธี Simplified Bishop ก่อนการวิบัติ, ETS=0.0 ตัน/ตารางเมตร ระดับน้ำอยู่ที่ +0.90 เมตร (MSL.).....	170
4.28 (๘) ทดสอบการแบ่งชั้นดินของ กม. 6+750 และผลการวิเคราะห์เสถียรภาพ โดยวิธี Simplified Bishop ก่อนการวิบัติ, ETS=0.5 ตัน/ตารางเมตร ระดับน้ำอยู่ที่ +0.90 เมตร (MSL.).....	171
4.28 (๙) ทดสอบการแบ่งชั้นดินของ กม. 6+750 และผลการวิเคราะห์เสถียรภาพ โดยวิธี Simplified Bishop หลังการวิบัติ, ETS=0.0 ตัน/ตารางเมตร ระดับน้ำอยู่ที่ -0.90 เมตร (MSL.).....	172
4.28 (๑๐) ทดสอบการแบ่งชั้นดินของ กม. 6+750 และผลการวิเคราะห์เสถียรภาพ โดยวิธี Simplified Bishop หลังการวิบัติ, ETS=0.5 ตัน/ตารางเมตร ระดับน้ำอยู่ที่ -0.90 เมตร (MSL.).....	173
4.28 (๑๑) ทดสอบการแบ่งชั้นดินของ กม. 6+750 และผลการวิเคราะห์เสถียรภาพ โดยวิธี Wedge หลังการวิบัติ, ETS=0.0 ตัน/ตารางเมตร ระดับน้ำอยู่ที่ -0.90 เมตร (MSL.).....	174

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.28 (ก) แสดงการแบ่งชั้นดินของ กม.6+750 และผลการวิเคราะห์เสื่อมสภาพ โดยวิธี Simplified Bishop ก่อนการวินิจฉัย, ETS=0.0 ตัน/ตารางเมตร ระดับน้ำอยู่ที่ +0.90 เมตร (MSL.), ค่า FVT ปี พ.ศ.2518.....	175
4.29 แสดงการแบ่งชั้นดินของ กม.6+750 และผลการวิเคราะห์เสื่อมสภาพโดยวิธี Simplified Bishop ระดับหลังคันทาง = 1.10 เมตร (MSL.), ETS= 0.0 ตัน/ตารางเมตร ระดับน้ำอยู่ที่ +0.90 เมตร (MSL.).....	179
4.30 แสดงผลการวิเคราะห์เสื่อมสภาพกับความสูงของคันทาง (MSL.) ของถนน สายคลองค่าน-บางบ่อ กม.6.750.....	180

**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

## ສັດຖະກິນ

A, B	= Pore Pressure Parameter
$A_c$	= ແນ້ໃຫ້ທີ່ຕົວຂອງຕ້າວຍ່າງກາຍແລ້ງກາຣອັດຕົວຄາຍນໍາ
$A_e$	= ພາຣາມີເຄອງແຮງດັນນໍາໃນໂພຣິດິນທີ່ຈຸດທ່ານີ້
B	= Average Width of Slide Mass
C	= ດຽວເຊື່ອມແນ່ນຂອງຄົນ
CPT	= Dutch Cone Penetration Test
CR	= Compression Ratio
$C_v$	= Coffericient of Permeability
D	= Average Depth of Slide Mass
DB	= Deep Boring
$E_u$	= ໂນດູລ໌ສົດທອນແບບໄຟຮະບາຍນໍາ
$E_{us0}$	= ໂນດູລ໌ສົດທອນແບບໄຟຮະບາຍນໍາ ທີ່ 50 % ຂອງໜ່າຍແຮງເລືອນ
F	= ອັດຮາສ່ວນຄວາມປົກລົງດັບ
FVT	= Field Vane Shear Test
H	= ດຽວເຊື່ອມຂອງໄບມືດ
K	= Earth Passive Coefficient
$K_o$	= ສິນປະລິກຫຼືຂອງແຮງດັນດຳນ້ຳ ແລ້ວ ສົກວະສົມຄຸລຍ
$K_h$	= ສິນປະລິກຫຼືຄວາມນື້ນຜ່ານໃນແນວວານ
$K_v$	= ສິນປະລິກຫຼືຄວາມນື້ນຜ່ານໃນແນວດິັງ
$L_o$	= ດຽວເຊື່ອມຂອງຕ້າວຍ່າງດິນກ່ອນກາຣທົດສອບ
$L_1$	= ນ້ຳໜັກສ່າຫວັບກົບນ້ຳຕ້າວຍ່າງເພື່ອອັດຕົວຄາຍນໍາ
MSL	= Mean Sea Level
NCC	= Normally Consolidated Clay
$N_k$	= Empirical Cone Factor

ສັງຄູລັກຂໍ້ມູນ (ຕ່ອ)

N-Valve	= Standard Penetration Resistance
OCR	= Overconsolidation Ratio
OC	= Overconsolidated
PL	= Plastic Limit
PSC	= Plane-Strain Compression
PSE	= Plane-Strain Extension
PI	= ດັບຜົນພລາສດິກຊື້ເຊີ້ມ
R	= Correlation Factor
RR	= Recompression Ratio
S	= ກໍາລັງຮັບແຮງເຈື່ອນຂອງຄືນ
S <sub>u</sub>	= ກໍາລັງຮັບແຮງເຈື່ອນແບບໄຟຮະບາຍນໍາ
T	= Torque
t <sub>e</sub>	= ເວລາທີໃຫ້ໃນກາງວິນດີ
r <sub>u</sub>	= ອັດຮາສ່ວນຂອງແຮງດັນໜ້າໃນໂພຮັງຄືນຕ່ອນໜ້າແທກຂອງຄືນ
V <sub>o</sub>	= ປົງປາດຂອງດ້າວຍ່າງຄືນກ່ອນກາງກົດສອນ
e <sub>av</sub>	= Average of Void Ratio
ε <sub>av</sub>	= ແຮງດັນໜ້າໃນໂພຮັງຄືນ
p, p̄	= (σ <sub>1</sub> + σ <sub>2</sub> ) / 2 ແລະ (σ <sub>1'</sub> + σ <sub>2'</sub> ) / 2
q, q̄	= (σ <sub>1</sub> - σ <sub>2</sub> ) / 2 ແລະ (σ <sub>1'</sub> - σ <sub>2'</sub> ) / 2
qc	= Cone Resistance
qu	= Unconfined Compressive Strength
LL	= Liquid Limit
α	= ຄວາມລາຄື້ນຂອງ Failure Envelope
ΔLc	= ຕ່າງການຍຸນດ້າວຂອງດ້າວຍ່າງຄືນທີ່ເປັນແປດງ

สัญลักษณ์ (ต่อ)

$\Delta V_o$	= ปริมาตรของดินที่เปลี่ยนแปลง
$\Delta e$	= Change of Void Ratio
$\Delta u$	= แรงดันน้ำในโพรงเพิ่ม
$\Delta \sigma'$	= Change of Effective Stress
$\Delta \sigma_z$	= การเพิ่มน้ำของหน่วยแรงหลัก
$\sigma_B$	= Back Pressure
$\sigma_{1e}$	= หน่วยแรงดึงหลักสุดท้าย
$\sigma'_{ee}$	= Consolidation Stress on Failure Plane
$\sigma'_{ce}$	= Effective Stress on Failure Plane at Failure
$\sigma_n$	= หน่วยแรงรวม
$\sigma_v$	= หน่วยแรงที่กระทำในแนวตั้ง
$\sigma_{vo}$	= หน่วยแรงรวมในแนวตั้งตามชาร์มชาติ
$\sigma_s$	= หน่วยแรงที่กระทำในแนวราบบนกับ Slope
$\mu$	= ค่าปรับแก้กำลังรับแรงเฉือน
$\theta$	= มุมระหว่างระนาบการพิบัติกับระนาบแนวราบชาร์มชาติ
$\phi$	= มุมต้านทานหน่วยแรงเฉือน
$\chi$	= ความหนาแน่นของดิน
$\chi_T$	= หน่วยน้ำหนักของมวลดิน
$\chi_w$	= Unit Weight of Water
$f_t$	= การกรุดด้วยแบบทันทีทันใจ
$f_c$	= การขูบอัดด้วยเครื่องแทรก
$f_s$	= การขูบอัดด้วยเครื่องที่สอง
$C$	= หน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้น
$C_c$	= Shear Resistance Along Active Portion
$C_d$	= Shear Resistance Along Passive Portion

### ສັດຖະລິກທິບ່ານ (ຕ່ອ)

C	= Shear Resistance Along Horizontal Portion
U %	= ດໍາເລື່ອຂອງກາຮຈາຍແຮງດັນນ້າໃນພ່ອງຄົນ
c	= ຮະຂະຕົດແກນດົ່ງ
$\sigma_{h_e}$	= ໜ່ວຍແຮງໃນແນວຮານສ້າຫຼັບອັດຕົວຄາຍນ້າ
$\sigma_{h_o}$	= ໜ່ວຍແຮງໃນແນວຮານຈາກການກັບຄົມຂອງນ້າຫັກ
$\sigma'_{vc}$	= ໜ່ວຍແຮງປະລິກອີພລໃນແນວດົ່ງສ້າຫຼັບກາຮອັດຕົວຄາຍນ້າ
$\sigma'_{vm}$	= ໜ່ວຍແຮງສູງສຸດໃນອົດຕົມ
$\sigma'_{vp}$	= ໜ່ວຍແຮງສູງສຸດໃນອົດຕົມ
$\sigma'_{vo}$	= ໜ່ວຍແຮງປະລິກອີພລໃນແນວດົ່ງເນື່ອງຈາກນ້າຫັກຄົນກັບຄົມ
$\phi_r$	= Residual Friction Angle
2h	= ດ້ວາມສູງຂອງດ້າວຢ່າງ

### ສັດຖະລິກທິບ່ານ

UUC	:	UNCONSOLIDATED UNDRAINED TRIAXIAL COMPRESSION TEST
CKoU-TC	:	Ko-CONSOLIDATED UNDRAINED TRIAXIAL COMPRESSION TEST
CKoU-TE	:	Ko-CONSOLIDATED UNDRAINED TRIAXIAL EXTENSION TEST
DSS	:	DIRECT SIMPLE SHEAR TEST